

الباب الخامس

الخواص الكهربائية للمواد

(Electrical Properties of Materials)


- 1.5. مقدمة .
- 2.5. العازل وشبه الموصل والموصل .
- 3.5. أشباه الموصلات .
- 1.3.5 الترکیب الذری لأنشباه الموصلات .
- 2.3.5 طریقة عمل أشباه الموصلات .
- 3.3.5 أشباه الموصلات ذات الشوائب .
- 4.3.5 الوصلة الثانية .
- 4.5. المقاطيس .
- 5.5. الخواص المغناطيسية .
- 6.5. خطوط المجال المغناطيسي .
- 7.5. المواد المغناطيسية .
- 8.5. الناقليات المغناطيسية .
- 9.5. الناقلات .
- 10.5. ضروريات القابلات .
- 11.5. المواد العازلة لخطوط النقل .
- 12.5. التلوث .
- 13.5. طلاء العوازل .
- 14.5. حماية الأجزاء المعدنية من التآكل .
- 15.5. كيفية اختيار المواد الموصلة والعازلة .
- 16.5. الخواص الكهربائية لبعض الفلزات الموصولة واستعمالاتها .
- 17.5. العوازل الكهربية .
- 18.5. تمارين .

أشرنا سابقاً أن الذرة تتربّع من نواة موجبة الشحنة في المركز تدور حولها في مدارات إلكترونات سالبة الشحنة ، والشحنة الموجبة للنواة تعادل تماماً مجموع الشحنات السالبة للإلكترونات التي تدور حول النواة . وإن الذرة في حالتها الطبيعية متغيرة كهربائياً ، حيث أن كل إلكترون يمثل كمية مجموع الشحنة السالبة لذلك فإن كمية كافية من الشحنات الموجبة ضرورية لموازنة الشحنات السالبة للإلكترونات ، وتقع هذه الجسيمات الموجبة في المنطقة المركزية للذرة وتدعى البروتونات كذلك تحتوي الذرة على مكونات ذات شحنة متغيرة وتسماى النيوترونات . وكما هو معروف أن المادة تتكون من عدة ذرات من نوع واحد أو مختلفة الأنواع . فمثلاً الهيدروجين هو أبسط تركيب ذري له بروتون واحد في النواة مع إلكترون واحد في المدار الخارجي .

2.5 العازل وشبه الموصل والموصى

من المعروف أن المواد الصلبة لها نطاق توصيل ونطاق تكافؤ يفصل بينهما نطاق محظوظ ، هذه النطاقات تسمى بنطاقات مستويات الطاقة وتعرف هذه النطاقات كما يلي :

(a) نطاق التوصيل (Conduction Band) وهو النطاق العلوي للشكل (1-5) . والذي يمثل مستويات الطاقة للإلكترون فعندما توجد إلكترونات في هذا النطاق فإنه يمكن تحريكها بتسليط مجال كهربائي عليها . وبينما يكون للمادة عدد كبير من الإلكترونات في نطاق التوصيل ، فإن المادة تعمل كموصل للكهرباء .



الشكل (1-5)

العلاقة بين طاقة الإلكترون والمسافة

(b) النطاق المحظور (Forbidden Band)


هذا النطاق يوجد مباشرةً تحت نطاق التوصيل ولا يوجد إلكترون في هذا النطاق ويمكن للإلكترونات أن تقفز ذهاباً أو إياباً من نطاق التكافؤ السفلي إلى نطاق التوصيل العلوي ولكنها لا تستقر إطلاقاً في النطاق المحظور .

(c) نطاق التكافؤ (Valence Band)

يتكون هذا النطاق من سلسلة مستويات طاقة تحوي إلكترونات التكافؤ ، هذه الإلكترونات مرتبطة أكثر أو أقل بالنسبة للمفردة ومن لم يكن مدى تحركها محدوداً بدرجة أكبر من مدى تحرك الإلكترونات في نطاق التوصيل . إن مقدار اتساع الفاصل بين نطاق التوصيل ونطاق التكافؤ هو الذي يحدد فيما إذا كانت المادة عازلة أو شبه موصلة أو موصلة وكما مبين في الشكل(2-5) ، الذي يوضح الفرق بين العوازل وأشباه الموصلات والموصلات .

ففي المواد الموصلة يندمج نطاق التكافؤ ونطاق التوصيل إذا سلطت قوة دافعة خارجية صغيرة على الموصل فهي كافية لإحداث سريان التيار .

أما في المواد العازلة فيوجد اتساع شديد في النطاق المحظوظ ، والنطاق المحظوظ يتسع كلما زادت كمية الطاقة اللازمة لنقل الإلكترونات في نطاق التكافؤ إلى نطاق التوصيل . وفي العوازل تكون حزمة الطاقة مشغولة تماماً بالإلكترونات وبذلك يحتاج العازل لكمية كبيرة من الطاقة لمرور ولو كمية ضئيلة من التيار خلال المادة . أما بالنسبة إلى المواد شبه الموصلة فسوف ننطرق إليها بالصورة المفصلة الآتية .



الشكل (2-5)

يمثل الفرق بين الموصل وشبه الموصل والعازل


3.5 أشباه الموصلات (Semi-Conductors)

هذه المواد عند درجات الحرارة المنخفضة لا تحتوي على إلكترونات حررة الحركة ولذلك تعتبر عازل ، ولكن عند درجات الحرارة العالية فإن بعض الإلكترونات في هذه المواد ستتحرر من ذراتها وتتصبح حررة الحركة

تاركة الذرة موجبة الشحنة وهي تسمى بالفجوة " الثقب " ، وفي هذه المواد فيتم التوصيل الكهربائي عن طريق الإلكترونات المحررة . الآن التوصيل الكهربائي في هذه الحالة منخفض و يمكن زيادة عدد الإلكترونات الحرة في أشباه الموصلات ، وبالتالي زيادة القدرة على التوصيل وذلك بإعطاء هذه المواد طاقة معينة كتسخينها إلى درجات حرارة مرتفعة مثلاً أو إسقاط أشعة ذات أطوال موجية معينة عليها .

1-3-5 التركيب الذري لأشباه الموصلات (السليكون ، الجermanيوم) .

يحتوي الغلاف الخارجي لأشباه الموصلات على أربعة إلكترونات فالسليكون تحتوي الذرة الواحدة منه على أربعة عشر إلكترون منها أربعة إلكترونات في الغلاف الخارجي ، والجرمانيوم تحتوي الذرة الواحدة منه على (32) إلكترون منها أربعة إلكترونات في الغلاف الخارجي لذا فإن التركيب الذري لأشباه الموصلات يتبع خط رباعي حيث تشارك أو تساهم كل ذرة بأخذ إلكترون التكافؤ التابع لها من الذرة المجاورة وتسمى هذه بالرابطة التساهمية و يبين الشكل (3-5) التركيب البلوري لأشباه الموصلات .



الشكل(3-5)
التركيب البلوري لأشباه الموصلات

2-3-5 طريقة عمل أشباه الموصلات


نتيجة للتركيب البلوري لأشباه الموصلات فإنه من الصعب جداً قطع الرابطة التساهمية في درجات الحرارة المنخفضة ، وبالتالي فإنه من الصعب تحرير الإلكترونات الداخلة في تكوين الرابطة التساهمية إلا أنه في درجات الحرارة العالية فإن عدد قليل من الإلكترونات ستكون لديه طاقة تمكنه من قطع الرابطة التساهمية التابعة لها . بذلك يصبح الإلكترون حرارة ويشترك في التوصيل الكهربائي عندئذ سوف يخلف يترك كل إلكترون متحرر مكاناً فارغاً يدعى بالفجوة (hole) وتكون أهمية الفجوة في أنها تعتبر ناقلة للتيار الكهربائي شأنها في ذلك شأن الإلكترون .

فعندما تتكون فجوة نتيجة تحرر الإلكترون من النسق البلوري يصبح من السهل على أي إلكترون آخر في ذرة مجاورة أن يتحرر ويتحرك ليملأ هذه الفجوة مخلفاً مكانه فجوة أخرى . وهكذا فإنه عندما تتحرك الإلكترونات نتيجة لوجود البلورة في درجات حرارة معينة تتكون فجوات موجبة الشحنة ولتكن الافتراض أن حركتها في الاتجاه المعاكس لحركة الإلكترونات . تدعى كل من الإلكترونات والفجوات هذه بـحاملات الشحنة بالتوصيل الكهربائي .

3-3-5 أشباه الموصلات ذات الشوائب

يوجد نوعاً من الشوائب التي تحسن موصليّة شبه الموصل ويبين الشكل (4-5) مقطع لتركيب شبكي عندما تحل شائبة خماسية التكافؤ مثل الزرنيخ محل ذرة السليكون ، وأربع من الإلكترونات التكافؤ لهذه الشائبة تشتراك في الروابط التساهمية ، بينما الإلكترون الخامس يكون في حالة مختلفة فهو لا يشتراك في عملية التأثير وهذا يعني أنه غير موجود في حزمة التكافؤ وكما موضح في الشكل (4-5) ، فمن المتوقع أن كمية صغيرة من الطاقة

نكتفي لتحرير هذا الإلكترون الإضافي مقارنة مع تلك الطاقة الازمة لتحرير الإلكترونات المشاركة في الأواصر التساهمية . هذا النوع من الشوائب ذات التكافؤ الخامس يسمى مانج (Donor) ، لأنه يوجد إلكترون متحرك هو الإلكترون الخامس الزائد عند الترابط الرباعي . والسلikon المرتبط بذرات الشوائب يسمى سليكون من نوع (n) لأن غالبية حاملات الشحنة المتحركة هي عبارة عن الإلكترونات السالبة .




الشكل (4-5)

ارتباط ذرات السليكون مع ذرة الزرنيخ لزيادة الموصلية

بالمثل يمكن تنشيط بلورة السليكون بزيادة عدد الثقوب بها ، وذلك بأن نضيف إليها ثلاثة إلكترونات تكافؤ مثل الأنديوم أو الجاليوم أو الألمنيوم فمثلا بإدخال ذرة الأنديوم في الشبكة البلوري للسليكون نجد أنه ينقصها إلكترون واحد لتشترك باربع روابط تساهمية وبذلك تحدث فجوة مرتبطة بذرة المجموعة الثالثة كما موضح في الشكل (5-5) .

هذا النوع من الشوائب ذات التكافؤ الثلاثي يسمى المتقبل (Acceptor) والسلikon المنشط بذرات المتقبل يسمى سليكون من نوع (P-type) لأن غالبية حاملات الشحنات هي عبارة عن ثقب موجبة .




الشكل (5-5)

ارتباط ذرات السليكون مع ذرة الأنديوم

4-3-5 الوصلة الثانية (P - n Junction)


إن شبه الموصل المطعم بشوائب واهبة يملك عدد كبير من الإلكترونات في حزمة التوصيل عند درجة الحرارة العاديّة ويعرف بال النوع السالب (n-type) ، أما شبه الموصل المطعم بشوائب قابلة (acceptors) فيعرف بال النوع الموجب (p-type) ، لنفرض أن قطعة من شبه الموصل معزول من نوع (n) وأخرى من نوع (p) كما موضح في الشكل (5-6) أدناه .



الشكل (5-6)

الوصلة الثانية بين النوعين السالب والموجب

إذا تم توصيل بين القطعتين فإن الإلكترونات تنتقل من مناطق التركيز العالي (n-type) إلى مناطق التركيز الواطئ (p-type) ويحدث العكس بالنسبة للفجوات حيث تنتقل من مناطق التركيز العالي (p-type) إلى مناطق التركيز الواطئ (n-type) والشكل (7-5) ، أدناه يبين الرسم التخطيطي لزمرة الطاقة عند التوازن الحراري لفرق (p - n) :



الشكل (7-5)
الرسم التخطيطي لزمرة الطاقة عند التوازن الحراري

نتيجة لانتقال الإلكترونات والفجوات نلاحظ المادة نوع (P) تحمل شحنة سالبة بسيطة لاكتساب بعض الإلكترونات من المادة نوع (n) من جهة أخرى نجد أن المادة نوع (n) الموجودة في المنطقة تحصل على شحنة موجبة بسيطة نتيجة فقدانها بعض الإلكترونات .


4.5 المغناطيس (Magnet)

اكتشف الإغريق في العصور القديمة نوعاً من الأحجار التي عثروا عليها بالقرب من مدينة ماغنيسيا في آسيا الصغرى . حيث تمتاز هذه الأحجار بقدرتها على جذب أطراف الحديد . وهذا النوع من الأحجار هو عبارة عن نوع من الحديد الخام المسمى بالمغناطيسي أو "الحجر الممغنط" . كما أطلق على خاصية الجنوب باسم المغناطيسية ، ويطلق على الفراغ الذي يظهر فيه الآخر المغناطيسي باسم المجال المغناطيسي . كما لوحظ بأننا إذا قمنا بحک قضيب فولاذی لمغناطیس طبیعی وباتجاه واحد فإن القضيب الفولاذی یكتسب خاصیة الجنو، أي أنه بالإمكان الحصول على مغناطیس اصطناعی من مغناطیس طبیعی .

5.5 الخواص المغناطیسیة (Magnetic Properties)


(a) الخاصیة الأولى :

إذا قمنا بنشر برادة الحديد حول مغناطیس ، نلاحظ أن برادة الحديد تتجمع بغازة حول نهايتيه . تطلق على تلك النهايات التي تتمتع بأشد قوة جذب باسم القطبين لذلك يمكن أن نقول لكل مغناطیس قطبان يتمتعان بأشد قوة جذب .




b) الخاصية الثانية :

إذا وضعت إبرة مغناطيسية حول حامل يسمح لها بالدوران نرى بأنها تقصد وضعية الشمال الجغرافي ، الجنوب الجغرافي . ونستدل من هذه الخاصية أن قطب المغناطيس يتوجه نحو الشمال الجغرافي فسماه القطب الشمالي ، والأخر نحو قطب الجنوب الجغرافي فسماه القطب الجنوبي .



c) الخاصية الثالثة :

إذا قرَب قطب شمالي المغناطيس من قطب شمالي لمغناطيس آخر (كلا المغناطيسين لهما حرية الحركة) نرى أن المغناطيسين يتدافعان ويتبعدان عن بعضهما ، كذلك إذا قرَب قطب جنوبي لإحداهما من قطب جنوبي آخر ، نراهما أيضا يتبعدان نفس الوضعية السابقة أى يتبعدان عن بعضهما بينما إذا قربنا قطب شمالي لأحد هما من قطب جنوبي للأخر يحدث أن المغناطيسين يتجانبان .




لذا بإمكاننا القول أن القطبان المتشابهان يتتافران والقطبان المختلفان يتجانبان .

إذا كسرنا مغناطيس إلى نصفين ، نرى أن كل قسم من الأقسام أصبح له قطب شمالي وقطب جنوبى ، أي أن كل قسم أصبح يتمتع بخواص مغناطيس كامل ، إذا تابعنا وقسمنا القسمين الناتجين كل منهما إلى قسمين آخرين نحصل من جديد على أقسام جديدة لها خواص المغناطيس الكامل ، وهكذا يمكن متابعة هذا التقسيم حتى نصل إلى عناصر صغيرة جداً أي إلى ذرات الحديد التي لا تقبل التقسيم . وفي هذه الحالة يمكن التصور بأن الخواص المغناطيسية لهذه الذرة إنما هي ناشئة عن حركة الإلكترونات حول النواة التي يمكن أن تعتبره كمغناطيس صغير له قطب شمالي وقطب جنوبى لذلك يمكن القول أنه لا يمكن الحصول على مغناطيس له قطب واحد وأن كل مغناطيس مهما صغر حجمه له قطبين شمالي وجنوبى .

6.5 خطوط المجال المغناطيسي (Magnetic Field Lines)

لو وضعنا مغناطيس فوق لوح من الزجاج ونشرنا ذرات من الحديد فوق ذلك اللوح ، نرى بأن تلك الذرات (بعد ضرب اللوح بضربات خفيفة) ستنتظم على شكل خطوط مغلقة تلتقي بكل القطبين وتلتقي مع بعضها وقد أطلق على تلك الخطوط باسم خطوط المجال المغناطيسي (Magnetic Field) وقد اتفق على أن هذه الخطوط للمجال المغناطيسي تخرج من القطب الشمالي وتتدخل إلى القطب الجنوبي كما يوضح ذلك الشكل (8-5) .




7.5 المواد المغناطيسية

إن المغناطيس لا يجذب إليه جميع المواد في الطبيعة وإنما يجذب فقط المواد المسماة بالمواد الفرومغناطيسية وهي : الحديد ، النيكل ، الكوبالت ومن هذه المواد هناك قسم يحافظ على مغناطيسيته وقسم آخر لا يحافظ عليها وإنما يفقد معظمها فورا . تسمى المواد التي تحافظ على مغناطيسيتها باسم المواد القاسية . وتسمى المواد التي تفقد مغناطيسيتها باسم المواد اللينة .

8.5 الناقلة المغناطيسية " النفاذية " (Permanence)

إذا وضعنا قطعة من الحديد اللين في مجال مغناطيسي ، نلاحظ أن خطوط المجال المغناطيسي تمر عبر الحديد اللين وتجنب قدر الإمكان المرور في الهواء ، أي أن نفاذية المواد الحديدية للخطوط المغناطيسية أكبر من نفاذية الهواء . يرمز للنفاذية بالرمز (μ) .



وأن قيمة نفاذية الهواء مقاربة لنفاذية الفراغ المطلق وتساوي تقريريا :

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{Henry}}{\text{meter}}$$

وإن نسبة نفاذية بقية المواد إلى نفاذية الفراغ المطلق تعطي ما يسمى النفاذية النسبية أي أن :

حیث اُن :

μ : هي النفاية النسبية.

μ : هي النفاية المطلقة .

وتكون النفاية النسبية لبعض المواد الاخرى المواد كما يلى :

للحاس = 0.999


للماء = 0.999

الهواء = 1

الحديد = 5

الفراغ المطلق = 1

لو أعدنا التجربة السابقة بوضع حلقة من الحديد في المجال المغناطيسي فإننا نلاحظ أن الخطوط تمر عبر الحديد في الحلقة ، بينما في داخل الحلقة تكاد تتعدم خطوط المجال أي أن الحلقة تعزل المجالات المغناطيسية وهذا ما يفيينا كثيرا في حماية أجهزة القياس من المجالات الأرضية (مجال الأرض مثلاً) والتي قد تؤثر عليها .



يتم نقل التيار الكهربائي من أماكن توليده إلى مراكز الأحمال والاستهلاك بواسطة أسلاك ، ولما كانت هذه الأسلاك تقوم بنقل التيار الكهربائي من مكان آخر فإنها تسمى بالناقلات . ومن أهم أنواع الشائعة الاستخدام في نقل القدرة الكهربائية بالنسبة للجهود العالية والمتوسطة هي :

- 1- الخطوط الهوائية .
- 2- القابلات الأرضية .

ومن أهم ميزات ناقلات القدرة الكهربائية من مختلفة الأنواع هي :

- a- قابلية عالية للتوصيل الكهربائي .
- b- تحمل قوة الشد الميكانيكية العالية .
- c- أن تكون لها مقاومة نوعية منخفضة .
- d- تحمل الظروف الجوية المختلفة .
- e- رخصة الثمن نسبياً .

وتعتبر الخطوط الهوائية أحد الوسائل المهمة لنقل القدرة الكهربائية من مراكز الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك ، وأهم العناصر المستخدمة في شبكات النقل هي :

(a) موصلات النحاس الأحمر

وهو عبارة عن موصل من مادة جيدة التوصيل للكهرباء ويحتوي على عدد الأسلاك المستديرة متساوية القطر والمجدولة معاً لوليها مكونة قطر الموصل . ويعتبر النحاس الأحمر المسحوب من أفضل أنواع الموصلات استعمالاً ويتميز هذا النوع بما يلي :

- 1- بقدرة عالية على تحمل الشد .
- 2- معامل تمدد أقل بكثير من النحاس الأحمر الطرفي .

3- ذو مثانة عالية .

4- له مقاومة نوعية منخفضة .

5- له أفضل قابلية للتوصيل مقارنة بباقي المعادن وهي تعتمد على درجة نقاوته فكلما زادت النقاوة زادت قابلية التوصيل وقلت مساحة المقطع .

(b) موصلات الألمنيوم (Aluminum Conductors)

يعتبر الألمنيوم من المعادن الجيدة للتوصيل للكهرباء ويحتوي على أسلاك من الألمنيوم المسحوبة المستديرة متساوية القطر والمجدولة معاً لولبياً مكونة قطر الموصل . ويمتاز هذا النوع من الموصلات بما يلي :

1- خفيف الوزن .

2- يعتبر ثاني المعادن قابلية للتوصيل بعد النحاس .

3- رخيص الثمن نسبياً .

4- عند الضغوط العالية يكون الفقد في الطبقة المضيئة(الكريونا) أقل .

(c) الكريونا

هي ظاهرة تحدث بين أي خطين هوائيين يرتفع ضغطهما لدرجة تكفي للتأين عند سطحي الخط ، وإذا ارتفع الضغط أعلى من ذلك وفي ظروف جوية رطبة يحاط الخط بطبقة مضيئة تسمى بالكريونا وعادة ما يصاحب الكريونا صوت أزيز ورائحة الأوزون .

وقد تم الإقلال من موصلات الألمنيوم كنوع من أنواع الموصلات في شبكات الخطوط الهوائية لعيوبها الآتية :

1- نقطة الانصهار منخفضة ، حيث يكون تأثير القصر عليه خطيراً جداً .

2- يحتاج إلى أذرع ذات مساحة كبيرة لأنه معرض إلى التأرجح .

3- لحامه يحتاج لعناية أكثر من أي معدن آخر .

d) موصلات الألمنيوم المقوى بالصلب (الفولاذ)

وهي عبارة عن أسلاك من الألمنيوم المسحوبة المستديرة متساوية القطر والمجدولة معاً لولبياً على قلب من أسلاك الصلب المجلفن . ويستعمل هذا النوع من الموصلات عادة في خطوط النقل ذات الجهود العالية والفائقة ويستعمل قلب الصلب في هذا النوع لزيادة قوة تحمل الشد لموصل الألمنيوم أما الغرض من استعمال الصلب المجلفن فهو لمنع حدوث عملية الصدأ والتآكل الكهروكيميائي .

e) القابلات الأرضية

تستخدم الكابلات الكهربائية لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى محطات التحويل ومنها للمستهلكين . وفي أغلب الأحيان تستخدم الخطوط الهوائية لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ، ولكن في المناطق السكنية يتوجب استخدام القابلات الكهربائية والتي توضع في باطن الأرض لتفادي الأخطار التي قد تنتج عن وجود الخطوط الهوائية بجوار المساكن على الرغم من كون تكاليف القابلات أعلى بكثير من تكاليف الخطوط الهوائية . وتستخدم القابلات الأرضية عادة في الجهود المتوسطة والمنخفضة حيث تم خلال السنوات الأخيرة تحقيق تقدم كبير في صناعة القابلات والتي أدت إلى تصنيع قابلات تعمل على جهد مرتفع جداً تصل إلى حد (500 kV) .

f) مكونات القابلات

تتكون جميع القابلات في الغالب من المكونات الرئيسية التالية :

- 1- الموصلات .
- 2 - المواد العازلة .
- 3 - مواد التغليف .
- 4 - الفرش .
- 5 - مواد التدريع .
- 6 - الغلاف الواقي .

(1) الموصلات :

تصنع الموصلات عادة من النحاس أو الألمنيوم النقيان ويعتبر النحاس من أجود أنواع المواد من حيث قابليته للتوصيل الكهربائي وكذلك مقاومته للتأكل وإمكانية تشكيله بسهولة . أما الألمنيوم فإن قابليته للتوصيل الكهربائي أقل من النحاس ويعتبر الألمنيوم أخف وزنا من النحاس ، حيث تبلغ سعة حمل التيار لموصلات الألمنيوم حوالي 80% من سعة حمل التيار لموصلات النحاس ذات الحجم نفسه .

(2) المواد العازلة :

من الشروط الواجب توفرها في عازل القابلات أنه يتم عادة تقسيم القابلات نسبة لنوع العازل المستعمل ، وعادة أنواع العوازل في الكابلات لا بد أن يتحقق فيها ما يلي :

- a- تمتلك خاصية المقاومة النوعية العالية .
- b- تمتلك خاصية ارتفاع جهد الكسر للعازل .
- c- تكون قابلة لامتصاص الرطوبة الجوية أو من الوسط المحيط .
- d- تكون قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية دون حدوث تلف كبير فيها.
- e- غير قابلة للإشعال .
- f- لا تتأثر بالأحماس والقلويات .

وحيث أنه لا يمكن عمليا الحصول على عازل يحمل جميع هذه المواصفات لذلك فإن اختيار العازل المناسب سيعتمد على الغرض المطلوب لأجله العازل المعنى و كذلك على كمية العازل المسموح بها .

ومن أهم المواد العازلة للقابلات هي :

- 1- المطاط (Rubber)
- 2- متعدد الأثيلين (البولي أثيلين) (Polyethylene)

- 3- كلوريد عديد الفنيل (كلوريد البولي فينيل) (Polyvinyl Chloride P.V.C.)
- 4- المواد الليفية مثل الورق .
- 5- القار الأحمر المقسى بالكربون (Vulcanized Bitumen)
- 6- خيوط الحرير - القطن المطلية بالمينا (Enameled Silk – Cotton)
- 7- الجوتا بارشا وهو نوع من الصمغ الهندي (Gotta – Parcha) .
- 8- مادة الـ X.L.T.E. .

(1) المطاط (Rubber)

يعتبر المطاط خير مادة عازلة ولكن المشكلة تكمن في أن الكابلات المغلفة بالمطاط لا تحمل الصدمات أو الضغوط الميكانيكية ... الخ وبالتالي يجب وضع هذه الألواح من الكابلات في أنساب لحمايتها ولذلك تستخدم أنواع أخرى من المطاط كمادة عازلة مثل المطاط السينكروني والذي يمتاز بزيادة مقاومته للصدمات والضغط الميكانيكية وكذلك قيمة إجهادات الجهد المختلفة .

(2) البولي أثيلين (P.E.)

وهو مركب صناعي يمتاز بأن له قوة عزل عالية جداً ويكون عمره طويلاً في الاستعمال وهو صلب مع قليل من المرونة ، ويعتبر ممتاز من الناحية الكهربائية والميكانيكية ولله جهد كسر قدره (400 kV/cm) ، وهو غير قابل للانتعاش إلا إذا تعرض للهب مستمر فإنه يحرق ثم يتوقف احتراقه بعد ذلك بسنتيمترات قليلة وهذه الخواص فهو يستعمل بكثرة في العوازل .

(3) كلوريد البولي فينيل (P.V.C.)

ويستعمل أيضاً بكثرة في عمليات العزل لأنّه يمتاز بارتفاع مقاومته النوعية وجودة جهد العزل والتحمل الميكانيكي وتزداد قوة صلابته عند ارتفاع درجة الحرارة بمعدلات عالية أما الرطوبة والحوامض والقلويات فلا تؤثر فيه .

(4) الورق

وهو المادة العازلة الرئيسية في القابلات وهو ذو خواص كهربائية جيدة في العزل خاصة عند كونه جافاً ، ويستخدم فيه الزيوت في عملية تشبع أو إستشراب الورق العازل ومن خواصه أيضاً قلة قابلته لامتصاص الماء وتجري عمليات لف شرائط الورق العازل حول الموصلات بكل دقة بحيث تكون خالية من التجعدات وبالتالي فإن شرائط الورق الملفوفة حول الموصلات لا تتأثر بعمليات ثني الكابل أثناء فرزه ووضعه في باطن الأرض .

(5) القار الأحمر المقسى بالكبريت

وهو أرخص كثيراً من المطاط ويقاوم التآكل الناتج عن الغازات والأبخرة والماء وله مقاومة نوعية (10 أوم / سم) ولا يتأثر بالرطوبة ومن عيوبه عدم إمكانية مقاومة ارتفاع درجة حرارته .

(6) الحرير والقطن المغطى بالمنيا

هذه العوازل تستعمل في عزل الموصلات المستخدمة في الضغوط المنخفضة ويغطي الموصل أما بطبقة أو بطبقتين من القطن أو الحرير وهذه تغطي الأسلام المستخدمة في الأجهزة وملفات المحركات .

(7) الصمغ الهندي (الجوتا بارشا)


وهو يشبه إلى حد كبير المطاط إلا أنه يصبح هشاً عند درجة حرارة أعلى من 66 °C إن المقاومة النوعية تتراوح من ($2.5 \Omega * 10 \Omega$) ويصبح هشاً لو تعرض للهواء ، وهو لا يمتص الرطوبة حيث لا يمكنه مقاومة حتى الضغط المتوسط وتحتاج الكابلات من هذا النوع إلى مهارة خاصة في لحامها .

(8) مادة الـ (X-L-B-E)

تعتبر هذه المادة من المواد العازلة والجيدة والتي تمتاز بعدم تأثيرها بالماء وكذلك بزيادة ارتفاع مقاومتها الحرارية ومرونتها العالية وكذلك تمتاز بمقاومتها للصدمات والضغط الميكانيكية .

(3) مواد التغليف

في العادة يتم تغليف القابلات باستخدام مادة الرصاص أو مادة الألمنيوم المسطح باعتبار أن هذه المواد مقاومة للرطوبة ، وعند تغليف الكابلات يجب التأكد من خلو الغلاف من أي مسامات وخاصة القابلات الزيتية وعادة ما يستخدم الألمنيوم لخفة وزنه ولزيادة مرنة الكابل . كما يستخدم الغلاف المعدني كحماية للقابل حيث يستخدم كتأريض للفابل أي أن جهده صفراء بالنسبة لفرق الجهد بالمواصلات التي تتسب إليه .



الشكل (8-5)

مواد التغليف للكابل

(4) الفرش :

وهي الغلاف الواقي أو الألمنيوم والفرش هامة نتيجة تأثير الرصاص بالنسبة لتأثيرها بالتفاعلات الكهروكيميائية والمواد العضوية ، وهي عبارة عن طبقة من شريط القطن أو الورق قبل عملية التغطية به يجب تخفيفه وإشباعه بمادة غير قابلة لامتصاص الرطوبة والمواد المستعملة لمنع الرطوبة لها كما تمنع التفاعلات الكيميائية مع الغطاء المعدني أو غطاء التسلیح .

وضع الغطاء الواقي :

يتم وضع درع للقبالات بواسطة لفها بطبقتين من الشريط الصلب أو باستخدام عدة طبقات من أسلاك الصلب وتوضع بعض المواد الفاصلة بين الغلاف وصلب التدريع وهذه المواد الفاصلة تتكون من طبقات الورق أو الخيش .

الغطاء الواقي :

يتم تغطية القبالت بمادة واقية من الصدأ وكان يستخدم لهذا الغرض الخيش المشبع بالقطران وذلك بلف الكابل بشريط من هذا الخيش ولكن حالياً تستخدم مادة (P.V.C.) كغطاء واقي للقبالات .

10.5 ضروريات القبالت

إن من أهم الضروريات التي يجب أن تتوفر في أي قابل هي :

a) يجب أن يكون النحاس أو الألمنيوم المستعمل بحجم مناسب وأن يكون الكابل مناسب للتيار المار فيه نتيجة التحميل الذي ينتج عنه ارتفاع درجة الحرارة .

- (b) يجب أن يكون للقابل سماكة عزل مناسب وأن يمتلك درجة عالية من الأمان ويكون معتمد عند الضغط المسلط عليه .
- (c) يجب أن تكون جميع المواد المستعملة في صناعة الكابلات خاملة كيميائياً وثابتة طبيعياً في أي مكان توضع فيه .
- (d) يجب أن يجهز القابل بحماية ميكانيكية تمكنه من مقاومة وضعه في أي مكان .

11.5 المواد العازلة لخطوط النقل (Insulators)

1.11.5 الخزف (Ceramic)

كان الخزف المادة المتعارف عليها في العزل في فترة العشرين سنة الماضية ، وكذلك الزجاج إلا أن الخزف لا زال هو المادة المستعملة لصناعة العوازل الكبيرة جداً ولقد تم ت تصنيع نماذج بطول (17) متر . من الناحية الميكانيكية والكهربائية فإن العوازل المصنوعة من الخزف لا تتأثر كثيراً بالعوامل الطبيعية ، وكذلك في حالة حدوث الشرر أو الوميض الكهربائي وذلك طول فترة حياتها الافتراضية ، حيث أن الخزف لا يتأثر بالحرارة إلا إذا قاربت من 1400°C ، أما في حالة وجود مثل الشحوم على السطح الخزفي فقد تسبب في الشرارة الكهربائية وبالتالي ينتج عنها تأكل سطحي "تعريه" ورغم أن هذا الأمر هو بعيد الاحتمال إلا أنه إذا ما حصل فسيكون أمراً خطيراً جداً خاصة إذا ما كانت العوازل معبأة بالغاز .

2.11.5 الزجاج (Glass)

إن الزجاج بحكم كون درجة حرارة ذوبانيه التي تساوي 800°C فإن هذا يجعله عرضة للتلف في حالة حدوث عملية الشرر الكهربائي ، خاصة إذا وجد تأكل سطحي كالذي يحصل عند أماكن مسامير التثبيت وحيث ما تجمعت الأبخرة ، أو إذا كان التلوث الجوي للعوازل كبيراً . إن الزجاج يتحمل قوة شد

أكبر من الخزف وهذا يعتمد على طريقة التصنيع إذ لوحظ أن وجود شوائب في الزجاج يجعله سهل السكر وتسمى هذه العملية بالتركيز الأيوني ولكن هناك تقريرات تفيد التغلب عليه بتصنيع مواد عالية المقاومة للشد .

3.11.5 عوازل البوليمر (Polymer)

هذه النوعية من العوازل تمتاز بخفة الوزن وجمال المظهر وكذلك عدم تجميع المياه عليها بسهولة ، فهي صالحة للأماكن عالية التلوث ، وهذه النوعية من العوازل عادة ما يتم تصنيعها من الألياف الزجاجية المخلوطة بمادة لاصقة ويتم طلائناها بمادة البوليمر لتوفير الحماية . ومن عيوب هذه النوعية أن أي ضعف في الوصلات أو بين أسطح الغطاء والألياف الزجاجية قد يسمح بتسرب المياه إلى الداخل وبالتالي حدوث ما يسمى بالتلين أو (التفاعل الأيوني) وكذلك إنتاج بعض الأحماض التي تهاجم الألياف الزجاجية . أن سطح هذه العوازل يتأثر بالأشعة فوق البنفسجية والشارة الكهربائية إذا ما حدثت ، ولكن قد تم التغلب على هذه المشاكل بطرق حديثة إذا تم استعمال مواد لينة لتجنب مشكلة التكسير التي قد تحدث للبوليمر ، ولقد تم تصنيع عدة عوازل من مواد مختلفة لعل أهمها(راباعي فلورو متعدد الأثيلين PTFE أو التفلون) وهو مادة مصنعة من البوليمر والأثيلين وكذلك الـ (Epr) وهي مادة مصنعة من الأثيلين والابروبين والمطاط وأهم ميزة لهذه العوازل هي عدم قدرة المياه على التجمع عليها .

12.5 التلوث (Pollution)

يعتبر التلوث من أكثر الأخطار لحدوث الوميض الكهربائي على العوازل الكهربائية ويؤدي إلى فشل مهام العوازل . إن مشكلة الشرر الكهربائي (Flash Over) على العوازل الكهربائية هي مشكلة قديمة جدا حيث أنه في العام 1870 ظهرت هذه المشكلة على عوازل خطوط النقل

وتم التغلب عليها باختراع عوازل مغمورة بالزيت ، نتيجة لارتفاع فرق الجهد المستعمل لنقل الكهرباء ، حيث أصبح مهم جدا التركيز والبحث لوضع حلول لهذه المشكلة ولكن لم يبدأ ذلك إلا في بداية الثلثينات من هذا القرن وذلك عندما واجه الإنجليز هذه المشكلة في شبكة (132kV) حيث قاموا بأبحاث معملية نتج عنها وضع نماذج حقيقة في منطقة كرايدون الصناعية والتي توجد فيها محطة لتوليد الطاقة ، يستعمل فيها الفحم كوقود وبالتالي فهي منطقة تلوث عالي وهناك توصلوا إلى تطوير عوازل تثبت بالمسمار وصالة للاستعمال ضد الضباب ، أما في الأجزاء الأخرى من أوروبا فقد وجدت نفس المشاكل في محطة روها وهي منطقة صناعية لإنتاج الفحم وتم إجراء بعض الاختبارات ، حيث قاموا بتلوير بعض العوازل بمواد طبيعية مثل كلوريد الصوديوم وبعض أنواع الرمال حيث تم تبليلها بالبخار ورشها على العوازل ثم تحمل تلك العوازل بعد أن تصل درجة التوصيل إلى أعلى حد في محلول كلوريد الصوديوم .

13.5 طلاء العوازل

هناك اتجاه يختلف اختلافاً كلياً عن الطرق السابقة للحماية من عملية الشر الكهربائي وذلك باستعمال عوازل خزفية مع طلاء سطحها بمادة شبه موصلة ولامعة ، وهذه الطريقة تشمل على طلاء السطح الخارجي بالكامل للعزل بمادة لامعة يتم خلطها ببعض أكسيد المعادن لجعلها عالية المقاومة على الطبقة السطحية . وهذه الميزة تجعل جزء بسيط من التيار ينفذ خلال شبه الموصل في جميع الأحوال وبالتالي رفع درجة حرارة سطح العازل مما يجعل المياه التي قد تجمعت تتبخّر بسرعة .

وكما لكل طريقة عيوب فإن هذه الطريقة لا تخلو من بعض العيوب ، مثل تشقق الطبقة اللامعة ويمكن أن تحصل تلك خصوصاً عندما يكون هناك سريان

تيار بين الماء والمادة اللامعة . وأخيراً في المناطق العالية التلوث ، فإن بعض معطيات التوزيع يجب احتواها داخل مبني رغم ضرورة تنظيف العوازل الخارجية عن المبني .


14.5 حماية الأجزاء المعدنية من التآكل

إن من المعايير المهمة التي يقاس بها تقدم الدول الآن هي مقدار الاهتمام الذي توليه هذه الدولة أو تلك ببرامج حماية إنشاءاتها المعدنية والمتابعة الجيدة والكشف الدوري للمعدات لأن الفقد والخسارة نتيجة عدم حماية تلك المنشآت والمعدات قد يصل إلى ملايين الدولارات سواء في الدول المتقدمة أو النامية . إن ترشيد استخدام المعدات أصبح حالياً أهم من تصنيع المعدة بحد ذاته لأن حماية المعدن من التآكل وتجنب حوادث الانهيارات الميكانيكية وتلوث أوساط البيئة بالمواد المشعة والمواد الكيميائية الخطيرة .


إن التآكل هو الفعل التدميري للإنساءات نتيجة لتفاعل موادها مع الوسط البيئي مما ينجم عنه فقدان وتناقص في الخواص المصممة والمصنعة لهذه المواد . ويأخذ التآكل أشكالاً متعددة وتنقاوت درجات حدوثه من وسط إلى آخر ومن معدن إلى آخر لذا كان موضوع حماية المعدن من التآكل هو موضع اهتمام ودراسة لكثير من المهتمين بقضايا المواد.

ويشترط في تطبيق الحماية أن تكون اقتصادية الاستخدام وآمنة التطبيق فأهم هذه الطرق هو المفاضلة بين المواد الهندسية بما يتماشى مع أوساطها التآكلية وتأخذ الحماية مسلك آخر وذلك عن طريق التحكم في درجة التآكل للأوساط بالإضافة إلى استعمال مانعات التآكل الكيميائية أو تغيير الظروف البيئية من حرارة وضغط وتركيز أو عزل الوسط الآكل عن المعدن باستخدام

الطلاء لقطع دائرة التآكل ، التي تستلزم وجود المانع كموصل أيوني ووجود المصعد لعملية الأكسدة والمهبط لعملية اختزال الأيونات كما سبق شرحه في الباب الرابع يمثل جانباً وقائياً واسع التطبيق . وقد يشترط الطلاء مع ما يعرف بالحماية الكهربائية أو المهبطية والتي تستخدم لحماية الإنشاءات المعدنية وتتم تلك الحماية باستعمال معادن وسبائك أخرى تعمل كمصداء تضدية في سبيل الإنشاءات المعدنية المطلوب حمايتها وهذه الطريقة قد تتم باتصال بمصعد يضحي به بفعل ذاتي نتيجة لفرق الجهد الكهروكيميائي عن المادة المطلوب حمايتها كما هو واضح في الشكلين (9-5) والشكل(10-5).



الشكل (9-5) دائرة وتفاعلات الحماية المهبطية من التآكل
باستخدام الدفع الكهربائي



الشكل (10-5) دائرة وتفاعلات الحماية المهبطية من التآكل بـاستخدام
أقطاب التضدية

15.5 كيفية اختيار المواد الموصلة والعزلة

(How To Choose Conductors and Non – Conductors)

في هذا البند سوف نقوم بعرض ثلات حالات لاختيار المادة المناسبة لتطبيقات مختلفة تبين لنا الحلول المناسبة لـ **كيفية اختيار المواد الموصلة والعزلة**.

الحالة الأولى :

اختيار مادة الجسم الخارجي لجهاز التلفاز حيث يؤخذ بنظر الاعتبار في هذه الحالة عدة عوامل في اختيار المادة المناسبة ، ولكرثة الإقبال على المنتج فهو من الأشياء واسعة الانتشار لدرجة كبيرة جدا . ولذا لا بد وأن تكون المادة قابلة للتشكيل بالطرق المعروفة وتكلفتها كذلك بحدود مقبولة ، إضافة إلى ذلك لا بد أن تكون المادة المناسبة ذات مقاومة ميكانيكية عالية بما فيه الكفاية للمحافظة على الأجزاء الإلكترونية الداخلية في جهاز التلفاز .

ما لاشك فيه أن هناك العديد من المواد الفلزية المناسبة والتي يمكن تشكيلها بالطرق الاعتيادية ، ولكن يُستبعد منها ما هو غالٍ الكلفة وأيضاً يمكن استخدام البلاستيك وتشكيله من خلال عدة عمليات مختلفة وعلى هذا الأساس فإن المصمم مطالب بأن يختار ما بين الفولاذ والألمنيوم والأنواع المختلفة من البلاستيك . ولا بد أن يأخذ المصمم بنظر الاعتبار كذلك نوع الأجهزة المطلوبة لتشكيل ذلك الهيكل وتصنيع الأبعاد .

يضاف إلى ما ذكر أن هناك عوامل خاصة يجب مراعاتها جيدا وهي أن تكون مادة الجزء الخارجي لجهاز التلفاز غير قابلة لتوسيط التيار الكهربائي وتوفير تبريد وتهوية للأجزاء الإلكترونية الداخلية حتى لا ترتفع درجة حرارتها . كذلك يجب ألا تؤثر الخواص المغناطيسية للمادة المستخدمة على

الدوائر الكهربائية الحساسة في جهاز التلفاز كما يجب أن لا تؤثر مادة الهيكل الخارجي لجهاز التلفاز على الصوت الصادر من الجهاز .

ويجب أن يحدد المصمم أي من تلك الخواص ذات التأثير الأساسي على جهاز التلفاز وعلى كفاءة تشغيله ، وقد تكون المغناطيسية هي أهم تلك الخواص بالإضافة إلى مشاكل التصنيع ، وعليه يتم استبعاد العديد من المواد وسيكون التركيز على مادة أو مادتين ، وهنا يتضح أن المادة المختارة لن تكون هي أقل المواد تكلفة بل أنها وأكثرها ملائمة لظروف العمل وحاجة السوق .

الحالة الثانية :

إذا كان المطلوب اختيار عازل حراري ، فسيتم استبعاد المواد الفلزية أولا حيث أن معامل توصيلها الكهربائي هو عالي جدا بالمقارنة بالمواد الأخرى مثل البلاستيك ومواد السيراميك ، وعند المقارنة بين السيراميك والبلاستيك نجد أن السيراميك هو المادة الأكثر شيوعا واستخداما . أما إذا كان المطلوب عازل كهربائي فيفضل استخدام أي بوليمر وهناك العديد منها ويتم اختيار البوليمرات في هذه الحالة لأنها تتمتع بخواص ميكانيكية جيدة إضافة إلى خواصها الممتازة في العزل الكهربائي .

ويمكن أن تؤثر حالة المادة في كيفية الاستخدام . فمثلا يستعمل أكسيد المغنيسيوم أو المغنيسيا في العزل الحراري ، ويعتمد معامل العزل الحراري له على حالته فعندما يكون على صورة مسحوق ، فيتراوح معامل التوصيل له $\frac{Btu}{hr.ft.F^\circ}$ (0.3 - 0.4) ، ولكن عندما يكون على صورة طوب فإن قيمة معامل التوصيل قد تصل إلى 27 .

الحالة الثالثة :

اختيار مادة للموصلات الكهربائية ، إن الخاصية الأساسية المطلوب توفرها في هذه الحالة هي معامل توصيل كهربائي جيد ، وبالنظر إلى الأنواع المختلفة من المواد(مواد فلزية - بلاستيك - مواد سيراميكية) ، فإن الاختبار الأول والأوحد لتوصيل التيار الكهربائي لن يكون إلا للفازات لما لها من خاصية توصيل جيدة للتيار الكهربائي مقارنة مع بقية أنواع المواد الأخرى .

وبطبيعة الحال ، فإن بعض الفازات تعتبر أفضل نسبياً في التوصيل الكهربائي من البعض الآخر . ويوضح الجدول (1-5) المقاومة الكهربائية لعدد من الفازات المشهورة والتي يمكن تشكيلها على صورة أسلاك أو شرائح (حيث أن الموصلات الكهربائية غالباً ما تكون بهيئة أسلاك أو شرائح حتى تلائم الهدف المطلوب) . من المعروف أن الفازات غير النقية وكذلك السبائك حتى تلك الحاوية على نسبة منخفضة من المعادن هي ذات مقاومة عالية لتوصيل التيار الكهربائي وذلك بالمقارنة مع الفازات النقية أو الفاز لوحده .

جدول (1 - 5)

وزن موصل مكافئ لوحدة طول من النحاس	المسلحة السطحية المكافئة لمقاومة 100 ملم ² من النحاس	المقاومة في الكثافة $ohm \cdot kg \times 10^{-3}$ m^2	معامل التوصيل النقي (%) (للنحاس هو 100)	المقاومة الكهربائية $ohm \times 10^{-3}$ m	الكثافة كجم/م ³	المادة
1.00	100	15.0	100	1.67	8900	نحاس
3.59	381	53.8	26	6.33	8520	نحاس أصفر
28.10	3333	422	3	48.000	8800	سيريكة مونيل
4.06	410	60.9	24	6.84	8900	نيكل
5.09	581	76.4	17	9.71	7870	حديد
37.00	4166	555	2.4	70.00	7930	فولاذ

15.60	1237	234	8	20.66	11340	رصاص
2.81	354	42.2	28	5.91	7140	خارصين
0.48	159	716	63	2.65	2700	المنيوم
0.93	303	14	33	5.0	2800	مغنيسيوم
0.52	266	7.74	38	4.45	1740	سبائك المنيوم
3.11	145	46.7	69	2.42	19300	ذهب
1.13	97	17	103	1.62	10500	فضة
0.29	269	4.37	37	4.50	970	صوديوم
211.00	82335	3.63	0.12	1375	2300	كريون

يوضح الجدول (2-5) مقارنة بين عدد من الخواص لكل من الحديد والفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم بسبائكه وسبائك النحاس (النحاس الأصفر أو المونيل) ، ويظهر من الجدول أن الفلز النقى هو ذو معامل توصيل كهربائي أفضل من أي سبيكة فلز ، ونتيجة لذلك فإن الفلز غير النقى يكون خيراً من السبيكة وفي أسوأ الحالات يتم اختيار إحدى سبائك ذلك الفلز منخفضة المحتويات لذلك الغرض .

ولاختيار فلز كموصل للتيار الكهربائي ، وبالنظر إلى الجدول(2-5) نجد أن الفضة تتفوق على النحاس في خاصية التوصيل الكهربائي ، لكن وعلى الرغم من ذلك فإن جميع الاختيارات تتجه أما إلى النحاس أو الألمنيوم وذلك للأسباب التالية :

- الفرق بين معامل التوصيل الكهربائي للفضة وفلزي النحاس والألمنيوم فارق طفيف .
- الفضة أعلى في التكلفة كثيراً مقارنة بالنحاس أو الألمنيوم .
- الفضة نادرة التوفير سواء في الطبيعة كخام أو في الأسواق المحلية أو العالمية بينما فلزا النحاس والألمنيوم أكثر توافراً وإنجاجاً .

وبهذا يبقى الاختيار محصوراً بين فلزي النحاس والألمنيوم ، وكان النحاس هو المفضل في السابق والسيطر الرئيسي في سوق الموصلات الكهربائية ، ولكن بدأ الألمنيوم يظهر ويخذ دوراً جيداً في الاستخدام ويحل جزئياً محل النحاس في بعض تطبيقات التوصيلات الكهربائية . حيث يتوقف الاختيار بين هذين الفلزين على طبيعة الاستخدام وعلى الجزء الذي سيستخدم الموصل فيه وسنأخذ ثلاثة أمثلة لتوضيح هذه المسألة ، المكائن الكهربائية ، الخطوط العلوية للنقل ، والتوصيلات المنزلية . وتتدخل عوامل التصميم والتشكيل والخواص الميكانيكية في اختيار نوع الفلز المناسب وفيما يلي نتناول كل حالة من الحالات أعلاه على حدة :

(a) المكائن الكهربائية

في معظم المكائن الكهربائية أو المستعملة للتيار الكهربائي يكون المكان المخصص للأسلاك والتوصيلات الكهربائية في الغالب صغيراً ومحدوداً ولهذا ، يفضل اختيار أسلاك ذات أقل مقاومة لوحدة المساحة السطحية وتبعاً لهذا فإن الفضة هي الأفضل بليها بدرجة أقل النحاس كما مبين في جدول (1-5) ولكي تعطي الأسلاك المصنوعة من الألمنيوم قيمة مقاومة نفسها فإن مساحتها السطحية تزيد بحوالي 50% ، مقارنة بأسلاك النحاس ولذا فإنه قياساً إلى وحدة الحجم وهو العامل الأساسي في الاختيار في المكائن الكهربائية تكون الأفضلية للنحاس .

(b) الخطوط العلوية لنقل الطاقة الكهربائية

لن يكون في هذه الحالة عامل قلة المساحة السطحية أو وحدة الحجم هو العامل الأساسي بالنسبة لأسلاك الخطوط العلوية لنقل الطاقة الكهربائية حيث يتتوفر الفراغ الكافي لأي حجم من الأسلاك ، ويكون عامل الأساس في الاختيار عندئذ هو الموصل ذو قوة التوصيل الأعلى لكل وحدة وزن ، أي

الفلز الذي يوصل التيار الكهربائي مع أقل فقد في الطاقة . وبالنظر إلى ذلك العامل في جدول(1-5) ، فإن فلز الألمنيوم أفضل من النحاس ويفوقه مرتين .

وإذا أخذ بنظر الاعتبار معامل التوصيل فقط ، فإن الصوديوم هو أفضل العناصر مجتمعة ولكن الصوديوم يستبعد نظرا لأنه سريع الانفجار والاشتعال عند تلامسه مع الماء . ويمكن التفكير مستقبلا في استخدام الصوديوم كعنصر موصل وذلك بوضعه داخل غلاف ، ومثال ذلك الموصل عندما يتم استخدامه سيكون أفضل من النحاس بأربعة أضعاف وبضعفين عن الألمنيوم .

وعلى الرغم من تفوقه بمرتين على النحاس في التوصيل الكهربائي لوحدة الوزن ، فإن استخدام الألمنيوم مازال محدوداً وذلك لأن المادة المستخدمة في صناعة الخطوط العلوية لنقل التيار الكهربائي يتم تثبيتها بين نقطتين .

ومن المفضل أن تكون المسافة بين تلك النقطتين أكبر مما يمكن أي يكون طول الأسلام أكبر مما يكون ، وذلك لكي يتم تشكيل تلك الأسلام بالأطوال المطلوبة ، لابد أن يكون جهد خضوعها عالي وبالنظر إلى جهود خضوع الفلزات المختلفة نجد أن جهد خضوع النحاس يبلغ أكثر من ضعف جهد خضوع الألمنيوم ، وبالنظر في الخواص الميكانيكية كذلك الكهربائية أي التوصيل الكهربائي لكل وحدة خاصية ميكانيكية يتضح أن النحاس هو أفضل قليلا من الألمنيوم ولكن يمكن التغلب على نقطة الضعف هذه باستخدام الفولاذ كقضبان المساعدة مع أسلام الألمنيوم .

جدول (5 - 2) خواص بعض المواد الهندسية

النوع المادة	الذذبة النوعية	معامل المرونة $\times 10^5$ / سـ ²	كتلة الثقل الحراري $\times 10^2$ كـم / سـ ²	معامل التوصيل الحراري معيار سـم / سـ ² ثانية مـ ⁰	معامل التغذد الحراري (سـم / سـ ⁰ مـ ⁰) $\times 10^6$	المقاومة الكهربائية ألم . سـم عند درجة حرارة 20 مـ ⁰
الفلزات والسبائك :						
المنيوم % 99.9						$6 \cdot 10 \times 2.65$
سبائك الألمنيوم						$6 \cdot 10 \times 3.5$
النحاس الأحمر						$6 \cdot 10 \times 11.0$
النحاس الأصفر						$6 \cdot 10 \times 7.0$
سبائك البرونز						$6 \cdot 10 \times 9.6$
نحاس % 99.9						$6 \cdot 10 \times 1.7$
حديد زهر رمادي						$6 \cdot 10 \times 67$
رصاص % 99.9						$6 \cdot 10 \times 20.65$
موتنيل						$6 \cdot 10 \times 48.2$
نيكل % 99.5						$6 \cdot 10 \times 6.9$
فضة % 99.9						$6 \cdot 10 \times 1.8$
فولاذ (1020)						$6 \cdot 10 \times 8.4$
فولاذ مقنوم 304						$6 \cdot 10 \times 70$
المواد الخزفية						
-	5.4	0.07	27	35	3.8	الألومينا (Al_2O_3)
الطباقي (الطوب) :						
$8 \cdot 10 \times 1.4$	4.5	0.002	-	-	2.1	الطفل الحراري
86	3	0.35	-	0.98	1.56	الجرافيت
$8 \cdot 10 \times 1.2$	2	0.002	-	-	1.75	السليكا (SiO_2)
-	12.6	0.0025	0.16-0.08	4 - 1	2.4 ±	الخرستة
الزجاج						
0.0041-0.0007	9	0.0018	5.6 - 2.8	9 - 5	2.5	ألواح
2.5	4.5	0.029	14 - 3.5	-	3.17	كرييد السليكون

(c) التوصيلات المنزلية

هناك تناقض بين الألمنيوم والنحاس للاستخدام في التوصيلات الكهربائية المنزلية الداخلية ، ولكن الدول الأوربية مازالت تستخدم النحاس نظراً لبعض المشاكل التي تلزم استخدام الألمنيوم في التوصيلات المنزلية ومنها :

- 1- ضعف مقاومة الألمنيوم إذ تؤدي إلى تقصيفه أثناء عملية التركيب .
- 2- يكون الألمنيوم بسهولة طبقة من الأكسيد على السطح ويعمل الأكسيد المكون كعازل ، ويقلل كثيراً من معدل التوصيل الكهربائي ويصاحب ذلك ارتفاع درجة حرارة السلك ونتيجة لذلك يزداد معدل الأكسدة وتستمر تلك الدائرة المغلقة من نقص معدل التوصيل وتكون الأكسيد .
- 3- صعوبة توصيل أسلاك الألمنيوم باللحام نظراً لتكوين الأكسيد على السطح ، إضافة إلى أن الوصلات بين أسلاك الألمنيوم تكون نقطة البداية للتأكل الكيميائي ، فضلاً عن كونها عامل مساعد على ذلك خاصة في الأوساط الرطبة . ويعد النحاس أفضل الفلزات وأسهلها من ناحية اللحام وتنطل توصيلاته جيدة لسنوات طويلة دون حدوث متاعب أو مشاكل من جراء استعمالها . ولذا فإن النحاس سيظل لسنوات طويلة قادمة هو من أفضل أنواع الأسلاك لنقل التيار الكهربائي في التوصيلات المنزلية .

16.5 الخواص الكهربائية لبعض الفلزات الموصلة واستعمالاتها

1.16.5 النحاس (Copper)

تتكون عائلة النحاس من كل من النحاس والفضة والذهب ، وهي فلزات غير نشطة عرفها الإنسان منذ القدم وتعرف أيضاً بفلزات العملة . وقد استعمل النحاس قبل الحديد وذلك بسبب وجود عناصر هذه المجموعة حرة في الطبيعة ، حيث يسهل استخلاصها واستعمالها وتميز فلزاتها

بسهولة قابليتها للطرق والسحب وجودة التوصيل الكهربائي والحراري والجدول (3-5) يوضح بعض الخصائص الطبيعية لهذه العائلة .

جدول (3 - 5)

بعض الخصائص الطبيعية لعناصر عائلة النحاس

الرمز الذري	درجة الغليان, °C	درجة الانصهار, °C	الكثافة g/cm³	العنصر
29	2336	1083	8.9	النحاس Cu
47	1950	961	10.5	الفضة Ag
79	2600	1063	19.0	الذهب Au

ومن أهم ميزات معدن النحاس أنه يتميز بلونه الأحمر ويوجد في الطبيعة على هيئة أكسيد النحاسوز (Cu_2O) أو ما يعرف(الكونبريت) ، وكبريتيد النحاسوز (Cu_2S) وكذلك بيريت النحاس ($CuFeS_2$) ، ونادراً ما يوجد النحاس بحالة انفرادية وتبلغ نسبته حوالي 0.01% من وزن القشرة الأرضية .

النحاس فلز لين أحمر اللون ينصهر بدرجة حرارة 1083°C ويغلي مصهوره في درجة حرارة 2336°C ويتميز بجودة توصيله للتيار الكهربائي ويعتبر من أجود الفلزات الرخيصة توصيلاً للتيار الكهربائي ، وهو فلز ثقيل ذات قابلية عالية للطرق والسحب حيث يمكن عمل شرائح رقيقة وأسلاك رفيعة منه .

يعتبر النحاس ثاني أهم معدن بعد الحديد نظراً لاستخداماته المتعددة فمنه تصنع الأسلاك الكهربائية والأواني والتحف النحاسية ويدخل في تركيب العملات المعدنية ، كما يدخل في أعمال الطباعة وفي صناعة الأقفال والمفاتيح

والمفصلات وإن أهم الاستخدامات تكمن في اشتراكه في العديد من السبائك المعدنية مختلطاً بحسب مخالفة مع عناصر فلزية وغير فلزية وأهم تلك السبائك ما يلي :

1- سبائك النحاس مع الخارجيين

وتعرف بالنحاس الأصفر (Brass) وتحتوي من 20% - 40% من وزنها خارجين والباقي نحاس وتستخدم في صناعة الآلات وصناعة أوراق خفيفة تستخدم بدليلاً لأوراق الذهب .

2- سبائك النحاس مع الفصدير

وأهمها سبيكة البرونز وتكون من 90% - 95% نحاس ، 5% - 10% فصدير . وتمتاز بصلابتها وسرعة انصهارها كما تقاوم التآكل . هناك سبيكة معدن الأجراس وتتكون من 19%-28% فصدير وكذلك سبيكة برونز الفوسفور وتكون من 93% نحاس ، 6% فصدير و 1% فوسفور وتصنع منها أجزاء الآلات التي تتعرض للتآكل ، وفي صناعة دافعات السفن حيث يمنع الفوسفور نمو الطحالب البحرية عليها ومن السبائك الأخرى برونز التمايل التي تكون من 90% نحاس ، 5% فصدير ، 4% خارجين و 1% رصاص .

3- برونز الألمنيوم

وتكون من 90% نحاس و 10% الألمنيوم ولو أنها أصفر ذهبي تدخل في صناعة النقود .

4- سبيكة المونيل (Monel)

وتكون من 70% نحاس و 30% نيكل وتصنع منها التوربينات المختلفة وبعض الأجهزة الكيميائية .

5- سبائك النقود

تحتوي العملات النحاسية على الفصدير والخارجيين ، إضافة إلى النحاس بنساب تراوح ما بين 3-1% للفصدير و 15-1% للخارجيين ، أما العملات الفضية فهي تحتوي على 70% من وزنها فضة إضافة للنحاس كما

تدخل بعض الفلزات الأخرى في تركيب بعض العملات أهمها البلاديوم والألمنيوم .

2.16.5 الألمنيوم (Aluminum)

وهو معدن أبيض فضي رمزه (Al) يوجد في المجموعة IIA من الجدول الدوري وهو أكثر المعادن وفرة ويؤلف 8% من قشرة الأرض .
يسود في الطبيعة على شكل خام البوكسايت(أكسيد الألمنيوم المميه) والكريوليت (Na_2AlF_6) والفلسبار(سليلات الألمنيوم) ، والصلصال ومعادن كثيرة أخرى . وهو معدن نشط يتآثر بالهواء مشكلا طبقة واقية من الأكسيد على سطحه . وهو خفيف الوزن يزداد قوته عند سبكه ، لذلك يكثر من استعمال سبائكه في تركيب الآلات والأجهزة المنزلية . وهو ناقل جيد للكهرباء ويستعمل غالبا في قابلات الإرسال العالية حيث يعتبر عامل الخفة أمراً مهماً للغاية . وزنه الذري 27.0 ونقطة انصهاره 0°C ونقطة غليانه 2520°C ، وزنه النوعي 2.6989 عند درجة حرارة 0°C .

إن من أهم خواص الألمنيوم التي تؤثر بشدة على استعماله في الحياة العملية هي خفة وزنه وإلقته الشديدة للأوكسجين ، ونظرًا لكتافته النسبية والتي تبلغ حوالي ثلث كتافة الحديد وسبائك النحاس فإنه يستعمل بعد إضافة كميات صغيرة من عناصر أخرى في عمل المسبوكات اللازمة لصناعة الطائرات والسيارات والصناعات الهندسية . بالإضافة إلى ذلك فإن عمليات السبك والمعالجة الحرارية يمكنها إنتاج سبائك من الألمنيوم أقوى بكثير من الصلب(على أساس الوزن للوزن) ، بحيث أمكن استخدام سبائك الألمنيوم في الأجزاء الهامة من محركات الطائرات وأجسامها .

إن إلفة الألمنيوم الشديدة للأوكسجين تعد في نفس الوقت خاصية ضارة ونافعة . حيث أن ضررها يسبب الزيادة في تكلفة استخلاص المعدن نفسه التي تفرضها طريقة التحليل الكهربائي . فعادةً ما يستخلص أي معدن بتسخين خامس أكسيده مع عامل مختزل رخيص مثل الكربون (على صورة فحم الكوك) وينقى المعدن الخام الناتج بأكسدة الشوائب الموجودة فيه بواسطة الهواء وهذا هو أساس استخلاص الحديد الغفل وصناعة الصلب بعد ذلك .

إلا أن إلفة الألمنيوم مع الأوكسجين هي أكبر من الكربون لذا يمكن استخلاصه بشكل اقتصادي بواسطة التحليل الكهربائي فقط حيث أن استخدام المواد المختزلة الأخرى والتي لها ميل أكبر للاتحاد مع الأوكسجين من الألمنيوم سوف يجعل هذه الطريقة باهظة التكاليف أيضاً . إن أول من قام بإنتاج الألمنيوم بطريقة التحليل الكهربائي هو العالم "هول" عام 1866 عندما استخدم خليط مصهور من أكسيد الألمنيوم وخام الكريوليت للحصول على معدن الألمنيوم النقي .

على الرغم من إلفته الشديدة للاتحاد بالأوكسجين ، فإن الألمنيوم يقاوم التآكل والصدأ بشكل كبير ويرجع ذلك إلى تكون طبقة رقيقة من الأكسيد المتماضك على سطح المعدن والتي ستمنع استمرار تأثيره بالأوكسجين . ويمكن تدعيم هذه المقاومة بعملية المصعدية (Anodizing) وهي طريقة تتم فيها زيادة سمك طبقة الأكسيد على سطح المعدن بطريقة صناعية وهذه الطبقة من الأكسيد تكون صلدة ويمكن تلوينها بصبغ عضوي أو غير عضوي .

وستعمل قابلية الألمنيوم الشديدة للأوكسجين كذلك في صناعة الصلب حيث يعمل على اختزال الأوكسجين من حديد الصلب ويستعمل أيضاً في عمليات اللحام مثل لحام الثرميت لأنه يتمتع بخاصية توصيل حراري

وكهربائي تصل إلى حوالي 50% من خاصية النحاس ، وإذا أخذنا بنظر الاعتبار فرق الوزن بين المعدنين نجد أن الألمنيوم يفضل على النحاس في عمليات التوصيل الكهربائي ، لذلك فإنه يستخدم حالياً في صناعة القابلات الكهربائية وعادةً ما يكون مجدولاً حول قضيب من الصلب لتفويته ، والألمنيوم النقي نفسه معدن طري وضعيف وعلى الرغم من ذلك فهو يستعمل عادةً على صورة سبائك في الاستخدامات الهندسية .

1.2.16.5 سبائك الألمنيوم (Aluminum Alloys)

تضاف العناصر أساساً إلى السبيكة لتحسين الخواص الميكانيكية مثل قوة الشد والصلادة والتماسك والتشغيل وفي بعض الأحيان لتحسين اللدونة وخواص السباكة الأخرى . إن العيوب الأساسية التي تصيب سبيكة الألمنيوم هي الغازات الذائبة أثناء عملية الصهر . فالألمنيوم المنصهر مثلاً له القدرة على إذابة كمية كبيرة من غاز الهيدروجين ، إذا كان متواجداً في جو الفرن وعند تبريد المعدن فإن ذوبان الهيدروجين يصل تقريرياً إلى الصفر ، مما يؤدي إلى تكون فقاعات غازية لا تستطيع الهروب فت تكون الثقوب الإسفنجية في المعدن . ويمكن التغلب على هذا العيب بمعالجة المعدن المنصهر قبل الصب بمعامل مساعد مناسب أو بإمرار غاز النتروجين أو الكلور في المعدن المنصهر أو إضافة مركب سداسي كلوروإيثان .

تستخدم سبائك الألمنيوم أما على صورة مسبوكات أو على صورة مطروقات في بينما يمكن تحسين خواص العديد منها بما يسمى بعملية " التصلد بالترسيب " فإنه بالإمكان تقسيم سبائك الألمنيوم إلى أربعة مجموعات وذلك حسب الاستخدامات الذي تدخل به هذه السبائك ومن بين تلك المجموعات :

1- السبائك المطاوعة غير المعالجة حراريا

(Wrought Alloys Which Are Non - Heat Treated)

إن أهم المتطلبات في هذه السبائك القوة الكافية والتماسك بعد التشغيل على البارد مع مقاومة جيدة للتأكل . فهذه السبائك تستعمل في صنع اللوحات لأرضيات عربات النقل ويستفاد في هذه الحالة من مقاومة العالية لسبائك الألミニوم - مغنيسيوم للتأكل . أما السبائك التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم فلها مقاومة ممتازة لمياه وجو البحر ، ولذلك فهي تستعمل في الإنشاءات البحرية .

و يتم إكساب الخواص الميكانيكية لهذه السبائك بواسطة التشغيل على البارد وهي على أساس ذلك تنتج على أصناف طري ، ربع صلاد ، نصف صلاد ، ثلاثة أربع صلاد ، وصلاد . ومن عيوب هذه السبائك أنه بمجرد تشكيلها النهائي فإنه لا يمكن تغيير خواصها الحرارية بعد ذلك بعكس السبائك التي تتصلد بالترسيب لذا فإن المعالجة الحرارية تؤثر في خواصها الميكانيكية تأثيراً كبيراً .

وكما هو متوقع فإن معظم هذه السبائك " باستثناء سبيكة الألミニوم - السليكون " لها بنية تتكون كلها من محاليل صلبة . وذلك يفسر سر مطيليتها العالية و مقاومتها الشديدة للتأكل .

2- السبائك المسبوكة غير المعالجة حراريا

(Molded Alloys Which Are Non - Heat Treated)

هذه المجموعة من السبائك تحتوي على تلك المواد التي تستعمل في الأغراض العامة بالسباكه في الرمل أو في القوالب . وهذه السبائك تستخدم عندما يكون التمسك وخصائص اللدونة في السباكه و المقاومة للتأكل أهم من المثانة .

إن أهم السبائك المستخدمة في هذه المجموعة هي التي تحتوي على نسبة 9-13% من السليكون مع قليل من النحاس . وهذه السبائك تمتلك خاصية المزيج اليوتكتيكي أي المزيج ذو نقطة الانصهار بالغة الحد الأدنى الأمر الذي يكسبها صلاحية السبك في القوالب ، حيث أن مجال تجمدها يكون قليلا . ويمكن تهذيب البنية الكبيرة للمزيج اليوتكتيكي (eutectic mixture) بعملية تدعى التعديل (modification) ، وهي تتلخص بإضافة قليل من الصوديوم حوالي (0.1%) للمنصهر قبل الصب . والغرض من ذلك هو تأخير ترسيب السليكون عندما وصول درجة حرارة المنصهر إلى درجة حرارة المزيج اليوتكتيكي .

3.16.5 الفضة (Silver)

رمزه (Ag) وهو معدن نفيس طري أبيض اللون يقع في المجموعة IB من الجدول الدوري وهو عنصر انتقالي . عرف معدن الفضة منذ القدم واستخدم في صناعة المجوهرات والزينة وصنع العملة . ويوجد بصورة خاصة في خاماتكبريتيد النحاس والرصاص والخارصين كما يوجد في الأرجنتيت (Ag_2S) وخامات الفضة الأخرى . يتم تركيز الفضة بطرق مختلفة منها ، التقنية البوتقة واستخراجها مع السيانيد كما تم تنفيتها بواسطة التحليل الكهربائي .

تتميز الفضة بأعلى ناقلة حرارية وكهربائية بين جميع الفلزات ، وتستخدم في المجرسات الكهربائية وسبائكها في طب الأسنان والملاغم الخاصة به . ورغم أن الفضة هي من أكثر المعادن النفيسة فاعلية ، إلا أنها لا تتأكسد في الهواء ولا تذوب في القلويات أو الحوامض غير المؤكسدة ولكنها تذوب بسرعة في حمض النتريك أو حمض الكبريتيك المركز . تفقد لمعانها عند تفاعಲها مع الكبريت أو كبريتيد الهيدروجين فتشكل طبقة من

كبيريتيد الفضة القاتمة . وزن العنصر الذري (107.9) ونقطة انصهاره 962°C أما نقطة غليانه فهي (2170°C) وزنه النوعي عند (20°C) هو 10.5 .

من أهم أملاح الفضة هي هاليدات الفضة (AgX) ، وهي أملاح بلورية تستخدم في التصوير الفوتوغرافي . ويكون كلوريد الفضة أبيض اللون وبروميد الفضة أصفر شاحب . أما الملح الآخر المعروف فهو نترات الفضة (AgNO_3) ، وهي مادة صلبة بلورية شفافة تستخدم كمطهر وكمادة قابضة .

4.16.5 الرصاص (Lead)

رمزه (Pb) وهو فلز أبيض مزرك مثقل كثافته 11.34g/cm^3 ، ينصدر عند درجة حرارة 328°C ، ويغلي مصهوره عند درجة حرارة 1751°C ويوجد الرصاص في الطبيعة بنسبة 0.002% تقريباً من وزن القشرة الأرضية ، ولا يوجد منفرداً وتعتبر الجالينا (PbS) والسيرويت (PbCO_3) وأهم خاماته كما يوجد في خامات الإنجليزيت (PbSO_4) والكروكويزيت (PbCrO_4) وتنشر خاماته في مناطق متعددة من العالم من أهمها كندا وأمريكا وأستراليا والمكسيك وشمال روسيا . إن الرصاص معدن قابل للطرق ويقطع عند سحبه إلى قضبان . وهو من الفلزات الثقيلة كما سبق ذكره ورغم أن درجة انصهاره منخفضة إلا أنه يغلي في درجة حرارة عالية ويترك أثراً رمادياً عند امراره على ورقة بيضاء .

1.4.16.5 استخدامات الرصاص

للرصاص استخدامات كثيرة ، فهو يستعمل في صناعة رصاص البنادق وأنابيب نقل مياه الشرب وتطحين حجرات تحضير حمض الكبريتิก وهو من الأحماض المهمة وتعمل منه صناديق ذات جدران سميكية تحفظ فيها المواد

المشعة لمنع تسرب إشعاعاتها . يحضر منه أكسيد الرصاص التي تدخل في صناعة الثقب وفي الطلاء وكمواد مؤكسدة وفي صناعة الكريستال والزجاج البلوري ويستخدم كذلك في تحضير مادة رابع أثيل الرصاص (Tetraethyl Lead) $[Pb(C_2H_5)_4]$ والذي يستعمل في صناعة السجازولين الإثيلي وتحسين جودة السجازولين كما يستخدم الرصاص في صناعة المراكم (الخلايا) مثل خلية المركم الرصاصي التي تستخدم في بطارية السيارات .

2.4.16.5 سبائك الرصاص (Lead Alloys)

من أهم سبائك الرصاص ما يلي :

- 1- سبيكة اللحام ، وتتكون من 34% فصدير و 66% رصاص .
- 2- سبيكة فلز الطباعة ، وتكون من 5% فصدير ، 15% ، أنتيمون و 80% رصاص وتميز بانخفاض درجة انصهارها عن فلز الرصاص ، حيث تصهر في درجة حرارة $240^{\circ}C$ وعندما تتجمد فإنها تتمدد ومن ثم تأخذ الشكل اللازم لحروف الطباعة عند صناعتها .
- 3- صلب الرصاص ، ويتركب من 10% ، 90% رصاص ويستخدم في صناعة ألواح المراكم الرصاصية وفي تسقيف أسطح المباني .

5.16.5 الكربون (Carbon) (C)

ويرمز له بالرمز (C) ، وللكربون أهمية كبيرة في الحياة لأنه يدخل في تركيب الأنسجة الحية النباتية والحيوانية وهو مصدر مهم للحصول على الطاقة الحرارية ويدخل في العديد من الصناعات الكيميائية ، وقد كان الكربون المصدر الرئيسي للحصول على الطاقة الحرارية خلال الثورة الصناعية في أوروبا والتي كان محركها الأساسي هو طاقة البخار المتولدة عن احتراق الكربون .

يوجد الكربون في صورته العنصرية " منفردا " ومتعددا مع العديد من العناصر ، وتتعدد المواد والمركبات التي يدخل في تركيبها الكربون فهو يوجد في الورق والمنسوجات والمركبات الكيميائية العضوية وغير العضوية مثل الكربونات وهو أساسى لبناء خلايا الكائنات الحية وهكذا فإن الكربون يوجد في :

- 1) في الحالة العنصرية مثل الفحم النباتي والحيواني والجيري وال MAS والجرافيت والسنаж .
- 2) يوجد متعددا مع غيره من العناصر مكوناً مركبات مثل أول وثاني أكسيد الكربون وصخور الحجر الجيري المكونة لسلسل الجبال وكربونات وبيكربونات الصوديوم . يرجع السبب في كثرة مركبات هذا العنصر إلى قدرة ذرته على الاتحاد مع بعضها لتكوين سلسل طويلة قد تحتوي على أكثر من 90 ذرة كربون في مركب كيميائي واحد كذلك قدرته على الاتحاد مع العديد من العناصر مثل عنصر الهيدروجين أو النتروجين أو الأوكسجين .


1.5.16.5 صور الكربون

يوجد عنصر الكربون في عدة صور تتكون جزيئاتها من نفس الذرات وتحتفل في عدد ذرات الكربون وترتيبها وطريقة ترابط هذه الذرات مع بعضها ، مما يتزتّب عليه اختلاف كبير في الخواص الطبيعية وقد تحتوي هذه الصور على شوائب متعددة تساهم في تحديد شكلها ولونها وحجمها ومساميّتها وطاقتها الداخلية .

ولقد أثبتت الدراسات العلمية بواسطة استخدام الأشعة السينية أن هذه الصور تتكون من عدد هائل من التجمعات لذرات الكربون في الجزيء في نظامين بلوريين مختلفين هما :

- . 1- الماس (Diamond)
- . 2- الجرافيت (Graphite)


وقد أثبت فحص الصور الأخرى للكربون أن نظامها لا يختلف عن النظام البلوري للجرافيت إلا أنها تحتوي على شوائب تجعل هذه الصور ذات شكل بنائي غير منتظم ، وأطلق عليها صور الكربون غير المتبلور ومن أمثلتها ، الفحم النباتي والفحm الحيواني والفحm الحجري والسنаж " الهباب " كما يوضحها الشكل (11-5) أدناه :



الشكل (11-5)
صور الكربون

2.5.16.5 صور الكربون واضحة التبلور

الماس (Dimond) هو أحد صور الكربون واضحة التبلور ، حيث تكون بلورات الماس على هيئة منشور ذو ثمانية أوجه ترتبط فيه ذرات الكربون بقوة كما موضح في الشكل (12 - 5) .



الشكل (12-5)

الترابط في بلورات الماس

3.5.16.5 خواص الماس الطبيعية


- (1) شفاف عديم اللون إذا كان نقىأ وإذا أحتوى على شوائب فإنه يتلون بلونها .
- (2) إذا تعرض للضوء ويحدث بريقا ولمعانا شدیدين بسبب معامل انكساره الكبير وكثرة سطوحه .
- (3) شدید الصلادة ويعود سبب ذلك إلى قوة الترابط بين ذرات الكربون في بلورته .
- (4) كثافته 3.5g/cm^3 ، درجة انصهاره 3570°C ، ولا يوصل الكهرباء .

4-5-16-5 استعمالات الماس

- 1- يستخدم في صناعة المجوهرات ويختلف ثمنه حسب نوعه .
- 2- يستخدم في صنع مثاقب الصخور وأدوات قطع الزجاج .
- 3- تسحب من خلاله أسلاك رفيعة من التنجستن والتي تصنع منها فتيلة المصباح الكهربائي .

6.16.5 الجرافيت (Graphite)

تشكل بلورات الجرافيت على شكل صفائح منتظمة ، تكون ذرات الكربون فيها متباينة عن بعضها مما يسبب ضعف تماستكها كما موضح في الشكل (13-5) .



الشكل (13-5)
التركيب الطبقي للجرافيت

1.6.16.5 الخواص الطبيعية للجرافيت

- (1) لون المادة رمادي ولها بريق ولمعان .
- (2) كثافتها 2.25 جرام لكل سم 3 عند درجة حرارة 20°C .
- (3) ملمسها ناعم وترك أثراً أسوداً على الأصابع .
- (4) درجة انصهارها 3527°C عند ضغوط أكبر من الضغط الجوي .
- (5) تتحول إلى بخار عند درجة حرارة 3500°C .
- (6) عاكسة للحرارة وجيدة التوصيل للكهرباء .

2.6.16.5 استعمالات الجرافيت

يُستعمل الجرافيت في الأغراض وال المجالات التالية :

- (1) صناعة أقلام الرصاص بخلط مسحوقه مع الطفل "الطين أو الصلصال" حيث تزداد صلابته بزيادة نسبة الطفل فيه .
- (2) صنع أقطاب الأعمدة المستخدمة في عمليات التحليل الكهربائي لأنه موصل جيد للكهرباء .
- (3) صنع البوائق التي تحمل الحرارة الشديدة وذلك بخلطه مع الطفل أيضاً .
- (4) تسهيل انزلاق محاور الآلات المتحركة بخلطه مع الشحوم المستعملة في طلاء هذه المحاور .
- (5) طلاء بعض الأدوات الحديدية لحمايتها من الصدا .
- (6) يستعمل في الطباعة .

17.5 العوازل الكهربائية (Electrical Non – Conductors)

إن منع انتشار التيار الكهربائي أو الفولتية باستخدام مواد "عوازل" لها مقاومة عالية لتدفق التيار ، من شأنه زيادة مقاومة الفولتيات العالية دون أن تتحلل أو تتدحرج فاعليتها مع الزمن . وقد تكون مقاومة ضوء الشمس والمطر أو الحك مهمة أيضاً . وتهبط عادة مقاومة العوازل للكهرباء مع الحرارة ويستثنى من ذلك الورق والأسبستوس ، وهو معدن لا يحترق ولا يوصل الحرارة ويكون على شكل خيوط تصنع منها بعض الأقمشة والأدوات غير القابلة للاحتراق . وتقاوت الخصائص الميكانيكية للعوازل وفقاً للتطبيقات حيث تتطلب القابلات مثلاً تكسية مرنة بمادة مثل متعدد كلوريد الفنيل(PVC) ، بينما يستخدم الزجاج أو الخزف للمواد المطاطية الصلبة مثل العوازل المستخدمة لإسناد قابلات نقل الكهرباء . والعوازل الحرارية تعتبر عموماً عوازل كهربائية جيدة .

إن العازل هو جهاز أو وسيلة ذات مقاومة عالية للتيار الكهربائي تستخدم لدعم أو لفصل الموصلات لمنع انسياط تيار غير مرغوب فيه منها إلى أجزاء أخرى . ويطلق هذا المصطلح أيضاً على مادة نطاق طاقتها العادي مملوء ومنفصل عن نطاق الإثارة الأول بواسطة نطاق منعدم الإلكترونات يمكن اختراقه فقط بواسطة إلكترون له طاقة قيمتها عدة إلكترون فولت تكفي لتمزيق المادة . ومن أهم العوازل الكهربائية ما يلي :

1.17.5 المايكا (Mica)

وهي مجموعة من معادن السليكات الشائعة وتتألف من صفات أكسيد السليكون (SiO_2) رباعي الأوجه مع الألمنيوم الذي يحل محل السليكون إلى حد ما . وتحتوي على كاتيونات وزمر هيدروكسيلية بين طبقاته . أنواعه

الرئيسية هي البيوتيت والغلوكونيت . يوجد على نطاق واسع في الصخور النارية والرسوبية ويتعارض للتعرية فيصبح معدن طيني يظهر شقوقاً قاعدية مثالية وينتج قشوراً مرنة تستخدم بمثابة عوازل كهربائية في المنسعات(Capacitors) ، ويستخدم كذلك في الدهانات والجبر وورق الجدران والمطاط والكسوات الصامدة ضد الماء .

2.17.5 البلاستيك (Plastics)

وتدعى أيضاً باللادائن وهي مواد قابلة للقولبة أثناء التصنيع إلى أشكال مطلوبة هناك أنواع قليلة من البلاستيك الطبيعي مثل البيتيومين والراتنجات والمطاط إلا أن معظمها من صنع الإنسان ، وبصورة رئيسية من المواد البتروكيميائية . وتتوفر فيها الكثير من الخواص المفيدة مثل الصلابة والمرنة والمتانة والكتافة المنخفضة والقدرة على العزل والحمل ومقاومة الأكسدة .. الخ .

جميع اللادائن هي بوليمرات عالية لها بنية من الكربون ويتألف كل جزيء منها من الآلاف وحتى ملايين من الذرات ، ويقسم البلاستيك إلى صفين :

1- الصنف الأول ويدعى بلاستيك التلدن الحراري حيث ينصرف هذا الصنف أو يلين عكساً عند التسخين ويتضمن السليلوز وغيره من أنواع البلاستيك السليلوزي واللوسيت والناليون ومتحدد الأثيلين وبوليمرات الستايرين والفنيل ومركب متعدد الفورمالدهيد ومتعدد الكربونات .

2- الصنف الثاني ويدعى بلاستيك التصلد الحراري وبالرغم من أن هذه الأنواع تتم قولبتها عند تصنيعها كبوليمرات بسيطة . إلا أنها تتحول بالحرارة والضغط وفي بعض الأحيان بواسطة مصلّ ثنائي إلى شكل متصلب وغير قابل للانصهار . يتضمن هذا النوع من البلاستيك كل من البكليت وبعض راتنجات الفينول الأخرى وراتنجات الإيبوكسي ومتعدد الإستر

والسيكلونات واليوريا فورمالديهايد وراتنجات فورمالديهايد الميلامين وبعض أنواع متعدد البورثان . وسيتم تناول هذا النوع بالتفصيل في الباب السادس .

3.17.5 الخزف و السيراميك (Ceramic and Porcelain)

وهذه تنتج بمعالجة مواد لا فلزية وغير عضوية مثل "الصلصال" عند درجات حرارة مرتفعة . تشمل المواد الخزفية الحديثة على منتجات متنوعة مثل البورسلين أو ما يعرف بالخزف الصيني وقرميد الأفران والعوازل الكهربائية ومغناط الحديد والمخارط الأمامية لتصواريغ يكون الخزف بشكل عام خاماً كيميائياً في معظم الظروف وهو مادة صلبة تستطيع تحمل درجات حرارة عالية في الاستخدامات الصناعية وتعتبر الكثير من المواد الخزفية أكاسيد فلزية مقاومة للحرارة .

4.17.5 الزجاج (Glass)

وهو مادة تتشكل بالتبريد السريع لبعض السوائل المنصهرة بحيث لا يتبلور ولكنها تحتفظ ببنية غير بلورية . والزجاج هو في الحقيقة عبارة عن سائل فائق البرودة ذو لزوجة عالية جداً تجعله يبدو كمادة صلبة صالحة لكافحة الأغراض العملية . وقد يتبلور بعض أنواع الزجاج بشكل آني أو قد يفقد بريقه أو شفافيته . والمواد المشكّلة للزجاج قليلة وفي شكله الطبيعي والصناعي يعتمد على السليكا(SiO_2) والسليلات .

يتشكل الزجاج الطبيعي بواسطة التبريد السريع للصهارة ، وهي المادة الصخرية الذائبة في باطن الأرض والتي تنشأ الصخور البركانية منها حين تبرد حيث ينبع السبع وهو الزجاج البركاني الأسود والذي تصنع منه معظم

النواتج الزجاجية الحديثة ورغم أن السليكا يشكل الزجاج إلا أنه لزج جداً وذو نقطة انصهار عالية جداً لمعظم الأغراض . لذا تم إضافة الصودا لخفض نقطة الانصهار ولكن سليكات الصوديوم الناتجة تذوب في الماء لذلك يضاف الجير الذي يعمل كمثبت بالاشتراك مع أكسيد فلزية أخرى ضرورية لنزع الألوان....الخ ، تبلغ النسبة العادلة لمكونات الزجاج لمكونات الزجاج 70% CaO و 15% (Na_2O) و 10% (SiO_2) .

5.17.5 الورنيش (Varnish)

وهو محلول من الراتنجات يستعمل لإعطاء غطاء صلب وشفاف للخشب أو للمعدن أو للصبغ أي هو سائل يصدق به سطح المعدن أو الخشب لزيادة خاصية العزل الكهربائي فيه .

18.5 تمارين

- س1- نتكلم بالتفصيل عن مستويات الطاقة في الذرة مع تمثيل كل نوع .
- س2- ما معنى الوصلة الثنائية ($P-n$) وبين متى تحدث ، أشرحها بالتفصيل .
- س3- وضع بالرسم التركيب البلوري لذرتى شبه الموصل السليكون والجرمانيوم .
- س4- نتكلم باختصار عن الخواص المغناطيسية للمواد .
- س5- ما معنى المواد القاسية ، وما هي المواد اللينة .
- س6- ما هي أهم ميزات وعيوب موصلات الألمنيوم .
- س7- نتكلم بالتفصيل عن المواد المستعملة كعوازل لقابلات .
- س8- كيف يتم اختيار المواد الموصلة والعازلة وضح وذلك بالأمثلة .

س 9- ما هي أهم المشاكل التي تصاحب استخدام الألمنيوم في الأغراض المنزلية .

س 10- عدد صور الكربون ثم تكلم عن كل منها موضحاً أهمية كل من الجرافيت - الماس .

س 11- تكلم بالتفصيل عن مميزات عائلة النحاس .

س 12- تكلم عن خامات النحاس الطبيعية وأهم استخداماته .

س 13- ما هي أهم سبائك كل من العناصر التالية واستخداماتها :
النحاس - الألمنيوم - الرصاص .

س 14- تكلم باختصار عن الخواص الكهربائية للمواد الموصلة التالية :
الفضة - الجرافيت .

س 15- تكلم عن العوازل الكهربائية التالية :
المايكا - البلاستيك - السيراميك والخزف - الزجاج - الورق - الورنيش .

س 16- أجب بعلامة (✓) أو خطأ (X) أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ :

1) تتجمع برادة الحديد حول وسط المغناطيس وليس عند أطرافه .

2) العازل هو مادة أو جهاز ذو مقاومة عالية للتيار الكهربائي .

3) تتناسب قوة الجذب بين قطبي مغناطيس طردياً مع مربع المسافة بينهما .

4) تدعى الفلزات الموجودة في عائلة النحاس بفلزات العملة .

5) في الحماية المهدبة يستخدم المعدن المضحي به كمبط لعملية الطلاء .