

## عمل الزجاج

لا سبيل لنا لنعلم متى اخترع الزجاج ولا من المبتدع الأول وللمؤرخين في المسئلتين مناهب فمنهم من نسب اختراع الزجاج الى الفينيقيين ومنهم الى الفريجيين ومنهم الى المصريين ومنهم الى الصيديونيين ومنهم من تطرف في المسألة وذهب ان علة كان جارياً قبل الطوفان . ويستدل من الآثار الباقية في القطر المصري انه كان يصنع فيه قبل التاريخ المسيحي باكثر من ألفي سنة . ولم يكن علة محصوراً في مصر لان بلينيوس المؤرخ يباهي بزجاج صينا وهيرودوتس وثيوفراستوس بزجاج صور . وتغلب او غمطوس قيصر على مصر في السنة السادسة والعشرين قبل التاريخ المسيحي ووضع عليها جرية من جعلها عدد من الاواني الزجاجية قال ذلك الى تقدم صناعة الزجاج فيها . ويظهر من كلام بلينيوس في الكتاب السادس والثلاثين والفصل الرابع والعشرين ان هذه الصناعة اُدخلت الى رومية نحو السنة الرابعة عشرة للتاريخ المسيحي في عهد طيباريوس قيصر ومنها امتدت الى فرنسا ثم انتشرت في الاجيال المتأخرة في كل اوربا وكان دخولها بلاد الانكليز في عهد الملكة اليبصبات . والآن يخرج من معامل الانكليز بلور بقيمة مليون وست مئة الف ليرة سنوياً . وربما يُظن ان هذه الكمية تُصنع في معامل كبيرة لا يمكن لسورية ان تقوم بمثلها في الوقت الحاضر لكن ليس الامر كذلك لان من صنّاع الزجاج من واس ماله زهيد جداً لا يزيد على ثمن الحطب والعناصر اللازمة لعمل الزجاج

والعناصر التي يُصنع منها الزجاج هي

اولاً السليكا وهي مادة الرمل والصوان والكورنث وهو الحجر المُسمى دب الملح او ملح الناق . فاذا أُريد الزجاج الصافي لزوم له سليكا نفية ولذلك يُغسل الرمل (او الكورنث) لازالة ما يخالطه من المواد الغريبة واذا كان فيه شيء من اكسيد الحديد كما هو الغالب في رمل سورية الاحمر وجب ان يزال بواسطة الحامض الهيدروكلوريك (وهو المُسمى بالحامض المورياتك او روح الملح) واذا لم يرد الزجاج الصافي فلا بأس من استعمال الرمل كما هو ثانياً البورق وهو يُوضع عوضاً عن قسم من السليكا فيزيد قابلية الزجاج للصهر (الاذابة بالنار) ويمنع صبرورته مطلقاً (بهيئة الصيني)

ثالثاً كربونات اليوتاسا او كربونات الصودا ولكن عشرة اجزاء من كربونات الصودا وهو النطرون تقوم مقام ثلاثة عشر جزءاً من كربونات اليوتاسا . ويُستخرج كربونات اليوتاسا على هذه الكيفية . يوضع رماد النباتات البحرية التي من نوع الحوض في براميل مثقوبة من اسفلها ويُصب عليه

ما قد ذوب الاملاح القابلة الذوبان ولا سيما كربونات اليوتاسا ثم يُجفف الماء المترشح ويذهب عليه  
 ما بارد ويرشح ثانية ويجفف المرشح فينبطور الكربونات، الصنف المطلوب. ويُستخرج كبريتات الصودا  
 من رماد الاعشاب البحرية كما يُستخرج كربونات اليوتاسا من الاعشاب البرية  
 رابعاً الكلس او الحجر الكلسي قبل تكليس ويجب ان يكون خالياً من الحديد. ويوضع من  
 الكلس عشرون جزءاً لكل جزء من الرمل. ويمكن ان يعوّض عن الكلس بالباريتا ان  
 الوبينات الصودا

خامساً أكسيد الرصاص الاحمر والرصاص يكسب الزجاج نقلاً وقساوة وشفافية وقابلية  
 للفصل ولكن يجب ان يكون خالياً من أكسيد النحاس والقصدير لان الاول يكسب الزجاج لوناً  
 اخضر والثاني يجعله مظلماً. والرصاص الابيض اي كربونات الرصاص كالرصاص الاحمر  
 سادساً أكسيد التوتيا او الفوتيا البيضاء

سابعاً أكسيد الزيموث او تترات الاكسيد وبسبب استعماله بمقادير جزئية في عمل زجاج الآلات  
 البصرية. وكثيراً ما لا يستعمل من كل هذه العناصر في الزجاج الاعتيادي الا القليل او لا يتطرون  
 والكلس والرمل. واما المواد المستعملة لتلوين الزجاج فسيأتي الكلام عليها في آخر هذا البحث  
 واعلم ان عناصر الزجاج لا تصهر وحدها بل يجب ان يكون معها نحو ثلث مقدارها من الزجاج  
 المكسر او المصنوع سابقاً ولذلك كل ما يبنى من الطبقة الواحدة ويمسك على الارض ويلتصق  
 بالانابيب يرجع الى البوائق في الطبقة التالية فلا يضع شي

اما البوائق فتختلف هيئاتها ونسب من طين عسر الصهر ومسحوق شفاف خرف قديمة مصنوعة  
 من الطين نفسه بين مربعة ومخروطية وبيضية وعلوها من قدم ونصف الى قدمين وسببها من ثلاثة  
 قراريط الى اربعة وتجفف في مكان درجة حرارته ٢٢ درجة او خمس عشرة درجة بميزان ستكراد<sup>(١)</sup>  
 ثم توضع في غرفة حرارتها ٢٠° س او ٤° نحو شهر ثم توضع في اتون التلين<sup>(٢)</sup> حيث تُحْمَى الى درجة  
 ٥٥° ثم تُنقل الى اتون الصهر وتُحْمَى تدريجاً الى درجة صهر الزجاج مئة ثلاث ساعات او اربع. واول  
 ما تستعمل تُعد عناصر الزجاج الفلوية بها فتكون لها بطانة من زجاج فيفسد العمل ودقماً لذلك  
 تُذوّب فيها اولاً قطع من زجاج فتكسي بالبطانة المذكورة فلا تعود تُتحد بالعناصر المراد صهرها  
 واما الاتون فيقسم الى قسمين اتون الصهر واتون التلين. فانون الصهر يبنى من قرميد غير

(١) ذلك يعادل حرارة الريع في سوريا وستكراد ميزان الحرارة المنقسم الى مئة درجة ويوجد ميزانان  
 آخران مستعملان هما فارنهي٢ ورومر وسعة الاول ٥ والثاني ٣ والثالث ٤ وعلامة الدرجة دائرة صغيرة  
 توضع عن يسار الرقم هكذا ١٢° س فنقرأ اثنا عشرة درجة ستكراد

(٢) اتون محاذ اتون الصهر لاجل تليين الزجاج

## زجاج الشبايك

قابل الى وبان مصنوع من طين ابيض وطين محروق ويطين بالطين نفسه . ويجب ان يبنى على ارض ناشفة . من سنته من قطعة واحدة من الترميد . وبعد ان يبنى ينشف بجمارة نحو ١٢ او ١٥ اس مدة اربعة اشهر او ستة ثم تزداد الحرارة تدريجاً مدة شهر فيصير صالحاً للعمل . ويجب ان يغطي سطحه بحجارة كبيرة تكلس بطبقة من الكلس والرمل سمكها خمسة قراريط . ولما يصلح الاتون للعمل اكثر من سنتين او ثلاث . ويوضع فيه غالباً صت بوانق او غانق يوقد تحتها ونحاط بالهيب من كل ناحية . وقبل ان توضع العناصر في البوانق يجب ان تخفف بجمارة غير كافية لصهرها لاجل اذابة الماء والحامض الكريونيك منها والآ فلا يكون الزجاج صافياً . ومتى ارتفعت درجة حرارة الاتون الى الدرجة اللازمة توضع العناصر في البوانق فتحد المواد المليكة اي الرمل وما اشبه بالصودا ان البوتاسا والكلس وغيرها من العناصر الموضوعة وتبقى . واد غير ذائبة تسمى ثنلاً يجب ان تُخزج بواسطة منخل من حديد . وبعد ان تذوب العناصر تبقى اربع ساعات لاجل رسوب المواد غير الذائبة ثم تخفف الحرارة رويداً رويداً الى ان تبقى على ٧٠٠ او ٨٠٠ س وتكون مدة الصهر ١٥ ساعات او ٢٢ ساعة ومدة الرسوب ٤ ساعات ومدة استخراج الزجاج وعمل الاواني ١٠ ساعات او ٢٢ ساعة اي يطبخ في الاصبع خمس طبقات اوست . ويتم الزجاج بالنظر الى العناصر المركب منها او الى طرق عملها الى اربعة اقسام كبرى

- القسم الاول الزجاج الخالي من الرصاص ونحوه زجاج الصنائع ( ومنه زجاج الشبايك )  
 وزجاج الثنائي والزجاج المطبوخ والزجاج المائي  
 القسم الثاني الزجاج الحاربي رصاصاً ونحوه البلور وزجاج الآلات البصرية وزجاج المينا  
 وزجاج توليد الجواهر  
 القسم الثالث الزجاج المكون  
 القسم الرابع الزجاج المنفوش . وستتكم عن عمل كل من هذه الاقسام وانواعها بالتفصيل

## زجاج الشبايك

زعم كثيرون ان عمل زجاج الشبايك اختراع حديث وكان يُظن ان لاسيل لثنييد مد عام الى ان كشفت خرائب بباي في اوائل هذا الجيل بعد ان مضى عليها مدة فورة سبعة عشر قرناً فوجد فيها انواع كثيرة من الزجاج ومن جملتها زجاج الشبايك وحلله كلوده الكياوي فوجده مركباً من الاجزاء الآتي ذكرها