

لا يعرف علاجهُ تماماً . ولكن من الآفات ما يسهل علاجهُ على كل احد . من ذلك المص وهو لا يصيب الخيل ابداً اذا اعني بطعامها وشرابها بحسب ما تقدم . ودواءه ان يسقى الفرس كربة زيت فيها عشرة دراهم من روح ملح البارود المحلو او يخنن بماء فاتر او ماء الصابون ويحجر على المشي . ومن تلخ الحافر ودواءه تنظيف الحوافر وتجنيف ارض الاسطبل . واذا حدث من نوالى الايام الرطبة فامزج شين درهماً من زيت الزيتون بثلاثين درهماً من تحت خللات الرصاص السائل ودرهم ونصف من الحامض الكربوليك وادهن مكان الشقوق بالسخنة مرة كل يوم . واذا جرح الفرس بحك الدرج او الطوق فاشغل الجرح بقول فيه اوقية من خللات الرصاص واوقية من كبريتات الثورتيا واربعون اوقية من الماء الني وارج الفرس حتى يتدمل الجرح تماماً واذا تعرض للبرد وزالت قابلية للضعام فضعه في مكان دافئ واسق ماء فاتراً واضمغ بمخالة ممزوجة بالحبوب ومرطبة بماء بارد ان تضيف اليها درهمين من مسحوق جذر الجنطيانا ودرهم زنجبيل وثلاثة دراهم من ملح البارود

## باب الصناعة

### الطلي الكهربائي

الصناع طانتان طائفة تدبر العمل بحسب ارشاد المعلم او الكتاب غير عارفة شيئاً من اصوله ومبادئه العلمية فاذا صح علمها لم تفهم سبب صحته واذا فسد لم تعرف طه فسادها ومنها اكثر صناع بلادنا ولذا انحطت الصناعة عندنا هذا الانحطاط . وطائفة تعمل العمل وتنفهم اصوله ومبادئه العلمية حتى اذا عرض لها عرض عرفت سبب وتلافية حالاً واذا بدا لها اختصار او تحمين اتبعت اليه وانتمعت به ومنها اكثر صناع الانرجح الذين يدرسون مبادئ الصناعة قبل ان يعاطوها ولذا نجحت الصناعة عندهم اي نجاح ولم كل يوم اختراع جديد واكتشاف منيد ومنه الصناعة اي صناعة الطلي الكهربائي صناعة جديدة مبنية على ادق المبادئ الكيماوية . وقد ادرجا في السنين الماضية من المنتطف فصلاً كثيرة في فروعها المختلفة مثل التحسس والتنظيف والتذهيب ونحوها من المطالب وايضا على اكثر الطرق المستعملة لكه الغابات بل جربنا كثيراً منها بايدينا وشرحنا كيفية تجاربنا لزيادة الايضاح . ولكننا كنا نتصر على ذكر الطرق الصناعية ولم نذكر معها مبادئها العلمية مخافة ان يتعسر فهمها على الصناع الذين كانوا يكتب

لم بسبب ما فيها من الاصطلاحات العلمية ولا سبب لانهم كانوا يتكلمون من كل اصطلاح علي  
 تسعته كما يظهر ان يراجع مسائلهم المختلفة التي اوردناها في السنين الماضية . اما الآن وقد صار  
 للتتطف عشر سنوات بين ايديهم فالمرجح انهم التوا اكثر ما فيه من الالياه العلمية فلم تعد نخشى  
 ذكرها ولهذا اخترنا ان نضع فصلاً متوالية في فن الظلي الكهربائي نشرح فيها المبادئ الصناعية  
 شرحاً علمياً كافيّاً حتى يصير العامل بها عالماً باصولها فاعلم مبادئ ما بهله . ونسبط عبارتنا بقدر  
 الامكان حتى لا يتعثر فهمها على الصناع ولا على غيرهم من يحبون ان يعرفوا المبادئ الصناعية  
 للفنك والتدلية وسنذكر تجارب كثيرة يمكن لكل من عنده بطرية صفيقاً ان يعيدها بنفسه ويرى  
 ما فيها من اللذة والنائفة

اذا اوصلنا قطبي البطرية الكهربائية بنقطتين من البلاطين ووضعتاهما في الماء ينحل بعض  
 دقائق الماء الى العنصرين اللذين يتركب الماء منها وهما الاكسجين والهيدروجين ويكون جرم  
 الهيدروجين مضاعف جرم الاكسجين . وهذه هي الطريقة الوحيدة التي ينحل بها الماء الى عنصريه  
 ويخرج العنصران بدون ان يتحد احدهما بمادة اخرى . لانه توجد طرق اخرى لحل الماء الى عنصريه  
 ولكن العنصرين لا يتبان كلاهما حين بل يتحد احدهما بمادة تباشرة . مثال ذلك اذا وضعنا قطعة  
 من عنصر الصوديوم في الماء فانه يحل الماء ولكنه يتحد باكسجينو

واذا كان قطبا البطرية او الايجابي منها من النحاس لامن البلاطين ونغماني الماء فالهيدروجين  
 ينزل عند احدهما اي عند القطب السلي ولكن الاكسجين يتحد بالآخر ويتركس وبتوده اي  
 يجعله اكسيد النحاس الاسود ولذلك تسعمل هذه الحقيقة لمعرفة اي التطين هو السلي وايها من  
 الايجابي اذا التبا على الصانع . وطريقة استعمالها ان تبل الاصبع بالريق ويوضع طرفا شريطي  
 النحاس عليها فيسود احدهما حالاً وتواد عند الآخر فتتابع غاز فالذي اسود هو القطب الايجابي  
 والذي تولدت عنده فتتابع الغاز هو القطب السلي . فاذا اردنا جمع الاكسجين بواسطة الكهربية  
 لم يمكننا استعمال النحاس في القطب الايجابي بل وجب ان نوصلة بقطعة من ورق البلاطين ان  
 سلكو . كما انه اذا اردنا جمع غاز الككوز لم يمكننا ان تسعمل البلاطين لان الككوز يتحد به بل وجب  
 ان تسعمل الكربون لان الككوز لا يتحد به . فاذا اذيب قليل من ملح الطعام ( المعروف كباوياً  
 باسم كلوريد الصوديوم او الككوزيد الصوديك ص كل ) في الماء واضيف الى هذا الماء قليل  
 من النيل او اللثوس او غيرها من الاصباغ وأوصل قطبا البطرية بهذا الماء ينحل الملح اي  
 كلوريد الصوديوم الى عنصريه الككوز والصوديوم فالصوديوم يجمع عند القطب السلي  
 ويندوب في الماء والككوز عند القطب الايجابي ويزيل لون الصبغ بحسب خاصيته المعروفة وهي

## تزرع اللونان

وهناك امتحان آخر اوضح من الامتحان المتقدم وهو ان ينقسم المحرض الذي يوضع فيه السائل الى قسمين بجاذبي ماس من الخنزف او الورق النشاش السيك وبوضع في القسمين من مذوب كبريتات الصودا ويضاف اليه قليل من محلول اللثوس ثم يضاف الى القسم الذي يوضع فيه التظب السليبي تقطنان او ثلاث من الحامض الكبريتيك او الميدر وكلوريك فيجبر اللثوس كما لا يخفى ثم عند ما تم الدائرة الكهربائية ويجري الجرى الكهربائي بجهد السائل المباشر للتظب الايجابي ويزرق المباشر للتظب السليبي وسبب ذلك ان الجرى الكهربائي يجعل كبريتات الصوديوم الى معدن وحمض فالمعدن وهو الصوديوم يتجمع عند التظب السليبي والحمض عند الايجابي. اما المعدن فيذوب في الماء عند التظب السليبي وبصيرته قليلاً والنلوي يرد لون اللثوس الاحمر الى لونه الازرق. واما القسم الحامض فيتحد بالميدروجين عند التظب الايجابي ويصير حامضاً كبريتيكاً فيجبر اللثوس به هناك. واذا بادلتنا بين التظبين تبادل اللونان معها (ستأتي البنية)

## تليين صفائح النولاذ

اذا اريد تليين صفائح النولاذ لاجل نقش الصور عليها توضع في اناء من الحديد المصبوب ويفعل سطحها بمراد الحديد النية ثم يملأ الاناء بالرمل الابيض النقي او بالرماد منعاً للهواء عن البلوغ الى صفائح النولاذ ثم يحمى الاناء الى درجة الميرة ساعتين او ثلاثاً ويترك بعد ذلك حتى يبرد بالتدرج

## تقسية المبراد

اسح المبراد بالصابون حتى يدخل الصابون بين اسنانه ثم احمه الى درجة الميرة الكرزية واغسله في ماء ملح ثم في ماء صرف حتى لازالة اثر الملح عن الاسنان وجفنته على النار وادنه بقليل من زيت بزر الكتان

## تعتيق الزجاج

اذب اوقية من ملح الشادر وثلاث اواقية من زيت الطرطير وستان ملح الطعام في عشرين اوقية من الماء واضف الى المذوب اوقيتين من ينترات النحاس المذابة في عشر اواقية من الماء وادهن الزجاج بزيتاً مراراً متواليه