

الفصل السابع

احتياطات أمان بعد الانتهاء من العمل

بعد الانتهاء من العمل يجب أن يعاد النظام إلى المختبر ، وينظر ، ويخلص من الفضلات والمهملات بطريقة سليمة ، بحيث يعود المختبر إلى ما كان عليه قبل بدء العمل ، مستعداً لاستقبال طلاب جدد ، وبدء العمل من جديد .

وعدم مراعاة الاحتياطات الالزمة في هذه المرحلة يسبب أخطاراً وتعطيلاً للعمل . فترك المواد والأدوات بعد العمل دون إعادتها لأماكنها الأصلية ، قد يسبب خطأ استخدام مادة بدلاً من أخرى وكذلك يضيع الوقت والجهد في البحث عن المواد والأجهزة التي وضعت في غير أماكنها ، وترك المختبر وأراضيته ملوثة قد يسبب تزحطاً ، والمهملات من المواد القابلة للاحتراق إذا نم يتخلص منها بطريقة سليمة قد تسبب حريقاً .

وفيمما يلي بعض احتياطات الأمان التي يجب مراعاتها في هذه المرحلة .

ولا : احتياطات أمان عند التخلص من الفضلات الكيماوية : -
المواد الكيماوية تحتاج إلى عناية خاصة عند التخلص من بقائها ، فيبعضها يشتعل إذا لامس الماء ، أو ترك في الهواء ، وبعضها يسبب ارتفاعاً في درجة الحرارة لو أختلط بالماء في حوض الغسيل وبعض المواد تؤثر في

توصيات الصرف لو أقيمت في حوض الغسيل . ونبينا إلى بعض الاحتياطات .
التي تراعى عند التخلص من الفضلات الكيماویه .

١ - ينبغي عدم ارجاع بقايا المواد الكيماویه الى زجاجات الحفظ
الأصلية .

٣ - بقايا الفوسفور ينبغي حرقها تماماً في خزانة الغازات قبل القائمة
ماعدا الأحماس والتلويات المركزة

٣ - بقايا الفوسفور ينبغي حرقها تماماً في خزانة الغازات قبل القائمة
في الاناء الفخار الذى تنقى فيه المهملات .

٤ - مخابير الغاز الزائد يتخلص من الغازات التي توحد بها بالمخيبات .
ال المناسب ، فالكلور يذاب في محلول هيدروكسيد الصوديوم ،
وكبريتيد الايدروجين في كبريتات النحاس وأول اوكسيد الكربون .
يمتص في البيروجالول القلوى .

٥ - بعد تنظيف السحاحه او الماشه بحمض الكروميك يعاد المتبقى
من الحمض الى زجاجة الحمض نفسه ، ولا يتسكب في حوض
الغسيل .

٦ - ينبغي توخي الحذر عند التخلص من بقايا الأثير ، ويتم ذلك
بسكها في البالوعه مع كمية وفيرة من الماء .

٧ - اذا اريد التخلص من محتويات أنبوبة تضم حمض كبريتكم .
مركز ساخن ، يجب ترك الانبوبة لتبرد أولا ، ثم يفتح صنبور
الماء بشده في حوض الغسيل ، وتسكب محتويات الانبوبة في
تيار الماء الجارى ، بذلك تخف شدة الحرارة المتولدة من تخفيف
الحمض بالماء .

- ٨ - الماء الذى توجد به قطع فوسفور ، لا يلقى على الأرض ، أو المنضد .
 لأن الماء اذا تبخر يتعرض الفوسفور للهواء ويتشتعل .
- ٩ - للكيروسين الذى توجد به قطع صوديوم لا يلقى على الأرض أو المنضد ، لأن الكيروسين اذا تبخر ، يتعرض الصوديوم للهواء ويشتعل .
- ١٠ - الأوراق مثل أوراق الترشيح ، وورق عباد الشمس ، والأوراق المهمله ، وكذلك اعواد الثقب المستعمله ، لا تترك على المنضده ، ولا تلقى في الحوض ، أو على أرضية المختبر وإنما توضع في سلة المهملات الخاصه بها .
- ١١ - لا تلقى قطع من الفلزات أو اللافازات على الأرض .
- ١٢ - الزجاج المكسور لا يترك على المنضده أو على الأرض ويكتس جيداً ويجمع في جاروف ، ويوضع في سلة المهملات الخاصه بالزجاج المكسور .
- ثانياً : تنظيف المختبر ، واعادة النظام اليه : -**
- المختبر النظيف ، النظم يكون أقل عرضه لوقوع حرواث به ، ومن الضروري تنظيف المختبر واعادة النظام اليه بعد كل فترة عمل ، ويراعى في هذا ما يلى :

- ١ - تنظيف الأدوات التي استخدمت في اجراء التجارب ، فتنظيفها بعد العمل مباشرة ، أسهل من تنظيفها بعد فترة من ذلك فقد تلتقط بعض المواد التي تركت بهذه الادوات بأسطحها وتتجف ويكون تنظيفها عندها أصعب .
- ٢ - تمسح أسطح المناضد بقطعة من الاسفننج تم غسلها .

٣ - التأكد من أن زجاجات الكيماويات جميعها قد أغلقت ،

٤ - إعادة جميع الكيماويات إلى أماكنها ، وكذلك الأجهزة والأدوات .

٥ - كنس أرضية المعمل ومسح أي بلل يوجد بها .

ثالثاً : قبل غلق المختبر : -

تنشأ أخطار من اهمال بعض الاحتياطات قبل غلق المختبر ، فتند تترك مواد مشتعلة ، أو صمامات غاز مفتوحة ، أو مصابيح مضاءة ، أو صابير مياه غير مغلقة ، أو جو المعمل ملوث بالغازات ، أو تترك بعض الذراذذ أو الأبواب مفتوحة والاحتياطات التي يلزم مراعاتها تنضمن :

١ - التأكد من عدم وجود ورق مشتعل ، أو أعواد ثقاب أو مواد مازالت متوجهة أو محترقة أو ساخنة .

٢ - التأكد من أن جميع مصابيح بنزن قد أطفئت ، وأقفلت جميع صمامات أسطوانات البوتاجاز وكذلك جميع صمامات مصابيح بنزن .

٣ - إغلاق جميع مواد الكحول بأغطيتها .

٤ - التأكد من إغلاق صنابير المياه الموجودة بالمختبر .

٥ - التأكد من أن جميع المواد والزجاجات والأدوات والأجهزة التي استخدمت في التجارب قد أعيدت إلى الأماكن المخصصة لها .

٦ - تشغيل المراوح لتجديد هواء المختبر فترة ، أو فتح نوافذ المختبر فترة .

٧ - ايقاف المراوح .

- ٨ - غلق النوافذ .
 - ٩ - غسل اليدين بالماء والصابون قبل الخروج من المختبر .
 - ١٠ - رفع السكين أو المتصهر لقطع التيار الكهربى عن المختبر .
 - ١١ - غلق أبواب المختبر .
- رابعا : احتياطات أمان أخرى لم تذكر بعد الانتهاء من العمل
الرجا كتابتها هنا .