

الفصل السابع

تحضيرات القطاعات الميكروسكوبية (الشمعية والجيلاتينية والسيللودينية) Preparation of Microscopic Sections, Paraffin, Gelatine and Celloidin Sections

لا غنى للمهتمين بدراسة تركيب أجسام الحيوانات والنباتات عن عمل قطاعات رقيقة فيها بقصد فحص أنسجتها وخلاياها باستخدام الميكروسكوب.

وفي الدراسات الروتينية يظمر الحيوان (إن كان صغير الحجم) أو جزءا من جسمه في الشمع المنصهر بعد إجراء العمليات اللازمة من تثبيت ونزع ماء عن طريق الكحولات ثم ترويق العينة بحاليل مثل الزيلول. وبعد ذلك تؤخذ الكتلة الشمعية المحتوية على النسيج بعد تجدها وتوضع على آلة قطع الأنسجة المسماة الميكروتوم Microtome (شكل ٥) وهو مزود بسكين خاص ويمكن بواسطته الحصول على قطاعات سمكها يبدأ من واحد ميكرون فأكثر حسب طبيعة الدراسة. وفي الدراسات الطلائية فإن سمك ٥ ميكرون يكون كافيا. ثم تؤخذ القطاعات الشمعية وتلصق على شرائح نظيفة ثم يذاب الشمع من حول العينة بمادة مثل الزيلول، ثم تصبغ القطاعات بأى من الطرق المعروفة. ومن ميزة هذه الطريقة إمكانية الحصول على عدد كبير من القطاعات دون فقد أى منها وذلك بسهولة ويسر.

غير أنه عند إجراء الدراسات التي تهتم بوجه خاص بدھون الأنسجة والخلايا فلا يمكن الاعتماد على هذه الطريقة لأن النسيج يتعرض أثناء الإعداد للكحولات والزيلول وهي بالطبع مواد مذيبة للدهون.

كما أن القطاعات الشمعية لا تصلح إذا كانت الدراسات تهتم بإنزيمات الأنسجة والخلايا حيث أن الطمر في الشمع المنصهر يعرض النسيج لدرجات حرارة عالية نسبيا مما يعرض إنزيمات النسيج للتكسر والتلف.

وعلى هذا الأساس فإنه عند دراسة الدهون أو الإنزيمات في الأنسجة يلجأ الباحثون إلى عمل نوع آخر من القطاعات هو القطاعات الثلجية Frozen sections. وعند إعداد هذه القطاعات تظمر العينة في الجيلاتين ثم توضع الكتلة الجيلاتينية على ميكروتوم ثلجي Freezing microtome (شكل ٩) حيث تتجمد الكتلة الجيلاتينية والعينة التي بها بواسطة تيار من غاز ثنائي أكسيد الكربون المضغوط ثم تقطع القطاعات. كما أنه يمكن وضع العينة مباشرة على الميكروتوم دون طمر في الجيلاتين إذا ما كانت غير معرضة للتفتت أثناء التقطيع. وهذا الأسلوب فإن العينة لا تتعرض قبل التقطيع للحرارة العالية أو للكيباويات المذيبة للدهون.

وقد استحدث منذ ثلاثة عقود جهاز يسمى الكريوستات Cryostat (شكل ١٠) وهو عبارة عن ميكروتوم نلجي مثبت داخل حجرة خاصة صغيرة تشبه الثلجة يمكن أن تصل الحرارة فيها إلى -30°C وبذلك نضمن أن العينة والسكين والجو المحيط بعملية التقطيع كلها في درجة حرارة منخفضة لا تسمح بتغيرات تحليلية للنسيج. ويلاحظ أنه في بعض التحضيرات يراعى تثبيت العينة في المثبت المناسب قبل التقطيع وفي البعض الآخر تقطع العينة بسرعة دون تثبيت ثم تثبت القطاعات بعد ذلك ويراعى في حالة استخدام المثبتات ألا تحوى مواد كياوية مذيبة للدهون. وسوف نعرض فيما يلي بالتفصيل للخطوات المختلفة لتحضير القطاعات الميكروسكوبية. إعداد الحيوان: قد يقتضى الأمر - قبل أخذ عينة من الحيوان - تخديره أو قتله، ويتبع لذلك طرق معينة.

أخذ العينة: يؤخذ الحيوان بعد ذلك أو عينة منه مع مراعاة اعتبارات معينة. التثبيت: توضع العينات في المثبتات Fixatives وللمثبتات وظائف عدة، منها أنها تحافظ على النسيج من التلف. وبصورة عامة فإن هناك اعتبارات هامة يجب مراعاتها عند إجراء التثبيت. ويعتمد اختيار المثبت بصفة خاصة على الغرض الذى تجرى من أجله الدراسة.

معاملة العينات بعد التثبيت Post-fixation treatment:


بعد تثبيت العينة في المثبتات يجب إزالة الزائد من بعض مكونات المثبت داخل العينة وإلا حصلنا على صباغة غير جيدة للقطاعات. أو نشاهد رواسب بلورية في النسيج. ويتبع لإزالة المثبت الزائد عدة طرق تبعاً للمادة المراد التخلص من الزائد منها:

١ - إزالة الزائد من الفورمالين، حمض الكروميك، بيكرومات البوتاسيوم وحمض الأوزميك:

Elimination of excess of formalin, chromic acid, potassium bichromate and osmic acid:

تزال الزيادة من الفورمالين عادة بغسل العينة في الماء الجارى لمدة ١٢ ساعة. إلا أن معاملة العينة بتغيرتين من ٢٠% كلورال هيدريت (٢٤ ساعة لكل تغييرة) تعطى نتيجة أفضل خاصة عندما يتبع التثبيت بالمعالجة باملاح الفضة كما في حالة إظهار اللييفات العصبية أو جهاز جولجي. وعادة ما توجد بقع الفورمالين في القطاعات التى تثبت عيناتها في الفورمالين في وسط حامضى وكانت غنية بالدم مثل الطحال. وفي هذه الحالة تزال البقع بوضع القطاعات في حمض بريك كحولى لبعض دقائق.

أما الزيادة من حمض الكروميك وبيكرومات البوتاسيوم وحمض الأوزميك فهى تزال بغسل العينة لمدة ٢٤ ساعة في الماء الجارى. ويلاحظ أن الزيادة من حمض الأوزميك تختزل إلى راسب لا يذوب عند معاملة النسيج بالكحولات.



وتجرى عملية غسل العينة في ماء الصنبور الجارى كما يلي (شكل ١٨): اقطع قاع أنبوبة واسعة أو أنبوبة صباغة أنبوية الشكل (أ) ثم سد الفوهة الناشئة جيدا بقطعة لينة من السلك المنسوج (ب). ضع هذه الأنبوبة رأسيا في اناء صغير. (ج) مملوء بالماء. (د) في الأنبوبة ثم سد فوهتها بسدادة قطنية (هـ). ضع الأنبوبة أسفل صنوبر يقطر منه الماء. إذا كانت العينات صغيرة الحجم ويخشى فقدها من خلال السدادة السلكية فيمكنك أن تسط ورقة ترشيح على الفوهة قبل أن تربط القطعة السلكية. أما إذا كانت العينات صغيرة جدا فيمكنك أن تخط حولها قطعة من الشاش قبل أن تضعها في الانبوية.

رقم (١٨) أنبوبة عليها شاش

٢ - إزالة الزائد من كلوريد الزئبقيليك *Elimination of excess of Mercuric chloride*

تكون الزيادة من كلوريد الزئبقيليك *Mercuric chloride* في النسيج بلورات يتسبب وجودها في إخفاء التفصيلات التركيبية للنسيج فضلا عن إتلاف هذه البلورات لنصل سكين الميكروتوم أثناء عملية التقطيع. ولذا فإنه من الواجب في هذه الحالة غسل العينة لمدة ٥-٨ ساعات في ٧٠٪ كحول مضافا إليه كمية كافية من محلول اليود الكحولى (١/٤ جم يود مذاب في ١٠٠ سم^٣ ٧٠٪ كحول) مما يعطى للمحلول لونا أصفرا. وإذا زال اللون الأصفر من المحلول خلال فترة المعالجة فأضف كمية إضافية من محلول اليود الكحولى. والتفاعل الحادث هنا هو أن اليود يتفاعل مع كلوريد الزئبقيليك $HgCl_2$ ليكون أيوديد الزئبق HgI_2 الذى سرعان ما يذوب في المحلول. ولضمان إزالة بلورات كلوريد الزئبقيليك تماما فإن القطاعات - قبل الصباغة - يجب أن تمر بمعاملة خاصة فتغلى القطاعات بعد غسلها في الماء بواسطة محلول «ليوجول أيودين *Lugol Iodine*» (١ جم يود + ٢ جم أيوديد البوتاسيوم + ٣٠٠ سم^٣ ماء مقطر) وذلك لمدة ٥ دقائق ثم تغسل الشرائح في الماء وتنقل إلى محلول ٥٪ ثيوكبريتات الصوديوم (الهييو) حتى يزول اللون البنى للقطاعات ثم تغسل القطاعات في ماء الصنبور الجارى ثم بالماء المقطر ثم تصبغ.

٣ - إزالة الزائد من حمض البكريك *Elimination of excess of picric acid*

يزال الزائد من حمض البكريك في العينة بعد التثبيت بوضعها في ٧٠٪ كحول مضافا إليه بضع قطرات من محلول مشبع من كربونات الليثيوم *lithium carbonate* لفترة حتى يزول اللون الأصفر من القطاعات.

وبعد عمل القطاعات، إذا ظهر فيها بقية من اللون الأصفر فإنه سيزول في سلسلة الكحولات التى ستعامل بها القطاعات قبل الصباغة.

نزع الماء من العينة Dehydration:

تحتوى معظم المثبتات على الماء، لذا يلزم نزع الماء من العينة قبل طمرها في الشمع. أما إذا كان المرغوب عمل قطاعات ثلجية، فلا تجرى عملية نزع الماء.

وتجرى عملية نزع الماء من العينة بسلسلة متزايدة التركيز من الكحول الايثيلي (٣٠٪، ٥٠٪، ٧٠٪، ٨٠٪، ٩٥٪، تغييرتان من الكحول المطلق) ويعتمد الوقت اللازم لكل خطوة على حجم العينة ونوعها. وعادة فإن نصف ساعة لكل تغييرة يكون كافيا للعينة متوسطة الحجم، ويزداد الوقت اللازم مع زيادة حجم العينة.

وإذا أريد تخزين العينات في هذه المرحلة، احفظها في محلول من ٧٠٪ كحول (٩٥ جزء) وجلسرين (٥ أجزاء).

ويلاحظ أن إطالة تعريض العينة في ٩٥٪ كحول أو في الكحول المطلق يسبب جفاف العينة مما يجعل عملية تقطيعها بالميكروتوم متعذرة فيها بعد. وعموما يمكن إصلاح هذا العيب بنقع العينات في خليط من كميات متساوية من الكحول والجلسرين والماء المقطر.

وإذا استعمل كحول البيوتيل Absolute butyl alcohol فيمكن بعده نقل العينات إلى خليط منه ومن الشمع، ثم الشمع النقي دون الحاجة إلى ترويق العينات حيث أن كحول البيوتيل يذوب فيه الشمع. وتستعمل هذه الطريقة مع الحلقيات.

وبالنسبة للخلايا المحتوية على كمية من المح فإنه يجب إجراء عملية نزع الماء بسرعة، كما يجب تجنب الكحول المطلق والزيلول حتى لا يؤدي استعمالها إلى جفاف العينة. ولذلك فإن العينة تنقل من ٩٥٪ كحول إلى بنزوات المثيل methyl benzoate أو سلسلات المثيل methyl salicylate للترويق ثم إلى زيت السيدر (زيت الأرز) Cedar wood oil أو البنزين Benzol لاستكمال عملية الترويق. وفي هذه الحالة ينصح أيضا بالتشيع بطريقة بترفاى (السيللودين - شمع) Peterfi's Celloidin-Paraffin.

الترويق Clearing:

الترويق خطوة وسيطة بين عملية نزع الماء بالكحول وعملية الطمر في الشمع حيث أن الكحول لا يذوب في الشمع، ولذا لا بد من وضع العينة وقتا كافيا في سائل وسيط يذوب في كليهما. ومن أشهر المواد المستعملة في الترويق الزيلول والبنزين والتولوين وزيت الأرز والترينول والديوكسان. وجميع هذه المواد تجعل العينة مهيأة للطمر في الشمع كما تجعلها شفافة إلى حد ما. وتعتمد المدة التي توضع فيها العينة في إحدى هذه المواد على طبيعة المادة المستخدمة في عملية الترويق، وكذلك على حجم العينة ونوعها. فمثلا في حالة استعمال الزيلول فإن $\frac{1}{4}$ ساعة - ٣ ساعات يعتبر زما مناسباً بينما في زيت الأرز تحتاج العينة إلى ١٢ ساعة، وفي الترنبول إلى ثلاثة أيام. ويلاحظ أن هذه التوقيات غير ملزمة للباحث ولكننا نذكرها هنا فقط للاسترشاد بها، حيث أن لكل تحضير ظروفه الخاصة التي يجب أن يستخلص منها الباحث التوقيتات اللازمة.

ويجب الزيولول أنه يسبب جفاف العينات ولذا يجب عدم إطالة وقت تعريض العينات له قدر الإمكان، ويجب عدم استعمال الزيولول مع العينات الفنية بالمح ويستعمل بدلا منه بنزوات المثيل أو سلسلات المثيل. ويمكن اختبار الزيولول القديم بورق عباد الشمس Litmus Paper فإذا وجد أنه حامضي أضف كمية من كربونات الكالسيوم له ورج جيدا ثم رشح. والزيولول رخيص الثمن وهو أكثر المواد استخداما في عملية الترويق.

ويتميز زيت الأرز (Cedar Wood Oil) - وهو النوع رقيق القوام الذي يختلف عن الطراز غليظ القوام والمستخدم في غمر العدسات المجهرية - بأنه لا يسبب جفافا للعينات، إلا أنه غالي الثمن. وتأخذ عملية التشبيح في الشمع بعده وقتا طويلا نسبيا حتى يمكن التخلص منه. ويمكن التغلب على ذلك بنقع العينات في البنزين - التلون لمدة نصف ساعة قبل التشبيح في الشمع. وإذا لاحظت تكون بلورات أيرية متجمدة في زيت الأرز، فإن ذلك يرجع إلى وجود شوائب منها حمض الخليك، ويمكن التخلص منها بإضافة ٠,٥ سم^٣ من الزيولول لكل ٤٠ سم^٣ من زيت الأرز. ويتميز كل من الترينيول والديوكسان بإمكانية استخدامها لنزع الماء والترويق في نفس الوقت، بمعنى أنه يمكن نقل العينة من ٩٥٪ كحول إلى الترينيول أو الديوكسان، ومنه إلى الشمع. كما أنها لا يسببان جفاف العينة في الوقت المحدد لتمام الترويق. إلا أن الديوكسان قد يحتوي بعض الماء، لذا فإنه ينصح بوضع كمية من أكسيد الكالسيوم Calcium Oxide أو كلوريد كالسيوم لا مائي Anhydrous Calcium Chloride في الوعاء المحتوي على الديوكسان مع تغطيته.

ويتميز البنزين بأنه لا سبب جفاف العينة وبأنه يروق العينة في مدة قصيرة فضلا عن كونه رخيص الثمن نسبيا، إلا أنه سريع الاشتعال وأبخرته ضارة على المدى الطويل.

ويشبه التولوين في كثير من صفاته البنزين إلا أن الأول أعلى في الثمن. ويستخدم الكلوروفورم في بعض المعامل بغرض الترويق حيث لا يسبب جفافا للعينات ولذا فإنه يستخدم مع الجهاز العصبي. ويلاحظ أن العينات تطفو على سطحه. ألا أن الكلوروفورم غالي الثمن نسبيا ولا يجعل العينات شفافة مثل الزيولول والبنزين والتولوين وأبطأ من الزيولول في عملية الترويق وأبخرته سامه.

وهناك مواد أخرى تستخدم للترويق مثل زيت القرنفل Clove Oil ورابع كلوريد الكربون Carbon tetrachloride والتetrahydrofuran (THF). وغيرها.

وإذا لاحظت أثناء عملية الترويق أن السائل المستخدم أصبح عكرا فهذا يعني وجود ماء في السائل.. وهذا يجب تجنبه حيث أن المفروض أن العينة قد تم نزع الماء منها في الخطوة السابقة. ولعلاج هذه الحالة عليك أن تعيد خطوة نزع الماء من العينة بوضعها في عدة تغييرات من الكحول المطلق وقتا كافيا ثم ارجاعها مره أخرى إلى كمية جديدة من سائل الترويق. ويلاحظ أنك إذا طمرت في الشمع عينه لا زالت تحتوى على الماء فإنه سيتعذر عليك تقطيعها بالميكروتوم بعد ذلك.

التشبيع والطرير في الشمع : Infiltration and Embedding in Paraffin Wax

أولاً: التشبيع Infiltration

بعد ترويق العينة تنقل إلى الفرن عند درجة ٥٦-٦٤ م حيث توضع بالتتابع في أربع أوان زجاجية تحتوى الأولى منها على خليط من الشمع وسائل الترويق وتحتوى الأواني الثلاث الباقية على شمع منصهر. وترقم هذه الأواني بالأرقام (شمع ١، شمع ٢، شمع ٣) على التوالي. وتوضع العينات لفترات مناسبة في هذه الأواني الأربع تتراوح ما بين $\frac{1}{4}$ ساعة إلى ساعتين في كل واحدة وكأمثلة على ذلك فإن العينة التي يبلغ طول كل ضلع من أضلاعها في حدود ٦ مم تحتاج إلى ساعة واحدة في كل تغييرة بينما الأعضاء المحاطة بألياف مثل الخنصية، أو كيوتيكال مثل الأسكارس فإنها تحتاج إلى ساعتين في كل تغييرة. وعموماً، يعتمد تحديد مدة التشبيع بالشمع أساساً على نوع العينة وحجمها. والغرض من هذه الخطوة هو تخلل الشمع للعينة تماماً بحيث يحل محل سائل الترويق. ومن المفروض في نهاية هذه الخطوة أن تصبح العينة خالية تماماً من سائل الترويق. ويراعى وضع كأس زجاجية في الفرن يتم فيها صهر كمية من الشمع الذي ستطمر فيه العينة في النهاية. ويستحسن ترشيح هذا الشمع قبل استخدامه.

يتميز الشمع إلى نوعين، هما الشمع الطرى Soft wax والشمع الجامد Hard wax، درجة انصهار الأول ٥٠-٥٢ م، ودرجة انصهار الثاني ٥٨-٦٢ م. ويعتمد اختيار نوع الشمع المستخدم على نوع العينة وعلى درجة حرارة الجو التي ستقطع فيها العينات بالميكروتوم، وكذلك على سمك القطاعات المرغوب الحصول عليها. وعادة ما يلزم شمع أكثر صلابة للعينات الصلبة بينما يلزم شمع طرى للأسجة الرخوة. وإذا كانت العينات ستقطع بالميكروتوم في جو حار فيجب أن تكون مطبورة في شمع جامد، والعكس بالعكس. وإذا كان المراد الحصول على قطاعات سميكة فيجب أن تكون العينات مطبورة في شمع طرى وإلا تعذر الحصول على شريط متصل من القطاعات عند التقطع على الميكروتوم.

ويجب أن يراعى ألا تزيد درجة حرارة الفرن الموجودة بداخله العينات أكثر من درجتين عن درجة انصهار الشمع بالفرن حتى لا تؤدي الحرارة العالية إلى تلف العينات. وبالنسبة للملقط الذي سوف تنقل به العينات من طبق شمع إلى آخر من المفضل تركه في الفرن ليأخذ درجة حرارته حيث استخدام ملقط بارد سيتسبب في تراكم الشمع وتجمده عند طرف الملقط مما يعيق أن استخدامه بسهولة. ويجب تجنب تسخين الملقط على اللهب المباشر فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حرارة الملقط بدرجة تضر بالعينة. ويراعى عدم فتح باب الفرن دون داع أو لمرات متعددة لأن ذلك يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة داخل الفرن مما قد يتسبب في تجمد الشمع وتعطيل تغلله للعينة، ويستعمل أحياناً فرن خاص مزود بمآكينة لتفريغ الهواء من داخله عند تشبيع العينات بالشمع وذلك لضمان عدم وجود هواء في داخل العينة.


وتزود بعض المعامل بجهاز آلي (هستوكينيت Histokinete) لإعداد العينات (صفحة ١٤) يجرى عمليات نزع الماء والترويق والتشبيع بالشمع وفيه تضبط مقدماً التوقيتات الخاصة بالتغييرات. وعادة ما يترك الجهاز ليعمل أثناء الليل.

وهناك نوع من الشمع يسمى كاربواكس Carbowax وهو عبارة عن بولي إيثيلين جليكول يذوب في الماء وباستعمال هذا الشمع يمكن نقل العينة من المثبت أو الماء إلى الشمع مباشرة دون إمرار العينة في خطوات نزع الماء أو الترويق.

ثانياً: الطمر Embedding:

بعد تمام تشييع العينة بالشمع تجرى خطوة الطمر حيث يجهز حيز خاص خارج الفرن يصب فيه الشمع المنصهر ثم تنقل العينات بالملقط من وعاء شمع ٣ الموجود بالفرن إلى ذلك الحيز، ثم يترك الشمع ليتجمد وبذلك تصبح العينة مطمورة داخل قالب شمعي.

ومن المعتاد أن يجهز الحيز الذي ستطمر فيه العينة عن طريق قطعتين من المعدن أو الخشب كل منهما على شكل حرف L حيث يتم بها معا تكوين شكل مكعب أو متوازي مستطيلات ثم يوضع لوح زجاجي صغير أسفل القطعتين ثم يصب الشمع المنصهر في داخل هذا الحيز. وإذا تعذر الحصول على هاتين القطعتين فيمكن تكوين قارب ورقي يؤدي نفس الغرض. وفي هذه الحالة لا داعي للوح الزجاجي. ويوضح (شكل ١٩) خطوات تكوين ذلك القارب.



شكل رقم (١٩)

ويراعى بعد صب الشمع أن يتم نقل العينة من الفرن إلى القارب بسرعة وبملقط دافئ حتى لا يتجمد الشمع عند طرف الملقط كما يراعى عند وضع العينة في الحيز أن يتم توجيهها في الاتجاه المطلوب قبل تجمد الشمع داخل هذا الحيز.

ولتجميد الشمع في القارب فإنه ينفخ برفق على سطحه حتى تتجمد طبقة رقيقة على السطح ثم يطمر القارب برفق في ماء بارد درجة حرارته ١٥-١٦°م ويراعى ألا تقل درجة حرارة الماء عن

١٠٠م حتى لا يتسبب ذلك في انكماش الشمع بشدة مما يؤدي إلى تشققات في القالب الشمعي، حيث يجب أن يكون ذلك القالب راتقا متجانسا. ويمكن تخزين القوالب الشمعية المحتوية على العينات إلى أي وقت يراد فيه تقطيعها بالميكروتوم بشرط حفظها في مكان بارد لا يسمح بانصهار أو ليونة الكتلة الشمعية مع ارتفاع درجة حرارة الجو. ويراعى كتابة البيانات اللازمة على القالب الشمعي مثل نوع العينة واسم الحيوان واسم المثبت وأية بيانات أخرى لها أهمية في العمل. ويمكن تسجيل ذلك على شريط من الورق يقمس طرفه في القارب الشمعي قبل تجمد الشمع.

العيوب المحتمل حدوثها أثناء عملية الطمر وكيفية تلافيها:

قد تحدث بعض العيوب في قالب الشمع أثناء عملية الطمر مما يتسبب في صعوبة عملية التقطيع أو إلى الحصول على قطاعات غير جيدة المستوى... وستذكر هنا بعض هذه العيوب وأسباب حدوثها وكيفية تلافيها:

(أ) تكون مناطق بيضاء داخل القالب الشمعي (بلورات):

يرجع ذلك إما إلى أن عملية تبريد الشمع كانت بطيئة أو أن الشمع المستخدم لا يزال محتويا على المادة المستخدمة في عملية ترويق العينات، وهذا يمكن تجنبه عن طريق اختبار رائحة الشمع. وفي الحالة الأولى تعاد عملية الطمر باستخدام ماء أكثر برودة، وفي الحالة الثانية يعاد تمرير العينات في تغييرتين من الشمع النقي.

(ب) حدوث تشققات في القالب الشمعي:

إذا كان سطح التشقق عموديا على السطحين السفلى والعلوى للقالب الشمعي فهذا يعني أن الشمع قد تم تبريده بسرعة أما إذا كان سطح التشقق موازيا للسطحين السفلى والعلوى فهذا يعني أن عملية صب الشمع في القارب لم تكن على دفعة واحدة بل كانت على دفعتين.

(ج) السطح العلوى للقالب الشمعي يكون يروزا شمعيًا:

يحدث هذا العيب نتيجة وضع القارب الشمعي في الماء قبل تكوين طبقة رقيقة متجمدة على سطح الشمع عن طريق النفخ. وعادة ما نجد أن الماء قد تسرب إلى داخل القالب الشمعي. وفي هذه الحالة يجب إعادة عملية الطمر.

(د) حدوث انخفاض على السطح العلوى للقالب الشمعي عند مركزه قد يصل إلى العينة داخل القالب:

ويرجع ذلك إلى أن الشمع المستخدم في عملية الطمر كان ساخنا جدا لدرجة أكثر من اللازم مما يؤدي إلى تقلص الشمع عند تبريده. وفي هذه الحالة يعاد الطمر باستخدام شمع عند درجة حرارة أقل.

(هـ) وجود قطرات من الماء داخل القالب الشمعى:

وفي هذه الحالة يدخل الماء إلى القالب في الفقاعات الهوائية التي تتكون عند سطح القالب الشمعى عقب صب الشمع في القارب. ويمكن إزالة هذه الفقاعات بملقط ساخن ثم يعاد تبريد الطبقة العليا من الشمع بالنفخ على سطح الشمع قبل تبريد القارب في الماء.

(و) وجود منطقة مملوءة بالهواء عند مركز القالب الشمعى:

يحدث ذلك عندما يستخدم في تبريد القالب الشمعى ماء أكثر برودة من اللازم مما يتسبب في تجمد الطبقة الخارجية من الشمع بسرعة أكثر من لب القالب الشمعى مما يؤدي إلى تقلص الشمع بعيداً عن مركزه. ومما يساعد في حدوث هذا العيب استخدام شمع في عملية الطمر ساخن أكثر من اللازم. ويراعى في هذه الحالة إعادة عملية الطمر.

وفي جميع الحالات التي يتطلب فيها إعادة عملية الطمر يزال الشمع من حول العينة باستخدام موسى أو مشرط إلى أقصى درجة ممكنة بحيث لا يترك حول العينة إلا طبقة رقيقة من الشمع، ثم توضع العينة في الفرن في الإناء الخاص بشمع ٣ حتى تذوب الطبقة الشمعية حول العينة تماماً ثم تترك لمدة ٢٠ دقيقة في هذا الإناء وتعاد بعد ذلك عملية الطمر.

وقد نلجأ في بعض الأحيان إلى طمر العينات في مواد أخرى غير الشمع. ومن أمثلة ذلك ما يلي:

(أ) التشبيع والطرر في الجيلاتين *Infiltration and Embedding in Gelatin*:

تستعمل هذه الطريقة عندما يراد تجنب تعريض العينات للمواد المذيبة للدهون التي تستعمل في عمليتي نزع الماء والترويق أو تعريضها للحرارة العالية في الفرن عن التشبيع بالشمع مما يتلف الإنزيمات في النسيج. كما تستعمل هذه الطريقة مع الأنسجة سهلة التفتت مثل الخصىة.

ولإعداد العينة فإنها تغسل بعد عملية التثبيت، ثم توضع في آنية مناسبة بها محلول ١٠٪ جيلاتين ساخن في حالته السائلة لمدة ١٢ ساعة وذلك بغرض تشبيع العينة بالجيلاتين. وبعد ذلك تنقل الآنية إلى مكان بارد لتجميد الجيلاتين. يقطع قالب مناسب الحجم من الجيلاتين المتجمد يحوى العينة وذلك بواسطة موسى أو مشرط. تجرى بعد ذلك عملية تقسية لقالب الجيلاتين بوضعه في ١٠٪ فورمالين لبضع ساعات قبل عملية التقطيع. ويراعى أن عملية التقطيع هنا تكون بالميكروتوم الثلجى (شكل ٩) حيث يسلط على قالب الجيلاتين تيار من غاز ثنائي أكسيد الكربون المضغوط حتى يصبح القالب صلباً ليسهل قطعه بسكين الميكروتوم إلى قطعات ذات سمك مناسب (٨-١٥ ميكرون).

(ب) الطمر المزدوج في السيلودين والشمع

Double Embedding in Celloidin and Wax

تتبع هذه الطريقة للطمر في حالة العينات الصلبة وسهلة التفتت إذا ما طمرت في الشمع. وفي هذه الحالة تغسل العينة بعد تثبيتها كالمعتاد ثم تجرى عملية نزع الماء بسلسلة صاعدة من الكحول

تنتهى بوضعها في الكحول المطلق لفترة من ٢-١٦ ساعة. ثم تنقل العينة إلى تغييرتين أو ثلاثة في محلول من السيلودين المذاب في الميثيل بنزويت (١ جم من ألواح السيلودين الجاف في ١٠٠ سم^٣ ميثيل بنزويت) وتترك فيه لمدة ٢٤ ساعة لكل تغييرة. تنقل العينة بعد ذلك إلى ثلاث تغييرات من البنزين النقي (٤ ساعات ثم ٨ ساعات ثم ١٢ ساعة) ثم تنقل العينة بعد ذلك إلى خليط من الشمع المنصهر والبنزين بالتساوي (١ : ١) لمدة ساعة في الفرن ثم تنقل العينة إلى تغييرتين من الشمع المنصهر. كل تغييرة من $\frac{1}{3}$ - ٦ ساعات على حسب نوع العينة وحجمها (٣ ساعات للعينة التي طول أى ضلع فيها حوالى ٥ مم). ثم أطر العينة في الشمع بالطريقة المعتادة. وإذا وجدت عيوب في الطمر يراعى ما سبق ذكره في هذا الصدد في موضوع الطمر في الشمع.

(ج) الطمر في نترات السيلولوز السيللودين، نيتروسيلولوز منخفض اللزوجة) والمعاملات اللاحقة:

Cellulose nitrate (Celloldin and L.V.N.) Embedding and the Subsequent Treatments:

- نلجأ أحيانا إلى الطمر في السيللودين أو النيتروسيلولوز للتغلب على بعض مشاكل الطمر في الشمع مع بعض العينات. ومن ميزات الطمر في السيللودين أو النيتروسيلولوز ما يلي:
- ١ - عدم تعرض النسيج للحرارة أثناء الطمر مما يجنب النسيج عمليات الانكماش.
 - ٢ - يعطى نتيجة أفضل عند التقطع مع الأنسجة الكثيفة مثل العظم.
 - ٣ - يعطى نتيجة أفضل مع القطاعات السميكة لبعض الأعضاء مثل المخ، حيث أن القطاعات الشمعية في هذه الحالات تكون مشوهة.
 - ٤ - يعطى نتيجة أحسن مع بعض الأعضاء التي تتكون من طبقات من أنسجة ذات صلابة متبانية مثل العين.

- غير أن هناك بعض العيوب في طريقة الطمر بالسيللودين والنيتروسيلولوز نذكرها فيما يلي:
- ١ - البطء الشديد الذى تتم به هذه الطريقة فهى عادة تستغرق عدة أسابيع.
 - ٢ - من الصعب الحصول بها على قطاعات سمكها أقل من ١٠ ميكرونات.
 - ٣ - التقطع لا يكون أشرطة من القطاعات، وبذلك فإنه من الصعب الحصول على سلسلة كاملة متتابعة من القطاعات.

ويعتبر الطمر في النيتروسيلولوز منخفض اللزوجة (L.V.N.) Low-Viscosity nitrocellulose أفضل من الطمر في السيللودين لاعتبارات عديدة.

وفىما يلي طريقة التشبيع والطمر في هذه المواد:

- ضع العينات في خليط من كميات متساوية من الكحول والاثير (٢٤ ساعة).
- ضع العينات في ٢٪ سيللودين في (كحول مطلق - أثير) (٥-٧ أيام).

- ضع العينات في ٤٪ سيللودين في (كحول مطلق - أثير) (٥-٧ أيام).
- ضع العينات في ٨٪ سيللودين في (كحول مطلق - أثير) (٣-٤ أيام).
- اعمل قاربا ورقيا عميق الجدران - أطمر العينات في ٨٪ سللودين بحيث يكون حول العينة سيللودين كاف من جميع الجهات. ضع القارب في وعاء جيد الغلق ومعه وعاء صغير مملؤ بالأثير. وبخار الإثير يساعد على تخليص السيللودين من الفقاعات التي تكونت فيه أثناء صبه. بعد ساعتين، استبدل الإثير بالكلوروفورم. أترك قارب السيللودين ومعه وعاء الكلوروفورم لعدة أيام في وعاء أكبر محكم الغلق. بخار الكلوروفورم يساعد على تجمد السيللودين. بعد ذلك شذب قارب السيللودين مع ترك مسافات كافية حول العينة. عرض كتلة السيللودين إلى بخار الكلوروفورم ثم خزنها في ٧٠٪ كحول حتى وقت التقطيع.
- عند التقطيع ضع كتلة السيللودين على حامل الميكروتوم وثبتها بحلول غليظ القوام من السيللودين أو L.V.N. أو باللاصق المسمى «ديوروفكس» Durofix. ضع اللاصق على الحامل، واغمر قالب السيللودين في (كحول- أثير). بالضغط حاول تثبيت القالب الشمعي على الحامل وضعها معا في ٧٠٪ كحول لمدة ساعتين مع استمرار الضغط.
- يتم تقطيع قالب السيللودين بواسطة الميكروتوم الانزلاقي أو الميكروتوم ذو القاعدة المنزلة Base sledge microtome ويراعى أن تبلل السكين والقالب بواسطة ٧٠٪ كحول باستمرار. ضع القطاعات بواسطة فرشاة في ٧٠٪ كحول.
- عند صباغة القطاعات مررها في زيلول ثم خليط من الكحول المطلق والكلوروفورم (وليس كحول مطلق فقط) ثم في ٩٠٪ كحول. مرر تدريجيا إلى الماء ثم أصبغ في مالوري أو كلورا زول بلاك.
- بعد الصباغة انزع الماء، بسلسلة صاعدة من الكحول حتى تصل إلى ٩٠٪ كحول ومنه إلى خليط من كحول مطلق وكلوروفورم (تجنب الكحول المطلق بفرده)، مرر إلى كلوروفورم نقي ثم إلى زيت السيدر وبعده إلى البلسم.
- تشذيب القالب الشمعي وتثبيتته على الميكروتوم

Trimming of Paraffin Blocks and Fixing to the Microtome Holder

(أشكال ٢٠، ٢١، ٢٢):

قبل تقطيع العينة بالميكروتوم يلزم تشذيب القالب الشمعي بإزالة الشمع الزائد عن المطلوب من حول العينة بحيث لا يزيد الشمع حولها عن ٢ مم من جميع الجهات فيها عدا الجهة التي سيثبت من عندها القالب في الميكروتوم، فيجب أن تكون كمية الشمع خلف العينة بحوالي $\frac{1}{4}$ سم (شكل ٢٢). ويراعى أن يكون القالب الشمع الزائد عن طريق شفرة أو مشرط حاد على دفعات بحيث يزال في كل مرة ما لا يزيد عن ١ مم من الشمع حتى لا ينفلق القالب الشمعي إذا أزيل من القطعة الواحدة سمك كبير من الشمع. ويراعى أثناء ذلك أن يكون السطحان العلوي والسفلي بعد تهيئتهما متوازيين وأفقيين.

ويفضل البعض أن تكون واجهه القالب الشمعى على شكل معين Rhombic حتى يمكن تمييز السطح السفلى عن السطح العلوى.

ثبت القالب الشمعى بعد تشذيبه في ماسك القالب الشمعى بالميكروتوم وذلك بتسخين قاعدة القالب الشمعى بفضيب معدنى أو قاعدة مشرط مستغنى عنها، كما توضع قطعة صغيرة من الشمع على سطح ماسك القالب الشمعى ويجرى صهرها بنفس الطريقة ثم يثبت القالب الشمعى على ماسك القالب الشمعى بسرعة ثم يغمر الماسك وعليه قالب الشمع في ماء بارد لمدة دقيقتين حتى يتجمد الشمع المستخدم في اللصق ويثبت القالب الشمعى تماما فوق سطح الماسك (شكل ٢٢).

تقطيع العينات Section cutting:

يجرى تقطيع قالب الشمع المحتوى على العينة بواسطة الميكروتوم. وتجري عملية تقطيع العينة في اتجاهات مختلفة حسب طبيعة الدراسة.

اتجاهات قطع العينات:

بالنسبة لأجسام الحيوانات فإنه من المعتاد عمل قطاعات في اتجاهات معينة يطلق عليها اسم «قطاعات عرضية» Transverse sections، «قطاعات جبهية» Frontal sections «قطاعات سهمية» Sagittal sections ويوضح (شكل ٢٣) اتجاهات هذه القطاعات.

ويلاحظ أن القطاع العرضى يكون في مستوى عمودى على اتجاه امتداد جسم الحيوان. أما القطاع الجبهى فهو في اتجاه أفقى بامتداد جسم الحيوان ويكون القطاع السهمى رأسياً في الخط المنصف لجسم الحيوان. ويطلق على القطاعات الرأسية التى على جانبي القطاع السهمى اسم قطاعات جار سهمية Parasagittal section.

وبالنسبة لبعض الأعضاء الممتدة مثل الأمعاء فإن القطاع الذى يؤخذ في اتجاه امتداد العضو يطلق عليه اسم «قطاع طولى longitudinal section أما القطاع الذى يؤخذ عمودياً على هذا الاتجاه فيسمى «قطاع عرضى Cross section».

وبالنسبة للقطاعات المأخوذة في مستوى السطح لأعضاء مبسوطة مثل الجلد أو جدار المثانة البولية فيطلق عليها اسم «قطاعات مماسية» Tangential sections.


العيوب التى تظهر في القطاعات الشمعية أثناء عملية التقطيع وكيفية تلافيها: (شكل ٢٤)

أولاً: القطاعات المتتالية لا تلتصق مع بعضها لتكون شريطاً شمعيًا:

يرجع هذا إلى سبب أو أكثر من الأسباب الآتية:


١ - الحافة العليا والسفلى للقالب الشمعى ليستا متوازيتين ويجب إعادة تشذيب القالب

الشمعى.




A

شکل رقم (۲۰)




B

شکل رقم (۲۱)




C

شکل رقم (۲۲)



شکل رقم (۲۳)



شکل رقم (۲۴)

- ٢ - الحافتان العليا والسفلى للقالب الشمعى لا توازيان حافة السكين العليا.
- ٣ - القالب الشمعى بارد جدا ويمكنك أن تنفخ عليه أو تضعه في ماء ساخن.
- ٤ - الشمع المستخدم للظمر من النوع الجامد جدا ويستحسن إعادة الظمر.
- ٥ - سمك القطاعات كبير ويجب قطع قطاعات بسمك أقل.
- ٦ - درجة حرارة الغرفة منخفضة جدا بالنسبة لدرجة انصهار الشمع.
- ٧ - السكين مانل جدا ويستحسن تقليل ميله (شكل ٢٥).
- ٨ - حافة السكين العليا غير نظيفة.


ثانياً: القطاعات تلتف على بعضها عدة مرات في شكل أنبوبي:

يمكن إصلاح هذا العيب أحياناً بأن نبدأ بالحصول على عدد صغير من القطاعات التي نملكها ونفردّها بواسطة فرشاة ثم نستأنف التقطيع فسيؤدى ثقل القطاعات السابقة إلى فرد القطاعات اللاحقة.. وإذا لم يصلح العيب بهذه الطريقة فإن سبب لف القطاعات قد يكون واحداً أو أكثر مما يلي:

- ١ - قد تكون السكين مائلة جدا إلى الأمام.
- ٢ - قد تكون السكين غير محماة (غير مستوية جيداً).
- ٣ - درجة حرارة الغرفة منخفضة جدا بالنسبة لدرجة انصهار الشمع.

ثالثاً: شريط الشمع ينحني بشدة إلى أحد الجانبين:

يرجع هذا إلى عدم جودة تشذيب القالب الشمعى بحيث كان أحد جانبي القالب أطول من الجانب الآخر وبذلك فإن الشريط الشمعى ينحني تجاه الجانب القصير. ويجب في هذه الحالة



شكل رقم (٢٥)

مراجعة تشذيب القالب الشمعي. فإذا استمر انحناء الشريط الشمعي إلى أحد الجانبين بعد ذلك فهذا يعني أن السكينة مائلة وعليك في هذه الحالة اختيار جزء آخر من السكين.

رابعاً: شريط الشمع ينشق طولياً أو تظهر به خدوش على سطحه:

يعزى هذا في أغلب الأحوال إلى وجود حبات من التراب أو فتات من الشمع على حافة السكين ويجب في هذه الحالة تنظيف السكين. وإذا استمر وجود هذا العيب بعد ذلك في نفس المكان فهذا يعني وجود خدش بالسكين عند هذه النقطة ويجب في هذه الحالة اختيار مكان آخر من حافة السكين لإستخدامه في التقطيع. وإذا استمر وجود الخدش أو التشقق في نفس المكان رغم المحاولات السابقة فهذا يعني أن الشمع المستخدم في الطمر ليس نظيفاً تماماً إذ يوجد في القالب الشمعي شيء ما على درجة من الصلابة يسبب هذا العيب عند التقطيع، ولذا يجب إعادة الطمر في شمع نظيف.

خامساً: القطاعات مضغوطة ومساحة القطاع تقل كثيراً عن مساحة واجهة القالب الشمعي: يرجع هذا إلى سبب أو أكثر مما يلي:

- ١ - درجة انصهار الشمع المستخدم في الطمر منخفضة جداً.
- ٢ - السكين مائلة كثيراً إلى الأمام.
- ٣ - السكين غير مشحودة جيداً.

سادساً: عدم الحصول على قطاع شمعي مع كل مره يمر فيها القالب الشمعي على السكين أو أن القطاعات الناتجة ليست موحدة السمك:

قد يكون السبب أن السكين غير مائلة بالقدر الكافي أو قد يكون السبب في ذلك هو أن ربط مسامير ماسك السكين أو ماسك القالب الشمعي غير محكم وإذا لم يكن ذلك هو السبب فقد يرجع هذا العيب إلى خلل ما في الميكروتوم نفسه مما يستدعى ضبطه أو تغيير أجزاء معينه به.. أو العمل على ميكروتوم آخر.

سابعاً: القطاعات تلتصق بالقالب الشمعي عند صعوده إلى أعلى أثناء تشغيل الميكروتوم بدلاً من بقائها على السكين:

قد يكون السبب في ذلك واحد أو أكثر مما يلي:

- ١ - السكين غير مشحود جيداً أو حافته غير نظيفة.
- ٢ - السكين غير مائلة بالقدر الكافي.
- ٣ - الشمع المستخدم في الطمر من النوع اللين أو أن درجة حرارة الغرفة عالية.

ثامناً: القطاع غير متجانس السمك:

قد يكون السبب هو أن ربط مسامير ماسك السكين أو ماسك القالب الشمعي غير محكم.

تاسعاً: العينة تفتت وتسقط من القالب الشمعي وذات مظهر طباشيري؛ يحدث هذا العيب في حالة ما إذا كانت العينة لم يتخللها الشمع جيداً أو في حالة عدم نزع الماء منها جيداً بعد التثبيت.

عاشراً: العينة تفتت ولكن لونها غير طباشيري:

يحدث هذا العيب في حالة شدة قساوة العينة تحت تأثير السائل المستخدم في عملية الترويق أو بتعرض العينة لدرجات عالية من الحرارة أثناء التخلل بالشمع. وفي هذه الحالات يعالج القالب الشمعي بغمره في ماء الصنبور بحيث يكون السطح المقطوع للعينة ذاتها معرضاً له وذلك لمدة ١٢ ساعة أو في خليط من الماء والجلسرين بنسبة ٩ : ١ أو في ٦٠٪ كحول ايثيل ثم تقطع العينة فور اخراجها من السائل المستخدم. ويلاحظ أن هذه المعالجة لا تصلح في حالة ما إذا كانت العينة لنسيج عصبى أو لىقى أو دهنى.

حادى عشر: سقوط العينة من القالب الشمعي دون تفتتها أو اكتسابها مظهراً طباشيرياً؛ يحدث ذلك في حالة عدم العناية الكاملة بعملية الطمر حيث أن العينة تبرد في مرحلة نقلها من الفرن إلى القارب الشمعي لظمها مما يتسبب في تجمد طبقة من الشمع حول العينة قبل طمرها ولذلك فإنه ينصح بوضع القارب الشمعي قرب الفرن. ويعالج هذا العيب باعادة الطمر.

ثانى عشر: انفصال قطاع العينة عن قطاع الشمع في منطقته أو أكثر:

يحدث ذلك نتيجة الانضغاط المتزايد أثناء التقطيع لشمع الطمر إذا قورن بالشمع الذى استخدم في عملية التخلل. ويمكن تقليل الشمع المحيط بالعينة وتبريد القالب الشمعي في ماء مثلج قبل التقطيع. كما ينصح باعادة الطمر في شمع ذو درجة حرارة انصهار أعلى.

ثالث عشر: الشريط الشمعي المحتوى على العينة ينحني تجاه أحد الجوانب بينما الشريط الشمعي الخالى من العينة يكون مستقيماً:

يرجع ذلك إلى كون العينة ليست في مركز القالب الشمعي.

رابع عشر: يصدر صوت خشن من العينة أثناء التقطيع:

يرجع هذا إلى شدة قساوة العينة أو أن الشمع الذى تخلل العينة في الفرن كانت حرارته عالية جداً أو تعرض النسيج لفترة طويلة للمحاليل التى تسبب صلابة العينة. ويمكن علاج ذلك بمعاملة قالب الشمع بالماء كما سبق شرح ذلك في (البند عاشراً). وقد يرجع هذا العيب أيضاً إلى وجود بلورات ملحية في النسيج بسبب عدم معاملة العينة بعد التثبيت لازالة الزائد من المثبت.

خامس عشر: اهتزاز السكين أثناء التقطيع:

يرجع ذلك إلى كون السكين رفيعة جداً ولذا فإنه ينصح باستبدالها بسكين أكثر سمكاً. وقد يرجع إلى أن ميل السكين أزيد أو أقل من المطلوب. وقد تكون العينة قد جفت أكثر من اللازم

لتعرضها لفترات للمحاليل التي تسبب صلابة العينه، وفي هذه الحالة يعالج قالب الشمع بالماء كما سبق شرح ذلك في (البند عاشرًا).

سادس عشر: القطاعات الشمعية تلتصق بالأشياء المحيطة وتتطاير بسبب تولد كهرباء استاتيكية نتيجة الاحتكاك المتولد من عملية التقطيع:

يعالج ذلك بزيادة درجة الرطوبة في الحجره بغلي كمية من الماء في اناء غير مغطي. ويمكن أن تؤجل التقطيع إلى وقت آخر يكون فيه الجو أكثر رطوبة مثل الصباح الباكر.

سابع عشر: ظهور ثقب كبيره في قطاعات العينه نتيجة وجود مواد صلبة فيها: يحدث ذلك مثلا في بعض العينات مثل ديدان الأرض حيث يوجد بامعائها حبات من الرمل. ويتم تجنب ذلك بتجويد الديدان ثم باطعامها كمية من ورق الترشيع الرطب الذي يدفع بالحصى خارج الجهاز الهضمي ثم تجوع الديدان لعدة أيام حتى يتم التخلص من ورق الترشيع الموجود بالقناة الهضمية.

تنظيف الشرائح ولصق القطاعات

(أ) تنظيف الشرائح : Cleaning of Slides :

سبق القول أن الشرائح الزجاجية تزود في علب - وقد تزود العلب ببيان عن أنها نظيفه وجاهزة للاستعمال. وهذا يوفر الكثير من الجهد والوقت والكمياويات اللازمة لتنظيف الشرائح، إلا أنه من المرغوب فيه غسل الشرائح في معظم الأحوال قبل الاستعمال. ويجرى غسل الشرائح بالطريقة الآتية:

- ١ - توضع الشرائح في محلول من حمض الكروميك (١٠٪) لمدة يوم كامل.
- ٢ - تغسل الشرائح في ماء الصنبور الجارى لمدة ٢٤ ساعة على الأقل.
- ٣ - توضع الشرائح في محلول من مسحوق صابون لعدة ساعات.
- ٤ - تغسل الشرائح في ماء الصنبور مرة ثانية.
- ٥ - توضع الشرائح في كحول محمض (١٪ حمض يد كل في ٧٠٪ كحول) لعدة ساعات.
- ٦ - تغسل الشرائح في ماء جارى لعدة ساعات.
- ٧ - تجفف الشرائح بمنشفة نظيفة خالية من الوبر وتجمع في علب تحفظ بعيدا عن الأتربة.


ملحوظة:

إذا لاحظت أن الشرائح الواردة إليك نظيفة فيمكنك حذف الخطوات ١، ٢ من الخطوات المشار إليها.

ومن المفيد ان نذكر أنه عند وضع الشرائح في أواني الغسيل فإنها توضع واحدة واحدة، بحيث لا تلتصق أية شريحتان بسطحيهما معا حتى تضمن جودة غسل كل شريحة.

(ب) لصق القطاعات: Affixation of Sections (شكل ٢٦).

تلتصق القطاعات الشمعية على شرائح زجاجية نظيفة وذلك بنقل القطاع الشمعي من العلبة الكرتونية التي جمعت فيها القطاعات عند التقطيع بواسطة فرشاة إلى سطح شريحة زجاجية ساخنة عليها قطرة من الماء المقطر وذلك يسمح ببسط القطاع الشمعي والعينة ولصقها على الشريحة. وبعد ذلك يجفف الماء الزائد وتحفظ الشرائح في فرن درجة حرارته 37°C لمدة ٢٤ ساعة بعدها يمكن حفظها لأي مدة من الزمن، وتصبح هذه القطاعات معدة للصبغة بشرط حمايتها من الأتربة والحرارة العالية. ويلاحظ في عملية لصق القطاعات ما يلي:



شكل رقم (٢٦)

- ١ - تقطع شرائط الشمع المحفوظة في العلبة بواسطة شفرة أو مشرط إلى قطاعات منفردة أو إلى مجموعات يتكون كل منها من عدة قطاعات وذلك حسب طبيعة العمل.
- ٢ - لتسخين الشرائح فإنها توضع على لوح معدني Hot Plate متصل بالتيار الكهربائي وله ضابط لدرجات الحرارة ومنظم كهربى.

٣ - يجب عدم السماح للقطاع الشمعي بالانصهار أثناء عملية اللصق على اللوح المعدني..
ولذلك فإن حرارة اللوح المعدني يجب ألا تزيد عن ١٠-١٥ درجة أقل من درجة انصهار الشمع
المستخدم في الطمر. لأن ارتفاع الحرارة عن ذلك بسبب تمزق النسيج.

٤ - يراعى عند ترتيب القطاعات على الشريحة ضبط اتجاهها بحيث يسهل فحصها
بالميكروسكوب بعد ذلك، وإذا كان هناك أكثر من قطاع على الشريحة فمن المعتاد أن توحد
اتجاهاتها.

٥ - قد تقتضى بعض الأحوال التي يتعين فيها تعريض القطاعات أثناء الصباغة إلى درجات
حراره عالية أو مواد كيميائية معينة كالأحماض والقلويات القوية إلى استخدام مواد لاصقة
للقطاعات بدلا من الماء وإلا انفصلت القطاعات عن الشرائح الزجاجية أثناء معالجتها بمثل هذه
الكيمويات أو تعريضها إلى الحرارة العالية. ومن أكثر محاليل اللصق شيوعا محلول لصق هويت
Haupt's affixative ومحلول لصق ماير Mayer's affixative.

محلول لصق هويت Haupt's affixative:

يتكون المحلول الأساسي مما يلي:

١٠٠ سم ^٢	Distilled water	ماء مقطر
١ جم	Gelatin	جيلاتين
٢ جم	Phenol crystals	بلورات الفينول
١٥ سم ^٢	Glycerin	جلسرين

أذب الجيلاتين في الماء المقطر الدافئ ثم أضيف الفينول والجلسرين ثم رشح. وعند تحضير محلول
الاستعمال، خذ ١ سم^٢ من الراشح وخففه في ٥٠ سم^٢ من ٢٪ فورمالين. والفورمالين هنا يمنع إزالة
محلول اللصق من على الشريحة وبالتالي يمنع انفصال القطاع عن الشريحة عند استكمال خطوات
الصباغة. إلا أن العمل بهذا المحلول لفترات طويلة يعرض العيون والحلق لبخار الفورمالين الذي
يؤذيها.

محلول اللصق ماير Mayer's affixative:

يتكون المحلول الأساسي مما يلي:

٥ سم ^٢	Albumen	بياض البيض (الزلال)
٥٠ سم ^٢	Glycerin	جلسرين
١ جم	Sodium salicylate or thymol	سالييلات الصوديوم (أوثيمول أو فورمالين) (لمنع التعفن)

أضف هذه المواد إلى بعضها ثم رشح. وعند تحضير محلول الاستعمال خذ ١ سم^٢ من هذا
المحلول الأساسي وأضفه إلى ٥٠ سم^٢ ماء مقطر سبق غليه لطرد الهواء منه حتى لا يتسبب في
حدوث فقاعات أسفل القطاعات.

بعض الصعوبات التي قد تحدث أثناء لصق القطاعات وكيفية تلافيها أو معالجتها:
أولاً: الشمع ينصهر ويصاحب ذلك تمزق القطاعات:

يرجع هذا إلى شدة تسخين اللوح المعدني أثناء فرد القطاعات عليه.

ثانياً: إنزلاق القطاعات الشمعية من فوق الشرائح الزجاجية إلى سطح لوح التسخين المعدني:

قد يرجع هذا إلى ميل لوح التسخين الذي يجب أن يكون في وضع أفقى تماماً أو يرجع إلى كثرة كمية المحلول المستخدم في اللصق. وفي جميع الحالات يمكنك الحفاظ على القطاعات المنزقة بأن تسكب عليها بسرعة كمية من الماء البارد ثم تسحبها برفق إلى ما فوق الشريحة مرة أخرى باستخدام إبرة تشريح.

ثالثاً: ظهور فقاعات أسفل القطاعات عند وضعها فوق محلول اللصق:

يمكن تجنب ذلك بأن تحرص على أن تضع القطاعات فوق المحلول بأن تسقط القطاع تدريجياً من جانب إلى جانب. ويمكنك التخلص من الفقاعات بأن ترفع القطاع من أحد طرفيه حتى تهرب فقاعة الهواء. ولا تحاول أن ترفع درجة حرارة لوح التسخين بقصد التخلص من الفقاعات لأن ذلك سيؤدى إلى تمدد الفقاعات وكبرها في الحجم وليس القضاء عليها.

رابعاً: تبدو القطاعات كأنها مفرودة ولكن بعد تمام جفافها فإنها جزئياً أو كلياً عن الشريحة الزجاجية:

يحدث ذلك نتيجة وجود كمية من الماء تحت القطاع ويمكن كشف ذلك بالنظر إلى السطح السفلي للشريحة فسنجد تحت القطاع منطقة لامعة.

ولتجنب ذلك العيب فإن القطاع يجب أن يفرد أولاً على كمية غير قليلة من محلول اللصق ثم يصفى الماء جيداً من أسفل القطاع ثم تجرى عملية تجفيف الشريحة من الماء بواسطة منشفة.

خامساً: القطاعات الشمعية تتثنى بدلا من أن تنبسط:

قد يرجع هذا إلى أن حرارة لوح التسخين عالية جداً أو أن الشمع المطمور فيه العينة يكون لينا بالنسبة إلى رقة القطاعات أو قساوة النسيج. وفي الحالتين الأخيرتين يمكن تجنب هذا العيب بالامسك بالقطاع الشمعى من طرفيه بابرقي تشريح ومحاولة فرد القطاع برفق أثناء عملية التسخين.

سادساً: قطاع العينة يرتفع عن سطح الشريحة عند انبساط القطاع الشمعى أثناء التسخين:

يدل ذلك على انضغاط الشمع المتزايد بسبب أن درجة انصهار الشمع المستخدم ليست عالية بدرجة كافية أو أن قالب الشمع لم يكن قد برد بالدرجة الكافية قبل تقطيع القطاعات. ويمكن إصلاح هذا العيب في بعض الحالات بالامسك بالقطاع الشمعى من طرفيه بابرقي تشريح ومحاولة جذبه بركة على الناحيتين. ويمكن أيضاً إصلاح العيب بالقطع بالشفرة بكل حذر في كل قطاع

شمعي أسفل وأعلى العينة. وسواء اتبعنا هذا الأسلوب أو ذلك فإنه يجب فصل القطاعات عن بعضها قبل أن تجف القطاعات على الشريحة.

سابقاً: قطاع العينة يتشقق :

يحدث ذلك عادة في بعض الأنسجة مثل الطحال والكبد والعقد اللمفية والأنسجة العصبية. ولمنع حدوث هذا التشقق فإنه يتعين تصفية الماء على الشريحة وتجفيفها بمجرد فرد القطاع ثم تجفيف القطاعات في درجة حرارة مرتفعة (حوالي ٦٠م) أو تجفيفها على هب بنزن حتى لحظة بدء الشمع في الانصهار.

الصباغة Staining

بعد تحميل القطاعات الشمعية على الشرائح، يجب أن تجفف في حضانة عند درجة ٣٧م لمدة ٢٤ ساعة على الأقل. ويمكن تخزين القطاعات بعد ذلك لأية فترة دون أن تتلف بشرط حمايتها من الأتربة ودرجة الحرارة المرتفعة.

وإذا ما أريد صباغة القطاعات، يجب أولاً إزالة الشمع المحيط والمتخلل للقطاعات وذلك باستخدام الزيول عادة، وبعد ذلك تمرر الشرائح في سلسلة هابطة التركيز من الكحول (١٠٠٪، ٩٥٪، ٨٠٪، ٧٠٪، ٥٠٪) ثم الماء المقطر. وذلك إذا كان الصبغ ذائباً في الماء، أما إذا كان الصبغ ذائباً في تركيز معين من الكحول فيجب تمرير الشرائح في سلسلة الكحولات حتى تصل إلى ذلك التركيز ومنه تنقل الشرائح إلى الصبغ مباشرة. وبصفة عامة يتم صباغة القطاعات بإحدى الطرق الآتية:

(أ) الصباغة بصبغ واحد مثل التولويدين بلو.

(ب) الصباغة بمحلول لصبغ واحد ذو عدة مكونات صبغية كما في حالة صبغ جسا.

(ج) الصباغة بمحلول واحد يحتوي على صبغين كما في حالة صبغ «مثيل جرين بيروني».

(د) الصباغة بصبغ يتلوه صبغ آخر كما في حالة الهياتوكسيلين والأيوسين.

(هـ) الصباغة بعدة محاليل كما في حالة طريقة ماسون الثلاثية.

(و) الصباغة بمحلول يسبقه مرسخ كما في حالة طريقة هايدن هان هياتوكسيلين لصباغة الحبيبات السبكية.

التمييز Differentiation

يقصد بالتمييز إزالة الصبغ الزائد من القطاع، ويستعان في الحكم على درجة الصبغ باستخدام المجهر بعد وضع لوح زجاجي على منصفه حماية له من المحاليل المستخدمة في الصباغة.

وتتنوع محاليل التمييز حسب طريقة الصباغة، فمثلاً يستخدم كحول محمض لتمييز الهياتوكسيلين في حالة صباغة الهياتوكسيلين والأيوسين الروتينية، ويستخدم شب الحديد في حالة

صبغة الحبيبات السبجية بطريقة هايدن هان هياتوكسيلين، ويستخدم انيلين كحول في طريقة هيدن هان أزان.

ويراعى عند فحص القطاع للحكم على مدى التمييز أن تغسل الشريحة في الماء المقطر لإزالة محلول التمييز من القطاع حتى تقف عملية التمييز أثناء فترة فحص القطاع.

وإذا وجدت أن تمييز الصبغ لم يتم بعد فعليك أن ترجع الشريحة إلى محلول التمييز لفترة أطول ثم تعيد فحصها مرة أخرى وهكذا.

وإذا لوحظ أن محلول التمييز تسبب في فقد أكثر من اللازم لصبغة القطاع فهذا يدل على زيادة الوقت الذي وضعت فيه الشريحة في محلول التمييز، ويمكنك أن تستغنى عن هذه الشريحة أو أن تعيدها إلى محلول الصبغ وتستخدم شريحة أخرى لضبط الوقت الذي تستغرقه عملية التمييز.

ويفضل دائماً تحديد الوقت الذي تستغرقه عملية التمييز باستخدام شريحة واحدة بينما تكون بقية الشرائح في محلول الصبغ، حتى إذا ما تم تحديد الفترة اللازمة للتمييز يتم تطبيقها على بقية الشرائح دون الرجوع إلى المجهر للحكم على درجة التمييز.

ويجب الحرص دائماً على عدم جفاف القطاع أثناء عملية الفحص المجهرى لتحديد درجة التمييز المطلوبة.

نزع الماء - الترويق - التحميل وتغطية العينات

Dehydration - Clearing and Mounting

إذا أريد بعد انتهاء عملية الصباغة تحميل القطاعات في أحد الأصباغ مثل الكندابلسم فإن ذلك يستلزم نزع الماء من القطاعات بسلسلة متزايدة التركيز من الكحول حيث أن الأصباغ لا تذوب في الماء أما إذا كان التحميل سيتم في مواد مثل الجلسرين والجيلاتين فإن عمليتي نزع الماء والترويق تصبحان لا ضرورة لهما.

نزع الماء Dehydration:

تتم عملية نزع الماء من القطاعات بتعريض الشرائح في سلسلة متزايدة التركيز من الكحول (عادة ٣٠٪ - ٥٠٪ - ٧٠٪ - ٩٥٪ وتغيرتين من كحول ١٠٠٪) وتترك الشرائح مدة ٣ دقائق في كل تغييرية تزداد إلى ٥ دقائق بالنسبة للكحول المطلق (١٠٠٪).

وفي بعض الأحيان يكون من المرغوب فيه عدم تعريض القطاعات المصبوغة للماء حيث أن الأخير يسبب فقد الصبغ من القطاعات. وفي هذه الحالة تجفف القطاعات والشرائح بورق ترشيح ثم تمرر في تغييرتين من الكحول المطلق فقط.

الترويق Clearing:

يتم ذلك بسائل قابل للذوبان في كل من الكحول المطلق وصبغ التحميل. ومن أشهر سوائل الترويق الزيلول. ويراعى التنبه إلى المادة المذوية لصبغ التحميل حتى يجرى الترويق في هذه المادة

المذيبة. ويجرى الترويق بوضع الشرائح في خليط من الكحول المطلق والزيلول ثم في تغييرتين من الزيلول، وتوضع الشرائح ٥ دقائق في كل من التغييرات الثلاث.

مواد تحميل العينات والقطاعات

Mounting media

هي سوائل تقترب معاملات انكسارها من معامل انكسار الزجاج (١,٥١٨) وتوضع بين العينة الواقعة على الشريحة والغطاء الذى يغطي العينة.

وهناك نوعان من مواد التحميل:

(أ) مواد تحميل صمغية للتحضيرات التى ينزع منها الماء فى الكحول وتروق فى الزيلول.
(ب) مواد تحميل مائية للتحضيرات التى يفسدها استخدام الكحول والزيلول ولذا فهى تفصل فى الماء وتحمل فى مواد تذوب فى الماء. وغالبا ما توضع مواد التحميل فى وعاء زجاجى خاص مزود بقضيب زجاجى تؤخذ بواسطته قطرات سائل التحميل، ويراعى تغطية هذا الوعاء جيدا لحمايته من الأتربة وتقليل عملية تبخيره.

(أ) مواد التحميل الصمغية: ومن أشهرها ما يلى:

- كندا بلسم Canada balsam:

معامل انكساره (١,٥٢٤) ويحمل فيه بعد الترويق فى الزيلول ويجب أن يحفظ هذا الصمغ فى زجاجة داكنة اللون. ويستحسن إضافة دقائق من كربونات الكالسيوم إلى الزجاجية الأساسية التى تحتوى على الصمغ ضائنا لتعادها حيث أن الصمغ الحامضى يساعد على زوال لون صيغ القطاعات.

- ابوبارال (Euparal):

معامل انكساره (١,٤٨٣) ويمكن التحميل فيه من ٩٥% كحول مباشرة فى حالة ما إذا أريد تجنب الكحول المطلق والزيلول. وهو يتكون من ايوكالبتول Eucalyptol وبارالدهيد paraldehyde ومواد أخرى. وقد يكون لونه أصفر فاتحا أو أخضر. أو من مميزات الايوبرال أنه لا يسبب بهتاننا للأصباغ ويحفظ بسرعة، كما أن انخفاض معامل انكساره يسمح بالفحص الجيد للعينات غير المصبوغة.

- زام (Xam):

معامل انكساره (١,٥٢) ويحمل فيه بعد الترويق فى الزيلول وهو إما عديم اللون أو أصفر باهت. ومن ميزاته أنه يحفظ بسرعة دون انكماش ولا يسبب بهتان الصيغ. وهو مكون من مواد ذائبة فى الزيلول.

- دى. بى. اكس. D.P.X، بى. بى. أس. B.P.S.:

يتكون دى. بى. اكس من دسرين distrene بلاستسييزر Plasticizer وزيلول Xylol ويتكون بى. بى. أس من بيوتيل butyl فثاليت phthalate وستيرين styrene.

ويحتمل في أى من هاتين المادتين بعد الترويق في الزيول وهما تتميزان بسرعة الجفاف وأنها لا تؤثران على الاصباغ ولكن لا ينصح باستخدامهما مع القطاعات السميكة تجنباً لحدوث إنكماش واضح في مادة التحميل.

(ب) مواد التحميل المائية: ومن أشهرها ما يلي:

- جلسرين جيللى (كازير) Glycerin - Jelly (Kaiser):

وهو يحضر في المعمل كما يلي: ذوب ١٠ جم جيلاتين في ٦٠ سم^٣ من الماء في كأس وسخن بواسطة حمام مائي. أضف بعد ذلك ٧٠ سم^٣ من الجلسرين النقي، ٢٥ جم بلورات الفينول وقلب جيداً. احفظ السائل قبل تجمده في زجاجة محكمة القفل. عند الاستعمال ضع الزجاجة في ماء دافئ في فرن الشمع حتى يتم الانصهار.

ويعيب الجلسرين جيللى أنه يظل طرياً على الشريحة مما يعرض التحضير للتلف بسهولة عند أى اصطدام أو إذا ما وضعت الشريحة مائلة. ويمكن التغلب على ذلك إذا ما لحمت حواف الشريحة Ringing. ومعامل انكساره (١,٤٧) تقريباً.

مادة تحميل أباثى Apathy's mountant:

سميت هذه المادة باسم «فون أباشى» الذى وصف طريقة تحضيرها واقترح استعمالها مع تحضيرات الأعصاب المصبوغة بالمتيلين الأزرق. وهى تحضر مما يلي:

٥٠ جم	بلورات صمغ عربى نقى (وليس مسحوقاً)
	Pure arabic gum (crystals, not powder)
٥٠ جم	سكر قصب نقى
	Pure cane sugar
٥٠ سم ^٣	ماء مقطر
	distilled water
٠,٠٥ جم	ثيمول
	Thymol

ويتم الذوبان بمساعدة حراره هادئة. وتخزن المادة في زجاجة محكمة الغلق. ومعامل انكسارها (١,٥٢). ولا يحتاج هنا إلى لحم الغطاء الزجاجى فوق الشريحة.

جليسرين Glycerin:

يمكن استخدام خليط من كميات متساوية من الجلسرين والماء المقطر كإداة تحميل مؤقتة. معامل الانكسار (١,٣٩٧) تقريباً.


مادة تحميل فارانتس Farrants medium:

٤٠,٠ سم ^٣	ماء مقطر
	distilled water
٤٠,٠ جم	صمغ عربى (أكاسيا)
	arabic gum (acacia)
٢٠ سم ^٣	جليسرين
	glycerin
٠,١ جم	فينول (حمض كربولىك)
	phenol (Carbolic acid)

كما يمكن الحصول على مواد التحميل المائية جاهزة من الشركات المختصة.

تغطية العينات Mounting: (شكل ٢٧)

- اغسل الأغشية الزجاجية في كحول وجففها بمنشفة نظيفة خالية من الوبر.
- خذ الشريحة من سائل الترويق وتأكد من الناحية التي عليها العينة، ومن المفيد أن نفعل ذلك مع كل شريحة. ضع الشريحة في وضع أفقي بحيث يكون السطح الذي عليه العينة إلى أعلى.
- ضع كمية مناسبة من مادة التحميل بواسطة القضيبة الزجاجية عند طرف العينة. لا تضع كمية أكبر من اللازم من مادة التحميل لأنها في هذه الحالة سوف تنتشر فوق الشريحة وتسبب لك المضايقات، كما لا تضع كمية أقل من اللازم وإلا تسبب ذلك في وجود فجوات هوائية أسفل الغطاء الزجاجي. إذا تبخر سائل الترويق جزئياً من العينة قبل أن تغطي بمادة التحميل، ارجع الشريحة إلى الزيلول.



شكل رقم (٢٧)

- أمسك غطاء زجاجيا نظيفا رقيقا (الغطاء السميك سيكون عقبه أمام فحص العينة بالعدسة الكبرى للمجهر وكذلك سيحدث نفس الشيء إذا كانت طبقة مادة التحميل أكثر سمكا من اللازم) من حافتيه بين إبهام وسبابة يدك اليسرى ثم اجعل الحافة الثالثة للغطاء تلامس سطح الشريحة عند طرف العينة الموجود عنده مادة التحميل بحيث يكون الغطاء مائلا بزاوية ٤٥° تقريبا ومادة التحميل محصورة بين الشريحة والغطاء. إمسك بملقط في يدك اليمنى بالحافة الرابعة للغطاء.

أترك الغطاء من يدك اليسرى. اجعل الغطاء يهبط تدريجياً على الشريحة دافعا مادة التحميل أمامه حتى يستقر الغطاء فوق الشريحة دون تكون فقاعات هوائية أسفلها (شكل ٢٧).


- امسح بقطعة قماش نظيفة السطح السفلى وجوانب السطح العلوى للشريحة. وكن حذرا حتى لا تزعج غطاء الشريحة من مكانه.

- إذا ظهرت مادة التحميل أسفل الغطاء الزجاجى غائمه لبنينه المظهر بدلا من كونها بلورية راتقة فهذا يعنى وجود ماء. وفي هذه الحالة عليك أن تزيل مادة التحميل في الزيلول وترجع الشرائح إلى الكحول المطلق وتعيد نزع الماء في تغييرتين من كحول مطلق جديد. روق القطاعات ثم أعد التحميل.

- ضع الشرائح في حضانة عند درجة ٣٧ م لمدة يوم واحد حتى تجف مادة التحميل.
- أزل مادة التحميل الخارجة عن حدود الغطاء الزجاجى باستخدام شفرة حاد وكن حذرا حتى لا تندفع الشفرة أسفل الغطاء الزجاجى ويتلف التحضير. امسح آثار مادة التحميل من على الشريحة بقطعة قماش مبللة بالزيلول ثم امسح الشريحة بقطعة قماش أخرى مبللة بالكحول المطلق.
- احفظ الشرائح في صواني Trays الشرائح أو في العلب المخصصة لذلك. ضع هذه الصواني أو العلب في الدولاب الخاص بالشرائح ويستحسن أن تكون الشرائح موضوعة في هذه الحالة أفقيا.

مواد لحم أغشية الشرائح Ringing media:

بعض مواد التحميل - كما سبق القول - لا تجف مما يقتضى لحم حواف الغطاء الزجاجى بمواد خاصة حفاظا على التحضير. وبعض هذه المواد نظيف صلب مثل مادة كرونج اللاصقة Kromig's cement الذى يتكون من جزئين من الشمع، ٧-٩ أجزاء من مسحوق صمغ الكولوفونيم Colophonium Resin Powder. سخن مع التقليب ثم رشح المحلول وهو ما زال ساخنا في وعاء معدنى. عند الاستعمال يعاد صهر المادة. وهناك مواد لحم سائلة مثل «ديوروفكس» Durofix وهى مادة سليولوزية لاصقة. ويمكن أيضا استخدام طلاء الأظافر.



شكل رقم (٢٨)

وتتم عملية لحم الأغطية بالاستعانة بفرشاة أو سلك طرفه ملتو. ويمكن استخدام آلة دوارة خاصة Turntable لهذا الغرض (شكل ٢٨) ويقتصر استعمالها مع أغطية الشرائح المستديرة.

تسجيل البيانات على الشرائح : Labelling of slides

يتطلب الأمر في كثير من الأحيان تسجيل بعض البيانات عن التحضير على الشرائح ذاتها. ومن أمثلة ذلك اسم العضو - اسم الحيوان - الهدف من التحضير - اسم المثبت - اسم الصيغ - الحالة المرضية إن وجدت. ويتم كتابه ذلك عادة على الجانب الأيسر من الشريحة باستخدام قلم ماسي (الماظ) Diamond Pencil. ويمكن أن يتم ذلك أيضا بلصق ورقة على الشريحة بعد تدوين هذه البيانات عليها. وهناك أوراق ذاتية اللصق معدة خصيصا لهذا الغرض. وتتم الكتابة بالحبر الصيني الأسود. وتجدر الإشارة إلى وجوب كتابة البيانات بصورة رمزية ملخصة نظرا لضيق المساحة.