



الباب الخامس

التعامل مع المواد الكيماوية



obeikandl.com

ادارة المعامل

هناك علاقة محددة بين النظام في المعامل ومستوى الأمان فيها بالإضافة إلى أن المعمل غير المنظم يعوق الأفراد عن التعامل مع حالات الطوارئ لذا يجب مراعاة القواعد الآتية في إدارة المعامل:

- عدم وجود إعاقة في الوصول إلى مخارج المعامل وكذلك الوصول إلى أجهزة الطوارئ وكذلك معدات إطفاء الحرائق والحمامات الآمنة.
- يجب المحافظة على نظافة المعامل بما فيها الأرضيات بشكل منتظم فالتراب المتراكم وكذلك المواد الماصة كروماتوجرافيا ومواد كيميائية أخرى تسبب خطورة عند استنشاقها.
- يجب تأمين اسطوانات الغازات المضغوطة وذلك بربطها وتثبيتها في الحوائط أو إلى جدار طاولة العمل.
- يجب عدم تخزين الحاويات الكيميائية على الأرض.
- لا تستخدم الأرضيات أو السلام أو الطرق في تخزين المواد الكيميائية.

تخزين المواد الكيميائية

- يجب استعمال المواد الكيميائية في المعامل بالكميات المطلوبة للعمل فقط أما باقى الكميات فيجب تخزينها ويجب أن يكون هناك بطاقة بها كل المعلومات عن المواد الكيميائية فأى خطورة خاصة بالمادة

الكيميائية يجب أن تكون مدونة على البطاقة الملصقة بالوعاء الحاوی لها في بعض الحالات المعينة ولمجموعة معينة من المواد الكيميائية فعلى سبيل المثال الإيثيرات والمواد المكونة لفوق الأكسيد يجب كتابة تاريخ فتح الأوعية المحتوية على هذه المواد على البطاقة ويجب أيضاً كتابة التاريخ الذي يجب التخلص فيه من هذه المواد المكونة لفوق الأكسيد بعد فتحها على البطاقة.

- يجب عدم الاحتفاظ بأكثر من واحد لتر من السوائل القابلة للاشتعال على رفوف المعامل فالكميات الأكبر من ذلك يجب تخزينها في أوعية من المعدن أو أوعية غير قابلة للكسر أما الكميات الأكبر من واحد لتر في المعامل فيجب أن تكون على مستوى أقل ارتفاعاً من العين ووضعها على الرفوف السفلى في المعامل ويجب عدم تخزين المواد الكيميائية ولا نفاياتها على الأرض في المعامل.

- والثلاجات المستخدمة لحفظ المواد الكيميائية القابلة للاشتعال يجب أن تكون مقاومة للانفجارات والمواد الموضوعة في الثلاجات يجب أن تكون عليها بطاقات مقاومة للماء مدون عليها كل المعلومات عن المواد الموجودة بها.

- استخدام أوعية ثانوية لتقليل تناشر المواد عند حدوث تسريب أو كسر للوعاء الأساسي يكون مفيد جداً فيجب أن يراعى عند تخزين المواد الكيميائية أن تعزل المواد القابلة للتفاعل مع بعضها البعض عند حدوث

حادثة وبالتالي نتجنب تفاعلاتها التي قد تحدث بطريقة عنيفة مؤدية إلى حدوث انفجارات.

تخزين المواد شديدة السمية:

وهي المواد التي ترك آثاراً حادة أو مزمنة عند استنشاقها أو ابتلاعها أو ملامستها فيجب عدم تخزينها أو حفظها بالقرب من المواد المشتعلة وبعض المواد تتتحول إلى مواد سامة عند اتصالها بالأحماض أو الحرارة أو الرطوبة ، لذا يجب معرفتها وعزلها ومعرفة أعراض التسمم بها وتزويد الشخص الذي يتعامل معها بوسائل الوقاية المناسبة كما يجب معرفة خصائص كل مادة يتم التعامل معها ، ومدة التعرض المسموح بها ، وتركيزها ، وأثرها على الجسم ، وطريقة دخول المادة السامة حيث أنها قد تدخل عن طريق الفم أو العين أو مسام الجلد ... الخ ومن الأمثلة عليها بخار الزئبق .

تخزين المواد المتفجرة:

وهي المواد التي تنفجر عندما تلامس اللهب ، وبعض هذه المواد تنفجر إذا تعرضت للاحتكاك أو السقوط وهذه المواد شديدة الحساسية للاهتزاز والاصدمات والحرارة ، ومن ضمنها : فوق الأكسيد والنترات ، حيث أنها تطلق طاقة مفاجئة بشكل هائل ، لهذا يجب حفظها في أماكن مغلقة مزودة بجميع الاحتياطات وأجهزة الأمان والسلامة ويجب عند

تخزينها ، اتباع التعليمات والتحذيرات المسجلة على العبوات ، وأن تكون الكمية المخزنة منها أقل ما يمكن ، ومنفصلة عن غيرها من المواد .

تخزين المواد المؤكسدة:

وهي المواد التي تنتج طاقة حرارية عند تفاعلها مع مواد أخرى أو عند ملامستها مادة قابلة للاشتعال أو سريعة الاشتعال لذا يجب عدم تخزينها مع المواد القابلة للاشتعال ، وأن يكون مكانها مقاوم للاحتراق والحرارة وذات تهوية ويفضل أن تحفظ في زجاجات قاتمة اللون ، حيث يزداد نشاط تفاعلها بتوافر الأكسجين والحرارة والضوء ومن الأمثلة عليها : الأكاسيد ، فوق الأكاسيد والبيرمنجنات . الخ.

تخزين المواد القارضة:

وهي المواد التي تسبب أذى عند ملامستها للأنسجة الحية لذا تحفظ في مكان بارد تحت درجة حراره أعلى من درجة تجمدها بقليل ، بحيث يكون المكان جافاً ذو تهوية جيدة ، ومزودة بأجهزة الوقاية الضرورية لأن الكثير من الأحماض والقواعد تعمل على تأكل الأوعية ، وتتفاعل مع كثير من المعادن محررة غاز الهيدروجين الذي يكون مع الهواء مخلوطاً متفجرأً ويفضل عدم حفظ المواد القارضة من الأحماض بالقرب من القواعد ، لتفاعل أبخرتها مع بعضها البعض تاركة ملح

متربس حول وعاء حفظها وفي أماكن وجودها .
 تخزين المواد الضارة :

وهي المواد التي تسبب آثاراً بسيطة أو محددة عند استنشاقها أو ابتلاعها أو ملامستها .

تخزين المواد المهيجة:

وهي المواد التي تسبب حساسية لبعض أجهزة التنفس والعيون أو سطح الجلد ، نتيجة استخدامها الطويل أو المتكرر.

التخلص من المواد الكيميائية

في الواقع فإن كل التجارب التي تجرى في معمل ما تؤدي إلى وجود نفايات مثل محليل المواد الكيميائية ومواد كيميائية خطيرة وأوراق ترشيح وغيرها والمبدأ الأساسي في التعامل مع النفايات أنه يجب إلا يمارس أي نشاط في المعامل ما لم تكن هناك خطة للتخلص من النفايات الخطيرة وغير الخطيرة وتطبيق هذا المبدأ سيؤكّد على سلامة الإجراءات الالزامية للتعامل مع النفايات ويُجنب وجود صعوبات غير متوقعة مثل احتمال تكوين صورة من النفايات (مواد كيميائية - مواد إشعاعية - مواد بيولوجية) لا تكون المؤسسة التي بها المعامل غير جاهزة للتعامل معها ولكل نوع من النفايات طرق خاصة للتعامل معها وللاختيار بين الطرق المتاحة يجب تطبيق عدة مبادئ ولكن الاعتبارات المحلية قد تؤثر بشكل قوى على هذه القواعد فمثلاً:

- النفايات الخطرة أو القابلة للاشتعال كالمذيبات يجب جمعها في أوعية والانتظار لحين نقلها وفقاً لإمكانيات المؤسسة بواسطة وكالة متخصصة في هذا العمل.
- في بعض الأحيان تخلط النفايات الخاصة بالمذيبات المختلفة المراد التخلص منها عندما يكون الاختلاط ممكناً في بعض الأحيان فالنفايات المهجنة وغير المهجنة يجب أن تفصل عن بعضها البعض عند التداول.
- الوعاء المستخدم لجمع النفايات السائلة يجب أن يكون مناسباً للاستعمال فكثيراً ما تستخدم أوعية زجاجية لهذا الغرض ولكن يجب الحرص على أن تكون هذه الأوعية رقبتها غير ضيقة وتكون مؤمنة ضد الكسر حتى لا تمثل صعوبة عند تفريغها ويحسن استعمال أوعية مصنوعة من البلاستيك مثلًا من بولي إيثيلين أو من المعدن المجلفن أو من الحديد الصلب لجمع النفايات السائلة وهي أكثر أماناً خصوصاً في حالة السوائل القابلة للاشتعال.
- يجب عدم استعمال أوعية من الحديد الصلب المجلفن لجمع النفايات التي تمثل مذيبات مهجة لأن هذه المذيبات تسبب تآكل المعدن وبالتالي يحدث لها تسريب.
- يجب وضع بطاقات بيانات على كل الأوعية تشتمل على بيانات محتويات الوعاء ويجب أن تؤمن تغطيتها في حالة عدم استخدامها.

- النفايات السائلة يجب جمعها بطريقة منفصلة عن نفايات المذيبات العضوية ويجب عدم إلقاء المحاليل المحتوية على نفايات قابلة للاشتعال أو بها مواد خطرة في حوض الصرف الصحي ويجب عدم استخدام الزجاج في حفظ النفايات المائية لخطورة تجمدها.
- النفايات الصلبة مثل نواتج التفاعلات الجانبية أو المرشحات الموجودة بها بعض المواد الكيميائية أو المواد المستخدمة في الأوساط الكرومتوغرافية يجب وضعها جميعاً في أوعية لحين نقلها للتخلص منها ويجب بذل كل جهد لاستعمال أو إعادة تدوير المواد غير المرغوب فيها وإعادة استعمالها بدلاً من التخلص منها.
- المواد غير الخطرة الصلبة يمكن التخلص منها وذلك بإلقائها في سلة مهملات المعامل أو إعادة تدويرها وهذا يلعب دوراً في سياسة المؤسسة التعليمية.

استعمال المعدات والزجاجيات

صيانة الأجهزة والمعدات المستخدمة في المعامل تمثل دوراً هاماً في أمان وكفاءة العمليات ويجب الكشف الدوري على المعدات وصيانتها وعملية الصيانة يجب أن تتأكد فيها من عدم حدوث أى خلل حتى لو حدث إضراب عن العمل.

عملية تداول وتخزين الزجاجيات يجب أن تتم بحرص بحيث لا تؤدي إلى تدمير الأدوات الزجاجية وفي حالة حدوث تكسير للأدوات الزجاجية يجب التخلص منها أو إصلاحها أما الأدوات الزجاجية المحاطة بغلاف تفريغ فيجب تداولها بمنتهى الحرص لمنع حدوث مخاطر كبيرة فالمعدات الزجاجية المفرغة مثل أوعية ديوار أو الجفනات المفرغة فيجب وضع صمامات بها أو إاحتطانها بعوازل(دروع) ويجب استخدام هذه الأدوات المصممة للاستخدام في حالة التفريغ لهذا الغرض فقط ويجب حماية اليد عند جمع الزجاج المكسور فالقطع الصغيرة يجب جمعها بواسطة مكنسة.

يجب عدم إجراء عمليات صهر ونفخ الزجاج في حالة وجود إمكانيات خاصة كما يجب حماية اليد عند إدخال أنابيب في مخارج زجاجية فالجروح الناتجة من إدخال أنابيب في مداخل زجاجية تمثل أكثر نسبة في حوادث المعامل فيجب أن تكون المداخل الزجاجية معالجة حرارياً بحيث تكون ناعمة أو تشحيمها ويجب المحافظة على اليدين باستخدام منشفة وذلك لتجفيم حركة الزجاج أثناء إدخال الأنابيب فيها.

تداول المواد القابلة للاشتعال

المواد المشتعلة تمثل أحد الأشياء خطورة في المعامل ونظرأ لأن المواد القابلة للاشتعال كثيراً ما تستخدم في عمليات المعامل فإن الخبرة

المعملية الحذرة تفترض دائمًا أن هناك احتمال لحدوث حريق ما لم يتم اتخاذ كل الاحتياطات الخاصة بمراجعة المواد المستخدمة وكذلك طريقة إجراء العمليات فمثلاً عمليات المعمل البسيطة بالمحاليل المائية حيث لا تستخدم سوائل عضوية قابلة للاشتعال لا تمثل خطورة لحدوث حريق في الحالات الأخرى لذا يجب التعرف على إمكانية حدوث حريق ومحاولة الحفاظ على الاحتمال الأدنى لحوادثها.

ولحدوث الحرائق يجب أن يكون هناك مصدر إشعال ووقود وكذلك وجود عامل مؤكسد ففي المعامل التي لها خبرة وحذرة تتجنب وجود النار وذلك بتجنب وجود أحد العوامل المذكورة وعموماً يجب على العاملين أن يكونوا على دراية بالخطوات التي يجب اتخاذها عند حدوث الحريق ويجب أن يكون بالمعامل معدات إنذار للنيران، أجهزة إطفاء، حمامات أمان ومعدات طوارئ أخرى ويكون كل هذا موجود في مكان واضح وأن يكون كل العاملين مدربين على استخدامها ويجب مراعاة وجود مخارج واسعة وسهلة عند حدوث الحريق كما يجب استخدام أجهزة إطفاء مناسبة عند حدوث الحريق وأن تكون هناك لوحة بأرقام telephones الخاصة بمركز إطفاء الحريق حتى يتم استدعاؤهم على الفور.

التعامل مع المواد الكيميائية القابلة للاشتعال

على كل العاملين مع المواد القابلة للاشتعال معرفة بعض المعلومات الخاصة بضغط البخار، نقطة الاشتعال Flash point، وإمكانية الانفجار في الهواء وطبعاً لتقليل الخطورة في التعامل مع هذه المواد يجب استعمال كميات صغيرة منها والعمل على حفظها بشكل مناسب، وجود طفایات حرائق مناسبة، وفصل هذه المواد عن مصادر الاشتعال، العمل على أن تكون مصادر الاشتعال موصلة بالأرض كما يمكن استخدام البدائل الأقل خطراً.

لانستعمل اللهب المباشر عند استخدام مواد كيميائية قابلة للاشتعال مثل موقد بنون أو الكبريت أو التدخين أو أي مصادر أخرى للاشتعال ولا نستخدم موقد الغاز كمصدر للتسخين في المعمل المستخدم به مواد قابلة للاشتعال ولكن بدلاً منها نستخدم معدات تسخين بالمياه تستخدم أجهزة كهربية للتقطيب، الموتورات، فواصل الكهرباء وكل هذه الأجهزة قد تكون مصدر للاشتعال خصوصاً لأبخرة هذه المواد فيجب عدم استخدامها ونظرأ لأن موقع الأجهزة المذكورة يكون ثابتاً في المعمل ففي هذه الحالة يكون أكثر أماناً إجراء العمليات الموجودة بها المواد القابلة للاشتعال في مكان آخر بعيداً عنهم.

حتى مصادر الإشعال المنخفضة قد تمثل مصدر طاقة كافى لإشعال كثير من المواد التى لها قابلية كبيرة للاشتعال وال موجودة بالمعامل مثل داى إيثيل إيتير وثنائى كبريتيد الكربون أما المواد القابلة للاشتعال عند درجات الحرارة المنخفضة فيجب حفظها فى ثلاجات مصممة لهذا الغرض والثلاجات العادية يجب عدم استخدامها نظراً لوجود مصادر إشعال بها مثل مروحة المотор وفاتح وفواصل الكهرباء.

و عند نقل المواد القابلة للاشتعال فى أوعية معدنية يجب أن تكون قد وصلت بالأرض حتى يتم التخلص من الشحنات الاستاتيكية التى بها فقد تسبب شرارة تؤدى إلى الاشتعال.

ويجب عدم تسخين المواد القابلة للاشتعال بلهب مفتوح Open flame ويستحسن استخدام مصادر حرارة تشمل على حمامات مائية أو حمامات بخار، حمامات من الزيوت أو الشمع، حمامات من الرمل والأملاح، سخانات مانتيل وكذلك حمامات من الهواء الساخن أو التيتروجين.

- يجب الحرص على تقليل البخار الناتج من المواد القابلة للاشتعال وذلك بتخفيفها عن طريق التهوية وبذلك تقل فرص تكوين مخلوط قابل للاشتعال.

- عند تخفيف المواد القابلة للاشتعال يجب استخدام المراوح لمنع تكوين مخلوط قابل لانفجار.
- فى حالة عدم استخدام المواد القابلة للاشتعال يجب حفظها فى أووعية محكمة الغلق.

السوائل القابلة للاشتعال

تشتعل هذه السوائل عندما تختلط أبخرتها مع الهواء بتركيز مناسب لذلك يجب تداول هذه السوائل بطريقة لا تسمح بالوصول إلى هذا التركيز ومن أهم هذه الوسائل التهوية لمنع الوصول إلى التركيز القابل لانفجار الأبخرة وعندأخذ كميات من هذه الأووعية يجب أن يتم النقل في خزانة التجارب Fume hoods أو في المكانجيد التهوية وفي حالة حدوث تسرب أو كسر للأوعية الحاوية عليها فإن كمية كبيرة من أبخرتها ستتنطلق وقد تؤدى إلى اشتعالها.

الغازات القابلة للاشتعال

عند تسرب الغازات القابلة للاشتعال قد يحدث انفجار في جو المعمل ومن الغازات الخطيرة الأسيتيلين ، الهيدروجين ، الأمونيا ، أول أكسيد الكربون أما الأستيلين والميثان والهيدروجين فلهم قابلية كبيرة للاشتعال وكذلك الانفجار ويجب استعمال موائع الشرر Flash arresters على اسطوانات الهيدروجين وقبل إدخال الغازات القابلة للاشتعال في وعاء

التفاعل يجب أن يفرغ هذا الوعاء أو يمرر فيه غاز خامل وتم هذه الدورة ثلاثة مرات لكي يصير تركيز الأكسجين في الوعاء أقل من 1%.

اشتعال المواد عن طريق الإشعال المستحدث

يجب فصل البالاديوم والبلاطين عن الكربون، أكسيد البلاطين، النيكل المجزأ والعوامل المساعدة في عملية الهدرجة عن طريق الترشيح من المخالفات والعوامل المساعدة المفصولة غالباً ما تكون مشبعة بغاز الهيدروجين الذي يكون نشطاً جداً ويتشتعل بشكل تلقائي عند تعرضه للهواء وعندما تكون كمية المحفز المرشحة كبيرة فلا يسمح للمخلوط مع المرشح أن يترك حتى يجف فيجب وضع القمع المحتوى على ورقة الترشيح بما فيها مباشرة في حمام مائي بعد إتمام الترشيح ويجب استعمال غاز خامل مثل الأرجون أو النيتروجين للتقليل في عمليات الهدرجة وبالتالي يمكن ترشيح المحفز والتعامل معه في هذا الجو **(الحامض)**

وعند تداول مركبات فوق الأكسيد يجب مراعاة الآتي:

- استخدم أقل كمية ممكنة من مركبات فوق الأكسيد.
- بتجفيف مركبات فوق الأكسيد بالمذيبات الخاملة تقل حساسية هذه المركبات للحرارة - الصدمات (نستخدم مذيبات الهيدروكربون الأليفاتية)

كمذيب خامل ولا نستخدم المذيبات العطرية مثل طولوين) لأنه ينشط تفاعل تكسير داي أسيل فوق أكسيد.

- لا نستخدم محلول مركبات فوق الأكسيد في المذيبات سهلة التطوير لأن تطوير هذه المذيبات يؤدي إلى زيادة تركيز فوق الأكسيد في محلول.
- لانسمح بالتدخين أو وجود لهب مكسوف أو أي مصدر من مصادر الأكسيد في المعامل.
- نتجنب الاحتكاك أو الطحن بجوار مركبات فوق الأكسيد ولا نستخدم أدوات زجاجية لها غطاء زجاجي أيضاً في حفظ هذه المركبات ولكن يجب استخدام زجاجات من البولي إيثيلين.
- نتجنب تحلل مركبات الفوق الأكسيد ويجب حفظها عند درجات حرارة منخفضة بالقرب من درجة التجمد فالحفظ عند درجات حرارة منخفضة جداً قد يؤدي إلى تكون صورة من الصور الحساسة جداً للصدمات أو الحرارة.

إجراء التفاعلات بكميات معينة

الاحتياطات اللازم اتخاذها عند إجراء أي تفاعل لا تعتمد على الكميات المستخدمة في التفاعل فكل الاختلاف يكون في عملية نقل الحرارة، عملية التقليب، الزمن اللازم للذوبان وكذلك تأثير التركيز كما

أن إضافة كمية من المواد المتفاعلة تحتاج إلى خاصة Vigilance للعمل على نظام Scaled up وفي حالة تطبيق التفاعل على كميات كبيرة فيجب استشارة المتخصصين للتجهيز لعدم حدوث أي مشكلة.

ويجب اتخاذ الاحتياطات في الحالات الآتية:

- المواد المتفاعلة أو النواتج البيئية تحتوى على مجموعات لها صفات تفجيرية مثل N-N ، O-O ، N-Halogen ، O-halogen فهذه قد تنفجر وتزيد الضغط بشكل كبير جداً.
- المواد المتفاعلة أو الناتجة تكون غير مستقرة عند درجة حرارة التفاعل وهنا يجب إجراء تفاعل مبدئي بتسخين كمية صغيرة منها في أنبوبة انصهار.
- تأخر حدوث التفاعل أي يلزم له فترة زمنية لبدء حدوثه.
- فى حالة تكون غازات كناتج فرعى مرافق للتفاعل.
- التفاعل يكون طارد للحرارة وهنا يلزم وجود نظام تبريد.
- التفاعل يلزم له فترة طويلة لعمل Reflux تصور ماذا سيحدث للمذيب لو كان مكان نظام التبريد والتكييف ضعيفاً؟
- لو كان التفاعل يتم عند درجة حرارة أقل من الصفر المئوى تصور ماذا سيحدث لو حدث تسخين لمحتوى التفاعل حتى درجة حرارة الغرفة؟

- المسئولية في حالة التجارب التي تجري في حالة عدم وجود الكيميائي وكذلك العمل مفرداً في المعامل.

في حالة وجود العاملين منفردين وذلك بعد أوقات العمل الرسمية يجب أن يتعاونوا فيما بينهم وذلك بالمرور على بعضهم البعض وفي حالة وجود فرد واحد بالمؤسسة يعمل بالمعمل فيجب أن ينبه على أمن المؤسسة بالمرور عليه من وقت لآخر للاطمئنان عليه.

أحياناً تجري عمليات باستخدام مواد كيميائية خطيرة وتستمر هذه العمليات لمدة طويلة وتركت ليلاً دون وجود مصمم التجربة ومن هنا تقع المسئولية كاملة على صاحب التجربة فيجب عليه أن يصمم التجربة ويتخذ كل الاحتياطات ومنها توقع حدوث خلل في الكهرباء أو ماء التبريد المستخدم أو الغازات الخاملة المستخدمة في التجربة عند ترك هذه التجارب تستمر ويجب عدم ترك الإنارة مضاءة وترك ورقة تحتوى على وصف لطبيعة التجربة التي تجرى وكذلك ذكر المواد الخطيرة المستخدمة ويجب أن يكون هناك مروراً على هذا المعمل من قبل رجال الأمن مثلاً ويجب ترك التعليمات الواجب اتخاذها في حالة الطوارئ وحدوث حالات خطر.

التخلص من فوق الأكسيد

فوق الأكسيد النقيه يجب عدم التخلص منها مباشرة ولكن يجب تخفيفها قبل التخلص منها والكميات الصغيرة منها (25 جم أو أقل) يتم التخلص منها بواسطة التخفيف بالماء للحصول على محلول تركيزه حوالي 2% ثم تنقل إلى زجاجة من البولي إيثيلين تحتوى على عامل مخترل مثل كبريتات الحديدوز أو كبريتات الصوديوم الهيدروجينية ويمكن التعامل مع المحلول الناتج كنفایات.

- فى حالة تسرب محلول فوق الأكسيد فيجب امتصاصه بسرعة بواسطة vermiculite ثم يعالج المخلوط بواسطة مذيب مناسب والعجينة الناتجة يتم التخلص منها.
- لا نلقى المركبات العضوية لفوق الأكسيد فى الأحواض (فى الصرف).
- تتكون مركبات فوق الأكسيد عند تخزين بعض المواد معرضة للهواء فمثلاً بعض فوق الأكسيد الموجود بكيميات صغيرة جداً فى مذيب مثل الديوكسان يكون خطير جداً وقد يغير من مسار التفاعل عند استخدام هذا المذيب.
- يجب حفظ مركبات فوق الأكسيد فى جو خامل (فى وجود النيتروجين أو الأرجون) فهذه هى الوسيلة الآمنة لحفظ مركبات فوق الأكسيد لمدة

طويلة وأحياناً يضاف إلى محليلها بعض المركبات المثبتة مثل مركبات صائدة الجذور الحرة.

الغازات القابلة للانفجار والغازات المسالة

المادة تكون أكثر تركيزاً في حالة الغازات المسالة من كونها في الحالة البخارية لذلك فإن السائل قد يتبخّر بسرعة والهواء المسال يكون خطراً مثل الأوكسجين المسال لأن النتروجين يغلى تاركاً تركيزاً أكبر من الأوكسجين وبعض السوائل التي تستخدم في التبريد مثل النيتروجين والهيليوم لو تركت معرضة للهواء فقد يتكتّف ويمثل الأكسجين المحتوى من الجو أيضاً خطورة كبيرة.

- في حالة استخدام الغازات المسالة في حيز مغلق يجب أن يحتوى التصميم على بعض الصمامات التي تسمح بتسريب الضغط الزائد الناتج من تخثير هذه الغازات.

- في حالة السائل المستخدم كالهيدروجين مثلاً فمن الممكن أن يكون مخلوط مع الهواء ويؤدى إلى حدوث انفجار.

مواد نشطة أو قابلة للانفجار تتطلب عناية خاصة

المركبات الآتية مركبات نشطة وبعضها ينسب إلى المتفجرات:

- مركبات الأستيلين: تكون مواد قابلة لانفجار في مخلوط مع الهواء بنسبة 25-80% والأستيلين عند ضغط 2 جو و المعرض إلى تفريغ كهربى أو درجة حرارة عالية يتحلل محدثاً انفجاراً عنيفاً وبعض مركبات الأستيلينات تنفجر عند حدوث تأثير ميكانيكي خفيف عليها ويجب حفظ الأستيلين في محلول أسيتون ولا يحفظ مستقلاً في اسطوانات.
- كلوريد الألمنيوم: في حالة وجود رطوبة به يتحلل مكوناً كلوريد الهيدروجين وينتج عن ذلك ضغط عالي وعند فتح الوعاء المحتوى عليه بعد تخزينه لمدة طويلة فيجب الحرص وذلك بإحاطتها بفوطة سميكية.
- النشار: يتفاعل مع اليود وينتج منه ثلاثي أيديد النتروجين الذي ينفجر باللمس كما يتفاعل النشار مع الهيبوكلوريت منتجاً الكلور مخلوط مع النشار والهاليدات العضوية يتفاعل أحياناً بعنف عند تسخينهما تحت الضغط والأمونيا قابلة للاحتراق واستنشاق كمية كبيرة منها قد تؤدي إلى الموت.
- الأزيدات: حساسة جداً للحرارة والاصدمات يستطيع أزيد الصوديوم أن يطلق الهاليدات من الهيدروكريبونات المكلورة مثل ثاني كلوروميثان لتكوين مركب بولي أزيد العضوي وهي من المتفجرات

الشديدة وهذا التفاعل الإلحالى يسهل حدوثه فى مذيب مثل ثانى ميثيل سلفوأكسيد.

- ثانى كبريتيد الكربون : مركب عالى السمية وقابل للاشتعال.
- الكلور: عالى السمية ويتفاعل بشكل عنيف مع الهيدروجين ومع المركبات الهيدروكربونية فى الضوء.
- مركب أكسيد الكروم مع البيريدين: $\text{CrO}_3\text{-C}_5\text{H}_5\text{N}$ يمكن أن ينفجر فى حالة زيادة تركيز CrO_3 العالية ويجب أن يحضر المركب بإضافة CrO_3 إلى كمية كبيرة من البيريدين.
- ديازوميثان (CH_2N_2) : وكذلك كثير من مركبات الديازو يجب التعامل معها جمیعاً بحرص شديد نظراً لسميتها الشديدة وهذه الغازات أو سوائلها تتفجر بشدة حتى عند تلامسها مع أطراف الزجاج الحادة. ولكن محاليل هذه المركبات تكون آمنة فى وجود الإيثير.
- داى إيثيل ، داى أيزوبروبيل وإيثيرات أخرى تشمل على الهيدروفيلوران و4،1ديوكسان وكل الإيثيرات المتفرعة Branched يحدث لكل هذه المركبات انفجار عند تسخينها نظراً لاحتوائها على مركبات فوق الأكسيد الناتج من تعرضهم للهواء وللتخلص من فوق الأكسيد فى هذه المركبات يجب إضافة كبريتات الحديدوز أو كبريتات الصوديوم الهيدروجينية إلى محاليلها ثم تمرر على الألومينا القاعدية

المنشطة وهذه العملية تزيل أغلب الكمية المحتواة فيها من مركبات فوق الأكسيد.

- داى ميثيل سلفو أكسيد $\text{DMSO} (\text{CH}_3)_2\text{SO}$: يتحلل بعف عن تلامسه مع كثير من مركبات الهالوجين النشطة مثل كلوريد الأسيل. كما سجلت حالات إنفجار عند تلامسه مع هيدريد الفلزات النشطة. داى ميثيل سلفو أكسيد يخترق الجلد حاملاً معه المواد المذابة.
- فوق أكسيد البنزويل الجاف $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CO}_2$: يشتعل بسهولة وينفجر عند خبطه Shock يتحلل بشكل تلقائي عند درجة حرارة أعلى من 50°C ولكن هذا المركب يفقد حساسيته بإضافة 20% ماء.
- الثلج الجاف Dry ice: يجب أن يخزن في وعاء قادر على تحمل الضغط العالي.
- العوامل المجففة Drying agents: مثل الأسكاريت (هيدروكسيد الصوديوم المغلف بالسيليكا) لا يخلط مع خامس أكسيد الفوسفور P_2O_5 لأن هذا المخلوط مخلوط ينفجر عند تدفنته مع قليل من الماء.
- الأتربة Dusts: وهي معلقات تحتوى على بعض الجسيمات القابلة للأكسدة مثل مسحوق الماغنيسيوم والخارصين والкарبون وكذلك زهر الكبريت فكل هذه المساحيق فى الهواء يمكن أن تكون مخالفات

شديدة الانفجار ويجب استخدام هذه المساحيق مع تهوية جيدة وعدم تعرضها لأى عامل من عوامل الاشتغال.

- أكسيد الإيثيلين (C_2H_4O): ينفجر عند تسخينه فى وعاء مغلق والتجارب التى يستخدم فيها هذا المركب يجب أن تجرى خلف حواجز مناسبة.

- المركبات المهلجة مثل الكلوروفورم ($CHCl_3$) ورابع كلوريد الكربون (CCl_4) ومحاليل أخرى لمركبات مهلجة لا يتم تجفيفها باستخدام الصوديوم أو البوتاسيوم أو أى فلزات نشطة نظراً لحدوث انفجار شديد في هذه الحالة وهذه المركبات لها سمية عالية وبعض مركبات الكلورات ، كلوريت ، البرومات ، الأيودات وفوق أكسيداتها تنفجر عند تسخينها عند درجات حرارة عالية.

- فوق أكسيد الهيدروجين (H_2O_2): عند تركيز أعلى من 3% يكون خطراً فعند تلامسها مع الجلد تحدث حروق شديدة و محلول تركيزه 30% يتحلل بسرعة خصوصاً في وجود الحديد، النحاس ، الكروم أو أملاحها و عند استخدام تقلية بذراع معدنى قد يشكل هذا خطراً يجب الحرص معه.

- مصايد التبريد Cooled traps باستخدام التتروجين السائل والمعرض للهواء قد يحدث تكتيف للهواء و عند تخدير المادة المبردة

قد يحدث انفجار في هذه الحالة يجب استخدام التبريد في المعدات المفرغة أو محكمة الغلق.

- هيدريد ليثيوم- الألومنيوم **Lithium-aluminum hydride** : وهو عامل مجفف يجب عدم استخدامه لتجفيف إيثيرات الميثيل أو التتراهيدروفيوران فعادة يلاحظ حدوث حرائق في هذه الحالات وتفاعل LiAlH_4 مع ثاني أكسيد الكربون ينتج عنه مركبات قابلة للانفجار ويجب عدم استخدام طفایيات من ثاني أكسيد الكربون أو طفایيات تحتوى على بيكربونات الصوديوم لإطفاء الحرائق الناجمة من LiAlH_4 فمثل هذه الحرائق يتم إخمادها بواسطة الرمل أو أي مواد خاملة أخرى.

- مركبات النترات ، النيترو ، النيتروزو: هي مركبات قابلة للانفجار خصوصاً في حالة احتواء المركب على أكثر من مجموعة نيترو والكحولات والبولي أولات تكون استرات للنترات (نيتروجلسرين) تكون متفجرات قوية.

- خزانات الأوكسجين: يجب تداولها بحرص لأنها تكون مع بعض الزيوت في حالة الضغط العالي للأوكسجين شديدة الانفجار فيجب عدم استخدام الزيوت أو الشحوم بالللامس مع اسطوانة الأوكسجين.

- الأوزون O_3 : مركب نشط جداً وعالي السمية ويكون نتيجة تعرض الأكسجين (في الهواء) للأشعة فوق البنفسجية لذلك فإن مصادر الأشعة فوق البنفسجية تتطلب تهوية مركبات الأوزونايد Ozonides تشكل مواد متفجرة.
- البالاديوم (Pd) أو البلاتين (Pt): المحملين على الكربون وكذلك أكسيد البلاتين والنikel المجزأ وعوامل مساعدة أخرى تمثل خطورة لحدوث انفجارات عند إضافة العامل المساعد إلى وعاء يحتوى على مخلوط أبخرة قابلة للاشتعال أو في حالة وجود الهيدروجين يجب عدم استعمال معهم مرشحات قابلة للاشتعال.
- فوق الكلورات: يجب تجنب استعمالها فأملامح فوق الكلورات العضوية أو مع مركبات فلزية عضوية وكذلك الأيونات غير العضوية تمثل مادة متفجرة ومحلول من حمض البيركلوريك يمكن تسخينه بأمان حتى 200°C عندما يكون تركيزه 70% ولكن تلامس الحامض غير المخفف الذي يوجد عند درجة الغليان أو أبخرته الساخنة مع المواد العضوية أو أي مركبات غير عضوية مؤكسدة قد يشكل مخلوطاً انفجارياً شديداً.
- البرمنجانات تكون مواد متفجرة عند معالجتها بحمض الكبريتيك وعند استخدامها مع حمض الكبريتيك المركز في خط للتجفيف فيجب وضع مصيدة لأبخرة الحامض بينهما.

- فوق الأكسيد Peroxides غير العضوية: عند خلطها مع مواد قابلة للاحتراق مثل الباريوم، الصوديوم، فوق أكسيد البوتاسيوم تشكل مخلوط انفجاري يشتعل بسهولة.
- الفوسفور (P) (الأحمر والأبيض): يكون الفوسفور مع المواد المؤكسدة مخلوطاً انفجارياً ويجب حفظ الفوسفور الأبيض تحت الماء لأنّه يشتعل عند تعرّضه للهواء ويتفاعل الفوسفور مع محليل الهيدروكسيدات ليعطى الفوسفين الذي قد يشتعل أو ينفجر في الهواء.
- ثلاثي كلوريد الفوسفور PCl_3 : يتفاعل مع الماء ليعطى حمض الفوسفوروز وينطلق غاز كلوريد الهيدروجين وحمض الفوسفوروز يتحلل بالتسخين منتجًا غاز الفوسفين ويجب فتح الأوّعية المحتوية على ثلاثي كلوريد الفوسفور بحرص وكذلك ثلاثي كلوريد الفوسفور الذي تعرض للرطوبة يجب عدم تعرّضها للتسخين دون وجود حاجز واقٍ.
- البوتاسيوم (K): هو أكثر نشاطاً من عنصر الصوديوم فهو يشتعل بسرعة عند التعرّض للهواء الرطب ولذلك يجب حفظه بمذيب هيدروكربوني مثل الزيوت المعدنية أو الطولوين وعند تعرّضه للهواء قد يتكون فوق أكسيد البوتاسيوم وفي حالة تقطيع هذا العنصر بسكين معدني قد يحدث ذلك انفجار شديد.

- الصوديوم (Na): يجب حفظه في وعاء مغلق تحت سطح الكيروسين أو الطولوين أو الزيوت المعدنية أي قطع صغيرة من الصوديوم أو البوتاسيوم يجب التخلص منها بالتفاعل مع الكحول البيوتيلي العادي **n-butyl alcohol** يجب تجنب ملامسة الصوديوم للماء لأنه يتفاعل معه بشكل عنيف لتكوين غاز الهيدروجين (H_2) وانطلاق كمية كبيرة من الحرارة تسبب الاشتعال ويجب عدم استخدام طفليات ثاني أكسيد الكربون، بيكربونات وكذلك رابع كلوريد الكربون في حالة الحرقائق الناتجة من العناصر القلوية ويستحسن استعمال القطع الكبيرة من الصوديوم على شكل كرات عند استخدامه لتجفيف المذيبات (السطح يكون صغيراً ويكون الفلز أقل نشاطاً).
- أميد الصوديوم ($NaNH_2$): قد يحدث له عملية أكسدة عند التعرض للهواء منتجاً نتريت الصوديوم الذي يكون مع الأميد مخلوطاً قابلاً للانفجار.
- حمض الكبريتيك (H_2SO_4): يجب تجنب استعماله كعامل مجفف في أواعية المجففات وفي حالة الضرورة لاستخدامه يجب وضع كرات من الزجاج لمنع تناشر الحامض عند تحريك المجفف وعند تخفيف الحامض يجب إضافته ببطء إلى الماء البارد أما العكس قد يحدث أن يغلى الحامض وقد يؤدي إلى كثير من الحوادث.

- ثلاثي كلورو استيلين (Cl_2CCHCl): يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم ليعطى ثانوي كلورو استيلين الذي يشتعل تلقائياً في الهواء منفجراً بعد ذلك حتى عند درجة حرارة الثلج الجاف. المركب نفسه له سمية كبيرة ويجب الحرص عند تداوله.

بعض الغازات الخطيرة

- كلوريد البورون: هي أحماض القوة وتنتج أحماض بروتونية قوية ويتفاعل كلوريد البورون BaCl_3 مع الماء منتجًا HCl وأبخرة هذا الغاز BCl_3 لها تأثير تآكلی Corrosive وتسبب تهيج العيون وكذلك الأغشية المخاطية.
- ثلاثي فلوريد الكلور (ClF_3): في الحالة السائلة له تأثير تآكلی كبير وكذلك سمية كبيرة وهذا المركب من المتفجرات القوية يسبب حروق عند تلامسه مع الجلد ويكون ثلاثي فلوريد الكربون مخلوط انفجاري مع بخار الماء، الأمونيا ، الهيدروجين وأغلب الأبخرة العضوية.
- هيدريد السيليسيوم (H_2Se): هو غاز لا لون له ولكن له رائحة مميزة وهذا الغاز قابل للاشتعال والانفجار أيضاً ويتفاعل بعنف مع المواد المؤكسدة وهو مهيج للعيون والأغشية المخاطية وللجهاز التنفسى للإنسان ويسبب ضرراً شديداً للجهاز الهضمى وعدم اتزان وإجهاد كبير وكذلك الإحساس بالطعم الفلزى فى الفم.

- الفوسفين (PH_3): هو مركب يشتعل تلقائياً، قابل ل الانفجار، سام، عديم اللون له رائحة السمك المتحلل وهو مركب خطير جداً يشتعل في وجود الهواء والمؤكسدات يتفاعل مع الماء والأحماض والهالوجين في حالة تسخين الفوسفين يتكون هيدريد الفوسفور وهو من المتفجرات وله سمية كبيرة.
- السيلان (SiH_4): مركب قابل للاشتعال عديم اللون يشتعل تلقائياً في الهواء الغاز له رائحة منفرة.

التعامل مع المواد الكيميائية ذات السمية العالية

- عند التعامل مع المواد ذات السمية يجب عدم التواجد في المعمل منفرداً ويجب أن يكون هناك مجموعة من الأفراد الذين لديهم المعرفة بالمخاطر التي قد تحدث ويكون لديهم رد الفعل المناسب في حالة الطوارئ يجب أن يلبس العاملون ملابس واقية لحماية الأيدي والوجه من التعرض لهذه المواد كما أن المحافظة على نظافة المعمل تمثل عامل مهم لتوفير بيئة آمنة للعمل ويجب الحفاظ عليها في الأماكن التي يتداول بها المواد ذات السمية.

- يجب أن يجرى تخطيط جيد لإجراء التجارب التي يدخل فيها مركبات ذات سمية عالية ومن حسن التخطيط أن يقوم الشخص الذي سيستعمل مواد سامة بالتشاور وأخذ النصيحة من الزملاء الذين لهم

خبرة في تداول هذه المواد وكذلك في التعرف على بروتوكول استخدامهم كما أن الخبراء في مجال الصحة البيئية وكذلك في البرامج الآمنة يمثلون مصدراً مهماً من مصادر المعلومات ل كيفية التعامل مع السميات.

- كما يجب دائماً أن يكون العاملين على دراية بالخصائص الطبيعية والسمية للمواد الكيميائية المستخدمة، تركيز والكميات المتداولة في التجربة، زمن التعرض وكذلك التأثيرات السامة الناجمة عن التعامل معها ويجب كذلك معرفة خطة إدارة هذه المواد خلال دورة حياتها من طلبها وتخزينها إلى أن يتم إعدامها أو التخلص الآمن منها.

- عند التخطيط لإجراء تجارب يستخدم فيها مواد ذات سمية عالية يجب أن يكون هناك مراقبة قوية للتأكد من سلامة وأمن العاملين بالمعمل.

- يجب اتخاذ احتياطات خاصة في المكان الذي تجري فيه التفاعلات التي تدخل فيها المواد ذات السمية العالمية من لحظة إحضار هذه المواد وتفرি�غها للاستخدام ووضعها في خزانة التجارب أو الصناديق المحتوية على قفازات ويجب على كل العاملين بالمعمل أن يعلموا عن إجراء هذه التجارب ويكون الكل مدرباً على حالات الطوارئ ويستحسن وضع بطاقة إرشادات عن السلامة والأمان عند إجراء التجارب بالمواد ذات السمية العالمية على الباب الخارجي للمعمل.

- يسمح فقط للعاملين الحاصلين على تدريب في الاحتياطات بالعمل مع المواد ذات السمية العالية بإجراء تجرب بها ويجب أن يكون هناك تعليمات إدارية بمنع دخول الأفراد غير الحاصلين على تدريب لدخول منطقة إجراء التجارب المستخدم فيها مواد ذات سمية عالية وقد يستخدم في هذه الحالة أقفال أو حواجز مناسبة لهذا الغرض لكن استخدام الأقفال يجب أن لا يعيق الوصول إلى المخارج في حالة الطوارئ أو يعيق دخول المعاونة في حالة الطوارئ.