

أبابل الثاني

الفصل الأول

صناعة مواد البناء والحراريات

مواد البناء كثيرة ومتعددة وتشمل هذه المواد ما يلى : —

- ١ — مواد خام طبيعية تستعمل كا هي ومواد صناعية أى تصنع .
- ٢ — مواد تستعمل بمفردها او خلطات من مواد مختلفة .
- ٣ — منتجات معدنية وأخرى غير معدنية .
- ٤ — منتجات عضوية وأخرى غير عضوية .
- ٥ — مواد أساسية ومواد إضافية .

ويمكن تقسيم مواد البناء الرئيسية إلى القطاعات الآتية حيث يضم كل قطاع مجموعة من المواد او المنتجات نذكر منها ما يلى : —

- أولاً : قطاع المواد العامة الأساسية ويضم هذا القسم ما يلى : —
 - ١ — الاسمنت بأنواعه المختلفة .
 - ٢ — الاجيارات وأنواعها .
 - ٣ — الجبس .

ثانياً : قطاع الزجاج والمنتجات الزجاجية ويضم هذا القطاع الزجاج المسطح العادي الشفاف والزجاج المنقوش (الانجليزي) والزجاج المقسى والزجاج الزخرفي والزجاج للمصابيح الكهربائية .

ثانية) : قطاع الطوب وأنواعه المختلفة والبلوكتات واللون .

ويضم هذا القطاع ما يلى : -

١ — الطوب المصنوع من الطين بأنواعه المختلفة والطوب الاسمنتي والطوب الاسفلي والطوب الرملي الجيري والطوب الخفيف والطوب الحراري .

٢ — البلوكتات ويضم البلوكتات الخرسانية والبلوكتات من الجبس ومن الأحجار ونحوها .

٣ — خلطات معينة : وتضم الخرسانة الاسمنتية والمفرغة وخرسانة الادائن وكذلك اللون من الجير والاسمنت او الجبس .

رابعاً) : قطاع مواد البناء من القرميد والبلاط والماوسير .

ويضم هذا القطاع ما يلى : -

١ — القرميد ويضم قرميد صناعي للاسطح والارضيات والحوائط والواجهة وكذلك قرميد من الأحجار الطبيعية .

٢ — البلاط ويضم البلاط الصناعي من السيراميك وبلاط من الخرسانة المجهزة وبلاط قيشاني وبلاط هوزايكو وبلاط من الزجاج وبلاط إسمنتى وبلاط اسفلتى وكذلك بلاط من الأحجار الطبيعية .

٣ — المماوسير ويضم هذا القسم مجموعة من المماوسير المعدنية من الزهر والخديد والنحاس والرصاص وأخرى مماوسير فخارية وأخرى خزفية وثالثة خرسانية ورابعة من البلاستيك الخامسة من الاسمنت والأسبستوس وسادسة من الزجاج .

خامساً) : قطاع مواد البناء من الأحجار والرمال والركام ويضم هذا القطاع

١) — الأحجار : ويضم الأحجار الجيرية والرمليّة وأحجار الجرانيت والبازلت وأحجار الزينة .

٢ - الركام : ويضم هذا القسم الركام الطبيعي والصناعي وينقسم إلى الركام الصغير (رمل طبيعي ورمل الكسارات) والركام الكبير (زلط وحصى طبيعي أو أحجار مكسرة) والركام الخلطي .

ومن أمثلة الركاب الطبيعى الرمل والزلط وكسر الأحجار وكسر الجرانيت والبارات ومن أمثلة الركاب الصناعي كسر الطوب الأحمر .

سادساً : قطاع المدائن (البلاستيك).

سابعاً : قطاع المعادن والاعمال المعدنية .

ثامنًا : قطاع الأُخشاب.

نماضجاً : قطاع المواد المستعملة في الدهانات وتضم هذه المجموعة البويات والزيوت والورنيشات واللداين ومنتجاتها أو المواد الملوثة والغراء وذلك لطلعاء الأخشاب وال الحديد والصلب والمعادن غير الحديدية والبياضن الطوب الخرسانية وأشاراً . قطاع الآلات والمواد الأخرى غير السابقة .

Cement : الاسمنت

الصناعة . فضلاً عن ضرورة الحيوانة لاعمال التحصينات والدفاع . والاسمنت مادة انشائية له قوة ميكانيكية عالية وقوة إحتمال كبيرة نوعاً ما وله ميزات عالية في قوة التهاسك والصلابة ، يعتبر الاسمنت أهم أفضل المواد الرابطة المائية التي تتصالب في وجود الماء والتي تربط المواد الصلبة مثل الاحجار الطوب غيرها

اسمنت بورتلاند . Portland Cement

هو نوع من الاسمنت الذي يتصلب في وجود الماء ، هو المادة الناتجة من طحن الكلنكر (الاسمنت الخام) الذي ينتج من حرق مخلوط من المواد الجيرية والطينية بنسبة معينة لدرجة حرارة معينة مع خاطة بالجبس .

طرق الانتاج : هناك طريقتين للصناعة : وتحتختلف الطريقتان في نسبة الماء إلى المواد الأخرى المستعملة . وها الطريقة الجافة والبلالة . ويمكن اختيار الطريقة على حسب نوع وجودة الخامات المتوفرة وعلى حسب الوقود المستعمل ومن حيث وجود أبخرة الغازات الناتجة .

١ - الطريقة الجافة :

وفيها الخامات عند ما تصل إلى المصانع تكسر في كسارات ثم تجفف في المرواء وفي الموسم الشتوي تجفف صناعياً - ثم توزن الخامات وتطحن في طواحين ثم تنقل إلى الأفران . ويطحن الناتج مع خاطه بالجبس في طواحين ثم يعبأ في أكياس ومن فوائده هذه الطريقة سهولة طحن الخامات مع تأثيرها القليل على الطواحين ونها هضارها : صعوبة التخزين مع الاحتياج إلى مساحات ، اسعة .

٢ - الطريقة البلالة :

وفيها تطحن كل خامة على حدة في كسارات ثم توضع في طواحين مع الماء

ثم تخلط في خلاطات بالنسبة المطلوبة ثم تنقل إلى الأفران ويطحن الناتج مع خلطه بالجبس في طواحين ثم يعبأ في أكياس .

وهي نوع ائد هذه الطريقة أنه تحذف فيها تكلفة التجفيف ولا وجود للاستربة في الطريقة المبالية - وفيها تكون ملاحظة التركيب الكيميائي أفضل من الطريقة الجافة وعلى ذلك فهذه الطريقة تعطينا استنداً متجانساً وخصوصاً عند ما تكون الخامات مختلفة كثيرة في تركيبها .

وهي مضارها هو استهلاك الوقود الكبير وتعطينا نسبة أقل في الانتاج .
وتعريف الاسمنت البورتلاندي : الاسمنت البورتلاندي هو المادة الناتجة من طحن وتنعيم ناتج حرق المواد الجيرية ، الطينية لدرجة التسميت على أن تكون هذه المواد مخلوطة بنسبة معينة خلطاً تماماً جيداً بنسبة معينة قبل الحرق .

المواد الخام المستعملة في صناعة الاسمنت :

١ — المواد الجيرية مثل كربونات الكالسيوم في شكل طباشير أو الحجر الجيري ورمنها كاكٌ أم التي تعطينا أكسيد الكالسيوم والحجر الجيري يجب أن تكون نسبة ثانى أكسيد السليكون ، أكسيد الحديديك وأكسيد الالمونيوم فيه لازيد عن ٤٪ .

٢ — المواد الطينية أو الطينات تعطينا أكسيد الالمونيوم وأكسيد السليكون . وهي أساساً مكونة من سلكات الالمونيوم المائية ويجب إلا تقل نسبة أكسيد السليكون فيها عن ٥٠٪ ورمنها لو ٢٠ س ٢ . بد ١ .

٣ — الجبس . وهو كبريات الكالسيوم . ورمنها كاك ٤ .

٤ — وبضاف الرمل أحياناً للوصول بالسليكا إلى النسبة المطلوبة حوالى ٢٢٪ في الاسمنت .


- ٥ — بعض مصادر الحديد للحصول على أكسيد الحديد مثل بيريت الحديد .
- ٦ — بعض مصادر أكسيد الألومنيوم مثل البوكسيت .

طريقة الصناعة

وتقسم الخطوات التكنولوجية المستعملة في صناعة الاسمنت إلى ما يأتى :

- ١ — تجهيز الخامات وتحضير الخلطة .
- ٢ — حرق الخلطة وتكوين الكلنكر .
- ٣ — طحن الكلنكر مع الإضافات .

عندما يحرق مخلوط بالنسبة المطلوبة من كربونات الكالسيوم والطينات في أفران اسطوانية ذواره تدور حول محور مائل ٢° لفة في الدقيقة في درجة حوالي ١٤٠٠°م ، هذا لو كانت الخامات غير نقية اي تحتوى على الفلزيات وأكسيد الحديد . اما لو كانت الخامات المستعملة نقية فان التفاعل يتم في درجة حوالي ١٥٠٠°م بتفاعل اكسيد الكالسيوم الناتج من حرق الحجر الجيري مع



Cross section of a rotary kiln for burning Portland cement clinker.

شكل (١)
فرق الاسمنت

أكسيد الألومنيوم وأكسيد السليكون الناتجين من الطينات مكوناً من كبات جديدة وذلك بتغذية المخلوط في أعلى الفرن الاسطوانى الدوار المائل (الشكل ١) الذى يبلغ طوله من ٥٠ - ١٥٠ متر وعرضه من ٢ - ٥ متراً - وتستمد منه ناتج التفاعل وهو الكلنكر *clinker* من أسفل الفرن .

ويمكن تقسيم مناطق فرن الاسمنت إلى ما يلى :

Drying Zone :	١٦٠ - ٢٠٠ °م	١ - منطقة التجفيف
Calcination Zone :	٨٠٠ - ٩٠٠ °م	٢ - منطقة التحفيص
Clinkering Zone :	١٤٠٠ °م	٣ - منطقة تكرين الكلنكر
Cooling Zone :	٨٠٠ °م	٤ - منطقة التبريد

ويطن الفرن بطوب حراري ذو مواصفات خاصة .

في هذا الفرن يتبع الماء وثاني أكسيد الكربون ويتردج المخلوط من أعلى إلى أسفل في حركة حلزونية بطيئة والزمن من ٣ - ٤ ساعات من وقت دخول الخامات إلى وقت خروجها . وفي هذه المسافة يكون الحريق قد تم ومنها يخرج الكلنكر المحروق أو الاسمنت الخام وهو عبارة عن كرات صغيرة صلبة مستديرة وحجمها من $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ بوصة ولونها أحضر هسود أو بني غامق ويرد بسرعة ثم يخلط بجزء إلى ٣٪ جبس (كبريتات الكالسيوم) . للتجكم في سرعة الشك (أخير عملية الشك) . ثم يطبحن المخلوط طحنا ناعما جداً . ويعتمد نوع الاسمنت على مقدار النعومة إذ أن النشاط الكيميائي للاسمنت يتناسب تناوباً طردياً مع مساحة السطح بالنسبة للوحدة الوزنية . وعند خلط الناتج بالماء سواء أكان حده أو مع الرمل والحجر لعمل الخرسانة فإنه يشك في ظرف ساعات قلائل بحيث يتتحول إلى كتلة صلبة تشتت صلابتها باختصار دوى

أعوام عديدة (والكلاذن كرات صغيرة صلبة مستديرة وارنة أخضر مسداد أو بني غامق) وإن القدر القليل من الجبس المضاف إلى الخليط من شأنه أن ينظم الزمن الذي يتم فيه شك الأسمنت فإذا أنه يجعل الأسمنت يشك ببطء لأن الأسمنت النقي الحالى من الجبس يشك ويتصلب بسرعة في دقائق معدودات ولو زادت نسبة عن النسبة المعلومة فإنه يتضعضف من قوة الأسمنت وأكسيد الحديد يساعد الحرارة إذ ينخفض من درجة الحرارة التي يبدأ عندها الخلوط فى الانصهار (نسبة ٣٪ على الأقل) ولو زادت نسبة فإنه يتتحد مع الكالسيوم مكوناً كبات ليس لها صفة التصلب وإذا زادت كمية الجير كثيراً مما يجب فإن الأسمنت يتلافى إذ يكون عرضه للتشقق عند جفافه . أما إذا قلت كمية الجير كثيراً مما يجب فإن الأسمنت تقل قوته . ولو زادت نسبة أكسيد الألومنيوم فإن حريق الأسمنت يحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة . ويكون سريع التصلب ولو قلت نسبة يشك ببطء جداً .

ولو زادت القلويات (أكسيد الصوديوم - أكسيد البوتاسيوم) فإن الأسمنت يتظاهر .

ولو زادت نسبة السلكاكا عن النسبة المطلوبة فإن الأسمنت يتصلب ببطء وتضعضف قوته ويكون الكلاذن كر اساساً من .

- ١ - سلكات ثلاثي الكالسيوم $3 \text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$
- ٢ - سلكات ثنائى الكالسيوم $2 \text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$
- ٣ - الومينايت ثلاثي الكالسيوم $3 \text{CaO} \cdot [\text{Al}_2\text{O}_3]$
- ٤ - فيريت والمرنات رباعي الكالسيوم . $4 \text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$

٥ - أكسيد كالسيوم غير متعدد

٦ - أكسيد معنسيوم غير متعدد

ويمكن تفسير التفاعلات التي تحدث داخل الفرن لتكوين الكلنكر.

١ - يتعدد الحديد مع أكسيد الألومنيوم وأكسيد الكالسيوم مكوناً فيريت
والموثات رباعي الكالسيوم $\text{Ca}_4\text{Al}_2\text{O}_9$ كا.لو.أ.ح.٤

Tetracalcium aluminum ferrite $\text{C}_4\text{A}\text{F}$

٢ - يتعدد أكسيد الألومنيوم المتبقى بعد العملية السابقة مع أكسيد الكالسيوم
مكوناً الومينات ثلاثي الكالسيوم $\text{Ca}_3\text{Al}_2\text{O}_8$ كا.لو.أ.م.٣

Tricalcium alum inate C_3A

٣ - يتعدد بعض من أكسيد الكالسيوم المتبقى من الخطوتين السابقتين مع
أكسيد السلكون مكوناً سلكات ثلاثي الكالسيوم $\text{Ca}_3\text{Si}_2\text{O}_8$ كا.س.إ٣

Dicalcium silicate C_2S

٤ - يتعدد أكسيد الكالسيوم المتبقى من الخطوات السابقتة مع سلكات ثلاثي
الكالسيوم مكوناً سلكات ثلاثي الكالسيوم $\text{Ca}_3\text{Si}_2\text{O}_8$ كا.س.إ٣

Tricalcium silicate C_3S

٥ - لو تبقى أكسيد كالسيوم بعد الخطوات السابقة يبقى كما هو أكسيد
كالسيوم حر.

٦ - يبقى أكسيد المانسيوم كما هو بدون اتحاد.

ولو كانت درجة الحرارة منخفضة يكون الكلنكرية شكل طباشيري لأن
التفاعل لم يكتمل وتكون قوته شديدة؛ ولو كانت درجة الحرارة عالية جداً
فإن الكلنكر ينصهر وتجد من الصعبه طرحه.

والمونات ثلاثي الكالسيوم هي المركب المسئولة عن شكل الأسمنت سلكات ثلاثي الكالسيوم هي المسئولة عن القوة الابتدائية وسلكات ثلاثي الكالسيوم مع سلكات ثنائية الكالسيوم دما المسؤولة عن القوة النهائية للأسمنت .

شك الأسمنت :

هذا نظر يقان لتفسير الكيفية التي تتم بها عملية الشك :

- ١ — تفصيل مكونات جديدة على شكل بلورات ناتجة من تفاعل الماء مع نواتج مكونات الأسمنت مثل تأثير الماء على سلكات ثلاثي الكالسيوم أو تأثير الماء على المونات ثلاثي الكالسيوم وان قوة الأسمنت ترجع إلى تماسك البلورات المنفصلة
- ٢ — هواة غربية ناتجة من تأثير الماء على سلكات ثنائية الكالسيوم . هذه المواد الغروية محاط بالبلورات المتكونة وترتبطهم بعض . وترجع قوة الأسمنت إلى تجمد المادة الغروية .

تأثير أضافة الجبس :

إن الجبس يتفاعل مع المونات ثلاثي الكالسيوم مكوناً كبريتومونات الكالسيوم الذي يؤخر الشك وهو مركب ليس له قابلية الشك . لذلك هناك خطورة على الأسمنت في المبانى القرية من مناطق الجبس حيث يحدث تفاعل مع المونات ثلاثي الكالسيوم في الأسمنت في حين تجد المكونات الأخرى للأسمنت مثل سلكات ثنائية الكالسيوم وسلكات ثنائية الكالسيوم لا تتأثر بالجبس .

خواص الأسمنت :

- ١ — يتصلب هو مبلل .
- ٢ — لا يحتاج إلى ثاني أكسيد الكربون عند الشك .

٣ - لا يذوب في الماء .

مواصفات الأسمنت :

ان الذي يحدد صفات الأسمنت هو الوقود المستعمل ودرجة نعومة الخامات ودرجة حرارة الحريق وقت الحريق وطحن الكلنكر الناتج .

وللأسمنت مواصفات طبيعية وmekanikie مثل الوزن النوعي والنعومة وزمن الشك وقوه الشك .

التركيب الكيميائي : كأ	$\text{Ca O} = 60 - 65 \%$
س أ ،	$\text{Si O}_2 = 20 - 24 \%$
لو ، أ ،	$\text{Al}_2\text{O}_3 = 4 - 10 \%$
ح ، أ ،	$\text{Fe}_2\text{O}_3 = 4 - 2 \%$
ما ،	$\text{Mg O} = 1 - 3 \%$
قلويات	$\text{Alkalies} = 1 - 5 \%$
كب ، أ ،	$\text{SO}_3 = 1 - 2 \%$
ونسبة المواد غير الذائبة في الأحماض لا تزيد عن ٥%.	
المعارير المائية للأسمنت = hydraulic modulus	

$$\frac{\text{Ca O}}{\text{Si O}_2 + \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{AL}_2\text{O}_3} = ١٨ - ٢٢ =$$

فلو زادت النسبة عن ذلك فإن اكسيد الكالسيوم يبقى كم هو ويتحول إلى جير مطفأً ويتمدد وتنتج حرارة وهذا يضعف الأسمنت .

ولو قلت النسبة عن ذلك لا تذكرن الرميمات ثلاثي الكالسيوم وسلكات ملائى

الكالسيوم ويتكون بدلاً منهم الوهينات ثنائية الكالسيوم .

$$\text{معاير السلك} = \frac{\text{Si O}_2}{\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{Al}_2\text{O}_3} = \text{Silica modulus} = 2 - 2.5 - 2$$

ويجب الا تزيد نسبة Fe_2O_3 عن ٤٪ لأنها لو زادت فان الحديدية تجده مع الكالسيوم ويكون Calcium ferrite الذي لا يتحمل .

$$\text{معاير الألومنيا} = \frac{\text{Al}_2\text{O}_3}{\text{Fe}_2\text{O}_3} = \text{Alumina ratio} = 1 - 1.5$$

أنواع الاسمنت :

وهنالك انواع عديدة من الاسمنت تختلف في ناحية التركيب عن الاسمنت البورتلاندي ولكنها تشتراك جميعاً في خاصية التصلب او الشك التي يتميز بها الاسمنت بدون استعمال حرارة وكلها تستعمل في اغراض مختلفة وخاصة :

١ — الاسمنت البورتلاندي العادي : Ordinary Portland Cement :

ويستعمل في المنشآت الخرسانية (العادية والمساحة وسابقة الإجهاد) من اعمدة وارضيات واسقف ويستعمل في البناء والطرق والمطارات وفي المواسير والブوكات وهو أكثر انواع انتشاراً او استعمالاً .

٢ — الاسمنت البورتلاندي سريع التصاعد ويسمى سوبر سكريت High early strength Portland cement كبيرة فهو مختلف عن النوع الأول في درجة نعومته الكبيرة . وتصل قوته بعد يوم واحد إلى ما ينبغي ان تكون عليه قوة الاسمنت البورتلاندي العادي بعد ثلاثة أيام ويستعمل بدل الاسمنت البورتلاندي العادي في المنشآت الخرسانية التي يتطلب إنشاؤها الخرسان على قوتها تحمل مناسبة في وقت مبكر او سرعة الانجاز او سرعة

فك الدعائم لاعادة استعمالها . ويصنع من خامات تحتوى على نسبة كبيرة من أكسيد الكالسيوم عن الاسمنت البورتلاندي العادي .

٣ — الاسمنت الذى يحتوى على نسبة عالية من أكسيد الألومنيوم و ينتج من حرق خلط من الحجر الجيرى والبلاوكسيت أو خامة أكسيد الألومنيوم و فيه تصل نسبة الألومنيا إلى الكالسيوم إلى ٤١-٣٥٪ . وقوته تصل في ٢٤ ساعة ما نصفه الاسمنت البورتلاندى العادى في ٢٨ يوم وهو مقاوم للكبريتات ولزياء البحر والاحماض وهو مصحوب بارتفاع درجة الحرارة و يحتوى على نسبة عالية من أكسيد الألومنيوم ٧٥٪ ولا يحتوى على أكسيد كالسيوم حر . ويستعمل هذا الاسمنت في تطحين أفران الصهر ، القبو والأرضيات والأفران وفي الخرسانة الحرارية والمقاومة للحرارة وفي تطحين أوعية التفاعلات الكيماوية والمداخن .

٤ - الاسمنت البورتلاندى الأبيض : White cement ويستعمل في صناعة البلاط وبياض واجهات المنازل وصناعة البلاط المزاييك والرخام والحجر الصناعي وفي بياض الوجهات للمنازل . وللهجيم جميع خصائص الاسمنت البورتلاندى العادى مع امتيازه باللون الأبيض وذلك لأن له خامات خاصة مثل الكاولين بدلاً من الطينات والرمل الأبيض والحجر الجيرى حيث لا تحتوى خاماته على أكسيد الحديديك أو يحتوى على نسبة منخفضة جداً عن ما هو عليه في الاسمنت البورتلاندى العادى وقد يستعمل بلونه الأبيض أو يضاف إليه ألوان للحصول على كافة أنواع الاسمنت الملون .

٥ — الاسمنت البورتلاندى الحديدى Blast furnace slag cement (٣٥٪) ويصنع هذا النوع من خلط خام الاسمنت البورتلاندى العادى مع خبث الأفران

العالية تم إضافة الجبس بالنسبة المطلوبة ويطحن الجميع لدرجة نعومة كبيرة والخبث الناتج من الأفران اللافحة يحتوى على نسبة عالية من أكسيد الكالسيوم وأكسيد السلكون وأكسيد الألومنيوم مع أكسيد الحديد والمغنيسيوم والكربون ولذلك يمكن القول على أنه طينات جيرية أو أحجار جيرية غير نقية.

والخبث المحتوى على نسبة أكسيد السلكون أكثر من أكسيد الكالسيوم يسمى الخبث الجامض . أما اذا زادت نسبة أكسيد الكالسيوم على أكسيد السلكون يسمى الخبث القاعدي . وهو المفضل في صناعة الأسمنت . ويتحدد نوع الأسمنت الحديدي بنسبة احتوائه على الخبث . فالأسمنت الحديدي ٣٥ يحتوى على ٣٥٪ من مكونات الخلطة من الخبث ، ٦٥٪ كلنكر ، ٥٪ جبس . وهذا الأسمنت يقاوم عمليات رضوخ المياه في المبانى القرية من سطح البحر وخاصة ما كان منها تحت سطح البحر كالبحث عن البترول ومد المواسير التى تنقل البترول عبر المياه وهو أيضاً يقاوم مياه البحر . ونظرأً لأنخفاض درجة تميئه فأنه يقلل من احتقادات التشقق في الخرسانة . والأسمنت الحديدي ضعيف في مقاومة ضد عوامل البرى ولذلك لا يصلح للاستعمال للأرضيات التى عليها قوى برى كبيرة .

٦ — الأسمنت البورتلاندى المقاوم لمياه البحر :
Sea water cement
ويسمى سيواتر أو المقاوم للكبريتات (المواحة) ويصنع بخلط الحجر الجيري بالرسان مع إضافة بربت الحديد ثم يسخنها حتى يتذفع الكلنكر ويطحن هذا الأخير مع إضافة الجبس بالنسبة المطلوبة وهو صالح بصنعة خاصة في مقاومة المياه البحر . ويستعمل في المنشآت الخرسانية المعرضة لمياه البحر والأرصفة والموانى وحواجز الأهواج والمنائر والأحواض الجافة .

٧ — الأسمنت البورتلاندى للخرزانات ويسمى اللوهيت —

Portland Cement يمتاز هذا الاسمنت بعدم توليد حرارة مرتنة أثناء عملية الشك وله أهمية كبيرة في جميع المنشآت التي يتضمن فيها الأمر إلى صب كتل ضخمة من الخرسانة مثل الخزانات والسدود حيث لا ترتفع درجة الحرارة وبالتالي لا يحدث شروخ أو تشوهات في الكتل الخرسانية أثناء صبها — وفيه نسبة المونات ثلاثة الكالسيوم وسلكات ثلاثة الكالسيوم قليلة.

٨— أسمنت بورتلاندي مخلوط كرنك ka-nak Cement ويصنع بطحن ٧٪ كلنكر الاسمنت البورتلاندي العادي، ٢٥٪ رمل، ٥٪ جبس لبرة نعومة فائقة وله نفس مواصفات الاسمنت الخديدي وعمل في جمهورية مصر العربية لعوامل اقتصادية وذلك لزيادة الطاقة الانتاجية للاسمنت بدون زيادة في عدد الأفران مع استعمال بعض الطواحين المعطلة في المصانع وكذلك لتقليل التمن في المباني والمنشآت.

٩— أسمنت بوزولا Puzzolana وهو عبارة عن مادة طبيعية أو خبث بر كانى موجود في إيطاليا — هذه المادة عند إضافة الجبر المطحون إليها تكون قادرة على الشك أو التصابل عند إضافة الماء إليها وذلك دون استعمال الحرارة وهو صالح للاستعمال ويعطى نتائج حسنة في الموانئ والمباني التي تقترب منها المياه وتصطبغ يزداد بمرور الزمن.

١٠— الأسمنت الطبيعي Natural cement هناك أنواع طبيعية من الأحجار الجيرية الطينية التي عند حرقها درجة حرارة مناسبة دون أي معاملة ابتدائية (مثل الخلط والطحن) تعطى أسمنت بعد طحن ناتج الحريق وكان معروفاً عند الرومان واستعملواه في بناء مبانيهم ولذلك يسمى أحياناً الاسمنت الروماني ويستعمل في المنشآت التي تحت الماء والتي تحتاج إلى سرعة تصلب.

١١- أنواع خاصة من الأسمنت وكلها لها صفات خاصة ومكونات وتركيبات واستعمالات خاصة مثل أسمنت سوريل وأسمنت كين وأسمنت الفوسفا : وأسمنت السلكات وأسمنت المقاوم للصدأ أو التآكل .

مَالَةُ عَلَى الْأَسْنَتِ

إذا أعطيت التركيب الكجاوي بالوزن لعينة من الأسمنت كالآتي :

	CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	SO ₃	فأقد بالاحتراق
%	64.74	23.44	4.74	3-11	0.79	2.37	0.81

فأحسب النسبة المئوية بالوزن للبركيات المكونة لهذا الاستنط.

١٦

الطريقة:

١ - نضع كل SO_3 على دينية جبس $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

C₄ AF » » Fe₂O₃ » » - Y

٣ - باقي اكسيد الألومنيوم Al_2O_3 على هيئة C_3A

٤- نقسم باقي أكسيد الكالسيوم والسيليكا على المركبات $\text{Ca}_3\text{Si}_2\text{O}_8$

حسب العادات

٥ - نفرض اكسيد الماغنسيوم يظل حراً

لو اعتبرنا ١٠٠ وحدة وزن من العينة :

١ - الجبس :




الوزن الجزيئي	٦١	٥٥	٨٠
	?	?	٢.٣٧

$$\%_4 = \frac{١٣٦ \times ٢.٣٧}{٨٠} = \text{النسبة المئوية للجبس الناتج}$$

$$\text{وزن أكسيد الكالسيوم المتعدد} = \frac{٥٦ \times ٢.٣٧}{٨٠} \cdot ١٥٦٦$$

$$\text{باقي أكسيد الكالسيوم} = ٦٤٧٤ - ٦٤٦٦ = ١٥٠٨$$

: C₄AF - ٢



$$\text{النسبة المئوية (C}_4\text{AF) المتكون} = \frac{٤٨٥ \times ٣.١١}{١٥٩} = ٩٥٠$$


$$\text{وزن أكسيد الكالسيوم المتعدد} = \frac{٢٢٤ \times ٣.١١}{١٥٩} = ٤٣٥$$

$$\text{وزن أكسيد الألومنيوم المتعدد} = \frac{١٠٢ \times ٣.١١}{١٥٩} = ١.٩٩$$

$$\text{باقي أكسيد الألومنيوم} = ٤٧٤ - ١.٩٩ = ٤٧٥$$

$$\text{باقي أكسيد الكالسيوم} = ٦٣٠.٨ - ٤٣٥ = ١٥٧٣$$

: C₃A - ٣



$$70.2 = \frac{270 \times 2.75}{102} = \text{نسبة C}_3\text{A المتكون}$$

$$45.4 = \frac{168 \times 2.75}{102} = \text{وزن أكسيد الكالسيوم المتعدد}$$

$$54.19 = 73.73 - 45.4 = \text{باقي أكسيد الكالسيوم}$$

: C₂S & C₃S - ٤

نفرض ان س = نسبة أكسيد الكالسيوم المتبقى

ص = نسبة أكسيد السيليكون المتبقى

يمكن حساب نسبة كل من C₃S ، C₂S من المعادلات :

$$40.7 = C_3S \% .$$

$$33.7 = C_2S \% .$$

$$\therefore \text{النسبة المئوية لـ C}_3\text{S} = (40.7 \times 44.19) - (70.2 \times 44.07)$$

$$178.14 - 22.055 =$$

$$42.41 \% =$$

، النسبة المئوية لـ C_2S = $(54.19 \times 8.6) - (23.44 \times 3.07)$

= ٢٠١.٥٨ - ١٦٦.٣٦ =

= ٣٥.١٤ . .

. . التركيب الوزني للمركبات في هذا الأسمنت هي :

٪		
٤٠٠	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	جبس
٩٥.٠	C_4AF	
٧.٠٢	C_8A	
٤٢.٤١	C_3S	
٣٥.١٤	C_2S	
٩٨.٠٧		

الباقي : مواد أخرى مثل الفلويات
و ثاني أكسيد الكربون وغيرها

١٠٠.٠

الزجاج - Glass

إن الزجاج له مجموعة خواص كثيرة لا يمكن أن تترافق في مادة واحدة غيره منها مقاومة الاحتكاك والكتلويات وعوامل التعرية فتجد أن الزجاج للنواذ يبقى كما هو بالرغم من تعرضه للامطار والصقيع والترب ولهواء الميل ويتحمل الزجاج درجات الحرارة العالية نوعاً عالياً .

وقابلية الزجاج لمرور وامتصاص وانكسار الضوء جعلت له فوائد في زجاج النظارات والميكروسكوبات والتلسكوب والكاميرات والسيكلوفوتومتر وغيرها من الأجهزة العلمية الحديثة .

وللزجاج أهمية كبيرة في فرع الهندسة الكهربائية وبدون الزجاج لا يمكن ان تقوم قائمة للسينما والراديو والتليفزيون وكذلك اللعبات الكهربائية . ولما للزجاج من خاصية الشفافية التي لها أهمية كبيرة في استعماله للنواذ وبالرغم من ان هناك بعض المواد الأخرى غير الزجاج لها خاصية الشفافية ولكنها غير صالحة لأنها اما لا تعمـر كثيراً او لا تتحمل او مرتدة الثمن او غير سهلة الصنع .

والزجاج مادة سريعة الكسر في حين ان المعادن مطابعة وهذه الخاصية حدث من استعمال الزجاج كمادة من مواد البناء الا ان هناك بعض انواع من الزجاج تستعمل في المبارد ليس فقط في النواذ ولكن كجزء من اجزاء المبني نفسها مثل الطوب او بوكات الزجاج وفي هذه الحالة نلاحظ تجنب اي حمل كبير على الزجاج لذلك نجد أن الأجزاء الرئيسية من المبني تصنع من الصلب في هذه الحالة .

وسوف يصبح الزجاج مادة أساسية في تركيبات المبنى إذ أن الصفات الثلاث وهي الصلابة والشفافية ومقاومة الكيماويات جعلت له قيمة كثيرة من مواد البناء .

ونظراً لأن خامات الزجاج رخيصة ومتوفرة فقد ساعد ذلك على انتشار الزجاج علاوة على تعدد منتجاته من الزجاج العادي إلى الزجاج الذي يستعمل في الطاقة الذرية .


المواد الخام المستعملة في صناعة الزجاج :

١ - الرمل : سا (ثاني أكسيد السليكون) ٩٠% وأحسنها هو الرمل الأبيض لأن الانواع الأخرى مثل الأصفر أو الأحمر تكون مختلطة ببعض شوائب مثل أكسيد الحديد الذي يعطي لوناً للزجاج وتكون نسبة ثاني أكسيد السليكون فيه أكثر من ٩٩%. ويجب ألا يحتوى على أكثر من ٥٪ من أكسيد الحديد . ويجب أن تكون حبيبات الرمل متقاربة في الحجم ، دقيقة وذلك لسهولة عمليات التصهر وفي بعض الأحيان يلزم تنقية الرمل وذلك بغسله بالماء أو بالطرق الكيماوية لازالة الاتربة والشوائب .

ويستعمل أيضاً كسر الزجاج وذلك بنسبة مختلفة وفائدته يساعد على صهر خلطه الزجاج ويساعد على اعطاء التجانس للمصهور الزجاجي وعادة كسر الزجاج يكون تركيبه مثل تركيب الزجاج المراد صنعه .

٢ - كربونات الصوديوم : ص ٢ كا ٣ و هو اهم مصدر لاكسيد الصوديوم والمصدر الثاني لاكسيد الصوديوم هو كبريتات الصوديوم الفرق بين كربونات

الصوديوم وكبريتات الصوديوم فى ان الأولى تتحلل بسرعة فى الفرن اما الثانية فتحتاج إلى كربون ليختزل الى كبريتات الصوديوم قبل اتحادها بشانى اكسيد السليكون .



ولتركيزية معينة فائنا نستعمل كبريتات صوديوم أكثر من كربونات الصوديوم لأن الأولى تعطينا ٤٣٪ ص ااما الثانية فتعطينا ٥٨٪ ص اوعند استعمال كبريتات الصوديوم فإن درجة حرارة الفرن تكون أعلى وذلك لتحلل كبريتات الصوديوم ولذلك نستهلك وقود أكثر وهذه خلطة زجاج النوافذ : رمل نقى ٥٩٪ - حجر جيري ٣٢٪ - كربونات صوديوم ١٥٪ - كبريتات صوديوم ٣٥٪ . ويمكن استعمال كربونات البوتاسيوم وتستخدم كربونات الصوديوم في انتاج الزجاج العادي اما كربونات البوتاسيوم فتسخدم في انتاج العدسات وآلات الابصارات .

٣ - كربونات الالكالسيوم : كالكام او الحجر الجيرى . وهو مصدر اكسيد الالكالسيوم وفي بعض الاحيان يستعمل الدولوميت وهو مخلوط من كربونات الالكالسيوم والمغنتسيوم ويستعمل الحجر الجيرى في انتاج الزجاج العادي . اما الدولوميت فيستعمل في انتاج الزجاج المسطح وذلك لما للمغنتسيوم الموجود في الدولوميت من خواص تكسب الزجاج صلابة ومقاومة للحرارة وفائدة الحجر الجيرى او الدولوميت هو منع تأثير الزجاج بالماء .

٤ - مواد أخرى :

لاكساب الزجاج بعض الخواص المعينة تضاف بعض مواد أخرى مثل الالومينا والفلسبار ل تعمل على الادلال من إحتمال تسقى الزجاج وتبوره بعد

خروجه من أفران الصهر وأجزاء التشكيل، والبيوراكس : $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$. ويستخدم في إنتاج الألواح العاملية للتقليل من معامل التردد الحراري للزجاج، والرصاص الذي يعطي للزجاج بعض الخواص مثل زيادة معامل الانكسار الضوئي، ويسخدم كبريات الصوديوم لأنها تساعد على سهولة تشكيل الزجاج وإزالة الفقاقيع وخاصة في عملية التشكيل بالنفخ.

مواد ملونة : هنا ويحتاج الزجاج لتلوينه إلى بعض المواد الكيمائية مثل أكسيد الكروم وأكسيد النحاس وأكسيد الحديد لإكسابه اللون الأخضر وأكسيد الكوبالت للون الأزرق وثاني أكسيد المنجنيز للون البنفسجي والسيلينيوم والذهب للون الأحمر، وأكسيد الرزك وفوسنات الكالسيوم وفلوريد الكالسيوم وأكسيد القصدير للون الأبيض . ويتأثر اللون بحالة الحرارة وطبيعة وتركيب الشحنة فمثلاً أكسيد الحديديك أو الحديد في الحالة الثلاثية يعطي لوناً إسمرأ أو أحمر في الجو المؤكسد في حين أن الحديد في الحالة الثنائية يعطي اللون الأخضر في الجو المختزل .

مواد كيمائية مساعدة : مثل نترات الصوديوم والبيوتاسيوم كعوامل هوكسدة والبيوراكس و كلوريد الكالسيوم كعامل صاهرة وأكسيد الزرنيخ والانتيمون لإزالة الفقاقيع، هذا خلاف المواد الازمة لعمليات الحفر والزخرفة ومواد اللف والخزن .

مراحل الإنتاج في صناعة الزجاج :

- ١ - طحن بعض المواد الأولية مثل الحجر الجيري . في حالة الاعتماد على الخامات الأولية .

٢ — غسل بعض المواد الأولية غربلتها مثل الرمل في حالة الاعتماد على الخامات الأولية .

٣ — خلط المواد الأولية بنسبة معينة .

٤ — صهر المواد الأولية في افران درجة حرارتها حوالي ١٤٠٠ م .

٥ — التشكيل ويتم بعدة طرق هي :

أ) بالضغط وذلك بوضع العجينة في مكابس وقواب .

ب) النفخ وذلك عن طريق النفخ في العجينة المصهورة .

ج) النفخ والضغط .

د) تشكيل الألواح بواسطة درافيل تتحكم في سمك الألواح .

هـ) الغزل البرم .

و) عملية الصب .

٦ — عملية تبريد بطيئة في افران خاصة . فيها تدرج درجة الحرارة في الانخفاض

٧ — التجهيز النهائي مثل الصنفرة الزجلبخ ، الطبع ، النقش والزخرفة .


أفران صهر الزجاج :

هناك نوعين من الأفران

١ - فرن البوقدة (شكل ٢) وهي من النوع غير المستمر وتوجد حوالي من ٤—١٨ في العدد على قاعدة مكونة من بوكلات من طوب حارى وهي عبارة عن إناء كبير مجوف مصنوع من مادة حرارية سعة $\frac{1}{2}$ - ٢ طن . يستعمل في الإنتاج القليل للزجاج الخاص مثل زجاج البصريات ويجب ان تسخن البوقدة


فارغة قبل إدخال الشحنة لدرجة حرارة التشغيل . ثم تسخن مرة أخرى بعد وضع الشحنة . البودقة نوعان أحدهما ذات غطاء الثانية مفتوحة .

٢ — فرن الخوض (شكل ٣) ، هو من النوع المستمر حوالي ٩٠ طن يومياً وهو عبارة عن حوض طوبل أرضي مصنوعة من إلوكات الطوب الحراري ومن أعلى عبارة من سقف مصنوع من طوب السلكا والشحنة تدخل من جهة المصهور يمر من تحت قنطرة إلى الحجمة الأخرى المقابلة للاولي وفائدة القنطرة وفتحاتها هو منع مرور المواد غير المصهرة من منطقة المصهر إلى منطقة التشغيل ولكن تسمح بمرور السائل الزجاجي الصافي وأبواب دخول الغاز والهواء وفتحات خروج الغازات الناتجة من الاحتراق تكون على جانبي الفرن .



Cross section of a glass pot.

(شكل ٢)



Tank for melting container glass.

(۳ شکل)

والشحنة لتدخل مباشرة في الحوض لأن ذلك يسمح بدخول الماء البارد لكنه يدخل في الحوض عند كل شحنة وعند ذلك يكون من الصعب التحكم في درجة الحرارة وضبطها داخل الفرن ولمنع هذا فإن الشحنة تدخل في حجرة مستقلة خارجة عن الفرن وفيها تسخن الشحنة إلى درجة معقولة بواسطة الحرارة الناتجة من الإشعاع.

وأثناء عملية الصهر تحدث تفاعلات كيماوية مع تصاعد غازات كثيرة التي يجب إزالتها.

ويمكن تلخيص فوائد مضار فرن البوقدة والحوض فيما يلى:-

فرن الحوض يعمل باستمرار ولا توجد فترة تبريد للزجاج المصمود وهو اقتصادى بالنسبة لاستهلاك الوقود وهو يعطى ناجح أكبر من فرن البوقدة . وفرن البوقدة صعب الاستعمال التكلفة وخصوصاً عند استعمال البوقدة وكسرها أحياناً وهذا يحتاج إلى مال وقتاً كبيراً . ولكن فرن البوقدة لا ينافيه فرن عند استعماله في كيكات صغيرة في بعض أنواع الزجاج الخاص .


عملية التخمير أو التبريد البطيء وتم في أفران خاصة لكنه تطرد كل نقطه الضعف التي توجد في الزجاج أثناء عملية التشكيل والأفران المستعملة منها المستمر وغير المستمر والأخيرة تستعمل للمجات التقليلة من الزجاج وهي رخيصة الثمن وسهلة التشغيل عن الأولى وعملية التبريد البطيء سببها ما يلى:-

الزجاج معروف بأنه وصل رديء للحرارة وعندما يبرد الزجاج بسرعة بعد تشكيله فإن الجزء الخارجي أو القشرة الخارجية تتصلب وتنكس في حين أن الجزء الأوسط والمدخل لايزال ساخناً ولم ينكش . هذا الفرق في الحالتين بين الوسط والخارج يكون نقط ضعف في الزجاج الذي يسبب تشنج وكسر


الزجاج عند أي تغيير في درجة الحرارة مرة أخرى أو تعرضه لأي خبطه وعلى العكس من ذلك فلو سمح للزجاج لكي يبرد ببطئ حتى يسمح للجزء الداخلي أو الأوسط بأن يأخذ الوقت الكافي للتتحول إلى درجة الحرارة العادي فلا يوجد هناك نقط صنف في الزجاج وتصبح قوية صحيحة .

والزجاج هو ناتج صهر الرمل (ثاني اكسيد السليكون) وكربونات الصوديوم والحجر الجيري (كربونات الكالسيوم) في أفران خاصة لدرجة حرارة عالية حوالي ١٤٠٠ م ، ثم يشكل إما بالنفخ إذا أريد صنع الأواني أو بالشد إذا أريد صنع الزجاج المسطح ثم يبرد ببطئ في أفران خاصة حتى تنخفض درجة الحرارة تدريجيا .

والزجاج يحتوى على سلكات الصوديوم والكالسيوم وتركمى به على وجه التقريب $6\text{SiO}_2 + 3\text{CaO} + \text{Na}_2\text{O}$ فعند صهر ثاني اكسيد السلسكون مع كربونات الصوديوم ي تكون كتلة زجاجية من سلكات الصوديوم Na_2SiO_3 عند تبريدها ولكن هذه الكتلة قابلة للذوبان في الماء .



وكذلك يتحدد ثاني اكسيد السليكون مع كربونات الكالسيوم مكونا سلكات الكالسيوم .



وسلكات الكالسيوم المتكونة ولو أنها زجاجية إلا أنها لاذوب في الماء ولكن تذوب في الأحماض .

أما الزجاج المصنوع من صهر ثانى اكسيد السليكون (خالية من الحديد) وكربونات الكالسيوم وكربونات الصوديوم سويا فهو شفاف وغير قابل للذوبان لافي الماء ولا في الاملاح فهو كب من خليط من سلكات متنوعة مع بعض زيادة في ثانى اكسيد السليكون .

خواص الزجاج :

وكلمة زجاج تطلق عامة على مادة صلبة غير متباعدة وهو ليس من كيماوى وعادة تكون شفافة ولكن يمكن ان تكون معتقة .

الزجاج الحقيق يمكن تعريفه أنه مصهور مخلوط من سلكات القلويات مثل الصوديوم مع أحد العناصر النائمة التكافؤ مثل الكالسيوم مع زيادة في ثانى اكسيد السليكون .

الصلابة مع المرونة ، وليس للزجاج درجة انصهار محدودة واسعه حين يسخن يلين تدريجيا حتى يتحول إلى سائل ، والزجاج يتجمد تدريجيا دون أن يتبلور ولا تزداد لزوجة الزجاج في أثناء التبريد زيادة مفاجئة ومن ثم يمر في مرحلة لدونة يتضمن فيها تشكيلاً أما بطريق الكبس أو التفخ أو غيرها . والزجاج له خواص ميكانيكية وخواص حرارية وخواص كهربائية وخواص بصيرية خاصة .

ويقسم الزجاج عامة إلى نوعين :

- ا - زجاج يحتوى على الجير .
- ب - زجاج يحتوى على الرصاص .

ويمكن تقسيم الزجاج حسب نوع القلوبات المستعمل إلى :

١ — زجاج الصودا والجير (النوافرد والمرابيات) .

٢ — زجاج البوتاس والجير (زجاج البوهيمي) .

٣ — زجاج البوتاس والرصاص (الكريستال) .

ويمكن تقسيم الزجاج أيضاً حسب طريقة الصناعة إلى مضغوط ومصبوب والمحفوف :

ويقسم الزجاج بالنسبة للاستعمال بعد الصناعة إلى :

١ — زجاج البصريات .

٢ — زجاج الأجهزة الكيماوية .

٣ — زجاج الأجهزة الطبية والعلمية .

٤ — زجاج للاستعمال في البناء مثل الزجاج المسطح والمنقوش .

٥ — زجاج للاستخدام المنزلي .

٦ — زجاج للأضاءة .

٧ — زجاج للاستعمال للسوائل .

مسائل على الزجاج

حساب النسبة المئوية للأكسيد المكونة لمعرفة تركيب الزجاج :

مثال: إحسب النسبة المئوية للأكسيد المكونة للزجاج الذي له التركيب الآتي :



أمثل :

١ — نحو ترکيبة الزجاج من نسب الجزيئات إلى نسب بالوزن وذلك

بالضرب في الوزن الجزيئي لكل أكسيد .


الاكسيد	عدد الجزيئات	الوزن الجزيئي	النسبة بالوزن	=	٦٢
Na_2O	١	٦٢	٦٢	×	٦٢
CaO	١	٥٦	٥٦	×	٥٦
SiO_2	١	٦٠	٦٠	×	٦٠
المجموع					١٧٦

$$\begin{aligned} \text{٪. النسبة المئوية لـ}\text{Na}_2\text{O}\text{ = } & \frac{62}{176} \times 100 = 34.8 \\ \text{٪. }\text{CaO} = & \frac{56}{176} \times 100 = 31.4 \\ \text{٪. }\text{SiO}_2 = & \frac{60}{176} \times 100 = 33.8 \end{aligned}$$

حساب تركيب الزجاج بعمليّة النسب المئوية للأكسيد المكون له :

مثال :

إحسب تركيب الزجاج إذا كان التحليل الكيميائي له بالوزن كالتالي :



أ — يحول التركيب المعطى من نسب بالوزن إلى ما يكافئها بالجرامات الجزيئية وذلك بالقسمة على الوزن الجزيئي لكل أكسيد

الاكسيد النسبة المئوية الوزن الجزيئي نسبة الجرامات الجزيئية

$$\begin{aligned} \text{SiO}_2 & \quad \text{٦٢} \quad \div \quad ٧٥ \quad = \quad ٦٥ \\ \text{Na}_2\text{O} & \quad \text{٥٦} \quad \div \quad ١٧٦ \quad = \quad ٣٤ \\ \text{CaO} & \quad \text{٤٠} \quad \div \quad ٧٦ \quad = \quad ٥٦ \end{aligned}$$

ب — تجعل عدد جرامات جزئية لا^كسيد الصوديوم تساوى واحد الصحيح
وذلك بالقسمة على عدد جرامات الجزئية لا^كسيد الصوديوم

$$\therefore \text{اكسيد السيلikon} = \frac{1.25}{0.28} = 4.46$$

$$\text{اكسيد الصوديوم} = \frac{0.28}{0.28} = 1.00$$

$$\text{اكسيد الكالسيوم} = \frac{0.95}{0.28} = 3.40$$

٠٠. تركيب الزجاج هو :



حساب النسبة المئوية للاكسيد المكونة للزجاج، بمعنوية نسب المواد الخام
الداخلة في صناعته :

مثال : شحنة من الزجاج مكونة من ١٠٠ جزء من الرمل ، ٤٠ جزء من
كربونات الصوديوم ، ١٨ جزء من الحجر الجيري بالوزن إحسب النسبة المئوية
للا^كسيد المكونة لهذا الزجاج بعد عملية الصرير .

أجل :

أ — نحسب نسبة كل اكسيد في المادة الخام المقابلة له

الرمل : % ١٠٠ SiO_2

كربونات الصوديوم . $\text{Na}_2\text{CO}_3 \equiv \text{Na}_2\text{O}$ ١٠٦ ٦_٢ الاوزان الجزئية

النسبة المئوية لا^كسيد الصوديوم في كربونات الصوديوم = $100 \times \frac{1}{106} = 0.93\%$

% ٥٨٥ =



النسبة المئوية لـ "كسيد الكالسيوم في الحجر الجيري" = $\frac{٥٦}{١٠٠} \times ١٠٠\% = ٥٦\%$

بـ - نحسب تركيب الزجاج بعد عملية الصهر على هيئة أكاسيد بضرب

النسبة المئوية وكل أكسيد في وزن الخام المقابل له :

الوزن نسبة الاكسيد وزن الاكسيد

$$\text{SiO}_2 = \frac{1}{1} \times 100 : \text{الرمل}$$

كربونات الصوديوم : $40 \times \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = 23.94$ جزء

$$\text{CaO} \quad \text{الحجر الجيري : } 18 \times \frac{96}{106} = 16 \text{ جزء}$$

المجموع : ٣٣٦٥

جـ - نحسب النسبة المئوية لكل أكسيد بقسمة وزن كل مكون على مجموع الأوزان

$$\therefore \text{نسبة أكسيد السيلكون} = \frac{74.9}{100} \times 100\%$$

$$\therefore \text{نسبة اكسيد الصوديوم} = \frac{٧٦٥}{٢٣٣} \times ٤ = ٠٠$$

$$\% \text{ نسبة اكسيد الكالسيوم} = \frac{1}{\frac{1}{0.33} + \frac{1}{0.67}} \times 100 = 76.6$$

مثال ٢ : شحنه من الزجاج ترکبها كالاتي بالوزن :


١٠٠٠ جزء من الرمل ، ٣٧٠ جزء من كربونات الصوديوم ، ٤ أجزاء

كبيريات الصوديوم ، ١٠٠ جزء من الدولوميت المحروق . إحسب النسبة

المئوية لكل أكسيد في الزجاج الناتج بعد عملية الصهر .


أعلى : ١ - نسبة أكسيد السيلكون SiO_2 في الرمل = ١٠٠٪

شبكة اكسيد الصوديوم Na_2O في كربونات الصوديوم = ٥٨,٥%



النسبة المئوية لـ أكسيد الصوديوم في كبريتات الصوديوم = $\frac{62}{142} \times 100$

$$= 43.7\%$$



النسبة المئوية لـ أكسيد الكالسيوم في الدولوميت المحرق = $\frac{56}{96} \times 100$

$$= 58.3\%$$

$100 \times \frac{58.3}{100} = 58.3$ « الماغنيسيوم » « » « » «

$$= 41.8\%$$

ب - نحسب تركيب الرجاج بعد عملية الصهر :

الرمل : $1000 \times \frac{1}{1000} = 1$ جزء من SiO_2

كبريتات الصوديوم : $370 \times \frac{58.3}{100} = 216.4$ « » « » « »

كبريتات الصوديوم : $4 \times \frac{67.7}{100} = 27.1$ « » « » « »

الدولوميت المحرق : $100 \times \frac{58.3}{100} = 58.3$ « » « » « »

MgO » » $41.8 = 58.3 - 100$

المجموع ١٣١٨,١

ج - نحسب النسب المئوية لـ أكسيد .

نسبة أكسيد السيليكون = $100 \times \frac{1000}{1318.1} = 75.8\%$

« أكسيد الصوديوم = $100 \times \frac{216.4}{1318.1} = 16.7\%$

« أكسيد الكالسيوم = $100 \times \frac{27.1}{1318.1} = 2.1\%$

« أكسيد الماغنيسيوم = $100 \times \frac{41.8}{1318.1} = 3.1\%$

المُنْجَات الطِّينِيَّة Clay Products

يشمل هذا الباب المنتجات الطينية الثقيلة Heavy clay ware أو Structural clay products. لكي تميّزها عن المنتجات الفخارية Earthenware والمنتجات الخزفية Porcelain. وتكون المنتجات الطينية الثقيلة أساساً من ١٠٠٪ من الطين مضافاً إليها قليل جداً من الخامات الأخرى وتحرق بذلك و تستعمل على الأخص في الاعمال الثقيلة وفي الأغراض الصناعية العامة. ونظراً لانتشار خاماتها وكثرتها في الطبيعة، فإن أنواعها مختلطة و مصانعها كثيرة و مرکزة في مناطق هذه الخامات، ومن أمثلة المنتجات الطينية الثقيلة ما يلي:

- ١ - الطوب المحروق : بأنواعه المختلفة من الطوب الأحمر العادي المصنوع يدوياً Common brick وقطع السلك Wire cut brick وطوب الواجهة Face brick (Paving brick) وطوب الرصف Hollow brick والطوب المنقوب Engineering brick طوب الهندسي العادي Roofing brick وطوب الأسطح Glazed bricks .

- ٤ - القرميد : (Tiles) قراميد الأسطح - بلاط الأرضية - بلاط الصرف بلاط الأفران - بلاط الواجهة - بلاط مفرع للمباني .
- ٣ - المواسير Pipes مثل مواسير الصرف ومواسير المجرى .
- ٤ - القوالب Bolcks (قوالب مفرغة - قوالب صماء) .
- هذا بخلاف الطوب الأسفلاني والطوب الأسماني والطوب الزجاجي والطوب الحراري والطوب الرملي الجيري والطوب من اللدائن والطوب من الجبس فلا تدخل ضمن هذه المجموعة من المنتجات الطينية .

الطوب الأحمر العادي

Common red brick

الطوب مادة تستعمل في جميع الإنشاءات لرخصها وحيث لا أهمية إلى اللون الجميل أو المتGANس أو الشكل أو المقاومة ضد التآكل بفعل العوامل الجوية إذا تركت ظاهرة بدون ياض ولا تستعمل للواجهات وتستعمل في تشييد القواطيع **المواد الخام المستعملة في الصناعة :**

الخامات وتحضيرها : تستعمل فيها أنواع غير الجيدة من الطينات مثل طمي النيل وتربة الأرض الزراعية . والطينات كلها عبارة عن سلسلة الألومنيوم المائية التي تحتوى على شوائب مختلفة مثل أكسيد الحديد وأكسيد الكالسيوم والمغنيسيوم والقلويات وبعض المواد العضوية . وكل ما يتطلبه في هذه الخامات هو وجود القدرة الصالحة لعمليات التشكيل التي تتيح تشكيل الجسم بهوالة سواء أكان هذا التشكيل يدوياً أو بالماكينات . وينتج منتجات خالية

من التشققات والانواع ولو زادت الادونة عن المطلوب يمكن خلطها بالرمل أو طينات سيليسية (طين ومل) فأنواع الطينات التي تتميز بالدونة عالية سهولة التشكيل ولكنها لا تسمح للماء بالانسياق في الجسم المشكل بسهولة . ومن ثم فإن هذا الجسم لا يثبت أن يصيغه الأعوجاج والتشقق ولذا وجب أن يدخل الطينات قدر ما من المسمى وذلك باضافة الرمل .

طريقة الصناعة :


وتنقل الخامات إلى المصانع إما يدوياً أو بواسطة الآلات مثل الديكوفيل الآوتوماتيكي . ثم تأتي بعد ذلك عمليات الخلط والعجن باضافة الماء إلى الطينة وتعمل هذه على تفكيك الطينة وتسمى أحياناً بعملية التخمير . هذا الخلط إما يتم يدوياً في المصانع اليدوية أو في الخلطات الآوتوماتيكية في المصانع الآتية :

٢ - التشكيل : يتم تشكيل الطوب في قوالب خشبية ويراعى عدم إلتصاق الطينة بالقالب هذه القوالب ذات مقاسات معينة بعد عمل نسبة الانكاش اللازمة أثناء التجفيف والحرق او بالماكينات الآوتوماتيكية او بطريق السحب من ماكينات مع استعمال الضغط والمقاسات المستعملة بعد الحرق تختلف في القاهرة عنها في الاسكندرية . في القاهرة $25 \times 12 \times 7$ سم اما في الاسكندرية $23 \times 11 \times 6$ سم .


٣ - التجفيف : يجفف طبيعياً في الهواء وستعمل أيضاً المجففات الصناعية المستمرة التي يمكن التحكم فيها في درجة الحرارة ونسبة الرطوبة وسرعة الهواء في داخلها (خصوصاً في الطوب قطع السلك) .

٤) الحريق : الطريقة القديمة غير المستمرة (وهي القماين) والافران المستمرة الحديثة (هو فان) والاولى تمثل حوالي ٦٠٪ من الانتاج المحلي . ويتم الحريق

في درجة حرارة ٩٥٠ - ١٠٥٠ °م (شكل ٤) (٦٦٥، ٤)




شكل (٤)



(شكل ٥)

وعيوب القمان أو الأفران غير المستمرة مابين :

- ١ - إستهلاك الوقود الكبير .
- ٢ - زيادة نسبة المالك .
- ٣ - عدم تجانس درجة الحرارة .



شكل (٦)

٤ - الغازات الناتجة من الحريق لا تشتعل .

٥ - صغرية التحكم في الحريق والحرارة .

٦ - طول مدة الحريق والتبريد

ومن مميزاتها — أن بناؤها سهل ولا يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وتسهيل عمل فيها أنواع الوقود المحلية الرخيصة .

أما الأفران المستمرة فمميزاتها : مثل شكل (٧) .

١ - درجة الحرارة متباينة .

٢ - لانفصال فيها أي حرارة .

٣ - إستهلاك الوقود قليل .

٤ - توفر اليدى العاملة .


ومن عيوبها : تكاليفها كبيرة وتصميمها ليس سهلاً - عدم إستغلال الفرن بكامل طاقته وسعته مما يؤثر في تكاليف مواد التشغيل .

صفات الطوب :


تعتمد جودة وصفات الطوب المصنوع من الطين على نوع الطينية وتركيبها الكيماوى وعلى طريقة صنعها وعلى درجة حرارة الحرق و مدتها . وعلى مقدار الترجيح الذى يحدث فى أثناء الحرق ، *Vitrification* .

اللون أحمر فى العادة وذلك لوجود أكسيد الحديد فى الطينيات المستعملة والحرق فى جو الفرن المختلط فى درجة الحرارة المرتفعة يحول اللون الأحمر إلى أزرق غامق . وذلك نظراً لتحول أكسيد الحديد يذوب حاً إلى أكسيد الحديد ذوب حاً وتحوّلها إلى سليكات .

ولو زادت نسبة السيليكا عن النسبة المطلوبة فإنه ينقص من قوتها ، تمسكها ولو زادت نسبة أكسيد الكالسيوم عن النسبة المطلوبة وذلك يجعل الطوب ينصهر عند الحرق وفي بعض الأحيان لا يتحدد أكسيد الكالسيوم ويبقى كما هو حرو بذلك



SECTION OF CIRCULAR
HOFFMAN KILN



PLAN OF CONTINUOUS KILN

(۷) شکل

تششقق الطوب . وفي بعض الأحيان تنكسر بعد الحريق . ولو زادت نسبة الطينية على الرمل عن النسبة المطلوبة بكثير فذلك يدمن الانكماش ويحدث للطوب أن نوعاً ج وشققات . ومن صفات لطوبه أن تكون محرقة حرقاً جيداً ومتجانسة ويكون لها رنين عند الخيط وتكون ذات شكل منتظم وتكون زواياها وجوانبها سليمة وأبعادها مضبوطة ولا يمكن خدشها بالسكينة .

ولها قوة ميكانيكية معينة ونسبة معينة من المسامية وكل هذا يعتمد على درجة حرارة الحريق .

الطوب الأحمر العادي المصنوع هيكانيكيًا (قطع السلك)

Wire cut, Brick

طوب المباني مصممت مصنوع من الطين أو الطفل بواسطه الماكينات بطريقة السحب تحت ضغط ثم يحرق في أفران ويتحمل هذا النوع من الطوب ضغوطاً أكبر من الطوب الأحمر العادي أو المصنوع يدوياً ويقاوم عوامل التعرية العادية ويكون الطوب متجانساً ومحروقاً جيداً وخلالياً من العقد أو الجيبيات الجيرية .

أطوب الهندسى (المضغوط)

طوب مصممت مصنوع بالطريقة المكانية من الطين بعملية الحريق ويستعمل في إنشاء الكبارى وتشييد القناطر ، السدود محطات الكهرباء حسب الطلب لهذه المنشئات من الضغوط العالية ومقاومة عاليه لعوامل الاحتكاك وعوامل التعرية والتأثيرات الجوية يجب أن يكون الطوب متجانساً وحرقىة كاملاً في درجة حرارة حوالي ١٢٥٠ م وشكله منتظم زواياه جوانبها مستقيمه وسليمة وخاماته خالية من الحجر الجيري .

الطوب الأزرق : blue brick

يصنع هذا الطوب المصمت المقاوم للإحاصض من الطين أو الكاولين السليسي المحروق إلى درجة ابتداء التزجيج ويضاف إليه خام البيرولييت أو ثانوي أكسيد المنجنيز ليساعد على التزجيج أثناء الحريق ويستعمل في الحالات التي تتطلب فيها مقاومة عالية للإحاصض ومقاومة ميكانيكية لها معاً وأن يكون ذا شكل منتظم ذو ايه وجوانبه مستقيمة رسمية ومتجانسة.

طوب مجوف أو مفرع : perforated brick

طوب أو بلوكتات بها مسافات هوائية منتظمة محاطة أو مفصولة بحوائط رقيقة وبذلك يخف الوزن وبالتالي وزن الحائط مع تحسين خواص العزل الحراري والصوت والرطوبة وهذا يميزها عن الطوب المصمت وإستعماله يقلل من ضخامة الأساسات ويمكن الارتفاع بالمباني أدواراً كثيرة مع تقليل التكاليف.

طوب الواجهة : Facing brick

وهو أحسن أنواع طوب المباني ويستعمل في الواجهة الخارجية للمباني حيث يتطلب الطوب لون جيد - وقوية ميكانيكية ومقاومة ضد عوامل التعرية - . وتجانس في الشكل والمقاسات وهي ذات اللوان عدة من اللون الأحمر إلى الأصفر إلى الرمادي والأخضر . وتزوج هذا الطوب أعلى من الطوب العادي . لذلك نجد أنها غالباً أثقل من الطوب العادي . الاتجاه الحديث في صناعتها أن تكون أحجامها أكبر من الطوب العادي . أخف في الوزن بحداث فراغات فيها و تستعمل فيها طينة أقل ، يكون تجفيفها أسرع وحريقها أقل .

وخامات هذا الطوب انقى من الخامات المستعملة في الطرب العادي ، لذلك

يُستعمل فيها بعض انواع الطينيات الحراريّة غير طمي النيل المستعمل في الطوب العادي .

طوب الأرضية : Paving brick

وتُستعمل في رصف الشوارع وهي تقاوم الاحتكاكات وعوامل التعرّيف وهي أقوى من الطوب العادي وأكثر تزججاً ويُستعمل فيها خليط من الطين العادي والطين الحراري وخاماتها نقية نوعاً ما وامتصاصها أقل.

طوب الأسفلتى : Asphalt brick

ويُصنع من الأسفلت ثم يشكّل ويضغط .

الطوب الأسمتي :

ويُصنع من الاسمنت والرمل او الاسمنت والرمل والحصى او كسر الاحجار وهو يتّبع على شكل بلوکات بها فتحات ويُستعمل في الجهات غير المتوفر فيها الطوب العادي الأحمر .

الطوب الخرساني الخفيف :

ويُستعمل فيه الحجر الخفاف وفيه يخلط الحجر الخفاف بالاسمنت وينتج منه قوالب مصممة او مفرغة ويضاف احياناً مواد كيمائية لتعمل مسامية وتصبح عازلة للحرارة .

والحجر الخفاف عبارة عن كتل مسامية خفيفة الوزن تكونت من حمير كانية قدفتها براكين في قاع البحر وحملتها الامواج .

طوب زجاجي :

ويبنى به الخوائط الداخلية أو الخارجية ولا يسمح للرؤؤية ولكن يسمح بمرور الضوء والأشعة الحمراء .

طوب من اللدائن :

وهو طوب خفيف الوزن ويستعمل في تبطين الخوائط وفي العزل .

طوب من الجبس :

ويشكل الجبس على شكل طوب أو بلاط أو الواح مصممه أو مجوفه .

الطوب الجيري الرملي

Sand lime brick

يعرف محلياً باسم الطوب الرملي وهو مكون من الرمل السيليسى والجير .
ويعتبر الجير هو المادة الرابطة للرمل ولذلك لا يتطلب هذا النوع من الطوب حريقه في افران خاصة كشيله من انواع الطوب المستعمل من الطين فقط .

المواد الخام المستعملة في الصناعة :

١ - الرمل ويجب أن يكون خالياً من الشوائب مثل المواد الطينية، الأملام والمواد العضوية والرمل الصالح هو المستخرج من محاجر الرمل الصحراوية وأما الرمل النيلي والبحري لا تصلح ويجب أن تكون حبيبات الرمال متدرجة من أحجام مختلفة لا كبيرة جداً ولا ناعمة جداً .

٢ - الجير الحى ويجب أن يكون حديث الإنتاج وأن يكون نقياً و خالياً من الأحجار الجيرية وأن يكون ناعماً .

طريقة الصناعة :

يؤخذ الجير الخى المحرق بنسبة ٧—٨٪ بالوزن والرمل بنسبة ٩٣—٩٢٪ بالوزن ويخاطط الجير والرمل في خلاطات آلية وتم عملية الاطفاء في أجهزة خاصة ثم تنقل إلى المكابس حيث تكسس تحت ضغط في قوالب بالشكل والمقاسات حسب الطلب ثم تنقل إلى أوعية الضغط Autoclave مع استعمال بخار ماء مشبع تحت ضغط عال حيث ترتفع درجة الحرارة إلى ١٧٠°م وتأخذ هذه العملية من ٤—٨ ساعات حيث تتم عملية التقسيمة بين الجير المطفأ والرمل : يتم التفاعل بينهما تحت الظروف السابقة من الضغط ودرجة الحرارة والرطوبة .

ويجب أن يكون الطوب ذا شكل منتظم وزواياه وجوانبه مستقيمة وسليمه وأن يكون متجانسا خاليا من الحبيبات الجيرية والتشققات والعيوب الظاهرة . ويمكن ثلويته بألوان معدنية غير عضوية بعدة ألوان ويستعمل كطوب فاجهة للمباني ويكون في هذه الحالة إما مصممتا أو به فتحات لتخفييف الوزن وهو غير مقاوم للحرارة ولذلك لا يستعمل للأفران والمداخن .

السلتون :

مادة تصنع من خليط مكون من الأسمنت والدياتوميت ومادة رغوية كيماوية وتكون على هيئة قوالب جاهزة أو تصب في موقع الاستعمال و تستعمل في العزل الحراري .

الطوب الحراري Refractory bricks

الحراريات بمعناها الأعظم مصطلح يطلق على مادة سيراميكية بطيئتها لا تنصهر في درجة الحرارة العالية وهذه المادة مقاوم إلى درجة معقولة ظروف التأثيرات الكيماوية والطبيعية الأخرى التي تسلط عليها اثناء الاستعمال . وكمه حراري معناها مقاوم للنهر تكون الحراريات على شكل طوب ، قطع ذات أشكال مخصوصة وهن ومواسير بوائق... الخ . وثمة صناعات كثيرة تعتمد اعتماداً كلياً على الحراريات مثل .

١ - صناعة الحديد والصلب - فعلى الحراريات يعتمد إزدهار صناعة الصلب لأنها بدورها تؤدي إلى مزيد من الانتاج مع خفض التكاليف فضلاً عن تحسين الصفات الطبيعية للحراريات من شأنه أن يؤدي بدوره إلى خفض تكاليف الصلب ولهذا الخفض آثار على السعر النهائي للسلع الجاهزة .

٢) إنتاج الغازات الصناعية والبخارية (الطاقة) .

٣) الصناعات غير الحديدية مثل النحاس والزنك الرصاص .

٤) صناعة منتجات السيراميك . ٥) صناعة الزجاج .

٦) صناعة الأسمنت والجير . ٧) صناعة المينا .

٨) إستعمالها في الطاقة الذرية والطاقة الحرارية المولدة منها .

ولكل هذه الصناعات نظام حراري هو منها بمثابة القلب حين تحدث التفاعلات الكيميائية وبالجملة فإنه حينما كان الاحتراق كانت الحاجة إلى الحراريات .

الصفات الالزمة للمواد الحرارية :

١ - مقاومه القوى الميكانيكية الخارجية .

- ٧ - مقاومة التفكك او التلف .
- ٨ - حفظ درجة الحرارة او اتوصيلها .

تقسيم الحرارييات :

- يمكن تقسيم الحرارييات تبعاً لما يلى :
- ١ - التحليل الكيائى والمعدنى .
 - ٢ - درجة الحرارة التى يبدأ عندها علامات الانصهار .
 - ٣ - طريقة الصناعة .

وينطوى تحت التقسيم الأول :

١ - الحرارييات الحامضية Acid refractories

وتشمل حرارييات السلكا : Sil'ea brick وفىها لا تقل نسبة السلكا عن ٩٢٪ - وحرارييات نصف السلكا Semi silica brick وفىها لا تقل نسبة السلكا عن ٧٨٪ - حرارييات الطين النارى العادى وفىها لا تقل نسبة الالومينا ٣٪ - وحرارييات طين النارى الالومينا وفىها لا تقل نسبة الالومينا عن ٥٪ وحرارييات الالومينا : Alumina brick وفىها لا تقل نسبة الالومينا عن ٧٠٪ .

٢ - الحراريا - القاعدية Basic refractories :

وتشمل حرارييات المجذزت : Magnesite brick وفىها لا تقل نسبة اكسيد المغنسيوم عن ٨٠٪ - ومجذزت كروم Magneste chrome brick وفىها لا تقل نسبة اكسيد المغنسيوم عن ٦٠٪ - وكروم المجذزت Chrome magnesite

وفيها لا تقل نسبة أكسيد المغنسيوم عن ٢٥٪ والدولوميت Dolomite وفيها لا يقل أكسيد المغنسيوم عن ٣٠٪.

٣ - الحراريات المتعادلة Neutral refractories

ويشمل حراريات الكروم Chromite والكربون Carbon والكربورنديم Carborandum

٤ - حراريات خاصة Special refractories

ويشمل أكسيد الزركون Zirconia - أكسيد الألومنيوم Alumina وأكسيد المغnesia Magnesia وأكسيد المغنسيوم

٥ - الحراريات العازلة Insulating bricks

وتحمي هذه الحراريات بمسامية عالية بجانب مقاومتها للحرارة.

الخامات المستعملة Raw Materials

ال MATERIALS

١ - طينات حرارية Fire clay

٢ - كاولينات Kaolin

٣ - كوارتزيت Quartzite و تستعمل في صناعة طوب السلاك.

ب - خامات الطوب الحارى القاعدى :

١ - المجزيت : Dolomite و الدولوميت : Magnesite و الكروميت : Chromite

الصناعة :

الطوب النارى و يتكون من طينة ناريه مكلسنه او مسحوق طوب نارى محروم : Grog والكاولين والماء الذى ت تكون نسبة مختلفه بالنسبة لطريقة الصناعه (الطريقة المبللة - الجافه) والتشكيل في قوالب او توماتيكي ثم يجفف وبعدها يحرق في افران مستمرة او غير مستمرة في درجة حرارة تتراوح بين ١٢٥٠ م - ١٤٠٠ م . كما في شكل ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ .

المنتجات المخزفية Porcelain


ومن امثلة هذه المنتجات المستعملة في المبانى الادوات الصحيحيه ، العوازل الكهربائيه وال بلاط القيشاني .

الخامات :


أ - الطينات : Clays : هي مادة ارضيه تنشأ طبيعياً وفيها تسيطر عادة سلكات الالومينيوم المائية $O_3 \cdot 2SiO_3 \cdot 2H_2O$. وهي عادة لدنه عندما تكون مسحوقه . مبتلة و تكون صلبه عندما تكون جافة . وتصبح صلبة كالصلب عند حرقها في درجة حرارة عاليه . ان الطينات هي نتائج تفتت صخور السلكات وخاصة صخور الفلسبار : $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$. والفلسبار هو اكزهوكونات

الصخور المتبلورة وفرة وأكثُرها شيوعاً وهي صخور الجرانيت . وتحوّل
صخور الفلسبار إلى طينة بواسطه :

١) عوامل التعرية : Weathering :





٢) فعل الغازات البركانية والأبخرة



وهنالك نوعان من الطينات :

- ١ - طينات أوليه : Primary clays وهي الطينات التي توجد في مكان تكوينها مثل . Kaolin وهي حالياً نسبياً من المواد الغريبة او الشوائب.
- ٢ - طينات ثانويه : Secondary clays او مترسبة وهي التي تنقل عادة بفعل المياه من جهة إلى أخرى مثل طينات الكرة : Ball clay وبعض الكاولينات.

ب) الفلسبار : وتألف أنواع الفلسبار بمجموعة اهمها :



ج) الكوارتز : ثاني أكسيد السليكون SiO_2

الطرق الفنية في الصناعة :

يمكن تقسيم الطرق الفنية لصناعة الخزف الى المراحل الآتية :

Preparation of raw material	١ - إعداد الخامات
Preparation of the body	٢ - إعداد مخلوط الجسم
Forming	٣ - التشكيل
Drying	٤ - التجفيف
Firing	٥ - المحرق
Glazes	٦ - التزييج
Decoration	٧ - الزخارف

التزييج : (الطلاء الزجاجي) Glazes

تغطى المنتجات الخزفية بطبقة رقيقة من الزجاج تعرف بالتزبيج وقد يكون التزييج معيناً أو شفافاً وفي هذه الحالة الأخيرة يشف التزييج عما تحته من المادة المكون منها جسم المصنوع. إن التزييج يستعمل لتغطية المنتجات الخزفية لغرض أو لأكثر من الأغراض الآتية :

- ١ - لتحسين الخواص الكهربائية.
- ٢ - تحسين الخواص الميكانيكية.
- ٣ - لزيادة المقاومة الكيميائية.
- ٤ - استعماله كأرضية لأنواع مختلفة من الزخارف.

والتزبيج كالزجاج هي نتائج التفاعل بين الأكسيد الخامضية والأكسيد القاعدية في تكوين السلكات أو البورسلكات، إلا أن النسب بينها تتفاوت تفاوتاً كبيراً. وعادة التزييج يحتوى على نسبة أكسيد الألومنيوم أعلى بكثير من الزجاج العادى، وكل التزييج والزجاج له مدى حرارى ينصلح فى حدوده دون أن يكون له درجة حرارة معينة بالذات للانصهار.

وتقسم الطلاءات زجاجية عامة إلى طلاءات زجاجية رصاصية وطلاءات زجاجية خالية من الرصاص . ويمكن تقسيم كل نوع بعد ذلك إلى طلاءات زجاجية خام وطلاءات زجاجية مصهورة .

ومن حيث التركيب تنقسم إلى - طلاءات زجاجية قلوية - طلاءات زجاجية فلسبارية - طلاءات زجاجية رصاصية . والطرق المستعملة هي الغمس -
الرش - الدهان

الزخارف .

تزخرف منتجات الخزف بطرق مختلفة في مراحل الإنتاج المتعددة :

١ - في حالتها الطينية (قبل الحرق) .

٢ - بعد حرقها الأولى (تحت التزييج)

٣ - في التزييج نفسه او عليه

المواد الرابطة Binding Materials

ظهرت حاجة الإنسان إلى المواد الرابطة مع ظهور حاجته إلى المسكن واستخدم لذلك أنواعاً من الملاط فكانت في الشعوب البدائية مخلوط من الطمي او الطينة والماء - أما قدماء المصريين فاستعملوا الجبس المحروق والرمل ثم جاء الرومان فاستعملوا في مبانيهم ملاط من الجير . وفي منتصف القرن الثامن عشر بدأ البحث عن مواد رابطة أقوى تماسكاً وظهر الجير المائي كمادة رابطة ثم حدث التطور في عام ١٨٢٤ حدث ظهور الأسمنت البورتلاندي - ومنذ ذلك التاريخ ادخلت التحسينات على هذه المادة وتطورت صناعتها بحيث أصبحت من الصناعات

الحيوية - الكبرى التي تحتاج إلى آلات ضخمة ورؤوس أموال كبيرة حتى أصبحت تقاس حضارة الأمم وتقديرها بمقدار استهلاكها من الأسمنت.

والمواد الرابطة عبارة عن مواد على هيئة مسحوق ناعم عند خلطه بالماء يكون عجينة لدنة صلبة بالتدريج وتصبح شكل الحجر تحت تأثير العوامل الطبيعية والكيمائية المختلفة - هذه الخاصية تستعمل بكثرة في تحضير المونات والخرسانات وكذلك في صناعة الأحجار الصناعية معتمدة على قابليتها للصلب واحتفاظها بهذه القوة في الهواء أو الماء .

وتقسم المواد الرابطة إلى هوائية ومائية .

والمواد الرابطة الهوائية تتصلب وتحفظ بقوتها أو تزداد في الهواء مثل (الجير) .

والمواد الرابطة المائية فهى لها نفس الصفات السابقة ليس فقط في الهواء ولكن في وجود الماء (أسمنت وأنواعه المختلفة) وهناك إضافات تضاف للمواد الرابطة والتي تقلل من ثمنها أو تعطيها صفات معينة وهذه الإضافات تخلط مع المواد الرابطة وتطحن ناعماً أو تخلط بعد طحن كل واحد على حده .

مونة المباني Building mortars

اسم يطلق على مخلوط مكون من مواد رابطة ، الماء والحصى الصغير $\frac{1}{8}$ " مثل الرمل وكسر الطوب وعند تصلبه يتبع منه كتلة صلبة وأحياناً تحوى المؤنة على إضافات مثل الطينات ومواد سطوحها نشطة والمواد الرابطة المستعملة في جميع المؤن يمكن تقسيمهم بطرق مختلفة . وهى شبيهة بالخرسانة لكنها لا تحتوى على حصى كبير - والمونة تستعمل في ملاط المسافات والقواسيل وكادة رابطة في الأحجار والطوب وفي انتاج بعض مواد البناء مثل الطوب .

والموانات لها صفات خاصة وتركيبات معينة معتمدة على الاستعمال وبالنسبة للمواد الرابطة والإضافات المستعملة فهناك مونة أسمنت ومونة جير ومونة جير وأسمنت وهو نة أسمنت وطينية .

وبالنسبة لخواص المادة الرابطة تقسم المونة إلى مونة هوائية تشک في الهواء ومونة مائية تشک في وجود الماء .

وبالنسبة للحصى المستعمل في المونة تقسم إلى ثقيلة ومسامية وبالنسبة للتركيب تقسم المونة إلى بسيطة وذلك باستعمال مادة واحدة رابطة (أسمنت أو جير) وإلى مونة مركبة وتحتوى على ٣-٢ مواد رابطة مثل أسمنت وجير وجبس .
ومونة الجير تتكون من ٤-٢ أجزاء رمل مع ١ جزء جير مطفئ وإضافة ماء وعملية تصاصب مونة الجير والرمل هي عملية تكونين كربونات كالسيوم بامتصاص بطيء ^٠ ثانى أكسيد الكربون من الجو وعملية تكوين كربونات كالسيوم بطيئ جداً ولذلك عملية تصاصب مونة الجير والرمل لا تأخذ مكانها قبل ٦ أشهر أو أكثر وعملية التصلب للمونة تعزى أولاً إلى فقدان الماء نتيجة التبخّر أو الامتصاص بواسطه الطوب وتعزى أيضاً إلى ترسيب حبيبات في حالة غروية من كربونات الكالسيوم التي تسمح للطوب لكي يتحدد مع بعضه وهذه الكتلة الغروية متماسكة وتأتي بعدها عملية التصلب وفائدته إضافة الرمل ما يلى:

- ١ - يمنع الانكماش وذلك بتوزيع عجينة الجير إلى طبقات رقيقة تماماً الفراغات بين حبيبات الرمل .
- ٢ - يجعل الرمل الكتلة مساميه التي تسهل تخلخل ثانى أكسيد الكربون مسبباً التصلب ومونة الجير لا تصاصب لو كانت رطبة وهذا هو الفرق بينها وبين مونة الأسمنت ولذلك لا تستعمل هذه المونة في المكان الراطب مثل الأساسات وفي

الخواص السميكة ومونة الجير مستعملة من قديم الزمان في بناء الطوب والرغم تصلبها البطىء وقوتها الميكانيكية المتخفضة إلا أنها كانت حواطلاً ينفذ منها الماء.

وفي الوقت الحاضر تعمل المونه باضافة أسمنت بورتلاند إلى المخلوط وذلك لسرعة التصلب وزيادة القوة الميكانيكية والياب مونه متألية للطوب مكونة من ١ حجم أسمنت بورتلاند : ٢ حجم جير مطفي : ٨ حجم رمل .

الخرسانة Concrete

اسم يطلق على أحجار صناعية ناتجة من تصلب مخلوط يتكون من مادة رابطة وماء وركام (رمل - كسر أحجار - ظلط) وقبل عملية التصلب يسمى المخلوط من هذه المواد بخاطة الخرسانة والخرسانة واحدة من أهم مواد البناء المستعملة في الصناعات الحديثة وفي المبانى والإنشاءات الهندسية .

وتقسم الخرسانة بالنسبة للمواد الرابطة إلى :

١ - خرسانة أساسها الأسمنت .

٢ - « » الجير .

٣ - « » الجبس .

وتقسم الخرسانة بالنسبة إلى الوزن الحجمى إلى خرسانة عادية وخرسانة مقاومه للحرارة .

وتقسم الخرسانة بالنسبة للاستعمال إلى :

١ - خرسانة عاديه مسلحة وغير مسلحة

٢ - خرسانة تستعمل في بناء الخزانات

٣ - خرسانة للأدوات الصحية .

- ٤ - « للحوائط
- ٥ - « للارضية .
- ٦ - « خاصة مقاومة للامراض والحرارة .

والخرسانة العادية خليط بنسبة معينة من الحصى الخشن ($\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{3}$) او الركام والرمل والماء والاسمنت والنسبة المستعملة تختلف حسب الاستعمال فالعادية هي اسمنت : ٣ رمل : ٥ حصى (ركام) .

والخرسانة للانشاءات عديمة النفاذ للماء تحتوى ١ اسمنت : ١ رمل : ٢ حصى وهي نوعان خرسانة عادية (بدون تسليح) وخرسانة مسلحة (يحتوى على التسلیح) والتسلیح هو الأسياخ أو القصبان من صلب الانشاء ويمكن تقسيمها أيضا إلى خرسانة تخلط باليد وخرسانة تخلط ميكانيكياً وخرسانة خاصة (مقاومة الكيماويات ومياه البحر والجرو) والخرسانة التي تخلط باليد مكونه من ٨٠ م^٣ حصى ، ٤٠ م^٣ رمل ، ٣٠٠ كجم اسمنت لتعطى متراً مكعب خرسانه تقريراً .

القراءين والبلاط والمواسير

١ - قراءين الاسطح Roofing Tiles

عبارة عن قطع رقيقة تغطي أسطح المنازل او الحوائط الخارجية وتشكل للتشابك على السقوف المائلة وتجعلها غير نفاذ للماء وتصنع من طينات سهلة التحضير للتزييج وعادة تعطى لوناً أحمر بعد الحريق ويجب أن تكون ذات لون متجانس يتناسب مع المباني وذات حجم وشكل منتظمين ومضبوطين ودرجة مسامية قليلة لكي تمنع نفاذ الماء مع قوة تحمل كبيرة ومقاومة ضد عوامل التعرية والصقيع .

ويجب أن تكون خالية من الشقوق وأن تكون أكثر كثافة وصلابة من الطوب الأحمر العادي هذا خلاف قرميد الأرضية وقرميد الحوائط .

٢ - البلاط Ceramic tiles

نوع من وحدات التكسيه ذو سمك صغير نسبياً وله أشكال وابعاد مختلفة ومنه .

أ - بلاط السيراميك ويستعمل في تكسية الأرضيات والحوائط الاماكن التي تكون عرضة للأحماس والقلويات والمواد الكيماوية وعوامل البرى مثل محطات القوى والمصانع والمعامل الكيماوية والغذائية وأجسامها بين الفخار والخزف

ب - بلاط الفيشانى Wall tiles

وينقسم إلى عام ومستخدم في الأعمال الصحيحة مثل الحمامات ودورات المياه والمطابخ وغيرها وخاص ويستخدم في الاماكن التي تكون عرضة لعوامل البرى والأحماس والقلويات والمواد الكيماوية الأخرى وأجسامها تشبه المنتجات الخزفية أى منزاج .

ج - الموزاييك : قطع صغيرة كثيفة ذات اشكال مستطيلة أو مربعة او مثلثة او مسدسة وهي إما مقطعة بطلاء زجاجي او غير مقطعة بطلاء زجاجي وملونة وتستعمل في زخرفة حوائط النهاية وتشبه في الصناعة والأجسام مثل بلاط الأرضية .

د - البلاط الاسمنتي

— بلاط اسمنتي عادي ويكون أساساً من الرمل والاسمنت وأحياناً مواد ملونة .

٢ — بلاط اسمنتي مقوى ويكون أساساً من الرمل والاسمنت ويصنع من

طبقتين مختلفتين في التركيب وتحتوي طبقة الوجه على مواد كيماوية أو معدنية تزيد من مقاومة البرى ولا متصاص الماء وقد يضاف إليه بعض المواد الملونة .

المواسير الخرسانية والاسمنتية

تعتمد هذه المنتجات على الاسمنت كمادة رئيسية وتشمل عدد من المنتجات من ألواح الاسبستوس ومواسير اسبستوس ومواسير خرسانية وكذلك الفلنكات الخرسانية سابقة الاجهاد التي تستخدمن لخطوط السكك الحديدية وتتميز عن الفلنكات الخشبية بقوتها تحملها مع قلة تكلفتها ومصاريف صيانتها وطول عمرها

الاسبستوس : Asbestos

والاسبستوس الياف معدنية تتواجد في صخور على شكل عروق تختلف في السمك والطول وكلما زاد طول الألياف كلما ارتفعت قيمتها .

مواسير الاسبستوس الامهنتي .

وهي نوعان أحدهما يعمل تحت ضغط وستعمل في نقل المياه النقية والغاز والمازوت وهي تقادم الضغط والمؤثرات الكيماوية ولا ينصدأ ولا تتأثر بالتيارات الكهربائية والثانية مواسير عاديّة وستعمل في نقل الفضلات ومياه الامطار .

طريقة الصناعة : تعمل عجينة متجانسة من الياف الاسبستوس مع الاسمنت البورتلاندي والماء بنسبة ٦ : ٣٥ بالوزن ويتم الخلط في خلاطات ميكانيكية ثم تنقل هذه الخلطة إلى ماكينة حيث تعمل المسورة حسب الطول المطلوب .

والدور الذي تلعبه الياف الاسبستوس هو نفس الدور الذي يلعبه الحديد في صناعة الخرسانة المسلحة مع الفارق الوحيد هو أن الياف الاسبستوس تخالط

بالياسمنت وتندمج معه إندماجاً تاماً وتترزق بالتساوي مع التجانس في جميع جزيئات الاستنتمان وتكون المأسورة سليمة متجانسة خالية من جميع العيوب وتكون جميع سطوحها الداخلية والخارجية مستوية وملساء وتحتمل ضغوطاً مائة ممتحنة مع تحملها لمقارعة الانفجار والمياه الحمضية ومقارعة امتصاص الماء.

مواسير البخرسأة المساحة :

تصنع من الياسمنت البورتلاندي العادي او سرير التصلب مع الرمل والزاط ويجب ان تكون جميع السطوح ، الحواف سليمة ويجب ان تحمل المواسير ضغطاً مائياً .

الجير الحى Common lime

او الجير ألهى ائى او الجير غير الهيدرولينكى

وتعتمد صناعة الجير الحى على عملية كيميائية ردى الكلسنة او الحريق وذلك بجانب العمليات الصناعية الموحدة وهي نقل وتكسير الخامات من المناجم ثم تخل هذه الخامات ونقلها إلى الفرن المستعمل في الحريق او الكلسنة ثم تعبئتها في عبوات ثم عملية التخزين .


ويعرف الجير الحى بأنه المادة التي تنتج من حرق الاشجار الجيرية الموجودة في الطبيعة بعد تكسيرها .

ويعرف الجير الحى بأنه المادة الناتجة من حرق الاشجار الجيرية الموجودة في الطبيعة بعد تكسيرها وهو عبارة عن اكسيد الكالسيوم كأو وذلك لدرجة حرارة تتراوح من $950 - 1000^{\circ}$ والحرق في درجة أكبر او أقل من هذا

غير مرغوب فيه لأنه في الحالة الأولى يكون الجير بطيء في عملية التبلل حيث يشاهد أحياناً انتفاخات في المونية النهاية نتيجة تمدده على الماء ، وفي الحالة الثانية فإن الحريق المنخفض يقلل من إنتاج الجير الحي .


والخامات الأولية لصناعة الجير هي الحجر الجيري وتوجد في الطبيعة في صورة أحجار الكالسيت Calcite والاراجونيت Aragonite والرخام Marble والمولوميت Dolomite — وهذه الخامات تحتوى أساساً على كربونات الكالسيوم إلا أنه توجد بها شوائب بنسبة مختلفة من الرمل الطينات والحديد والالومنيوم حيث تؤثر على خواص الجير . لأنها تتعدد مع بعضها أو مع الجير أثناء الحريق مكونة مركبات تؤثر على تحول الجير الحي إلى جير مطفئ .

وفي عملية الكلستنة التي تتم في افران خاصة يقل الحجم نظراً للخروج غاز ثاني أكسيد الكربون حسب التفاعل الآتي :



هذه الأفران منها المستمر ذات الانتاج الكبير والإقتصادية في التشغيل ومنها غير المستمر وهي أفران بدائية وغير اقتصادية وعند ما يخرج الجير الحي من الفرن يبرد بواسطة الهواء ثم يطحن أو يترك كما هو وفي بعض المصانع يبلل بالماء ويبيع على شكل جير مطفئ شكل (٩ ، ٨) .

ولعرض الجير الحي إلى الهواء الرطب لمدة طويلة أو عوامل بالماء في وجود الهواء فإنه يتتحول بطيء إلى مسحوق عديم الفائدة لأنه يكون بذلك أمتص الماء وثاني أكسيد الكربون من الجو وتحول إلى مادة أخرى ليست لها صفة الجير الحي




شكل (٨)

وينقسم الجير الحبي إلى نوعين ١) دسم وفيه نسبة أكسيد الكالسيوم عاليه والشوائب قليلة ويستعمل في اعمال البياض وفي مونة البناء ٢) غير دسم وفيه نسبة أكسيد الكالسيوم أقل من النوع الأول والشوائب أكبر .

ويستعمل الجير الحبي فيما يلي :

١ - أغراض المباني في البياض وفي المونة وفي صناعة الطوب الرملي الجيري وفي صناعة بعض أنواع الطراب الحراري .

٢ - في الصناعات الكيماوية في المبيدات وتنقية المياه وفي صناعة كرييد الكالسيوم وسيتمامد الكالسيوم وأمتصاص الغازات وتنقيةتها (غاز الفحم) وصناعة الورق ولبه وفي تنقية السكر وفي صناعة النزجاج والبترول والكوك وصناعة



Courtesy Azbe Corporation
Azbe gas-producer vertical lime kiln.

شكل (٩)

الصابون والمطاط ومسحوق إزالة الألوان والصودا الكاوية والنفوشادر
ودباغة الجلود .

٣ - في مجال المعادن في صناعة الماغنيسيوم وفي عمليات التعويم في المعادن غير الحديدية.

٤ - في مجال التغذية كغذاء النباتات والحيوانات.


٥ - وفي صناعة ورنيشات والبويات.

٦ - وفي الأغراض الطبية:


الجير المطfa Hydrated lime

هو المادة التي تنتج من إضافة الماء إلى الجير الحبي (أطناه) قبل الاستعمال بمدة كافية لكي يبرد ويصبح على شكل مسحوق أبيض جاف ويجب أن يكون متواجاً في الحديات وأن ينخل قبل الاستعمال لتتخلص من الكتل المتراكمة أو المواد الغريبة التي قد تعيق استعماله.

وعملية إلطفاء عكس عملية الكلسنته في إنتاج الجير الحبي فالحجم يزداد مع خروج حرارة



وكما أن الجير الحبي له قابلية كبيرة لامتصاص الماء فان الجير المطfa له قابلية كبيرة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء.



والزيادة في الحجم للأجير الدسمه من ٢-٣-٥ مرة من حجمه الاصلى وفي الأجير غير الدسمه فأن الزيادة تكون من ١-٢-٣ مرات من حجمه الاصلى

ولو كان الجير الحى نقى خال من الشوائب فإنه يأخذ تقريراً بـ ٣٢٪ من وزنه ماء وهذه الكمية من الماء تقل بعض الشيء نظراً لوجود الشوائب في الجير الحى وكما قلنا في عملية الأطفال تصاعد حرارة في كل جم. من الجير الحى ليتحول إلى جير مطفأ تطرد كمية من الحرارة كافية لتغيير ٥٠ جم من الماء في درجة حرارة ٠٠ ٠° والتفاعل الكيميائى يحتاج إلى ٣٠ جرام ماء لأن كل ٥٦ حرام أكسيد كالسيوم (جير حى) يحتاج إلى ٨ جرام ماء وعلى ذلك يكون كل ١ جم أكسيد كالسيوم يحتاج ٣٠ جرام ماء وتكون كمية الماء الازمة لعملية تبلل أو اطفاء ١ جم كـ $1 = 0.31 + 0.5 = 0.81$ جرام ماء وعلى ذلك فإن كمية الماء الازمة لعملية الإطفاء عملياً يجب ألا تقل عن ٨٠٪ من وزن الجير الحى وفي المادة تكون أكثر من ذلك بكثير والجير المطفأ يتحوال بواسطة الهواء إلى كربونات كالسيوم (حجر جرى) وهذا الأخير مختلف عن النوع الذى صنع منه الجير الحى حيث يكون في حالة جيلاتينية . وينقسم الجير المطفأ إلى نوعين جير مطفأ دسم وجير مطفأ غير دسم مثل الجير الحى .

ويستعمل الجير الحى المطفأ في أعمال البناء في البياض في المونات حيث ينخالط بالرمل أو الاسمنت ولا يستعمل في الأماكن الرطبة وفي الأساسات الأرضية حيث يحتاج إلى الهواء في عملية تتصاب و يستعمل في صناعة الطوب الرملي الجيري .

الجير المائي أو الجير الهيدروليكي

Hydraulic lime


عند ما تحرق بعض المواد الطينية الجيرية أو الأحجار الطينية (مواد تحتوى على طينات وحجر جيري) لدرجة حرارة عالية نوعاً ما فإن هذه المواد تتحدم مع بعضها مكوناً من كبات جديدة - هذه المكونات لها صفة التصلب تحت الماء التي لا يمكن أن تحدث في حالة الجير العادي - هنا بجانب احتواها على جير حي حر ولذلك عند خلط الجير المائي بالماء فإنه يكون له القابلية للتصلب في الهواء ثم يصبح له القابلية في الماء أيضاً وعملية التصلب في الهواء تسرّع بوجود جير مطفأً الذي يتحول بدورة إلى حجر جيري مرة أخرى بواسطة إمتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو اما بالتصلب في الماء فيكون نتيجة تغيير المركبات الجديدة التي تكونت وتحولها إلى الحالة البللوروية .

خام الجبس Gypsum

يكون الجبس على هيئة صخور لونها أبيض عادة إلا أنه يكون مختلفاً بعض الشوائب ويصبح لونه رمادياً . ويسمى النوع الأبيض ، الذي حبيباته دقيقة الالباستر Alabaster ويستعمل في صناعة المغاثيل ويطلق السيلينيت : Selenite على النوع المتبلل الشفاف من الجبس . وعندما يكون نقياً رمزاً الكيميائي كاكب Ca^{+2} يبدأ الذي يحتوى على $20-21\%$ ماء وهو الصالح لعمل البياض أما الجبس اللامائي رمزاً الكيميائي كاكب Ca^{+2} ويسمى Anhydrite وذريان الجبس الخام في الماء قليل جداً ويتغير بتغير درجة الحرارة حيث تبلغ


الذوبان في درجة صفر مئوية حوالي ١٨٪، أو ما يعادل ١٨ جرام في اللتر ثم يزداد الذوبان بارتفاع درجة الحرارة فنجد لها عند درجة ٤٠° محوالي ٢١ جرام في اللتر، و ٣٪ يقل مرة أخرى بارتفاع درجة الحرارة حتى يصل عند درجة حرارة ٦٣° محوالي ١٩ جم في اللتر، ١٩٪ ثم تقل الذوبان بدرجة كبيرة حتى تصل ٠٦٪ أو ٦ جم في اللتر عند درجة حرارة ١٠٠° م.

الجبس الصناعي: وعند ما يحرق الجبس في درجة حرارة ١١٠ - ٢٠٠ مفقد $\frac{1}{2}$ جزء ماء ويصبح رماد كيميائي كاكب أ. يدأ $\text{Ca SO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$



شكل (١٠)

أو $\text{H}_2\text{O} \cdot 2\text{CaSO}_4$. ولونه أبيض وناعم . ويسمى عجينة باريس Plaster of paris ويحتوى على ٦٢٪ ماء شكل (١٠).



وعندما يحرق في درجة حرارة أعلى من ٢٠٠° . فإنه يفقد جميع جزيئات الماء ويسمى كبريتات الكالسيوم اللاماني ورمزه الكيميائي كاكب Ca SO_4 والوزن النوعي للجذس العادي ٣٣-٤٣ ر٢٣-٢٣٣ أماء عجينة باريس وزنها النوعي ٩٧-٢٩٧ ر٢٩٧ في حين أن كبريتات الكالسيوم ٢٩٧-٢٩٧.

وطبيعة المنتج بعد حرقه في درجة حرارة ٢٠٠° يعتمد على:

١ - درجة نقاوة التحاتمات.

٢ - درجة الحرارة المستعملة في خروج الماء.

٣ - إضافة مواد أخرى لتقليل زمن الشك.

وبعد الحريق والطحن الناعم يكون الداتج له القدرة على امتصاص الماء والتصلب (الشك) إلى كتلة صلبة تشبه تركيب الخامنة الأصلية . وعملية الشك بإضافة الماء بعد عملية الكلسنه هي تفاعل كيماوى طبيعى يحتاج إلى الماء ويرسب بعد ذلك على شكل بلورات من الجبس فعند إضافة الماء يبدأ المنتج في الذوبان في الماء حتى يتتشيع المحلول بلورات $\text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ وتتفصل وعملية البلورة مستمرة حتى جمع الأجزاء التي تحتوى على $\frac{1}{2}$ جزء ماء يتحول إلى ٢ جزء ماء ثم تصلب الكتلة . وأى تغير يؤثر على عملية الإذابة أو البلورة تؤثر بدورها في عملية الشك.

تصاب عجينة باريس:

عملية تصلب عجينة باريس أو الشك هي عكس عملية خروج الماء من الجبس

الخام وعجينة باريس أو الجبس الصناعي يحتوى على حوالى ٥٪ ماء وله القابلية على امتصاص الماء بسهولة ثم يصبح مائةمرة أخرى على شكل بلورات ابرية متشابكة التي تتصلب على شكل كتيل صلبة وهى التي تعطى القوة للجبس الصناعي وعملية تصلب عجينة باريس تسمى شك الجبس وعجينة باريس النقية تشك وتتصلب من ١٥-٥ دقيقة وأى تغيير من شأنه أن يؤثر على عملية الذوبان أو البلورة يؤثر بدوره فى عملية التصلب أو الشك ولو كان الجبس الخام المصنوع منه عجينة باريس غير نقى أى يحتوى على شوائب فإن عملية التصلب تكون أقل سرعة من السابقة وعجينة باريس المستعملة فى أغراض المبانى يجب أن تكون من نوع أقل سرعة فى التصلب .

وعملية خلط عجينة باريس عادة تكون باليد ولكنها الآن عملية ميكانيكية وتحت تكون بالطريقة الآتية:

تضاف عجينة باريس إلى الماء غير المحرك بكيميات صغيرة أو على دفعات صغيرة أفضل من أضافتها واحدة . ويسمح لعجينة باريس الحفاظ على الماء لمدة من ٢ - ٥ دقائق ثم يحرك حتى يصل إلى مرحلة الكريمة مع خلوها من الهواء وفي بعض المصانع فإن الجبس يتخل على الماء بدلا من إضافته على دفعات ويجب أن يكون الخلط بشرط ألا يتكون فقاعات هوائية وكمية الماء الحقيقية اللازمة لاتحاد عجينة باريس بالماء هي ١٨٪ / تقريرًا من وزن عجينة باريس الجافة ولو استعملت هذه الكمية فقط فيكون استعماله قليلاً وعمليات الصب تكون صعبه وتعطى صياغةً كثيفاً - ولكن يجب أن تخلط عجينة باريس بكيميات من الماء أكثر من هذه وذلك لتكون كثيفة لدنه يمكن تشكيلاً وفى العادة تكون كمية الماء ٧٥٪ / من وزن العجينة

عملية تصلب أو شک عجینه باریس، مصحوبه بتعدد بسيط وهذا التمدد يسمح بإعطاء صورة حادة لمجتمع تفصيلات القالب المستعمل أو الشكل المطلوب كذلك في عملية تصلب عجینه باریس ترتفع درجة الحرارة معتمدة على كثافة الماء المضاد له

ومن العوامل التي تؤثر على تصلب أو شک عجینه باریس نسبة الماء . وعلى درجه النعومة وعلى مقاومة الماء المستعمل وعلى درجه حرارة الماء وعلى إضافه مواد غريبه تسرع او تبطئ الشک.

ومدة تصلب عجینه باریس يمكن تأخيرها او إسراعها باضافه كيائات قليلة من مواد اخرى لأن اي حالة من شأنها أن تؤثر على سرعه ذوبان الجبس في الماء وسرعه التبلور لها تأثير على عملية التصلب (الشك)

المؤخرات : وهي مواد تضاف لتباطئ الشک وهي تقلل من سرعه تذكربن الببورات أو تغير من شكل بلورة الجبس الناتجه بتغير سرعه نمو البلورة مثل الطينات والتلك والسيليكا الناعمه وأنواع الغراء العضوي والجلاتين وأملاح البوراكس ونشارة الخشب والمدم والنشاء والسكر والصمغ والكرياتين وأملاح بعض الأحماض العضوية وتضاف المؤخرات إلى الجبس بعد تفريمه وطحنه وعادة تضاف بنسبة ٢-١٥٪ في الألف (٠.١٥٪).

المساعدات: وهي مواد تضاف لتعجيل الشک أي تجعله يشك بسرعة وهي تزيد من تركيزات أيونات الكبريتات إلى حد ينفع قابلية ذوبان الكبريتات الكالسيوم مثل الأملاح غير العضوية بنسبة ٥٪ (كبرونات وكبريتات و كلوريادات الصوديوم) . ومعظم المواد المساعدة تقلل التمدد فالجبس بدون

إضافات يتمدد إلى ٤٠٪ في وقت التصلب من ٣٠ — ٤٠ دقيقة وإضافة كبريتات البوتاسيوم يقلل التمدد من ٣٠٪ إلى ١٥٪ وتسرع عملية الشك.

وعلى العموم يكون من المستحسن عدم إضافة لا مؤخوات ولا مساعدات عند استعمال الجبس.

وصناعة عجينة باريس تم كما يأتي :

- ١ — عملية تكسير وطحن
- ٢ — عملية كلستنة للجبس .

٣ — عملية طحن الناتج إلى نعومة فائقة وعملية الطحن أو التنعيم تم إما قبل عملية الكلستنة او بعدها . وتم عملية الكلستنة في افران خاصة منها المستمر وغير المستمر .

ويستعمل الجبس الصناعي المترzouf منه الماء في اعمال البناء والبياض والتشكيل وينقسم الجبس الصناعي حسب نسبة كبريتات الكالسيوم واستعماله الى الأنواع الآتية :

- ١ — جبس عادي ويعرف بالبلدي .
- ٢ — جبس المصيص ويعرف بالمصيص .
- ٣ — جبس التشكيل .
- ٤ — جبس الطبي .

الجبس العادي : تكون نسبة كبريتات الكالسيوم : $\text{CaSO}_4 \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$ لا تقل عن ٦٠٪ بالوزن - وكاربيد الصوديوم لا يزيد عن ٢٪ والماء المتجدد

لا يقل عن ٣٪ ولا يزيد عن ٩٪ والشوائب (سلكاواكسيد حديد وألومنيوم) لا تزيد عن ٢٠٪ وتنقسم بالنسبة لزمن الشك إلى نوعين :

أ) جبس عادي متوسط الشك (لا يقل زمن الشك عن ١٥ دقيقة) .
ب) جبس عادي سريع لذلك (لا يقل زمن الشك عن ٥ دقائق ولا يزيد عن ٨ دقائق) . ويستعمل في تجهيز المونه المستخدمة في البطانة ولو أنه رمادي يميل إلى الصفرة وينتج من حريق أنواع غير تقية من الجبس الخام .

٢ - **الجبس الماصيص** : تكون نسبة كبريتات الكالسيوم لا تقل عن ٨٠٪ بالوزن ونسبة الماء المتihad لانقل عن ٤٪ ولا تزيد عن ١٠٪ بالوزن ونسبة الشوائب لا تزيد عن ٥٪ وينقسم بالنسبة لزمن الشك إلى :

أ) متوسط الشك (لا يقل زمن الشك عن ١٥ دقيقة) .
ب) بطيء الشك (لا يقل زمن الشك عن ساعة) .
ويستخدم لتجهيز المون اللازمة لطبقات البياض المختلفة ولو أنه أبيض ناصع ونسبة قليلة .

٣ - **الجبس القشيكيل** : تكون فيه نسبة كبريتات الكالسيوم لانقل عن ٩٠٪ ولا يقل زمن الشك عن ١٥ دقيقة ولا يزيد عن ٤ دققيقة

٤ - **جبس الطبي** : تكون فيه كبريتات الكالسيوم لانقل عن ٩٣٪ وهو أثقل أنواع الجبس الصناعي ويستعمل في الأغراض الطبية ولا يقل زمن الشك عن دقيقتين ولا يزيد عن ٤ دقائق .

استعمال الجبس الخام : مادة مالة في صناعة الورق والمنسوجات ومواد الطلاء وكلاده عازلة في عزل الاسقف والراسير وكلاده تمتص الزيوت والدهون

وفي صنع التماثيل ، كمادة صامدة للنار - و كسماد الاراضي القلوية والملحية في عمليات استصلاح الاراضي الزراعية :
و كمادة هبطئة للشك في صناعة الاسمنت و كمادة أولية في صناعة سبائك
كبريتات النوشادر .

ويمتاز بياض الجدران بالجبس عن بياضها بالجير في :

- ١ - لا يحتاج بياض الجبس إلى إطفاء و تحرير كما في حالة بياض الجير
- ٢ - سهولة تجهيز خلطة بياض الجبس .
- ٣ - يشك ويحف بسرعة في حين أن بياض الجير لا يشك ولا يتصلب إلا ببطىء .

٤ - بياض الجبس قوته النهائية أعلى من القوة النهائية لبياض الجير
و يمتاز بياض الجير في أنه أرخص سعراً ويمكن استخدام معه نسبة أكبر من
الرمل عن بياض الجبس .

مسائل على لجير والجبس

احسب وزن الحجر الجيري الخام اللازم لأنشاج ٦٠ طن في اليوم من الجير
المكي بفرض إن الناتج سوف يحتوى على ٩٠٪ اكسيد كالسيوم نقى

الحل

وزن الشوائب الموجودة مع ٦٠ طن من الجير = $٦٠ \times \frac{١}{٦٧} = ١٠٧$ طن .
وزن الحجر الجيري النقى اللازم لأنشاج ٦٠ طن من اكسيد الكلسيوم

$$\text{النقى} = ٦٠ \times \frac{١٠٠}{٥٦} = ١٠٧ \text{ طن}$$


Ca Co 3	:=	CaO
160		56
X		60

∴ وزن الحجر الجيري المحتوى على الشوائب = ١٠٧ + ٦٧ = ١٣٤ طن

٢ - احسب وزن الجبس اللازم لانتاج ١ طن من عجينة باريس واحسب حجم بخار الماء الناتج بفرض ان التحول يحدث تحت الضغط الجوى)

ا- حل

١٧٠°C



172	145	$\frac{3}{2}$ mole
X	10 ton	n
	10,000 Kgm	n

∴ وزن الجبس اللازم = $\frac{172 \times 10}{140} = 11.9$ طن

قانون عام للمغازات

$$PV = NRT \quad , \quad V = \frac{NRT}{P}$$

P = 1 atmosphere

V = ? litre

$$N = \frac{10,000 \times \frac{3}{2}}{145} = 103.4 \text{ mole}$$

R = 0.082 gas Constant for / gm / ml

T = 170 + 273

$$\therefore V = \frac{NRT}{V} \quad \therefore V = \frac{103.4 \times 0.082 \times (170 + 273)}{1} = 3758 \text{ litres}$$

المواد التي لها صفة التصلب

يمكن تقسيم المواد التي تتصلب إلى ما يأتي :

١ - مواد لها صفة التصلب بسيطة .

ويتكون بخروج غازات أو سوائل باستعمال حرارة على خامات طبيعية ثم تتصلب بواسطة امتصاص نفس السائل أو الغاز والرجوع ثانية إلى نفس التركيب الأصلي والناتج له نفس التركيب الكيماوى للخامات الطبيعية مثل :

أ - الجير

٢ - مواد لها صفة التصلب معقدة .

ويكون تصلبها نتيجة هر كبات كيماوية جديدة وتحتفل عن الخامات الأصلية المكونة منها - وهذه تقسم إلى :

١ - مواد لها صفة التصلب سليسية وتصلبها أساساً نتيجة تكون سلكات أثناء عملية الصناعة وتشمل الجير الماء والأسمنت الطبيعي والأسمنت البورتلاندى .

ب - مواد لها صفة التصلب الومينية وتصلبها أساساً نتيجة تكون المونات الكالسيوم مثل الأسمنت الذى يحتوى على نسبة عالية من أكسيد الألومنيوم .

ح - مواد لها صفة التصلب من إكس كلوريد وتصلبها أساساً نتيجة تكون إكس كلوريد الزنك والمغنتسيوم .

د - أنواع خاصة من الأسمنت مثل الأسمنت المقاوم للصدأ في المعدات الكيماوية والمقاعلات والمخازن وأبراج الامتصاص .

البويات والورنيشات

Paints and Varnishes

هذه المواد تطبق على شكل طبقة رقيقة سائلة على السطح مكونة غشاء صلب متصل التصاقاً تاماً - وتغطى إنشاءات المباني بهذه المواد للاسباب الآتية :

١ - لحماية مواد البناء من تأثير العوامل الجوية الصعبة.

٢ - للوقاية ضد الأبخرة والغازات الضارة .

٣ - للوقاية ضد العفن .

٤ - لإعطاء شكل وظاهر جميل (أغراض الزينة) .

٥ - لحماية المواد وخاصة الخشب من الحريق .

٦ - لأغراض الصحية وخصوصاً في المستشفيات والمدارس .

وتشمل خامات البويات والورنيشات والمياث مواد ملونة - مواد رابطة مذيبات - بويات الزيت - ألوان ماء الحير - ألوان الغراء ومواد التلميع .

البويات : Paints

بويات الزيت : عبارة عن مواد ملونة معلقة في زيت قابل للجفاف باضافة مواد مجففة والتز أو مذيبات والأول ليساعد ويسرع تكوين قشرة والتصلب والأخير يعطي سهولة وتجانس أثناء التطبيق بالفرشاة والرش ووظيفة المواد الملونة تعطي اللون المطلوب ويمنع إلى حد ما تحمال الطبقة المكونة بالأشعة فوق البنفسجية وإعطاء طبقة غير تقاذة أي غير مسامية .

والزيت هو المادة الرابطة في بوية الزيت وبويات الزيت يمكن أن توجد على نوعين إما على شكل عجينة تحتاج إلى تخفيف بمخفف أو تكون على شكل بوية جاهزة لا تحتاج إلى تخفيف وبويات الزيت تستعمل على جميع أنواع المعادن والخشب والجنس والبياض .

وأهم مكونات بويات الزيت ما يلى :

١ - زيت له القدرة على الجفاف أو ورنيشات (مادة رابطة) .

٢ - مواد مخففة (مذيبات أو تنر) .

٣ - مواد مجففة .

٤ - مواد مالة .

٥ - مواد هلونة (صناعية - طبيعية) .

٦ - الزيوت التي لها القدرة على الجفاف فيما عدا زيت البتول الذي هو مخلوط من ايدرو كربونات وبعض المواد الأخرى التي يطلق عليها اسم الزيوت فان الزيوت عادة عبارة عن إستر لأحماض دهنية ذات وزن جزئي كبير مع كحولات مثل الجلسرين أى يحتوى على جلسرينات غير مشبعة التي يتسبّب بالاتحاد بالاكسجين الموجود في الهواء مكونة طبقة صلبة أى أنها عملية أكسدة.

هذه الزيوت يمكن تقسيمها إلى ما يلى .

١ - زيوت لا تجف .

٢ - زيوت نصف جافة .

٣ - زيوت لها القابلية على الجفاف .

ويمكن تمييز هذه الزيوت الثلاثة على أساس خواص الطبقة المكونة عندما

يفرش طبقة رقيقة من هذا الزيت على سطح لامع ثم يعرض للهواء والضوء لمدة ساعات فان الزيوت التي لها القابلية للجفاف تكون طبقة أو قلم صلب على السطح ملتصق جداً ولا يمكن أن تلتصل بالأصبع .

والزيوت نصف الجافة تكون طبقة أو فلم أقل التصاقاً في حين أن الزيوت التي لا تجف لا تكون طبقة ملتصقة ولكنها تستمر زيتها القوام .

والمهم في أنواع الزيوت السابقة هي التي لها القابلية على الجفاف وهذه يمكن تقسيمها إلى زيوت طبيعية ونصفصناعية وصناعية .

والزيوت الطبيعية التي لا تجف تنتج من تسخين زيوت بذرات فثلا زيت بذرة الكتان عندما تسخن لدرجة ٢٠٠° م مع اضافه مواد مجففة أثناء التسخين لكي تسرع العملية .

زيت بذرة الكتان : يستعمل في البوكيات ويؤخذ من بذرة الكتان بواسطه الاستخلاص أو الضغط ويمكن الاسراع من جفاف زيت بذرة الكتان وذاك بتسخين الزيت إلى ١٥٠° م مع اضافه مواد مجففة وأناء عملية التسخين يذوب إلى حد ما المواد المجففة ويحدث نوعاً من البلمرة لليزت والمواد المجففة عباره عن راتنجات أو بورات أو لبنيولات الرصاص والمزنجنيز بحيث تعطى حوالي ٥٪ من معدن الرصاص ، ٢٠٪ من المزنجنيز - والزيت الخام يجف في مدة تتراوح بين ٣-٤ أيام عندما تعرض طبقة رقيقة منه ولكن الزيت المغلي يجف ويتحول إلى طبقة صلبة في أقل من ٤ ساعات وأحياناً في أقل من ٨ ساعات والزيت المغلي لونه أحمر داكن والزيت يعمق لونه كلما زادت نسبة المواد المجففة المستعملة وزادت درجة الحرارة ومدتها التي يغلى عندها الزيت واللون في زيت بذرة الكتان

غير مرغوب فيه وسبيه وجرد شرائب وخاصمة عزز إستعمال الزيت في البويات
البيضاء والورنيشات الفاتحة .

٢ — المذيبات أو المواد الخففة وذلك لتطبيق الطبقة على السطح بالفرشة
أو الرش أو الغمس في درجات الحرارة العادبة لأن المواد الملونة يجب أن
تكون معلقة أو تذوب مع مكونات الطينة في السائل العضوي الذي يعمل عمل
المذيب أو المخفف ويسمى المذيب عندما يذيب المواد التي تكون الطبقة أما إذا
لم تم عملية الذوبان فتسمى بالمخفف والمذيبات تستعمل في الورنيشات والبويات
والمذيبات تتجذر من الورنيشات والبويات أثناء عملية الجفاف ولا تتفاعل
كيماوياً مع الورنيش أو البوية أو مع السطح وأهمها ما يلى :

- ١ — التربتين وهو ناتج تقاير الحشب رالانتج الطبقي لبعض الأشجار
وهو سائل لا لون له شفاف وله رائحة قوية مميزة .
- ٢ — الكحول الميشلي والإيثيلي ويستعمل في بويات الزيت والورنيشات.
- ٣ — النافتا وهو مقططر من مقطرات البرول .
- ٤ — البنزين والتولوين .
- ٥ — البنز ..

٣ — المحففات

وهي تساعد على عملية الجفاف وهي من كبات الرصاص والمنجنيز والكوبالت
وهي تساعد على إمتصاص الأكسجين وعلى بلمرة الزيت ويستعمل أكسيد
الرصاص الأصفر وأكسيد المنجنيز والكوبالت وأحياناً راتنجات وبورات
هذه المعادن .

٤ — المواد المائية

وهي عبارة عن مواد صلبة ناعمة جداً أحياناً لها فائدة في التلوين وفائدة لها

تأخير ترسيب المواد الملونة وتشمل كبريتات الباريوم الطبيعية والصناعية وكربونات الكالسيوم والباريوم والكاولين وتستعمل بنسبة ١٠ - ٢٠ %.

٥ - المواد الملونة Pigments

المواد الملونة عبارة عن مساحيق ملونة ناعمة جداً لا تذوب في الماء والمذيبات العضوية (الكحولات - التربنتين - الزيوت) ولكنها قادرة على المزج مع المذيبات بتجانس مكونة تركيبة البويات - وتعطى المواد الملونة لون معين لتركيبة البويات وتستعمل المواد الملونة للبويات والمينات لاكتساب اللون ولقوه تعطية السطح الأصلي .

وهناك مواد ملونة معدنية (غير عضوية) وأخرى عضوية . وفي مجال المباني المواد الملونة المعدنية هي السائدة نظرآً لمقاومتها الكبيرة لعوامل التعرية (الجو) وتبوئها الكيماوى بجانب الثبات بالنسبة للضوء وهذا له أهمية خاصة في البويات على الأسطح الخارجية والمواد الملونة العضوية الثابتة للضوء لها أيضاً بعض الاستعمالات في المباني مثل red lithal وتقسم المواد الملونة المعدنية بالنسبة للأصل إلى مواد ملونة طبيعية وأخرى صناعية والطبيعية مثل (أكسيد الحديد الطبيعي) والصناعية مثل (أبيض الرصاص وأخضر الكروم والأزرق البروس) وجميعها تخضر بعمليات صناعية كيميائية .

والمواد الملونة تتميز بالخواص الأساسية الآتية :

- ١ — قوة التلوين
- ٢ — قوة التغطية
- ٣ — نوعية الطحن
- ٤ — الثبات للضوء
- ٥ — الثبات الكيماوى
- ٦ — المقاومة ضد عوامل التعرية

٧ - المقاومة ضد الحريق ٨ - امتصاص الرطوبة

٩ - المقاومة ضد التآكل

أ - المواد الملونة البيضاء White Pigments

مواد صلبة معتمة ناعمة تستعمل بكثرة في مجال البناء وخاصة في الاستعمالات الداخلية لأنها تزيد من شدة الإضاءة ، وتضاف المواد الملونة البيضاء إلى بعض المواد الملونة الأخرى لغرض تحفيز اللون .

والمواد الملونة البيضاء إما أن تكون طبيعية أو صناعية والطبيعية مثل الطباشير الذي لا يحتوى على الرمل وهو صالح لبويات الماء وبويات الغراء لأنها لو حظي بـ استعماله في بويات الزيت يعطى لون نصف شفاف رديء .

ومن المواد الملونة البيضاء الصناعية ما يلى :

١ - أبيض الزنك (أكسيد الزنك ZnO) ويصنع من معدن الزنك أو خام الزنك بالتبيخير في درجة حرارة عالية .


ويذوب أبيض الزنك في القلوبيات والأحماض ولونه لا يتغير عند تعرضه لمركبات الكبريت - مثل كبريتور الأيدروجين لأنه لو تفاعل وكون كبريتور الزنك فإن هذا الأخير لونه أبيض .

ويجب ألا تقل نسبة أكسيد الزنك في أبيض الزنك عن ٩٢٪ وجود أي نسبة من أكسيد الحديد تعطى ل أبيض الزنك لون أصفر ويستعمل أبيض الزنك على الخشب والمعدن والجبس .

٢ - الليثوبون (Lithopon)

وهو مخلوط من كبريتور الزنك وكبريتات الباريوم ويصنع بالتبادل المزدوج

من كبريتات الزنك وكبريتور الباريوم مع كلسنة الناتج حسب المعادلة الآتية :



والليثيوم يذوب في الاحماض معطياً كبريتور الايدروجين - ولذلك يسود لونه عند ما يتعرض للجو ويستعمل في بويات الزيت والمينا للأجزاء الداخلية وتزداد عتامه الليثيوم كلما زادت نسبة كبريتور الزنك . ويستعمل في بويات الزيت والمينا للأجزاء الداخلية .

٣- أبيض الرصاص Lead White

كربونات الرصاص القاعدية $\text{Pb CO}_3 \cdot \text{Pb(OH)}_2$ ويصنع بمر رثاني أكسيد الكربون في محلول خلات الرصاص القاعدية - وتأثير الاحماض على أبيض الرصاص مصحوب بتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون . ويتحول أبيض الرصاص إلى اللون الأصفر في وجود كبريتور الايدرجين وأبيض الرصاص له قوة تعطية وتحتلط جيداً بالزيت . وهو ثابت بالنسبة للضوء وعوامل التعرية ولذلك يستعمل في الأجزاء الخارجية وفي الحجرات الداخلية وتميز أبيض الرصاص بالمقاومة العالية للتآكل وهو يعطي غطاء واق جيد للمعدن .

٤- أبيض التيتانيوم (TiO_2) أكسيد التيتانيوم وهو مخلوط من أكسيد التيتانيوم (٢٥٪-٧٥٪) مع أكسيد الزنك ومادة مالثة مثل كبريتات الباريوم .

وأبيض التيتانيوم لا يذوب في الاحماض والقلويات ولا يتغير ولا يتأثر بمر كبات الكبريت وهو مقاوم للجو والضوء وأبيض التيتانيوم يستعمل في البويات الخارجية والداخلية وأبيض التيتانيوم غير سام وهذه تعتبر من مميزاته عند مقارنته بأبيض الرصاص وهو مفضل في الاستعمالات للبويات المقاومة للأحماض وله قوة تعطية كبيرة .

ب - المواد الملوّنة الأصفراء Yellow Pigments

١ - الـ Ochre وهو مواد ملوّنة طبيعية رخيصة وثابتة تستعمل في ألوان الغراء والزيت والمينا وبعض أنواع البوّيات وتكون من مخلوط طينات وأكسيد حديد وثاني أكسيد المنجنيز وتميّز ثباتها ضد الضوء والقلويات . وكثيّة أكسيد الحديد الأصفر من ١٠ - ٢٥٪ ويستعمل في الوان الغراء والزيت والمينا .

٢ - كرومات الرصاص (Lead Chromate) كروم الرصاص - $PbCrO_4$ وهو نتيجة تفاعل محلول ييكرومات البوتاسيوم مع محلول ملح من أملاح الرصاص وبعض درجات كروم الرصاص تحتوى حوالى ٢٠٪ كبريتات الرصاص وهو سام ولون كرومات الرصاص مختلف من اللون الأصفر الفاتح إلى اللون الأصفر الغامق ويسود اللون تحت تأثير كبريتور الأيدروجين ويتحول اللون الأصفر إلى اللون الأحمر في وجود القلويات . وكرومات الرصاص له قوة تغطية عالية ومقاومة للضوء ويتميز بقوته المضادة للتأكل . ويستعمل في بوّيات الزيت والمينا للمعادن والخشب

٣ - كرومات الزنك (Zinc Chromate) $ZrCrO_4$ وهو مخلوط من كرومات الزنك مع بعض اندريلد الكروم للتقليل من ثبات الكروم بضاف كبريتات الباريوم وكرومات الزنك أكثر ثباتاً للضوء ولا تسود بغازات كبريتور الأيدروجين . وهو يذوب في الاحماض والقلويات ويدوّب بقلة في الماء ويستعمل في بوّيات الزيت لتغطية المعادن ويحضر بالترسيب من محلول ملح الزنك مع ييكرومات ذائبة أو غليان أكسيد الزنك مع محلول حامض الكبريتيك مع ييكرومات ذائبة .

٤ - كبريتور الكادميوم Cadmium sulphide CdS ويستعمل اما وحدة

او مختلطًا مع الوان بيضاء مثل اكسيد الزنك وكبريتات الباريوم .

٥ - اكسيد الرصاص الاصفر PbO Litharge وهو الليثارج :

ح - المواد الملونة الأزرقية blue pigments

أهم هذه المواد هو الأزرق البروسي Prussian blue $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$ والاترامرин ultramarine

١ - الاترامرين ultramarine (الزهرة) وتصنع بحرق مخلوط من الكاولين والكبريت وكبريتات الصوديوم والفحم وتركيبيه الكيماوى سلكات وملونات الصوديوم التي تحتوى على الكبريت في حالة غروية وهو غير سام .

واللون مختلف من أزرق سماوى خفيف إلى أزرق غامق معتمداً على المكونات والزهرة تقاوم القلوبيات والجير وهو يتأثر بالأشعة معطية كبريتور الایدروجين و تستعمل الزهرة في تبييض بويات الزيت البيضاء والوان الغراء للتقليل من الظلال الصفراء ولا تصلح لدهان الحديد نظراً لوجود الكبريت

٢ - الأزرق البروسي Prussian blue وهو ناتج تفاعل محلول حديد وسيانور البوتاسيوم مع كبريتات الحديدوز ثم تعقبه أكسدة الراسب الأبيض بكلورات البوتاسيوم أو بيكرومات البوتاسيوم .

وهو ثابت للضوء ويقاوم عوامل التعرية ويستعمل في المواد الابطة الزينة والورنيشات وهو غير صالح لاستعماله عندما يطبق على بياض الجبس وهو نة الاستنث لأنه يتأثر بالجير والقلويات معطياً راسب بني ولا يستعمل مع أبيض الرصاص لأنه يتفاعل معه مرسباً ايدروكسيد الحديديك الذى يعطى لون أحمر المخلوط وهو الذى يفرق بينه وبين الزهرة .

٣ - أزرق النحاس وهو كربونات النحاس القاعدية CuCO_3 .

٤ - أزرق الكوبالت وهو يحتوى على أكسيد الكوبالت وأكسيد الألومنيوم

د - ألوان الملونة الخضراء Green pigments

يمكن تقسيم المواد الملونة الخضراء إلى قسمين ١) لون أخضر طبيعى مثل أكسيد الكروم ٢) لون أخضر محض من خلط الأزرق والاصفر.


١ - أكسيد الكروم Chromium oxide Cr_2O_3 ويحضر بتسمين مخلوط ناعم من بيكروما البوتاسيوم مع عامل مختزل مثل الكربون والكبريت. وهو ثابت كيماوى وغير حساس بالنسبة لتأثير الاحماض والقلويات ومركب الكبريت وثابت بالنسبة للضوء ولدرجات الحرارة.

٢ - أخضر كروم الرصاص وهو عبارة عن مخلوط من كرومات الرصاص الصفراء مع الأزرق البروسى مادة مالئة (كبريتات الباريوم أو كبريتات الرصاص) وأخضر كروم الرصاص له قوة تغطية كبيرة ومقاومة عالية ضد التآكل وثابت بالنسبة للضوء وغير ثابت في وجود القلويات ولذلك لا يستعمل في ألوان الجير وألوان الغراء المستعمل على الخشب ولكنه منتشر لاستعماله في الزيت ولا يستعمل على الحديد أو مع أي مادة ملونة تحتوى على الكبريت أو كربونات الرصاص القاعدية، يسود في وجود كبريتور الایدروجين الغازات المحتوية على الكبريت.

٣ - أخضر كروم الزنك وهو عبارة عن مخلوط ميكانيكى من كرومات الزنك الصفراء مع الأزرق البروسى ومادة مالئة وينتظر اللون من الأخضر الفاتح إلى أخضر هزيرق غاچق . وهو يتأثر بالاحماض والقلويات ولا يسود في

وجود كبريتور الأيدروجين ويستعمل في بويات الزيت وغير صالح في دهان الحبس .

٤ - أخضر النحاس وهو خلات النحاس القاعدية .



٥ - المواد الملوّنة الحمراء Red pigments

١ - أكسيد الحديد الطبيعي Fe_2O_3 وهي مادة ملونة حمراء تحتوى على الأقل على ٣٥٪ أكسيد حديد ويستعمل في بويات الزيت والفراء للمعادن والخشب والجبس وهو ثابت بالنسبة للضوء .

٢ - أكسيد الرصاص الأحمر (السلقون) Pb_4O_4 وينتج بـ كلسنة الليثارج او أكسيد الرصاص الأصفر او حريق الرصاص في فرن في وجود الهواء ولذلك يختلف اللون من البرتقالي إلى الأحمر وهو مقاوم للقلويات وللهصدأ على الحديد وللضوء ولكنه يذوب في الاحماض ويتآثر بـ كبريتور الأيدروجين ويستعمل في بويات الزيت .

٣ - أحمر الكروم Chrome red كرومات الرصاص القاعدية $\text{Pb CrO}_4 \text{ Pb(OH)}_2$ وينتج بـ معاملة خلات الرصاص مع بـ يـكروـمات الـبوـناـسيـوـم في وـسـطـ قـلـائـيـ لـوـنـهـ بـرـتـقـالـيـ فـاتـحـ وـهـ ثـابـتـ بـالـنـسـبـةـ لـلـضـوءـ وـلـكـنـهـ يـسـودـ فـيـ دـجـودـ كـبـرـيـتوـرـ الـأـيـدـرـوـجـينـ .

٦ - المواد الملوّنة السوداء Black pigments

ويستعمل في تطبيقات البويات في الحالة النقيه وفي حالة مخلوط من المواد

الملونة البيضاء لتعطى اللون الرمادي ومنها الجرافيت والكربون وثاني أكسيد المنجيزي وأسود الرصاص .

والمواد الملونة السوداء لها قوة نفعية كبيرة وكذلك قوة تلوين كبيرة ومقاومة كبيرة لتأثير القلويات والاحماض تستعمل في بويات الزيت والورنيشات والجير والفراء .

ثانياً : الورنيشات Varnishes

الورنيشات عبارة عن محليل أو سوائل متوجانسة تعمل من راتنجات طبيعية أو صناعية في زيوت نباتية تجف أو كحولات وتحتوي على مواد مجففة وكذلك مذيبات أو مواد مجففة . تعطى طبقة شفافة عند الجفاف تستعمل لتحسين مظهر السطح وزيادة تحمله وهناك ورنيش زبي وآخر كحولي والراتنج يعطى اللمعان والصلادة لطبقة الورنيش والمرواد المجففة وزيوت الورنيش تستعمل كمادة رابطة في انتاج بويات المنيات وتعطى اللمعان الاسطح الجاهزة وللأرضيات الخشبية .

والراتنجات الطبيعية مثل الجلاكتة واصيله مستخرج من النباتات والأشجار والروزين أو القلفونيا وهو المتبقى بعد خروج التربتين من الاسم من بعض أنواع الأشجار .

والراتنجات الصناعية مثل الالدهين فيثول والكبييد الراتنج وخلات ونترات السليولوز وورنيشات للكحولية تجف بسرعة ويتبخر المذيب تاركاً طبقة صلبة في حين أن ورنيشات الزيوت تجف ببطء بالاكستدة المزبب الذي يربط الراتنج

تار كا طبقة لامعة باقية والمذيبات الكحولية تحتوى على كحول مثيلي وكحول أثيلي وتريلين ونافثا والزيت المستعمل هو زيت بذرة الكتان ، ومن أهم خصائص الورنيشات اللون - الزوجة - الشفافية - سرعة التجفف - الصلادة - اللدن .

والورنيشات تختلف عن البويات أساساً في الرانج الذي تحتويه مع الزيت في درجات الحرارة المرتفعة تكون النتيجة بعد تطاير وتبخر المخفف أو المذيب أو التزئف أن الطبقة الباقية تسلح مادة متتصبة ومقداراً مع الزيت . طبيعة الطبقة المكونة تتميز بالزيت المستعمل كأى البويات وكذلك بالمادة الراتنجية المستعملة وعادة تكون أكثر صلابة وغير مسامية للرطوبة عن طبقه بويات الزيت . لكنها تتأثر بالضوء ، لهذا السبب فإن الورنيشات تستعمل عندما يراد دهان خشب طبيعى ، عندما تكون الطبقة غير معرضه للأشعة فوق البنفسجية ونسبة الزيت إلى الرانج في صناعة الورنيش مهم جداً كنسبة الزيت إلى المواد الملونة في صناعة البويات وتشمل بويات السيليلوز ما يلى :

- ١ - رانج صناعي مثل خلات السيليلوز والنتروسيليلوز ويعطى المعان .
- ٢ - مذيب مثل خلات الأميل الكحولات والأثير وأميل الكحول .
- ٣ - مواد غير مذيبة (للتجميف) أى لا تذيب الرانج وتضاف للتجميف الخلوط اللزج لدرجة معلومة منها البنزين والتولون .
- ٤ - مواد ملونة تعطى العتمانه .
- ٥ - مواد لدهن تعطى طبقة مرنة وهى عبارة عن مواد عضوية سائلة مثل الكافور أو نترات السيليلوز .
وبويات السيليلوز تجفف بعمليه تبخير المذيب وترسيب وتجميع المواد الصالحة

اللاكيهات :

طبقة اللاكيهات والورنيشات يتشابهان في المظاهر ولكنها مختلفان في التركيب وطبقة اللاكيهات المتكونة من الكحول هي عبارة عن محلول راتنج في مذيب متطاير . والأصل في اللاكيهات هي طبقة الزخرفة لأشياء صغيرة وليس الطبقات الخارجية .

ألوان ماء الجير

يستعمل ماء الجير في دهان الطوب والبياض الخارجي وسطوح الخرسانة والجير وهو يتصلب بالهواء وتركيب ألوان ماء الجير كالتالي : —
٣ كيلو عجينة الجير + ١٠٠ كجم ملح طعام + ٣٠٠ كجم لون + ماء حتى يصبح الحجم الكلى ١٠ لتر .

اللدائن (البلاستيك)

وتشتق كلمة بلاستيك من الكلمة اليونانية بلاستيكوس ومعناها قابل للتشكيل أو له خاصية اللدونة التي تتيح التشكيل بالضغط والحرارة بسهولة والاحتفاظ بالشكل الجديد بعد زوال المؤثر .

واللدائن مركبات عضوية أساسها الكربون . واللدائن هي من أهم القطاعات في صناعات الكيماويات البترولية حيث تمثل اللدان المرتبة الثانية بعد الأسددة في هذه الصناعات وتمتاز اللدان بخصوص ثمنها وقابليتها للتشكيل وبذلك يمكن استعمالها كبدائل لعدد كبير من المواد التقليدية . وتقاوم اللدان احيانا الكيماويات والمذيبات ولها خواص طبيعية وميكانيكية وحرارية وكمبريسية ومرئية مميزة لها ذات قيمة كبيرة .

فهى تنافس الصلب وتفوق كثيراً من المعادن في مقاومة البرى والتأكل والتحول الكيميائى ولها أيضاً تمدد حراري وحرارة نوعية أعلى من الفلزات . واللدائن توصليلها الحراري منخفض ويمكن تقليله بعمل اللدائن الرغويةخفيفة الوزن وبمقاومة اللدائن بالزجاج فإنها تنافسه في الشفافية ومقاومة الصدم والتنفس والتأكل .

وتفوق اللدائن منتجات السيراميك في العزل الحراري في درجات الحرارة المنخفضة وتمتاز اللدائن بمردتها الشاسعة في سهولة التشكيل بجميع طرق التشكيل للخشب والمعادن (النشر والقطع — اللصق — اللحام — الصب الثقب — النفي — الضغط) .

وأثبتت اللدائن جدارتها كمادة من مواد البناء ولكن مضارها كمادة إنشائية خلاف ميلها للزحف هو عدم قدرتها لتحمل درجة حرارة أعلى هي 250°م بصفة متواصلة وكذاك بعدم ثبوت خواصها في المدى الطويل .

اللدائن مادة إنشائية

تمثل اللدائن في البلاد المتقدمة المكان الرابع من حيث الأهمية في مجال البناء بعد الخرسانة والخشب والمعادن وذلك لما تفرد به اللدائن من خواص لا يمكن الحصول عليها في بعض المواد الأخرى فهى تجمع بين خصائص السوائل والجوانب منها ما يلى :

- ١ - صغر الحجم الوزنى فهو $\frac{1}{3}$ معدن الألومنيوم وأخف من الصلب والتحاس والرصاص بمقدار من ٥ — ٨ مرات مثل البلاستيك الرغوى أو البلاستيك السالى .

- ٢ - القوة وخصوصا النوع الذي يحتوى على مادة مائمه .
- ٣ - معامل جودة المباني (نسبة القوة على الحجم الوزنى) مرتفع فهو ٩٥ مرات اكبر من الخرسانه ، $\frac{1}{3}$ مرة اكبر من الصلب فإذا قورن بالطوب فهو ٢٠ ر . و بالخرسانة ٦٠ ر .
- ٤ - التوصيل الحراري منخفض ويمكن تقليله بعمل رغوة .
- ٥ - المقارمة والثبات ضد الكيماويات مثل الماء والمخاليل والأملاح والمواد العضوية والبعض ضد الاحماض .
- ٦ - مقاومتها ضد التآكل أى لا تتأثر بعوامل الجو .
- ٧ - قابليتها للالوان متعددة .
- ٨ - مقاومتها ضد البرى والصدم والتنفس .
- ٩ - بعضها شفاف وخصواصها البصرية عالية ولذلك تستعمل فى النوافذ بدلا من الزجاج مثل بلاستيك بولي استيرين .
- ١٠ - قابليتها للتشكيل كبيرة وبذلك تقلل من ثمن التكاليف حيث تشكل بالضغط والحرارة في درجة حرارة حتى ٢٥٠ م° في حين أن المعادن تحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة .
- ١١ - قابليتها للمعاملة مع الآلات مثل النشر والخفر والقص واحتمال استعمال البقایا .
- ١٢ - القابلية للصق (بلاستيك مع بلاستيك — بلاستيك مع خشب — بلاستيك مع معدن — بلاستيك مع خرسانة) مما يجعل من السهولة الاستعمال في الانشاءات المباني .
- ١٣ - القابلية للحام مثل عمل المواسير .

- ١٤ - سهولة عمل المفاصل والمشتركات اي غير تقاد للهواء مما يجعل البلاستيك مادة لها اهميتها في عدم النفاذ للماء والغاز .
- ١٥ - القابلية لعمل رقائق مع القابلية للالتصاق لبعض المواد الأخرى جعل البلاستيك اساسا في اللاكيهات والورنيشات والدهانات :
- ١٦ - سهولة عمليات التجهيز التهائى حيث تكون مصقوله لامعة .
- ١٧ - تستعمل في مجال المونات كمادة رابطة .
- ١٨ - خاملة بخلاف المعادن فانها لا تصدأ او تتأثر بالاسطح ولا تحتاج الى بويات ودهان .
- ٩ - الخامات الاساسية في صناعتها متوفرة وتم بعملية بلمرة لمواد كيمائية بسيطة - هذه المواد تنتج من الفحم والبترول والجير والهواء .
ومن مضارها (البلاستيك) كمادة انشائية في المبانى ما يلى :
 - مقاومتها القليلة للحرارة حتى 200°م واحيانا 350°م .
 - مقاومتها القليلة للصلادة على عكس الحديد والصلب .
 - معامل التمدد الطوى الحراري كبير .
- ٤ - الاحتراق .

ويستعمل البلاستيك في مجال البناء في التطبيقات المدنية او الانشائية مثل اللدائن المقواة بالزجاج (بولي استر) والبنيوهات الانشائية (بولي كلوريد الفينيل) ومواسير بدلا من الصلب والرصاص (بولي كلوريد الفينيل وبولي ايثيلين) .

و تستعمل في التطبيقات المعمارية مثل الأ بلاكاج كبانوهات الداخلي، في الفنادق والمستشفيات والفورميلا و بلاط الأرضيات (بولي كلوريد الفينيل) و بلاط البولي ستيرين مكان البلاط القيشانى وفي البويات المستخدمة في البناء (بولي استر) وفي المصايف والستائر .

هذا بخلاف التطبيقات الأخرى غير الانشائية مثل الصناعات الحرية والمدنية مثل اجزاء السيارات والطائرات والغواصات والاساطيل واجهزة الراديو والتليفزيون وصناعة التروس والرومان بلى وغيرها .

و من المجالات الهامة التي دخلتها صناعة منتجات البلاستيك مسروعات البناء والتعهير وقد أصبحت الدول المتقدمة تستعمل البلاستيك في بناء الحوائط وواجهات الحوائط وواجهات العمارت وأسقف المنازل وقطع الديكور ولوازم المعابر .

وأهم هذه الاستعمالات هي :

١ - الأدوات الكهربائية باشكالها وأنواعها .

٢ - مواسير الكهرباء .

٣ - مواسير المياه والمجاري والأكواع والمحابس وقطع الربط وقواعد ذورات المياه حتى السيفون حيث يحل محل المواسير العادية المصنوعة من الصلب أو الرصاص حيث يمتاز البلاستيك بخفة الوزن والمرنة مع امكان استعمال أطوال كبيرة مع تقليل عدد الوصلات والتراكيب مما ينقص تكاليف تركيبها من المواسير المعدنية والسيراميك .

٤ - مواسير تقادم الاحماض و تستعمل كبدائل لمواسير الصاب والزهر حيث

تُستعمل في المصانع الكيماوية والفنادق وتقاوم املاح البحر حيث تتحمل درجات حرارة وتقاوم الصدمات الكهربائية والتأثيرات الكيميائية .

٥ - رقائق او افلام او طبقات من البلاستيك، تستعمل في تغطية الخرسانة أثناء صبها لمنع جفاف المياه بسرعة حتى تتماسك الخرسانة ولا تحدث بها شقوق

٦ - تستعمل في عدادات المياه والنور .

٧ - مجال الزخرفة الداخلية والاضاءة. كقطع الميكرو والألواح المضلعة التي تستعمل في العبارات والجرارات والحاوجز في الكازينوهات وال محلات العامة والفنادق والمدارس والمكتبات والمسارح والمستشفيات ، البنوك وغيرها .

٨ - خراطيم المياه وأكر الأبواب وحنفيات المياه .

٩ - كبديل للخشب مثل ألواح من بولي أستر كبديل لألواح القشرة والبلاكاج الفورميكا . وفي الأرضيات ك بلاط وانتاج المشعات (الجلد الصناعية) .

١٠ - تضاف إلى اللدائن الياف الزجاج ورقائق الخشب والورق وذلك لتحسين قوتها الميكانيكية .

١١ - أدوات صحية بمختلف أنواعها .

١٢ - أساس المنازل كالمناضد والكراسي .

١٣ - في البويات وخصوصا اللدائن التي هي أساس اللاكيهات والمينيات التي تتصلب بالحرارة وتحف في الهواء .

١٤ - عازل للحرارة والكهرباء والصوت .

- ١٥ - وتستخدم المدائن في الحالات الآتية فيما يتعلق بالخرسانة .
- أ - كادة اضافية في الخرسانة للحصول على خواص معينة مثل المقاومة للكهرباء .
- ب - كادة تحمي الخرسانة او تغطي سطوح الارضيات الخرسانية .
- ج - كبديل للاسمنت والماء وتسمى الخرسانة البلاستيكية مع إضافة رمل . حصى .
- د - تستخدم في المؤنات وذلك لقوة التصاق المؤنات الراتنجية على الخرسانة والحديد .
- ه - صناعة خرسانة مسلحة من المدائن بما فيها أسياخ الحديد وذلك باستعمال مدائن مقواة بالزجاج . وفي الخرسانة سابقة الاجهاد بدل الأسياخ الجديدة العادية وذلك للمقاومة للتساكل خصوصا في المنشآت الخرسانية المعرضة للاجواء الساحلية ولخفق الوزن وخصوصا في الوحدات الجاهزة الصنع التي تنقل إلى مسافات بعيدة