

## الباب الرابع

### الخواص الكيميائية للمواد

### (Chemical Properties of Materials)


- 1.4. مقدمة .
- 2.4. أنواع الروابط .
- 3.4. الرابطة الأيونية .
- 4.4. الرابطة المعدنية .
- 5.4. الرابطة التساهمية .
- 6.4. رابطة فان ديرفال .
- 7.4. الرابطة التساهمية القطبية .
- 8.4. الرابطة الهيدروجينية .
- 9.4. تعدد الروابط في المادة .
- 10.4. رتبة الرابطة وبعض خصائصها .
- 11.4. مسافة الاتزان البنية الذرية .
- 12.4. نصف قطر الذرة أو الأيون .
- 13.4. عدد التنسيق .
- 14.4. الأكسدة والاختزال .
- 1.14.4 التأكسد والاختزال .
- 2.14.4 تفاعلات الأكسدة والاختزال .
- 15.4. العوامل المؤكسدة والمختزلة .
- 16.4. تفاعلات الأكسدة والاختزال .
- 17.4. موازنة معادلات الأكسدة والاختزال بطريقة الأيون - الإلكترون .
- 18.4. طرق التأكسد .
- 19.4. معدلات التأكسد .
- 20.4. التآكل .
- 21.4. التفاعل الموضعي .
- 22.4. الحماية من التآكل .
- 23.4. تمارين .

من خلال دراسة العناصر في الباب الثاني تبين لنا كيف أن نوعية الذرات المكونة للمادة تحدد بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لها . ولكن قبل البدء في دراسة الخواص الكيميائية للمواد لا بد من التعرض لدراسة الروابط بين الذرات ، حيث من المهم معرفة كيفية تماشك تلك الذرات فيما بينها داخل المادة بدلاً من أن تكون مفككة كالمسحوق الدقيق . كذلك لماذا تكون المادة مرة بحالة سائلة ومرة صلبة .

أن الذرات في الحقيقة ترتبط مع بعضها بروابط تختلف من مادة لأخرى ، وأن تعدد هذه الروابط لا يتسبب فقط باختلاف حالة المادة بل يسبب أيضاً تباين الخواص من مادة إلى أخرى . لذلك سنقوم بدراسة الروابط الكيميائية بين الذرات وأنواعها في بداية هذا الباب ، مع توضيح كيف أن نوعية الذرات داخل المادة تحدد نوع الرابطة وموقعها ، و كذلك حالة المادة وخواصها . بالإضافة إلى تأثير نوع الرابطة على المسافة بين الذرات وكيف يتحدد نوع المادة من كونها مادة معدنية أو خزفية أو بوليمرية حسب نوع الرابطة الموجودة فيها .

## 2.4 أنواع الروابط (Types of Bonds)

المعروف أنه في المادة توجد قوى ترابط معينة مسؤولة عن وجود روابط بين الذرة وجاراتها من الذرات . وكما أشرنا في الباب الثاني أن هذه القوى لها دور رئيسي وفعال في رسم وتحديد معالم بنية المادة وهي في الحالة الصلبة ، وبالتالي في تحديد خواص المادة بشكل عام . ويمكن تشبيه الروابط بين الذرات بمجموعة من الزنبركات الدقيقة التي تربط كل ذرة مع جارتها كما هو مبين في الشكل (1-4) .



الشكل (1-4)  
الرابطة بين الذرات والتشبّه بالزنبرك

هناك عدة أنواع من الروابط ، حيث يمكن أن تكون الرابطة ابتدائية (Primary Bond) ، وهي في حقيقة الأمر رابطة كيميائية كالرابطة الأيونية (Ionic Bond) ، أو المعدنية (Metallic Bond) ، أو تساهمية (Covalent Bond) ، أو قد تكون الرابطة ثانوية (Secondary Bond) ، وهي رابطة فيزيائية كرابطة قوى فاندرفال (Vander Waals) ، والرابطة التساهمية القطبية (Polar Covalent Bond) ، والرابطة الهايدروجينية (Hydrogen Bond) .

والروابط الابتدائية هي روابط قوية نوعاً ما ، حيث أنها تتصهر بشكل عام في درجات حرارة أعلى من 1300 درجة حرارة مطلقة . بينما تكون الروابط الثانوية ضعيفة نسبياً حيث أنها تتصهر في درجات حرارة أقل من 500 درجة مطلقة . ورغم ضعف الروابط الثانوية إلا أنها مهمة حيث يتم بواسطتها ارتباط الذرات بعضها البعض في البوليمرات والتي تحفظها في الحالة الصلبة . كذلك بدون هذه الرابطة الثانوية يغلي الماء بدرجة حرارة  $80^{\circ}\text{C}$  .

وإن كانت بعض الذرات ترتبط بجاراتها من الذرات الأخرى بنوع واحد من الروابط السابق ذكرها ، إلا أن العديد من الذرات ترتبط مع بعضها بأكثر من نوع واحد من الروابط أي بروابط مختلفة . ولتوسيع تأثير نوع الرابطة على خواص المادة سوف نقوم بدراسة كل نوع من أنواع الروابط على حدة بالتفصيل .


### 3.4 الرابطة الأيونية (Ionic Bond)

عند إزالة إلكترون واحد من المحيط الخارجي لذرة عنصر ما فإنها تصبح موجبة الشحنة الكهربائية (Electropositive) ، وفي هذه الحالة تسمى بأيون موجب أو كاتايون (Cation) ، ويعتبر هذا العنصر موجب التأين لقابليته على تكوين أيون موجب . أما إذا أضيف إلكترون واحد إلى المحيط الخارجي لذرة ما فإنها تصبح سالبة الشحنة الكهربائية (Electronegative) ، وتسمى في هذه الحالة أيون سالب أو أنايون (Anion) ، ويعتبر هذا العنصر سالب التأين لتكوينه أيون سالب . ويحدث هذا التأين (Ionization) ، أي فقد أو اكتساب الإلكترونات بهدف وصول الذرة إلى وضع الاستقرار ، ويحدد عدد الإلكترونات في المحيط الخارجي للذرة ما إذا كان العنصر موجب أو سالب التأين .

فمثلاً بالنسبة للعنصر الذي يحتوي المحيط الخارجي لذرته على إلكترون واحد يكون من السهل على تلك الذرة فقد إلكtronon ليصبح محيطها الخارجي مشبعاً بالإلكترونات بدلاً من أن تكتسب سبعة إلكترونات ليصل محيطها الخارجي إلى حالة التشبع ، وبالتالي فإن مثل هذا العنصر يعتبر موجب التأين . ومثال على ذلك هو ذرة الصوديوم (Na) ، والتي تحتوي على 11 إلكتروناً وتحتوي الغلاف الخارجي لهذه الذرة "المحيط الثالث" على إلكترون واحد كما هو واضح في الشكل (a.2-4). لذلك فإن عنصر الصوديوم يعتبر موجب التأين أي يكون أيوناً موجباً عند فقد إلكترونه الخارجي وفي هذه الحالة يرمز له  $(Na^+)$  .

أما بالنسبة للعنصر الذي يحتوي محيطه الخارجي على سبعة إلكترونات ، فمن الأيسر على ذرته اكتساب إلكترون واحد ليصبح عدد الإلكترونات في محيطها الخارجي ثمانية وبذلك تصبح مشابهة للغاز الخامل

ون تكون مستقرة . وهذا ما يجعل العنصر سالب الثنائي ومثال على ذلك عنصر الفلور (F) ، حيث تحتوي ذرته على تسعه إلكترونات يوجد سبعة منها في المحيط الثاني وهو الغلاف الخارجي كما هو واضح في الشكل (b.2-4) ويرمز للأيون الناتج بالرمز (F<sup>-</sup>) . وعند اقتراب أيون موجب من آخر سالب يحدث تجاذب بين الأيونين لاختلافهما في الشحنة الكهربائية ، ويسمى هذا الترابط بالرابطة الأيونية كما يوضحه الشكل (2-4) بين أيون الصوديوم (Na<sup>+</sup>) وأيون الفلور السالب لتكوين جزيء فلوريド الصوديوم (NaF) حيث إن هذا الجزيء المكون هو متعادل كهربائيا .




الشكل (2-4) - الثنائي .

a) انتقال الإلكترون من المدار الخارجي للصوديوم إلى الفلور .

b) تجاذب الأيونات الناتجة لتكوين الرابطة الأيونية .

ومن المواد الشائعة الاستخدام والتي ترتبط ذراتها بالرابطة الأيونية هي مادة كلوريد الصوديوم (NaCl) وهي ما تعرف بملح الطعام ، فإذا أذيب ملح الطعام في الماء فإن محلول سيحتوي على أيونات الصوديوم والكلور منفصلين ومستقلين عن بعضهما سابحين في الماء . أما في حالة تكوين بلورات كلوريد الصوديوم ، أي في الحالة الصلبة ، فإن الأيونات سوف

ترتب نفسها متذكرة أوضاعا محددة في الفراغ على هيئة بنية بلورية شبكية يحاط فيها كل أيون صوديوم بست أيونات كلور حيث توجد قوى تجاذب بينهم وبين أيون الصوديوم إلا أنه توجد في الوقت نفسه قوى تناقض بين أيونات الكلور نفسها أو بعضها لأنها جميعا تحمل نفس الشحنة الكهربائية ، وحيث أن كل أيون كلور تؤثر عليه قوى تجاذب وتناقض في نفس الوقت ، لذلك سيكيف هذا الأيون وضعه ويستقر داخل البنية الشبكية في المكان المناسب له والذي في النهاية سيتحقق اتزاناً بين قوى التجاذب والتناقض هذه كما هو واضح في الشكل (3-4) .



الشكل (3-4) الترتيب الكتروني لبلورة كلوريد الصوديوم .

(a) تمثيل الايونات على شكل كرات

(b) تمثيل الايونات بمواقع مراکزها

من الوصف السابق للرابطة الأيونية يتضح أنها لا تحدث إلا بين ذرات العناصر المختلفة ، وأنها أكثر حدوثاً بين العناصر الموجودة في الجانب الأيمن ، وتلك الموجودة في الجانب الأيسر من الجدول الدوري . والجدير بالذكر هنا أن الأيون لا يتكون نتيجة فقد أو اكتساب إلكترون واحد فقط من وإلى الذرة بل إنه قد يفقد أو يكتسب أكثر من إلكترون . فمثلاً أيون الحديد

الموجب قد يتكون نتيجة لفقد إلكترونين منه ، وفي هذه الحالة يرمز له بالرمز  $Fe^{2+}$  (الحديوز) أو قد يفقد ثلاثة إلكترونات منه ويرمز له بالرمز  $Fe^{3+}$  (الحديديك) في هذه الحالة .

وتتصف البلورة التي ترتبط ذراتها برابطة أيونية بأنها هشة (Brittle) لأنه عند محاولة انزلاق مستوى من الأيونات عبر الآخر ، فإن المجال الكهربائي للأيونات المختلفة سوف يعيق هذه الحركة ، كما أن الكسر يحدث على سطوح انشقاق أو ما يدعى (Cleavage Planes) وهذه تمثاز بترتيب معين للأيونات .

#### مثال (1-4)


ما هي صيغة المركب الأيوني المتكون بين المغنيسيوم (Mg) والفسفور (P) .

الحل :

إن المغنيسيوم يقع في المجموعة IIA ، لذلك فهو سيفقد إلكترونين للحصول على ترتيب إلكتروني لغاز خامل فيكون أيون ( $Mg^{2+}$ ) . أما الفسفور فهو موجود في المجموعة VA ويجب أن يكتسب ثلاثة إلكترونات للحصول على تركيب مشابه لغاز نبيل أو خامل . وهذا سينتج ( $P^3-$ ) . ولكي يكون المركب متوازن أيونيا ، يجب أن تكون الشحنة الموجبة أو السالبة هي عدد مضاعف لكل من + 2 ، - 3 ولما كان أصغر عدد يقبل القسمة على كل من 2 و 3 هو 6 لذلك فإن :

$$(3 - ) \times 2 = 6 \quad (2+) \times 3 = 6 +$$

ويجب أن تكون الصيغة هي ( $Mg_3P_2$ ) ، هناك طريقة مختصرة وبسيطة ومختصرة جدا يمكن استعمالها للحصول على صيغة أي مركب أيوني ، وهي تتضمن فقط تبديل العدد المبين لشحنة كل عنصر ووضعه كعدد سفلي للعنصر الآخر وبالشكل التالي :



مثال (2-4)

ما هي صيغة المادة الأيونية الناتجة من ارتباط أيونات  $\text{Na}^+$  وأيونات  $\text{CO}_3^{2-}$ .

الحل :

لكي يكون المركب متعادلاً يجب أن يتساوى عدد الشحنات الموجبة مع السالبة وهذا يتطلب أيونين من  $\text{Na}^+$  لكل أيون من  $\text{CO}_3^{2-}$  وعليه فإن صيغة المركب هي  $(\text{Na}_2\text{CO}_3)$  وهو رمز لكرбونات الصوديوم والتي من استخداماتها المهمة صناعة الزجاج .

#### 4.4 الرابطة المعدنية (Metallic Bond)

بالنظر إلى الجدول الدوري الذي سبق التطرق إليه في الباب الثاني سنجد أن ثلاثي العناصر تقريباً هي عبارة عن معادن ، والتي يتم الترابط بين ذراتها بالرابطة المعدنية ، الأمر الذي يوضح أهمية هذا النوع من الروابط .


وكما أشرنا سابقاً فإن الذرة بها إلكترونات سالبة الشحنة تدور في محیطات بعيدة عن النواة ، وتختلف هذه المحیطات فيما بينها في مستويات الطاقة . وتوجد صفة عامة في العناصر الفلزية أو المعدنية وهي أن محیطها الخارجي يحتوي على ثلاثة إلكترونات أو أقل مما يجعل قوّة ارتباط وانتماء تلك الإلكترونات الخارجية لنواة الذرة ضعيفاً

نسبة . لذلك عند تواجد العديد من ذرات معدن مع بعضها لتكوين قطعة من هذا المعدن كما هو الحال مع المغنيسيوم مثلاً والتي تحتوي ذراته على أثني عشر إلكتروناً موزعة كما يوضح الشكل (a.4-4) ، فإن الإلكترونات المحاطة الخارجي والتي تمتلك أعلى طاقة ستترك الذرة المنتمية لها ، لتنتهي إلى نظيراتها من الإلكترونات الذرات الأخرى مكونة سحابة من الإلكترونات تسبح فيها تلك الإلكترونات بحرية ، كما هو واضح في الشكل (b.4-4) . وبهذه الطريقة تحول ذرة المغنيسيوم إلى أيون مغنيسيوم موجب  $Mg^{2+}$  .

وعادة يحدث تناقض بين تلك الأيونات وبعضها لتشابه شحناتها الكهربائية إلا أنها مازالت متمسكة مع بعضها في قطعة المغنيسيوم بفعل قوى التجاذب بين الشحنة السالبة المتوفرة في السحابة الإلكترونية وبين الأيونات الموجبة الشحنة وتكون المحصلة النهائية هي قيام أيونات المغنيسيوم بترتيب نفسها في نمط منظم كالذي يوضحه الشكل (b. 4-4) ، وهذا الشكل يبين الترتيب أو النظام في مستوى ما في بلورة مغنيسيوم . حيث نلاحظ أن هذا النظام يمثل الوضع الأكثر تكاداً لمجموعة من الكرات المتساوية القطر . وتكون بلورة المعدن من العديد من تلك المستويات والتي وضعت فوق بعضها البعض . وكثير من المعادن الأخرى لها نفس هذا النمط . وهذا النموذج المبسط السابق ذكره لكيفية ترابط الذرات ببعضها بالرابطة المعدنية يساعد على تفسير بعض الصفات المميزة للمعادن .

أما إذا مقارنة بين خواص المواد التي تربط الذرات فيها بالرابطة الأيونية بتلك المواد ذات الرابطة المعدنية ، لوجدنا أن جودة التوصيل للكهرباء أقل بكثير في المواد الأولى مما هي في الثانية . وذلك لأن الإلكترونات في النوع الأول مرتبطة بمحيط محدد في أيون معين وبالتالي فهي محدودة الحركة . بخلاف الرابطة المعدنية التي تتحرك فيها الإلكترونات بسهولة تامة في سحابة إلكترونية تحيط بكل الأيونات حيث أن الرابطة

المعدنية لا ترتبط فيها الإلكترونات بأيون معين وبالتالي يكتسب المعدن خاصية جودة التوصيل للكهربائي .




الشكل (4-4)

- (a) ترتيب الكترونات في ذرة المغنيسيوم .
- (b) أيونات المغنيسيوم وسحابة الإلكترونات حولها .

وبملاحظة ترتيب الذرات في الشكل (4-4. b) ، يمكن القول بأنه ليس للرابطة المعدنية أي خواص اتجاهية إلا أنه يجب التنوية هنا أنه يمكن لذرات المعادن أن ترتبط مع بعضها برابطة أخرى غير الرابطة المعدنية وإن كانت الرابطة المعدنية هي النوع السائد .

وتحتاج المعادن بصفة عامة بأنها مطيلة أي قابلة للشكيل دون أن تتكسر . فإذا عرضت بلورة المغنيسيوم لاجهاد قص كما في الشكل (5-4) ، فإن أحد المستويين سوف ينزلق على المستوى الآخر دون حدوث كسر في بلورة المغنيسيوم . ويرجع السبب في ذلك إلى أنه بعد تحرك المستوى الذي مسافة متساوية لقطر ذرة واحدة فإن القوى بين الذرات ستكون هي نفس القوى قبل حدوث الانزلاق .




الشكل (5-4)

انزلاق مستوى فوق مستوى آخر في بلورة المنغنيسيوم

#### 5.4 الرابطة التساهمية (Covalent Bond)

إن الذرات تحاول أن تكيف نفسها دائمًا لتصبح في وضع استقرار ، وهذا يتحقق إذا أحتوى محيط الذرة الخارجي على 8 إلكترونات عدا ذرة الهيدروجين التي تصبح مستقرة إذا أحتوى محطيتها الخارجي على إلكترونين فقط . ولكن أغلب العناصر في الجدول الدوري لا تحقق هذا الشرط . فما الذي تفعله تلك الذرات لتحقيق الشرط السابق وبالتالي تصبح مستقرة ، حيث إنها قد تشارك في الإلكترونات مع ذرات أخرى مجاورة لها وبالتالي يتحقق هذا الشرط ولذلك تسمى هذه الرابطة بالرابطة المشتركة أو التساهمية.

إن أبسط مثال للرابطة التساهمية هو ارتباط ذرتين هيدروجين لتكوين جزيء الهيدروجين . فعند اقتراب ذرتين هيدروجين من بعضهما يتولد مدار إلكتروني جديد مشترك بين الذرتين يتواجد فيه هذان الإلكترونان كما هو مبين في الشكل (6-4) ، أي أن كل ذرة أسهمت بـإلكترون واحد في المحيط الخارجي للجزيء . وقد أدت هذه المشاركة إلى تشعب المحيط الخارجي وإلى تقليل طاقة الذرة وبالتالي الحصول على رابطة مستقرة وهي الرابطة التساهمية.





الشكل (6-4)

تكوين رابطة تساهمية بين ذرتى هيدروجين لتكوين جزيء الهيدروجين


وحيث أن الجزيء هو شيء مهم إضافة إلى أنه ثلاثي الأبعاد ، إلا أنه من الصعب تصوره على صفحة كتاب ثنائية الأبعاد ، لذلك فقد أتفق على تمثيله بطريقة سهلة واضحة حيث تمثل الذرة فيها برمزها الكيميائي وتمثل كل رابطة مشتركة بنقطتين (أي إلكترونين) أو بخط مستقيم بين الذرتين المرتبطتين بهذه الرابطة . بهذه الطريقة يمكن تمثيل جزيء الهيدروجين على الصورة التالية  $H : H$  أو  $H - H$  .

وإذا كان جزيء الهيدروجين ليس بالمادة الهندسية الجديرة بالوصف هنا ، فإن خير مثال لمادة هندسية ترتبط ذراتها برابطة تساهمية هو الماس (Diamond) ، حيث أنها مادة صلدة جدا ولها العديد من الاستخدامات الهندسية وهي إحدى الصور التي يوجد عليها الكربون في الطبيعة ، فذرة الكربون تحتوي على أربعة إلكترونات في الغلاف الخارجي ، وبدراسة تكوين مادة الماس نجد أنها تتكون من وحدات متكررة كل منها يتكون من أربعة ذرات كربون موجودة في أركان هرم رباعي السطوح المثلثي (Tetrahedron) ، بالإضافة إلى ذرة خاصة موجودة في مركز الهرم كما هو واضح في الشكل(7-4) ، والذي حدث هنا هو أن كل ذرة من الذرات الموجودة في الأركان قد شاركت بـإلكترون واحد من محيطها الخارجي مع

إلكترون المحيط الخارجي للذرة المركزية فتصبح تلك الذرة مشبعة بثمانية إلكترونات في محيطها الخارجي وبالشكل التالي :



(b)



(a)

الشكل (7-4)

- (a) ترابط ذرة الكربون في الماس على هيئة هرم رباعي السطوح المثلثي .
- (b) وحدة خلية الماس وفيها ترتبط كل ذرة برابطة تساهمية مع أربعة ذرات أخرى .


وحيث أن كل ذرة موجودة في الماس يمكن اعتبارها ذرة مركزية ، لذلك نجد أن مجموعة الذرات الموجودة في الشكل (a.7-4) والروابط التساهمية التي تترتبط بعضها تكرر نفسها ، كما هو واضح في الشكل (b.7-4) ، ويتبين من الشكل الأخير أن هذا النوع من الروابط يتميز بالاتجاهية والتي بواسطتها يتحدد وضع ترتيب الذرات لتكوين وحدة الخلية وبالتالي تكوين البلورة . ولا تقتصر الرابطة التساهمية على ربط ذرات العنصر الواحد بل يتم أيضاً الارتباط بين ذرات العناصر المختلفة ويتبين ذلك من المثال التالي .

### مثال (3-4)

وضح كيف يتم الارتباط بين ذرتى الأوكسجين والمغنيسيوم بالرابطة التساهمية .

الحل :

إن المحيط الخارجى لذرة الأوكسجين يحتوى على ست إلكترونات ، أي أنها تحتاج إلى إلكترونين لتصل إلى حالة الاستقرار ، بينما يحتوى المحيط الخارجى لذرة المغنيسيوم على إلكترونين فقط . وباقتراب الذرتين من بعضهما يتلحم المحيطان الخارجيان لكل من الذرتين فيكونان محيطا واحدا حول نواتي الذرتين ، حيث يدور في هذا المحيط المشترك الإلكترونات الثمانية (ست إلكترونات من ذرة الأوكسجين وإلكترونين من ذرة المغنيسيوم) ، وبذلك ينتج مركب كيميائى جديد وهو أكسيد المغنيسيوم ( $MgO$ ) وبذلك تكون الرابطة بين ذرتى الأوكسجين والمغنيسيوم رابطة تساهمية يعبر عنها كما يلى :



أو :



- إلكtron من ذرة الأوكسجين
- إلكترون من ذرة المغنيسيوم

وترتبط ذرات أغلب العناصر غير المعدنية ببعضها بالرابطة التساهمية ، وإذا تكون جزءاً مادة ما من ذرات عنصر واحد فإن الخواص الفيزيائية لكل من الجزيء والذرة تكون مشابهة ، فمثلاً سندج أن لجزيئات الهيدروجين وذراته نفس الخواص الفيزيائية ، أما إذا تكون جزءاً المادة من عناصر مختلفة ، فإن الخواص الفيزيائية لكل من المركب الناتج والعناصر الداخلة في تركيبه سوف تتباين ، وكمثال على ذلك اتحاد ذرة واحدة من الكربون (مادة صلبة) وأربعة ذرات من الهيدروجين (غاز) وذرة واحدة من الأوكسجين (غاز) ، سيتكون جزء الميثanol ( $Methanol$ ) ، أو ما يعرف أيضاً بالكحول


الميثيلي (Methyl Alcohol) ، والذي يكون سائلاً في درجة حرارة الغرفة وله خواص مختلفة تماماً عن خواص العناصر الداخلة في تركيبه .

وإذا كانت الرابطة التساهمية هي الرابطة الوحيدة في كل من الماس والسلیكون والجرمانيوم وكل تلك المواد ذات خواص ميكانيكية جيدة ، إلا أنها تعتبر الرابطة الأساسية بجانب روابط أخرى في مواد هندسية كثيرة مثل الزجاج والخزف الحاوي على مادة السليكات (Silicate Ceramics) وتشترك الرابطة التساهمية في ربط المعادن ذات درجات الانصهار العالية مثل التنجستن والمولبديوم .

#### 6.4 رابطة فان ديرفال (Van der Waals Bond)

تدور الإلكترونات في محيطاتها حول النواة بحيث يمكن القول أنه في لحظة ما تكون الشحنة الكهربائية غير موزعة داخل الذرة بانتظام . إلا أنه إذا أخذنا متوسط توزيع الشحنة على مدى وقت طويل لوجدنا أن الشحنة موزعة بانتظام ، والتوزيع اللحظي للشحنة سوف يكسب الذرة قطبية لحظية بحيث تصبح موجبة الشحنة في أحد أجزائها وسالبة في جزء آخر منها أي أن الذرة تصبح ثنائية القطب (Dipole) كما هو واضح في الشكل (4-8) . وتعمل هذه الذرة الثنائية القطب على حث الذرة المجاورة لها لتتصبح ثنائية القطب أيضاً ، وبالتالي ينتج تجاذب لحظي بين قطبي الذرتين وهذا التجاذب أو هذا النوع من الروابط يسمى برابطة فان دير فال ، وهي رابطة ضعيفة مؤقتة ناتجة من القطبية الموجودة في الذرات أو الجزيئات والناتجة من حركة الإلكترونات ومن ثم وضعها اللحظي . وتوجد رابطة فان دير فال في الغازات النبيلة وكذلك بين الجزيئات اللاقطبية (Non – Polar Molecules) في الحالة الصلبة أو السائلة .

وخير مثال على ذلك هو النتروجين السائل . حيث ترتبط ذرتي النتروجين برابطة تساهمية لتكوين جزيء النتروجين  $N_2$  ( $N \equiv N$ ) . ويكون النتروجين الناتج في الحالة السائلة عند درجات حرارة أقل من  $(-198^{\circ}C)$  وذلك بفعل قوى فان ديرفال التي تربط جزيئات النتروجين بعضها البعض . وعند رفع درجة حرارة النتروجين السائل حتى تصل إلى  $198^{\circ}C$  ، تبدأ رابطة فان ديرفال في التفكك ، وبالتالي يتبع غاز النتروجين السائل مكونا غاز النتروجين .




الشكل (4-8) رابطة فان ديرفال .

#### 7.4 الرابطة التساهمية القطبية (Polar Covalent Bond)

قد ترتبط الذرات مع بعضها لتكوين جزيئات لا قطبية كما هو الحال في مثال النتروجين السابق ذكره . إلا أن كثيراً من المركبات الأخرى تكون لجزيئاتها قطبية ناتجة عن التوزيع غير المنتظم للشحنة داخل الجزيء ، نظراً لعدم توزيع الروابط بصورة منتظمة في الجزيء . وهذه القطبية دائمة وليس لها لحظية كما هو الحال في رابطة فان ديرفال وينتج عن تلك القطبية الدائمة ترابط بين الجزيئات وبعضها ، وهو ما يسمى بالرابطة التساهمية القطبية وهي أقوى نسبياً من رابطة فان ديرفال .


ومثال للرابطة التساهمية القطبية هو الماء . حيث ترتبط ذرة الأوكسجين مع ذرتين الهيدروجين بروابط مشتركة على زاوية 104.5 درجة كما هو واضح في الشكل (9-4) ، مما يكسب جزيء الماء قطبية موجبة الشحنة في الجهة الغنية بالهيدروجين وقطبية سالبة في الجهة الأخرى وبالتالي يحدث تجاذب بين جزيئات الماء كما هو مبين في الشكل (10-4) .



الشكل (9-4)

رابطة الماء  $\text{H}_2\text{O}$  كرابطة تساهمية قطبية .

إن قوى التجاذب هذه هي التي احتفظت بجزئيات الماء متمسكة مع بعضها في الحالة السائلة ، وما عملية تسخين الماء حتى درجة الغليان وتبيخيره في الواقع إلا عملية تفتت للروابط القطبية التي توصل جزيئات الماء بواسطة الطاقة الحرارية .




الشكل (10-4) تمثيل قوى فان ديرفال بين جزيئات الماء

#### 8.4 الرابطة الهيدروجينية (Hydrogen Bond)

وهي نوع خاص من الرابطة القطبية ، التي تنشأ بين الجزيئات القطبية المحتوية على ذرات هيدروجين مرتبطة برابطة تساهمية مع ذرات ذات سالبية تأين عالية مثل ( $H_2O, F$ ) . وتنشأ القطبية نتيجة جذب نواة الذرة سالبة التأين للإلكترونات المشتركة في الرابطة بقوة أكبر من قوة جذب نواة الهيدروجين لهذه الإلكترونات ، مما يجعل الشحنة السالبة مركزة قرب الذرة سالبة التأين ، لذلك أيضا لمشاركة الإلكترون الواحد لذرة الهيدروجين في الرابطة التساهمية سوف تنشأ استاتيكية قوية بين نواة ذرة هيدروجين أحد الجزيئات وبين جزيء آخر .

والرابطة الهيدروجينية أقوى من الرابطة القطبية أو رابطة فان دير فال إلا أنها أضعف من الرابطة الابتدائية والرابطة الهيدروجينية ذات خواص اتجاهية وذلك نتيجة التركيب الهندسي المحدد للجزيئات ، والمثال السابق ذكره لترابط جزيئات الماء يوضح في الواقع ترابط هيدروجيني والشكل (11-4) يوضح ترتيب الذرات في الثلج .



الشكل (11-4) ترتيب جزيئات الماء في الثلج .

ويجب التقويه هنا إلى أنه إذا كانت الرابطة الهيدروجينية فعالة ولها تأثير كبير على ربط جزيئات الماء  $H_2O$  مع بعضها في الثلوج إلا أنها موجودة أيضاً في الماء بحالته السائلة ولكنها أقل تأثيراً وفعالية ويقل تأثيرها أكثر كلما زادت درجة حرارة الماء . ففي درجة حرارة الغرفة نجد أن الماء يتكون من مجموعات صغيرة من جزيئات  $H_2O$  المرتبطة مع بعضها بالرابطة الهيدروجينية ويقل حجم هذه المجموعات بزيادة درجة الحرارة .

ويلاحظ أنه كلما كبر حجم أو وزن الجزيء كلما زادت قوى الربط بين الجزيئات . وهذا يوضح أهمية الرابطة الهيدروجينية في الكثير من المواد وخاصة البوليمرات ففي جزيء البولي إثيلين على سبيل المثال تكون نسبة ذرات الهيدروجين إلى ذرات الكربون هي نفس النسبة الموجودة في غاز الإستيلين ، إلا أن وجود عدد كبير جداً من الذرات في جزيء البولي إثيلين يجعله ينتقل من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة ثم إلى الحالة الصلبة وهي البوليمر .


#### 9.4 تعدد الروابط في المادة (Multiple Material's Bonds)

بعد أن عرفنا كيفية ترابط ذرات المادة مع بعضها وبعد أن أوردنا أمثلة مختلفة لكل رابطة ، يجب القول بأن هناك بعض المواد التي يوجد بها أكثر من نوع واحد من الروابط وعلى سبيل المثال شاهدنا كيف أن جزيئات الماء ترتبط مع بعضها بالرابطة الهيدروجينية ، بالإضافة إلى الرابطة التساهمية التي تربط بين ذرات الهيدروجين والأوكسجين لتكوين جزيء الماء وكما رأينا أيضاً كيف أن النتروجين السائل هو حصيلة رابطة فان ديرفال ورابطة تساهمية .

وإذا كان المثالان السابقان يوضحان وجود رابطة ابتدائية مع رابطة ثانوية في المادة ، إلا أن هناك حالات أخرى توجد فيها رابطتان ابتدائيتان مع

بعضهما . فمثلاً كبريتات الصوديوم ( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ) تتكون عندما تحدث في البداية رابطة تساهمية بين أربعة ذرات أوكسجين ونرةكبريت لتكوين الجزيء أو المجموعة الذرية الكبريتات ( $\text{SO}_4$ ) ، كما هو واضح في الشكل (12-4) حيث أن كل من ذرتين الأوكسجين والكبريت تحتوي على ستة إلكترونات في محيطها الخارجي .

ومن الشكل (12-4) يتضح بأن المحيط الخارجي لذرتين من ذرات الأوكسجين الأربع يحتوي على ستة إلكترونات فقط ، أي أنه يحتاج إلى إلكترون واحد ليصبح مشبعاً بالإلكترونات وهذا الإلكترون يكتسبه من مصدر آخر وهو نرة الصوديوم (Na) والتي يحتوي غلافها الخارجي على إلكترون واحد . بذلك تصبح تلك النرة أيون الصوديوم الموجب  $\text{Na}^+$  بينما يصبح جزء الكبريتات أيون سالب  $\text{SO}_4^{2-}$  لأنه أكتسب إلكترونين من ذرتين الصوديوم . وبالتالي يحدث ارتباط أيوني الصوديوم وأيون الكبريتات لتكوين كبريتات الصوديوم كما هو واضح في الشكل (12-4) ، أي أن كبريتات الصوديوم تكون نتيجة لوجود رابطة أيونية ورابطة تساهمية جنباً إلى جنب .



- يحترفن من نرة أوكسجين
- يحترفن من نرة صوديوم
- ✗ يحترفن من نرةكبريت

الشكل (12-4) رابطة كبريتات الصوديوم  $\text{Na}_2\text{SO}_4$


ويمكن عمل مقارنة تقريبية بين الروابط المختلفة بمقارنة قوة وطاقة تلك الروابط . وكفكرة عامة بها بعض الاستثناءات يمكن ترتيب قوة الروابط المختلفة وطاقاتها بصورة تصاعدية كما يلي :

رابطة فان ديرفال - الرابطة التساهمية القطبية - الرابطة الهيدروجينية  
- الرابطة المعدنية - الرابطة التساهمية - الرابطة التساهمية .


إن الترتيب السابق لا يعتمد عليه كثيرا في المقارنة بين أي مادتين ولكنه يعطي فكرة عامة غير دقيقة لقوة الروابط المختلفة . ويمكن معرفة نوع الرابطة عن طريق تحديد طاقة الترابط والتي تقايس من تردد نسبات الذرات أو بطرق حرارية أو كهربائية .

## 10.4 رتبة الرابطة وبعض خصائصها (Bond Order and Some Bond Properties)


وصفتنا في الجزء الأخير خاصيتين للروابط التساهمية ، طول الرابطة وطاقة الرابطة . وكما ذكرنا أن طول الرابطة هو عبارة عن المسافة بين نواتي الذرتين المتصلتين بالرابطة . أما طاقة الرابطة فهي عبارة عن كمية الطاقة اللازمة لكسر الرابطة لتكونin أجزاء متعادلة بالنسبة لجزيء مكون من ذرتين مثل الهيدروجين ( $H_2$ ) ، يمكن تمثيله كما يلي :



بينما في جزيء الإيثان  $C_2H_6$  ، تمثل طاقة رابطة الكربون - كربون بالطاقة اللازمة لتسرب حدوث التفاعل :



وليس من المستغرب أن نعلم أن قيم أطوال الروابط وطاقاتها تختلف بالنسبة للروابط الموجودة بين ذرات مختلفة ، فبعض الروابط قوية وبعضها ضعيفة كما أن بعض الروابط طويل وبعضها قصير . إن أحد العوامل المؤثرة على طول الرابطة وطاقتها هو كمية الكثافة الإلكترونية بين النوى . والطريقة السهلة للتعبير عن ذلك هي بإعطاء رتبة الرابطة (Bond Order) ، وهي عدد الروابط التساهمية التي توجد بين زوج من الذرات ، وعلى سبيل المثال لنأخذ مثلاً الجزيئات التالية :



نلاحظ أن رتبة رابطة الكربون - كربون في الإيثان هي (1) وفي الإثيلين (2) أما في الأسيتيلين فهي (3) . وطالما أننا نتعامل مع روابط بين نفس العناصر ، فإننا نستطيع أن نربط بين طول الرابطة وطاقة الرابطة وبين رتبة تلك الرابطة . فكلما زادت رتبة الرابطة بين زوج من الذرات توأجدة كثافة إلكترونية إضافية بين النواتين مما يسبب سحبهما تجاه بعضهما البعض . لذلك ينقص طول الرابطة كلما ازدادت رتبتها . كما أن زيادة رتبة الرابطة تزيد من صعوبة سحب الذرات المرتبطة بها بعيداً عن بعضها . لذلك تزداد طاقة

الرابطة كلما ازدادت رتبتها . والنتائج التي توضح ذلك مبينة في الجدول (1-4) .

**جدول (1 - 4)**

**اختلاف خصائص الرابطة باختلاف رتبتها**

متوسط التردد التذبذبي(هيرتز)	متوسط طاقة الرابطة (kJ/mole)	متوسط طول الرابطة (بيكو متر)	رتبة الرابطة	نوع الرابطة
$3.0 \times 10^{13}$	370	154	1	C - C
$4.9 \times 10^{13}$	699	137	2	C = C
$6.6 \times 10^{13}$	960	120	3	C ≡ C
$3.2 \times 10^{13}$	350	143	1	C - O
$5.2 \times 10^{13}$	750	123	2	C = O
$3.7 \times 10^{13}$	300	147	1	C - N
$6.8 \times 10^{13}$	730	116	3	C ≡ N

الخاصية الأخرى ذات العلاقة برتبة الرابطة هي ما يعرف بالتردد التذبذبي للذرات المتصلة بالرابطة (vibrational frequency) ، فالذرات داخل الجزيء ليست ثابتة ، بل هي في حركة دائمة . ويمكن تحليل هذه الحركة إلى نوعين رئисيين هما :

- 1) تذبذب يتحرك فيه زوج من الإلكترونات في اتجاه بعيداً عن بعضهما البعض عبر خط يربط بين مركزيهما ، وهذا يشبه كثيراً حركة كرتين متصلتين بخيط كما موضح في الشكل (4-13-a).
- 2) انشاء تزداد وتنقص خلاله الزاوية بين الذرات الثلاثة (4-13-b). هناك عاملان يؤثران في تردد التذبذب (أي عدد التذبذبات في الثانية) ، أحدهما هو كتل الذرات المرتبطة ببعضها والأخر هو رتبة الرابطة . وبالنسبة لزوج من الذرات كلما ازدادت رتبة الرابطة ، يزداد التردد

التبذببي . وذلك لأن زيادة الرابطة تزيد من قوة الجذب التي تمسك القوى بعضها ، مؤدية إلى شد " الخيط " بين الذرتين .

إن عملية قياس الترددات الذبذبية للروابط سهلة تماما هذه الأيام . فهذه الترددات الذبذبية تساوي تقريبا تردد الأشعة تحت الحمراء ، وعندما تشع على جسم ما فإنه يتم امتصاص الأشعة التي لها نفس الترددات الذبذبية للروابط . وبلحظة أي الترددات تمت إزالتها من طيف الأشعة تحت الحمراء ، يمكن استنتاج هذه الترددات الذبذبية .

#### 11.4 مسافة الاتزان البينية الذرية (Equilibrium Interatomic Spacing)

ثبت عند فحص المواد بطرق معينة، أن الذرات الموجودة بينها تتبع عن بعضها بمسافات محددة في نظام دقيق تاركة فراغا بينها . والحقيقة أن الذرات ليست متلاصقة تماما على عكس توقعاتنا ، خاصة بعد أن علمنا أن قوى الترابط الموجودة بين الذرات تحاول جذب بعضها للبعض الآخر . ومن الواضح أنه كلما اقتربت الذرات من بعضها كلما زادت قوى التجاذب هذه ، كما موضح في الشكل(4 - 14) ، الأمر الذي يجعلنا نتوقع أن تلك الذرات في النهاية متلاصقة مع بعضها كما يحدث عند تقريب الطرف الشمالي لمغناطيس من الطرف الجنوبي لمغناطيس آخر . إن قوى التجاذب ( $F_1$ ) بين ذرتين تتناسب عكسيًا مع مربع المسافة بينهما(a) .

أي أن :

$$F_1 \propto a^{-2} \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (2 - 4)$$

<p><b>(a)</b></p> <p>تثبيبات الرابطة تتنبّه الذرات كما لو كانت متصلة ببعضها بواسطة زنبرك</p>	
<p><b>(b)</b></p> <p>حركة الإشاء</p>	

الشكل (13-4) حركة الذرات داخل الجزيئات

أو أن :

$$F_1 = \frac{m (e_1 c_E) (e_2 c_E)}{a^2} = \frac{m e_1 e_2 c_E^2}{a^2} \dots\dots\dots (3-4)$$

حيث أن :

$e_2, e_1$  : هي تكافؤ الذرة الأولى والثانية على التوالي .


$c_E$  : هي قيمة شحنة الإلكترون وتساوي  $1.6 \times 10^{-19}$  كولوم .

$m$  : هو ثابت النسب وتعتمد قيمته على الوحدات المستخدمة . وعند استخدام النظام العالمي للوحدات S.I.Units ، فإن قيمة  $m$  تكون تساوي  $9 \times 10^9$  فولت . متر / كولوم .

أن وجود قوى التجاذب هذه يجعلنا نتساءل عن سبب وجود فراغات بين الذرات وعدم التصاقها ببعض . والحقيقة أن السبب في ذلك راجع لوجود قوى تناقض بين الذرات وبعض هذه القوى مضادة لقوى التجاذب الموجودة عندما تقترب إحدى الذرات من جارتها تنتج قوى التناقض هذه من مصدرين أساسين هما :

- 1 تنافر بين إلكترونات كل من الذرتين .
  - 2 تنافر بين بروتونات كل من الذرتين .

وتزداد قوى التناfar هذه كلما صغرت المسافة بين الذرتين كما هو واضح في الشكل (a. 14-4) وترتبط قوى التناfar  $F_2$  مع المسافة بين الذرات ( $a$ ) بالعلاقة :



#### الشكل (14-4)

(a) مسافة الاتزان  $\bar{a}_0$  أو المسافة التي تتساوى عندها قوى التجاذب والتنافر .  
 (b) أقل طاقة تحدث عندما تتساوى المسافة  $a$  مع مسافة الاتزان البنية  $\bar{a}_0$  .

حيث أن  $b$  ،  $n$  هي قيم ثابتة ، وتعتبر قيمة  $n$  تساوي 9 تقريبا في حالة الأيونات الصلبة . ويتبين مما سبق أنه عند اقتراب ذرة من أخرى فإنهما تقعان تحت تأثير قوى التجاذب وتنافر في آن واحد . وبمقارنة المعادلات السابقة نجد أن قوى التجاذب هي القوى الغالبة عندما تكون المسافة بين الذرتين كبيرة ، ويبعد ذلك واضحا من منحنى المحصلة في الشكل (4-14.a) . وتكون قوى التنافر هي الغالبة في حالة صغر المسافة بين الذرات . وتحاول الذرات أن تتخذ وضع استقرار واتزان معين والذي عنده تصبح محصلة القوى المؤثرة عليها صفراء أي عند :

$$F_1 + F_2 = 0$$

أي عندما تتلاشى محصلة قوى التجاذب والتنافر ، حيث تصبح تلك القوى متساوية . وتسمى المسافة بين الذرات في هذا الموضع بمسافة التوازن البنية الذرية أو تسمى (Equilibrium Interatomic Spacing) وهي المسافة  $a$  في شكل(4-14) ، وهذه المسافة محددة ومميزة لكل زوج من الذرات أو الأيونات ويمكن قياسها بدقة بواسطة حيود الأشعة السينية (X-ray Diffraction) .


ومن الجدير بالذكر هنا إذا أريد زيادة مسافة الاتزان البنية الذرية فإننا نحتاج إلى قوة شد حتى تتغلب على قوى الجذب التي تظهر عند زيادة المسافة كما أن محاولة تقليل المسافة يحتاج لسلط قوى ضغط للتغلب على قوى التنافر التي تظهر عند قصر المسافة .

ويمكن حساب طاقة الترابط من حاصل ضرب المحصلة في المسافة وذلك باعتبار أن الطاقة = صفر عندما تكون المسافة البنية الذرية =  $\infty$  وهي متساوية للمساحة المظللة التي تحت منحنى المحصلة في شكل(4-14.b) . بذلك يتم الحصول على منحنى الطاقة المبين في شكل(4-14.b) ، والذي يتضح

منه أن الطاقة تصل إلى أقل قيمة لها عندما تكون المسافة بينية الذرية هي  $\bar{a}$ . وتعلل أقل قيمة للطاقة الكثير من الخواص الفيزيائية للمادة مثل معامل التمدد ودرجة حرارة الانصهار والتباخر وأقصى مقاومة نظرية ومعامل المرونة . فمثلاً كلما قلت قيمة الطاقة عند وضع الاتزان بيني الذري كلما زادت درجة حرارة الانصهار .

#### 12.4 نصف قطر الذرة أو الأيون (Atom or Ion Radius)


رغم أن الذرات أو الأيونات لا تتلامس مع بعضها بل توجد بينها فراغات إلا أنه قد أصطلاح على اعتبار مسافة التوازن بين مركزي ذرتين أو أيونين كمجموع نصف قطري الذرتين أو الأيونين كما موضح في الشكل(15-4) . فمثلاً يبلغ متوسط المسافة بين مركزي ذرتي حديد عند درجة حرارة الغرفة (0.2482) نانو متر ، وحيث أن الذرتين متماثلتين في الحديد فإن نصف قطر ذرة الحديد هو (0.1241) نانو متر .



الشكل (15-4) مسافة التوازن بينية الذرية

إن مسافة التوازن البينية الذرية ليست ثابتة حيث يوجد العديد من العوامل التي تغير من مقدارها كدرجة الحرارة مثلاً . فإذا زادت درجة الحرارة أو بمعنى آخر إذا زادت الطاقة عما هي عليه في نقطة الطاقة الدنيا والموضحة في شكل(4-13) تزداد مسافة التوازن البينية الذرية ، وهذا ما يسبب تمدد المعدن عند تسخينه .

كذلك يؤثر تأين الذرة في تلك المسافة ، حيث نجد مثلاً أن نصف قطر أيون الحديد  $Fe^{2+}$  هو  $(0.074 \times 10^{-9} m)$  ، وهو أصغر من نصف قطر ذرة الحديد كما هو واضح في الشكل (4-16) . وقد صغر نصف القطر عند إزالة إلكترونين نتيجة لزيادة انجذاب 24 الإلكترون الباقية أكثر نحو النواة التي ما زالت تحتوي على 26 بروتون . ويقل نصف القطر أكثر إذا أزيل إلكترون ثالث من الذرة لتحصل على أيون الحديديك  $Fe^{3+}$  والذي يصل نصف قطره إلى  $0.064 \times 10^{-9} m$  . أي نصف القيمة التي لذرة الحديد تقريباً . وكما أن حجم الأيون الموجب يقل عن حجم الذرة فإن حجم الأيون السالب يزيد عن حجم الذرة نظراً لإضافة الإلكترونات إلى المحيط الخارجي .



الشكل (4-16) حجم الأيونات والذرات

والعامل الثالث الذي يؤثر في حجم الذرة هو عدد الذرات الملامسة للذرة . فمثلاً نصف قطر ذرة الحديد هو ( $0.1241 \times 10^{-9} \text{ m}$ ) عندما تكون متلامسة مع ثمانية ذرات مجاورة لها وهو الترتيب المعتمد للحديد في درجة حرارة الغرفة . أما إذا رتبت الذرات المجاورة بحيث تصبح الذرة ملامسة لأثني عشر ذرة فإن نصف قطر كل ذرة سوف يزداد إلى ( $0.137 \times 10^{-9} \text{ m}$ ) ، لأنه في حالة تلامس عدد كبير من الذرات يكون هناك تناقص أكثر للإلكترونات من الذرات المجاورة وبالتالي تزداد مسافة الاتزان البنية الذرية .

وعندما نتحدث عن حجم الذرة في مادة ما فإننا عادة لا نقصد المواد التي ترتبط ذراتها بالرابطة التساهمية ، لأنها غالباً ما تكون أبعد عن الشكل الكروي إلا أنه يمكن المقارنة بين مسافات الاتزان البنية الذرية . فمثلاً نجد أن جزيء الإيثان الذي ترتبط ذرتي الكربون فيه برابطة تساهمية C-C ، تبعد فيه النواتين بمسافة مقدارها ( $0.154 \times 10^{-9} \text{ m}$ ) ، بالمقارنة مع C≡C ( $0.13 \times 10^{-9} \text{ m}$ ) في حالة C=C ، و ( $0.12 \times 10^{-9} \text{ m}$ ) في حالة رابطة وهذا التغير أمر متوقع حيث أن طاقة الترابط تكون أكبر كلما ازدادت الروابط .

#### مثال (4-4)

إذا كانت مسافة التوازن البنية الذرية لجزيء أكسيد المغنيسيوم MgO هي  $0.21 \times 10^{-9} \text{ m}$  ، أحسب قوة التجاذب والتناقص الناتجة من هذا الترابط .

**الحل :**

ترتبط ذرة الأوكسجين بذرة المغنيسيوم برابطة أيونية وذلك بتكون أيون أوكسجين سالب  $O^{2-}$  وأيون مغنيسيوم موجب  $Mg^{2+}$  وبالتعويض في المعادلة رقم(4-2) بالقيم نجد أن :

للاوكسجين ، و  $e_2 = 2$  للمغنيسيوم ، و  $a = 0.21 \times 10^{-9} \text{ m}$  وبما أن  $c_E = 10^{18} \text{ كولوم} = 10^9 \text{ فولت.متر/كولوم}$  نحصل على :

$$F_1 = \frac{m(e_1 c_E)(e_2 c_E)}{a^2} = \frac{(9 \times 10^9)(2 \times 1.6 \times 10^{-18})(2 \times 1.6 \times 10^{-18})}{(0.21 \times 10^{-9})^2}$$

$$\therefore F_1 = 20.8 \times 10^{-9} \text{ Joule/m}$$

أي أن قوة التجاذب هي  $20.8 \times 10^{-9} \text{ J/m}$ . إن قوة التنافر  $F_2$  تكون متساوية لقوة التجاذب عند مسافة التوازن الذرية ومعاكسة لها في الاتجاه أي أن قوة التنافر تساوي  $-20.8 \times 10^{-9} \text{ J/m}$ .

#### مثال (4-5)

أحسب طاقة الترابط الأيوني لجزيء  $\text{MgO}$  إذا كانت معادلة الطاقة تكتب بالشكل التالي :

$$E = \left( \frac{e_1 e_2 c_E^2}{a} \right) \div \left( \frac{b}{a^n} \right)$$

مستخدماً البيانات المعطاة في المثال السابق واعتبرنا أن  $n = 9$  و  $b = 0.4 \times 10^{-105} \text{ J/m}^9$

الحل:


$$E = \frac{(9 \times 10^9)(-4)(1.6 \times 10^{-19})^2}{0.21 \times 10^{-9}} \div \frac{0.4 \times 10^{-105}}{(0.21 \times 10^{-9})^9} = -3.9 \times 10^{-18} \text{ joule}$$

أي أن :

طاقة الترابط الأيوني لجزيء  $\text{MgO}$  تساوي  $(-3.9 \times 10^{-18} \text{ J})$ .

## 13.4 عدد التنسيق (Coordination Number)

لقد ترکز عرضنا السابق في أغلب الأحيان على اتحاد ذرتين فقط مع بعضهما ، إلا أن الذرات في المواد المختلفة توجد على هيئة مجموعات في كل منها أكثر من ذرتين لذلك يجب إلقاء الضوء على هذه المجموعات . عند تناول هذا الموضوع بصورة مفصلة ، حيث يتحتم علينا عرض ما يسمى بعد التنسيق أو العدد التنسيقي ، وهو عدد الذرات الأكثر تجاوراً للنرة معينة بالنسبة للميثان يكون عدد التنسيق لذرة الكربون هو 4 بينما هو 1 لذرة الهيدروجين كما يوضح الشكل(4.17-4) ، كذلك يتضح من نفس الشكل(b) و(c) أن عدد التنسيق لأيون  $Mg^{2+}$  المتbond مع  $O^{2-}$  هو 6 بينما لأيون السليكون  $Si^{4+}$  والمتبond مع  $O^{2-}$  هو 4 .



- (a) ذرة كربون محاطة بأربعة ذرات هيدروجين
- (b) أيون مقنسطيوم محاط بستة أيونات أوكسجين
- (c) أيون سليكون محاط بأربع أيونات أوكسجين

الشكل (17-4) عدد التنسيق

ويتحكم عاملان مهمان في تحديد عدد التسبيق هما التكافؤ التساهمي (Covalency) والترتيب الهندسي . إن التكافؤ التساهمي هو عدد الروابط المشتركة التي ترتبط بها النرة والذي يعتمد على عدد إلكترونات التكافؤ ، فنجد مثلاً أن الهاليدات والتي تقع في المجموعة السابعة من الجدول الدوري تكون رابطة واحدة فقط وبالتالي فإن عددها التسبيقي هو واحد عندما ترتبط برابطة تساهمية . أما عناصر المجموعة السادسة فترتبط في الجزيء برابطتين وبالتالي فإن أقصى عدد تسبيقي لها هو 2 . أما عناصر المجموعتين الثالثة والرابعة فإن أقصى عدد تسبيقي لهما هو 3 و 4 على التوالي .

أما العامل الثاني الذي يتحدد بموجبه عدد التسبيق فهو عامل هندسي ، إلا وهو مدى إمكانية الفراغ المحيط بالنرة لاستيعاب أكبر عدد من النرات المجاورة . وحيث أن المادة تصبح أكثر استقراراً كلما نقاربت أيوناتها المختلفة الشحنة من بعضها ، لذلك فإن المركب الأيوني يتميز بعدد تسبيقي كبير ، أي أن عدد الأيونات المجاورة يكون أكبر ما يمكن بالقدر الذي لا يسبب نشوء قوى تناور قوية بين الأيونات المشابهة الشحنة . ويتضح ذلك في الشكل (b.17-4) بالنسبة لأيون المغنيسيوم  $Mg^{2+}$  المحاط بأيونات الأوكسجين  $O^{2-}$  .

يلاحظ أن نصف قطر أيون المغنيسيوم ( $r = 0.066 \times 10^{-9} m$ ) ، وهو كبير بالقدر الذي يسمح لستة أيونات من الأوكسجين ( $r_2 = 0.14 \times 10^{-9} m$ ) ، بأن تحيط بها دون أن تتدخل تلك الأيونات مع بعضها . وقد أمكن ذلك من الوصول إلى معرفة أقل نسبة لأنصاف الأقطار  $\frac{r_1}{r_2}$  والتي تسمح بوجود أيونات مجاورة دون حدوث تداخل وهي 0.414 والجدول (2-4) يبين تلك النسبة لأعداد تسبيق مختلفة ، غالباً ما يكون عدد

التنسيق للمركبات الأيونية هو 6 إلا أنه قد يتحكم الفراغ حول الأيون في عدد التنسيق كما هو واضح في المثال المبين في الشكل (c.17-4) .

بالنسبة للسليكون الموجود في جزيء السليكا ( $\text{SiO}_2$ ) فإن عدده التنسيقي هو 4 وليس 6 لأن أيون السليكون  $\text{Si}^{4+}$  صغير جداً بالقدر الذي لا يسمح بوجود ستة أيونات أوكسجين حوله . ويتضح هذا من مقارنة  $\frac{r_1}{r_2}$  مع  $\frac{\text{Si}}{D}$  التي تصل إلى حوالي 0.3 ، بالمقارنة مع القيمة الموجودة في الجدول (2-4) .

كذلك هناك عامل آخر يدعم كون عدد التنسيق للسليكون مع الأوكسجين هو 4 ألا وهو وجود رابطة تساهمية بين الذرتين بخلاف الرابطة الأيونية . وحيث أن أقصى عدد من الروابط المشتركة يمكن أن ترتبط به ذرة السليكون هو 4 لذلك فإن أسباب أن يكون عدد التنسيق للسليكون 4 هي قوية وأكيدة نظراً لوجود الرابطة التساهمية بالإضافة إلى وجود عامل الحيز المتاح أيضاً .

جدول (2 - 4)


ملاحظات	قيمة $\frac{r_1}{r_2}$	قيمة عدد التنسيق
$r_1 =$ نصف قطر الذرة الصغيرة . $r_2 =$ نصف قطر الذرة الكبيرة .	0.155	3
	0.265	4
	0.414	6
	0.732	8
	1	12

### مثال (4-4)

أثبت أن  $\frac{r_1}{r_2}$  لعدد تنسيق = 3 هو 0.155 .

الحل :

إن أقل نسبة لـ  $\frac{r_1}{r_2}$  والتي تسمح بوجود عدد تنسيقي = 3 يوضحها الرسم الهندسي المبين في الشكل(18-4) .



الشكل (18-4) رسم تخطيطي يوضح عدد التنسيق يساوي (3)

من الرسم نستنتج أن :

$$\cos 30^\circ = \frac{r_2}{r_1 + r_2} = 0.866$$

$$\therefore \frac{r_1}{r_2} = 0.155$$

## 15.4 الأكسدة والاختزال (Oxidation and Reduction)

لقد ذكرنا سابقاً أن أحد المتطلبات لمادة تستعمل عند درجات الحرارة العالية في ريشة التوربين مثلاً أو أنبوب المسخن العالي الحرارة هو مقاومته التفاعل مع تلك الغازات أو المواد عند درجات الحرارة العالية وخاصة مقاومته للتأكسد . فريشة التوربين تتأكسد عند الاستعمال ، وتفاعل مع كبريتيد الهيدروجين ( $H_2S$ ) وثاني أكسيد الكبريت ( $SO_2$ ) وغيرها من نواتج الاحتراق . ومن الواضح أن الإفراط في مثل هذه التفاعلات أمر غير مرغوب فيه ، فأي المواد تقاوم الأكسدة بشكل أفضل ، وكيف يمكن تحسين مقاومة المادة ضد أي تفاعل مع الغاز .

إن جو الأرض عموماً مؤكسد ومن الممكن الحصول على فكرة لمقاومة التأكسد باستعمال الأرض كمخترر ، وينظر إلى المواد إليها يدوم أحسن في جوها . فنحن نرى الخزفيات مثلاً حولنا في كل مكان ، فقشرة الأرض مكونة كلها تقريباً من الأكسيد والسليلات والألومنيات ومركبات أخرى للأوكسجين هي أصلاً أكسيد فهي مستقرة تماماً ، كما أن الهاليدات القلوية مثل  $NaBr$  ،  $KCl$  ،  $NaCl$  هي الأخرى مستقرة أيضاً ، فكلها موجودة بشكل واسع في الطبيعة وعلى النقيض من ذلك فإن المعادن الندية ليست مستقرة .

إن الذهب فقط يوجد بشكل نقى في الظروف الطبيعية فهو مقاوم تماماً للتأكسد في جميع درجات الحرارة ، وكل المعادن الأخرى المذكورة سابقاً سوف تتأكسد عند تعرضها للهواء ، والبوليمرات هي الأخرى ليست مستقرة وأغلبها سوف تحرق إذا اشتعلت ، أي أنها تتأكسد بسهولة . أما الفحم والنفط (المواد الخام للبوليمرات) فهما وإن كانوا موجودين في الطبيعة ولكن وجودهما كان فقط بسبب حوادث جيولوجية حجزتهما كلها عن التلامس مع الهواء ، وقلة من البوليمرات من بينها PTFE " وهو بولимер يعتمد في تكوينه

على ثاني فلوريد الكربون  $\text{CF}_2$  " تكون مستقرة لحد أنها تبقى عند درجات حرارة عالية ولفترات طويلة ولكنها من المواد المستثناة والمركبات ذات الأساس البوليمرى (Polymer - based Composites) ، لها نفس الاعتبارات ، فالخشب مثلا لم يشار إليه كمادة مقاومة للتآكسد عند درجات الحرارة العالية . كيف يمكن تصنيف مقاومة المواد للتآكسد بطريقة أكثر دقة ، وإذا تمكنا من فعل ذلك ما هي الأساس والقواعد التي يتم بموجبها التصنيف . للإجابة على هذه الأسئلة يتوجب علينا النطرق إلى مفاهيم التآكسد والاختزال وأعداد التآكسد .

#### 1.14.4 التآكسد والاختزال (Oxidation & Reduction)

تعد الأكسدة والاختزال من أهم التفاعلات الكيميائية الأساسية ، شأنها في ذلك شأن تفاعلات الأحماض والقواعد والتي تعتبر أساس الكثير من العمليات الصناعية . من أهم التطبيقات المفيدة لتفاعلات الأكسدة والاختزال هي الحصول على الطاقة في صورها المختلفة فعملية التمثيل الضوئي (Photosynthesis) ، والتي تخزن عن طريقها الطاقة الشمسية في أوراق النباتات الخضراء ، إنما هي في الأساس عملية أكسدة واحتزال . كما أن الطاقة الكهربائية التي نحصل عليها من بطارية جافة أو مركم رصاصي مثلا إنما هي ناتج تفاعل أكسدة واحتزال يتم فيه تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية .

#### 2.14.4 تفاعلات الأكسدة والاختزال بالمفهوم التقليدي وفي ضوء النظرية الإلكترونية الحديثة

عرفت الأكسدة في المفهوم التقليدي بأنها اتحاد أو تفاعل المادة مع الأوكسجين لتكوين أكسيد المادة . ونعني بالمادة هنا عنصرا أو مركبا . كما عرفت الأكسدة أيضا بأنها فقد المادة للهيدروجين ومن الأمثلة على ذلك :

(a) تكون ثاني أكسيد الكربون عند حرق الكربون في الهواء بموجب التفاعل :



(b) يفقد الكحول الأثيلي هيدروجين ويتحول إلى أسيتالدهيد عند إمرار بخاره على نحاس ساخن :



من ناحية أخرى يعرف الاختزال في المفهوم التقليدي بأنه اتحاد أو تفاعل المادة مع الهيدروجين أو فقدانها للأوكسجين ومثال ذلك :

(a) الحصول على فاز النحاس عند إمرار غاز الهيدروجين على أكسيد النحاس(II) الأسود الساخن :




(b) تكون هيدريد الكالسيوم عند اتحاد الكالسيوم مع الهيدروجين :



يتبيّن من ذلك أن المفهوم التقليدي يقصر الأكسدة والاختزال على العمليات الكيميائية التي يكتسب أو يفقد فيها أوكسجين أو هيدروجين . ولكن بعد اكتشاف التركيب الذري وفي ضوء النظرية الإلكترونية تم تعريف الأكسدة حيناً بأنها أي تفاعل تفقد فيه الذرة أو الأيون أو المجموعة الذرية إلكتروناً واحداً أو أكثر كما توضّحه مثال :

- a)  $Na \rightarrow Na^+ + e^-$
- b)  $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$
- c)  $H_2S \rightarrow S^{2-} + 2H^+ + 2e^-$

وكذلك يعرف الاختزال حديثاً بأنه أي عملية تكتب فيها النزرة أو الأيون أو المجموعة الذرية إلكتروناً واحداً أو أكثر كما في الأمثلة التالية :



وهكذا نرى أن عمليات الأكسدة والاختزال في المفهوم الحديث للذرة هي انتقال إلكترونات أي أن :

**الأكسدة** : عملية فقد الإلكترونات ، **الاختزال** : عملية اكتساب للإلكترونات .


والتعريف الحديث للأكسدة والاختزال هو تعريف عام وشامل أمكن على أساسه تصنيف الكثير من التفاعلات كتفاعلات أكسدة واحتزال . رغم أنه لا ينطبق عليها التعريف القديم للأكسدة والاختزال . ومثال على ذلك تفاعل الصوديوم مع الكلور طبقاً للمعادلة التالية :



ومنما تجد الإشارة إليه إلى أن الأكسدة والاختزال هما عمليتان متلازمتان آنيتان ، ولا بد من أن يصاحب فقد مادة للإلكترونات اكتساب مادة أخرى لهذه الإلكترونات . ففي التفاعل السابق مثلا لا يمكن لفلز الصوديوم أن يتأكسد إلى أيون الصوديوم إلا في وجود غاز الكلور الذي يختزل بدوره إلى أيون الكلوريド .

## 15.4 العوامل المؤكسدة والمختزلة (Oxidants and Reducers)

من المصطلحات الشائعة المرتبطة بالأكسدة والاختزال مصطلحا العامل المؤكسد والمختزل ، ولفهم المقصود بذلك لنتأمل معادلة تفاعل الصوديوم مع الكلور :




أول ما نلاحظ في هذه المعادلة هو خلوها من أي إلكترونات حرة ، ويعني هذا أن عدد الإلكترونات المفقودة بعملية الأكسدة يساوي تماماً عدد الإلكترونات المكتسبة بعملية الاختزال . بالنظر إلى المعادلة يمكننا القول بأن الكلور هو الذي سبب أكسدة الصوديوم باكتسابه للإلكترونات المنفصلة عن الصوديوم ، في نفس الوقت الذي اخترز فيه الكلور نفسه بانتقال الإلكترونات إليه . ومن جهة أخرى يمكننا القول بأن الصوديوم سبب اختزال الكلور بإعطائه الإلكترونات التي نتجت عن تأكسده هو نفسه . وعليه يمكن تعريف العامل المؤكسد والمختزل بالشكل التالي :


**العامل المؤكسد :** هو المادة التي تكتسب الإلكترونات لتؤكسد غيرها من المواد الأخرى وتختزل نفسها .

**العامل المختزل :** هو المادة التي تفقد الإلكترونات لتخترل غيرها من المواد الأخرى وتؤكسد نفسها .

وبناءً على ذلك يمكن كتابة التفاعلات المذكورة في المعادلة (9-4) بالشكل التالي :



وعلى هذا الأساس فإن الصوديوم هو الذي سيفقد الإلكترونات ويصبح المادة المختزلة والعملية هي عملية أكسدة أما الكلور فهو الذي سيكتسب الإلكترونات التي فقدت من الصوديوم ويصبح هو العامل المؤكسد. وكمثال آخر: لنأخذ تفاعل الخارصين مع حمض الهيدروكلوريك المخفف طبقاً للمعادلة التالية :



نلاحظ في هذا التفاعل أن الخارصين اخترل حمض الهيدروكلوريك بمنحة الإلكترونات التي تولدت عن تأكسده بنفسه ، فالخارصين هو الذي سبب اخترال الحامض ، إذن الخارصين هو عامل مختزل . من ناحية أخرى سوف نجد أن حامض الهيدروكلوريك (HCl) سبب أكسدة الخارصين بأخذذه الإلكترونات الناتجة عن تأكسده في الوقت الذي اخترل الحامض نفسه بتقبيله لهذه الإلكترونات ولذلك يعتبر حامض الهيدروكلوريك هو العامل المؤكسد .

من أمثلة العوامل المؤكدة النموذجية ذكر :

برمنجنات البوتاسيوم  $KMNO_4$  ، وثاني كرومات البوتاسيوم  $K_2Cr_2O_7$  ، حامض النتريك  $HNO_3$  ، فوق أكسيد الهيدروجين أو بيروكسيد الهيدروجين  $H_2O_2$  ، الهالوجينات مثل الكلور  $Cl_2$  والبروم  $Br_2$  .

ومن أمثلة العوامل المختزلة الشائعة ذكر :


كبريتيد الهيدروجين  $H_2S$  ، حامض الكبريتوز  $H_2SO_3$  ، الهيدروجين  $H_2$  ،  
كلوريدي القصدير  $SnCl_2$  ، حامض الهيدروبيوديك  $HI$  والفلزات مثل  
الخارصين  $Zn$  .

ومن أمثلة بعض تفاعلات الأكسدة والاختزال ما يلي :

(a) إحلال الخارصين محل النحاس في محلول كبريتات النحاس :



ويفسر هذا التفاعل وفق مفهوم الأكسدة والاختزال كما يلي :




أي أن الخارصين يختزل أيونات النحاس إلى نحاس (من درجة تأكسد + 2 إلى صفر) ويتأكسد الخارصين إلى أيونات خارصين (من صفر إلى + 2) .

(b) اختزال الهالوجينات بغازكبريتيد الهيدروجين  $H_2S$  :




ويفسر هذا التفاعل بالشكل التالي :



c) تفاعل كلوريد الحديديك مع كلوريد القصديرورز :  
يختزل كلوريد القصديرورز كلوريد الحديديك إلى كلوريد حديدوز ويتأكسد هو إلى كلوريد القصديريك كما يأتي :



ويفسر هذا التفاعل على أساس الأكسدة والاختزال بالشكل التالي :




أي يتآكسد أيون القصديرورز إلى أيون القصديريك  
(درجة التأكسد + 2 تصبح + 4)، بينما يختزل أيون الحديديك إلى أيون الحديدوز (درجة التأكسد + 3 أصبحت + 2).

(d) من أهم خامات الحديد أكسيد المسمى (الهيمنيت  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) . ولكله يستخلص الحديد منها يتم حرقها مع أول أكسيد الكربون في أفران عاليه الحرارة تعرف بالأفران اللافحة ، فيحدث تفاعل بين جزيء واحد من أكسيد الحديد وثلاثة جزيئات من أول أكسيد الكربون حيث يفقد أكسيد الحديد أيونات الأوكسجين الثلاثة لصالح أول أكسيد الكربون فينتج الحديد وثاني أكسيد الكربون كما توضح المعادلة :



وهذا مثال واضح للاختزال حسب التعريف القديم، حيث يفقد أكسيد الحديد الأوكسجين ليتحول إلى فلز الحديد، وتفسير هذا التفاعل حسب المفهوم الحديث لعملية الأكسدة والاختزال يمكن ملاحظة ما يلي :




وتفسير هذا التفاعل أن أيون الحديديك اخترل إلى حديد ويحتاج لهذا الاختزال إلى ستة إلكترونات حسب المعادلات أعلاه ، أما الكربون فقد عانى عملية فقد للإلكترون حتى يتآكسد إلى ثاني أكسيد الكربون ، حيث يفقد إلكترونين من كل ذرة كربون وبوجود ثلاثة جزيئات من أول أكسيد الكربون يصبح عدد الإلكترونات المفقودة هو ستة إلكترونات ، وعلى هذا الأساس فإن الكربون هو العامل المخترل والعملية التي تعرض لها هي عملية أكسدة ، أما الحديد هنا فهو العامل المؤكسد والعملية التي عانى منها هي الاختزال .

e) اتحاد النحاس مع الأوكسجين :



إذا سخن قطعة من النحاس في جو من الأوكسجين أو من الهواء الجوي إلى درجة حرارة عالية فإنها تتغطى بطبقة سوداء هي أكسيد النحاس ، وهذه عملية أكسدة واضحة حسب التعريف التقليدي فماذا عن التعريف الحديث .

توضح لنا معادلة التفاعل أن ذرتين متعادلتين من النحاس تتفاعلان مع جزء من الأوكسجين لإنتاج جزيئين من أكسيد النحاس ، حيث تتحول كل ذرات النحاس إلى أيون النحاس ذي شحنتين موجبتين ( $2Cu^{2+}$ ) ولا يحدث ذلك بفقد الإلكترونات وتتحول ذرتي الأوكسجين (جزيء الأوكسجين) إلى أيونين سالبي الشحنات .




f) اتحاد النحاس بالكبريت :

يتحد النحاس بالكبريت بطريقة مشابهة لاتحاده مع الأوكسجين ويكون كبريتيد النحاس كما في المعادلة :




إن التفاعل أعلاه يفسر كما يلي :




ومن الأمثلة الأخرى على تفاعلات الأكسدة والاحتزال هي :


(g) تفاعل برمجفات البوتاسيوم مع كبريتات الحديدوز بوجود وسط حمضي :




(h) تفاعل ثيوكبريتات الصوديوم مع اليود :




(i) تفاعل زيادة من كلوريد القصديرroz (II) مع كلوريد الزئبقوز (I) :



(j) تفاعل ثاني كرومات البوتاسيوم مع حامض الهيدروكلوريك :




(k) تفاعل النحاس مع حامض النتريك :



ولفهم هذا الموضوع نترك للطالب في كل فروع الأمثلة السابقة ( g - h - I - j ) كتابة التفاعلات في ضوء المعنى الحديث للأكسدة والاختزال ، وتعيين العامل المؤكسد والمختزل لكل تفاعل . وللمساعدة على فهم وحل مثل تلك المسائل نقدم المثال التالي :

#### مثال (7-4)

أكتب التفاعلات الآتية في ضوء المفهوم الحديث للأكسدة والاختزال وحدد العامل المختزل والعامل المؤكسد لكل تفاعل .




الحل :

1) يمكن كتابة التفاعل الأول في ضوء مفهوم الأكسدة والاختزال الحديث كما يلي :




من التفاعل أعلاه يتبين أن الحديد يعاني من عملية اختزال أي أن درجة تأكسده قد قلت ، ولذلك فهو عامل مؤكسد أما الكربون فإنه يعاني عملية أكسدة أي زيادة في درجة التأكسد ولذلك فهو عامل مختزل . إذن أكسيد الحديد عامل مؤكسد وأول أكسيد الكربون هو العامل المختزل .

(2) يكتب التفاعل الثاني بالشكل التالي :



من التفاعل أعلاه يتبين بأن المغنيسيوم هو العامل المختزل وثاني أكسيد الكربون هو العامل المؤكسد .

(3) في ضوء المفهوم الحديث للأكسدة والاختزال يكتب التفاعل كالتالي :



وبموجب ما ذكر أعلاه فإن المغنيسيوم هو العامل المختزل وحامض الكبريتيك هو العامل المؤكسد .

ويعرف عدد التأكسد (Oxidation Number) بأنه الشحنة التي يفترض أن تحملها ذرة في مركب ما باعتبار أن زوج الإلكترونات في كل رابطة يخص الذرة الأعلى بسالبية كهربائية . ويستعمل أحياناً مصطلح حالة التأكسد بنفس معنى عدد التأكسد . ويمكن اعتبار أن عدد التأكسد يمثل عدد الشحنة الظاهرية التي تحملها ذرة ما في مركب على افتراض أن هذا المركب أيوني . ويتم تعين عدد التأكسد بمراعاة القواعد التالية :

1- عدد تأكسد أي عنصر في حالته الطبيعية (العنصرية) يساوي صفر بغض النظر عن تركيب جزيء العنصر مثل  $\text{Ag}$  ،  $\text{Ne}$  ،  $\text{Cl}_2$  ،  $\text{P}_4$  ،  $\text{S}_8$

2- مجموع أعداد تأكسد ذرات أي مركب متعادل كهربائياً يساوي صفرًا ، ومن أمثلة هذه المركبات ما يلي :



3- إن عدد تأكسد أيون أحادي الذرة يساوي الشحنة التي يحملها الأيون ، فمثلاً عدد تأكسد الأيون  $\text{Na}^+$  هو 1+ و  $\text{Cu}^{2+}$  هو 2+ و  $\text{Al}^{3+}$  هو 3+ وأعداد تأكسد كل من الأيونات  $\text{S}^{2-}$  ،  $\text{Cl}^-$  هي (-1 و -2) على التوالي . أما بالنسبة لشحنة الأيون عديد الذرات أو المجموعة الذرية مثل  $\text{NH}_4^+$  ،  $\text{NO}_3^-$  ،  $\text{SO}_4^{2-}$  ، فإن شحنة الأيون سوف تساوي صافي مجموع أعداد تأكسد ذرات هذا الأيون .

4- للفلور F في جميع مركباته دائمًا عدد تأكسد يساوي -1 .

5- للهيدروجين H في معظم مركباته عدد تأكسد يساوي 1+ مثلاً هو الحال في المركبات  $\text{HCl}$  ،  $\text{HNO}_3$  ،  $\text{NH}_3$  . أما في الهيدريدات مثل  $\text{NaH}$  ،  $\text{LiAlH}_4$  .

6- للأوكسجين O في أغلب مركباته عدد تأكسد -2 مثل  $\text{Na}_2\text{O}_2$  ،  $\text{H}_2\text{O}_2$  ،  $\text{CO}_2$  ،  $\text{KMnO}_4$  ، أما في مركبات فوق الأكسيد مثل يكون عدد تأكسده -1 .

7- لعناصر المجموعة IA بالجدول الدوري (الفلويات) في كل مركباتها دائمًا عدد تأكسد +1 .

8- لعناصر المجموعة IIA بالجدول الدوري (الفلويات الأرضية) في جميع مركباتها دائمًا عدد تأكسد يساوي + 2 .

9- عدد تأكسد عناصر المجموعة VIIA بالجدول الدوري (الهالوجينات) في مركباتها الثنائية مع الفلزات يساوي - 1 ، أما في مركبات مع بعضها أو مع الأوكسجين فتكون لها أعداد تأكسد مختلفة . مثلاً يكون عدد تأكسد الكلور في مركب  $\text{NaCl}$  هو - 1 ، بينما يكون عدد تأكسده في  $\text{KClO}_3$  هو + 5 .

10- للعناصر الانتقالية أكثر من عدد تأكسد واحد تبعاً للمركبات التي توجد فيها . فمثلاً يكون عدد تأكسد المنجنيز في  $\text{KMnO}_4$  هو + 7 بينما في  $\text{MnO}_2$  هو + 4 . وتجدر الإشارة إلى أن أعداد التأكسد ليست دائمًا أعداد صحيحة ، بل يمكن أن تكون أعداد كسرية موجبة أو سالبة، وعدد تأكسد العنصر لا يطابق دائمًا تكافؤه الكيميائي .

في الأمثلة التالية يمكن حساب عدد التأكسد (Calculation of Oxidation Number) وتطبيق قواعد تعين عدد التأكسد لنرة في عدد من المركبات الشائعة الاستخدام .

### مثال (8-4)

أحسب عدد تأكسد ذرة الكربون في مركب ثاني أكسيد الكربون  $\text{CO}_2$

الحل :

بمراجعة قواعد تعين عدد التأكسد ، نلاحظ أن عدد تأكسد ذرة الأكسجين هو -2 أما بالنسبة للكربون فلا توجد قاعدة لتحديد عدد تأكسده وهذا يكون عدد تأكسد الكربون هو المجهول . وعليه نفرض أن عدد تأكسد C هو X في المركب ، باعتبار أن مجموع أعداد التأكسد لأي مركب متعادل هو صفر ، لذا فأن :

$$(1) \text{C} + (2) \text{O} = 0$$

$$\therefore 1(X) + (2-) = 0$$

$$X - 4 = 0 \Rightarrow \therefore X = 4$$

وهكذا يكون عدد تأكسد الكربون هو +4 .

### مثال (9 - 4)

ما عدد تأكسد المنجنيز في مركب برمجනات البوتاسيوم .  $\text{KMnO}_4$

الحل :

بمراجعة القواعد السابقة ، يمكن تعين عدد تأكسد ذرتي الأكسجين والبوتاسيوم أما ذرة المنجنيز فليست هناك قاعدة خاصة تنص على عدد تأكسدها ، لذلك نفترض أن عدد تأكسدها يساوي X ونتبع نفس طريقة الحساب في المثال السابق .

$$(1)(\text{K}) + (1)(\text{Mn}) + (4)(\text{O}) = 0$$

$$(1+)(1) + (X)(1) + (4)(2-) = 0$$

$$X = 7$$

وهو عدد تأكسد ذرة المنجنيز في المركب .  $\text{KMnO}_4$

#### مثال (4 - 10)

أحسب عدد تأكسد الكبريت في أيون الكبريتات  $\text{SO}_4^{2-}$ .

الحل :

نلاحظ أن القواعد السابقة لا تنص على عدد تأكسد عنصر الكبريت وطبقاً للقاعدة 3 يمكن حساب عدد تأكسد الكبريت بالشكل التالي :  
لأيون الكبريتات  $\text{SO}_4^{2-}$  يكون مجموع أعداد تأكسد ذرات الكبريت والأوكسجين يساوي شحنة الأيون وهو -2 وعليه فإن :

$$(1) (\text{S}) + (4) (\text{O}) = 2 -$$

$$(1) \text{X} + (4) (2-) = 2 -$$

$$\text{X} - 8 = 2 -$$

$$\text{X} = 8 - 2 = 6 +$$

أي أن عدد تأكسد الكبريت في أيون الكبريتات يساوي +6.

#### مثال (4 - 11)

ما هو عدد تأكسد الكبريت في مادة ثيوكبريتات الصوديوم  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ .

الحل :

إن مجموع أعداد التأكسد للمركب المذكور يساوي صفر. ومن معرفتنا السابقة نلاحظ أن عدد التأكسد للصوديوم هو +1 ولالأوكسجين -2 إذن نرمز لعدد تأكسد الكبريت بالرمز X ونعرض في الصيغة :

$$(2) (1+) + (X)(2) + (3) (2-) = 0$$

$$2 + 2 \text{X} - 6 = 0$$

$$2 \text{X} - 4 = 0 \rightarrow \text{X} = 2$$

أي أن عدد تأكسد الكبريت في مادة ثيوكبريتات الصوديوم هو +2.

## مثال (4 - 12)

ما هو عدد تأكسد الكروم Cr في أيون ثقاني الكرومات  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$  .

الحل:

هذه المرة يجب أن يكون مجموع أعداد التأكسد مساوياً إلى - 2 إذن :

$$\begin{aligned}2(\text{X}) + 7(2-) &= 2 - \\2\text{X} - 14 &= 2 - \\2\text{X} = 12 + &\rightarrow \text{X} = 6 +\end{aligned}$$

أي أن عدد تأكسد الكروم هو + 6 .

## 16.4 تفاعلات الأكسدة والاختزال (Oxidation Reduction Reactions)

تشكل عمليات الأكسدة والاختزال قسماً هاماً جداً من التفاعلات الكيميائية للمواد وتحدث هذه التفاعلات بين العديد من المركبات العضوية وغير العضوية ، وهي مهمة للغاية في الأنظمة البيولوجية حيث تزود بالحرارة اللازمة لانتقال الطاقة في المخلوقات الحية .


فقد ذكرنا سابقاً أنه خلال تفاعلات الأكسدة والاختزال ، لا تنتج الإلكترونات أبداً كناتج كما أنها ليست ضرورية كمادة منفعة ، وعندما يتضمن تفاعل كيميائي ما عملية أكسدة واحتزال ، فإن العدد الكلي للإلكترونات المفقودة في عملية الأكسدة يجب أن يساوي العدد الكلي للإلكترونات المكتسبة خلال عملية الاحتزال . ونستطيع استعمال هذه الحقيقة

المساعدة في موازنة المعادلات لهذا النوع من التفاعلات . إن أحد الطرق المستخدمة لموازنة معادلات التأكسد والاختزال تدعى بطريقة التغير في عدد التأكسد (Oxidation Number Change Method) . لتصوير خطوات الموازنة المتضمنة دعنا نوازن المعادلة التالية :




الخطوة رقم 1 :

تعين أعداد التأكسد الحقيقة لجميع الذرات في المعادلة وتكتب أسفل الرموز الكيميائية لنقادي الخلط بينها وبين الشحنات الحقيقة .



الخطوة رقم 2 :


تميز النرات التي حدث تغير في عدد تأكسدها ثم تدخل معاملات مؤقتة بحيث يكون لدينا نفس العدد من كل هذه النرات على الجانبين . حيث نرى أن الكروم يتغير عدد تأكسده من + 6 إلى + 3 ، وكذلك يتغير عدد تأكسد الكلور من - 1 إلى صفر والبعض لا يتغير إطلاقاً ولذلك نضع 2 أمام كل من نرات الكلور والكروم التي تتغير على الجانبين وهذا سيعطي :



الخطوة رقم 3 :

يحسب التغير الكلي في عدد الناكسد لكل من الأكسدة والاختزال . حيث لدينا نرتى كلور تتغير من -1 إلى 0 ويوافي التغير الكلي فقد  $-2e^-$  ، ثم نرى أن

نرتى كروم تتغير من  $+6$  إلى  $+3$ . وهذا يعادل اكتساب  $6e^-$  أي  $(2 \times 3e^-)$ .



الخطوة رقم 4 :

يتم جعل فقد الكلى في عدد الإلكترونات وكسبيها متساوين وذلك بضرب المعاملات في العوامل المناسبة . فإذا ضربنا عدد الإلكترونات المفقودة في 3 فإن مجموع الإلكترونات المفقودة وكذلك المكتسبة سيكون  $-6e^-$  ، كما نحصل على هذا بضرب معاملات HCl و  $\text{Cl}_2$  في 3 فتتعطى :



الخطوة 5 :

وأخيرا توازن بقية المعادلة بطريقة الفحص والتفتيش . إذ نلاحظ وجود نرتى بوتاسيوم على اليسار . مما يتطلب معاملًا يساوي 2 لكلوريد البوتاسيوم KCl ، عندئذ تجمع كل ذرات الكلور على اليمين ( يوجد أربعة عشر ذرة ) . وبذلك يتغير معامل HCl إلى 14 ويوضع رقم 7 أمام  $\text{H}_2\text{O}$  لوزن كل من H و O حيث تصبح المعادلة الأخيرة بالشكل التالي :




والطريقة التي تم شرحها أعلاه تطبق على كافة تفاعلات الأكسدة والاختزال . ولو أنه يمكن موازنة بعض المعادلات البسيطة مثل  $(\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl})$  بسهولة أكثر بالنظر .

#### 17.4 موازنة معادلات الأكسدة والاختزال بطريقة الأيون - الإلكترون (Balancing Redox Equations by Ion-Electron Method)



هناك طريقة أخرى تعتبر مناسبة لموازنة المعادلات الأيونية النهائية لتفاعلات الأكسدة والاختزال من المحلول وهي طريقة الأيون - الإلكترون . وتتضمن تقسيم التفاعل الكلي إلى نصفي تفاعلين أحدهما خطوة الأكسدة والآخر خطوة الاختزال .

تم موازنة كل نصف تفاعل أولاً من حيث عدد الذرات ثم يوازن كهربائياً بإضافة إلكترون إلى الجانب الذي فيه نقص في الشحنة السالبة . وأخيراً يجمع نصفاً التفاعل الموزونان مع بعضهما بحيث تلغى الإلكترونات مع بعضها على جنبي المعادلة النهائية . وكمثال بسيط لندرس تفاعل  $\text{Sn}^{2+}$  مع  $\text{Hg}^{2+}$  بوجود أيون الكلوريد  $\text{Cl}^-$  لينتج  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$  و  $\text{Sn}^{4+}$  كنواتج . فالمعادلة غير المترنة هي :





الخطوة الأولى :

وتكون بقسمة المعادلة إلى نصفي تفاعل مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الذرات على كل جانب يجب أن تكون من نفس النوع .





الخطوة الثانية :

تم موازنة كل نصف تفاعل من حيث عدد النرات وتعديل المعاملات على أساسها.






الخطوة الثالثة :

موازنة الشحنة بإضافة إلكترونات إلى الجانب الأكثر إيجابية (الأقل سالبية).  
ففي نصف التفاعل الأول ، الشحنة الصافية على اليسار تساوي  $+2$  وعلى اليمين تساوي  $+4$ . لذلك نضيف  $-2e^-$  إلى اليمين لتكون الشحنة الصافية متساوية لكلا الجانبين . في نصف التفاعل الثاني ، فإن الشحنة الصافية على اليسار تساوي  $+2$  ،  $[2 \times (2) + 2(1-) = 2+]$  ، وصفر على اليمين لذلك نضيف  $-2e^-$  إلى اليسار .



الخطوة الرابعة :


يتم جعل عدد الإلكترونات المكتسبة مساوياً لعدد الإلكترونات المفقودة ، وفي هذا المثال ليس من الضروري عمل أي شيء لأن هذا الشرط محقق فعلا .  
والآن يمكن جمع نصف التفاعل وإزالة الإلكترونات من الطرفين .



نلاحظ أن كل من عدد الذرات والشحنة متوازن .


### مثال (13- 4)

وازن معادلة الأكسدة والاختزال التالية باستخدام طريقة الأيون - الإلكترون :




الحل :


نعلم من القاعدة رقم (4) أن عدد تأكسد الفلور F في مركباته هو -1 ، لذلك فإن التغير في أعداد التأكسد هو الكربون عدد تأكسده من صفر إلى +4 أما الفلور فيتغير عدد تأكسده من صفر إلى -1 . وعلى هذا الأساس فإن الكربون سيتعانى عملية أكسدة ويكون هو العامل المخترل ، أما الفلور فسيتعانى من عملية اختزال ويكون هو العامل المؤكسد . ويمكن كتابة المعادلة غير المتزنة على الشكل التالي :





والخطوة الأولى هي قسمة التفاعل إلى نصفين كما يلي :




والخطوة الثانية هي موازنة كل نصف تفاعل من حيث عدد الذرات .




الخطوة الثالثة هي موازنة الشحنة بإضافة إلكترونات إلى كل من جانبي الطرفين الأيمن والأيسر من أنصاف التفاعلات :



أما الخطوة الرابعة فهي جعل عدد الإلكترونات المفقودة متساوياً لعدد الإلكترونات المكتسبة وذلك بالشكل التالي :




وعند جمع نصف التفاعل نحصل على المعادلة المتزنة بالشكل التالي :




#### 18.4 طاقة التأكسد (The Oxidation Energy)

إن ميل المواد للاتحاد بالأوكسجين أو التفاعل معه يمكن أن يحدد مقداره بالفحوص المخبرية التي تقيس متطلبات الطاقة للتفاعل .



إذا كانت هذه الطاقة موجبة (positive) ، فالمادة تكون مستقرة وإذا كانت سالبة أي (negative) ، فالمادة سوف تتآكسد . والشكل (19-4) يبين

طاقات تكوين الأكسيد لأصناف المواد الرئيسية الأربع والقيم العددية معطاة في الجدول (3 - 4) .



الشكل (19-4)

طاقات تكوين الأكسيد عند درجة حرارة  $273\text{ K}$  بالكيلو جول لكل مول أوكسجين  $O_2$ .

#### 19.4 معدلات التأكسد (Oxidation Rates)

عندما يتم التصميم باستعمال مواد ميالة للتأكسد ، فمن الواضح أن معرفة إلى أي مدى ستكون عملية التأكسد هو شيء حيوي . ومن البديهي أن يتوقع المرء أنه كلما كانت الطاقة المتحررة من عملية التأكسد أكبر كلما كان معدل التأكسد أسرع . حيث يمكن التوقع أن الألمنيوم يتآكسد بـ 2.5 مرة أسرع من الحديد من بيانات الطاقة في الشكل (19-4) أما عمليا فالألمنيوم يتآكسد بصورة أبطأ بكثير من الحديد فما هو يا ترى سبب هذا .

### جدول (3 - 4)

**طاقة تكوين الأكسيد عند درجة حرارة 273 K°**

المادة (على شكل أكسيد)	الصيغة الكيميائية	المادة (على شكل أكسيد)	طاقة التأكسد كيلوجول/مول من الأكسجين	الصيغة الكيميائية	المادة طفلة التأكسد كيلوجول/مول من الأكسجين
البريليوم	BeO	الكوبالت	1182 -	CoO	طاقة التأكسد كيلوجول/مول من الأكسجين
العنسيروم		الأخشاب معظم بوليمرات <b>CFRP</b>	1162 -	MgO	
			1045 -	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	الألمانيوم
الزركونيوم	ZrO <sub>2</sub>	/ الملس / الجرافيت	1028 -		
اليورانيوم	U <sub>3</sub> O <sub>6</sub>	كربيد التجستن	1000 - ≈		
		الكرميت (cermets)	848 -	TiO	التيتانيوم
السلikon	SiO <sub>2</sub>	الرصاص	836 -	Pb <sub>3</sub> O <sub>4</sub>	
التنتاليوم	Ta <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	النحاس	764 -	CuO	
النوبيوم	Nb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	GFRP	757 -		
الكروم	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	الباتين	701 -	PtO <sub>2</sub>	
الخارصين	ZnO	الفضة	636 -	Ag <sub>2</sub> O	
نترید السلikon Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	3SiO <sub>2</sub> +2N <sub>2</sub>	PTFE	629 - ≈		صفر
كربيد السلikon SiC	SiO <sub>2</sub> +CO <sub>2</sub>	الذهب	580 - ≈	Au <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	80 +
المولبديوم	MoO <sub>2</sub>	الهاليدات القلوية	534 -		1000 - 400
النحاس	{ WO <sub>3</sub> Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> SnO NiO}	المعقيسيا	510 -	WO <sub>3</sub>	
		السليكا	508 -	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	الحديد
		الألومينا	500 -	SnO	القصدير
		البريليا	439 -	NiO	الnickل

إذا سخن قطعة من حديد براق مثلا في لهب غازي ، فإن الأوكسجين في الهواء يتفاعل مع الحديد عند سطح المعدن حيث يمكن أن تلامس ذرات الأوكسجين والحديد محدثة طبقة رقيقة من أكسيد الحديد على السطح ، جاعلة لون الحديد ينقلب إلى أسود والطبقة تتعمق متزايدة بالسمك بسرعة في البداية ، ومن ثم أكثر ببطء لأن ذرات الحديد الآن يجب أن تنتشر خلال الغشاء قبل تماستها مع الأوكسجين وتفاعلها معه وإذا غمرت قطعة من الحديد الحار في إناء من ماء فإن صدمة الإخماد (quenching) ستكسر طبقة أكسيد الحديد ، والشيء المهم حول غشاء الأكسيد هو أنه يعمل كالحاجز الذي يحفظ ذرات الأوكسجين والحديد بعيدا عن بعضها ويعمل على خفض معدل تفاعل هذه الذرات لتكوين أكسيد الحديد وبكمية أكثر .


إن الألمنيوم وأغلب المواد الأخرى تشكل طبقات حاجزة من الأكسيد بنفس الأسلوب ، لكن طبقة الأكسيد على الألمنيوم تكون حاجزا مؤثرا أكبر بكثير مما يكون عليه الحال في أكسيد الحديد . يتم قياس معدلات التأكسد عمليا بموجب حقيقة أن عملية الأكسدة هي إضافة وزن إلى المادة الأصلية نتيجة اتحادها مع ذرات الأوكسجين ، وغالبا ما تتناسب الزيادة في الوزن مع مقدار المادة التي أصبحت متأكسدة . إن الزيادة في الوزن ( $\Delta m$ ) يمكن مراقبتها باستمرار مع الزمن (t) بالطريقة الموضحة في الشكل (4-20) .

وعادة ما يلاحظ وجود نوعين من السلوك عند درجات الحرارة العالية .

فال الأول هو التأكسد الخطى (Linear Oxidation) حيث أن :

$$\Delta m = k_L t \dots \dots \dots \dots \dots \quad (18-4)$$

أن  $k_L$  هو ثابت حركي ومن الطبيعي أن تكون قيمته موجبة مع أنه وفي مواد قليلة يتبع الأكسيد خارجا عن المادة حالما يتكون وتفقد المادة عندها وزنا وتصبح قيمة الثابت الحركي  $k_L$  ثابتة .



الشكل (20-4)  
قياس معدلات التأكسد

أما النوع الثاني من سلوك التأكسد فهو يُعرف بتأكسد القطع المكافئ (Parabolic Oxidation) وهو كالتالي :

$$(\Delta m)^2 = k_P t \quad \dots \dots \dots \quad (19 - 4)$$

حيث أن  $k_P$  هو ثابت حركي (kinetic constant) آخر وفي هذه الحالة يكون موجباً .


إن معدلات التأكسد تتبع قانون أريينيوس (Arrhenius Law) ، أي أن الثابتين الحركيين  $k_L$  و  $k_P$  يزدادان بصورة أسيّة مع درجة الحرارة .

أي أن :

$$k_P = A_P e^{-Q_P/RT} \quad \& \quad k_L = A_L e^{-Q_L/RT}$$

حيث أن :

$Q_p$  و  $Q_L$  ،  $A_p$  ،  $A_L$  هي ثوابت لذلك عندما تزداد درجة الحرارة فإن عدد التأكسد يزداد أسيًا كما يبين الشكل (21-4) .



الشكل (21-4)

تزايد معدلات التأكسد مع درجة الحرارة تبعاً لقانون أرينيوس

وأخيراً فمن الواضح أن معدلات التأكسد تزداد بزيادة الضغط الجزيئي للأوكسجين وبالرغم من ذلك ، فنادرًا ما تكون بأسلوب بسيط . إن الضغط الجزيئي للأوكسجين في جو التوربين الغازي يمكن أن يختلف مثلاً عن ذلك الذي في الهواء ومن المهم أن تجري فحوصات التأكسد على المعدات التي تعمل عند درجات حرارة عالية و في الظروف الفعلية الحقيقة .

من المهم من وجة نظر التصميم معرفة كم من المادة سوف تستبدل بالأكسيد . فالخواص الميكانيكية للأكسيد إجمالاً هي عادة أدنى من خواص المادة ، حيث إن معظم الأكسيد هي هشة بالمقارنة مع المادة الأصلية حتى لو كانت الطبقة ملتصقة بشدة بالمادة . فالمقطع المؤثر للأداة سيختزل ، والاختزال في مقطع الأداة يمكن بوضوح حسابه من بيانات فرق الوزن  $\Delta m$  .

إن الجدول (4-4) يعطي الزمن المطلوب لسلسلة من المواد لتأكسد بعمق مقداره (0.1mm) من السطح عند تعرضها للهواء عند درجة حرارة (0.7 T<sub>m</sub>) حيث أن T<sub>m</sub> هي درجة حرارة الانصهار ، وهو المقدار المثالي لدرجة حرارة التشغيل لريشة التوربين أو أي جزء مشابه وهذه الأزمان تتغير بعدة مرتبتات للمقدار ومنها يتبيّن بوضوح أنه لا توجد علاقة بين معدل التأكسد والطاقة اللازمة للتفاعل .

#### جدول (4-4)

زمن تأكسد بعض المواد والفلزات

نقطة الانصهار، كلفن	الزمن، ساعة	المادة	نقطة الانصهار، كلفن	الزمن، ساعة	المادة
2042	<sup>5</sup> 10 x 1.8	Pt	1336	ما لانهاية	Au
923	أكبر من 10 <sup>5</sup>	Mg	1234	طويل جدا	Ag
692	أكبر من 10 <sup>4</sup>	Zn	933	طويل جدا	Al
2148	1600	Cr	2173	طويل جدا	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>
371	أكبر من 1000	Na	3110	طويل جدا	SiC
337	أكبر من 1000	K	505	طويل جدا	Sn
312	600	Ni	1683	<sup>6</sup> 10 x 2	Si


ملاحظة : يمكن الحصول على قيم بقية المواد من المراجع الأخرى الذكورة في نهاية هذا الكتاب .

ويوضح الشكل (4-22) آلية تأكسد القطع المكافئ . فالتفاعل  $M + O \rightarrow MO$  ، حيث أن M هي المادة التي تتأكسد وO هو الأكسجين هو تفاعل بخطوتين بما :


(a) تكون المادة M أيوناً بإطلاقها إلكترونات e<sup>-</sup> كما موضح في المعادلة :




تمتص عنند ذ هذه الإلكترونات من قبل الأوكسجين لتعطي أيون الأوكسجين :



حالة 1 : ينتشر أيون  $O^{--}$  ببطء شديد في الأكسيد، ينمو الأكسيد عند سطح البيني للمعدن والأوكسيد أمثلة  $U, Zr, Ti$



حالة 2 : ينتشر أيون  $O^{--}$  ببطء شديد في الأكسيد، ينمو الأكسيد عند سطح البيني للأكسيد والهواء فتشكل فراغات بين المعدن والأكسيد، أمثلة  $Co, Cr, Fe, Cu$



حالة 3 : تتحرك الإلكترونات ببطء شديد . يستطيع الأكسيد أن ينمو (بطء) عند سطح البيني للمعدن والأكسيد لو المسطح البيني للأكسيد والهواء اعتمادا على ما إذا كان  $M^{++}$  ينتشر أسرع من  $O^{--}$  لم لا ومثال على ذلك هو  $Al$

الشكل (22 - 4) كيفية نمو طبقات الأكسيد لتعطى سلوك القطع المكافئ

فاما أن تنتشر  $M^{++}$  ويخرج الإلكترونات خلال الغشاء ليلتقي بآيون الأوكسجين  $O^{--}$  عند السطح الخارجي ، أو ينتشر الأوكسجين نحو الداخل مع فجواتي إلكترون ليلتقي بآيون الفلز أو المعدن عند السطح الداخلي ، فيكون تدرج تركيز الأوكسجين هو ببساطة تركيز الغاز  $C$  مقسوما على سماكة الغشاء  $x$  ومن الواضح أن معدل نمو الغشاء  $\frac{dx}{dt}$  يتاسب مع تدفق الذرات المنتشرة خلال الغشاء لذلك من قانون فيك (Fick's Law for Diffusion) للانتشار :

حيث أن  $D$  هو معامل الانتشار (Diffusion Coefficient) ، وعند تكامل المعادلة أعلاه نسبة للزمن نحصل على الصيغة التالية :


حیث اُن :

أن قانون النمو هذا له نفس شكل المعادلة (4-19) ، بالضبط والثابت الحركي مشابه للموجود في تلك المعادلة ، وهذا ما يفسر كون بعض الأغشية أكثر وقاية من الأخرى . فالالأغشية الواقية لها معاملات انتشار واطئة ومن ثم درجات انصهار عالية ، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل من  $(Al_2O_3)$  واقيا للألمنيوم و  $(Cr_2O_3)$  واقيا للكروم و  $(SiO_2)$  يقى السليكون بصورة جيدة بينما يكون  $(Cu_2O)$  وحتى  $(FeO)$  والتي لها درجات انصهار واطنة أقل وقاية . إلا أن هناك سببا إضافيا فالملاكترونات يجب أن تمر أيضا خلال الغشاء وهذه الأغشية تعتبر عوازل حيث أن المقاومة النوعية

الكهربائية للألومينا ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) هي  $9 \times 10$  مرة أكبر من تلك التي لأسيد الحديد ( $\text{FeO}$ ) .

وبالرغم من أن هذا النموذج البسيط لغشاء الأكسيد يفسر أغلب الملاحظات التجريبية التي تم ذكرها ، إلا أنه لا يفسر القوانين الخطية . فمثلاً كيف يمكن لمادة ما أن تفقد من وزنها بصورة خطية عندما تتأكسد كما يلاحظ في بعض الأحيان عند بعض الأكسيدات المتباينة مثل  $\text{WO}_3$  &  $\text{MoO}_3$  وهي من النوع الشديد التطابير ، وكما نلاحظ في الشكل (20-4) . فخلال تأكسد كل من  $\text{Mo}$  و  $\text{W}$  ، عند درجة حرارة عالية فإن أكسيداتها تتآثر حال تكونها ولا يوجد أي حاجز بين المعدن وأكسيداته أثناء التأكسد . فالتأكسد إذن يتواصل بمعدل يعتمد على الزمن والمادة تفقد وزنا لأن الأكسيد يفقد وهذا السلوك يفسر نفس كل من المولبديوم  $\text{Mo}$  والتنجستن  $\text{W}$  بسرعة هائلة . إن تفسير زيادة الوزن الخطية هي الأكثر تعقيداً ، وكقاعدة عندما يزداد سمك غشاء الأكسيد فإن ذلك سيؤدي إلى تكون شقوق . أو انخلاع جزء من المادة ، بحيث أن الحاجز بين المادة والأكسيد لا يصبح مؤثراً بعد ذلك حيث يتواصل التأكسد .

أن الشكل (23-4) يبين كيف يحدث ذلك . فإذا كان حجم الأكسيد أصغر بكثير من حجم المادة التي تكون منها ، فستحدث شقوق لإزالة الانفعال حيث أن أغشية الأكسيد هي عموماً ضعيفة . ومن الناحية الأخرى إذا كان حجم الأكسيد أكبر بكثير من حجم المادة المتكون منها ، فإن الأكسيد سيميل لإطلاق طاقة الانفعال لفصم الالتصاق بين المادة والأكسيد ومن ثم الخروج من سطح المادة . إذن لغرض الوقاية نحتاج إلى قشرة أكسيدية ليست بالصغيرة جداً فتتفصل وتنتفخ ولا الكبيرة جداً فتتجدد أي نحتاج إلى قشرة مناسبة لحجم المادة وعندئذ نحصل على نمو قطع مكافئ واق من الأكسيد .



الشكل (23-4)

تكسر أغشية الأكسيد مؤدياً إلى سلوك التأكسد الخطى .

#### 20.4 التآكل (Corrosion)

إن غالبية الفلزات تتواجد في الطبيعة على هيئة أكاسيد أو كبريتيدات ، والقليل منها يوجد بحالة حرفة ويرجع ذلك إلى ميل تلك الفلزات للاتحاد مع عناصر أخرى لتكوين مركبات أكثر ثباتا واستقرارا . ولهذا ترتبط ظاهرة التآكل الكيميائي ارتباطا شديدا بالنشاط الكيميائي للفلزات . ويعرف التآكل بأنه التأثير الكيميائي للبيئة المحيطة على فلز . إن النوع الشائع من التآكل هو الذي ينبع عن تأثير الهواء الجوي مقتربنا مع الماء وما يحتويه من مواد مختلفة ذاتية . وأساسا التآكل ما هو إلا تفاعل يتأكسد فيه الفلز ويفقد خواصه الفلزية المرغوبة . وفي معظم الحالات يكون هذا التفاعل كهروكيميائي في طبيعته ويتضمن نوعا من انتقال الإلكترونات المميز للخلايا الفولتية . ومع أن هذا التفاعل يبدأ دائما على سطح الفلز ، إلا أنه قد يتطور وينتشر بدرجة ما داخله . ويعتبر التآكل من أخطر المشاكل في مجال الصناعات الكيميائية .

وقد يحدث التآكل بالاتحاد المباشر بين المعدن وبعض العناصر مثل الأوكسجين والهالوجينات والكبريت . ويعرف بالتأكل الجاف أو يحدث بصورة غير مباشرة وذلك بتحويل المعدن لو الفلز تدريجيا إلى أيونات بفعل التيار الكهربائي المتولد من تلامس سطح الفلز مع وسط سائل ويطلق على هذا النوع التاكسد أو التآكل الرطب .

#### 1.20.4 التآكل الجاف للمواد (Dry Corrosion of Materials)

##### 1.1.20.4 وقاية ريشة التوربين (Protecting Turbine Blade)

كما لاحظنا في البند السابق ، فالمواد المستخدمة في الوقت الحاضر لريش التوربين تتالف أساسا من النيكل مع إضافة عناصر أخرى مختلفة للحصول على خواص زحف ملائمة . إن هذه السبائك ستعمل عند درجة حرارة تبلغ حوالي  $950^{\circ}\text{C}$  ، وإذا نظرنا إلى الجدول (4-4) نلاحظ بأنه عند درجة حرارة  $(1208\text{K}^{\circ})$  والتي تعادل  $0.7T_m$  للنيكل ، سيفقد هذا الأخير  $0.1\text{mm}$  من المعدن على سطحه بالتاكسد في مدة 600 ساعة . والآن فإن سماكة المعدن بين السطح الخارجي لريشة وكامل فتحات التبريد سيكون حوالي  $1\text{mm}$ ، بحيث أنه في مدة 600 ساعة تفقد الريشة 10% من مقطعيها العرضي أثناء الخدمة .

وهذا يمثل خسارة خطيرة في السلامة الميكانيكية بالإضافة إلى ذلك لا يشمل ذلك سماحة التغيرات الإحصائية في معدل التاكسد والتي يمكن أن تكون كبيرة جدا أو وجود التاكسد التفضيلي (عند الحدود البلورية مثلا) والذي يؤدي إلى النقر (pitting) ، ويسبب الكلفة العالية لتبديل مجموعة الريش والتي تتراوح بحوالي \$ 33,000 دولار أمريكي للمحرك الواحد ، من المتوقع أن

تدوم المجموعة لأكثر من 5000 ساعة ، والنيلك بتصريفه على شكل قطع مكافئ يكون فقد في المقطع بعد فترة من الزمن  $x_2$  هي  $x_1$  وتحسب من المعادلة التالية :

$$\frac{x_2}{x_1} = \left( \frac{t_2}{t_1} \right)^{\frac{1}{2}} \quad \dots \dots \dots \quad (25-4)$$


$$\therefore x_2 = 0.1 \left( \frac{5000}{600} \right)^{\frac{1}{2}} = 0.29 \text{ mm}$$

ومن الواضح أن هذا النوع من الفقد غير مسموح به ولغرض إيقافه ، فإن السبائك المستعملة لريش التوربين لا بد وأن تكون حاوية على كميات كبيرة من الكروم مذابة في محلول جامد من النikel . وإذا لاحظنا الجدول (3-4) للطاقة المتحركة عند تكون الأكسيد من مواد ما ، سنرى أن تكون أكسيد الكروم ( $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ) يحرر طاقة أكبر بكثير (701 KJ/mol) من أكسيد النikel ( $\text{NiO}$ ) الذي يحرر (439KJ/mol) من الأوكسجين . وهذا يعني أن ( $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ) سوف يتكون بأفضلية على ( $\text{NiO}$ ) عند سطح السبيكة . ومن الواضح أنه كلما كان الكروم الموجود في السبيكة أكثر تكون نسبة الأكسيد أكثر ، وعند مستوى نسبة 20% يتكون ( $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ) بكمية كافية على الريشة وذلك ما يجعل المادة تعمل وكأنه مصنوعة بكماتها من الكروم .

ولنفرض مثلاً أن المادة قيد الدراسة هي كروم ، فالجدول (4-4) يبين أن الكروم سيفقد 0.1mm في 1600 ساعة عند  $0.7T_m$  وبما أن درجة انصهار الكروم هي  $1504^\circ\text{K}$  ، وللنيلك  $1208^\circ\text{K}$  ، لذلك يجب أن نفك في الكيفية التي سيعمل بها أكسيد الكروم ك حاجز ضد التأكسد عند درجة انصهار النikel بدلًا من درجة انصهاره الشكل (24-4) ، وبما أن الكروم يتبع في التأكسد شكل القطع المكافئ بطاقة تشغيل مقدارها 330 KJ/mol . وعندها تكون نسبة الزمن اللازم لإزالة 0.1mm باستخدام المعادلة (19-4) هو :

$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{\exp(-Q/RT_1)}{\exp(-Q/RT_2)} = 0.65 \times 10^3 \Rightarrow t_2 = (0.65 \times 10^3)(1600) = 1.04 \times 10^6 \text{ hr}$$

أي أن الزمن عند  $1208 \text{ K}^\circ$  هو  $10 \times 1.04 \times 10^6$  ساعة .



الشكل (24-4)

النمط الذي يتغير به ثابت التوازن  $K_p$  مع درجة الحرارة

لقد وجد بالتجربة أن الكروم بنسبة 20% ، يزيد زمن فقدان مقدار معين من المعدن بحوالي 10 مرات فقط ، أي أن الزمن المستغرق لفقدان 0.1mm عند درجة حرارة عمل الريشة يصبح  $6 \times 10^3$  ساعة بدلاً من 10000 ساعة . إن هذا الفرق الكبير سببه احتواء طبقة الأكسيد على عدة عناصر أخرى بالإضافة إلى الكروم وبعض هذه العناصر يزيد من معاملات الانتشار بشكل كبير في الطبقة أو ما نعني به الموصلية الكهربائية لها ، ومن ثم يكون معدل

التاكسد خلال الطبقة أكبر بكثير من معدله الحقيقي ولذلك يجب أن يكون المرء حذرا عند نقل البيانات عن وقاية الغشاء من مادة نقية إلى مادة أخرى مسبكة . وعلى أية حال تكون التحديدات التجريبية على السبائك أساسية لبيانات العمل في كل أشغال التاكسد .


وبالرغم من أن هذا الفقد في سبيكة الكروم في 6000 ساعة عند  $1208^{\circ}\text{K}$  هو أحسن من النikel النقى ، فهو لا يزال غير جيد بدرجة مرضية ، حيث أنه لتحسين خواص الزحف يجب خفض نسبة الكروم إلى 10% والنتيجة أن غشاء الأكسيد سيكون أقل وقاية ولغرض الخروج من هذا المأذق تطلى الريش بطبقة واقية من الألمنيوم ، وذلك برش قطرات ذاتية منه على سطح الريشة لتكوين طبقة سماكتها بضعة ميكرونات ، ثم تسخن الريشة في فرن للسماح للألمنيوم بالانتشار إلى داخل سطح النikel ، وخلال هذه العملية سيكون بعض الألمنيوم مركبات مثل (AlNi) مع النikel التي تكون بحد ذاتها حاجز جيد ضد تأكل النikel بينما يتاكسد باقي الألمنيوم إلى أكسيده ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) والذي سيكون حاجزاً جيداً أيضاً ضد التاكسد عند درجات الحرارة العالية .

#### 2.20.4 التاكل الرطب للمواد (Wet Corrosion of Materials)

لقد بينا في البنود السابقة أن أغلب المواد غير المستقرة في الأوكسجين تميل إلى أن تتاكسد ، وقد عنينا بالدرجة الأولى بفقدان المادة عند درجات الحرارة العالية في البيئة الجافة ، وقد وجينا أن التاكسد يسيطر عليه عادة بانتشار الأيونات أو توصيل الإلكترونات خلال أغشية الأكسيد المتكونة على سطح المادة كما يبين الشكل (25-4) . بسبب الطبيعة النشطة للانتشار الحراري وعمليات التفاعل وجينا أن معدل التاكسد عند درجة حرارة عالية أكبر بكثير مما هو عليه عند درجة حرارة منخفضة ، بالرغم من أنه حتى

عند درجة حرارة الغرفة تكون أغشية رقيقة جداً من الأكسيد على كل المعادن غير المستقرة وأن هذا المقدار القليل من التأكسد مهم فهو يمنع التفاعل الإضافي ، ولكنه يسبب من جهة أخرى فقدان البريق و يجعل الرابط (الالتحام) صعباً ومع ذلك يساعد في المحافظة على انصهال السطوح المنزلقة ، وهكذا يؤثر على معلم الاحتكاك لكن فقد في المادة بالتأكسد عند درجة حرارة الغرفة في الظروف الجافة يكون قليلاً جداً .

إن الصورة تتغير بشكل مفاجئ عند الظروف الرطبة . حيث عندما يتعرض الفولاذ المطاوع للأوكسجين والماء عند درجة حرارة الغرفة ، يصدأ بسرعة ويصبح فقدان المعدن بصورة أكثر سهولة مما لم تتخذ إجراءات خاصة حيث أن عمر أغلب الإنشاءات من التراجمات الهوائية إلى الجسور والسفين العربية يكون محدوداً بالتأكل الرطب كما حصل في المملكة المتحدة عندما كلف تبديل الأجزاء المتآكلة أو منع التأكل (مثل صبغ جسر فورث) بحدود 2000 مليون جنيه إسترليني .




الشكل (25-4)

#### التآكل الجاف والتآكل الرطب

إن سبب هذا التأثير المفاجئ للماء على معدل فقدان المادة يعود إلى أن ذرات الحديد تنتقل داخل محلول في الماء كأيونات حديد  $\text{Fe}^{++}$  لخلف كل

واحدة منها إلكترونن اثنين تفاعل أنودي (anodic reaction) ، توصل المعدن إلى المكان الذي يمكن أن يحدث فيه تفاعل اختزال الأوكسجين (oxygen reduction) لاستهلاك الإلكترونات التفاعل الكاثودي (cathodic reaction) ، وهذا التفاعل يولد أيونات الهيدروكسيل  $\text{OH}^-$  التي تتحدد عندئذ مع أيونات  $\text{Fe}^{++}$  لتكون هيدروكسيد الحديد  $\text{Fe(OH)}_2$  ولكنه بدلاً من أن يتكون على السطح حيث يمكنه إعطاء وقاية إلى حد ما سيكون ترسبات في الماء نفسه ويمكن أن يختصر التفاعل كالتالي :




إن تكون وانحلل أيونات الحديد يشابه تكون وانتشار أيون  $\text{M}^{++}$  في غشاء الأكسيد عند ظروف التآكل الجاف كما أن تكون أيون الهيدروكسيل السالب قريب الشبه لاختزال الأوكسجين على سطح غشاء الأكسيد . وعلى أية حال فإن التفاعل السريع جداً الموجود في التآكل الرطب ناشئ عن ما يلي :

(a) إن هيدروكسيد الحديدوز  $\text{Fe(OH)}_2$  أما أن يتربس خارج المادة المتأكلة أو إذا ترسب على السطح فسيكون راسب غير مرتبط بإحكام إلى السطح وسيعطي وقاية قليلة أو قد لا يعطي إطلاقاً .

(b) بناءً على ذلك فإن كل من  $\text{M}^{++}$  و  $\text{OH}^-$  عادةً ما تنتشر في الحالة السائلة وسيكون انتشارها بسرعة عالية جداً .

(c) في المواد الموصلة ، يمكن أن تتحرك الإلكترونات أيضاً بسهولة كبيرة وتكون النتيجة هي أن تأكسد الحديد في الماء المشبع بالهواء الصدأ (rusting) ، سيتواصل بمعدل أسرع بملفين المرات من الذي يحدث في الهواء الجاف . وبسبب أهمية هذه النقطة فإن التأكسد الرطب هو مشكلة جديرة بالاهتمام في المعادن .

ويبيّن الشكل (4-26) خلية تآكل موضعية حيث يؤدي عدم الانتظام في موضع ما كخدش سطحي أو تركيز أقل من أيون هيدروجين في محلول إلى تكون منطقة أنودية موضعية يستآكل فيها الفلز بواسطة أيونات  $M^{2+}$  التي تمر داخل محلول ، بينما تسرى الإلكترونات المتحررة من أكسدة الفلز من المنطقة الأنودية إلى المنطقة الكاثودية حيث يتضاد الهيدروجين عند السطح .



الشكل (26-4)  
خلية تآكل موضعية

وتعتبر الرطوبة أحد العوامل الضرورية لتأكل جميع الفلزات وبالأخص الأكثر نشاطا . فإذا أنيبت أملاح في الرطوبة فإن سرعة التآكل تزداد لأنها في محلول الإلكترولوليتي يسهل انتقال الشحنات عن طريق حركة الأيونات . ويزداد معدل سرعة التآكل أيضا إذا كانت المادة المذابة تكون محلولا حمضيا مثلما هو الحال مع ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت . كما بعد الأوكسجين الذائب في الماء عاملًا مهمًا للتآكل . من المعروف أن أي فلز له جهد اختزال قياسي أكثر سالبية من القيمة  $-0.414$  فولت ، يمكن أن يتآكسد تلقائيا بالماء ويحرر الأوكسجين والجدول (5-4) يبيّن جهود الاختزال القياسية لبعض الفلزات والمواد الأخرى عند  $25^\circ C$  .

لا تتوقف درجة التآكل على موضع الفلز في جدول جهود الاختزال ولا على التفاعل الكاثودي فقط ، ولكن أيضًا وبالأهمية بنفس الدرجة على البنية

البلورية للفلز ونوع الغشاء الرقيق أو طبقة الطلاء التي تغطي سطح الفلز . يمثل الشكل رقم (26-4) خلية تأكل موضعية التي يتفاعل فيها فلزاً الألمنيوم والمغنيسيوم ، على سبيل المثال بسرعة مع الماء أو الهواء ، ولكن طبقة الأكسيد الرقيقة المتماسكة وغير المسامية التي تتكون على سطح الفلز لتحميه من المزيد من التآكل . ولذا يتآكل هذان الفلزان في الهواء بدرجة أقل من تآكل فلز الحديد الأقل نشاطاً منهما . فالصداً المتكون على سطح الحديد مسامي ومقشر لدرجة تسمح بمرور المواد الكيميائية الأكلة من خلاله بسهولة فتهاجم الفلز تحت طبقة الأكسيد ، مما يسبب نخراً مستمراً مثلاً يحدث في الأنابيب الموجودة تحت سطح الأرض ، الأمر الذي يتطلب عمل إصلاحات باهضة التكاليف وفي بعض الحالات يستلزم الأمر استبدال أجزاء منها ومن هنا كان التفكير في ابتكار طرق الحماية من التآكل .

#### 3.20.4 معدلات التأكسد الرطب (Rate of Wet Oxidation)

وكمما هو الحال بالنسبة للتآكل الجاف ، ترتبط معدلات التأكسد عموماً بعلاقة ضعيفة مع القوة الفولتية المسسيطرة (Voltage Driving Force) للتأكسد الرطب ، شرط أن يكون هذا المعدن عرضة للتآكل بالدرجة الأولى فالمعدل الواطئ للتأكسد الرطب للألمنيوم ناشئ عن صعوبة منع غشاء التأكسد الجاف الخفيف ( $Al_2O_3$ ) من التكون على سطح المعدن ومن الناحية الأخرى يتآكل الألمنيوم بسرعة كبيرة لأن أيونات الكلوريد تميل إلى كسر غشاء ( $Al_2O_3$ ) الواقي وبسبب تأثير الأيونات الغريبة بهذه في أغلب البيئات التطبيقية فمعدلات التآكل تتغير بشكل واسع في الحقيقة لأغلب المواد .


## جدول (5 - 4)

جهود الاختزال القياسية عند 25 °م

عمل اختزال / تأكسد	نصف تفاعل اختزال	جهد الاختزال (вольت)
		E
$\text{Li}^+ / \text{Li}$	$\text{Li}^+ + e^- \rightarrow \text{Li}$	3.04 -
$\text{K}^+ / \text{K}$	$\text{K}^+ + e^- \rightarrow \text{K}$	2.92 -
$\text{Ca}^{2+} / \text{Ca}$	$\text{Ca}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Ca}$	2.87 -
$\text{Na}^+ / \text{Na}$	$\text{Na}^+ + e^- \rightarrow \text{Na}$	2.71 -
$\text{Mg}^{2+} / \text{Mg}$	$\text{Mg}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Mg}$	2.37 -
$\text{Al}^{3+} / \text{Al}$	$\text{Al}^{3+} + 3e^- \rightarrow \text{Al}$	1.66 -
$\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}$	$\text{Zn}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Zn}$	0.76 -
$\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}$	$\text{Fe}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Fe}$	0.44 -
$\text{PbSO}_4 / \text{Pb}$	$\text{PbSO}_4 + 2e^- \rightarrow \text{Pb} + \text{SO}_4^{2-}$	0.36 -
$\text{Co}^{2+} / \text{Co}$	$\text{Co}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Co}$	0.28 -
$\text{Ni}^{2+} / \text{Ni}$	$\text{Ni}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Ni}$	0.25 -
$\text{Sn}^{2+} / \text{Sn}$	$\text{Sn}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Sn}$	0.14 -
$\text{Pb}^{2+} / \text{Pb}$	$\text{Pb}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Pb}$	0.13 -
$\text{D}^+ / \text{D}$	$2\text{D}^+ + 2e^- \rightarrow \text{D}_2$	0.003 -
$\text{H}^+ / \text{H}_2$	$2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2$	0.0000
$\text{Sn}^{4+} / \text{Sn}^{2+}$	$\text{Sn}^{4+} + 2e^- \rightarrow \text{Sn}^{2+}$	0.15 +
$\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}$	$\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$	0.34 +
$\text{I}_2 / \text{I}^-$	$\text{I}_2 + 2e^- \rightarrow 2\text{I}^-$	0.54 +
$\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}_2$	$\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$	0.68 +
$\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$	$\text{Fe}^{3+} + e^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$	0.77 +
$\text{Hg}_2^{2+} / \text{Hg}$	$\text{Hg}_2^{2+} + 2e^- \rightarrow 2\text{Hg}$	0.79 +
$\text{Ag}^+ / \text{Ag}$	$\text{Ag}^+ + e^- \rightarrow \text{Ag}$	0.80 +
$\text{NO}_3^- / \text{N}_2\text{O}_4$	$2\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	0.80 +
$\text{NO}_3^- / \text{NO}$	$\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$	0.96 +
$\text{Br}_2 / \text{Br}^-$	$\text{Br}_2 + 2e^- \rightarrow 2\text{Br}^-$	1.07 +
$\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}$	$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$	1.23 +
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6e^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$	1.33 +
$\text{Cl}_2 / \text{Cl}^-$	$\text{Cl}_2 + 2e^- \rightarrow 2\text{Cl}^-$	1.36 +
$\text{PbO}_2 / \text{Pb}^{2+}$	$\text{PbO}_2 + 4\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{Pb}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$	1.46 +
$\text{Au}^{3+} / \text{Au}$	$\text{Au}^{3+} + 3e^- \rightarrow \text{Au}$	1.50 +
$\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$	$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5e^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$	1.51 +
$\text{HClO} / \text{Cl}_2$	$2\text{HClO} + 2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	1.63 +
$\text{PbO}_2 / \text{PbSO}_4$	$\text{PbO}_2 + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	1.68 +
$\text{H}_2\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}$	$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$	1.78 +
$\text{F}_2 / \text{F}^-$	$\text{F}_2 + 2e^- \rightarrow 2\text{F}^-$	2.87 +

#### 4.20.4 السلسلة الكهروكيميائية (Electrochemical Chain)

إذا رتبت العناصر ترتيباً تصاعدياً وفق جهد اختزالها القياسي على أساس أن جهد الهيدروجين القياسي يساوي صفر الجدول (5-4) وتنازلياً حسب نشاطها الكيميائي سنحصل على سلسلة تعرف بالسلسلة الكهروكيميائية ، تبدأ بالفلز الأكثر نشاطاً وهو الليثيوم وتنتهي بأقلها نشاطاً وهو الذهب كما موضح في الشكل (4-27) أدناه :



الشكل (27-4)  
السلسلة الكهروكيميائية للفلزات


ويمكن إضافة عناصر فلزية أخرى لهذه القائمة حيث توضع في مواقعها الصحيحة بين هذه العناصر حسب درجة نشاطها الكيميائي الذي يمكن التنبؤ به من قيم جهد الاختزال القياسي الخاص بها في الجدول (5-4) . فمثلاً جهد الاختزال القياسي للكالسيوم يساوي -2.87 فولت وعلى هذا الأساس يجب وضعه بين البوتاسيوم و الصوديوم وهكذا .

إن فولتيات التآكل المدرجة في الجدول (4-5) سوف تخبرنا ماذا سيحدث أيضاً عندما يربط معدنان مختلفان مع بعضهما ويغمران في ماء . فإذا ربط النحاس مع الخارصين مثلاً ، فإن الخارصين له فولتية تآكل أكبر من النحاس ولذلك سيصبح الخارصين هو المصعد (الأنود) وسيتم التفاعل معه ويصبح النحاس المهبط(الكاثود) حيث سيحدث تفاعل الأوكسجين وسوف لن يتم التفاعل معه .

#### 5.20.4 تأثير قيم جهد الاختزال على تفاعلات المعادن مع الماء (Effect of Reduction Potential on Reactions of Metals with Water)


بمعرفة قيم جهد الاختزال القياسية للمعادن ، ومن ثم معرفة موقعها في السلسلة الكهروكيميائية يمكن التنبؤ بخواص الفلزات وشرح تفاعلاتها وكمثال على ذلك سنقوم بتوضيح تفاعل الفلزات مع الماء لعلاقته بتأكل المعادن كما سيأتي شرحه لاحقاً حيث نلاحظ ما يلي :

a) العناصر الأربع الأولى التي تقع على رأس قائمة السلسلة الكهروكيميائية وهي Li , Na , K , Ca وهي الفلزات الأكثر نشاطاً على الإطلاق . وتعتبر عوامل مختزلة قوية جداً وتفاعلها بسهولة مع الماء البارد بإحلالها محل الهيدروجين وتكون هيدروكسيد الفلز مثل :




ويرجع سبب ذلك إلى أن جهودها الاختزالية السالبة جداً حيث نجد أن جهد الاختزال لليثيوم هو:  $E^\circ = -3.04$  فولت وللكالسيوم هو:  $E^\circ = -2.87$  فولت .

b) الفلزات التي تلي الكالسيوم في السلسلة الكهروكيميائية وهي Zn , Al , Mg لها جهود احتزال سالبة وتحتل موقع متقدمة في السلسلة إلا أنها لا تتفاعل عمليا مع الماء البارد نظرا ل تكون طبقة رقيقة عازلة من هيدروكسيد الفلز شحيحة الذوبان تمنع استمرار التفاعل وبذلك تقلل من نشاط الفلز مثل تفاعل المغنيسيوم مع الماء :



c) الحديد يلي الخارصين في السلسلة الكهروكيميائية وجهد احتزاله القياسي هو أقل سالبة ويساوي -0.44 فولت ، ولهذا فهو أقل نشاطا ويتفاعل فقط وهو ساخن إلى درجة الاحمرار مع بخار الماء ، ويتكون أكسيد الحديد المغناطيسي ويتضاعف غاز الهيدروجين :



d) الفصدير والرصاص يليان الحديد في السلسلة الكهروكيميائية بجهود احتزال قياسيين هما على التوالي - 0.14 و - 0.13 فولت وهي جهود أكثر سالبة من جهد الهيدروجين القياسي إلا أنها ضعيفة النشاط بحيث لا تتفاعل مع الماء الساخن أو مع بخار الماء .

e) الفلزات من النحاس إلى الذهب (نهاية السلسلة) تأتي بعد الهيدروجين في السلسلة الكهروكيميائية بجهود احتزال قياسية موجبة ، فمثلاً جهد احتزال النحاس يساوي +0.34 فولت ، ولذلك لا يمكنها بأي حال من الإخلال محل الهيدروجين وتوصف بأنها فلزات غير نشطة وهي لا تتفاعل مطلقا مع الماء البارد أو البخار .

## 6.20.4 حساب جهد الخلية الكهروكيميائية من جهد الاختزال القياسي (Calculating Cell's Potential from Reduction Potential)

ذكرنا سابقاً أن الخلايا الكهروكيميائية تعتبر مصدراً للتيار الكهربائي ، وهذا التيار في الحقيقة ناتج عن دفع أو إجبار الإلكترونات على السريان من القطب السالب أو المهبط إلى القطب الموجب أو المصعد وتسماى القوة المحرّكة للإلكترونات في الدائرة الخارجية تحت الظروف الانعكاسية بالـ(Electromotive Force) ، أو ما يعرف بالقوة الدافعة الكهربائية وتقاس بوحدة جهد الاختزال وهي الفولت . إن القوة الدافعة الكهربائية تعتمد على تركيز الأيونات في نصف الخلية ودرجة الحرارة والضغط . وعند الظروف القياسية من درجة حرارة وضغط (تركيز الأيونات 1 مول لكل لتر ودرجة حرارة 25 م° وضغط 1 جو ) تدعى تلك القوة الكهربائية بجهد الخلية القياسي ويرمز لها بـ $E^\circ$  ويعبر عن الواقع عن فرق جهد الاختزال القياسي لنصف الخلية .

وتدل الإشارة الموجبة لجهد الخلية على أن التفاعل الجاري في الخلية يحدث تلقائياً أو ذاتي الحدوث وعليه فإن :

$$\text{جهد الخلية} = \text{جهد المهبط (الكافود)} - \text{جهد المصعد (الأنود)} \\ \text{أو :}$$

$$E^\circ = E_{cathode}^\circ - E_{anode}^\circ ..... (26-4)$$

وفي المثال التالي توضيح لتلك الحسابات.

## مثال (4 - 14)

باستخدام البيانات في الجدول (5-4) أحسب جهد الخلية القياسي للخلايا الجلفانية التالية ، وأكتب التفاعل الكلي الحادث فيها وبين ما إذا كان التفاعل في الخلية تلقائي أم غير تلقائي .

Zn		$Zn^{2+} \dots \dots Cu^{2+}$		Cu
Ag		$Ag^+ \dots \dots Zn^{2+}$		Zn
Fe		$Fe^{2+} \dots \dots Cu^{2+}$		Cu

الحل :


(a) بما أن :

$$E^\circ = \mathcal{E}_{cathode}^\circ - \mathcal{E}_{anode}^\circ$$

وبالنظر إلى رمز الخلية يكون Zn هو المصعد و Cu هو المهبط وعليه فإن القوة الدافعة الكهربائية للخلية تساوي :

$$1.10 = 0.76 + 0.34 = (0.76 -) - 0.34 = E^\circ$$

والتفاعل الكلي للخلية هو :




وهو تفاعل تلقائي لأن جهد الخلية القياسي قيمته موجبة وهذه الخلية منتجة للتيار الكهربائي .

(b) عند مراجعة جهود الاختزال لهذه الخلية وكما سبق شرحه في الفرع (a) نجد أن الفضة Ag هو المصعد هنا والخارصين Zn هو المهبط ولذلك فإن القوة الدافعة الكهربائية للخلية تساوي :

$$1.56 - (0.80) = 0.76 \text{ فولت}.$$

والتفاعل الكلي لهذه الخلية هو :



وهو تفاعل غير تلقائي أي لا يحدث من تلقاء نفسه ولا يمكن الحصول على تيار كهربائي من هذه الخلية بالترتيب المبين أعلاه .


(c) القوة الدافعة الكهربائية للخلية هي بنفس الطريقة 0.78 فولت والتفاعل الكلي لها هو  $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$  وهو تفاعل تلقائي.

#### 21.4 التفاعل الموضعي "شقق التآكل" (Localized Attack "Corrosion Cracking")

من الطبيعي أن نجد أن التآكل الرطب يهاجم المعدن انتقائياً إضافة إلى أو بدلاً من مهاجمته بانتظام . وهذا يمكن أن يؤدي إلى فشل الجزء المهاجم بصورة أكثر فاعلية وأكثر سرعة مما يمكن استنتاجه من معدلات التآكل الإجمالية (شكل 4-28) .

إن تأثير الإجهاد والتآكل مجتمعين يمكن أن يكون سينما بصورة خاصة ومؤديا إلى الشقوق التي تتسع بسرعة وبشكل غير متوقع . وهناك أربعة

أشكال من تشققات التآكل تؤدي عموما إلى الفشل غير المخطط له وهذه الأنواع هي :



الشكل (28-4)  
التفاعل الموضعي (أو المهاجمة الموضعية)

(a) **تشقق التآكل الإجهادي** (Stress Corrosion Cracking) تتمو الشقوق في بعض المواد والبيئات بشكل مستقر تحت شدة إجهاد ثابتة ومن الواضح أن هذا شيء خطير فالتركيب الذي يكون أمينا عند بنائه يمكن أن يصبح غير آمن مع الزمن ، وأمثلة ذلك النحاس الأصفر في الأمونيا والفولاذ المطاوع في الصودا الكاوية وبعض سبائك الألミニوم والتitanium في الماء المالح .

(b) **تآكل الكلال** (Corrosion Fatigue) إن التآكل يزيد من معدل نمو شقوق الكلال في أغلب المعادن والسبائك . فمثلا يقل الإجهاد الذي يعطي  $N = 5 \times 10^7$  دورة بمعدل أربع مرات في الماء المالح للعديد من أنواع الفولاذ ومعدل نمو الشق سيكون أكبر بكثير من مجموع معدلات التآكل والكلال إذا أثر كل منها على حدة .

(c) **تفاعل الحدود البلورية** (Intergrannular Attack) تمتلك الحدود البلورية خواص تآكل تختلف عن الحبيبات والعديد منها تآكل بشكل تفضيلي لنتج بذلك شقوقا تتسع بعدها بعملية بالتأكل الإجهادي أو تآكل الكلال .

#### (Pitting) النقر (d)

إن التفاعل القصيلي يمكن حصوله أيضاً عند التشققات المتواجدة في الغشاء الأكسيدى والمتسبة عن الحك أو الكشط أو عند المركبات المترسبة في بعض السبائك .


ولل اختصار فإن الأكثر احتمالاً حصول فشل التآكل غير المتوقع بسبب التفاعل الموضعي بدلاً من التآكل المنظم (Uniform Corrosion) ، والذي يمكن اكتشافه بسهولة . وبالرغم من أن مراجع التآكل مفيدة لعمل الاختبارات الأولى للمواد في التطبيقات التي يكون فيها التآكل مهماً ، إلا أنه يجب فحص الأجزاء الحرجة على مدى الحياة وبشكل دوري حتى الكسر بتجارب مسيطر عليها بحيث تشابه البيئة الحقيقة لأقرب ما يمكن .

#### 22.4 الحماية من التآكل (Protection Against Corrosion)

في الحقيقة يصعب تقدير حجم الخسائر الهائلة التي يتحملها الاقتصاد العالمي بسبب صدأ الحديد، ولغرض وقاية الحديد من التآكل تستخدم عدة طرق مختلفة منها .

#### 1.22.4 الحماية الكاثودية (Cathodic Protection)

وهي إحدى الطرق الهامة المستعملة لحماية الحديد من التآكل وخاصة خطوط الأنابيب تحت الأرض . ويتم ذلك بربط الأنابيب عن طريق سلك جيد التوصيل الكهربائي بقطع من فلز نشط مثل المغنيسيوم مدفونة في الأرض بالقرب من الأنابيب المطلوب حمايتها كما موضح في الشكل (29-4) ، وهذا يجعل الحديد يعمل كمهبط بدلاً من مصعد . فبدل من فقدان الحديد لإلكتروناته بواسطة عوامل الأكسدة (عوامل التآكل) التي تهاجمه ، فإنها ترحل عبر السلك من المعدن الأكثر نشاطاً وبذلك تتأكل كتل المغنيسيوم وتتم صيانة خط الأنابيب الثمين .



الشكل (29-4)  
الحماية الكاثودية لأنبوب

ويستعمل هذا النوع من الحماية أيضا في تركيبات الفولاذ المعرضة لماء البحر مثل مسطحات التنقيب عن النفط وهي يأكل السفن الكبيرة والزوارق البحارية وغيرها .

#### 2.22.4 التغطية بالفلزات (Metal Coating)

إن تغطية الحديد بطبقة من فلز آخر أقل نشاطا منه أي يقع تحته في السلسلة الكهروكيميائية تسمى بالحماية الأنودية (Anodic Protection) لا تقي الحديد من التأكل إلا خلال الفترة التي تبقى فيها الطبقة الواقية دون تلف . مثال ذلك الحديد المغطى بالقصدير . أما في حالة تغطية صفائح الحديد بطبقة من فلز آخر أكثر نشاطا من الحديد أي ما أصلح عليه مسبقا بالحماية الكاثودية ، فإن فلز التغطية يذوب أولاً مضحيا بنفسه وقائمة للحديد . مثال ذلك الحديد المجلفن أي المغطى بالخارصين .


يغطى الحديد أو الفولاذ عادة بفلزات مثل الخارصين والقصدير والنحاس والكروم لعزله كلياً عن التأثير التآكلية للوسط المحيط . وتنتمي التغطية أو الطلاء أما بالغمس في حمام المعدن المنصهر مثل التغطية الحرارية بالخارصين ، وأما جلفانياً كما في حالات التغطية بالقصدير والنيكل والكروم والنحاس .

في حالة الحديد المجلفن يقوم الخارصين بحماية الحديد من التآكل بطريقتين ، أولاً بتفاعله مع الرطوبة وغاز ثاني أكسيد الكربون لتكون طبقة رقيقة ملتصلة من كربونات الخارصين القاعدية  $ZnCO_3 \cdot Zn(OH)_2$  . والتي تمنع الأوكسجين أو حتى الرطوبة من التلامس أو التفاعل مع الخارصين أو الحديد وحتى إذا خدشت أو ثقبت طبقة الخارصين ووصل الأوكسجين إلى الحديد ، فإن الخارصين سيظل يحمي الحديد بالتأثير الإلكترونيبي حيث أنه يتآكسد بسهولة أكثر من الحديد ، وعندما يكون الفلز منتصلاً يصبح الخارصين المصعد في الخلية الجلفانية الموضعية بينما يصبح الحديد هو المهبط وهذا ، يتآكسد الخارصين ويبقى الحديد محمياً لكونه الكاثود الشكل (30-4) ، لكن في حالة الحماية الأنودية مثلاً هو الحال مع الحديد أو الفولاذ المطلبي بالقصدير إذا حدث خلل وخدش في طبقة القصدير ، بحيث تصبح غير قادرة على الوقاية ، عندها يكون القصدير مع الفلز الأساسي خلية جلفانية يزداد معها تآكل الحديد الذي يعمل كأنود نظراً لأن جهد اختزاله القياسي هو أكثر سالبية من جهد القصدير .

### 3.22.4 التغطية بالطلاء "الأصباغ" (Electroplating)

تحتوي الأصباغ على جسيمات غروية وأهم تلك الأصباغ الواقية المعروفة هي أكسيد الرصاص الأحمر ( $Pb_3O_4$ ) ، والموزع توزيعاً جيداً وهذا ما يوضحه الشكل (30-4) ، والذي يبين خلية موضعية من الحديد في مادة عضوية رابطة ، حيث أنه والخارصين يكوتا على سطح الحديد طبقة من الأكسيد متربطة قوية تمنع التلامس مع الهواء الرطب .

ويدخل ضمن هذه الطرق أيضا الطلاء بالورنيش النيتروسليلوزي والذي يستعمل على نطاق واسع في دهان هيكل السيارات والحافلات والتغطية تكون طبقة واقية من الزيوت والدهون والفار وغيرها تقوم هذه الدهانات بمهنتها ما دامت الطبقة المغطاة متمسكة . ولكن عندما تكشف هذه الطبقة الواقية يحدث التآكل في المواقع المكشوفة .



الشكل (30-4)

خلية موضعية من الحديد والخارصين

#### 4.22.4 دهانات أخرى واقية من الصدأ

وهذه تحتوي على فوسفات الخارصين  $Zn_3(PO_4)_2$  ، وأكسيد الحديد  $.PbCrO_4$  ، وكرومات الخارصين  $ZnCrO_4$  ، وكرومات الرصاص  $Fe_2O_3$

#### 5.22.4 الفسفنة" المعالجة بحمض الفوسفوريك" (Phosphating)

يعالج الحديد بحمض الفوسفوريك فت تكون طبقة واقية من فوسفات الحديد الهيدروجينية  $Fe_2(HPO_4)_3$  متمسكة فوق سطح المعدات الحديدية .

## 23.4 تمارين

س1- وضح كيف يتم تكوين السليكا  $\text{SiO}_2$  بالرابطة التساهمية .

س2- الجدول التالي يبين درجات غليان كل من  $\text{CH}_4$  ،  $\text{NH}_3$  ،  $\text{CCl}_4$  وضح سبب الاختلاف الكبير في درجات غليانهم .

درجة الغليان ( ° م )	المادة
161.4 -	$\text{CH}_4$
33.4 -	$\text{NH}_3$
76.8	$\text{CCl}_4$

س3- كيف تتم الرابطة الأيونية في كل من  $\text{NH}_3$  ،  $\text{MgO}$  ،  $\text{MgCl}_2$  .

س4- بين كيف تتم الرابطة التساهمية في كل من الميثان  $\text{CH}_4$  والكلوروميثان  $\text{CH}_3\text{Cl}$  .

س5- مسافة التوازن البنية الذرية لجزيء  $\text{NaCl}$  هي  $0.28 \times 10^{-9} \text{ m}$ . احسب قوتي التجاذب والتأثير الناتجين من هذا الترابط .

س6- إذا علمت أن طاقة الترابط الأيوني لجزيء  $\text{NaCl}$  يمكن حسابها من المعادلة التالية :

$$F = \frac{m e_1 e_2 c_E^2}{a} \div \frac{b}{a^n}$$

وإذا كانت قيمة  $J \cdot \text{m}^9 = 0.4 \times 10^{105}$  . احسب طاقة الترابط الأيوني مستخدما البيانات المعطاة في المسألة 5 أعلاه .

س7- أثبت أن نسبة  $\frac{r_1}{r_2}$  لعدد تنسيري :

- (a) مقداره 4 هي 0.225 .  
(b) مقداره 6 هي 0.41 .  
(c) مقداره 8 هي 0.732 .

س8- الجرافيت والماس صورتان من صور الكربون النقي . والرابطة في أحدهما عبارة عن رابطة تساهمية فقط ، بينما في الآخر ترتبط ذراته جزئياً بالرابطة المعدنية . وأحد المادتين موصلة للكهرباء بينما الأخرى عازلة. حدد الرابطة في كل مادة منها وكذلك خواصها .

س9- كم عدد الروابط التساهمية في قطعة صغيرة من الماس تحوي  $10^{20}$  ذرة .

س10- أذكر العوامل المؤثرة على العدد التنسيري لمركب أيوني وآخر تساهمي .

س11- ما هو نصف قطر أصغر كاتايون له عدد تنسيق :

(a) 6 مع أيون  $O^{2-}$  دون حدوث تزاحم .

(b) 8 مع أيون  $O^{2-}$  دون حدوث تزاحم .

س12- يحيط ستة أيونات من  $O^{2-}$  بأيون مغنيسيوم  $Mg^{2+}$  أحسب أصغر مسافة بين سطوح أيونات الأوكسجين معتبراً أن الأيونات كرات صلدة أنصاف قطراتها مذكورة في الجدول الدوري .

س13- تحيط ستة أيونات  $Cl^-$  بأيون الصوديوم  $Na^+$  . أحسب أصغر مسافة بين سطوح أيونات الكلور  $Cl^-$  معتمداً على المعلومات الموجودة في الجدول الدوري .

س14- صنف الروابط المختلفة من حيث كونها ذات خواص اتجاهية أو غير اتجاهية ، أدعم إجابتك بالأمثلة .

س15- ما هو عدد التسق لأيوني  $\text{Cl}$  و  $\text{Cs}$  في جزيء  $\text{CsCl}$  .

س16- أكمل العبارات التالية :

(a) الأكسدة هي عملية اتحاد..... مع عناصر ومركبات أخرى.

(b) الاختزال هو عملية ..... الأوكسجين من مركباته.

(c) الأكسدة و ..... عمليتان متلازمتان.

(d) يعتبر فقد الإلكترونات عملية..... واكتسابها عملية.....

(e) المادة التي تكتسب إلكترونات تسمى عامل..... وتلك التي تفقدها تسمى عامل.....

(f) من أمثلة عمليات الأكسدة والاختزال التي لها علاقة بالحياة اليومية هي عمليات..... وتوليد الكهرباء وإنتاج.....

س17- ضع علامة (✓) أو (X) أمام كل من العبارات التالية :

(a) أشتق لفظ الأكسدة أصلاً من تفاعل اتحاد الأوكسجين مع العناصر الأخرى.

(b) الإلكترونات التي تفقد بالكامل في الأكسدة تكتسب بالكامل في الاختزال .

(c) لا تحدث عمليات أكسدة واحتزال داخل جسم الإنسان .

(d) يحدث التآكل الجاف بالاتحاد غير المباشر بين الفلز وأوكسجين الهواء .

(e) يعتبر التفاعل غير تلقائي إذا كانت قيمة القوة الدافعة الكهربائية له موجبة .


س18- ناقش عمليتي الأكسدة والاختزال في المفهوم التقليدي وفي ضوء النظرية الإلكترونية الحديثة مع ذكر الأمثلة .

س 19 - عرف العامل المؤكسد والعامل المخترل مع ذكر بعض الأمثلة . ثم أكتب معادلات متزنة لبعض تفاعلات الأكسدة والاختزال .

س 20 - عرف عدد التأكسد ثم أحسب عدد التأكسد للذرات التالية في مركباتها المدرجة إزاء كل منها .

- .  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$  ,  $\text{FeCl}_2$  ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  ,  $\text{FeO}$  (a) الحديد  $\text{Fe}$  في كل من
- .  $\text{Cl}_2$  في  $\text{Cl}$  , البروم  $\text{Br}_2$  في  $\text{Br}$  . (b) الكلور
- .  $\text{H}_2\text{SO}_4$  ,  $\text{SO}_3$  ,  $\text{SO}_2$  ,  $\text{H}_2\text{S}$  في  $\text{S}$  (c) الكبريت
- .  $\text{H}_3\text{PO}_4$  ,  $\text{PCl}_5$  ,  $\text{P}_2\text{O}_5$  ,  $\text{PCl}_3$  في  $\text{P}$  (d) الفوسفور


س 21 - باستخدام قواعد تعين عدد التأكسد ، أحسب عدد تأكسد كل ذرة فيما يلي :





س 22 - أشرح ما يحدث في التفاعلات الآتية على ضوء المفهوم الحديث للتأكسد و الاختزال داعماً إجابتك بالمعادلات الضرورية :

- . تحول كبريتات الحديدوز  $\text{FeSO}_4$  إلى كبريتات الحديديك  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$  (a)
- . إحلال الخارصين محل النحاس في محلول كبريتات النحاس . (b)
- . إحلال المغنيسيوم محل هيدروجين الحامض . (c)
- . تفاعل الكربون مع أكسيد الحديد  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  . (d)
- . إمرار غاز كبريتيد الهيدروجين  $\text{H}_2\text{S}$  في محلول اليود . (e)

س 23 عين العامل المؤكسد والعامل المخترل في كل من التفاعلات التالية علماً أن قسم منها غير متزنة :












س 24- علل سبب كل مما يلي :

- (a) يظل الحديد المجلفن محميا حتى لو خدشت طبقة الخارصين بينما يزداد معدل التآكل إذا خدشت طبقة القصدير المطلبي به الحديد .
- (b) لا يمكن الحصول على تيار كهربائي عند غمر قضيب من الخارصين في محلول من كبريتات النحاس .
- (c) عدم تفاعل الألمنيوم مع الماء البارد مع أن جهد اختزاله القياسي - 1.66 فولت .
- (d) يتآكل الألمنيوم والمغنيسيوم بدرجة أقل من تآكل الحديد رغم أنهما أكثر نشاطا .
- (e) يرتبط التآكل بالنشاط الكيميائي للفلزات .

س 25- رتب الفلزات التالية تصاعديا حسب زيادة نشاطها الكيميائي من معرفة جهد الاختزال القياسي لها وبموجب موقعها في السلسلة الكهروكيميائية .

Ni , Fe , Au , K , Cu , Zn , Pb

س 26 - وازن المعادلات التالية بواسطة طريقة التغير في عدد التأكسد . وتعرف على العامل المؤكسد والعامل المخترل في كل تفاعل من التفاعلات التالية .



س 27- باستخدام جهود الاختزال القياسي المدرجة في الجدول (5-4) أحسب الجهود القياسية للخلايا الجلفانية التالية ، وأكتب معادلة نصف التفاعل الكيميائي لكل منها موضحاً نصف تفاعل الأكسدة - الاختزال وهل التفاعل تلقائي أم غير تلقائي .

$Cu$	$Cu^{2+} \dots CO^{2+}$	$ $	$CO$
$Sn$	$Sn^{2+} \dots Pb^{2+}$	$ $	$Pb$
$Zn$	$Zn^{2+} \dots Fe^{2+}$	$ $	$Fe$

س 28- وازن المعادلات التالية بطريقة الأيون - إلكترون علماً أنها تحدث في وسط حمضي ثم حدد العامل المؤكسد والمختزل لكل تفاعل .

- (a)  $Cu + NO_3^- \rightarrow Cu^{2+} + NO$
- (b)  $Zn + NO_3^- \rightarrow Zn^{2+} + NH_4^+$
- (c)  $Cr + H^+ \rightarrow Cr^{3+} + H_2$
- (d)  $Cr_2O_7^{2-} + H_2AsO_3 \rightarrow Cr^{3+} + H_3AsO_3$
- (e)  $I^- + SO_4^{2-} \rightarrow I_2 + H_2S$
- (f)  $Ag^+ + AsH_3 \rightarrow H_3AsO_4 + Ag$
- (g)  $S_2O_3 + I_2 \rightarrow I^- + S_4O_6^{2-}$
- (h)  $Cr_2O_7^{2-} + CH_3CH_2OH \rightarrow Cr^{3+} + CH_3CHO$
- (i)  $PbO_2 + Cl^- \rightarrow Pb^{2+} + Cl_2$
- (j)  $MnO_4^- + S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + Mn^{2+}$
- (k)  $IPO_4 \rightarrow I_2 + H_3PO_4^-$
- (l)  $P_4 \rightarrow PH_3 + IO_3^- + H_2PO_2^-$
- (m)  $Cu + Cl^- + As_4O_6 \rightarrow CuCl + As$
- (n)  $HSO_2NH_2 + NO_3^- \rightarrow N_2O + SO_4^{2-}$

س 29- وازن المعادلات التالية بطريقة الأيون - إلكترون علما أنها تحدث في وسط قاعدي ثم حدد العامل المؤكسد والمختزل لكل تفاعل .

- (a)  $CN + AsO_4^- \rightarrow AsO_2^- + CNO^-$
- (b)  $CrO_2^- + HO_2^- \rightarrow CrO_4^- + OH^-$
- (c)  $Zn + NO_3^- \rightarrow Zn(OH)_4^{2-} + NH_3$
- (d)  $Cu(NH_3)_4^{2+} + S_2O_4^{2-} \rightarrow SO_3^{2-} + Cu + NH_3$
- (e)  $N_2H_4 + Mn(OH)_3 \rightarrow Mn(OH)_2 + NH_4OH$
- (f)  $MnO_4^- + C_2O_4^{2-} \rightarrow MnO_2 + CO_3^{2-}$
- (g)  $P_4 \rightarrow PH_3 + H_2PO_2^-$
- (h)  $Br_2 \rightarrow Br^- + BrO_3^-$
- (i)  $FNO_3 \rightarrow O_2 + F^- + NO_3^-$
- (j)  $Fe(OH)_2 + O_2 \rightarrow Fe(OH)_3$

س 30- ما هي صيغة المركب المكون من  $Cu^{2+}$  و  $C_2H_3O_2^-$  .

س 31- بعض المواد غير العضوية المستخدمة في وقاية الحديد من الصدأ .