

والتظر في اصلاح اللغة ليس بالامر الغريب . فان من يقابل الانكليزية والافرنية منذ قرن او قرنين بهذا الان يجد فرقاً كبيراً . فعدم ارت الاصلع يجعل نهل الفاعل ابداً واكادية اللغة لا تتنا ندخل الحديث وتحرج القديم اذا كان ذاك اصلع من هذا الذي تغير اللغة مع الزمان . وهذه هي سنة الله في الموجودات . ولما كان المقطف ميدان الكفاح العظي والادبي بسطت هذه الاراء في عالي النظر فيها بوصولنا الى ما بهفائدة والسلام  
جرجس الخوري المقدس

## نَبِلُ الْأَلْبُرِنِي

### منع احتراق الخشب

تجعل بيوت الخشب غير قابلة للاحتراق بدهنهما ب محلول كبريتات الالومونيوم ثم بالبوたس فستكون كبريتات البرناسا وترسب الالومونيوم في دقائق الخشب لتخفيه من الاحتراق

### تلييس الالومونيوم

يلبس الالومونيوم معدنا آخر هكذا : ينطّس في مغطس فيه حامض هيدروكلوريك اسودا كلو ٣ في محلول بي كلوريد الزيرني فتغلغ سطحه . وينطّس بعد ذلك في المغطس الاول ثم في مذوّب ملح المعدن الذي يراد تلييسه به

### حفظ الحديد من الصدأ

ينتفخ الحديد جيداً ويمتص بعض دقائق في محلول كبريتات الفاس ثم يفضل بالماء ويوضع بعض دقائق في محلول هيبيو كبريتات الصودا الذى فيه قليل من الحامض الهيدروكلوريك ويفضل جداً فيعتبر سطحة اسود خارجاً الى الزرقة ولا يعود يصدأ

### تصليب الجبس

اذا اضيف محلول بورات الامونيوم الى جبسين باريس حينما يفرغ سيف القوالب او اذا دُهنت به مصوغات من جبسين باريس تصلب الجبسين جداً . ويصنع مذوب البورات

بإذابة الماء الحامض البوراسيك في ماء سخن واضافة ما يكتفى من الامونيوم الى . ولا بد من ان يكون الماء بارداً حتى يضاف هذا المذوب الى الجبسين او يدهن الجبسين به . واذا دهنت جدران البيوت بهذا المذوب وثبتت منه بعد دعنهما بالجبسين لا تعود تشمع

### تنظيف الاظان

اكتشف مهندس فرنسي طريقة جديدة لتنظيف افالانات الآلات البخارية مما يلتصق بها وذلك بان يغمر الاظان رويداً رويداً ويصب فيه حال تفويره ما يارد حتى يبقى ارتفاع الماء فيه على درجة واحدة ثم يغمر الماء البارد بسرعة فاأخذ معه أكثر الرواسب التي ترمي وما يبقى يسهل كشطه عن الاظان . واذا لم تنزع هذه الرواسب تصلب وتعدى نزعها

### دهان اسود ثابت على الحديد

أكثر انواع الدهان التي يدهن بها الحديد تنقسر عنه او تشقق لأنها ليست مرنة مثله فإذا التوى قليلاً لم تلتوي معه فتشقق وتنتشر . ويقال ان الدهان التالي يلتصق بالحديد كأنه المينا السوا الصناعية ولا ينقشر عنه وهو يصنع حكنا : يؤتى باناء اسطواني كبير من الحديد ويوضع في قاعده من مسحوق الفحم ويوضع مصبع فوق المسحوق على بعد بوصة منه وتوضع الادوات التي يراد تلبيتها بالمينا على المصبع ويذلانه سداً عاكماً ويوضع على نار تحمله حيث يبرد اللهب ثورقة ايضاً حتى يحرر قاعده من شدة الحرارة فيتبلل من الجمرة الفحم ويتقى من عليه ربع ساعة وقامعه احمر من شدة الحرارة يتبع عن النار ويترك عشر دقائق ثم ينفع فيكون سطح الادوات الحديدية التي فيه قد تكون اي اكتسى قشرة سوداء صقيقة مرنة

### مزيج معدني كبير القائمة

اصغر ٨٨ وزنا من الزنك في بونقة واصغر في بونقة اخرى ١ اوزان من النحاس الاحمر وصبهما فوق الزنك وانت تحرر كه جيداً واخف الى المزيج وزنين من الاليونيوم وحرر كه جيداً ثم صب في اناء واسع حتى يكون منه لوح سمكه بوصة وحينما يبرد هذا اللوح كسره واصهره ثانية تحت طبقة من خم الخشب وافرغه في قالب فائمه من الولم حتى يكون منه قلبان يثثثها بوصة . فيكون سطح هذا المزيج مثل سطح الفضة الموكدة وهو يبرد ويقلل جيداً واذا صُعمت منه الادوات يقي سطحها صقلها وزوابها على حالماء غير مشتعلة

## زيت البارول عوض الزيت الحار

يُستعمل زيت البنول عرض الزيت الحار (زيت بزر الكتان) في عمل الفريش فيكون أصلع من الزيت الحار وذلك بان يفرك الخشب بالصفرة (ورق الزجاج) ثم يمحى الخفاف وقليل من الماء حتى يصقل جيداً ويترك اربعاء وعشرين ساعة حتى يجف تماماً ويعلاً ما فيه من الشرق والثقوب بدقيق محجر الخفاف دشيش من الفريش ثم يصقل بزيت البارول بدل الزيت الحار فيكون مقالعاً خالياً من كل عيب ولا يختن في ما بعد

## بطرية رخيصة جداً

خذ تشك من التشك الذي يكون فيه اللبن او اللحم المكبوس وانته اناه خوفياً مغيراً عما يستعمل في البطريات ولا يزيد ثمنه على غرش وقطعة من الزنك الرقيق ولف الزنك لغة كالفلم واغرزه في فلينة او قطعة من الخشب بعد ان تدهنها بالشع الايثر وضمه في اناه المزوف وضع اناه المزوف في اناه التشك (الصفنج) وضع في اناه التشك مذوب الصودا الكاوي والماء سلكاً من السكين اللذين تجري عليهما الكهربائية باناه التشك والاخر بقلم الزنك واملأ اناه المزوف بالماء فيكون من ذلك بطرية مثل بطرية لكشة تستعمل للاجراس الكهربائية وتقيم مثل بطرية لكشة او أكثر منها

## القصر بالكهرباء

ثبت الان ان غزل القطن والمشوتجات القطنية تضر بالكهرباء في وقت قصير جداً بالنسبة الى الوقت الذي كانت تضر فيه بكاربوريت الجير فقد كان الوقت اللازم لتصدرها اربعة ايام الى خمسة اما الكهربائية فتضمر المشوتجات الرقيقة في عشر ساعات الى ١٢ ساعة والمشوتجات الخشنـة في ٣٦ ساعة على الاقل . والعمل رخيص ويبيـع لثمان القطن فيه ولا نقل مئانـة كما نقل لوقـصـرـ بـكارـبـوريـتـ الجـيرـ . ويـكـنـ لـهـ المـجـرـيـ الـكـهـرـبـائـيـ الـذـيـ يـسـتـعـمـلـ عـادـةـ لـاـنـارـةـ الـبـيـوتـ . اما طريقة القصر هذه فلا صاحبها امتياز بها لا يمكن استعمالها الا بالاتفاق معهم

## كربون الفناديل الكهربائية

ان افلام الکربون التي تستعمل في الفناديل الكهربائية الكبيرة ذات الشور القوسى لانتدوم طويلاً وقد وجد بعضهم انه اذا غطست هذه الافلام في علوب الصودا الكاوي او البوتاسي الكاوي وبقيت فيه اربعة ايام وكان فيه من مسحوق الاسبرت حارت نفسم زماناً طويلاً