

بُسَائِطِ عِلْمِ الْكِيَمِيَّةِ.

(١٤) الْحَدِيدُ وَالْقَوْلَادُ

الحديد من أقدم المعادن التي استعملها الإنسان. فلما يكون في الأرض صرفاً لأن الأكسجين يصل إليه من الهواء والماء إنما كان ويتحدد به فيصدأ . وما الصدأ سوى أكسيد الحديد (ح ٢٤) لكن الحديد الذي يقع من السماء رجماً قد يكون صرفاً لأن لا أكسجين هناك ولذلك يصدق ما يقال من أن بعض السيف طبع من الحديد الواقع من الجو

وحجارة الحديد واتبته إما أن يكون الحديد فيها في صورة الأكسيد المحيديوس (ح ٢٤) أو الأكسيد المحيديك (ح ٢٤) أو كربونات الحديد (ح ٢٤) والثلاثة من أصلع سعاداته سبك . او في صورة كبرت الحديد (ح ٢٧) ولم تكن له ثالثة معلومة ثم استعمل حديثاً لاستحضار الحامض الكبريتيك (زيت الزياج)

ومع خرج الكبريت منه صار صالحًا للسبك .
ويوجد الحديد في بعض المياه وفي كثير من النباتات ومنها يدخل جسم الإنسان . وقد تقدم أنه خمسة في المائة من قشرة الأرض ولعله أكثر من ذلك

كثيراً في باطنها لأن المعادن الثقيلة هبطت نحو مركز الأرض لما كانت سائلاً

وقد كتبنا فصلاً مهماً عن سبك الحديد في الجلد النافع عشر من المقطف اي منذ ٢٥ سنة جاء في ثلاثة اجزاء لا يأس بامداده بضمته بيده من التصرف وهو «الحديد الصرف لا يوجد في الأرض إلا نادراً ولكن مركباته كثيرة جداً ومنها يتخرج للصناعة . والظاهر ان الناس عكروا من استخراج النحاس وهمل الأدوات منه قبلما تمكنوا من استخراج الحديد وعمل الأدوات منه ولذلك تقدم النصر النحاسي على العصر الحديدي في قادم العصر . أما الآن فال الحديد المقام الأول بين المعادن ومنه أكثر الآلات والأدوات وبه وبادواته يقاس هرمان الملك ما أكثرها حديداً ارقاماً عجراً

• وليس في الديار المصرية شيء يستحق الذكر من مساميم الحديد ولا امل باستخراجها منها لو وجد فيها لأن استخراجها يكشف كثيراً من الوقود والوقود في هذا القطر قليل غالى الغبن . أما الديار الشامية فالحديد كثير فيها ولا شيء ينفع

استخراجها منها الآآن بكتلة الألومنيوم الملاك في جبالها حيث تكثر مناجة .
فإذا سُهلت الطرق مادت صناعة سبك الحديد إلى بلاد النام هموماً وجبال لبنان
خصوصاً كما كانت في الأيام القديمة . ولعل ذلك قريب منها وهو الذي حدا بنا إلى
آيات النصوص التالية عن استخراج الحديد وسبكه وعمل الفولاذ (العلب)

سورة محب الطرق الحديثة

«ولا بد من مزج حجارة الحديد وتربيتها بالقمح تمهلاً لاستخراج الحديد منها
لأن من خواص القمح أنه اذا احمر شديدةً وكان مجانيه معدن متعدد بالأكسجين سلب
الأكسجين منه وردنه إلى الحالة المعدنية ولذلك كان القدماء يمزجون حجارة
الحديد بباقي أنواع القمح اي ينضم المذهب ويضرمون النار في هذا الفحم
مستعينين على ذلك باتفاق فربة . ولم يزل هذا دأبهم في الهند والصين إلى الآآن
وحديدهم جيد جداً ولكن كثيرون قليلة وتفقة استخرجوا كثيرة فلا تتعرض
لشرحها لاسيما وأنها لا ترقى كثيراً عن الطرق التي كانت متعمدة في جبل لبنان منذ
سبعين عاماً ثم أهلت لكترة نعمتها بالنسبة إلى عن الحديد الذي يتوافى به من أوربا

ـ أما الآتون الذي يستعمل الآآن

ـ في أوربا وأميركا لاستخراج الحديد
ـ من معدنه فبناءً كبيراً عرقياً ^{على}
ـ الشكل
ـ كما ترى في هذه الصورة ارتفاعه من
ـ ملائين قدمًا إلى مائة قدم ومساحة
ـ من الداخل من خمسة قدم مكعب
ـ إلى خمسة وعشرين قدمان من الأقدام
ـ « والآتون الذي رسمنا صورته
ـ هنا سمي إلى طاب حجل تكي يسهل نقل
ـ المحاجرة المعدنية إلى قتو وظرحها فيه
ـ فإذا تمدد وبناه الآتون إلى جانب حجل
ـ يبني في سهل وترفع المحاجرة المعدنية
ـ والجير والتجمد إلى قتو بالضغط المائي
ـ أو غمرها . وهذا الآتون سمي من طبقة



داخلية وهي المدول عليها بالطرفين بـ ب وهي رقيقة في أعلى الأتون وتزيد تدريجياً بزورها إلى أسفله كما ترى في الصورة، ومادتها القرميد التاري، ومن طبقة خارجية ثخينة وهي المدول عليها بالطرفين ١١ وهي من القرميد أو الحجارة وبينها طبقة مائلة مملوءة بالرمل أو مكسر خبث الحديد، وهذه الطبقة فائدتان الأولى أنها تمنع تبديد حرارة الأتون والثانية أن القرميد يتعدد بالحرارة فيفضله الرمل أو مكسر خبث الحديد فيضغط لكتلة الأخذية بين دعائمه ولو لذا لا يشق الأتون وخرق، وتحت الطرفين ذلك صورة رجل ومرأة فيها حجارة الحديد وقد أدى بها بطرحها في الأتون، وعند المعرف صورة الآنية التي يدخل منها الهواء إلى أسفل الأتون من منفذ شديد النفع، وبالتالي إن يسخن هذا الهواء قبل ادخاله لأنّه يعني حينئذ عن ثلث الوقود، فيذوب الحديد من شدة الحرارة ويتحمّل عند المعرف الذي يستخرج من فتحة بين الأتون والحجر الكبير المدول عليه بالطرف.

اما المواد التي تطرح في الأتون من فوهة المينا فهي حجارة الحديد والوقود والمصهور، وتحتختلف مقاديرها بحسب تركيب حجارة الحديد فالصهور حجارة من الجير (الكلس) تضاف إلى حجارة الحديد ليسهل صهر الحديد منها فإن جيرها يتحدد بالللكا التي في حجارة الحديد فت تكون منها سهل الصهر (أي الذوبان بالحرارة) وهو سلكات الجير أو زجاج الجير ويتكون من هذه السلكات وسلكات الألومينا ونحوها من المواد التي تشوّب حجارة الحديد تقبل أوغناء يطفو على وجه الحديد الذي يذوب في أسفل الأتون وهو خبث الحديد، وكان مستخرج حديد يشون حجارته أولاً قبل وضعها في الأتون لطرد ما فيها من البخار المائي والحامض الكربوني ويعود حجارة الجير أيضاً لطرد الحامض الكربوني منه، أما الآن فحارة الآتين العالية التي يفتح فيها الهواء العفن تطرد البخار المائي والحامض الكربوني من حجارة الحديد والجير من نفسها حينما تكون هذه الحجارة في أعلى الأتون، وكانتا يحولون الفحم الحجري إلى كوك قبل طرحه في الأتون أما الآذ فيطرحونه كما هو، والأتون نفسه يحمله إلى كوك بحرارة قياماً يتحمل فيه، ولا نطيل الكلام في شرح الأفعال الكيميائية التي تم في الأتون وإنما نقول إنّه متى تمت هذه الأفعال يذوب كل ما في الأتون وينقسم إلى سائلين الحديد المصهور والثاء الذي على وجهه وحيث أنه تفتح الفتحة التي في أسفل

الاتون ونكون مسدودة بالطين الناري فيخرج ذوب الحديد منها ويجري في قنوات مصنوعة لها في الرمل . ويحيى الانكليز القناة الوسطى منها خنزيرة والقنوات المتفرعة منها خنانيص ومن ثم سمى هذا الحديد حديد الخنزير (pig-iron) وهو المعروف في القطر المصري بحديد الزهر . وفي كل مثة درهم من حديد الزهر ٩٣ درهماً ولصف درهم من الحديد الصرف وما يفي شوائب تشويبة من الفحم والسلكا والقصور والكبريت والمنقنيص . وله أنواع مختلفة من الرمادي إلى الأبيض ويدل عليها بالأرقام الهندية من الواحد إلى العاشرة فالرمادي عدده واحد واندتها ياشماً عدده عاشرة . والرمادي حبيبي التوأم يسهل فقيه وبرده وأما الأبيض فتبلور صلب جداً وهو أصلب من الفولاذ (الحديد الصلب) ولتنقى من أنواع حديد الزهر تبكي منه الأدوات المختلفة ولكنها تكون سريعة العطب ما لم تلبن

ـ أما الحديد اللين المسمى في هذا القطر بالصالج وهو الحديد الانتف بالمرية فيستخرج من الحديد الزهر بأذاته وتمريضه لجعل الموارد حتى يتأكد ما فيه من السليكون والكريرون إذا كانت شوائب مقصورة عليها ولكن إذا كان فيها شوائب أخرى كما هي الحال غالباً فلا بد من الاتجاه إلى أذاته في الاتون ذي اللهب المقلوب ونطريقه وختقه حتى يتنقى من الشوائب ويلبن **ـ انتهى**

ـ ويعتاز الصلب (الفولاذ) عن حديد الصالج بان فيه ٢ في المائة فقط من الكريرون وهذا الكريرون متعدد به أحجاماً كثيرة أي أنه في حالة كربون الكريرون (حـ كـ) وليس فيه شيء لا من الفراغ الذي يضعف قوام حديد الصالج وبجملة سهل الكسر ولحل الصلب الآخر أسلوب مختلفة منها أسلوب بسمارنة إلى السر هنري بسر مستبطها وهو إقلالها لنفة ولكنه ليس أصلحها ومداره على صهر الحديد في بواتق متقدمة وتنقية مما فيه من الكريرون والكبريت بهواء يدخل فيه من أسفل البوتقة التي يصهر فيها فيتتحد بهما ثم يضاف إليه حديد جيد فيه كثير من الكريرون والمنقنيص والسلكون فينقسم الكريرون بين الحديدتين فيصهران صلباً . ويعكن تحويل هشرين طنًا من الحديد الزهر إلى صلب بهذه الطريقة في لصف ساعة . ويلعب نوع الملب ودرجة من لون اللهب في البوتقة . ولكن صلب بسر ليس على درجة عالية من النقاوة فيستعمل لتصباز سكك الحديد وما يقابلها

ثم اسلوب محسن نسبة الى السر وليم محسن وهو بطيء ولكن صلبة على
فاية الجودة ومداره على مزج حديد الاهر وأكيد الحديد ومحارة الجير وقطع
الحديد والصلب وصهر هذا المزيج في آتون مفتوح فينفصل الطين عنه ويصير صلباً
اما الاسلوب الذي كان قدماه المصريين والصينيين والهنود والعرب يصنفون
يه قوالذم الذي طبواه سيفونهم وحرابهم وفصال رماحهم فكان مقصوراً على
غير الحديد الصاج بالفتحم واحتائنه حتى ينود اليه شيء من الكربون الذي خرج
 منه حينما استحال من حديد الاهر الى حديد الصاج ولا شبهة ان الاقدمين كانوا
 يصنعوا الصلب اعياناً من ادق انواع الحديد . واثنا غيل الى صحة القول انهم كانوا
 يعجنون نسال الحيل القديمة وبطريقونها وهم يحمونها من وقت الى آخر حتى يزول
 منها كل ما يختبرها من الشوائب ثم يخونها مع الفتحم النقي حتى تتناول منه شيئاً
 قليلاً من الكربون يزيد في ملابتها و يجعلها صلبة

والآن تصنف انواع مختلفة من الصلب حسب الاغراض التي تتحمل لها
 ويستعمال على صناعها بالاتون الكهربائي . كصلب التكل او الصلب التكتي
 وفيه من $\frac{3}{4}$ الى $\frac{1}{2}$ في المائة من معدن التكل وهو شديد الصلابة والمرونة

وصلب الكروم او الصلب الكرومي وفيه $\frac{2}{3}$ في المائة من الكروم
 وصلب المتنبئ وفيه $\frac{12}{1}$ في المائة من المتنبئ و $\frac{1}{1}$ في المائة من الكربون
 وهو شديد الصلابة كيما استعمل لا يفعل به الا السباحة

وصلب التجستان وفيه $\frac{5}{10}$ الى $\frac{10}{1}$ في المائة من معدن التجستان وهو شديد
 الصلابة حتى على درجة عالية من الحرارة

وإذا نعرض الحديد للهواء الطلق صدى سطحة بالحامد بالاكجين ولكن
 اذا كان الهواء جافاً لم يفعل به هذا الفعل ولذلك تمجد الحديد يصدأ بسرعة في
 الاسكندرية وكل السواحل البحرية ولا يهدأ كذلك في القاهرة ولا في كل
 الاماكن الجافة الهواء . وبوق من الصدأ بطليوه عادة تمنع وصول الهواء اليه
 كاوزت والادهان الزيتية

وأشهر موكيات الحديد غير الآلة الزجاج الأخضر وهو كبريتات الحديد .
 وال الحديد هو الذي يجعل الدم أحمر اللون ونولاه ما احمرت وجنتان ولا كانت
 الدم صالح لحياة الانسان