

الفصل الأول

احتياطات عامة للأمان في مختبر الكيمياء

مختبر الكيمياء تجرى فيه كثير من العروض العملية والتجارب ، وتوجد به مواد كيماوية صلبة وسائله ، وقد توجد به غازات وأبخرة ، كما أن به طاقات ، ومصادر لهذه الطاقات ، توجد به كهرباً وحراره ، وتوجد به توصيات لل المياه وللغاز والكهرباء . . .

ويمكن أن يكون العمل في مختبر الكيمياء آمنا ، غاية الأمان ، لو كان جيد التصميم ، يستخدم في الأغراض التي أنشئ من أجلها ، فلا تجري به تجارب نيس معداً أصلاً لإجرائها ، ولا تكون فيه عدد من الطلاب أو الباحثين ليس مصمماً لاستيعابهم ، يكون العمل آمناً به إذا اتبعت الاحتياطات الالزمة للأمان به ، وبذل كل جهد ممكن للتتأكد من صيانته وعدم تسرب أي نوع من الاموال أنيه .

كما أن الخطير قد ينشأ فيه من الاموال في الصيانة : اهمال في صيانة وصلات الكهربا أو توصيات الغاز ، أو المواقف ، أو الأجهزه والزجاجيات ، أو ينشأ خطير فيه نتيجة الاموال في الاستخدام : اهمال في التتأكد من نوعية وصلاحية المواد ، أو مقاديرها ، أو تراخي في ارتداء الملابس المناسبة وقد ينشأ الخطير من اهمال في الاشرافه عندما يترك الطالب في المختبر دون اشراف . فيخلطون محاليل ما كان ينبغي خلطها ، أو ينزعون الأوراق الحامله لاسماء الاماود أو المحاليل من زجاجاتها ، أو يبدلونها ، أو يعيثون بالتوصيات .

الكهربية ، او بتوصيات الغاز ، او بالاجهزه . كما أن الاعمال في نظافته والخلص من الفضلات قد يكون مصدر خطر .

وفيما يلى بعض الاحتياطات العامة التي تتعلق بالأمان في معتبر الكيمايا :

اولا : الاشراف :

يجب أن يظل التلاميذ تحت الاشراف المباشر لأحد المسؤولين في المدرسة في كل وقت وكل مكان ولا يسمح لهم بدخول المختبرات أو مقائمه فيها الا في وجود المعلم .

ثانيا : الظروف الطبيعية وصيانة المختبر ونظافته :

١ - يجب ان يكون اثاث المختبر مغطى بما فيه غير قابلة للانبعاث .

٢ - يجب أن تكون ارضية المختبر من النوع الخشن الذي لا يساعد على التزحلق .

٣ - يجب توفير التهوية الجيدة في المختبر ، بمبروش تردد الهواء للخارج .

٤ - ان تكون الأرفف لها حواف مرتفعة قليلا عن مستوى سطح الرف لتقليل احتمال ازلال الزجاجات من على الرف .

٥ - يجب المحافظة على نظافة وتنظيم المختبر وأن يكون لكـ مادة او جهاز مكان معروف فيه ويعنون بوضوح .

٦ - مصابيح بنزن تثبت منفردة كل على قاعدة خشبية .

٧ - يجب التأكد دوريا من سلامة التوصيات الكهربية ، وتوصيات الغاز .

٨ - يراعى عدم وجود حواف حادة أو زجاج مشروح أو مكسور في الأجهزة أو الأدوات .

ثالثا : ضروريات يجب توفيرها في مختبر الكيمياء :

١ - يجب وجود خزانة غازات في مختبر الكيمياء ، ويتأكد دوريا من أن الفتحات التي يخرج الغاز منها غير مسدودة بسبب الأقربة أو أعشاش الطيور .

٢ - يجب أن يحوي كل مختبر صيدلية تحوى المواد والأدوات الالزمة للاسعافات الأولية ويدرب بعض التلاميذ في كل فصل على القيام بالاسعافات الأولية فضلا عن تدريب معلم الفصل وأمين المختبر والعامل .

٣ - يجب أن توفر وسائل أطفاء الحريق داخل المختبر وأن يكون المعلم وأمين المختبر وبعض التلاميذ في كل فصل مدربين على استخدامها .

٤ - يجب أن توفر بطانية اسبستوس يلف بها من تشتعل الغاز في ملابسها لسرعة اطفائها .

٥ - يجب توفير آنية فخارية خاصة تلقى فيها الفضلات الصلبة التي لا ينبغي أن تلقى في أحواض الغسيل .

٦ - تعلق في مكان ظاهر في المختبر لوحة مكتوب عليها بوضوح تعليمات موجزة محددة عن السلوك داخل المختبر ، واستخدام المواد والأدوات فيه ، وقد يكون من المفيد أن يسجل التلاميذ هذه التعليمات في الصفحة الأولى من كراساتهم .

دبابعا : الأدوات التي تصحب في المختبر والملابس :

- ١ - لا ينبغي اصطحاب حقائب أو كتب أو ملابس غير مطوبة ،
ويقتصر الأمر على الأدوات الازمة للعمل فقط .
- ٢ - يجب ارتداء المعطف الأبيض أو الواقي بمجرد الدخول للمختبر ،
مع مراعاة احكام قفله بالازرار لوقاية الملابس التي توجد نحثه ،
كما يلاحظ تضييق فتحة الكم بالزرار الخاص بذلك أو بأسنك
حتى لا يتسبب اتساعه في اسقاط بعض الأدوات عندما يعلق
بها .
- ٣ - ينبغي عدم ارتداء ملابس غير مناسبة أثناء العمل بالمخبر الا
إذا كانت مغطاة كلية بالمعطف الأبيض ، ومن أمثلة هذا الأربطة
الطويلة الملاعة مثل رباط العنق « الكرافته » أو الايسارب المدللي ،
أو الأحزمة الطويلة أو السلاسل ، أو الخواتم ، الجاكيت أو
الباليتو الصوف ، الملابس الواسعة الفضفاضة ، الملابس ذات
النسيج الرقيق .
- ٤ - عدم ترك مساحات كبيرة من الجسم أو الملابس دون غطاء حتى
لا تصيبها حروق .
- ٥ - ارتداء القفاز الخاص بالعمل أثناء اجراء تجارب تتطلب استخدام
مواد تؤثر في الجلد .
- ٦ - ارتداء النظارات الواقية أثناء العمل ، عند اجراء تجارب تتطلب
هذا مثل التجارب التي قد ينشأ عنها تناثر أحماض أو غلويات
مركزة ، تجارب صهر الصودا الكاوية والبوتاسيوم الكاوية ، التجارب
التي تستخدم فيها سوائل سريعة الاشتعال ، تجارب يستخدم
فيها الصوديوم أو البوتاسيوم أو الفلزون .

خامساً : التعامل مع المواد الكيماوية :

١ - قص الأظاهر الطويلة حتى لا تحمل أسفلها مواد كيماوية ، قد تختلط بالطعام .

٢ - التأكد من الاسم المكتوب على زجاجة الكيماويات قبل استخدامها وذلك في كل مرة تستخدم فيها الزجاجة .

٣ - عدم تذوق أي مادة كيماوية ، مالم ينص على هذا صراحة في طريقة اجراء التجربة ، أو بتوجيه خاص من المعلم .

٤ - عند القيام بعرض عمل يحتمل أن تتأثر منه سوائل أو يوجد أي احتمال لحوادث انفجار فيه ، يراعى ما يلى :

(١) يبعد التلاميذ لمسافة لا تقل عن مترين ونصف من منضدة العرض .

(ب) يستخدم حائل من شبك السلك المتنين ، أو لوح من البلاستيك الشفاف ، يوضع بين التجربة والتلاميذ ، في حالة التجارب التي قد تتأثر منها سوائل ، لحماية التلاميذ .

٥ - عدم استخدام مقادير كبيرة من الكيماويات ، فالكميات الصغيرة يمكن التحكم في تفاعلاتها بسهولة أكثر .

٦ - التحرك بهدوء وتجنب السرعة أو الجري أثناء حمل الكيماويات تجنبًا للاصطدام أو السقوط .

٧ - عدم اللعب بالكيماويات ، والحاليل ، وخلطها مع بعضها ، لمجرد اللعب ، أو اشباع حب استطلاع لا يقوم على أساس علمي حفاظاً على الكيماويات وال الحاليل ، ولتجنب ما قد ينشأ عن خلطها من أضرار .

سادساً : السلوك داخل المختبر :

- ١ - يجب أن يكون العمل جاداً ، لا يشوبه أى تردد أو حمال أو تهريج داخل المختبر كما يمنع منعاً باتاً الجري أو المزاح .
- ٢ - عدم التدخين نهائياً داخل المختبر .
- ٣ - عدم استخدام الكثوس والدوارق في المختبر لأغراض التسرب فقد تكون ملوثة بكيماويات .
- ٤ - عدم استخدام صنابير المياه الموجودة بالعمل في الشروب منها مع ملامسة الفم لدوتها فقد تكون ملوثة .
- ٥ - عدم الانشغال بما يجري في التجربة بأمور أخرى .
- ٦ - عدم القاء بقايا المحاليل والمواد على أرضية العمل .
- ٧ - التأكد من نظافة مكان العمل قبل التجربة ، وكذلك ينطوي مكان العمل بعد الانتهاء من العمل .
- ٨ - ترتيب وتنظيم المواد والأدوات والأجهزة المطلوبة للتجربة على منضدة العمل .
- ٩ - يجب إبلاغ المعلم بأى حادث ينشأ عن استخدام أى جهاز أو مواد أو أدوات داخل المختبر ، مهما كانت ضالة الحادث .
- ١٠ - يجب إبلاغ المعلم بأى أمور تبدو غير طبيعية بالمختبر . مثل سلك كهربائي مكسوف ، أو زجاج مكسور ، أو تسرب للغاز ، أو كسر أو تنف في الأجهزة والأدوات ، أو انسكاب للمواد .
- ١١ - يجب أن يتعود التلاميذ إعادة ترتيب المواد والأدوات ووضعها

فـ أماكنها الأصلية فور الانتهاء من العمل ، كما تتنفس مناضد المختبر ومناضد للعرض .

١٢ - عدم دعك العين بالأصابع أثناء العمل خوفاً من اصابتها بالتهابات .

١٣ - إذا كانت هناك حروق بأحدى اليدين ، يجب أن تغطى بقطعة من « البلاستر » منعاً لتلويث الجلد .

١٤ - عدم لمس أي مفاتيح أو فيش كهرباً واليد مبللة بالماء .

١٥ - عدم القاء ورق مشتعل أو أعود ثقاب مشتعلة قبل اطفالها في سلة المهملات .

سابعاً : توجيهات عامة :

١ - يجب تعريف التلاميذ بأماكن الأدوات والمواد في المختبر . وكذلك الفوائد التي تنبعى مراعاتها .

٢ - يجب أن تعد المواد والأدوات اللازمة لكل درس قبل دخول التلاميذ المختبر بوقت كاف .

٣ - يجب أن يوجه التلاميذ نحو أي احتياجات خاصة لازمة لأى درس يحتمل تعرضهم فيه لخطر معين ، قبل بدء عملهم فيه .

٤ - يجب أن يحضر التلاميذ من التجريب بمواد أو أدوات خارج المدرسة بعيداً عن إشراف المعلم ، مثل اشعال البنزين والكتروسين في آنية، أو القيام بتجارب المفرقعات ، أو العبث بأنابيب الفلورسنت التالفة .

ثاونا : احتياطات أخرى للأمان في مختبر الكيمياء

يرجى من القارئ، إضافتها هنا