

## **الفصل الثالث**

### **احتياطات أمان عند التعامل مع الزجاجيات**

أدواء كثيرة من التي تستخدم في تجارب الكيمياء تصنع من الزجاج ، وهي عرضة للكسر ، ولهذا يجبتناولها بعناية وحرص ، كما أنه اذا كان بها شروخ أو كسور فهي تخش وتجرح ، أو تنكسر اذا سخنت ، كما أن الزجاج أثناء قطعه ، أو ثنيه يحتاج الى معاملة خاصة وبالمثل اذا التصق في أنابيب أو سدادات مطاط فانه يخلص منها بطريق خاصة ، وهذا ما يتناوله هذا الفصل .

**أولاً : بالنسبة لزجاجات الكيماويات وحفظ الحاليل والسوائل :**

- ١ - التأكد من سلامتها وعدم وجود شروخ أو كسور بها قبل استخدامها .
- ٢ - عدم تناولها من العنق فقط ، فهذا الجزء من أضعف اجزائها ، وقد يحدث أن يتسبب ثقل محتويات الزجاجة ، أو التصاق قاعدتها في انفصال الزجاجة عند منطقة العنق وربما انسكاب مابها من كيماويات ، ولهذا يجب مسک الزجاجة عند العنق بيد ووضع راحة اليد الأخرى أسفل الزجاجة .
- ٣ - عدم تركها دون غطاء ، فهذا يعرض محتوياتها للانسكاب .

٤ - عدم تركها على منضدة العمل بعد الانتهاء من استخدامها فهذا يعرضها للوقوع والكسر ، ولهذا تعود الى الاماكن المخصصة لها فور الانتهاء من استخدامها .

#### ثانياً : عند رج أنبوبة اختبار :

- ١ - تمسك الأنبوبة من أعلىها بمسك الأنابيب .
- ٢ - أن توضع بها كمية من السائل لا تزيد عن حوالي نصف حجمها .
- ٣ - لا تسد فوهة الأنبوبة بالابهام .
- ٤ - عند رج محتويات الأنبوبة لا تكون الأنبوبة في اتجاه عمودي وإنما في وضع مائل وتحرك حركة ترددية .

#### ثالثاً : عند استخدام السحاحة :

- ١ - يجب التأكد من عدم وجود شروخ أو كسور بها .
- ٢ - تثبت باحكام في حاملها مع مراعاة عدم الضغط عليها بعندة .
- ٣ - يدهن صنبور السحاحة بالفازلين قبل الاستخدام .
- ٤ - تصب المحاليل في السحاحة عن طريق قمع زجاجي .
- ٥ - يراعى عدم جذب صنبور السحاحة للخارج أثناء العمل .


#### رابعاً : عند استخدام الماصة :

- ١ - التأكد من سلامة فرها و عدم وجود عيوب فيها قد تسبب جروحا .
- ٢ - التأكد من أنها غير مسدوده .
- ٣ - عند تنظيفها بحامض الكروميك يحذر من ملامسته للجلد .

#### خامساً : لادخال أنبوبة زجاجية في ثقب سداده :

- ١ - ينبغي أن تكون حافة الأنبوبة غير مشرشره ، ولا وصعت في اللهب لكيها أو تتعتم بمبرد .

- ٢ - تبلي فوهة الأنبوة بالماء أو الجلسرين .
- ٣ - يبلل ثقب السداده بالماء أو الجلسرين .
- ٤ - تمسك الأنبوة بالقرب من نهايتها بقطعة من القماش وكذلك السداده مراعياً أن تكون راحة اليد بعيدة عن الثقب الذي تنفذ منه الأنبوة .
- ٦ - عند ادخال ساق قمع زهرة الحس克 في سداد لا يمسك عند القمع، ولكن عند نهاية الساق .




شكل (١)

#### ادخال أنبوبة زجاجية في ثقب سداده

سادساً : عند قطع الانابيب الزجاجية :



- ١ - يتم عمل حز بالملبرد في اتجاه دائري واحد .
- ٢ - تمسك الأنبوة باليدين بقطعة من القماش .
- ٣ - يتم الكسر للخارج ، بعيداً عن الوجه .



شكل (٢)  
قطع أنبوبة زجاجية

سابعاً : عند ثني الأنابيب الزجاجية :

- ١ - يستخدم لهب ذيل السمكة
- ٢ - أن يكون التسخين شديداً
- ٣ - يتم ثني الأنبوبة ببطء وهي اللهب ، مع مراعاة عدم حدوث انسداد في منطقة الثني



شكل (٣)  
ثنى أنبوبة زجاجية

### **ثامناً : تخليص الزجاج الملتصق في المطاط**

يحدث اذا تركت أنابيب زجاجية او ترمومترات ، داخل سدادات المطاط ، او أنابيب مطاطيه ان يتلتصق المطاط بالزجاج ، ومحاولة الجذب او استخدام حركات دورانيه عنده لتخليصها من بعضها قد تؤدى الى كسر الزجاج ، واصابة اليد بجروح ، وقد تنفذ شظايا الزجاج الى نسيج اليد وتكون مؤلمه جدا ، بن قد تحتاج الى طبيب لانتقاطها ، وأفضل طريقة لتخليص الزجاج من المطاط في مثل هذه الحالات هو استخدام سلاح مطواه لشق سادة المطاط او أنبوبة المطاط طوليا ، وبذلك يمكن تخليص الترمومتر او الانبوبة الزجاجية بسهولة .

**ناتساً : احتياطات امان اخرى خاصة بالتعامل مع الزجاجيات :**

يرجى من القارئ اضافتها هنا .