

الفصل الثامن

احتياطات امان عند تخزين وحفظ الكيماويات

وجود نظام جيد لتخزين وحفظ الكيماويات يقلل من الرقت والجهد اللازمين لاستخدامها ، فمثلا توضع املاح الفلز الواحد مع بعضها مرتبه حسب ترتيبها الالف بائى، فضلا عن أن هناك أخطارا تتعاق بتخزين وحفظ الكيماويات، يمكن تجنبها باتتباع قواعد واحتياطات خاصه .

وفيما يلى بعض احتياطات الامان المتعلقة بتخزين وحفظ الكيماويات :

أولا : قاعده عامه

لا تحفظ الكيماويات التى تتفاعل معا قريبا من بعضها ومن أمثاة هذا الجلسرين وحامض النيتريك ، وكلورات البوتاسيوم وازركبات العضوية ، والصوديوم والبوتاسيوم والحاليل المائيه أو الماء .

ثانيا : المواد القابله للاحتراق والمواد الخطره

١ - المواد القابله للاحتراق تحفظ فى دولاى معدنى أو خزانه لها فتحات تهويه أعلاها وأسفلها .

٢ - المواد المتطايره سريعه الاشتعال تحفظ فى مكان رطب بعيدا عن ضوء الشمس ، وفى صناديق خشبيه مبطنه بانزرك بها رمل .

٣ - السموم تحفظ فى ذرلاب معدنى خاص بها ، مكترىب عليه «سموم» بوضوح ، وتراعى العناية التامه فى تناولها .

- ٤ - لا ينبغي الاحتفاظ في المدارس بالسيانيدات ، ماعدا حديدو ،
وحديدي سيانيد البوتاسيوم •

ثالثا : الأحماض والقلويات المركزه

- ١ - يجب أن تحفظ الاحماض المركزه في زجاجات محكمه الغلق في حجرة صغيره مفروشه بالرمل مبنيه بالاسمنت بعيده عن المبنى الرئيسي للمدرسة ، وليس في دواليب عاديه •
- ٢ - واذا وضعت زجاجات الحفظ الكبيره التي تحوى أحماضا أو قلويات مركزه ، على أرفف فينبغى ألا تكون على ارتفاع أكثر من نصف متر عن الأرض ، أو توضع على رمل على الأرض مباشرة •
- ٣ - تحفظ الصودا الكاويه والبوتاسا الكاويه في زجاجات أعطيتها عن الفلين مغطاه بالشمع الاحمر •
- ٤ - يحفظ حامض النيتريك المركز في زجاجات بنية اللون لانه يتثر بالضوء العادى ويتحلل الى اكاسيد نيتروجينيه قابله للانفجار •
- ٥ - يحفظ النوشادر في مكان رطب بعيدا عن الأحماض والمواد المتعبه •
- ٦ - يحفظ حمض الهيدروغلووريك في زجاجات من البلاستيك لانه يسبب تاكلا للزجاج •
- ٧ - يوضع جردل مملوء بمحلول بيكربونات الصوديوم بالقرب من المكان الذى تخزن فيه الأحماض •

رابعا : - الصوديوم والبوتاسيوم الكالسيوم وكربيد الكالسيوم •

- ١ - يكتب على الدواب الذى يحفظ فيه الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وكربيد الكالسيوم بوضوح وبخط كبير التحذير التالى:
لا تستخدم ماء في حالة نشوب حريق •

- ٢ - لا ينبغي حفظ الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وكربيد الكالسيوم فوق آنية بها محاليل مائية أو آنية تحوى ماء .
- ٣ - يحفظ الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وكربيد الكالسيوم تحت الكيروسين وبعيدا عن مسار أشعة الشمس .

خامسا : - الفوسفور

- ١ - يجب حفظ الفوسفور الاصفر تحت الماء ، وفي أثناء مزدوج الجدار احدهما على الأقل من المعدن .
- ٢ - الكميات المعدة للاستخدام من الفوسفور توضع في قنينات مملوءه بالماء ، وتختتم اغطيقتها بالشمع الاحمر ، وتوضع في مكان بعيد عن حرارة الشمس .

سادسا : الأوعية التى تحفظ فيها الكيماويات

- لكل نوع من الكيماويات الأوعية المناسبة لحفظها ، وفيما يلى بيان بالأوعية المناسبة لحفظ بعض الكيماويات .

١ - المواد القابلة للانفجار

وهى أى مادة أو مركب له خصائص تجعله وحده ، أو بالاتحاد مع مآده أو مواد اخرى ، تتحلل فجأة ، أو تولد حرارة أو غازا أو ضغطا يسبب نهيا أو انفجارا مدمرا للمواد المحيطة به . وفيما يلى الأوعية المناسبة لحفظ بعض هذه المواد .

وعاء الحفظ

الماده

حماض البيكريك	زجاجة لها غطاء زجاجى مصنفر (ز غ ز م)
ثانى كبريتيد الكربون	(ز غ ز م)
الكولوديون	(ز غ ز م)
كل الغازات المضغوطة	اسطوانه صلب

٢ - المواد القابلة للاشتعال

وهي أى سائل يولد أبخره قابلة للاشتعال في درجات حرارة أقل من ٤٠ م ° وتحفظ في أوعية كما يلي .

وعاء الحفظ	الماده
أناء قصدير	البتترول الخام
أناء قصدير	البنزين والبتترول والنفثا
أناء قصدير	قطران الفحم
أناء قصدير	ايثير اثيلي
أناء قصدير	كحول مثيلي
أناء قصدير	الورنيشات
أناء قصدير	نيترو بنزول
أناء قصدير	تربنتين
أناء قصدير	طولويل
أناء قصدير	زيلول
أناء قصدير أو (ز غ ز م)	كيروسين
زجاجة لها غطاء زجاجي مصنفر (ز غ ز م)	جلسرين
(ز غ ز م)	أسيتون
(ز غ ز م)	الدهيد ايثيلي
(ز غ ز م)	خلات أميني
(ز غ ز م)	كحول اميلي
(ز غ ز م)	زيت أنيلين

٣ - المواد القابلة للاحتراق

هي المركبات والمخاطوات التي تنبعث منها أبخره قابلة للاشتعال في درجات حراره ما بين ٤٠ ، ١٤٠ م ° وتحفظ كما يلي : -

المادة

وعاء الحفظ

الفوسفور الابيض زجاجة لها غطاء زجاجى مصنفر (ز غ ز م)

وتوضع فى اناء اكبر محاطه بالرمل

الماغنسيوم المعدنى (شرائط أو مسحوق) (ز غ ز م)

الكافور (ز غ ز م)

النفتالين (ز غ ز م)

مسحوق الخارصين (ز غ ز م)

الكبريت اناء قصدير

٤ - مواد آكله خطره

هذه المواد آكله للجلد ، كما أنها آكله للمواد العضويه ، وينبغى الحذر عند حفظها وتناولها .

المادة

وعاء الحفظ

حمض الخليك اللامائى (ز غ ز م)

حمض خليك ثلجى (ز غ ز م)

حمض الهيدروكلوريك (ز غ ز م)

حمض نيتريك (ز غ ز م) بنية اللون

فينول (حمض كربولىك) (ز غ ز م)

ايدروكسيد الصوديوم (ز غ ز م)

ايدروكسيد البوتاسيوم (ز غ ز م)

حمض هيدروفلوريك زجاجة شمع أو بلاستيك محفوظه فى أناء من الكاولين

٥ - البيروكسيدات وغيرها من المواد المؤكسده

ماء الحفظ

الماده

فوق اوكسيد الهيدروجين زجاجة لها غطاء زجاجي مصنفر (ز غ ز)
 بنية اللون في مكان رطب بعيدا عن الضوء
 والحرارة ، لانه يتحلل بالحراره محدثا
 انفجارا شديدا

(ز غ ز م)	فوق اوكسيد البوتاسيوم
(ز غ ز م)	فوق اوكسيد الكالسيوم
اناء قصدير	فوق اوكسيد الصوديوم
(ز غ ز م) أو اناء قصدير	كلورات بوتاسيوم
(ز غ ز م) أو اناء قصدير	كلورات صوديوم
(ز غ ز م)	كلورات باريوم
(ز غ ز م)	برمنجنات بوتاسيوم
(ز غ ز م)	برمنجنات صوديوم
(ز غ ز م)	نيترات باريوم
(ز غ ز م)	نيترات كوبالت
(ز غ ز م)	نيترات حديديك
(ز غ ز م)	نيترات الزئبقيك
(ز غ ز م)	نيترات زئبقوز
(ز غ ز م)	نيترات فضه
(ز غ ز م) أو اناء قصدير	نيترات بوتاسيوم
(ز غ ز م) أو اناء قصدير	نيترات صوديوم

٦ - مواد تشكل خطورة اذا وصل اليها ماء

وعاء الحفظ	المادة
(ز غ ز م)	كبريتيد الكالسيوم
(ز غ ز م)	حامض كبريتيك
أثناء تصدير	الجير الحي
(ز غ ز م) تحت الكيروسين وتحاط الزجاجة برمل في أثناء أكبر	البوتاسيوم المعدني
(ز غ ز م) تحت الكيروسين وتحاط: الزجاجة بالرمل في أثناء أكبر .	الصوديوم المعدني

سابعاً : احتياطات امان أخرى عن تخزين وحفظ الكيماويات

يرجى من القارئ كتابتها هنا .