

الباب الأول :

التحليل الكهربائي (Electrolysis)

مقدمة

قانون فاراداي

الخلية الفولتائية

نظرية نيرنست

مكونات الخلية الكهربائية

جهد القطب

ال الخلية غير العكسية

ال الخلية العكسية

أنواع الأقطاب العكسية

قطب التأكسد والاختزال

خلايا الحزن

عمليات التحلل الكهربائي

(أ) التحلل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم

الخلية الزئبق

الخلايا ذات الحواجز

التحلل الكهربائي لمناصر كلوريد الصوديوم

(ب) التحلل الكهربائي لكلوريد الهيدروجين


الباب الأول :

التحليل الكهربائي (Electrolysis)

مقدمة :

التحليل الكهربائي عبارة عن مجموعة من التغيرات التي تطرأ على الكترونات الذرة أو التغيرات التي تطرأ على المركبات الالكترونية بفعل التيار الكهربائي. والمعروف أن الكترونات الأغلفة الخارجية للفلزات شبه حرة وتستطيع بتأثير التيار الكهربائي الحركة والانتقال. لذلك تعتبر الفلزات كمولصلات فلزية Metallic Conductors وتسمى أيضاً بالمولصلات الالكترونية Electronic Conductors.

وتعتبر محليل الأحماض والقواعد والأملالح ومنصهرات الأملاح من المولصلات الإلكترولية Electrolytic Conductors ويرجع نقل التيار الكهربائي في المعدل الإلكتروني إلى حركة الأيونات وكما يبين في الشكل التالي:



حيث يغمر لوحان من الفلز في محلول الكتروليتي ويتصلان من الخارج بمصدر كهربائي فعند إمداد التيار الكهربائي تنبغ الكترونات من أحد اللوحين وتسرى في السلك الخارجي باتجاه اللوح الآخر. ويسمى اللوح الذي تنبغ منه الالكترونيات بالأنود Anode. ويسمى اللوح الذي يستلم الالكترونيات بالكافود .

وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار مصدر التيار الكهربائي كمضخة كابسة ماصة. حيث تقتصر الالكترونيات من القطب الأنود وترفعها نحو القطب الكافود. وتتحرك الأيونات الموجبة داخل محلول الكتروليتي في الوقت نفسه نحو الكافود لتكتسب منه الالكترونيات تتعادل. تسمى الأيونات الموجبة المتقللة نحو الكافود بالكاتيونات Cations وتسمى الأيونات السالبة الأيونات السالبة المتقللة نحو الكافود بالنيونات Cations وتسمى الأيونات السالبة المتقللة نحو الأنود بالأنيونات .


ومن جانب آخر يمكن اعتبار ما يحدث عند القطب الأنود كعملية تأكسد. حيث تزداد الشحنات الموجبة للذررة نتيجة انتقال الالكترونيات. وما يحدث عند القطب الكافود هو عملية اختزال حيث يقل عدد تأكسد الذررة. وعندما يمرر تيار كهربائي خلال محلول أو منصهر الكتروليتي تتجه أيونات الالكترونيت نحو الأقطاب الكهربائية التي تحمل شحنة معاكسة لشحنات الأيونات حيث تتعادل الشحنات وتتحول الأيونات إلى ذرات تترسب أو تتفاعل مع ماء محلول أو مع مادة الأقطاب المستعملة أو تتحد الأيونات فيها بينما مكونة جزيئات غازية .

وتحبri عملية التحلل الكهربائي بصورة عامة في جهاز خاص يطلق عليه الخلية الكهروكيميائية مثل الخلية الالكترونية تحول فيها الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية أو يطلق على الجهاز الخلية الجلفانية. تحول فيها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية .

ويحدث التفاعل في الخلتين بنفس الطريقة إلا أن نصفي التفاعل في الخلية الجلفانية قد يفصل عن بعضها بطريقة تسمح بمرور الالكترونيات خلال دائرة خارجية .

ووجد أن عملية تحلل كبريتات النحاس تم في خلية كهروكيميائية بسيطة تسمى خلية هوفمان. وهي عبارة عن حوض يحتوي على محلول مائي لكبريتات النحاس وقطبان من الجرافيت. فعند إمداد التيار الكهربائي في الخلية يتكون مجال كهربائي بين القطبين تتجه وجود أيونات النحاس الموجبة وأيونات الكبريتات السالبة والناتجة عن تفكك كبريتات النحاس نحو الأقطاب المعاكسة لها في الشحنة.

حيث يكتسب أيونات النحاس عن القطب السالب الألكترونات ويتحول إلى ذرة النحاس وهي ترسب. ويفقد أيون الكبريتات الكتروناته الزائدة عند القطب الموجب ويتحول إلى جذر متعادل غير ثابت ويتفاعل مع الماء مكوناً حامض الكبريتيك وغاز الأوكسجين. وتوضح المعادلات التالية مجموعة التفاعلات الكيميائية التي تتم في الخلية الكهروكيميائية تفكك الألكترونات بالإذابة.



قانون فارادي:

ويرجع الفضل في دراسة العمليات الكهربائية إلى العالم الإنجليزي فارادي Faraday وقد تمكّن من استنتاج قانونين مهمين.

الأول: أن وزن العنصر المتحرر من التحليل الكهربائي عند أحد الأقطاب يتناسب طردياً مع كمية التيار الكهربائي المار خلال محلول. ويدل ذلك على أن مقدار التغير الكيميائي الذي يحدث عند الكاثود أو الأنود يتناسب مع كمية التيار الكهربائي الذي يمر في محلول.

ويدل التغير الكيميائي على ترسب الفلز عند الكاثود أو تحرر الغاز عند أي من القطبين.

ويمكن التعبير عن التغير الكيميائي بالعلاقة التالية : $W \propto Q$

حيث أن W = وزن المادة المترسبة أو المتحررة .

Q = كمية التيار الكهربائي المارة في محلول (كولوم) .

والكولوم عبارة عن الكمية الكهربائية الناتجة عن مرور تيار شدته أمبير واحد ولمدة ثانية

واحدة . إذن : $W \propto i \times t$

i = شدة التيار t = الزمن .

الثاني : أن إنتاج وزن مكافئ جرامي واحد من المادة يتطلب استهلاك فارادي واحد . ويعني

ذلك عند إمداد نفس الكمية من التيار الكهربائي في محليل الكتروليتي مختلف

تناسب وكויות التغير الذي يحدث عند الأقطاب المختلفة طردياً مع الأوزان

المكافئة للمواد المترسبة أو المتحررة عند تلك الأقطاب . أي : $W \propto e$

حيث e = الوزن المكافئ الغرامي ويربط المعادلين معاً ينتج :

$$W \propto i \times t \times e$$

ويرفع علامة التساوي تصبح المعادلة بالشكل التالي :

$$W = i \times t \times e / F$$

حيث F / I = ثابت التناوب ، F = عدد وحدات الفارادي . وهو يشمل مقدار التيار الكهربائي اللازم لتحرير وزن مكافئ جرامي من أي عنصر وتبلغ قيمته بصورة تقريرية 96500 كولوم .

ويمكن تطبيق قوانين فارادي في درجات الحرارة المنخفضة والعالية والظروف العادية وكذلك في محليل المائية وغير المائية ومنصهرات الأملاح . ولإيجاد التوصيل الإلكتروني يمكن الاستعانة بالتوصيل النوعي بدلالة المقاومة الكهربائية وطول السلك ومساحة مقطعة كما في المعادلة التالية .

$$R = r \left(\frac{l}{a} \right)$$

= المقاومة النوعية (أوم / سم) Specific Resistance ، l طول السلك .

. a مساحة مقطع السلك (ستمترًا مربعًا) . والتوصيل الكهربائي هو مقلوب المقاومة R.

$$\text{أي أن: } L = \frac{C}{r} \left(\frac{l}{a} \right)$$

= L التوصيل النوعي . مقلوب المقاومة .

ولامجاد التوصيل المكافئ يمكن ربط التوصيل النوعي بعامل التركيز :

التوصيل الكهربائي = L/C ، التركيز C =

ويزداد التوصيل المكافئ لمحلول الألكتروليتي بازدياد تخفيفه ويبلغ أقصى قيمة له عند تخفيف المحلول إلى ما لا نهاية من المرات . ويمكن استعمال نوع آخر من التوصيل وهو التوصيل الجزيئي . ويعني توصيلية ستتمت مكعب من المحلول الحاوي على مول واحد من الألكتروليتين المذاب . ولإيجاد التوصيل النوعي يمكن الاستعانة بجسر ونستون Wheatstone وخلية التوصيل .

حيث يثبت عادة قطبان من البلاتين داخل وعاء زجاجي ويغطي القطبان بطبقة رقيقة من البلاتين الأسود لتقليل الاستقطاب الذي ينشأ عند قياسات التوصيل . يتصل كل لوح بواسطة سلك بمصدر التيار أو بجسر ونستون .

ال الخلية الفولتائية : Voltaic – Cell

تتكون الخلية من قطبين مرتبطين بسلك خارجي . وتكون كل قطب من موصلين أحدهما الكتروني والثاني الكتروليتي . ويسمى فرق الجهد الناتج عند سطح الالتقاء بجهد القطب Electrode Potential ويكون جهد الخلية من المجموع الجبري لجهد القطبين . ويسمى فرق الجهد بين قطبي الخلية بالقوة الدافعة الكهربائية (E . M . F) . Electro Motive Force . وتصنف الخلايا الفولتائية إلى خلايا عكسية Reversible Cells وخلايا غير عكسية Irreversible Cells

نظريّة نيرنست : Nernst Theory

يُبيّن نيرنست أنَّه لا يوجد معدن عديم الذوبان مطلقاً. وعند وضع قطعة من النحاس في الماء، فإنَّ بعض ذراته ستترك الكتروناته وتدخل الماء على هيئة أيونات النحاس الموجبة تاركة زيادة من الشحنات السالبة على القطب المعدني مكونة فرقاً في الجهد بين المعدن والمحلول. ويُعود في الوقت نفسه قسم من الأيونات الموجبة إلى القطب وتسترجع الكتروناتها وتترسب على المعدن كالنحاس ويحدث في النهاية توازن بين الأيونات التي تتقدّم إلى المحلول والتي تعود إلى القطب ثانية كما يلي :



وفي حالة وجود محلول ملح مركز للنحاس فإنَّ ميل الأيونات النحاسية إلى الترسّيب كفلز هو أكبر من ميل النحاس للذوبان كأيوناته. وعلى هذا الأساس يعتبر قطب النحاس موجب الشحنة. ويظهر الخارصين ميلاً أعلى من النحاس بالدخول في المحلول كأيونات موجبة. ويكون تركيزه في المحلول أعلى كثيراً قبل حدوث التوازن.

ويُعتبر الهيدروجين أيضاً كمعدن وذلك بتكوينه أيونات موجبة في الماء. وعند الاستعانة بقانون الديناميكا الحرارية يمكن إيجاد العلاقة بين جهد القطب وتركيز (فعالية) أيونات المعدن في الماء.



$$K = a_{\text{Cu}^{++}} / a_{\text{Cu}^{\circ}} \quad \dots\dots (1)$$

K = ثابت الاتزان الكيميائي .

a = الفعالية Activity لكل من المواد المتفاعلة والناتجة .

ويمكن أيضاً أن نربط بين ثابت الاتزان الكيميائي ومقدار التغيير في الطاقة وبالشكل التالي :

$$\Delta F = \Delta F^{\circ} + RT \ln K \quad \dots\dots (2)$$

ΔF = التغيير في الطاقة الحرية .

ΔF° = التغيير في الطاقة الحرية عند الظروف القياسية .

R = ثابت الغاز و T = درجة الحرارة المطلقة .

وكما هو معروف أن النقص في الطاقة الحرية يساوي الشغل الكهربائي المنجز .

$$\Delta F = - nFE \quad \dots \dots \quad (3)$$

n = عدد الالكترونات المتنقلة في التفاعل .

F = رقم فراداي = 96496 كولومب .

E = الجهد (الفولت) .

ومن المعادلة (2، 3) يتبين :

$$- nFE = - nFE_0 - RT \ln \frac{aCu^{++}}{aCu^\circ}$$

أي :

$$E = E_0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{aCu^{++}}{aCu^\circ}$$

وبالتعريض عند قيمي R . F .

$$E = E_0 - \frac{(2.303)(8.315)T}{(n)(96.496)} \log \frac{aCu^{++}}{aCu^\circ}$$

وعند درجة حرارة 25°C أو 298.15 كلفن

$$E = E_0 - \frac{(2.303)(8.315)(298.15)}{(n)(96496)} \log \frac{aCu^{++}}{aCu^\circ}$$

$$E = E_0 - \frac{0.05916}{n} \log \frac{aCu^{++}}{aCu^\circ}$$

$$E = E_0 - \frac{0.05916}{n} \log k \quad \dots \dots \quad (4)$$

وتسمى المعادلة (4) بمعادلة نيرنست


مكونات الخلية الكهربائية :

ذكرنا من قبل أن الخلية الكهروكيميائية تتكون من أقطاب وحواجز مثبتة داخل أحواض خاصة. حيث تصنع الأقطاب عادة من مواد جيدة التوصيل للتيار الكهربائي وذات مقاومة عالية للتأثيرات الكيميائية والآلية والحركية وتكون خاملة وهي تقوم بنقل الإلكترونات من محلول الإلكتروليتي أو إليه دون أن يطرأ عليها أي تبدل وقد تكون فعالة وتقوم بإذابة أو ترسب المادة خلال عملية التوصيل الكهربائي. ومن المواد الشائعة الاستعمال: الفحم والبلاطين والنحاس والنيكل والرصاص وأكسيد بعض الفلزات.

وينبغي أن تتصف الحواجز التي تستعمل في فصل الأقطاب عن بعضها داخل الخلية بوجود مسامات خاصة تسمح بمرور الأيونات بكفاءة عالية بكونها ذات مقاومة جيدة للتأثيرات الكيميائية والآلية. ومن المواد الشائعة الاستعمال هي الأسبيست والسيراميك والسليليك وأكسيد بعض الفلزات والسليلوز والأنسجة الصناعية وبعض أنواع البلاستيك. وتتصف الأحواض المستعملة لهذا الغرض بمقاومتها الجيدة للتأثيرات الكيميائية والآلية. ومن المواد المستعملة لصنعها هي الفحم والمعدن والنحاس والنيكل والزجاج والسيراميك وبعض المتوجات البلاستيكية.

جهد القطب : Electrode Potential :

يمثل الشكل التالي خلطةً خليةً كهروكيميائية مكونة من قطبين . الأول عبارة عن إثناء سامي يحتوي على قطب نحاسي مغمور في محلول كبريتات النحاس وموضع داخل إثناء أكبر يحتوي على القطب الثاني الذي يتكون من قطب الخارصين ومغمور في محلول كبريتات الخارصين .






ومن المعروف أن الأيونات الموجبة في الأقطاب المعدنية في حركة تذبذب مستمرة. وإذا توفرت هذه الأيونات الطاقة الكافية فيمكنها ترك المعدن إلى محلول المحيط تاركة عدداً من الالكترونات . مثلاً عندما يترك أيون الخارصين القطب المعدني إلى محلول يترك وراءه زوجاً من الالكترونات وفي الوقت نفسه تجذب بعض أيونات الخارصين من محلول إلى القطب السالب ويتربس بعضها إلى أن يحدث إتزان كيميائي سريع بين أيونات الخارصين الموجبة في محلول والمعدن . وفي حالة قطب النحاس الملائم لأيونات النحاس في محلول يكون ميل أيونات النحاس إلى الترسيب أكثر من ميل أيوناته إلى الذوبان في محلول . لذا فإن النحاس يصبح مشحوناً بشحنة موجبة عند غمسه في محلول كبريتات النحاس .

وقد اعتبر نيرنست Nernst بأن لكل معدن ضغطاً معيناً يسمى ضغط محلول المعدن **Solution Pressure** ويرجع هذا الضغط إلى مدى قابلية ذوبان المعدن وتركيز أيوناته في محلول . وأن قابلية الذوبان ترداد بانخفاض تركيز أيونات المعدن من محلول الملائم له . وعند انتقال أيونات المعدن الموجبة إلى محلول يكتسب سطح المعدن شحنة سالبة وتزداد كثافة هذه الشحنة بازدياد قابلية ذوبان المعدن .

ويؤدي هذا الانتقال إلى تكوين جهد كهربى توقف قيمته على نوع المعدن وتركيز درجة حرارة محلول أي تركيز أيوناته نسبة إلى جهد الأرض الذى قيمته صفر . مثلاً لجهد الخارصين في كبريتات الخارصين قيمة سالبة بينما لجهد النحاس في كبريتات النحاس قيمة

موجبة. تقل سالبية جهد الخارجين بزيادة تركيز أيوناته في المحلول بينما تزداد إيجابية جهد قطب النحاس بزيادة تركيز أيوناته.

وعند توصيل القطبين في الشكل التالي من الخارج بسلك معدني تسرى الالكترونات من الخارجين إلى النحاس إلى أن يتتساوى جهد القطبين وأنباء سير التفاعل يذوب قطب الخارجين ويترسب النحاس على قطب النحاس.



أقطاب الهيدروجين والكالوميل

ويقاس جهد القطب القياسي نسبة إلى جهد الهيدروجين القياسي الذي يقدر قيمته بصفة فولت. ويكون قطب الهيدروجين القياسي بإمداد غاز الهيدروجين عند ضغط جو واحد فوق قطب من البلاتين مغطي بالبلاتين الأسود ومغموس في محلول حامض الهيدروكلوريك تركيزه واحد عياري مع مراعاة تشبع المحلول بالهيدروجين وثبت درجة الحرارة عند 25°C . ويمكن استعمالات وحدات فعالية بدلاً من وحدات تركيز ويشرط أن تكون فعالية الحامض واحدة حامضية واحدة ($\text{pH} = 1$).

ومن المعروف أن الفعالية والتركيز يتساوايان في المحاليل المخففة جداً. لكن محلول حامض الهيدروكلوريك الذي فعاليته وحدة واحدة تكون قيمة تركيزه العيارية 1.2.

ويفضل استعمال قطب الكالومل في التطبيقات العملية بدلاً من قطب الهيدروجين القياسي. يتكون قطب الكالومل من قطب زئبقي مغطى بالكالومل (كلوريد الزئبقوز) ومغموس في محلول عشر عياري من كلوريد البوتاسيوم وقليل من كلوريد الزئبقوز . ويمثل الشكل السابق رسماً تخطيطياً لقطبي الهيدروجين والكالومل .

ونجد أن لقطب الكالومل جهداً مقداره (0.333 فولت) نسبة إلى جهد قطب الهيدروجين القياسي الذي قيمته صفر فولت . وفي حالة كون فعالية الهيدروجين أقل أو أكثر من وحدة واحدة . فإن قيمة جهد قطب الهيدروجين لا تكون صفرًا . ويمكن حساب جهد قطب الهيدروجين اعتماداً على التركيز بالمعادلة :

$$\text{الجهد (فولت)} = 0.059 - \times \text{الدالة الحامضية} .$$

وفي الجدول التالي قيم الجهد لبعض الأقطاب القياسية .

المعدن	جهد القطب (فولت عند 25°C)
الصوديوم	2.714 _
المغنيسيوم	2.37 _
الألミニوم	1.66 _
الزنك	0.761 _
الكروم	0.740 _
الحديد	0.441 _
النيكل	0.236 _
القصدير	0.140 _
الرصاص	0.126 _
الرصاص	0.126 _
الهيدروجين	0.000
النحاس	0.339 +
الفضة	0.799 +
الرذق	0.799 +

إن هذه القيم مقاسة على أساس أن المعدن نقي ومضمور في محلول يحتوي على أيون المعدن بقيمة وحدة فعالية واحدة. وتحتختلف قيمة الجهد لنفس القطب إذا كان المعدن مغطى بغشاء من الأوكسيد أو إذا اختلفت درجة الحرارة عن 25°C . أو إذا تغير محتوى أيونات المعدن في محلول عن وحدة فعالية واحدة.

ولقد ترتيب المعادن استناداً إلى جهد القطب القياسي لها في سلسلة تسمى السلسلة الكهروكيميائية. تتراوح السلسلة بين العناصر الفعالة والموجبة كهربائياً والتي تقع في قمة الجدول السابق والعناصر غير الفعالة التي تقع في أسفل الجدول.

ويوجد في موضوع الكيمياء الكهربائية تلابس في المصطلحات ومعانيها. فمثلاً العنصر الموجب كهربائياً هو الذي يكون أيوناً موجباً بسهولة. لكن جهد قطبه بالنسبة إلى الهيدروجين كصفر يكون سالباً. والمعدن الموجب كهربائياً يحمل المعدن الأقل إيجابية كهربائية. مثلاًخارصين يقوم بترسيب النحاس من محلول ملح النحاس. والنحاس يحمل محلل الفضة في محلول ملح الفضة. بينما الألミニوم لا يحمل محلل النحاس بالرغم من كون الألミニوم أكثر إيجابية كهربائية.

ويرجع ذلك إلى وجود غشاء ثابت من الأوكسيد على سطح الألミニوم يغير كثيراً من قيمة الجهد. ويمكن تحطيم غشاء الأوكسيد على سطح الألミニوم بواسطة أيون الكلوريد. لذلك فإن المعدن يظهر فاعليته الكيميائية الحقيقة في محلول ملح النحاس وفي وجود أيون الكلوريد. ويتبين عن ذلك ترسيب النحاس وإذابة الألミニوم. وبصورة عامة يعتبر الجهد الكهربائي لكل معدن موجباً بالنسبة إلى المعدن الذي يقع تحته في الجدول السابق. ويوجه عام فإن المعادن ذات الجهد الكهربائي السالب تحمل المعادن التي تقع تحتها في الجدول.

وتبعاً لذلك يتحرر الهيدروجين بواسطة المعادن التي ساليتها الكهربائية أكبر منه. مثلاً يحمل الصوديوم مثل الهيدروجين في المحاليل المتعادلة والقاعدية بينما النحاس والفضة لا يحران الهيدروجين من المحاليل الحامضية. وتكون المعادن التي ساليتها الكهربائية عالية تكون قابليتها للتفاعل مع الأوكسجين عالية لأن الإيجابية الكهربائية للأوكسجين عالية.

ويمكن حساب الجهد الكهربائي للمعادن في محليل أيوناتها حسب نظرية نيرنست من المعادلة التالية :

بالنسبة إلى القطب الموجب :

$$E = E_0 + \frac{2.303 \frac{RT}{nF}}{\log_{10}^{a^+}}$$

وبالنسبة إلى القطب السالب :

$$E = E_0 - \frac{2.303 \frac{RT}{nF}}{\log_{10}^{a^-}}$$

= الجهد الكهربائي للقطب . = E_0 الجهد الكهربائي القياسي . n = تكافؤ الأيون ، F = عدد فارادي . a^+ , a^- = تركيز الأيون الموجب والسلبي .

ويمكن الربط بين الجهد القياسي للقطب وثابت التوازن الكيميائي من جانب الديناميك الحراري :

$$\Delta F^\circ = RT \ln K \quad \dots \quad (1)$$

= ΔF° التغيير من الطاقة الحرية عند الظروف القياسية . = R ثابت الغاز
= T درجة الحرارة المطلقة . = K ثابت التوازن الكيميائي .

وتكون العلاقة بين تغيير الطاقة الحرية والشغل الكهربائي المنجز عند الظروف الاعتيادية بالشكل التالي :

$$\Delta F^\circ = nFE_0 \quad \dots \quad (2)$$

حيث = n عدد الالكترونات المتنقلة في التفاعل . = F عدد فارادي
= E_0 الجهد القياسي للقطب .

وبربط المعادلين (1، 2) يتبين :

$$E_0 = \frac{0.05916}{n} \log K \quad \dots \quad (3)$$

وكما هو معروف قد تكون الخلية من أنصاف الخلايا ذات الجهود القطبية المختلفة . وعلى سبيل المثال عند توصيل نصف خلية نحاس قياسية مع نصف خلية خارصين قياسية بسلك معدني وجسر ملحى Salt Bridge فالخلية الناتجة تكون نتيجة التفاعلات التالية :



ويمكن حساب جهد الخلية والذي يساوى المجموع الجبri لجهد القطبين القياسين أي أن :

$$E_{\text{o cell}} = E_{\text{o } 1} + E_{\text{o } 2}$$

وبالاستعانة بجدول جهد الأقطاب القياسية :

$$E_{\text{o}} = (+0.345) + (+0.762) \quad \therefore E_{\text{o}} = 1.107 \quad \text{فولت}$$

ويمكن أن التفاعل الكيميائي عند قطب النحاس هو تفاعل احتزالي لذلك تعكس العلاقة الجبرية لقيمة الجهد القياسي للنحاس . ويمكن حساب القوة الدافعة الكهربائية (E.M.F) للخلية باستعمال معادلة نيرنست كما يلى :

$$E = E_{\text{o}} - \frac{0.05916}{n} \log K$$

وبالتعويض :

$$E_{\text{Zn}} = E_{\text{o Zn}} - \frac{0.05916}{n} \log \frac{a\text{Zn}^{++}}{a\text{Zn}^{\circ}}$$

$$E_{\text{Cu}} = E_{\text{o Cu}} - \frac{0.05916}{n} \log \frac{a\text{Cu}^{\circ}}{a\text{Cu}^{++}}$$

وبجمع المعادلين :

$$E_{\text{Zn}} + E_{\text{Cu}} = E_{\text{Cell}}$$

$$E_{\text{o Zn}} + E_{\text{o Cu}} = E_{\text{o Cell}}$$

$$E_{\text{Cell}} = E_{\text{o Cell}} - \frac{0.05916}{n} \log \frac{(aZn^{++})(aCu^{\circ})}{(aZn^{\circ})(aCu^{++})}$$

أو

$$E_{\text{Cell}} = E_{\text{o Cell}} - \frac{0.05916}{n} \log k$$

وتستخدم المعادلة الأخيرة في إيجاد القوة الدافعة الكهربائية للخلية. وإذا فرضنا أن تركيز أيونات النحاس يساوي 0.001 مول وتركيز أيونات الخارصين يساوي

$$\cdot E_{\text{o}} , 0.1 = 1.107$$

أذن :

$$\log K = \frac{(aZn^{++})(aCu^{\circ})}{(aZn^{\circ})(aCu^{++})}$$

وبما أن فعالية المعادن بصورة عامة تساوي واحد.

أذن :

$$E = E_{\text{o}} - \frac{0.05916}{2} \log \frac{0.1}{0.001}$$

وتسمى هذه الخلية بخلية دانيال.

ال الخلية غير العكسية : Irreversible Cell

وهي خلية ذات تفاعل ذاتي أي تلقائي. وتكون الخلية من قطبين من النحاس والخارصين. يغمر القطبان في محلول حامض الكبريتิก المخفف. يوجد في هذه الخلية ميل تلقائي للتعامل بين حامض الكبريتيك والخارصين دون إيصال القطبين بمصدر خارجي. ويعني التفاعل التلقائي في مجال الديناميک الحراري حالة عدم إتزان.

ال الخلية العكسية : Reversible Cell

ت تكون الخلية من قطبين أحدهما من الخارصين ومغمور في محلول كبريتات الخارصين والآخر من النحاس مغمور في محلول كبريتات النحاس كما يلي :




ويفضل محلولان عن بعضهما بواسطة حاجز مسامي ويعتبر كجسر الكتروليتي داخلي . ولا يحدث التفاعل الكيميائي في هذه الحالة إلا بعد ربط القطبين بمصدر موصل فلزي خارجي لإكمال الدائرة الكهربائية . وإن فرق الجهد الكهربائي لهذه الخلية يساوي 1.2 فولت ، ففي هذه الخلية تحول ذرات الخارصين إلى أيوناته وتذوب في المحلول وتحول أيونات النحاس إلى ذراته وتترسب على القطب النحاسي . وينتقل التيار الكهربائي وهو ميل الألكترونات خلال السلك الخارجي من القطب السالب وهو الخارصين إلى القطب الموجب وهو النحاس لتعادل شحنته الموجبة .

وعند إمرار تيار كهربائي من مصدر خارجي في اتجاه معاكس لاتجاه تيار الخلية ويجهد أقل منه في الخلية . فإن سرعة ذوبان الخارصين وترسيب النحاس تقل إلى أن تصل إلى حالة إتزان . وعندها يتوقف مرور التيار الكهربائي أي تتوقف عملية الذوبان والترسيب . وفي حالة كون جهد التيار الخارجي أكبر من جهد الخلية ينعكس اتجاه التيار الكهربائي . مما يؤدي إلى ترسيب الخارصين وذوبان النحاس .

ويستنتج من ذلك أن تأكل الخارصين أو النحاس أو أي معدن آخر يعتمد في هذه الحالة على قوة التيار الخارجي نسبة لجهد الخلية عند حالة الاتزان . وعندما يتكون قطب الخلية من نفس المعدن كالنحاس مثلاً وينغمسان في محلول كبريتات النحاس . ففي هذه الحالة لا يتولد تيار كهربائي تلقائياً . لكن عند إمرار تيار كهربائي خارجي ويجهد قليل يحدث تغيير في تركيز أيونات النحاس عند القطبين واستقطاب الخلية . ومن ثم تحدث عملية الذوبان والترسيب .

ويستوجب في حالات كثيرة بدء عملية الترسيب عند القطب السالب بتقليل الجهد الخارجي إلى أقل من جهد الاتزان كما يتضح في الشكل التالي :



حيث تمثل النقطة (E) جهد الاتزان والنقطة (C) تمثل الجهد الكهربائي الذي يبدأ عنده الترسيب. وتسمى قيمة الانخفاض في الجهد عن جهد الاتزان أي المسافة (EC) الجهد الزائد (Over – Voltage) وتعتمد قيمة الجهد الزائد على طبيعة المعدن وتركيز محلول وتركيز الدالة الهيدروجينية (pH) وقوة التيار الكهربائي ودرجة الحرارة.

ويوجه عام للمعادن مثل الألمنيوم والنحاس جهد زائد. وهذا الجهد الزائد أهميته خاصة عندما تتضمن العملية ابعاث غاز الهيدروجين. وفي الحالات التي يتضاعف فيها غاز الهيدروجين يدعى الجهد الزائد بالجهد الزائد الهيدروجيني Hydrogen Over – Voltage . وهو الفرق بين جهد الاتزان والجهد اللازم لتحرير الهيدروجين على هيئة غاز. وبين الجدول التالي قيم الجهد الزائد الهيدروجيني لبعض المعادن والكربون.



(الجدول الجهد الزائد الهيدروجيني)

الجهد الزائد بالفولت	المعدن	الجهد الزائد بالفولت	المعدن
0.50	الكاديوم	0.00	البلاتين الأسود
0.50	القصدير	0.01	البلاتين المصقول
0.60	الرصاص	0.02	الذهب
0.70	الزنك (الخارصين)	0.05	الحديد (في القاعدة)
0.80	الزئبق	0.20	الحديد (في الحامض)
0.14 – 0.33	الكربون	0.10	الفضة
–	–	0.15	النيكل
–	–	0.25	النحاس


وما هو جدير بالذكر أن العلاقة بين الجهد الخارجي والجهد الزائد الهيدروجيني علاقة طردية وكلما كان الجهد الزائد الهيدروجيني منخفضاً كان المعدن أكثر مقاومة لعملية التآكل.

أنواع الأقطاب العكسية :


- 1) يتكون القطب من معدن وهو في حالة تماส مع أيوناته في محلول كالخارصين المغمور في محلول كبريتات الخارصين أو الهيدروجين الذي يكون في تماس مع أيوناته في محلول أو الأكسجين الذي يكون في تماس مع أيونات الهيدروكسيل وكذلك الهالوجينات مع أيونات الماليد. وفي حالة استعمال الغاز كقطب ولعدم توصيله التيار الكهربائي فيستخدم معه فلزاً موصل كالبلاatin وهو لا يتفاعل مع عنصر الفلز وأيوناته .
- 2) يتكون القطب من فلز وملحه الذي يكون قليل الذوبان مع محلول يحتوي على الأيونات السالبة المشابهة لأيونات ملح القطب. مثل الفضة المغطى ب الكلوريد الفضة والذي يكون في تماس مع أيون الكلوريد . حيث يبدأ التفاعل بتحول بعض ذرات الفضة إلى أيوناتها التي تتحدد آنئـا مع أيونات الكلوريد الموجودة في محلول .




ويمكن أن يحدث هذا التفاعل تماماً عند نفس القطب .



وقد يكون التفاعل الأخير مكافئاً لتفاعل قطب الكلور .




ويتحقق ذلك إذا أصبح كلوريد الفضة مصدراً لتوليد غاز الكلور بالضغط المطلوب .




ويعتبر قطب الفضة - كلوريد الفضة من جانب الديناميكي الحراري بمثابة قطب الكلور وعندما يكون ضغط غاز الكلور مكافئاً لضغط الكلور الناتج من تفكك كلوريد الفضة في نفس درجة الحرارة، وهذه الخلايا أهمية بالغة وذلك لعدم وجود طريقة مباشرة لعمل أقطابها. وبالنظر لصعوبة تحضير قطب من الغاز، يفضل تحضير الأقطاب اللافزية بهذه الطريقة.


(3) يتكون القطب من فلز كالرصاص وهو فيumas مع ملحين قليلي الذوبان في المذيب. ويشمل الملحان ملح الرصاص مع ملح فلز آخر له نفس الجذر السالب مثل أوكسالات الرصاص والكالسيوم . حيث يغمر الفلز مع الملحين في محلول الملح الثاني مثل كلوريد الكالسيوم .




ويذوب بعض الرصاص ويعطي أيوناته الثانية الشحنة



وإن إزالة أيونات الأوكسالات بتعادلها مع أيونات الرصاص تؤدي إلى ذوبان أوكسالات الكالسيوم :



وتكون حصيلة التفاعلات بالشكل التالي :



(4) قطب التأكسد والاختزال .

يتكون القطب من سلك من البلاتين أو الذهب كوسيلة لنقل الالكترونات من القطب إلى دائرة الخلية. وهو يغمر في محلول يحتوي على أيونات التأكسد والاختزال معاً. كأيونات القصدير وزر والقصدير يرك أو أيونات الفروساینيد - الفيروساینيد. وتنجم الكترونات

القطب عند حدوث تغيير في حالة تأكسد القطب. كأن يتحول أيون القصدير ورث إلى القصديريك .



وإن القطب الذي يحرر الألكترونات معرض لعملية التأكسد والقطب الذي يكتسب الألكترونات يعاني عملية الاختزال . ويمكن قياس القوة الدافعة الكهربائية بواسطة المجهاد **Potentiometer** وهو عبارة عن بطارية خزن - كخلية وستون القياسي - له جهد ثابت E_0 بنتهاية القطب المشابهة لها في الخالية .

ويربط القطب الثاني من خلال مفتاح (K) وكلفانومتر (G) بسلك P وهو يتحرك على سلك موصل لقراءة القوة الدافعة الكهربائية . وعند معرفة مقاومة السلك المتحرك تصبح العلاقة بين مقاومتي السلكين بالشغل التالي .

$$\frac{E_x}{E_0} = \frac{R_x}{R_e} \quad E_x = \frac{E_0 \cdot R_x}{R_e}$$

ويمكن حساب الطاقة الحرية (ΔG) للتفاعل الذي يحدث في الخلية عند الحرارة المطلقة (T) على أن الشغل المنجز غير مصحوب بتغيرات في الحجم .

$$\Delta G = - nFE$$

E = جهد الخلية ، nF = كولوم من التيار ويمكن الاستعانة بمعادلة جيس - هلمولتز . Gibbs-Helmholtz

$$\Delta G = \Delta H + T \cdot \frac{\delta, \Delta G}{\delta T} \quad P = - nFE$$

ΔH = الزيادة في المحتوى الحراري . أذن

$$\Delta H = - nF \left[-T \cdot \frac{\delta, \Delta G}{\delta T} \right] F$$

$$\frac{\delta E}{\delta T} P = \text{معامل درجة الحرارة لجهد الخلية تحت ضغط ثابت .}$$

ويذلك يمكن إيجاد الكميات الحرارية الديناميكية ΔG , ΔH , ΔS (الانتروبي) وأن


$$\text{مقدار: } P nF \frac{\delta E}{\delta T} \text{ يكافئ تغير الانتروبي لتفاعل الخلية .}$$

$$\Delta S = nF \left(\frac{\delta E}{\delta T} \right) P$$


خلايا الحزن : Storage Batterleg

كما نعلم تتنقل الالكترونات من قطب التأكسد إلى قطب الاختزال . لكن قد ينعكس التفاعل الكيميائي الذي تولد عنه التيار الكهربائي تحت ظروف ملائمة وتعيد المواد المؤكسدة والمحترلة بناءها عند القطبين باستخدام قوة دافعة كهربائية . فقد سخنت الخلية وتحولت الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية عند استعمال الخلية .


تصنع خلايا الحزن في الغالب من ألواح رصاصية أي سبيكة رصاصية تحتوي على الاتيمون والباريوم أو غيرهما . يعطي القطب السالب بالرصاص الإسفنجي الرمادي ويشع القطب الموجب بشنائي أوكسيد الرصاص PbO_2 ويستعمل حامض الكبريتิก كالكتروليت ويكون تركيزه حوالي 37% وكثافته النوعية 1.28 . وعند استعمال الخلية يحدث التأكسد في القطب السالب :



ويختزل شنائي أوكسيد الرصاص في القطب الموجب :



وت تكون كبريتات على كلا اللوحين نتيجة تفاعل كل من أيون الرصاص وأوكسиде مع الألكتروب




ويؤدي التفاعلان باستمرار إلى انخفاض تركيز حامض الكبريتيك وكثافته. ويجب أن لا يتجاوز الانخفاض 1.16 فولت. وعند إعادة شحن الخلية تتعكس التفاعلات الكهروكيميائية فتحتزل أيونات الرصاص إلى الرصاص الإسفنجي ويؤكسد أول أوكسيد الرصاص إلى ثانوي أوكسيده لذلك يربط الطرف السالب من مصدر الطاقة الكهربائية خلال الشحن بالعمود السالب للخلية والطرف الموجب بالعمود الموجب.

وتعتبر خلية أديسون Edison Cell من خلايا الحزن التي يمكن إعادة شحنها أيضاً. يتكون اللوح الموجب من صفوف من الأنابيب الصغيرة المثبتة ومملوءة بطبقات رقيقة ومتsequبة من أوكسيد النيكل وقشر النيكل وملحومة في النهايات. ويتكون اللوح السالب من صفوف من التجاويف المثبتة والمحتوية على أوكسيد الحديد الفعال أي 304 ثقباً. حيث يننزل أوكسيد الحديد في اللوح السالب خلال الشحن إلى الحديد النقي.



ويتأكسد أوكسيد النيكل المائي إلى ثانوي أوكسيد النيكل أي القطب الموجب :



وتجمع مضاعفات الخلية وتلحم داخل صندوق من النيكل المطلي بالفلز ويضاف إليه محلول هيدروكسيد البوتاسيوم (20%). وتنعكس التفاعلات الكيميائية عند استعمال الخلية المشحونة. على أن تركيز هيدروكسيد البوتاسيوم لا يتغير خلال شحن الخلية وتفرغها.

وتتميز خلية خزن أوكسيد النيكل - الحديد عن خلية الحزن الرصاصية فهي خفيفة الوزن ولا تتأثر بدرجات الحرارة الواطنة وعمرها يكون أكثر بكثير لكن كلفتها غالبة وهي تستعمل في قاطرات المناجم والسكك الحديدية وأجهزة التكييف والإضاءة وغيرها.

عمليات التحلل الكهربائي :

تلعب عمليات التحلل الكهربائي في المجالات الصناعية دوراً بارزاً ومن أهم هذه العمليات الشائعة في الصناعة :

(أ) التحلل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم :

تسمى العملية صناعياً بعملية الكلور - الكلوري. ويستعمل لهذا الغرض كلوريد الصوديوم النقي لإنتاج غاز الكلور وهيدروكسيد الصوديوم ولهاتين المادتين استعمالات عديدة في الصناعة كصناعة كلوريد الفينيل والهايكلوريد وكلوريد الهيدروجين وصناعة الورق ومعالجات المياه وغيرها. يستعمل لإنجاز عملية التحلل الكهربائي خلايا كهروكيميائية مختلفة منها :



 خلية الزئبق : Mercury Cell

تتكون الخلية من حوض مستطيل من الحديد مغطى من الداخل بطبقة رقيقة متحركة من الزئبق تقوم بعمل القطب السالب. ويكون القطب الموجب من أعمدة مشببة من الجرافيت وتسمى الخلية المحلل الكهربائي **Electrolyser**.


ويحضر محلول مائي من كلوريد الصوديوم بتركيز 300 جرام / لتر. ويمرر محلول في الخلية على طبقة الزئبق في دورة مغلقة. وتتراوح حرارة الخلية بين 80 - 90° م يتم التحلل الكهربائي لكlorيد الصوديوم بين القطب الموجب (الجرافيت) والقطب السالب (الزئبق) المتحرك) مكوناً غاز الكلور عند القطب الموجب وملغم الزئبق والصوديوم عند القطب السالب وحسب المعادلات التالية حيث التفكك الألكتروليتي بالإذابة :



Anode half - reaction نصف التفاعل عند القطب الموجب



Cathode half - reaction نصف التفاعل عند القطب السالب



ويخرج غاز الكلور الناتج من العملية من القسم الأعلى من الخلية (الخلية الأولى) ويسترجع كلوريد الصوديوم غير التحلل بعد تنقيته إلى نفس الخلية مرة أخرى. ينساب ملغم الصوديوم إلى الخلية الثانية (السفلي) وتسمى محلل الملغم Amalgam decomposer. يعتبر محلل الصوديوم في هذه الخلية كقطب موجب والجرافيت كقطب سالب . كما تغذي الخلية باستمرار بتيار من الماء النقى باتجاه مضاد (معاكس) ليس محلل الصوديوم وتحدث التفاعلات الكيميائية التالية :





يلاحظ من المعادلات الكيميائية أن الزئبق يتولد مرة أخرى ويرسل ثانية إلى الخلية الأولى (العليا) لإعادة استعماله. غير أن الجرافيت المستعمل يستهلك تدريجياً ويصبح هشاً وتستوجب العملية استبداله بين حين وآخر. يصل تركيز هيدروكسيد الصوديوم الناتج من العملية إلى حوالي 50% . وفي حالات خاصة يمكن زيادة تركيزه إلى حوالي 73% عند درجة حرارة 100°C أو أكثر .


الخلايا ذات الحواجز : Diaphragm Cells

وهي عبارة عن خلايا ماثلة للخلايا الزئبية مع وجود حواجز مسامية تسمح بمرور الأيونات من خلاها بسهولة دون الغازات المكونة مثل الكلور والهيدروجين ويمثل الشكل التالي نماذج مختلفة من هذه الخلية .

التحلل الكهربائي لمناصر كلوريد الصوديوم :

تكون الخلية بصورة عامة من سبيكة خاصة من النيكل والفولاذ . يستعمل الجرافيت كقطب سالب ومناصر الرصاص كقطب موجب . ويجب أن يكون ملح كلوريد الصوديوم المستعمل في التحلل الكهربائي نقىًا وخالىً من الشوائب خاصة من آثار الكبريت . تصل درجة حرارة الخلية إلى حوالي 850°C مع جهد كهربائي في حدود 150 ألفاً أمبير . وعند تحلل كلوريد الصوديوم إلى عنصر الصوديوم وغاز الكلور يكون الصوديوم مع مناصر الرصاص سبيكة من الصوديوم والرصاص والتي بتقطيرها نحصل على الصوديوم كما يلي :





أ- خلية بيلتر ب- خلية ويلروست ج- خلية بيت فلد

ويمكن الحصول من هذه الطريقة أيضاً على هيدروكسيد الصوديوم وبيروكسيد الصوديوم وكاريونات الصوديوم. يبرد غاز الكلور الناتج إلى حوالي 100°م ويستعمل للأغراض المراد تضليله من أجلها.

(ب) التحلل الكهربائي لكلوريد الهيدروجين :

يتجزئ غاز كلوريد الهيدروجين في عديد من التفاعلات الكيميائية كناتج ثانوي ويكون تركيزه في هذه الحالات غالباً لكنه غير نقي حيث يحتوي على مقدار من الكلور وبعض المركبات العضوية الأخرى وحسب مصدر الماء المتفاعلة. وأن عدم مقاومة كلوريد الهيدروجين الناتج يقلل من قيمته التجارية واستعمالاته. لذلك يستغل كلوريد الهيدروجين غير النقي في عمليات التحلل الكهربائي للحصول على غازي الكلور والهيدروجين.

ويؤثر تركيز كلوريد الهيدروجين المستعمل في عملية التحلل الكهربائي تأثيراً بارزاً على طبيعة الخلية الكهروكيميائية المستعملة ومقاومة الماء الناتجة. وإذا أقل تركيز كلوريد الهيدروجين عن 10% يتكون عند القطب السالب بالإضافة غاز الكلور مقدار من غاز الأوكسجين أيضاً مما يؤثر على مقاومة الكلور ويقلل من أهميته التجارية.

وبيزادة تركيز كلوريد الهيدروجين إلى 25% فما فوق تزداد مقاومة الكلور الناتج. وبما أن الماء المستعملة والناتجة من العملية مواد فعالة لذلك يجب استعمال مواد خاملة ومقاومة لعملية التآكل في بناء جميع أجزاء الخلية الكهروكيميائية. وعلى سبيل المثال تصنع الأحواض عادة من البلاستيك أو الجرافيت المعزول وتصنع الحواجز من أنسجة تركيبية كبولي كلوريد الفينيل.

(ج) التحلل الكهربائي لمنصره خام الألミニوم :

يعتبر الألミニوم أكثر الفلزات المنتشرة في الطبيعة ومن أهم خاماته هو البوكسايت وهو عبارة عن أوكسيد الألミニوم المائي ممزوجاً مع السليكا وأكسيد الحديد والتitanium ويعتبر البوكسايت بصورة عامة الخام الرئيسي لاستخلاص الألミニوم بطريقة التحلل الكهربائي.

وفي حالة تحضير الألミニوم من خام البوكسايت فيجب تنقية الخام كأوكسيد الألミニوم من الشوائب الموجودة معه. و تستند عملية التنقية على حقيقة بأن أوكسيد الألミニوم مادة أمفوتيروسية تتفاعل مع الأحماض والقواعد معاً.


حيث يتفاعل أوكسيد الألミニوم مع هيدروكسيد الصوديوم مكوناً مركباً ذائباً من الألومنات الصوديوم تاركاً الشوائب غير الذائبة كأوكسيد الحديد.



ويُسخن البوكسايت مع محلول هيدروكسيد الصوديوم بتركيز 30% وزناً تحت الضغط الجوي الاعتيادي. ثم تفصل المكونات غير الذائبة بعملية الترشيح. كما يرج محلول الألومنات الصوديوم في حوض لمدة أيام حتى يحصل توازن بين الألومنات وأوكسيد الألミニوم المائي. ثم يمكن فصل أوكسيد الألミニوم بعملية الطرد المركزي.

ويخفف أوكسيد الألミニوم المائي في فرن تجفيف دوار إلى 1150°C للحصول على أوكسيد الألミニوم اللامائي كخام لعملية التحلل الكهربائي. وت تكون الخلية الكهربوكيميائية من حوض فرلاذى كبير طوله حوالي 10m وعرضه ثلاثة أمتار وارتفاعه حوالي مترين ومبطن من الداخل بطبقة من الفحم الكرافتي بمثابة القطب السالب.

حيث يذاب البوكسايت الجاف والمتقى (Al_2O_3) في حمام منصهر الكريولايت Cryolite وهو يحضر صناعياً من معاملة مزيج من أوكسيد الألミニوم ومحلول كربونات الصوديوم مع حامض الهيدروفلوريك ويمرجب المعادلة الكيميائية التالية:



ثم يضاف إلى الناتج محلول فلوريد الكالسيوم بنسبة 8% وزناً ولذلك لخفض نقطة الانصهار ويضاف أيضاً مقدار من فلوريد الألミニوم بتركيز 6% وزناً وذلك لثبات كفاءة التيار الكهربائي.

ثم تغمس أعمدة الجرافيت (القطب الموجب) في منصهر الكريولايت والبوكسايت. وعندما يمرر التيار الكهربائي خلال المنصهر يتتصاعد غاز الأوكسجين عند القطب السالب ويتحدد جزئياً مع كربون القطب مكوناً غاز ثانوي أوكسيد الكربون ويترسب الألミニوم عند القطب الموجب. وبها أن منصهر الكريولايت والبوكسايت يحتوي على كل من أوكسيد الألミニوم وفلوريد الألミニوم وفلوريد الصوديوم. لذلك تحدث مجموعة من التفاعلات ومن أهمها:



عند القطب السالب :



حيث يتحدد الأوكسجين الناتج مع الكربون أي الجرافيت مكوناً غاز ثانوي أو كسيد الكربون الذي يؤثر على كمية الألミニوم المترسبة لأنه يتفاعل مع الألミニوم مكوناً أو كسيد الألミニوم وغاز أول أو كيد الكربون :



وكما يتفاعل غاز ثانوي أو كسيد الكربون مع الكرافيت عند القطب السالب مكوناً أول

أوكسيد الكربون :



(د) التحلل الكهربائي للمركبات العضوية :

تعتبر عملية التحلل الكهربائي للمركبات العضوية حديثة وها عادة مزايا أجزاء العملية عند الظروف الجوية الاعتيادية من الحرارة والضغط مع كون حصيلة المتوجه عالية نسبياً .

وستعمل في بناء الخلية الكهربائية أقطاب موجبة من الرصاص ، الزئبق ، الجرافيت ، الزنك ، الكادميوم أو الملاغم وأقطاب سالية من مواد مقاومة للصدأ مثل الجرافيت ، البلاطين ، الذهب ، أو كيد الرصاص أو الحديد والمذيبات المستخدمة في هذه الحالة هي الماء ، مزيج من الماء والكحول ، الأسيتونايتريل .

وتتضمن التفاعلات التي تجري عند الأقطاب تفاعلات من نوع الأكسدة والاختزال أو تفاعلات الاستبدال Substitution reactions أو البلمرة الثانية . ويمكن تحضير حامض الأديبيك على سبيل المثال من الهيكسات حلقي أو الفينول ويستعمل الحامض بكثرة في صناعة النايلون . وكذلك يمكن تحضير رابع مثيل الرصاص أو رابع أثيل الرصاص

كمضادات ظاهرة القرقة في المحرّكات. وفي الجدول التالي نماذج أخرى من عمليات التحلل الكهربائي على المستوى الصناعي.

نماذج من التحلل الكهربائي تقنياً

المواد	الناتج	وسط التحلل
تحلل الكلور - القلوبي (طريقة الحواجز)	الكلور والميدروكسيد القلوبي والميدروجين	الماء
تحلل الكلور - القوي (طريقة الزنبق)	الكلوروهيدروكسيد الصوديوم والميدروجين وملغم الصوديوم	الماء
تحلل الكلورات القلوية	الميدروجين والكلورات القلوية	الماء
تحلل منصهر كلوريد الصوديوم	الصوديوم والكلور وسيكة الرصاص	منصهر
تحلل الكلوريد القلوبي	الكلور والليثيوم والبوتاسيوم والصوديوم	منصهر
تحلل كلوريد الميدروجين	الكلور والميدروجين	الماء
أكسدة حامض الكبريتيك	الميدروجين و $H_2S_2O_4$	الماء
تحلل الماء	الميدروجين والأوكسجين	الماء
تحلل فلوريد الميدروجين	الميدروجين والفلور	منصهر
أكسدة المغنتات	ثاني أكسيد المغنتيز وبرمنغمات البوتاسيوم	الماء
فصل الفلزات في محلول الكبريتات	النحاس والزنك والقصدير	الماء
تحلل خامات الألミニوم	الألミニوم	منصهر
تحلل الكلوريدات القلوية والترابية	الكلور والمغنيسيوم والكالسيوم والباريوم	منصهر
تحلل الكان الرصاصي الرباعي	رابع مثيل الرصاص أو رابع مثيل الرصاص	مركب عضوي
اخترال حامض الساليسيليك	ساليسيل الالدهايد	مركب عضوي
أكسدة الأوليفينات	أوكسيد الائيلين أو أوكسيد البروبيلين	الماء

الأسئلة

- 1 أكتب مقالاً علمياً عن أوليات التحليل الكهربائي .
- 2 أذكر مع الشرح والتحليل قانوناً فاراداي .
- 3 أشرح شرحاً وافياً مع ذكر المعادلات معادلة نيرنست .
- 4 أكتب مذكريات علمية عن كل من:
 - أ- الخلية الجلتفانية
 - ب-مكونات الخلية الكهربائية
 - ج- جهد القطب
 - د- الخلية العكسية
- 5 وضح بالتفصيل كل أنواع الأقطاب العكسية .
- 6 تكلم عن كل من:
 - أ- خلية الزرنيق
 - ب- الخلايا ذات الحواجز
- 7 اشرح عملية التحليل الكهربائي لكل من:
 - أ- كلوريد الهيدروجين
 - ب- محلول كلوريد الصوديوم
 - ج- مصهور كلوريد الصوديوم
 - د- مصهور خام الألمنيوم