

# الفصل الأول

## المبادئ العامة والمقاهيم التاريخية General Principles and Historical Aspects

### (١,١) مقدمة


#### Introduction

يعتبر هذا التمهيد مقدمة لطرق إنتاج البوليمرات الاصطناعية ويوضح كيف أن تركيب هذه المواد يعطي خواصاً هامة في حياتنا اليومية. فهذا الكتاب صمم لكي يعطي فكرة عامة، ابتداءً من شرح المبادئ العامة البسيطة وحتى مستوى متقدم في تكنولوجيا البوليمرات. وعليه، فإن الفصلين الأول والثاني يستعرضان المبادئ العامة للبوليمرات، بينما يتناول الفصلان الثالث والرابع نوعين أساسيين من البوليمرات وتطبيقاتهم العملية والصناعية على الترتيب، يتناول الفصل الخامس الأنظمة المهجنة، بينما يتناول الفصل السادس البوليمرات المتقدمة التي تحتوى علىمجموعات وظيفية والتي لها خواص غير عادية.

### (١,٢) المبادئ والمصطلحات

#### Principles and Terminology

ت تكون البوليمرات بارتباط عدد كبير من الجزيئات الصغيرة معاً. ومصطلح البوليمر مشتق من الكلمة يونانية تتكون من مقطعين (عديد Poly) و (وحدة Mer) بمعنى عديد الوحدات. وأبسط أنواع البوليمرات هو البولي إيثين (الشكل رقم ١,١) والذي يمكن النظر إليه على أنه ناتج عن ارتباط عدد من جزيئات الإيثان بروابط تساهمية. ويمثل الرمز  $n$  عدد الوحدات ( $\text{CH}_2-\text{CH}_2$ ) المتكررة على طول سلسلة البوليمر.




الشكل رقم (١.١). البولي إثين.

تعبر قيمة  $n$  عن درجة البلمرة degree of polymerization ويرمز لها بالرمز  $\overline{X_n}$ . حيث  $\overline{X_n}$  يمثل رقم يمكن أن يصل إلى عشرةآلاف ، ففي حالة البوليمر الخطى الذي يحتوى على وحدة متكررة ذات وزن جزئي 28 (مثل الإيثين) فهذا يعطى كتلة مولية نسبية (RMM) لبوليمر مقدارها 280 000 . وبطريقة أخرى فإن :

الكتلة المولية للسلسلة = الكتلة المولية لوحدات السلسلة المتكررة مضروباً في ٧.

وهناك أيضا بعض المصطلحات المرتبطة بالبوليمر ومنها "الأوليوجومرات" Oligomers وهي جزيء يحتوى على عدد محدود من الوحدات المتكررة (بوليمر صغير جداً)، فالثلاثي "الترامر trimer " يتكون من ثلاثة وحدات ( $n=3$ ) ، والثنائي " دايمير dimmer " (يتكون من وحدتين  $n=2$ ) ، وبذلك فالملونير يمثل الوحدة الأساسية التي يبني عليه تركيب البوليمر.

وعليه فالجزيئات العملاقة تعتبر ببساطة ارتباطاً بين جزيئات صغيرة ترتبط فيها الذرات معاً بروابط تساهمية. فالروابط الكيميائية على امتداد السلسل قوية جداً وموجهة في اتجاه السلسل وعلى الرغم من أن السلسل الخطية هي الأكثر شيوعاً والأسهل في إنتاجها ، إلا أنه عن طريق استخدام بعض الطرق الكيميائية يمكن الحصول على أنواع أخرى من البوليمرات منها المتفرعة branching أو ذات التركيب الشبكي network polymers كما في الشكل رقم (١.٢).



الشكل رقم (١,٢). الشكل البنائي للبوليمرات.

ويمكن القول إننا نعيش الآن عصر البوليمرات ، حيث إنها البديل الأفضل لبعض المواد مثل الأخشاب والجحارة أو الألياف المستخدمة في تصنيع الملابس مثل الحرير، والقطن ، والصوف (الجدول رقم ١,١). وترجع الزيادة في استخدام البوليمرات إلى اعتمادها على عدة عوامل اقتصادي منها اكتشاف البترول ، وندرة المواد الطبيعية والتي تعتبر باهظة الثمن نسبياً.

على سبيل المثال ، أغطية البالوعات المصنوعة من الحديد الزهر وأيضاً الدلو تم استبدالها ببولي (بروبين) وبولي فينيل كلوريد، أما الغراء المصنوع من عظام الحيوانات فتم استبداله بخلات البولي فينيل ، وتم أيضاً استبدال المطاط الطبيعي ببولي أيزوبرينين (المطاط الصناعي). يوضح الجدول رقم (١,١) أمثلة لمواد طبيعية تم استبدالها ببوليمرات صناعية مماثلة لها.

الجدول رقم (١,١). مقارنة بين المواد الطبيعية والبوليمرات الاصطناعية.

المادة الطبيعية	البوليمرات الاصطناعية
حجارة	غرسنة
خشب	بولي ستايرين، بكالايت
حرير	نایلون
قطن	تيريلون
جلد اصطناعي	مطاط ستايرين - بيونتاداين، بولي بوريثان
المطاط الطبيعي	بولي أيزوبرينين ، نيبورين
غراء	بولي فينيل خلات، راتنجات الإيفوكسي
ورنيش	بولي بوريثان، راتنج البولي إستر

ولا تستخدم البوليمرات فقط على نطاق واسع في مجال صناعة الأقمشة ، ولكن وجد أن لها تطبيقات واسعة أيضاً في مجال الطب : فعلى سبيل المثال يستخدم البولي إيثين كرابط لفصل أعلى الفخذ (الورك) ، كما تستخدم مادة البرسبكس Prespex في تصنيع بدلائل لقرنية العين ، ويستخدم النايلون كبديل للأوردة والشرايين ، وأخيراً يستخدم المطاط المصنوع من السيلكون في إنتاج بديل صناعي للقلب . وللبوليمرات الصناعية أثر كبير في كثير من الصناعات مثل صناعة الألياف ، والبلاستيك ، والمواد المطاطية (elastomers) ، وأيضاً في مجالات صناعية متعددة أخرى كما هو موضح في الجدول رقم (١.٢).

وبينما معظم البوليمرات الموضحة في الجدول رقم (١.٢) تمثل بوليمرات مخلقة (صناعية) ، يوجد أيضاً بوليمرات طبيعية مثل البروتين ، والمطاط الطبيعي ، والسليلوز وكلها يمكن أن يصنف بطريقة مشابهة.




ومن بين التصنيفات الموضحة في الجدول رقم (١.٢) التي لها أهمية تكنولوجية عظمى : الألياف ، البلاستيك ، والمطاط ، فالألياف يمكن اعتبارها مواد قوية جداً ذات مرونة جيدة ، ومقاومة للبرى أو الخدش كما أن لديها القدرة على الاحتفاظ بشكلها ، بينما المواد المطاطية تمتاز بالمرونة ، والقدرة على استعادة شكلها الأصلي ولا يمكن حدوث تشوه لها تلقائياً ، أما المواد البلاستيكية فتعتبر وسط بين الألياف والمواد المطاطية حيث تمتاز بالصلابة والمتانة وبعض المرونة والقدرة على الاحتفاظ بشكلها . ويرجع الاختلاف بين هذه الأنواع الثلاثة إلى الاختلاف في تركيب كل منها كما في الشكل رقم (١.٣).

## الجدول رقم (١,٢). تصنیف البولیمرات الاصطناعیة.

طبيعة المادة	مثال	أهم التطبيقات الاصطناعية
ألياف	كورتيل courtelle	المنسوجات
مطاط	مطاط طبيعي	إطارات السيارات
مطاط اصطناعي	مطاط منع الحمل	أوعية مترالية، غزل
البلاستيك	بولي رباعي فلورو إيثين (PTFE)	عزل كهربائي
	بولي فاينيل كلوريد (PVC)	أفلام
	سيلليوكويد celluloid	مستحضرات تجميل، أقمشة، تغليف
	سيليلوز	تعبئة
	سيلوфан	إضاءة
راتنجات	برسبكس perspex	صمغ، ألياف زجاجية
	أرالديت Araldite	عزل كهربائي
	بكالايت	ألياف زجاجية
دهانات	بولي يوريثان	بويات
الأسطح	ألكيد بولي إستر	بويات
رغويات	بولي يوريثان (مرن)	تعبئة، قطع غيار السيارات
	بولي ستيرين (جامد)	المباني، تغليف الأطعمة

على سبيل المثال، بينما تحتوى الألياف السيلولوزية والتريلين على التركيب الخلقي التي يضفي خاصية الصلابة نجد أن المواد المطاطية مثل البولي (أيزوبرين) تحتوى على رابطة مزدوجة يمكن أن تدخل في تفاعلات تؤدى إلى ارتباط بين السلسل وبعضها (كما سنرى لاحقاً) وتكون شكل شبكي مسئول عن خاصية الصلابة

المطاطية. أما المواد البلاستيكية فتحتوي على روابط تساهمية في السلسل ولا تحتوى على مجموعات وظيفية للربط بين السلسل وبعضها.



الشكل رقم (١,٣). الشكل البنياني لكل من: (أ) الألياف، (ب) المواد المطاطية، (ج) المواد البلاستيكية.

كما هو واضح من الجدولين السابقين رقمي (١,١) و (١,٢) على الرغم من أن مصطلح "بلاستيك" يستخدم عادة لوصف البوليمر، إلا أن كلمتي "بوليمر" و "بلاستيك" غير متادفتين وعليه فالمصطلح "بلاستيك" يستخدم فقط عندما يوصف سلوك الإجهاد والانفعال Stress-strain behaviour. على سبيل المثال الكبريت

البلاستيكي - والذي يتكون كما هو معروف عن طريق التبريد المفاجئ لمصهور الكبريت في الماء، يعتبر أول مادة بلاستيكية حقيقة قبل اكتشاف المطاط الطبيعي. وعليه فإن الاكتشافات التالية للمواد البلاستيكية سببت ثورة في علوم المواد وهي القاعدة التي بُني عليها الاستخدامات النافعة للبوليمرات.

ومن أهم الميزات التي تمتاز بها البوليمرات عن المواد الأخرى التقليدية هي خفة الوزن وسهولة نقلها، وسهولة إصلاحها و مقاومتها العالية للتآكل ، ولتأثير المذيبات والرطوبة. ومع ذلك فإن لها بعض العيوب منها ضعف الخواص الميكانيكية ، وكذلك قصر العمر الافتراضي لها وعدم قدرتها على تحمل الحرارة. وهناك صفات فيزيائية للبوليمرات أخرى تعتمد على عنصر الزمن عند دراسة خواصها الميكانيكية. وهذه الخاصية تعرف باسم المرونة اللزجة. ويمكن توضيح هذه الظاهرة على سبيل المثال باستخدام لعبة الأطفال المعروفة بـ "Silly Putty" والتي عند شدتها بقوة فإنهما تتنقطع ولكن عندما يتم شدتها ببطء فإنها تأخذ في الاستطالة بسهولة (انظر الفصل الرابع). وقد ساهمت ارتباط الخواص الميكانيكية والفيزيائية للبوليمرات بشكل كبير في تقدم العلوم.


وتمتاز البوليمرات أيضاً بخاصية أخرى وهي سهولة التشغيل أو التشكيل. فالمعادن والزجاج مثلاً يمكن تشكيلهما عن طريق التسخين لدرجة حرارة مرتفعة ، بينما المواد الطبيعية الأخرى مثل الأحجار والخشب والجلود لا يمكن تشكيلها إلا عن طريق قطع ولصق الأجزاء باستخدام الغراء لكي تعطى الشكل النهائي للمنتج. ومن أحد التطبيقات المتعددة والرئيسية للبوليمرات استخدامها في العزل الكهربائي للأسلاك والكافيات الكهربائية بدلاً من تلك الطرق المكلفة الأخرى كلف الأسلاك بالورق المغمور في الزيت أو غيرها من الطرق الأخرى وهذا مجرد مثال لمميزات معالجة البوليمرات في حياتنا اليومية .

## (١,٣) المبادئ العامة للبلمرة


## General Principles of Polymerization

## (١,٣,١) بلمرة النمو الخطوي Step-Growth Polymerization


تعتمد البوليمرات التي تنتج بهذه الطريقة على ميكانيكية تشابه في الأساس تفاعلات التكافؤ المعهودة في الكيمياء العضوية، حيث يتم نتيجة ارتباط المتفاعلات خروج مركبات بسيطة مثل الماء  $H_2O$  أو غاز كلوريد البيدروجين  $HCl$ . على سبيل المثال:



وبتخيل بسيط مثل هذا التفاعل من المونرات نجد أنه من الضروري احتواء الأحاديات (المونرات) التي تدخل في التفاعل على زوج من المجموعات الوظيفية bifunctional. على سبيل المثال، إذا كانت  $X = \text{OH}$  (كحول) وكانت  $Y = \text{COOH}$  (حمض كربوكسيلي) فإن الناتج يكون إستر وقدر على التفاعل مرة أخرى مع وحدة أخرى كما في الشكلين رقمي (١,٤) و (١,٥).





الشكل رقم (٤). تفاعل التكافل بين أحاديين.




الشكل رقم (٥). تفاعل التكافل بين مركبين ثالثي الصيغة.

ومن أكثر البولимерات شيوعاً والتي تعتمد في تشويدها على بلمرة النمو الخطوي البولي إستر تيريلين وكذلك بولي أميد نايلون، كما يتضح من الأمثلة التالية:






(عند تشييد البولي أميد نايلون، يشير (٦.٦) إلى عدد ذرات الكربون في كل من الأحاديin). أما في حالة استخدام أحadiات (مونومرات) عديدة المجموعات الوظيفية فذلك يؤدي إلى تكوين بوليمير شبكي. يعطي الشكل رقم (١.٦) مثالاً على تكوين بوليمير شبكي عن طريق تفاعل كحول يحتوى على ثلاثة مجموعات (OH) مع حمض كربوكسيلى يحتوى على مجموعة كربوكسيل.




يمكن أن تتكاثف الآن المجموعات الحمضية مع مجموعات الكحول (OH) في السلسلة الرئيسية.




الشكل رقم (١٦). تفاعل تكوين بوليمر شبكي.


وكما تم توضيجه سابقاً من أن إنتاج بوليمر التيرلين هو نتيجة لتفاعل تكافف بين أحاديين (موغرين) يحتوى أحدهما على مجموعة كحول (دياول diol) ويحتوى الآخر على مجموعة حمض كربوكسيلic diacid. ولقد وجد أن الأحادي (الموغر) الذى يحتوى على مجموعة الهيدروكسيل (X) ومجموعة الحمض (Y) معاً يمكن أن يؤدى أيضاً إلى تفاعل تكافف وتكوين بوليمر. ومع ذلك فهناك العديد من الأشكال البنائية يمكن تصورهم عن طريق رسم عدة وحدات بنائية متكررة.




وهنا، جميع وحدات الارتباط للإستر لها نفس الاتجاه، أي:



ومع ذلك، يمكن إنتاج متماكب isomer لنفس البوليمر بالتفاعل الآتى :



إذا رسمنا الوحدات المتكررة مرة أخرى وحدات الربط الآن تعكس اتجاهها كالتالي :



ويمكن أن يؤثر ذلك في عملية الرص المتقارب للذرات في التركيب البلوري، وعلى الرابطة الهيدروجينية، وكذلك على عملية الاستقطاب، وبالتالي يمكن أن يؤثر على الخواص الطبيعية للبوليمر الناتج. (انظر إلى النايلون بالفصل الرابع والكيفلار kevlarTM بالفصل السادس ).

وهناك طرق أخرى للتأثير على الخواص الطبيعية للبوليمرات (مثل درجة التبلور، درجة الانصهار... إلخ) داخل الفتة الواحدة من البوليمر وذلك عن طريق تغيير نسب المجموعات القطبية في سلسلة البوليمر. على سبيل المثال، نجد أن تأثير تغيير طول الرابطة الهيدروكربونية بين المجموعات القطبية  $\text{NH}/\text{CO}$  في النايلون يمكن أن يؤدي إلى تغيير في الخواص الفيزيائية.

مثلاً، يمكن تحضير النايلون ٦,٦ من الأمين  $\text{H-NH-(CH}_2\text{)}_6\text{-NHH}$  والحمض الكربوكسيلي  $\text{HO-CO-(CH}_2\text{)}_8\text{-CO-OH}$  أو  $\text{Cl-CO-(CH}_2\text{)}_8\text{-CO-Cl}$  كلوريد الحمض)، بينما النايلون ٦,٨ يمكن تحضيره عن طريق تفاعل  $\text{H-NH-(CH}_2\text{)}_8\text{-NHH}$  مع  $\text{HO-CO-(CH}_2\text{)}_4\text{-CO-OH}$  وأخيراً يمكن تحضير النايلون ٦ بطريقة التكافئ الذاتي لمركب أمينو حمض كربوكسيلي  $\text{H}_2\text{N-(CH}_2\text{)}_5\text{-COOH}$ . ومن ذلك يتضح أن التشكيل الفراغي والانتظام بين مجموعات  $\text{NH}$  و  $\text{CO}$  في النايلون ٦ مختلف عنه في النايلون ٦,٦. لذلك من المتوقع أن تكون المجموعات  $\text{CO-NH}$  أكثر عدداً في النايلون ٦,٦ عنه في النايلون ٦,٩ وأن تساوت الكتلة المولية النسبية لهم مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المجموعات يمكن أن تشارك في تكوين الرابطة الهيدروجينية بين سلسلة وأخرى وبالتالي يكون عدد هذه الروابط الهيدروجينية في النايلون ٦,٦ أكثر منها في النايلون ٦,٩ ولهذا فإن الطاقة الحرارية اللازمة لفصل سلاسل البوليمر عن بعضها في النايلون ٦,٦ أعلى منها في حالة


النایلون ٦,١٠ ، وكذلك درجة انصهار النایلون ٦,٦ أعلى من درجة انصهار النایلون ٦,١٠ ، كما يمكن أيضاً أن يؤثر طول الجزء الهيدروكربوني  $n(\text{CH}_2)$  على درجة المرونة ، وكذلك على الخواص الميكانيكية وحب البوليمر للماء أو كرهه وكذلك على درجة الذوبانية .

ويبينما يكون الهدف الأكبر من عملية تحضير البوليمرات هو الحصول على كتلة مولية نسبية معينة RMM ومن ثم على خواص فيزيائية وميكانيكية محددة ، إلا أن هناك عمليات أخرى يمكن من خلالها الحصول على خواص بینية معينة . فمثلاً يمكن إلى حد ما انتزاع الوحدات الحمضية أثناء عملية البلمرة (على سبيل المثال : باستخدام درجة حرارة عالية) ، وهذا بدوره سيجعل  $\text{Y}=\text{H}$  في نهاية سلسلة البوليمر كما في حالة إنتاج البولي إستر ، مما يؤدي على عدم قدرة السلسلة على استمرارية التفاعل مع الكحول ، وعليه ستنتهي عملية البلمرة تلقائياً . ثانياً من الأفضل أحياناً إيقاف التفاعل عند الوصول إلى قيمة معينة من الكتلة مولية النسبية RMM (أي عندما نحصل على قيمة معينة من  $n$ ) . ففي حالة إنتاج البولي إستر مثلاً فإن إضافة كحول أحادي الهيدروكسيل  $\text{R}'-\text{OH}$  أو حمض أحادي الكربوكسييل  $\text{R}''-\text{COOH}$  يمكن أن يؤدي إلى إيقاف نمو سلسلة البوليمر الناتج .

### ١,٣,٢) بلمرة السلسلة Chain polymerization


تعتبر بلمرة النمو المتسلسل النوع الثاني من طرق تحضير البوليمرات . وتشير كلمة "Chain" إلى ميكانيكية عملية البلمرة ، وفي بعض الأحيان يطلق على هذا النوع تفاعل بلمرة الإضافة . ويعتمد تفاعل بلمرة الإضافة في الأساس على وجود رابطة مزدوجة في المؤثر كما في حالة الإيثين (الإيثيلين)  $(\text{CH}_2=\text{CH}_2)$  ، وعندما تنكسر الرابطة الثنائية ( $\pi$ ) (انظر الفصل الثالث) ينتج عن ذلك تكون رابطتين من النوع سيجما ( $\sigma$ ) ونحصل على ما يسمى بالبوليمر المتجانس homopolymer من البولي إيثيلين (البولي إيثين) (الشكل رقم ١,٧) . لاحظ أن السلسلة الرئيسية backbone للبوليمر ناتجة عن ارتباط ذرات الكربون مع بعضها بروابط أحادية ( $\sigma$ ) عكس تفاعل التكافث السابق ،

حيث يمكن أن تتوارد ذرات من الأكسجين أو النيتروجين أو ذرات أخرى على طول سلسلة البوليمر الناتج.




الشكل رقم (١,٧). إضافة بوليمر.

أما في حالة تفاعل زوج مختلف من الأحاديّات معاً، مثلًا الإثين  $\text{CH}_2=\text{CH}_2$  مع البروبين  $\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CH}_3)$ ، فهناك احتمال لتكوين ما يسمى بالبوليمير الثنائي المشترك أو Copolymer. يوضح الشكل رقم (١.٨) البوليمير المشترك الناتج من تفاعل الإثين مع البروبين. ويعتمد تركيب البوليمير المشترك الناتج على ظروف التفاعل وسوف نتعرّض لذلك بالتفصيل في الفصل الثالث.



الشكل رقم (٨,١). بوليمر مشترك.

التمثيل العام لمعظم الأحاديّات البسيطة سوف يكون:



قبل البدء في التسمية النظامية يجب أن نشير أولاً إلى أن مجموعة  $\text{CH}_2=\text{CH}$  تسمى أحياناً مجموعة فاينيل vinyl، فمثلاً لو كانت R = Cl (كلوريد) أو  $\text{OCOCH}_3$  (خلات) فإن الأحادي (المونومر) الناتج يكون كلوريد فاينيل وخلات فاينيل على التوالي.

وهناك ثلاثة أنواع معروفة من الأحاديات (المونرات) عندما تكون مجموعة الألكيل R = H, Cl, OCOCH<sub>3</sub> موضحة في الجدول رقم (١.٣) موضحة طريقة تسمية الأحادي والبولимер الناتج.


الجدول رقم (١.٣). تسمية الأحاديات والبوليمers.

R	الاسم الشائع	الاسم النظامي	اسم البوليمير
H	إيثين	إيثيلين	بولي إيثيلين (PE)
Cl	كلورو إيثين	كلوريد فاينيل (PVC)	بولي كلوريد فاينيل
OCOCH <sub>3</sub>	إيثينيل إيثانوات	حالات فاينيل (PVAc)	بولي حالات فاينيل

#### (٤) الطبيعة الإحصائية لسلسل البوليمير

##### The Statistical Nature of Polymer Chains

هناك فارق واضح عند المقارنة بين جزيئات البوليمرات وجزيئات المركبات البسيطة يمكن ملاحظتها عند تتبع مجموعة متتماثلة من الألكانات (إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، هكسان). على سبيل المثال :



يمكن رسم الإيثان والبيوتان والهكسان كما هو موضح في الشكل رقم (١.٩)، فعندما تكون قيمة n = 1 فإن المركب الناتج يكون إيثان، وعندما تكون قيمة n = 2 فإن المركب الناتج يكون بيوتان، وعندما تكون قيمة n = 3 فإن المركب الناتج يكون هكسان.




الشكل رقم (١.٩). الشكل البنياني للألكان.

وتتميز المركبات البسيطة مثل الألكانات بأن لديها صفات معروفة ومحددة ودائماً ما تعامل على أنها مركبات منفصلة. على سبيل المثال، الإيثان يكون في الحالة الغازية، بينما الهكسان يتواجد في الحالة السائلة، أما الأوكتadiكان  $\text{H}-\text{(CH}_2-\text{CH}_2)_n-\text{H}$  فيكون في الحالة الصلبة في درجة حرارة الغرفة. ومع ذلك، كلما زادت قيمة  $n$  كان من الصعب التفرقة بين هذه المركبات وبعضها. مثلاً، عندما تكون  $n = 50$  فإن المركب الناتج عبارة عن سلسل قصيرة من البولي إيثين، بينما عندما تكون  $n = 1000$  يتكون بولимер عبارة عن مجموعة طويلة من السلاسل من البولي إيثين كتلتها المولية 28000. وبالتالي يؤكد فإن سلاسل البولимер في الحالتين تكون متشابهة في الخواص الكيميائية ولكنها مختلفة في الخواص الفيزيائية والميكانيكية اعتماداً على طول الوحدات ( $\text{CH}_2\text{CH}_2$ ). نفس المثال ينطبق على متشابهات البولي أميدات طويلة السلسلة. فكلما زاد طول السلسلة، يمكن اعتبارهم متماثلين من الناحية الكيميائية، ولكن الاختلاف في خواصهم يرجع إلى الاختلافات في طول السلسلة.

وعملياً، عند فحص عينة بولимер نجد أنها تتكون من مجموعة من السلاسل ذات أطوال مختلفة بصرف النظر عن حاجة الكيمائيين العاملين في البولимер وإنتاج بولимер متجانس له أطوال سلاسل مثلاً  $n = 1000$ .


وعلى الرغم من جميع الاحتياطات المصاحبة لعملية التحضير فإن توزيع الكتل المولية النسبية RMMs الناتجة يكون متتنوع كما يتضح في الشكل رقم (١.١٠) والذي يلاحظ فيه أن توزيع الكل المولية النسبية مختلف مع ملاحظة أن بعض جزيئات البولимер لديها قيمة  $n$  أكبر من 1000 وجزيئات أخرى أقل من 1000 ومن هذا المنظور، يعتبر علم البولимер أقل مقدرة من الطبيعة التي خلقها الله على إنتاج بروتين له قيمة

واحدة من  $n$ . لاحظ أن جميع جزيئات الإيثين ستظهر ببساطة كنقطة على توزيع المحنى في الشكل رقم (١,١٠) عندما تكون  $RMM = 28$ .



الشكل رقم (١,١٠). توزيع الكتلة المولية النسبية لبوليمير ثوذجي .


لو اعتربنا على سبيل المثال بلمرة التكافل الذاتي self condensation لحمض هيدروكسي هكسانويك HO-RCO<sub>2</sub>H حيث  $R = (CH_2)_n$  حيث  $n = 5$  يكون من السهل تفسير توزيع الكتلة المولية النسبية للبوليمير الناتج، حيث يحدث التفاعل الأول بين المجموعتين الطرفيتين لزوج من الأحاديات ويخرج جزء ماء (الشكل رقم ١,١١) لينتاج مركب مزدوج الصيغة الجزيئية (دaimer).




قادر على التفاعل مع قادر على التفاعل مع  
H من الهيدروكسي OH من الحمض

الشكل رقم (١,١١). تكافل ذاتي لحمض هيدروكسي.


وحيث إن المجموعات الطرفية ما زالت نشطة كيميائياً فإن التفاعل التالي للثنائي (للدايمير)  $\text{HO}-\text{RCO}_2-\text{H}$  يكون إما عن طريق التفاعل مع أحادي آخر ( $M_1$ ) وإما التفاعل مع ثانوي (دايمير) آخر ( $M_2$ ) لتكوين الثلاثي (الترايمير) ( $M_3$ ) والرباعي (التترامير) ( $M_4$ ) على التوالي. مثلاً :



وبشكل عام، يمكن تمثيل هذا النوع من التفاعلات كما يلي :




من الواضح أنه من هذه المجموعات العشوائية من التفاعلات في الشكل رقم (١,١٢) ضرورة حدوث توزيع للكتل المولية ومنها يمكن ملاحظة توزيع RMM. أما في حالة تفاعلات الإضافة فإنه من الضروري تنشيط المونomer (على سبيل المثال، الإيثين  $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ ) وذلك قبل حدوث عملية البلمرة. سوف يتم مناقشة تفاصيل ميكانيكية البلمرة في الفصل الثالث لاحقاً، أما هنا فسوف تكون عملية البلمرة مقتصرة على استخدام الجذور الحرة.




الشكل رقم (١,١٢). تفاعلات الأحادي (المونومر) والثانوي (الدايمير) والأوليوجومر.

فالشقوق الحرّة هي عبارة عن جزيئات غير مشحونة تحتوي على إلكترونات مفردة، ونتيجة لذلك فإنها مركبات نشطة كيميائياً، وتدخل في تفاعلات لاستخلاص إلكترون من مادة أخرى، وتكون مركب جديد يحتوي على العدد التام من الإلكترونات. فمثلاً عند تكوين بوليمر البولي إيثين تحت تأثير الجذور الحرّة كعامل بدء التفاعل، فخطوة بدء البلمرة initiation تبدأ بـجهاجمة الجذر الحرّ والذّي يُرمز له بالرّمز (R.) بجزيء الإيثين ، كما هو موضح بالمعادلة التالية :




ولأن المركب الناتج ما زال يحتوي على إلكترون منفرد على طرف جزيء الإيثين (أي ما زال نشطاً جداً) فلذلك يمكنه أن يتفاعل مع جزيء إيثين آخر وهكذا، وتسمى هذه الخطوة بخطوة استمرار البلمرة propagation ، وتستمر هذه الخطوة إلى أن يتوقف نمو سلسلة البلمرة النامية وتفقد مركز نشاطها وتتحول إلى سلسلة بوليمر عادية أما بالتفاعل مع جزيء آخر يحتوي على جذر حرّ وت تكون بينها رابطة تساهمية، وتسمى هذه الخطوة إنتهاء البلمرة termination الشكل رقم (١,١٣).



الشكل رقم (١,١٣). تفاعلات الجذور الحرّة.

وبناء على مخطط التفاعل الموضح في الشكل رقم (١.١٣) فإن خطوة إنتهاء البلمرة للثائي النشط ( $RCH_2CH_2CH_2.$ ) مع الشق الحر ( $R.$ ) تعطى بالضبط نفس الجزيء ( $RCH_2CH_2CH_2CH_2R$ ) كما في حالة إنتهاء البلمرة بين اثنين من المونomers النشطة ( $RCH_2CH_2.$ ) وهذه الطبيعة العشوائية لتفاعلات بدء التفاعل وإنتهاء البلمرة ينتج عنها خليط من سلاسل ذات أطوال مختلفة وكمثال للتنوع الممكن في أطوال السلاسل وإلى يكن تواجدها في تفاعل إضافة لبوليمر افتراضي ما يوضحة الشكل رقم (١.١٤) حيث يتفاعل الشق الحر ( $OH.R$ ) والذي ينتج من الكسر المتاجنس لجزيء  $H_2O_2$  مثلاً مع أربعة جزيئات من مونير الإيثيلين. وللتبسيط سنرمز للأحادي بالرمز (M) والثائي (الدائي) (M<sub>2</sub>) والثلاثي (الترايمير) (M<sub>3</sub>) وهكذا. يتضمن الشكل أيضاً الكتلة المولية النسبية RMM.



الشكل رقم (١.١٤). تفاعل إضافة لإنتاج البولي إيثين من أربع أحاديّات.

ويتضمن الشكل أيضاً الكتلة المولية النسبية RMM لكل نوع. لذلك فإن كلاً من ميكانيكيّتي تفاعلات النمو الخطوي وبلمرة النمو السلسلّي تعطى في النهاية سلاسل ذات أطوال واسعة المدى، وعلى الرغم من أنه من الممكن الحصول على كيفية التوزيع

لهذه الكتل المولية لبوليمير على شكل منحنى وهذا ما تم استعراضه سابقاً في الشكل رقم (١.١٠) الموضح به توزيع الكتل المولية النسبية إلا أن هذه الطريقة تعتبر صعبة وعملة وتحتاج إلى وقت طويق ، في العادة فإن متوسط الكتلة المولية هو ما يتم تسجيله، ولكن لعمل ذلك لابد من قياس بعض الخواص للحصول على هذا المتوسط ، ويعتبر قياس المتوسط العددي للكتلة المولية  $(\bar{M}_n)$  number average molar mass أسهل هذه الطرق لقياس الوزن الجزيئي للبوليمير، والمثال التالي يوضح كيفية الحصول على  $\bar{M}_n$  للبوليمير. على سبيل المثال ، إذا كان لدينا عينة بوليمير تحتوي على 300 جزيء ، منها 150 جزيء لها RMM مقدارها 100000 وهناك 150 جزيء أخرى لها RMM مقدارها 300000 فإن المتوسط المحسوب سيكون 200000. وبالمثل ، إذا كان لدينا عينة بوليمير تحتوي على 300 جزيء ، منها 100 جزيء لها RMM مقدارها 100000 وهناك 100 جزيء أخرى لها RMM مقدارها 200000 وهناك 100 جزيء أخيرة لها RMM مقدارها 300000 فإن المتوسط المحسوب سيكون 200000. رياضياً ، يمكن اشتتقاق القيمة من المعادلة رقم (١.١) :

$$(1.1) \quad \bar{M}_n = \frac{\sum N_i \times M_i}{\sum N_i}$$

حيث  $\bar{M}_n$  المتوسط العددي للكتلة المولية ،  $N_i$  عدد السلسل (الجزئيات) ذات RMM مقدارها  $M_i$ . وبتطبيق المعادلة على المثال السابق نحصل على :

$$\bar{M}_n = \frac{\sum (100 \times 100000) + (100 \times 200000) + (100 \times 300000)}{\sum (100 + 100 + 100)} = 200000$$

عملياً فإن المتوسط العددي للكتلة المولية  $\bar{M}_n$  يمكن الحصول عليها باستخدام الطرق المعملية ومنها تحليل خواص المحاليل المتراكبة أو ما يُطلق عليه خواص الترابط colligative properties مثل الانخفاض في الضغط البخاري والانخفاض في درجة التجمد والارتفاع في نقطة الغليان أو قياس الضغط الأسموزي لمحاليل البوليمير (انظر الفصل

الثاني). ويمكن استخدام هذه الطرق في حالة جزيئات المركبات الصغيرة حيث يصعب تكسيرها أو تجمعها أو احتواها على شوائب يمكن أن تؤدي إلى تغيير عدد الجزيئات وبالتالي إلى عدم دقة قياس الكتلة المولية  $M_{w}$ . ويمكن تطبيق طرق الخواص المجمعة السابقة على عينات البوليمرات، ولكن نظراً لكبر حجم جزيئاته فإن العدد الحقيقي لجزيئات البوليمر مختلف عنه في حالة المركبات الصغيرة micromolecules وبذلك يلاحظ اختلاف بسيط عند قياس الانخفاض في درجة التجمد أو الارتفاع في درجة الغليان أو الارتفاع في الضغط الأسموزي... إلخ. وفي الواقع، ساهم بشده عدم الإحساس بهذا الاختلاف البسيط في القياس في عدم اكتشاف وجود الجزيئات العملاقة أو ما يعرف بالبوليمرات من القرن التاسع عشر وحتى بداية القرن العشرين.

بوضوح يوجد طرق عديدة للحصول على المتوسطات. ففي حالة مجموعة من البشر من الممكن أن يكون المتوسط يشمل لون العيون، لون الشعر، أطوالهم، أو العدد، أو الوزن، أو الكتلة  $M_w$  في مجموعة ما. وعليه يمكن أيضاً قياس متوسط الكتلة المولية اعتماداً على حجم الجزيئات (أي الكتلة). ومن الطرق الشائعة الاستخدام لقياس متوسط الكتلة طريقة التحليل الكروماتوجرامي (وخاصة كروماتوجرافيا النفاذية الهلامية عالية الأداء High Performance Gel Permeation Chromatography، HPGPC) وأيضاً قياس التشتت الضوئي light scattering (العکاره) من محلول البوليمر وأخيراً باستخدام الطرد المركزي الفائق (turbidity) أو الترسيب sedimentation ultracentrifugation (انظر الفصل الثاني).

وبطريقة مشابهة لتعريف  $\overline{M}_n$  (المعادلة رقم ١.١) يمكن اشتقاق متوسط الوزن للكتلة المولية  $M_w$ ،  $\overline{M}_w$  (المعادلة رقم ١.٢) كالتالي :

$$(1.2) \quad \overline{M}_w = \frac{\sum W_i \times M_i}{\sum W_i}$$

حيث  $w_i$  يمثل الكتلة (الوزن) للسلسل (الجزيئات) والتي لها  $RMM$  مقدارها  $M_i$ . وبالتعويض عن الكتل المختلفة للمادة لطول السلسلة المعطاة (أي الكتلة المولية  $M_n$ ) في المعادلة رقم (١.٢) يمكن اشتقاء  $\overline{M_n}$ . ويعلمونية كلا من الكتلة ( $w_i$ ) وعدد الجزيئات ( $N_i$ ) المرتبطان بعدد المولات ( $N_A$ ) لكل الأنواع الموجودة خلال الكتلة المولية  $M_i$  وعدد أفراده  $N_A$ ، يمكن إعادة كتابة المعادلة رقم (١.٢) بمصطلحات عدد الجزيئات بدلاً من كتلة الجزيئات :

$$(1.3) \quad \overline{M_w} = \frac{\sum w_i \times M_i}{\sum w_i} = \frac{\sum N_i \times M_i^2}{\sum N_i \times M_i}$$

وبطريقة مشابهة يمكن إعادة كتابة المعادلة رقم (١.١) لتعطي المعادلة رقم (١.٤) :

$$(1.4) \quad \overline{M_n} = \frac{\sum N_i \times M_i}{\sum N_i} = \frac{\sum w_i}{\sum w_i / M_i}$$

هناك مثال توضيحي بالأرقام لتوضيح العلاقة بين  $\overline{M_n}$  و  $\overline{M_w}$ . إذا كان لدينا عينة من البوليمر تحتوي على نوعين فقط من الجزيئات ، قيمة  $RMM$  لأحدهما تساوي 10000 وللآخر تساوي 100000.

١ - بافتراض أعداد متساوية ( $N$ ) من الجزيئات.

فإنه باستخدام المعادلين رقمي (١.١) و (١.٣) يمكن الحصول على :

$$\overline{M_n} = \frac{\sum N_i \times M_i}{\sum N_i} = \frac{(N \times 1000) + (N \times 100000)}{(N + N)} = \frac{110000N}{2N} = 55000$$

$$\overline{M_w} = \frac{\sum N_i \times M_i^2}{\sum N_i \times M_i} = \frac{(N \times 10000 \times 10000) + (N \times 100000 \times 100000)}{(N \times 10000 + N \times 100000)} = 92000$$


٢ - بافتراض كتل متساوية ( $w$ ) من الجزيئات.

باستخدام المعادلتين رقمي (١.٢) و (١.٤) نحصل على:

$$\overline{M_n} = \frac{\sum W_i}{\sum W_i / M_i} = \frac{W + W}{(W/10000 + W/100000)} \approx 18000$$

$$\overline{M_w} = \frac{\sum W_i \times M_i}{\sum W_i} = \frac{(W \times 10000) + (W \times 100000)}{(W + W)} = 55000$$


ومن خلال القيم الناتجة نجد أنه دائماً ما يكون  $\overline{M_w}$  أكبر من  $\overline{M_n}$  (الشكل رقم .١.١٥)



الشكل رقم (١.١٥). توزيع الكثافة المولية النسبية RMM موضحاً عليه  $M_n$  و  $M_w$ .

ويُطلق على النسبة  $\overline{M_w}/\overline{M_n}$  معامل عدم التجانس (HI) أو معامل التشتتية المتعددة *polydispersity index*. فعندما تكون الصلابة مطلب أساسى فلا بد أن تكون  $\overline{M_w}$  كبيرة، يكون المطلوب منتج يتم تشكيله بطريقة الحقن *injection* أو بطريقة البثق *extrusion* أي يسهل سريان مصهوره فإن قيمة منخفضة من  $\overline{M_n}$  تكون مطلوبة ، لذلك كان من الضروري إيجاد قيمة واضحة ودقيقة لهذه العلاقة  $\overline{M_w}/\overline{M_n}$  حيث يؤدي انخفاض هذه القيمة إلى زيادة قوة مقاومة البوليمر للصدامات وكذلك زيادة قوة الشد *tensile strength* وزيادة المتانة *toughness* وكذلك ارتفاع درجات انصهار البوليمر ومقاومته للإجهاد البيئية والتشققات.

تستخدم النسبة  $\overline{M_n} / \overline{M_w}$  في قياس التشتتية المتعددة *polydispersity* للنظام، فعندما تكون هذه القيمة منخفضة فإننا نحصل على مدى انتشار ضيق للكتل المولية النسبية narrow spread of RMMs (أي تقارب الأوزان الجزيئية لسلسل البوليمر) وبذلك يمكن التحكم في الخواص الطبيعية والميكانيكية للبوليمرات، كما يتضح في الشكل رقم (١,١٦) الذي يمثل نظام التشتتية المتعددة لعينة بوليمر حيث نجد هناك ثلاثة منحنيات تمثل ثلاثة كتل مولية مختلفة، وعن طريق تغير ظروف عملية البلمرة يمكن التحكم في قيمة  $\overline{M_n} / \overline{M_w}$  أو التشتتية المتعددة.



الشكل رقم (١,١٦). تمثيل لنظام التشتتية المتعددة.

### (١,٥) نبذة تاريخية عن البوليمرات


#### History of Polymers

تعتبر البوليمرات التي تمت مناقشتها حتى الآن كلها بوليمرات صناعية يتم إنتاجها إما بطريقة النمو الخطوي Step-growth وإما بطريقة النمو السلسلـي Chain-reaction بلجزيئات صغيرة إلا أنه يوجد أيضاً عدد من البوليمرات الطبيعية المختلفة. وقد كانت المحاولات الأولية التي أجريت لتحويل هذه البوليمرات الطبيعية نتائج لفهم سلوك هذه البوليمرات.

### ١,٥,١) البوليمرات الطبيعية Natural Polymers

#### ١,٥,١,١) البروتينات Proteins

يعتمد تركيب البروتينات على وجود حمض ألفا-أمينو كما في الشكل رقم (١,١٧) وقد اعتبر هذا التموج الأولي للبوليمرات الطبيعية والتي منها يمكن اشتئاق العديد من المواد البيولوجية. فالبروتينات عبارة عن جزيئات معقدة التركيب على اعتبار أن الوحدات المكررة على طول السلسلة تحتوى على ما يزيد عن ٢٤ نوعاً مختلفاً منمجموعات الألكيل R كما في الجدول رقم (١,٤). ومتاز أيضاً البروتينات بأن أوزانها الجزيئية تقع في مدى واسع جداً، فكل بروتين يتميز بأن له الحمض الأميني الصحيح الخاص به في المكان الصحيح والذي يميزه على طول السلسلة وإلى الوقت الحالى تعجز الأنظمة الصناعية عن إنتاج بوليمرات لها وحدات مختلفة وكل منهم في موقعه المحدد على طول السلسلة كما يتم في الطبيعة.



الشكل رقم (١,١٧). قليل الشكل البشري جزء من البروتين. الأشكال البنائية لمجموعات الألكيل R معطاة في الجدول رقم (١,٤).

فالصوف مثلاً يعتبر أحد أنواع البروتينات (كيراتين keratin) والموجودة أيضاً في شعر الماعز والإبل والأغنام، لذلك يستعمل كخيوط قوية في إنتاج الملابس. ويعتبر السيليلوز أيضاً أحد أنواع الألياف التي متاز بالقوة، وهو عبارة عن سلسلة من البولي إثير مرتبطة بحلقات سكر جلوكوز، (انظر الشكل رقم ١١,٣). ويتعذر القطن من أنقى أنواع السيليلوز لذلك كان يستخدم في صورة ألياف في صناعة الأقمشة. ويتميز السيليلوز الموجود في القطن بالمتانة وصعوبة ذوبانه وأيضاً بإرتفاع درجة انصهاره ويمكن فقط قطعه، كما يمكن غزله يدوياً أو ميكانيكيًا، وتركيب السيليلوز يتبع فرصة تكون رابطة

هيdroجينية بين حلقات الجلوكوز والسلسل الأخرى عن طريق مجموعات البيدوكسيل، وأيضاً عن طريق أكسجين مجموعة الإيثير ويرجع ارتفاع درجة انصهار السيليلوز (أعلى من درجة حرارة تحلله) وكذلك صعوبة ذوبانه إلى أن القوى الموجدة في التركيب البلوري أكبر من الطاقة المتولدة عند الانصهار أو طاقة المحلول التي تحصل عليها عند عملية الذوبان. ويمثل السيليلوز حوالي ٥٠٪ من الخشب بجانب اللجنين ومواد أخرى. ومن المؤكد أن الخشب يستخدم منذ فترة طويلة كمادة إنشائية. ومتاز البوليمرات الطبيعية بالرونة، ولكن لا يمكن تشكيلها في المحاليل أو في الحالة المنصهرة. المطاط الطبيعي هو الحالة الوحيدة من البوليمرات الطبيعية التي يمكن تشكيلها صناعياً وكان ذلك في أوائل القرن الثامن عشر.


#### (١,٥,١,٢) الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين (د ن أ)





##### **Deoxyribonucleic Acid (DNA)**


يعتبر DNA أحد أنواع البوليمرات الطبيعية ذات الأهمية البالغة في حياتنا حيث يعتبر الحمض النووي المسئول عن نقل المعلومات الوراثية في خلايا المخلوقات، وأيضاً في البكتيريا. ويمثل الشكل رقم (١,١٨) تركيب الوحدة الأساسية للبوليمر حيث يتكون من سلاسل طويلة من النيوكليوتيدات القلوية المتصلة بحلقات من الجلوكوز عن طريق مجموعة ثنائية الإستر الفوسفورية Phosphodiesters.

ويمتاز DNA بإرتفاع الوزن الجزيئي له، وتدخل أنوبيته في تركيب خلية الإنسان والتي لا يزيد قطرها عن عشرين ميكرومتر  $\mu\text{m}$ . وعلى الرغم من الشكل الحزاوني للحمض النووي DNA وتركيبه المعقد إلا أن لديه القدرة على اللي والطي كما هو الحال في معظم البوليمرات ذات السلاسل الطويلة، فطول DNA في خلية واحدة من الإنسان يمكن أن يصل طولها إلى حوالي متراً قبل طيها (في شطايا الكروموسومات يصل إلى أطوال حتى ٢٠ سم) وهذا مثال مدهش لأبعاد البوليمر. وبالطبع فمساحة مقطع عرضي منه تعتبر صغيرة جداً.

الجدول رقم (٤). الحموض الأمينة الطبيعية.



Nonpolar R-Group	-H	Glycine
	-CH <sub>3</sub>	Alanine
	-CH - CH <sub>3</sub>   CH <sub>3</sub>	Valine
	-CH <sub>2</sub> - CH - CH <sub>3</sub>   CH <sub>3</sub>	Leucine
	-CH - CH <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub>   CH <sub>3</sub>	Isoleucine
	-CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> - S - CH <sub>3</sub>	Methionine
	-CH <sub>2</sub> - 	Phenylalanine
	-CH <sub>2</sub> -  - OH	Tyrosine
	-CH <sub>2</sub> - 	Tryptophan
	 complete structure	Proline
Polar R-Group	-CH <sub>2</sub> - OH	Serine
	-CH - OH   CH <sub>3</sub>	Threonine
	-CH <sub>2</sub> - SH	Cysteine
	 complete structure	Asparagine
	 complete structure	Glutamine
	 complete structure	Aspartic acid
Basic R-Group	 complete structure	Glutamic acid
	 complete structure	Lysine
	 complete structure	Arginine
Basic R-Group	 complete structure	Histidine



الشكل رقم (١٨). البولимер الطبيعي لحمض النووي.

- نوكليوتيد رباعي - ٤ وحدات من حمض النووي الريبي (RNA).
- الشكل البنياني مزدوج اللولب لحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين (DNA).
- ازدواج قاعدي ، أدينين-ثيمين.
- ازدواج قاعدي ، جوانين-سيتوسين.

### (١,٥,١,٣) المطاط الطبيعي Natural Rubber


يتم الحصول عليه في صورة لاتكس Latex (مستحلب مائي غير متجانس من جزيئات دقيقة كروية الشكل) وذلك من عصارة الأشجار (الاسم مشتق من الاستخدام الأولي للممحاة Eraser) وبعد معالجة بعض الصعوبات الخاصة بعملية تشكيلية (فمادة اللاتكس تحتاج إلى طحنها أولاً لتحسين الانسيوية لكي يكون سهل التصنيع). وتمكن شركة ماكتتوش من استغلال خواصه المرنة في صنع ملابس ضد المطر وذلك في أوائل القرن الثامن عشر.

ومع ذلك، كانت هناك صعوبات لقبول إمكانية استخدامه على نطاق تجاري، ومنها تأثير درجة الحرارة المرتفعة على المطاط وأيضاً تحوله إلى كتل لينة في الأجواء الدافئة والتي حمت استخدامها بطانة داخلية وخارجية للمعاطف مصنوعة من الأقمشة. وقد ساهم ذلك في مضاعفة الجهد المبذولة في تصنيعه مما انعكس على اقتصاديات إنتاج تلك المعاطف.

توصل العالم الأمريكي تشارلز جوديير Charles Goodyear، في عام ١٨٣٦م إلى حل مشكلة الزوجة للمطاط وذلك بتسميه في وجود عنصر الكبريت. وقد حصل على زيادة معقولة في قوته وخواصه الميكانيكية، ولقد أطلق على هذه المعالجة فيما بعد مصطلح الفلكنة "Vulcanization"، والتي كان لها أكبر الأثر في وضع أساس صناعة إطارات الشاحنات، والتي أعطت قوة دافعة في تطوير صناعة وسائل النقل من بين الصناعات الأخرى. تزداد قوة المطاط عن طريق ربط سلاسل البوليمر معاً عبر كباري من ذرات الكبريت ليتخرج جزيء عملاق. وتعتبر كيمياء المطاط معقدة إلى حد ما وسيتم التعرض لها في الفصل الخامس.

#### (٤,٥,١) إسترات السليلوز Cellulose Esters

يحتوى السليلوز ثلاثي الهيدروكسيل (الشكل رقم ١,١٨) على مجموعة هيدروكسيل أولية ومجموعتي هيدروكسيل ثانويتين. وباعتبار السليلوز من الكحولات، فقد توصل الباحثون في منتصف نهاية القرن الثامن عشر إلى عدة طرق لتحضير سليلوز قابل للتشكيل، وما زال بعضها يستخدم حتى اليوم على نطاق مقبول. واعتمدت الإستراتيجية الأساسية في ذلك على تقليل عدد الروابط الهيدروجينية عن طريق تحويل المجموعات الكحولية إلى مجموعات من الإسترات من مختلف الأنواع. وعلى الرغم من أن الإسترات الناتجة من تفاعل الكحولات العضوية مع المحموض المعدنية (مثل حمض النيترิก  $\text{HNO}_3$ ) ليست شائعة في الكيمياء العضوية إلا أنها تعتبر أكثر نشاطاً من الإسترات الناتجة من تفاعل الكحولات مع الأحماض الكربوكسيلية. ففي عام ١٩٤٨م أوضح العالم شونبين Schonbein أن معالجة السليلوز بحمض النيتريك في وجود حمض الكبريتيك يتوج عنها تكون نترات إستر، كما في الشكل رقم (١,١٩). وأحياناً يطلق عليها "نترات السليلوز" حيث تحتوي على رابطة  $\text{C}-\text{N}-\text{O}$  بدلاً من الرابطة  $\text{C}-\text{N}$  الموجودة أصلاً في مركبات النيترو.



الشكل رقم (١,١٩). تكون نترات السليلوز.

ومن أهم الصفات التي تميز تفاعلات النيترة (النتره) هو إمكانية التحكم فيها. ففي حالة إتمام التفاعل تحصل على مادة صلبة من ثلاثي نترات السليلوز تسمى قطن

البارود "gun-cotton" والتي تدخل في صناعة المفرقعات. وهناك طريقة أخرى للمعالجة بغرض تقليل عملية النيترة وهي زيادة كمية الماء في خليط التفاعل. ومن الممكن أيضاً تقليل الوزن الجزيئي للمركب الناتج عمداً عن طريق زيادة درجة حرارة التفاعل لإحداث قطع في السلسل والحصول على وزن جزيئي أقل مما يؤدي إلى سهولة الذوبان في مذيب من الإيثير/الإيثانول ويسمى هذا المنتج كوللوديون *Collodion*، ويمكن استخدامه طبياً في معالجة الجروح ، وذلك بدهنه بها وتركها لفترة حتى يتبخّر المذيب ويترك طبقة رقيقة من الجلد الصناعي "*Artificial skin*". كما تم استخدامها قدماً في التصوير عن طريق تقطيع السطوح الزجاجية بها. وقد أثارت مادة نترات السليلوز كثيراً من الجدل كأحد البوليمرات في بداية عصر البوليمرات عندما عرض باركيس *Parkes* نموذجاً صلباً منها عبارة عن خليط منها مع الزيت وذلك في أحد المعارض الدولية الضخمة في لندن عام ١٨٦٢ م.


في عام ١٨٨٤ كشف العالم لو شاردونيه *Le Chardonnet* طريقة أخرى للحصول على السليلوز عن طريق طريقة تسمى السليلوز (المسترجع) وقد فتح الطريق من خلالها إلى مجال علم استرجاع السليلوز وهي إستراتيجية يمكن من خلالها تحويل البوليمر الطبيعي لمركب وسطي يمكن تشكيله ، وهي هنا نترات الإستر، والتي يمكن تحويلها إلى سليلوز مرة أخرى عن طريق اختزالها بكبريتيد الأمونيوم الهيدروجيني  $(\text{NH}_4^+ \text{HS}^-)$ . فالألاف التي يتم الحصول عليها لديها فروق مختلفة عن ألياف السليلوز الأصلية وبالأخص من ناحية النعومة والبريق. وقد سميت هذه المادة الجديدة "حرير شاردونيه" *Chardonnet silk* وقد أضافت قيمة عند استخدامها في مجال صناعة الأزياء واستمر استخدامها كبدائل عن الحرير الصناعي غالياً الثمن واستمر ذلك في الثلاثينيات من القرن العشرين حتى تم اكتشاف النايلون (البولي أميد) ومن بعده التريلين (البولي

استر) اللذان يستخدمان حالياً على نطاق واسع في إنتاج الأقمشة والمصنوعة كثيرة من البوليمرات الصناعية.

ومن الاكتشافات المثيرة للجدل وعلى الأقل من ناحية تأثيرها على تطوير حياتنا الحديثة، هو اكتشاف أن خليط من مادة ثنائي نترات السيليلوز الصلبة مع الكامفور "camphor" تعطى مادة يمكن تشكيلها بالصهر. فالتشكيل بالصهر *melt-processing* طريقة مفيدة تكنولوجياً وتسمح بإنتاج أفلام شفافة للضوء في صورة شريط متصل. وقد عرفت هذه المادة باسم السيليلويد "Celluloid" وأحدثت ثورة في مجال التصوير الفوتوغرافي والذي كان يعتمد حين ذلك على استخدام ألواح زجاجية صلبة وغير مرنة وقابلة للكسر عند وضع المادة الكيميائية الحساسة للضوء عليها. ويرجع الفضل لاستخدام هذه المادة الصلبة/المرنة، القابلة للطي، والشفافة والتي يمكن نقلها عن طريق عجلة مستندة أو ملف للخيوط إلى المساعدة في تطوير صناعة الأفلام وما لها من تأثير هائل على حياتنا في القرن العشرين. ومع ذلك ونظراً لأنها تتكون من نترات الإستر وقابليتها الكبيرة للاشتعال، فقد مثلت خطراً حقيقياً يهدد دور العرض السينمائي في ذلك الوقت. وعلى الرغم من عدم إنتاجها حالياً إلا أن لها مكانة مرموقة في تاريخ صناعة البوليمرات لكونها أحد أوائل البوليمرات التي تم تشكيلها.

#### (١٥,١٥) رايون الفسکوز Viscose Rayon


لقد دفع نجاح الحصول على حرير شاردونيه silk العديد من الاتجاهات للحصول على السيليلوز المسترجع. على سبيل المثال، تم تصميم رايون الفسکوز عن طريق العالمين كروس (Cross) وبيفان (Bevan) عام ١٨٩٢م، وخطوة أولى تم معالجة السيليلوز (الذي يسلك سلوك الكحول) مع قلوي لتكوين ملح يذوب في الماء يسمى ألكوكسيde alkoxide، وهي خطوة يتم استخدامها حتى الآن لتحضير عدد كبير من مشتقات السيليلوز المعدل كما في الشكل رقم (١٢٠).



الشكل رقم (١,٢٠). عملية رايون الفسكونز.

قام العالمان كرووس وبيغان بتفاعل مادة alkoxide (سليلوز قلوى) مع ثانى كبريتيد الكربون للحصول على محلول مجز من زانسات السليلوز (الشكل رقم ١,٢٠) يتم تحميضها بواسطة حامض ويتم بثقة من خلال مغزال (أو أي معدة تشكيل أخرى) حيث يفقد خلال ذلك المرحلة ثنائية كبريتيد الكربون وينتج السليلوز المسترجع وذلك أما على شكل ألياف، رايون، أو أشرطة شفافة من السلوفان cellophane (أي السليلوز الشفاف)، وهذا التطور في عملية التشكيل أمر جوهري حيث يمكن الحصول على المادة دون حدوث تغير ملموس في الكتلة المولية RMM. ومن مزايا تشكيل مادة Royan أنه في الإمكان التحكم في سمك الألياف وأبعادها، بينما ألياف القطن لديها أبعاد ثابتة وتتوقف على نوع التربة التي يزرع فيها.


وحيث أن ثاني كبريتيد الكربون يعتبر سام وسريع الاشتعال فإن اختياره في العملية السابقة ربما يبدو غير مبرر. لكن اختيار مادة البيكربونات ربما يبدو أكثر وضوحاً حيث تتشابه خواصها مع ثانوي كبريتيد الكربون كما في الشكل رقم (١.٢١). ومع ذلك فالبيكربونات غير ثابتة حتى يمكن استخدامها في هذا التطبيق. فاختيار نظام كيميائي معين لإنتاج منتجات كيميائية على المستوى التجاري يتطلب دراسات دقيقة وتحمية عند دخول الفكرة حيز التطبيق.



الشكل رقم (١.٢١). مقارنة بين (a) كيمياء البيكربونات، (b) كيمياء الزانسات.

أيضاً في حالة السلوفان، فعملية التشكيل الأساسية تحتوى على عدد من الخطوات تم صياغتها لتصل إلى الظروف المثلثى وذلك بعد مجهدات معقولة. ويعتبر ذلك سمة كل العمليات الصناعية. وبناء عليه، بالرغم من أن العمليات الكيميائية تبدو سهلة من حيث المبدأ إلا أن تطبيقها عملياً ربما يكون أكثر تعقيداً مما هو متوقع. ولقد تم حتى الآن الحصول على كل بوليمرات السيليلوز باستخدام نفس الطريقة الأساسية المستخدمة في إنتاج الزانسات. على سبيل المثال، إذا استبدلنا ثاني كبريتيد الكربون بالمركب ٢-كلوروإيثانول ينتج هيدروكسى إيشيل السيليلوز، وهذا البوليمر سهل الذوبان في الماء ويستخدم كمادة مالة Filler في صناعة الأيس كريم، بينما استخدم كلوروميثان ينتج عنه إنتاج ميشيل سيليلوز (الشكل رقم ١.٢٢). وأحياناً


يُطلق عليها سليلوز الإثيرات cellulose ethers، وعلى الرغم من أن السليلوز نفسه يعتبر بولي إثير إلا أنه يحتوي على مجموعة إثير إضافية.



الشكل رقم (١,٢٢). تشييد الميثيل سليلوز (مشتق قابل للذوبان في الماء) إذا حل  $\text{CH}_3\text{Cl}$  يمكن الحصول على هيدروكسى إيثيل السليلوز، بينما محل  $\text{OCH}_3\text{--OCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$  محل  $\text{OCH}_3$  في الناتج.

#### (١,٥,١,٦) خلات السليلوز Cellulose acetate

في عام ١٨٦٥ قام العالم شوتزنبيرger Schutzenberger بمحاولته الأولى لاسترة السيليلوز، ولكن نظراً لصعوبة التحكم في التفاعل فقد باءت المحاولة بالفشل. فمعالجة السيليلوز بحمض الخليك وخلات الإنهيدريد أدى إلى الحصول على ثلاثة خلات السيليلوز، كما الشكل رقم (١,٢٣) في صورة تميزت بضعف الخواص الميكانيكية وذوبانية محدودة في قليل من المذيبات الهالوجينية مثل كلوريد الميثيلين (ثنائي كلوروميثان). وفي أواخر القرن الماضي كان إنتاج تلك المذيبات باهظ التكلفة مما لم يشجع على إنتاجها على نطاق واسع، ولكنها الآن أصبحت رخيصة الثمن ويسهل الحصول عليها مما ساعد على إنتاج اقتصادي معقول من السيليلوز الثلاثي والذي يستخدم في صناعة مرشحات السجائر.



الشكل رقم (١٢٣). تكرير ثلاثي خلات السليلوز.

ومع ذلك، تعتبر مادة ثنائية خلات السليلوز من المواد المفيدة، حيث يتم استبدال مجموعة هيدروكسيل بمجموعتين خلات في كل حلقة، وهذا بدوره يبقى مجموعة هيدروكسيل واحدة يمكن أن تدخل في تكوين رابطة هيدروجينية. وقد تم اكتشاف هذه المادة في أوائل القرن الماضي ويتم إنتاجها على خطوتين ، وذلك بتفاعل السليلوز مع حمض الخليليك المتزوع الماء في وجود حمض الكبريتيك المخفف كعامل حفاز حيث تنتج ثلاثي خلات السليلوز في صورة ذاتية على هيئة محلول لزج ، وعند تخفيف محلول بالماء تتماً ثلاثي الخلات جزئياً وتحوّل إلى ثنائية الخلات وبهذه الطريقة الثنائية يمكن تلافي التحكم في عملية الأستلة والتحكم بدلاً منها في عملية التميّز. وتذوب ثنائية خلات السليلوز في أسيتون وهو أحد ارخص المذيبات. ومن أهم الأسباب التي أدت إلى سرعة إنتاج مادة مثل ثنائية خلات السليلوز هو إمكانية استخدامها في صناعة قماش القنب (أو الكتان) المستخدم في أشرعة السفن والخيام لامتيازه بالمثانة. وعندما تم دهن أقمشة أجنحة الطائرات التي تم اختيارها في ذلك الوقت بمحلول منها في الأسيتون وترك الأسيتون ليتبخر ازدادت مثانة الأجنحة وكان ذلك على سبيل المثال أول دليل على متانة المواد المترابطة وخاصة بعد استخدامها في الحرب العالمية الأولى مما شجع على قبولها كمادة جديدة.

ولقد أصبحت أيضاً مادة ثانوي خلات السيليلوز من أشهر مواد اللدائن الحرارية والتي تم إنتاجها في أوائل القرن العشرين بطريقة القولبة (التشكيل في قوالب) والتي ما زالت تستخدم حتى الآن ولكن على نطاق ضيق في صناعة أمشاط الشعر البلاستيكية، وفرش الأسنان، وعلى الرغم من استبدالها حالياً بمركبات البولي إيثين والبولي ستيرين إلا أن المواد السيلولوزية ما زالت ذات أهمية كبيرة في حياتنا حتى الآن. ففي منتصف التسعينيات من القرن العشرين أنتج العالم كورتولدز Courtoulds مادة الرايون Rayon وغراء خلات السيليلوز اللثان تم استخدامهما على نطاق تجاري. كما اكتشف أيضاً بوليمر آخر جديد يدخل السيليلوز في تركيبه يسمى التنسيل Tencel له القدرة على الذوبان في المذيبات المختلفة. ومن أهم فوائد السيليلوز أنه قابل للتحلل الحيوي وصديق للبيئة، ولكنه يعتمد في إنتاجه على مصادر نباتية، ومن المؤكد أنه سيستمر الاعتماد عليه ، وذلك في حالة ندرة مصادر الفحم والمنتجات البترولية.

#### (١,٥,٢) البوليمرات الصناعية Artificial Polymers

يهم الجزء الباقي من هذا الكتاب بالبوليمرات الصناعية والتي تعتمد في تحضيرها كما ذكرنا من قبل على طريقتين هما بلمرة النمو الخطوى ، وبلمرة الإضافة. ويعتبر التفريق بين طريقة بلمرة النمو الخطوى وبلمرة الإضافة مهمًا للتحضير التجارى لهذه المواد. وعن طريق التحكم في ظروف التفاعلات المختلفة يمكن الحصول على الكتلة المولية النسبية RMM المرغوبة وخصائص البوليمرات المطلوبة.

ولقد تم دراسة طرق تحضير البوليمرات الصناعية المختلفة كما في الجدولين رقمي (١,٥ و ١,٦) والتي تم إنتاجها بالطريقتين السابقتين بالإضافة إلى التحولات الكيميائية الناتجة من البوليمرات الطبيعية. في عامي ١٨٣٨م و ١٨٣٩م وعن طريق المصادفة تم اكتشاف طريقة لإنتاج بوليمر البولي فينيل كلوريد Polyvinyl chloride

(PVC) وكذلك البولي ستيرين (PS) على التوالي بواسطة البلمرة الضوئية-الكيميائية، حينما كان العلمنان ماكتوش Mackintosh وجودير Goodyear يقومان بأبحاثهما على تطوير خواص المطاط الطبيعي. ومع ذلك لم يتوصل أحد لفهم طبيعة هذه البوليمرات الجديدة، لذلك تأخر إنتاج البولي فينيل كلوريد على المستوى التجاري مائة عام أخرى، أي حتى عام ١٩٢٧م وكذلك البولي ستيرين حتى عام ١٩٣٧م. كما لم يتم إنتاج النايلون ٦.٦ على المستوى التجاري إلا في عام ١٩٣٨م، ثم تبعه إنتاج البولي إستر.

ومنذ ذلك الحين أصبح استخدام البوليمرات يتم على نطاق واسع. ولقد أدى استثمار تنوع الخواص الطبيعية والكيميائية وتطوير عمليات التصنيع إلى فتح المجال أمام تطبيقات أخرى عديدة. وساعدت التطورات الحديثة في استخدام البوليمرات ذات المجموعات الوظيفية في اكتشاف خواص أخرى جديدة للبوليمرات لا تعتمد على طول سلسلة البوليمر منها توصيلها للكهرباء واستخدامها في المجالات الطبية الحيوية وما شابه ذلك وسوف يتم مناقشة ذلك في نهاية هذا الكتاب.

وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن البوليمرات تعتبر من المواد الحديثة، إلا أن الصناعة تعتمد في تسمية البوليمرات على الطريقة السابقة لطريقة IUPAC النظامية. وطبقاً لذلك فإن الجدول رقم (١.٥) يشير إلى مسميات بعض البوليمرات القديمة والحديثة، فبعضها يعتمد في تسميته على المقطع الأول والذي يضم معظم البوليمرات التي تنتج بطريقة الإضافة، كما يشير الجدول رقم (١.٦) إلى مسميات بعض البوليمرات التي تم إنتاجها بطريقة النمو الخطوي.



الجدول رقم (١,٥). تغيل بوليمرات النمو السلسلية الاصطناعية.

الوحدة المتكررة	IUPAC الاسم حسب	الأحادي (المونومر)	اللفظة الأولية للبوليمر	الأسماء الاصطناعية
$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$		إيشين	(PE)	بولي إيشين
$-\text{CH}_2-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-$		بروبيون	(PP)	بولي بروبيلون
$-\text{CH}_2-\underset{\text{Cl}}{\text{CH}}-$		كلورو إيشين	(PVC)	بولي(كلوريد الفاينيل)
$-\text{CH}_2-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-$	لا يمكن تكوينه من الأحادي		(PVA)	بولي(كحول الفاينيل)
$-\text{CH}_2-\underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{CH}}-$	فينيل إيشين		(PS)	بولي ستايرين
$-\text{CH}_2-\underset{\text{C}\equiv\text{N}}{\text{CH}}-$	سيانو إيشين		(PAN)	بولي أكريلو نيتريبل
$-\text{CH}_2-\underset{\text{O}}{\text{CH}}-$	إيشينيل إيثانوات		(PVA)	بولي(حلات الفاينيل)
$-\text{CH}_2-\underset{\text{C}=\text{O}}{\text{CH}}-$	حمض البروبيريك		(PA)	بولي(حمض الأكريليك)
$-\text{CH}_2-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-$				
$-\text{CH}_2-\underset{\text{O}}{\text{CH}}-\text{N}-$	-فاینیل بیرونیدون		(PVP)	بولي فاينيل بايروليدون
$-\text{CH}_2-\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}-\text{O}-$	ميثيل (٢-ميثيل بروبيونات)		(PMMA)	بولي(ميثيل مينا أكريلات)

تابع الجدول رقم (١٥).

الوحدة المتكررة	IUPAC الاسم حسب	الأحادي (المونومر)	اللفظة الأولى للبوليمر	الأسماء الاصطناعية
		١،١-ثنائي كلورو إيثين	(PVC)	بولي(كلوريد الفايانيدين)
		إيثاين	(PAC)	بولي أستيلين
		٢-ميثيل بروپين	(PIB)	بولي أيزو بيوتيلين
		١،١-ثنائي فلورو إيثين	(PVDF)	بولي فلوريد الفايانيدين
		٤،٤-بروكاين	(PTFE)	بولي رباعي فلورو إيثين
		بیوتا-١،٣-داين	(BR)	بولي بيوتا داين (الموضع متماكب ترانس) بولي بيوتا داين (الموضع متماكب ترانس)
		-٣،١-داين	(NR)	بولي أيزوبرين (الموضع الشكل سيس، المطاط الطبيعي)
		-٣،١-داين	(CR)	بولي كلورو برين (الموضع متماكب سيس)

## تابع الجدول رقم (١،٥).

الوحدة المكررة	الأحادي (المونومر)	النقطة الأولى للبوليمر	الأسماء الاصطناعية
IUPAC الاسم حسب	(PVK)		
	N-فانييل كربازول		بولي فانييل كربازول
بوليمرات السلسلة المشتركة			أكريلونيترين-ستايرين (مثال)
			

وتتضمن أمثلة أخرى عديدة:

- أكريلونيترين - بروتاداين - ستايرين (ABS)
- ستايرين - بروتاداين (SBR)
- إيثيلين - بروبيلين (EPM/EPDM)
- كلوريد الفانييل - حلقات الفانييل ... إلخ





## الجدول رقم (١،٦): قليل بوليمرات النمو الخطوي الاصطناعية.

الوحدة المكررة	الطاقة
$\left( \text{O}-\text{R}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{R}'-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}} \right)_n$ أو	بولي إسترات
$\left( \overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{R}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}-\text{N}-\text{R}'-\overset{\text{H}}{\underset{\text{N}}{\text{C}}} \right)_n$ أو	بولي أميدات

تابع الجدول رقم (١٦).

الطاقة	الوحدة المكررة
بولي كربونات	$\left( \text{O}-\text{R}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}} \right)$
بولي يوريا	$\left( \overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{O}-\text{R}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{N}(\text{H})-\text{R}'-\text{N}(\text{H}) \right)$
بولي سلفونات	$\left( \text{O}-\text{R}-\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{S}}}-\text{C}_6\text{H}_4 \right)$
بولي أسيتالات	$\left( \text{CH}_2-\text{O} \right)$
بولي (أكسيد الفينيلين)	$\left( \text{C}_6\text{H}_4-\text{O} \right)$
بولي (أكسيد الإيثيلين)	$\left( \text{OCH}_2\text{CH}_2 \right)$
بولي إيميدات	$\left( \text{N}(\text{O})-\text{C}(=\text{O})-\text{C}_6\text{H}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{N}(\text{R}) \right)$
بولي بترو أوكسازولات	$\left( \text{O}-\text{C}_6\text{H}_3-\text{N}(\text{R})-\text{C}_6\text{H}_3-\text{O} \right)$
بولي بتر إيميدازولات	$\left( \text{R}-\text{C}(\text{H})-\text{N}(\text{R})-\text{C}_6\text{H}_3-\text{N}(\text{R})-\text{C}(\text{H})-\text{R} \right)$
بولي سيلوكسينات	$\left( \text{R}-\text{Si}(\text{R})_2-\text{O} \right)$
بولي إيشر إيشر كيتون	$\left( \text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{C}_6\text{H}_4 \right)$

## تابع الجدول رقم (١,٦).

الطاقة	الوحدة المكررة
بولي بيرول (الموضع الشكل غير المشحون)	
بولي أنيلين (الموضع الشكل غير المشحون) الشبكة ثلاثية الأبعاد	
فينول-فورمالدهيد (تفاعل عند الموقعين أورثو وبارا) بوليمر المشترك	
بولي إيثر-بولي أميد عديدة أخرى: على سبيل المثال بولي إيثر-بولي يوريثان	

## (١,٦) المبادئ العامة لتشييد البوليمرات الصناعية

## General Principles of Industrial Polymer Synthesis

ترجع أهمية البوليمرات في مجتمعاتنا الحديثة إلى أنها تشكل جزءاً هاماً من الأساس الذي تبني عليه كثير من العمليات التجارية والصناعية وتحتفل التحضيرات في الصناعة للبوليمرات اختلافاً جذرياً عن تلك التي يتم تحضيرها في المعامل البحثية. وسوف نتعرض في هذا الكتاب إلى العديد من عمليات البلمرة المختلفة بمزيد من التفصيل، وكذلك العوامل التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تطوير طرق تصنيع مجده. وبذلك ، سوف نتعرض أولاً إلى بعض منها:

## (١,٦,١) العامل الاقتصادي Economics

من الصعب جداً التنبؤ به حيث تعتبر كل عملية قائمة على ظروف اقتصادية خاصة بها. فاقتصاديات إنتاج حجم كبير ورخيص الثمن من منتج ما (مثل البولي

إيشين) تختلف عن إنتاج منتج آخر (مثل كيفلر™ Kevlar) حيث يتجزء بكمية أقل وقيمة مضافة عالية يمكن أن تعوض تكاليف إنتاجه العالية.

وهناك عوامل أخرى تدخل في تحديد سعر المنتج النهائي منها سعر المواد الخام الأولية التي تدخل في تركيبه مثل المذيبات والكوافش، فالاكسجين في الهواء الجوى أرخص عامل مؤكسد، والماء أرخص المذيبات وكذلك الحموض المعدنية والكحولات رخيصة الثمن نسبياً بينما يعتبر استخدام حمض الإيثانوليك ومشتقاته من أرخص الأحماض العضوية.

تطلب العمليات الاقتصادية المثالية تسويق كل المنتجات الثانوية التي تنتج مع البوليمر الأصلي حيث تعتبر فكرة جيدة بفرض الحصول على أكبر عائد اقتصادي لتغطية التكاليف ؛ وذلك لأن بعض من المنتجات الثانوية عديمة القيمة تستهلك الكثير من الجهد والمال للتخلص منها بعمليات خاصة مثل الإذابة أو الترشيح أو عن طريق سحبها من خطوط الإنتاج لذلك لا بد من جهد كبير لتطوير عمليات الإنتاج، وذلك لا يعني تغيير إستراتيجية التحضير حيث إن استبدل ذلك بإستراتيجية أخرى عملية مكلفة للغاية ولكن تعديل الإستراتيجية هو الأمثل.

وأحد الاعتبارات الأخرى العامة في وقتنا الحالى هي ما يتعلق بالمفاهيم البيئية عند إنتاج البوليمرات ومنها مثلاً سمية الكواشف، والمنتجات الثانوية، وظروف النقل، والانبعاثات، ومدى تأثيره على الصحة العامة واحتياطات الأمان المتعلقة به. فإذا وضعنا في الاعتبار كل هذه العوامل فسوف يدفع ذلك إلى التخفيف من استخدام الطرق القديمة المستخدمة في التصنيع لتدفعها في اتجاه جديد. كما أن تشريع القوانين المتعلقة بالبيئة أصبح الآن من أهم العوامل المرتبطة باختيار عملية الإنتاج لأي منتج.

## (١,٦,٢) الحفازات Catalysts

تستخدم الحفازات بشكل عام لتغيير معدل التفاعلات الكيميائية بدون الإخلال بشروط توازن الحصول على المنتج النهائي. ولقد وجد أن زيادة نسبة المردود (الإنتاجية) Yield % ولو بنسبة قليلة يعطي عائدًا اقتصاديًّا كبيرًا من الممكن أنه يغير اقتصadiات التفاعل، وتبذل الصناعة جهودًا كبيرةً لتطوير نظام حفزي محسن، فغالبًا ما تكون الحفازات المعملية عبارة عن مخلوط معقدة التركيب مع وجود مسرعات للتفاعل Accelerators ومعززات للمادة الحفازة Promoters ومواد أخرى من الصعب معرفة أسرار تركيبيها. ويعتبر من الشائع جداً استخدام حفازات من فلزات انتقالية غير متجانسة، حيث يتميز الفلز الانتقالى بتنوع الكترونات مستوى التكافؤ مما يسمح بانتقال الإلكترونات، ويصاحب ذلك تغير في الشكل الهندسي للمواد. والحفازات عبارة عن مواد صلبة يمكن استخدامها أما في وسط سائل أو وسط غازي حيث يعتبر سطح الحفاز هو مركز نشاطه والعامل المسيطر ويعتبرتناول موضوع الحفازات من المواضيع المهمة ولكنها خارج نطاق هذا الكتاب. وتتضمن معظم التفاعلات الكيميائية في الصناعة استخدام حفازات، ومن هنا تبرز أهمية استخدامها بشكل جيد في تصنيع البوليمرات ابتداءً من المواد الخام الأولية وحتى المنتج النهائي. وهناك عدد من التفاعلات الحفزة والتي لا يمكن إجراؤها على مستوى المختبرات المعملية ومنها على سبيل المثال تفاعلات الأكسدة الخاصة بتحول البنزين إلى حمض الماليك وذلك في الحالة الغازية وفي وجود خامس أكسيد الفاناديوم كعامل حفاز.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار بعض الحفازات الخاصة إلا أن هذه التكلفة يمكن التناضي عنها ، نظرًا لإمكانية استخدام الحفاز لأكثر من مرة بكميات بسيطة.

## (١,٦,٢,١) النقاوة Purity

من أهم العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عندتناول موضوع الحفازات ما يعرف بالتسنم Poisoning حيث ينشأ نتيجة لوجود كميات صغيرة من الشوائب

على سطح الحفاز وبخاصة المركبات التي تحتوى على الكبريت ياعتبارها ضارة بشكل كبير على كفاءة العامل الحفاز. ومن المرغوب دائمًا في حالة استخدام الحفازات تجنب وجود الشوائب في التفاعلات وبخاصة تفاعلات البلمرة حيث يؤثر وجودها بشكل فعال على قيم الكتلة المولية للمنتج النهائي للبوليمر حيث تؤثر الشوائب على فاعلية المجموعات في نهاية سلسلة البوليمر النامية وخاصة في خطوة الاستمرار، في تفاعلات بلمرة بالإضافة، وبذلك تؤثر بشكل كبير على توزيع الكتل المولية النسبية RMM، كما أن اختلاف نسبة الشوائب من عينة لأخرى يؤثر في تقدير تركيز بادئ التفاعل Initiator، كما سوف تلاحظ في تفاعلات النمو الخطوي حيث توجد علاقة بين الكتلة المولية النسبية ودرجة البلمرة كما ذكرنا سابقاً لدرجة أن ربط  $10,000$  وحدة في سلسلة يتطلب الوصول إلى مدى للتفاعل يصل إلى  $99.99\%$ ، (انظر الفصل الثاني). ولذلك تتخيّل أنه مطلوب منك معملياً الحصول على إنتاجية  $99.99\%$ ، من البوليمر فمن الواضح أن هذه النسبة تمثل درجة نقاوة عالية جداً، وبالمثل فإن هناك عوامل أخرى تدفع باتجاه الحصول على هذه النسبة العالية ولكن في الصناعة، وهذه العوامل تختلف أحياناً عن تلك الظروف المستخدمة على نطاق المعامل البحثية.

### (١,٦,٣) الظروف العامة للتفاعلات General Reaction Conditions

عندما نتحدث عن تفاعلات تُجرى داخل المعامل البحثية؛ أي على نطاق محدود فإننا نعني في الأساس استخدام التكثيف الراد (reflux) كتقنية أساسية وبخاصة في العمليات الكيميائية التي تعتمد على الحرارة في تسخينها. فعند تناول الديناميكا الحرارية لهذه التفاعلات التي تُجرى عند ثبات الضغط الجوي وأنظمة مختلفة الأحجام حيث يعتمد ثابت الاتزان على طاقة جيس الحرارة. ولكن يجب أن نسترجع أن هناك أنظمه ديناميكا حرارية تم عند حجم ثابت وضغط متغير وهذه الظروف صعب تحقيقها في

المعامل، أما في الصناعة حيث يكون الحجم وذلك باستخدام مفاعلات من الفولاذ (الصلب) stainless steel قادرة على التأقلم مع الضغوط العالية والمنخفضة وبالتالي فالتفاعلات التي يصعب تحقيقها في المعمل من الناحية термодинамическая يمكن تحقيقها في الصناعة بالتحكم في هذه المتغيرات. وكمثال جيد على ذلك هو عملية الهدرجة بغاز البيدروجين التي تتم تحت ضغوط عالية جداً تبلغ عدة مئات من الضغط الجوي وتمثل خطورة عالية إذا نمت على المستوى المعملي.

#### (٤,٦) تحسين ظروف التشغيل Process Enhancements

يمكن تحسين الظروف الاقتصادية والتشغيلية عن طريق بذل الجهد على كل المستويات السابقة. وحتى في تصنيع البوليمرات المعروفة جيداً فإن محاولة إيجاد وسيلة جديدة للتحضير أو حتى تحسين الحفازات المستخدمة أو حتى التخلص من النواتج الثانوية غير المرغوبة من البديهي أنه يساهم بصورة فعالة في زيادة الربحية، حتى عملية التبريد والتسخين مثلاً تعتبر مكلفة مادياً. لذا فإن أي عملية تطوير ينتج عنها خفض درجة الحرارة يعتبر خطوة مهمة جداً. وأيضاً العمليات التي ينتج عنها التحكم في توزيع الكتلة المولية النسبية للبوليمر الناتج وبالتالي التحكم في الخواص الطبيعية له تعتبر خطوة مهمة أيضاً. وعلى الرغم من أهمية تلك الموارد إلا أنها تقع خارج نطاق هذا الكتاب.