

الفصل الثالث

البلمرة المتسلسلة Chain Polymerization

(١، ٣) مقدمة

Introduction

يمثل هذا النوع النسبة الكبيرة من البوليمرات المحضررة صناعياً والتي تنتج بأطنانٍ كبيرة مثل البولي إيثين، البولي أستيرين، البولي فينيل كلوريد (PVC) والأكريلات. وتشمل ميكانيكية التفاعل لكل هذه المواد فتح الرابطة الثنائية في الألكين لتصبح كل ذرات الكربون في السلسلة الرئيسية مرتبطة بروابط سيجما الأحادية. (إذا تم استخدام دايين، سوف تتبقى رابطة ثنائية في البوليمر، كما سيتم توضيحه فيما بعد). ومع هذا فإن الصيغة التجريبية للبوليمر الناتج (الشكل رقم ١.١١) هي ببساطة مجموع أعداد الأحاديات الأساسية، وتسمى هذه البوليمرات غالباً بوليمرات الإضافة *addition polymers* وبصفة خاصة في الكتب القديمة. ويوجد بعض اللبس مع تفاعلات النمو الخطوي مثل تكوين البولي يوريثان والذي لا ينتج عنه فقد جزيء صغير (انظر الفصل الرابع).



بولي يوريثان ثانوي أيزوسيلانات دايلول

وتحتفل ميكانيكيات التفاعلات التي تؤثر على بناء الكتلة المولية للبوليمر (RMM) والعوامل الأخرى لبوليمرات الألكين والبولي يوريثيات. وتشمل أنظمة الألكين ميكانيكيات تفاعلات السلسلة، ويفضل أن يسمى هذا النوع من المواد ببوليمرات السلسلة .chain polymers

وبصفة عامة يمكن تحضير بوليمرات السلسلة بإحدى الطرق الثلاثة التالية :

- ١ - بلمرة الشق الحر *free-radical polymerization*، ويتم فيها كسر الرابطة الثنائية للألكين تجنسياً (إلكترون في كل اتجاه). ولكي يتم ذلك تحتاج إلى بادئات تحتوي على إلكترون منفرد.
- ٢ - البلمرة الكاتيونية *cationic polymerization*، ويتم فيها استخدام أنواع من المواد التي تفتقر للإلكترونات لنزع إلكترون من الرابطة الثنائية الغنية بالإلكترونات؛ أي أن كسر الرابطة الثنائية يكون غير متجلس ويعطي مجموعة طرفية موجبة الشحنة.
- ٣ - البلمرة الأنوية *anionic polymerization*، ويتم فيها استخدام أنواع من المواد الأغنى بالإلكترونات من الرابطة الثنائية باي (π) لزيادة الكثافة الإلكترونية للرابطة الثنائية؛ أي أن كسر الرابطة الثنائية يكون غير متجلس ويعطي مجموعة طرفية سالبة الشحنة.

ويوضح الجدول رقم (٣.١) الاتجاه العام لقابلية البلمرة لعدد من أحadiat الألكين. (حفارات التناسق المعقّدة [أنظمة زيجلر-ناتا Ziegler Natta's systems] وهي عبارة عن أنظمة أنيونية لها نشاط سطحي أنيوني وغير موجودة في هذا الجدول).

الجدول رقم (١). قابلية الأحاديّات لنوع البدء لبلمرة المتسلسلة.

الأحادي	التركيب	كاتيونية	شقوق حرة	طريقة البدء	أنيونية
أيزوبورتين	$\text{H}_2\text{C}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$	✓	✗	✗	✗
إيثرات الفينيل	$\text{H}_2\text{C}=\text{CHOR}$	✓	✗	✗	✗
إيثون	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$	✓	✓	✗	✗
فينيل إستر	$\text{H}_2\text{C}=\text{CHCOR}$	✗	✓	✗	✗
فينيل هاليد	$\text{H}_2\text{C}=\text{CHX}$	✗	✓	✗	✗
أكريليك إستر	$\text{H}_2\text{C}=\text{CHCOOR}$	✗	✓	✗	✓
أكريلونيترايل	$\text{H}_2\text{C}=\text{CHCN}$	✗	✓	✗	✓
هاليدات الفينيليدين	$\text{H}_2\text{C}=\text{CX}_2$	✗	✓	✗	✗
ستيرين	$\text{H}_2\text{C}=\text{CHC}_6\text{H}_5$	✓	✓	✗	✗

R تمثل مجموعة الألكيل وتمثل X البالوجين.

وبصفة عامة فإن بلمرة المتسلسلة لها الخواص العامة الآتية :

- ١- خطوة البدء (البداية) ويتم فيها إنتاج أنواع نشطة تهاجم أول جزء أحادي.
 - ٢- خطوة الاستمرار (التتابع) ويتم فيها إضافة عدد كبير آخر من الأحاديّات بالتتابع ليعطي سلسلة من البوليمر طويلة وما زالت تحتوي على مجموعة طرفية نشطة.
 - ٣- خطوة الإنهاء (النهاية) ويتم فيها تثبيط المجموعة الطرفية النشطة (يجب أن يحدث هذا وإلا سينمو البوليمر بطريقة غير محددة).
- ولهذه الخطوات أنظمة حركية مختلفة، والتحكم في الخطوات المختلفة للتفاعلات ذو أهمية أساسية عند إنتاج بوليمر تجاري بطريقة المتسلسلة. ولقد تم تطوير عدد من الإستراتيجيات لإنتاج مواد يمكن التحكم في RMM لها وخصائصها.

(٣،٢) بلمرة الفاينيل بطريقة الجذر الحر


Free Radical Vinyl Polymerization

الشق الحر عبارة عن أنواع من المواد تحتوي على إلكترون منفرد إضافي. وهذا المشق الحر نشط جدا قادر على انتزاع إلكترون من خلال التفاعل مع مادة أخرى لاستكمال إلكتروناته. نأخذ على سبيل المثال تفاعل شق (جذر) الميثيل الحر مع الهيدروجين (المعادلة رقم ٣.١):



نجد أن الميثيل الحر يتسبب في كسر الرابطة الأحادية (٥) للهيدروجين كسرا متجانسا ويُكون الرابطة (٥) الخاصة به بين ذرتى الكربون والهيدروجين، تاركا جذر حر وهو $\text{H}\cdot$. ويعُد هذا الجذر الحر هو النوع النشط والذي سيحاول أن يتفاعل مع أنواع أخرى من المتفاعلات ليكمل إلكتروناته.

ويتم التنشيط (خطوة البدء للبوليمرات) عن طريق كسر جزء البداء (X) كسرا متجانسا عادة بالتكسير الحراري (المعادلة رقم ٣.٢)، ويمكن لهذه المشتقات المحتوية على إلكtron منفرد أن تتفاعل مع الأحادي، وهو في هذه الحالة $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ ، وذلك عن طريق كسر الرابطة الثانية (المعادلة رقم ٣.٣).



وبصفة عامة يمكن كتابة ذلك كما هو موضح بالمعادلتين (٣.٤) و (٣.٤ ب):



والآن يُصبح الأحادي النشط (RM[·]) حرًا ليفتَّاعِل مع أكبر عدد من الأحاديَّات (المعادلة ٣,٥-ج).


(أ) ٣,٥



(ب) ٣,٥



(ج) ٣,٥




وتسمى عملية تثبيط النمو بخطوة الإناء وتحدث عند اتحاد جذرين من تملك الأنواع

الحرة ليتَّبع بولимер خامل كما يلي [معادلة ٣,٦]:

(٣,٦)



ويعطي الشكل رقم (٣,١) مخطط التحول بالنسبة لخطوة البدء للأحادي (M) باستخدام فوق أكسيد الهيدروجين.



الشكل رقم (٣,١). منحنى زمن التحول لبلمرة السلسلة. (A) يزداد معدل التفاعل أثناء تكون هذا الطور بسبب تكوين الجذر الحر في النظام وتزعم الشوائب بواسطة الجذور الحرية (معادلة رقم ٣,٤)، (B) ويكون معدل البلمرة فيها ثابتاً (معادلة رقم ٣,٥)، (C) تمثل المرحلة النهائية وفيها يظهر تأثير فعل الكتلة حيث يتضاعف تركيز الأحادي ويحدث توقف وإتمام المشقات الحرية (معادلة رقم ٣,٦).

إذا كانت التفاعلات A و B التي تحدث فقط فسوف يزداد معدل التفاعل بصفة مستمرة إلى أن يحدث انفجار. وحيث أنه يحدث إنتاج أو تكسير للشقوق الحرجة في التفاعل B، لذلك لا بد أن يحدث اتزان بين A و C ليعطي معدل بلمرة ثابت؛ أي أن الجزء B من المخطط يكون ذا معدل ثابت. وتسمى B بالحالة الثابتة بينما يكون معدل إنتاج (A) يساوي معدل تكسير (C). وهذا المفهوم مهم في حركة البوليمرات بفرض أن معدل إنتاج المشتقات النشطة يساوي معدل الإنها، وإن هذا يسمح بحساب تركيز المشتقات النشطة.

(٣,٢,١) بادئات الجذور الحرجة Free Radical Initiators

وُجد أن أحadiات معينة لها روابط ثنائية نشطة بدرجة كافية لكي يحدث لها بلمرة بالتسخين (على سبيل المثال، الاستيرين، ميشيل مياثا أكريلات). إلا ان معظم الأحاديات الأخرى تحتاج إلى بادئ للبلمرة. يوجد عدد كبير من البادئات المتوفرة. وفيما يلي بعض الأنواع الأكثر شيوعا.


(٣,٢,١,١) فوق الأكسيد (البيروكسيدات) فوق الأكسيد الهيدروجينية

(الهيدروبيروكسيدات)

Peroxides (R—O—O—R) and hydroperoxides (R—O—O—H)

يُعدُّ فوق أكسيد البنزويل (ثنائي أرويل) بمثابة فوق الأكسيد الأكثر شيوعا (الشكل رقم ٣,٢) والذي يتم تكسيره بالحرارة.

ويمكن أن تحدث تفاعلات أخرى إما لإنتاج مشتقات حرجة إضافية (الشكل رقم ٣,٢ ب) أو يحدث لها إنها ذاتي (الشكل رقم ٣,٢ ج).




الشكل رقم (٢). الفعاليات التي تحدث أثناء تكسير فوق أكسيد البنزويل (بادئ الحر).

والأنواع الأخرى الشائعة من فوق الأكسيد تشمل فوق أكسيد الأسيتيل (إيثانوبل) ($\text{CH}_3\text{COOCOCH}_3$) وفوق الأكسيد الهيدروجيني ($\text{ROOH} \rightarrow \text{RO}^\cdot + \text{OH}^\cdot$) وفوق الأكسيد غير العضوي بيركيريات البوتاسيوم. ويعطي فوق أكسيد الإيثانوبل جذوراً تذوب في الأوساط العضوية، بينما تعطي فوق الأكسيد الهيدروجينية جذوراً الهيدروكسيل (OH^\cdot) التي تذوب في الماء وجذوراً (RO^\cdot) التي تذوب في الأوساط العضوية.

ومن الناحية المثالية، يجب أن يكون البادئ ثابتاً نسبياً عند درجة حرارة الغرفة ويتم تكسيره بسرعة عند درجة حرارة التشغيل. على سبيل المثال، طاقة التنشيط اللازمة لتكسير فوق أكسيد البنزويل تساوي ١٢٠ كيلو جول/مول تقريباً، وهذا يجعل تكسيره سريعاً عند 50°C . لفوق أكسيد البنزويل فترة نصف عمر 30 دقيقة عند درجة حرارة 100°C ، لذا فإن جذور البنزويل تكون ثابتة بالقدر الكافي لكي تتفاعل مع الأحادي قبل انتزاع ثاني أكسيد الكربون. وعلى العكس، فإن جذور الأسيتوкси ($\text{CH}_3\text{COO}^\cdot$) تكون أقل ثباتاً وهذا يؤدي إلى نقص البادئ.

ونظراً لأن الصناعة تسعى إلى الاقتصاد لذلك يتم إنتاج نظام فوق الأكسيد بواسطة الأكسدة الهوائية لميثيل إيشيل الكيتون رخيص الثمن ليعطي عدداً من مشتقات فوق الأكسيد وفوق الأكسيد الهيدروجيني والتي تستخدم مباشرة في التفاعل (الشكل رقم ٣.٣).



الشكل رقم (٣.٣). "فوق أكسيد ميثيل إيشيل كيتون": تقليل المشتقات الناتجة عن الأكسدة الهوائية للميثيل إيشيل كيتون.

ويمكن تكسير فوق الأكسيد عند درجة حرارة منخفضة وذلك بإضافة المعززات (المثيرات) على سبيل المثال، إضافة N,N-ثنائي ميثيل أنيلين إلى فوق أكسيد البنزوين. كما وُجد أن أملاح الفلزات الانتقالية التي يحدث لها أكسدة واختزال وذات تكافؤ متغير مثل أملاح الحديد والمنجنيز والكوبالت تكون فعالة أيضاً (الشكل رقم ٣.٤).




الشكل رقم (٤). أيون الفلز الانتقالي كمسرع لتكسير فوق الأكسيد.

إن انتقال إلكترون منفرد وسيلة هامة جداً في بدء البلمرة التي تتم عند درجة حرارة منخفضة أو بلمرة الاستحلاب. على سبيل المثال، يتم استخدام تكسير فوق أكسيد الكوميل الهيدروجيني cumyl hydroperoxide في بلمرة الاستحلاب للاستيرين والبيوتاديين لتكوين مطاط الاستيرين بيوتاديين (SB) (المعادلة رقم .(٣.٧)




يُعدُّ بيركيريات البوتاسيوم، $K_2S_2O_8$ ، أحد أمثلة فوق الأكسيد غير العضوية (المعادلة رقم ٣.٨ والذي يتم تشطيه بواسطة الشيكيريات كعامل مخزن).



ويمكن تحفيز تكسير البيركيريات إلى جذور أيضاً باستخدام أيونات الحديد الثنائي (الحديدوز).

(٣.٢.١.٤) مركبات الأزو Azo Compounds

يُعدُّ الأزو بيس أيزوبينيرونitrile (AIBN or AZBN) هو الأكثر شيوعاً. ويتم تكسيره عند درجات حرارة منخفضة نسبياً، كما أن له فترة عمر نصف ١.٣ ساعة عند 80°C . ويمكن حثه ليتم تكسيره عند درجة حرارة الغرفة وذلك بواسطة تشيعه بالأشعة فوق البنفسجية ($\lambda = 360 \text{ nm}$). ويمكن تمثيل تفاعل التكسير بالمعادلة رقم (٣.٩).




وهذا البادئ مهم جدا لأنّه يعطي نظام تفاعل نظيف، وهو مفيد في البحث الأكاديمي. وكما هو معروف أن وجود الأكسجين والذي يمكن اعتباره جذر ثانوي يشبط البلمرة باستخدام الجذور الحرة، ولذلك فإن استخدام AIBN يتوج عن تكسيره غاز النيتروجين كناتج تفاعل يضمن حدوث التفاعل في جو خامل.

(٣.٢.١.٣) البادئات الضوئية Photoinitiators


أهم ما يميز استخدام التحلل الضوئي أنه لا يعتمد على درجة الحرارة، وهذا يمكننا من إجراء عملية البلمرة عند درجة حرارة منخفضة ويتحكم أفضل حيث أنه يمكن استخدام مدى ضيق من الأطوال الموجية. ومن الأمثلة الأخرى للبادئات الضوئية ثاني الكبريتيد (المعادلة رقم ٣.١٠)، والبنزوين (المعادلة رقم ٣.١١)، والبنزايبل (المعادلة رقم ٣.١٢)، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى من فوق الأكاسيد وأنواع الآزو الشبيهة بـ AZBN.

(٣.١٠)




ثاني الكبريتيد

(٣.١١)



البنزوين

(٣.١٢)



البنزايبل

(٣,٢,٢) حركة البلمرة بالجذور الحررة Kinetics of Free Radical Polymerization

وُجد أن معدل سرعة التفاعل لأي عملية كيميائية يتاسب مع تركيز المتفاعلات. لذلك فإنه كلما استهلكت المتفاعلات كلما قل معدل سرعة التفاعل. ويمكن تخيل ذلك بفرض أن هناك برميل ممتلئ بالماء من البداية ويتم تصريف الماء منه من خلال ثقب عند قاعته. في البداية، نجد أن ضغط الماء سوف يؤدي إلى تصريف الماء بسرعة من خلال الثقب، ومع ذلك، كلما قل مستوى الماء يقل الضغط وبالتالي لا يتم تصريف الماء من البرميل بسرعة. وهكذا فإنه بالصطلاحات الحرارية يمكن تثيل معدل سرعة التفاعلين A و B لإنتاج C كما يلي :



ومن الحركة البسيطة نجد أن معدل سرعة التفاعل بمصطلحات فقد المادة المتفاعلة A (وفقد B والحصول على C) يمكن أن يعطى بالمعادلة رقم (٣,١٤).

$$(3,14) \quad \left(\frac{-d[A]}{dt} \right) = k[A][B] = \left(\frac{-d[B]}{dt} \right) \text{ or } \left(\frac{+d[C]}{dt} \right)$$

وسوف يتم استخدام أفكار الحركة البسيطة في بقية هذا الجزء لنوضح كيف يعتمد معدل البلمرة والكتلة المولية النسبية RMM للبوليمر على تركيز الباي والأحادي. وفي هذا الجزء فإن جزيء الباي Initiator والجذر الحر Free radical والأحادي Monomer سوف نشير إليهم بالرموز I و R و M على الترتيب. كما أن معدلات العمليات المختلفة، أي البدء initiation والاستمرار propagation والانهاء termination تُعطى بالرموز k_i و k_p و k_t ... إلخ.

Initiation (٣,٢,٢,١)

لقد أوضحنا سابقاً أن الخطوة البطيئة لعملية البدء تُعطى بالمعادلة رقم (٣,٤).


حيث إن إنتاج المراكز النشطة (R^{\cdot}) يكون أسرع مرتين من فقد جزيء البداء ($-d[I]/dt$) ولكن كل الجذور الحرجة الناتجة لا تشارك في عملية تنشيط الأحادي حيث إن بعض الجذور يحدث لها إعادة اتحاد (انظر إنتاج ثاني الفينيل، الشكل رقم ٣,٢ج)، ويُعطى إنتاج المراكز النشطة بالمعادلة رقم (٣,١٥).

$$(3,15) \quad \left(\frac{+d[R^{\cdot}]}{dt} \right) = 2fk_i[I]$$

حيث يمثل f كفاءة البداء ($1 < f < 0$).


Propagation (٣,٢,٢,٢)

بعد تنشيط الأحادي (RM^{\cdot}) فإنه يلي ذلك إضافة سريعة لوحدات الأحادي أكثر، على سبيل المثال، $R^{\cdot} + M \rightarrow RMM^{\cdot} \rightarrow RMMM^{\cdot}$. ففي حالة الإيثين (أحادي متماثل) يحدث الهجوم على أي ذرة كربون بدون تفضيل إحداثها على الأخرى. ومع ذلك فإن الكلورو إيثين حيث استبدلت فيه ذرة الهيدروجين بذرة كلور، فأصبحت ذرتي الكربون اليمنى واليسرى غير متماثلتين (الشكل رقم ٣,٥).




الشكل رقم (٣,٥). كلوريدي الفايينيل.

عند بلمرة كلوريد الفايينيل إلى سلاسل فإنه توجد طريقتان للارتباط بين الجزيئين معاً، أي ارتباط "الرأس مع الذيل" (الشكل رقم ٣.٦) وهذه هي الطريقة المعتادة، أو ارتباط "الذيل مع الذيل" (الشكل رقم ٣.٧).



الشكل رقم (٣.٦). بلمرة كلوريد الفايينيل الرأس مع الذيل.



الشكل رقم (٣.٧). بلمرة كلوريد الفايينيل الذيل مع الذيل.

ومن الناحية العملية، وُجد أن ارتباط الرأس مع الذيل هو الشائع حدوثه بكل المقاييس، وبالتالي يحدث ذلك للأحادي ($\text{CH}_2=\text{CHR}$) الذي يحتوي على مجموعة مستبدلة R كبيرة الحجم. ويرجع ذلك إلى أن مجموعة R كبيرة الحجم وتفضل عدم إغاثة مجموعة الميثيلين (CH_2) في أي الجانبيين. ويفضل أيضاً ارتباط الرأس بالذيل حيث يحتوي الأحادي على ثالثي القطب حيث أن الأحاديّات تترافق بنفس الطريقة لتقليل تداخل الشحنة.

ولا يهم نوع الإضافة حيث أن كل الأحاديّات يتم استهلاكها وفي النهاية تدخل في تركيب البوليمر. وهكذا فإن معدل فقد الأحادي $-\frac{d[M]}{dt}$ يمكن أن يتساوى مع

معدل الاستمرار (R_p) أو معدل إنتاج البوليمر ($d[P]/dt$). ويمكن أن يعطى معدل استمرار البلمرة R_p بطريقة أبسط عن طريق المعادلة رقم (٣.١٦).

(٣.١٦)

$$-d[M]/dt = kp[R^{\cdot}][M]$$

Termination (٣.٢.٢،٣) الإنهاء

تحدث خطوة الإنهاء (التثبيط) عند اتحاد أي اثنين من الأنواع الحرة لتنتج بوليمر "حامض" (المعادلة رقم ٣.٦). وبصفة عامة يوجد شكلان لخطوة الإنهاء هما الاتحاد والتفكك غير المتجانس disproportionation، ولكن طريقة اتحاد اثنين من الجذور (الاتحاد) معاً يكون هو الأقل طاقة، فيحتاج تقريرياً إلى ٢٠ كيلو جول. وهنا سوف تكون خطوة الإنهاء مقيدة بحدوث تفاعل الاتحاد الموضح بالمعادلة رقم (٣.٦) ولذا يمكن تمثيل المعادلة الحركية بالمعادلة رقم (٣.١٧).

(٣.١٧)

$$R_t = 2k_t[R^{\cdot}]^2$$

(المعامل ٢ يأتي من أن خطوة الإنهاء تحدث عن طريق اتحاد سلسلتين). ويفترض الحالة المستقرة Steady State Hypothesis فإن معدل البدء يساوي معدل الإنهاء (أو $R_i = R_t$) ويفترض أن $f = 1$ فإن ذلك يسمح باستئصال المعادلة رقم (٣.١٨).

$$(٣.١٨) \quad R_p = k'[M][I]^{\frac{1}{2}} \quad \text{أو} \quad R_p = (kp)\left(\frac{k_i}{k_t}\right)^{\frac{1}{2}} [M][I]^{\frac{1}{2}}$$

$$k' = (k_p)\left(\frac{k_i}{k}\right)^{\frac{1}{2}} \quad \text{حيث}$$

(٤) درجة البلمرة Degree of Polymerization

يُرمز إلى درجة البلمرة بالرمز X_n أو D_p (في الكتب القديمة) وتُعرف على أنها عدد الوحدات المتكررة في سلسلة البوليمير. وعلى هذا فإنها ترتبط بوضوح بطول السلسلة وبالكتلة المولية للبوليمير M_n . على سبيل المثال، $\overline{X}_n = \frac{\overline{M}_n}{\overline{M}_0}$ حيث إن \overline{M}_n تساوي المتوسط العددي للكتلة المولية النسبية RMM و \overline{M}_0 هي الكتلة المولية النسبية RMM للأحادي. ومن ثم فإن خطوة الاستمرار (R_p) هي الخطوة التي يتم فيها استهلاك الأحادي، وخطوة الإنهاء (R_t) هي الخطوة التي تؤدي إلى إنتاج سلاسل البوليمير، لذلك فإن عدد الوحدات في السلسلة يُعطى بالمعادلة رقم (٣.١٩).

$$(3.19) \quad X_n = \frac{R_p}{R_t} = \frac{k_p[M]}{2k_t \left(\frac{k_i}{k_t} \right)^{\frac{1}{2}} [I]^{\frac{1}{2}}}$$

$$X_n = \frac{k''[M]}{[I]^{\frac{1}{2}}} \quad \text{أو}$$

والخلاصة أنه توجد لدينا معادلتين لتوصيف تأثير كل من تركيز الأحادي والبادئ على معدل البلمرة والكتلة المولية الناتجة.

$$(3.20) \quad R_p = k'[M][I]^{\frac{1}{2}}$$

$$(3.21) \quad X_n = \frac{k''[M]}{[I]^{\frac{1}{2}}}$$


ومن هذه المعادلات يمكن استنتاج الآتي:

- ١- يزداد معدل التفاعل كلما زاد تركيز الأحادي [M] و ينخفض التفاعل [I].
- ٢- سوف تقل الكتلة المولية النسبية RMM كلما زاد تركيز بادئ التفاعل [I]. وكذلك فإن تغيير كلا من تركيز الأحادي [M] و ينخفض التفاعل [I] تعتبر وسيلة للتحكم في RMM.
- ٣- بزيادة درجة الحرارة يزداد كلا من k_a و k_b و k_c. و عملياً لوحظ أن معدل التحول الكلي يزداد تقريراً مرتين أو ثلاث مرات لكل زيادة في درجة الحرارة مقدارها ١٠°م. وحيث أن RMM تتناسب عكسياً مع k_c، وتقل بزيادة درجة الحرارة.

ومن المناقشات الحركية السابقة يمكن القول بأن خطوة الإنهاء تتم بالازدواج:




ومع هذا فإن عملية الإنهاء يمكن أن تحدث أيضاً بطريقة التفكك غير المتجانس disproportionation حيث يتم انتزاع ذرة هيدروجين أو انتقالها من ذرة الكربون المجاورة إلى موقع أنواع الشفوق الحرة (الشكل رقم ٣.٨). وهذا يؤدي لإنتاج سلسلة غير نشطة وسلسلة أخرى مازالت تحتوي على رابطة ثنائية ويمكن إعادة تحفيزها.




ومع هذا فإن الطاقة المطلوبة تكون متساوية سواء تم نزع ذرة الهيدروجين من الجذر النشط أو من البوليمر الخامل (الشكل رقم ٣.٩). ويمكن توضيح ميكانيكيّة التفاعل في الشكل رقم (٣.٩) بافتراض أن CH₂=CHY هو الأحادي ويتبين أن هذه العملية تشمل انتزاع ذرة هيدروجين من جزء آخر. ويفادي ذلك إلى إنتاج جذر نشط جديد على سلسلة البوليمر. وهذا الجذر النشط يكون قادراً على النمو ليعطي تفرعاً

سلسلة البوليمر. ويؤثر ذلك على مقدرة البوليمر على التبلور ومن ثم يؤثر على قوته الميكانيكية.




الشكل رقم (٣،٩). الانتراع من -CHY.

وي يكن أن تتم عملية الانتراع أيضاً من نفس الجزيء ليتم إن躺اج سلاسل فرعية متندلية وتسمى عادة "الهجوم من الخلف" "backbiting" كما هو موضح في الشكل رقم (٣،١٠). وهذا هو الأكثـر شيوعاً مع الألكـين إـيـشـينـ غـيرـ المـسـتـبـدـلـ حيثـ إـنـهـ لاـ يـوجـدـ مـجـمـوعـةـ مـسـتـبـدـلـةـ Rـ تـسـبـبـ إـعـاقـةـ فـرـاغـيـةـ. وـهـذـاـ يـفـسـرـ لـمـاـذـاـ تـؤـدـيـ الـطـرـقـ الـبـدـائـيـةـ فـيـ تـحـضـيرـ الـبـولـيـ إـيـشـينـ إـلـىـ تـكـوـيـنـ مـادـةـ مـتـبـلـمـرـةـ كـثـيـرـةـ التـفـرعـ لـهـاـ خـواـصـ فـيـزـيـائـيـةـ ضـعـيفـةـ.



الشكل رقم (٣،١٠). الهجوم من الخلف.

وكما هو معروف أيضاً، تحدث عملية الانتزاع أو انتقال السلسلة مع البادئ أو الأحادي أو المذيب. على سبيل المثال، البولي ستايرين المحضر في رابع كلوريد الكربون يحتوي على ذرة كلور في نهايات السلسلة نتيجة انتقال السلسلة كما هو موضح في الشكل رقم (٣,١١).



الشكل رقم (٣,١١). انتقال السلسلة للبولي ستايرين المحضر في رابع كلوريد الكربون.

تعتبر عملية انتقال البروتون إلى الأحادي مهمة في الأحاديّات المحتوية على ذرات هيدروجين ألييلي allylic hydrogens، أي $\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$ حيث إن جذور الألييلي تكون ثابتة عن طريق الطنين. لهذا السبب فإن البولي بروبين ذو الوزن الجزيئي العالي (أي، ذو كتلة مولية عالية) لا يمكن تحضيره عن طريق البلمرة بالجذور (الشكل رقم (٣,١٢)).




الشكل رقم (٣,١٢). هيدروجين ألييلي.

وتكون عملية انتقال السلسلة ذات أهمية في التحكم في RMM وكذلك في تحديد خواص البوليمر. ويمكن تعريف عامل انتقال السلسلة chain transfer agent على أنه مادة تُضاف إلى خليط البوليمر للتحكم في RMM. كما أن لهذه الكواشف قابلية عالية لانتزاع ذرة الهيدروجين. ومثال على ذلك المركابن mercaptan، RSH



وبوضوح فإن عامل الانتقال لا يستطيع إدراك الفرق بين $\cdot\text{RM}$ و $\cdot\text{RMM}$ و $\cdot\text{RMM'}$ أو RM_n ، لذلك تستخدم القيمة الشاملة $\cdot\text{R}$. ويتم الإشارة إلى التفاعل العام للجذر $\cdot\text{R}$ مع عامل الانتقال T كما يلي :



ويمكن كتابة المعادلة الحركية مثل المعادلة رقم (٣.٢٢).

$$(3.22) \quad R_{tr} = k_{tr}[R\cdot][T]$$

ومن ثم فإن هناك عمليتين تؤديان إلى وقف نمو الجذر وتكونين البولимер؛ أي الإنهاء والانتقال، ومن ثم فإن درجة البلمرة، X_n ، يمكن إعادة تعريفها. في هذه الحالات تُعطى درجة البلمرة بالمعادلة رقم (٣.٢٣).

$$(3.23) \quad (X_n)_{tr} = \frac{R_p}{R_t + R_{tr}}$$

حيث إن $\frac{R_p}{R_t}$ تساوي X_n ، وفي غياب الانتقال فإن درجة البلمرة تُعطى بالمعادلة رقم (٣.٢٤).

$$(3.24) \quad \frac{1}{(X_n)_{tr}} = \frac{1}{X_n} + C_T \frac{[T]}{[M]}$$

حيث إن $C_T = \frac{k_{tr}}{k_p}$ هو ثابت الانتقال transfer constant. لذلك كلما ازداد ثابت الانتقال أو تركيز عامل الانتقال فإن درجة البلمرة ومن ثم RMM تُصبح أقل.

وهذا يعني أنه إذا كان المذيب يسلك سلوك عامل الانتقال فإنه يمكن أن يؤثر على بناء RMM للبوليمر. كما وُجد أن البولي ستايروين الناتج في رابع كلوريد الكربون له أقل مقارنة بالبولي ستايروين الناتج في مذيب البنزين الأقل نشاطاً (الجدول رقم ٣.٢).

الجدول رقم (٣.٢): ثوابت انتقال السلسلة C_T لبلمرات الجذور الحرة.

عامل الانتقال	ستايروين	ميشيل ميتشيا أكريلات
البنزين	0.023	0.040
المكسان الحلقي	0.031	0.10
الكلوروفورم	0.5	0.2
رابع كلوريد الكربون	90	2.40
رابع بروميد الكربون	22000	2700
بيوتايل مر كابن العادي	210000	6600

(٣.٢.٢.٥) المثبطات والمعوقات Inhibitors and Retarders

تفاعل مواد معينة مع الجذور الحرة لتنتج أنواع تكون غير قادرة على بدء عملية البلمرة. وإذا كانت هذه العملية ذات كفاءة عالية في منع عملية البلمرة فإن هذه المواد تسمى مثبطات inhibitors. وإذا كانت المادة تقريباً تُبطئ عملية البلمرة فإنها تسمى معوقه retarder. وُجد أن الأكسجين عبارة عن معوق ومانع جيد لتفاعل الجذور الحرة ويجب التخلص منه بإجراء التفاعل في جو خامل.

وُضاف عادة المانع إلى البوليمرات بتركيز قليل لمنع عملية البلمرة أثناء النقل والتخزين. لذلك فإنه من المضوري نزع هذا المعوق من الأحادي المخزن قبل استخدامه. وعلى المستوى الصناعي نجد أن هذه العملية ليست اقتصادية، ولذلك نستخدم المانع بحيث يكون غير نشط في وجود الأكسجين أو نستخدم البادئ بنسبة عالية للتغلب على المانع قبل بدء عملية البلمرة.


(٣,٣) بلمرة السلسلة الأيونية

Ionic Chain Polymerization

(٣,٣,١) مفاهيم عامة General Aspects


وُجد أن البلمرة بالجذور ليست انتقائية وتحدث خطوة الإناء عن طريق الاتحاد أو التفكك غير المتجانس. ولكن في البلمرة الأيونية يكون مركز النمو حاملاً لشحنة سالبة (أنيونية) أو شحنة موجبة (كاتيونية). لذلك فإنه في البلمرة الأيونية يكون احتمال حدوث خطوة الإناء عن طريق الاتحاد قليلة حيث إن الشحنات المشابهة تتنافر مع بعضها بعضاً.

وبالرغم من أن معظم الألكينات يتم بدءها عن طريق الجذر الحر، فإن عملية البدء بواسطة الكاتيون (أو الكاتيون) سوف تعتمد على المجموعات المستبدلة الموجودة في الألكين، أي على الصفات المميزة لكل من الحث أو الطنين (الرنين) للمجموعة المستبدلة (انظر الجدول رقم ٣,١ صفحة ٣٠٩). على سبيل المثال، المجموعات المستبدلة (G) الماغنة للإلكترونات مثل مجموعة الألوكوكسي (OR)، الألكيل (R) أو الفينيل (C₆H₅) تزيد كثافة السحابة الإلكترونية على الرابطة C=C وبذلك تقوم بتسهيل الارتباط مع المشتقات الكاتيونية، كما هو موضح في الشكل رقم (٣,١٣).




الشكل رقم (٣,١٣): ثبات الأنواع الكاتيونية عن طريق المجموعة (G) الماغنة للإلكترونات.

وتحتسبط المجموعات المستبدلة أن تقوم أيضاً بتثبيت الشحنة الجديدة عن طريق الطنين ، كما هو موضح في الشكل رقم (٣,١٤).




الشكل رقم (٣,١٤). ثبات الشحنة بواسطة الحلقة الأروماتية.

ومن ناحية أخرى فإن المجموعات الساحة للإلكترونات مثل مجموعة السيانو (CN^-) والكريونيل (CO^-) تقوم بثبيت الأنيون الأولي ، كما هو موضح في الشكل رقم (٣,١٥) (انظر الجدول رقم ٣,١).



الشكل رقم (٣,١٥). ثبات الأنيون عن طريق المجموعة (W) الساحة للإلكترونات.

وكما ذُكر سابقاً فإن الأنواع الحرة تكون متعادلة وتؤدي إلى حدوث عملية البلمرة تقريرياً لكل روابط $C=C$ بغض النظر عن قطبية المذيب. وبالرغم من ذلك، ولأن البلمرة الأيونية تحدث عن طريق أنواع مشحونة فإن نوع المذيب مهم. كما وُجد أن المذيبات التي لها ثابت عزل عالي تسمح بعملية فصل كامل للأيونات، وأن المذيبات ذات ثابت العزل المنخفض تقوم بحفظ الأيونات معاً كزوج من الأيونات. وحيث إن الأيونات الحرة لها إعاقبة فراغية أقل فإنها تكون قادرة على أن تستمر (تفاعل) ألف مرة أسرع من أزواج الأيونات (الشكل رقم ٣,١٦).




الشكل رقم (١٦). الأيونات الحرة مقابل الأيون المزدوج.

بالرغم من أنه لا يوجد إعادة اتحاد في بلمرة السلسلة الأيونية، هناك انتقال للشحنة إلى المذيب. وهذا يتحقق بصورة كبيرة في الوسط ذي ثابت عزل عالٍ ليسرع من عملية البلمرة، ولكن يعطي منتج أقل كتلة مولية.

(٣،٣) البلمرة الكاتيونية Cationic Polymerization


يمكن التوقع بأن البروتون هو أكثر البادئات الإلكتروفيلية المتوفرة. ومع ذلك فإن تفاعل أحدى الإيثين مع كلوريد الهيدروجين يتم بكميات ثابتة، ولا يعتبر عملية بلمرة ولكنه يعتبر إضافة إلكتروفيلية حيث إن البروتون يُضاف أولاً إلى الرابطة الثانية للألكين الغنية بالإلكترونات ليعطي كاتيون كربوني والذي يتم إضافته بعد ذلك إلى النيوكليوفيل C=C (الشكل رقم ١٧).^{١٣}



الشكل رقم (١٧). تفاعلات الإيثين مع كلوريد الهيدروجين (أ) تفاعل الجزيء الصغير ليعطي كلوروإيثين بنسبة ثابتة (ب) يسمح التركيز القليل من HCl ببلمرة الأنسواع الكربوكاتيونية البدالية قبل خطوة الإنهاء عن طريق الأثيرين النيو كليلوفيلي.


ولكي تحدث البلمرة يجب أن تكون كمية البروتون H^+ قليلة ، وتكون فقط كافية لبدء ميكانيكية التفاعل. ويفضل أيضاً ألا يكون الأنيون نيوكليلوفيل ليسمح بعملية التتابع بأن تتم على نطاق معقول قبل حدوث خطوة الإنها (الشكل رقم ٢.١٧ ب). ويجب أن يتم استخدام أنيونات نيوكليلوفيلية أقل من Cl^- ، على سبيل المثال، ClO_4^- ، HSO_4^- ، CF_3COO^- . وفي هذا النوع من البلمرة ستكون إحدى نهايات البوليمر CH_3 بينما النهاية الأخرى سوف تعتمد على ميكانيكية خطوة الإنها. على سبيل المثال، إذا كانت المجموعة المهاجمة هي CF_3COO^- فإننا نحصل على إستر، ولكن إسترات البيركلورات وثنائي الكبريتات تكون أقل ثباتاً، لذلك تحدث تفاعلات أخرى في خطوة الإنها. وإذا كان الوسط يحتوي على ماء فإنه يتفاعل ويعطيمجموعات هيدروكسيل طرفية. وقد تحدث طريقة بديلة وهي فقد H^+ ليعطي سلسلة تنتهي بألكين.

ومن الناحية الفنية وُجد أنه إذا لم يتم فقد H^+ وتم إعادة اتحاده مع الأنيون لإعادة تكوين الحفاز الحمضي (أي H^+A^-) فإن عملية الإنها تسمى انتقال إلى أيون معاكس 'transfer to counter-ion' (الشكل رقم ٢.١٨)، بينما إذا هاجم H^+ أحدادي آخر ليبدأ بلمرة سلسلة جديدة فإن العملية تسمى انتقال إلى الأحادي 'transfer to monomer' (الشكل رقم ٢.١٨ ب). وقد يحدث أيضاً الانتزاع من سلسلة أخرى (الشكل رقم ٢.١٨ ج) أو يحدث تفاعلات أكثر تعقيداً مثل حدوث ألكلة للحلقة ring alkylation (الشكل رقم ٢.١٨ د)، وهذا التفاعل الأخير يحدث على وجه الخصوص للستايرين والأحادياب المستبدلة في الحلقة الأروماتية الماثلة، وهذه أمثلة تم ذكرها لعدد من التفاعلات الكيميائية في أحدادي الألكين البسيط. كما يوجد تعقيد أكثر وهو أن الكاتيونات الكربونية الأليفاتية يحدث لها إعادة ترتيب كما يلي: الأولي \leftrightarrow الثنائي \leftrightarrow الثالثي ، وهذا يؤدي إلى تفرعات في البوليمر.



الشكل رقم (١٨، ٣). ميكانيكيات خطوة الإفاء لبلمرة السلسلة الكربوكاتيونية المحفزة بالحمض (مثل المستabilين (أ) الانتقال للأيون المعاكس؛ (ب) الانتقال للأحادي؛ (ج) انزاع؛ (د) الكلة للحلقة (ملاحظة: هجوم الأيون البيوكليوفيلي غير موضح).

كما توجد طرق أخرى لإجراء خطوة البدء للبلمرة الكاتيونية بصفة خاصة في الأوساط غير المائية وهي أملاح أيون الكربونيوم، على سبيل المثال، التروبيليوم tropylium (كاتيون هبتا ثلاثي إينيل الحلقي cycloheptatrienyl cation) أو كلوريد الترايتيل trityl chloride (الشكل رقم ٣,١٩). وهنا نجد أن حلقات البنزين الثلاثة تقوم بشتت ذرة الكربون الموجبة التي تهاجم الأحادي الأول معطية مجموعة الترايتيل الطرفية الأساسية. ومع ذلك وُجد أنه عندما تكون المجموعة R أروماتية فقط أو OMe (إير) أو أنواع مانحة للإلكترونات فإن الألkin ($\text{CH}_2=\text{CHR}$) يكون نشطاً بدرجة كافية لهذا النوع من خطوة البدء للبلمرة.



الشكل رقم (٣,١٩). تفاصيل أملاح أيون الكربونيوم لبدء سلسلة البوليمر الكربوكاتيونية.

وُجد أن أكثر أنظمة البدء التي يمكن تطبيقها في المحاليل غير المائية تشمل أحماض لويس (على سبيل المثال، كلوريد الألミニوم AlCl_3 ، ثلاثي فلوريد البورون BF_3 ، رابع كلوريد التيتانيوم TiCl_4 ، كلوريد الحديد الثلاثي (الحديديك) FeCl_3). ومن حيث المبدأ، تتناسب الرابطة الثنائية للألkin الغنية بالإلكترونات مع ذرة المعدن الفقيرة في الإلكترونات. ومع ذلك فإن حمض لويس بمفرده يكون غير كافٍ لحدوث بلمرة ولذلك يتم إضافة كميات قليلة من البادئ المشترك 'co-initiator' أو المحفز المشترك 'co-catalyst'. وهذه المواد تمتلك ذرة هيدروجين نشطة (على سبيل المثال، الماء، الكحولات) وتُكون كميات صغيرة من حمض معقد قوي complex protic acid، على

سييل المثال، $\text{H}^+\text{BF}_3\text{OH}^-$ والذي يُدخل هيدروجين على المجموعة الطرفية للبوليمر الابتدائي.

على سبيل المثال، يمكن أيضاً بلمرة الأيزوبوبوتيلين ليعطي RMM عالية جداً تبلغ عدة ملايين فقط خلال ثوانٍ قليلة عند -70°C عن طريق استخدام حافر BF_3 وكمية صغيرة جداً من مادة مانحة للبروتون (الشكل رقم ٣.٢٠). وهنا نجد أن وجود مجموعتي الميثيل المانحة للإلكترونات تفضل البلمرة الكاتيونية. والمشكلة العملية هنا أن التفاعل يكون طارداً للحرارة ويُطلق حرارة كافية لتكسير البوليمر المتكون. لذلك فإنه من الضروري أن يكون لدينا نظام لتصريف الحرارة لتجنب زیادتها.

(٣.٣.٢.١) الحركة العامة للبلمرة الكاتيونية المحفزة بحمض لويس

General Kinetics of Lewis Acid Catalysed Cationic Polymerization

كما هو شائع مع الجذور الحرة فإن خطوة البدء في المحفز بحمض لويس يعتقد أن تحدث في خطوة بطيئة وخطوة سريعة، أي :



حيث إن AX هنا هو حمض لويس، BH هي قاعدة لويس، M تمثل الأحادي.

وعملية الاستمرار ببساطة هي إضافة العديد من الأحاديّات بالتتابع إلى المعد

: $[\text{MH}^+]$ النشط




أو بصورة عامة:



وتعتمد حركة عملية الاستمرار على كل من قوة الحمض (الحمض الأقوى يعطي أيونات أكثر ويصبح معدل التفاعل أسرع) والسمالية النسبية (ثابت ثنائي الكهربائية أو ثابت العزل الكهربائي) للمذيب (كلما زاد ثابت العزل للوسط الذي تحدث فيه البلمرة ازداد فصل الأيونات ويُصبح معدل التفاعل أسرع). على سبيل المثال، وُجد أن حمض البيركlorيك HClO_4 ($\text{HClO}_4^- = \text{H}^+ + \text{ClO}_4^-$) أقوى من TiCl_4 ($\text{TiCl}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ [\text{TiCl}_4^-]$) وهو بدوره أقوى من I_2 ($\text{I}_2 = \text{I}^- + \text{I}_3^-$) وهذا الترتيب من ناحية القوة الإلكتروفيلية. يعطي الجدول رقم (٣.٣) ثوابت معدل الاستمرار المختلفة باستخدام الأنظمة البادئة الموضحة أعلاه وذلك لبلمرة الاستيرين. ومرة أخرى نجد أنه من المهم ملاحظة أنه لا يوجد تغير في عدد الأيونات أثناء عملية الاستمرار. وُجد فقط أن خطوطي البدء والإنها تغييران من هذه الأعداد.

الجدول رقم (٣.٣): تأثير ثابت العزل الكهربائي (ϵ) لوسط البلمرة على ثابت معدل عملية استمرار الاستيرين (k_p) للبلمرة الكاتيونية.

k_p/k_{p_0} وحدات اختيارية	نظام الحفاز	السمالية النسبية (ϵ)	المذيب
17.0	HClO_4	9.7	CH_2Cl_2
6.0	$\text{TiCl}_4/\text{H}_2\text{O}$	9.7	CH_2Cl_2
0.003	I_2	9.7	CH_2Cl_2
17.0	HClO_4	9.7	CH_2Cl_2
3.20	HClO_4	7.0	80/20 $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{CCl}_4$
0.40	HClO_4	5.2	60/40 $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{CCl}_4$
0.0012	HClO_4	2.3	CCl_4



الشكل رقم (٢٠، ٣). العمليات التي تتم أثناء البلمرة الكاتيونية للأيزوبيوتين (٢-سيثيل بروبين).

(٢، ٣، ٣، ٣) حرکية الأيزوبيوتين باستخدام البادئ ثلاثي فلوريد البورون/الماء

Kinetics of Isobutene Initiated by $\text{BF}_3/\text{H}_2\text{O}$

تُعطى خطوة البدء بالمعادلة رقم (٢٥، ٣).

$$(٣، ٢٥) \quad R_i = k_i[M][C]$$

حيث أن $C = \text{الحفاز}/\text{الحفاز المشترك}$ ($\text{BF}_3/\text{H}_2\text{O}$).

وُتُعطى خطوة الاستمرار بالمعادلة رقم (٢٦، ٣).

(٣.٢٦)

$$R_p = [MH^+][M]$$

وخطوة الإنهاe التي تحدث عن طريق إعادة الترتيب rearrangement تُعطى بالمعادلة رقم (٣.٢٧).

(٣.٢٧)

$$R_t = k_t[MH^+]$$

وبتطبيق حالة الثبات (i.e. $R_i = R_t$) نحصل على المعادلتين رقم (٣.٢٨) ورقم (٣.٢٩).

(٣.٢٨)

$$R_p = (k_p k_t / k_i) [M]^2 [C]$$

(٣.٢٩)

$$X_n = (k_p / k_t) [M]$$

وعلى اعتبار أن خطوة الإنهاe تحدث عن طريق الانتقال transfer إلى الأحادي، أي أن: $R_{tr} = k_{tr}[MH^+][M]$ ، ومن ثم فإن تطبيق حالة الثبات يعطي المعادلتين رقم (٣.٣٠) ورقم (٣.٣١).

(٣.٣٠)

$$R_p = (k_p k_i / k_{tr}) [M] [C]$$

(٣.٣١)

$$X_n = (k_p / k_{tr})$$


وهكذا، إذا كانت عملية إنتاج البوليمرات باستخدام هذه الطريقة تنتهي بعملية إعادة الترتيب أو الانتقال، فإن اعتماد معدل التفاعل والكتل المولية الناتجة عن التراكيز الابتدائية للبلادي أو الأحادي تكون أقل تعقيداً مما يلاحظ في بلمرة الجذر الحر (المعادلتان رقم ٣.٢٠ ورقم ٣.٢١).

(٣.٣.٣) بلمرة السلسلة الأنوية Anionic Chain Polymerization

يتم بدء هذا النوع عن طريق استخدام نيوكلويوفيلات لتعطي شحنة أنوية في نهاية سلسلة الاستمرار. والأحاديات القابلة لهذا النوع من البلمرة يجب أن تحتوي على مجموعة R ساحبة للإلكترونات لتكون قادرة على ثبيت الكربونيون.




وتعتمد أيضاً قابلية الأحادي للمهاجمة على نشاط البدائي. وعلى سبيل المثال لمجموعة المركبات العضومعدنية وُجد أن بنزيل الليثيوم أقل قاعدية (عدم تمركز أكثر) من إيثيل الليثيوم، وفلورينيل الليثيوم fluorenyl lithium الأقل قاعدية.



الشكل رقم (٣,٢١). القاعدية الممثلة للبادئات الأنيونية.

وإذا تم مقارنة أحadiات مختلفة مثل مياثيل مياثا أكريلات، ستايرين، بروبان مع كل من هذه البدائيات فإنه يمكننا رؤية تأثير الاتزان الدقيق لنشاط الأحادي-البدائي (الشكل رقم ٣,٢٢ والجدول رقم ٣,٤).




الشكل رقم (٣,٢٢). بلمرة السلسلة الأنيونية للمياثيل مياثا أكريلات مقابل ستايرين.

الجدول رقم (٤). مقارنة الأنظمة المختلفة للبادئ/الأحادي.

زيادة الميل إلى البلمرة الأنوية ←				الزيادة في قاعدة البادئ
ميثيل ميتشا أكريلات	ستايرين	بروبين		
✓	✗	✗		فلورينيل الليثيوم
✓	✓	✗		بنزيل الليثيوم
✓	✓	✓		إيشيل الليثيوم


وكما يوضح الجدول رقم (٤) فإن فلورينيل الليثيوم يقوم ببدء بلمرة الميتشيل ميتشا أكريلات وليس الستايرين وبنزيل الليثيوم يُبدئ كل منهما وألكيل الليثيوم يقوم حتى ببدء بلمرة البروبين.

وهناك أمثلة أخرى تظهر فيها أهمية قوة القاعدة مثل النيتروألكينات (الشكل رقم ٣,٢٣) وبلمرة السيانوبروبين (الشكل رقم ٣,٢٤).




الشكل رقم (٣,٢٣). بلمرة السلسلة الأنوية للنيتروألكين.

وتتم بلمرة أحادي السيانوبروبين بسهولة في وجود الرطوبة، كما أن لواصق السيانوأكريلات مبنية على نشاط عالي مشابهه.



الشكل رقم (٣,٢٤). بلمرة السلسلة الأنوية للسيانوبروبين.

وتعبر السيانوأكريلات المكون الأساسي للصمع عالي الأداء 'Super Glue' والمشهور بمشاكله المرتبطة بملامسة الجلد. ووجد أن التأثير القوي الساحب للإلكترونات لكل من مجموعات الإستر والسيانو يجعل الأحادي له قابلية عالية؛ لأن يهاجم بواسطة الماء النيوكليوفيلي الموجود على الجلد (الشكل رقم ٣.٢٥).




الشكل رقم (٣.٢٥). بلمرة السيانوأكريلات.


وتعتبر المركبات العضومعدنية وبخاصة مركبات الليثيوم العضوي والتي تستخدم كبادئات أنيونية هي الأكثر شيوعا. وتلك المركبات تكون حساسة للهواء وتدوب في المذيبات الهيدروكربونية، كما أنها نشطة جداً تجاه المركبات التي تحتوي على بروتونات غير مستقرة، مثل H_2O و ROH و RNH_2 و RCO_2H ... إلخ. وهناك أنواع أنيونية أخرى قوية الأملاح من النوع $\text{Y}^- \text{X}^+$ حيث أن Y^- تكون NH_2^- أو ما يشبهها. على سبيل المثال، معدن البوتاسيوم نشط جداً حيث أنه يقوم بنزع بروتون من الأمونيا ليتم خروج الهيدروجين وتحصل على أميد البوتاسيوم ($\text{NH}_2^- \text{K}^+$ ، البوتاسياميد potassamide). ويعتبر أيون الأميد هو البادي الأنيوني. وفي النهاية نجد أن المعدن القاعدية تستطيع أن تتفاعل مباشرة مع الألكين عن طريق انتقال الإلكترون (الشكل رقم ٣.٢٦أ) أو أن عملية أخرى يمكن أن تتوسط بواسطة جزيء مثل النفالين (الشكل رقم ٣.٢٦ب) وفيما بعد سيتم ذكر أمثلة لكل من الأنظمة البادئة.

(ج)


(١)



(٢)



(ب)



الشكل رقم (٣,٢٦): خطوة البدء لبلمرة السلسلة الأنيونية (١) خطوة البدء المباشرة بواسطة المعدن لتعطى أنيون جذري؛ (٢) تكوين جزيئين من الأنيون الجذري؛ (ب) النظام غير المباشر المعدن والوسيل (توضيح الخطوة الأولى فقط).

(١) بلمرة المستايرين بواسطة إيشيل الليثيوم


Polymerization of Styrene With Ethyl Lithium

يتم إنتاج ملح إيشيل الليثيوم عن طريق تفاعل فنز الليثيوم مع كلوريد الإيثيل (المعادلة رقم ٣.٣٢) في وجود مذيب غير قطبي (مثل الهكسان).

(٣.٣٢)




وتشمل خطوة البدء الحقيقة تفاعل إيشيل الليثيوم مع الأحادي في مذيب خامل عند درجة حرارة الغرفة (الشكل رقم ٣.٢٧).



ستاييريل الليثيوم (أحمر دموي) علم اللون

الشكل رقم (٣,٢٧). خطوة البدء للبلمرة المستاييرين بواسطة إيثيل الليثيوم.

ملحوظة: حيث إن أنيون المستاييريل ذو لون عميق، فإنه يمكن تتبع حركة عملية البدء عن طريق علم الأطيف ($\lambda_c = 350 \text{ nm}$).
ومن المهم أن يكون المذيب المستخدم غير قطبي حيث أن ألكيل الليثيوم نشط جداً. على سبيل المثال وجود الماء أو ثاني أكسيد الكربون يمكن أن يمنع حدوث بلمرة أخرى كما هو موضح في الشكل رقم (٣,٢٨).



الشكل رقم (٣,٢٨). تثيل خطوات الإنفاء للبلمرة السلسلة التي يتم بدايتها أنيونيا.


(٣,٣,٣,٢) المستاييرين وأميد البوتاسيوم (KNH_2)

Styrene and Potassium Amide (KNH_2)

يعتبر هذا التفاعل من أوائل التفاعلات الخاصة ببلمرة المستاييرين باستخدام طريقة البلمرة الأيونية. يحضر بادئ التفاعل عن طريق ذوبان البوتاسيوم في الأمونيا السائلة (-33°C). خطوات بدء التفاعل موضحة في المعادلة رقم (٣,٣٣) والشكل رقم (٣,٢٩).


(٣,٣٣)

(سرير) $\text{KNH}_2 \rightleftharpoons \text{K}^+ + \text{NH}_2^-$




الشكل رقم (٣.٢٩) بدء بلمرة الستايرين باستخدام أميد الفلز (أيون M^+ غير موضح).

يلي خطوة بدء التفاعل خطوة استمرار البلمرة (الشكل رقم ٣.٣٠) وخطوة الإنهاه التي تنتهي فيها عملية البلمرة بانزاع بروتون من المذيب (الأمونيا السائلة) بواسطة الأنيون النامي (الشكل رقم ٣.٣١).



الشكل رقم (٣.٣٠). خطوة استمرار بلمرة الستايرين في وجود الأميد.



الشكل رقم (٣.٣١). خطوة إنهاء بلمرة الستايرين في وجود الأميد.

فمن الناحية الحركية، يمكن التعبير عن الخطوات الثلاث السابقة وهي البدء والاستمرار والإنهاه بالمعادلات من (٣.٣٤) إلى (٣.٣٦).

$$(3.34) \quad R_i = k_i [NH_2^-][M]$$

$$(3.35) \quad R_p = k_p[M][M^-]$$

$$(3.36) \quad R_{tr} = k_{tr}[M^-][NH_3]$$

وباستخدام فرضية الحالة الثابتة (انظر الجزء الخاص عن الجذور الحرة) يمكن اشتقاق المعادلين رقم (٣,٣٧) ورقم (٣,٣٨).


$$(3,37) \quad R_p = \frac{k_p k_i}{k_{tr}} \frac{[NH_2^-][M]^2}{NH_3}$$

$$(3,38) \quad \overline{X_n} = \frac{k_p[M]}{k_{tr}[NH_3]}$$


وبطريقة أخرى، فإن مضاعفة تركيز الستايرين سوف يؤدي إلى مضاعفة الكتلة المولية (المعادلة رقم ٣,٣٨) وزيادة أربعة أضعاف في معدل البلمرة (المعادلة رقم ٣,٣٧). عملياً، وُجد أن معدل البلمرة مطابقاً للمعادلة رقم (٣,٣٧) والتي توضح أهمية استخدام فرضية الحالة الثابتة في هذا النظام.

٣,٣,٣,٣) الستايرين ونفاليد الصوديوم Styrene and Sodium Naphthalide

يعتبر هذا التفاعل على وجه الخصوص مثالاً على استخدام النفالين كعامل ناقل للإلكترون. تتضمن خطوة البدء تفاعل الصوديوم مع النفالين لكي ينتج مركب نفاليد الصوديوم (الشكل رقم ٣,٣٢)، والذي يتفاعل بدوره مع الستايرين ليكون ما يُعرف بالأنيون الثنائي dianion (الشكل رقم ٣,٣٣)، حيث ينمو طرفيه عن طريق التفاعل مع الأحادي.



الشكل رقم (٣,٣٤). بادئ نفالين الصوديوم.



الشكل رقم (٣،٣٣). إنتاج الأنيون الثنائي.

ومن المهم أن نعلم بأن إنهاء كل بلمرات السلسلة الأنيونية لها وضع مهم. الكربوأنيونات carbanions لديها مدارات ممتهنة تماماً ولا تستطيع أن تحدث عملية إعادة ترتيب، بينما الكربوكاتيونات carocations على الجانب الآخر لديها مدارات فارغة حيث تتحرك الكثافة الإلكترونية مع تحرك الرابطة، وهذا يفسر أنه يمكن إعادة ترتيبها. إن فقد أيون البيدرید (H^-) أيضاً كنوع ذي طاقة عالية غير مرغوب من الناحية الثيرموديناميكية. وهكذا تم خطوة إنهاء التفاعل عن طريق الانتقال إلى المذيب. ومع ذلك، وفي كثير من الحالات يعتبر التخلص الشديد من الماء أو الأكسجين أو ثاني أكسيد الكربون أو وجود شوائب نشطة يمكن أن يؤدي إلى بلمرة بدون حدوث خطوة إنهاء للتفاعل ذاتياً أو حتى عن طريق انتقال السلسلة. وهكذا، عندما تم بلمرة ستايرين باستخدام نفاليد الصوديوم يتتحول لون بادئ التفاعل من اللون الأخضر المائل إلى الزرقة إلى اللون الأحمر (لون أنيون ستايرين) ويدوم اللون الأحمر حتى بعد إتمام حدوث التفاعل بنسبة تحول ١٠٠ %. وفي حالة إضافة المزيد من الأحادي فإن عملية البلمرة سوف تستمر. وهذا النوع من التفاعلات يُطلق عليه اسم البوليمر الحي living polymer. وفي حالة إضافة أحادي ثانٍ فإننا نحصل على ما يسمى

البولимер المشترك الكتلي **block copolymer**. وعندما يستهلك الأحادي الثاني يتم إضافة أحادي ثالث وهكذا.

وإذا تمت محاولة إنهاء تفاعل تكوين البولимер الحي عن طريق إضافة ثاني أكسيد الكربون، فإنه يتتج بولимер في نهايتهمجموعات طرفية COOH (الشكل رقم ٣,٢٨). هذا النظام يدخل ضمن تركيب البلمرة بطريقة النمو الخطوي وبذلك يمكن إدخال كتل من وحدات ناتجة من بلمرة متسلسلة داخل نظام النمو الخطوي (بوليمرات تلياتكتية **(telechelic)**.

ويعتبر أحد العوامل المترتبة على عدم حدوث خطوة إنهاء التفاعل أو انتقال السلسلة هو أن توزيع الكتلة المولية يشغل حيزاً ضيقاً (أحادي الانتشار) **monodisperse**، مما يسمح باستخدام البولимер كمعيار في كروماتوجرافيا النفاذية **الهلامية gel permeation chromatography** لقياس الكتلة المولية.

(٤) أنظمة أخرى من سلاسل البولимер الحي

Other Living Chain Polymer Systems

ترجع سهولة دراسة البولимер الحي إلى تجنب استخدام إلكتروفيلات لإنهاء نمو سلاسل البولимер، ولكن بعض البوليمرات الحية الأخرى يجب أن تدرس بمحضها. وهكذا فإنه في حالة غياب النيوكليوفيلات ومع وجود نهاية طرف سلسلة لا يمهد لها عملية ترتيب بسهولة أو فقد بروتون يمكن الحصول على البولимер الكاتيوني الحي 'living cationic'، على سبيل المثال، ألفا ميثيل ستايرين أو إيثرات الفايينيل. إذا كان لزوج الإلكترونات الحر على نهاية سلسلة بولимер يحتوي على جذر محمي ضد إنهاء البلمرة بطريقة الاتحاد، عندئذ تحدث البلمرة للبولимер الحي النشط ويتجدد عنها متوجه أحادي التشتت له RMM يمكن التحكم فيها. ومن الأمثلة المفيدة على ذلك الميثا أكريلات.

(٤، ٣) البلمرة المشتركة Copolymerization

هي عملية إنتاج بوليمرات من أكثر من أحداً. ويمكن تحضيرها بتفاعل الأحادي A والأحادي B لتعطي الأنواع الآتية:

❖ بوليمرات مشتركة عشوائية random copolymers

❖ بوليمرات مشتركة كتليلية block copolymers



❖ بوليمرات مشتركة مطعمة graft copolymers

❖ بوليمرات مشتركة متتابعة alternating copolymers

تنتج عن البوليمرات المشتركة عادةً تحسناً في الخواص. على سبيل المثال، عند بلمرة ستايرين مع ميثيل ميثا أكريلات نحصل على منتج له خصائص متعددة مثل تحسّن مقاومة الحرارة (البولي ستايرين يلين عند درجة حرارة $+100^{\circ}\text{C}$ ، وبيرسبيكس Perspex يلين عند 120°C)، وكذلك فإن عملية البلمرة المشتركة للأحادي خلات الفاينيل غير المتبلور مع البولي إيثين المتبلور تحسّن من المرونة، أما البلمرة المشتركة لخلات الفاينيل مع كلوريد الفاينيل ينتج عنه بوليمير من بولي كلوريد الفاينيل (PVC) يتميز بسهولة تصنيعه ومرودته ولكنه يتحلل عند تسخينه. غالباً فإن البوليمرات المشتركة تجمع بين أحسن الصفات الموجودة في كل من الأحاديين اللذين يدخلان في تركيبه، بينما الخلط الفيزيائي البسيط من البوليمير لعمل مخالفات ربما يعطي خواص أقل وغير مفضلة، وسوف نتناول كل نوع على حدة.

(٤,٣,٣) البوليمرات المشتركة العشوائية Random Copolymers

يتم إنتاج هذه البوليمرات عن طريق تفاعل بلمرة الجذر الحر، على سبيل المثال، يتم إنتاج Buna-S من تفاعل البيوتاديين والستايرين. يعطي الستايرين للبوليمر الناتج خاصية الصلاية وجودة الخواص الميكانيكية بينما يعطي البيوتاديين للبوليمر خاصية المرونة والقدرة على عمل روابط متقطعة. وهناك مثال آخر ناتج من تفاعل الأكريلونيترين (Courtelle fibre) مع بيريدين الفاينيل. يعمل بيريدين الفاينيل على تحسين قابلية البوليمر للتلوين حيث أن معظم الصبغات التجارية تتفاعل مع زوج الإلكترونات الحرة على ذرة النيتروجين في البيريدين.

ويرجع اختلاف خواص البوليمرات المشتركة إلى اختلاف نسبة الأحاديات المكونة له. على سبيل المثال، لو كان هناك بوليمر من بولي خلات الفاينيل (100%) له كتلة مولية حوالي 10000 فيمكن استخدامه في الأساس كمادة لاصقة، وكذلك بولي كلوريد الفاينيل (PVC) (100%) *polyvinyl chloride* (PVC) يمكن استخدامه كبديل للمطاط بعد إضافة مادة ملدنـة plasticizer، بينما لو كان لدينا بوليمر مشترك من PVC:PVA بنسبة 90:10 فإن البوليمر المشترك الناتج يمتاز بالقوة ومقاومة المذيبات.

ومن سمات سلاسل البوليمرات المشتركة أن نسبة الأحاديات في بداية الخلط تتحقق في تركيب البوليمر الناتج، وهذا فقط عندما يكون نشاط الأحاديات متساوٍ. ومع ذلك فإن افتراض فرضية الحالة المستقر وأن الأحادي يستهلك فقط في خطوات نمو البوليمر، تؤدي إلى المعادلة رقم (٣,٣٩).

$$(3,39) \quad \frac{F_1}{F_2} = \frac{f_1(r_1 f_1 + f_2)}{f_2(r_2 f_2 + f_1)}$$

حيث إن f_1 و F_1 عبارة عن الكسر المولى للأحادي الأول قبل التفاعل وفي البوليمر المشترك الناتج على التوالي. يوضح الجدول رقم (٣.٥) بعض نسب الفعالية لبعض أنظمة البوليمرات التجارية الهامة.

الجدول رقم (٣.٥). قيم تقريرية لنسب الفعالية لبعض البوليمرات المشتركة المهمة التي تنتج بتفاعل النمو السلسلـي.

r_2	r_1	درجة الحرارة (°C)	الأحادي (٢)	الأحادي (١)
0.15	1.20	80	أكريلونيتريبل	ميثيل ميثا أكريلات
0.75	0.25	90	بيوتاديـن	مـيثـيل مـيثـا أـكريـلات
1.40	0.80	60	بيوتاديـن	ستـايـرـين
0.50	0.50	80	مـيثـيل مـيثـا أـكريـلات	ستـايـرـين
0.01	55.00	60	حـلـاتـ الـفـايـنـيلـ	سـتـايـرـين
6.00	0.07	70	أـكريـلـونـيتـريـبلـ	حـلـاتـ الـفـايـنـيلـ
20.00	0.015	60	مـيثـيل مـيثـا أـكريـلاتـ	حـلـاتـ الـفـايـنـيلـ

(٤.٣.٣) البوليمرات المشتركة الكتليلية Block Copolymers

يتم تحضير هذه البوليمرات عن طريق ارتباط اثنين أو أكثر من السلسلـات التجانسة خطياـ. يتم عادة تحضير هذه النوعية إما عن طريق سلسلـة بوليـمر حـيـ أو عن طريق أنـظـمةـ النـموـ الخـطـويـ. ومنـ أـهـمـ الأمـثلـةـ عـلـىـ ذـلـكـ تـكـوـينـ "ـالـقـالـبـ الثـانـيـ"

"diblock" و "الـقـالـبـ الثـلـاثـيـ" 'triblock' و "الـطـبـقـةـ الـبـيـنـيـةـ" 'sandwich'. وكـمـثالـ عـلـىـ

تفاعلـ النـموـ الخـطـويـ لـتـكـوـينـ القـالـبـ الثـانـيـ هوـ ذـلـكـ البـوليـمرـ المـخـضـرـ منـ البـوليـ

پـوريـثـانـ polyetherـ والـبـوليـ إـيـشـ polyurethaneـ يـعـطـيـ البـوليـ يـورـيـثـانـ الصـفـاتـ الخـاصـةـ

بـالـصـلـادـةـ عنـ طـرـيقـ التـرـكـيبـ المـتـنـظمـ لـلـجـزـيـثـاتـ وـالـتيـ تـمـتـازـ بـارـتفـاعـ درـجـةـ الانـصـهـارـ

(T_m)ـ بـيـنـماـ يـعـطـيـ البـوليـ إـيـشـ الـخـاصـيـةـ المـرـنةـ لـلـبـوليـمـرـ النـاتـجـ. إذـنـ، يـجـمـعـ البـوليـمـرـ النـاتـجـ

بين صفة الصلادة وصفة المرونة في البوليمر الناتج والذي يجد تطبيقاً في صناعة بدل الغطس والتي تتطلب وجود خاصية قوة الشد وقابلية استرجاع الشكل.

وكمثال على البوليمر المشترك ذي الطبقة البينية هذا النوع الذي يتبع عن تفاعل البيوتاديين والستايرين. وتعتمد خواص المادة الناتجة على نوع المادة المالة (السائلة). على سبيل المثال، إذا كانت المادة المالة في الخليط هي الستايرين فإن المادة الناتجة تكون مطاطية صلبة، بينما إذا كانت المادة المالة في الخليط هي البيوتاديين فإن المادة الناتجة تكون بلاستيك مرن، أي أقل هشاشة وأكثر مقاومة للكسر.

ويمتاز البوليمرات المشتركة ثلاثة القالب مثل بوليمر (الأكريلونيتريل، البيوتاديين، الستايرين) ABS (*acrylonitrile, butadiene, styrene*) بالقدرة الفائقة على مقاومة الصدمات وعلى متانة الخواص الميكانيكية (لذلك تستخدم في صناعة خوذة حماية الرأس) ومتاز كذلك بقدرتها على مقاومة الكيماويات.

(٣,٣,٤) البوليمرات المشتركة المطعمية Graft Copolymers

يمكن اعتبار هذا النوع متفرع من البوليمر المشترك ولذا فإن خواصهما تتشابه. ومن أهم الأمثلة على هذا النوع البوليمر المكون من الأكريلات (سلسلة فرعية) مع النايلون (سلسلة رئيسية) لتحسين قابلية الأقمشة للصباغة. وينتج هذا النوع من تحضير بوليمر تحتوي السلسلة الرئيسية له على مجموعة نشطة متسلية pendant قابلة للتفاعل مع أحادي آخر أو عن طريق تعريض بوليمر متجانس homopolymer للإشعاع مؤين (شعاع من الإلكترونات) وذلك في وجود أحادي آخر.

(٤,٤,٤) البوليمرات المشتركة المتبادلة Alternating Copolymers

ويعتبر هذا النوع منتظم كلباً كالتالي : (—ABABABAB—) ويحتاج إلى ظروف خاصة جداً لإنتاجه، وعملياً يستحيل إنتاج هذا النوع من البوليمرات باستخدام طريقة الجذور الحرة، ويعتبر هذا النوع ذات قيمة تجارية محدودة.

(٤، ٣) تطورات بوليمرات السلسلة الحدية

Modern Chain Polymer Developments

٤، ٣ (١) الحفازات المعقدة المتناسقة Co-Ordination Complex Catalysts

قبل عام ١٩٥٣ م تم بلمرة الإيثين تحت ضغط عالي (١٠٠٠ ضغط جوي) ودرجة حرارة متوسطة (حتى ٣٠٠°C) باستخدام طريقة الجذور الحرقة. وباستخدام طريقة المهاجمة الخلفية (كما في الشكل رقم ٣.١٠ حيث يتسبب ذلك في إنتاج بوليمر له تفرعات جانبية عديدة على جانبي السلسلة الرئيسية وله خواص ميكانيكية وحرارية متوسطة مع محدودية في التبلور، وهذا النوع من البوليمر يسمى البولي إيثين منخفض الكثافة (*low density polyethene*) LDPE.


وفي عام ١٩٥٣ م اكتشف العالم زيجلر Ziegler طريقة لبلمرة الإيثين في درجات الحرارة العادية وتحت الضغط الجوي العادي ولكن في وجود عامل حفاز يحتوي على عنصر انتقالى متغير التكافؤ. ويمتاز البوليمر الناتج من هذه الطريقة بأنه يتميز بدرجة تبلور عالية وصيغته الوضعية CH_2 وخالي من التفرعات الجانبية والعيوب، وهذا هو النوع المعروف الآن بالبولي إيثين عالي الكثافة (HDPE).

وفي عام ١٩٥٤ م قام العالم ناتا Natta باستخدام عامل حفاز مشابه في بلمرة البروبيلين فحصل على بوليمر تميز بأن له شكلًا فراغيا معينا أطلق عليه اسم أيزوتاكتيك isotactic، كما تميز بأن له قوة شد ومتانة عالية عن النوع المحضر سابقا باستخدام الجذور الحرقة، ويمكن استخدامه في إنتاج شرائح من البلاستيك، وكذلك في صناعة الحبال (الخيوط المجدولة)، كما يدخل في صناعة نوافذ السيارات وفي تطبيقات هندسية أخرى.

وتدخل حفازات زيجلر-ناتا في العديد من الاستخدامات ويتم تحضيرها عن طريق تفاعل ألكيل الفلزات من المجموعات من الأولى إلى الثالثة (على سبيل المثال،


ثلاثي إيشيل الألミニوم، ثائي إيشيل الزنك، ... إلخ) مع مركبات من الفلزات الانتقالية من المجموعات الرابعة إلى الثامنة (مثل رابع كلوريد التيتانيوم، أكسي كلوريد الفانديوم، خامس كلوريد الموليبيديوم، سداسي كلوريد التجستن، ... إلخ). ويتم إذابة المكونات في مذيب عضوي (تولوين أو هبتان عادي) عند درجة حرارة الغرفة حيث يحدث تفاعل طارد للحرارة يصاحبه خروج غازات وتترسب مادة صلبة داكنة اللون من العامل الحفاز.

يحتاج هذا التفاعل إلى عناء خاصة عند إجرائه في المعمل بسبب نشاط المواد المتفاعلة. على سبيل المثال، عند استخدام الحفاز ثلاثي إيشيل الألミニوم (سريع الاشتعال) وكذلك رابع كلوريد التيتانيوم (يتحلل عند تعرضه لبخار الماء في وجود الأكسجين)، هذا بالإضافة إلى أن الأحادي يعتبر من المواد القابلة للاشتعال. ومع ذلك، يمكن التغلب على هذه المشاكل في الصناعة باستخدام مفاعلات خاصة لذلك. يوضح الشكل رقم (٣٤) أهم التفاعلات الخاصة بتكوين العامل الحفاز. إن وجود البيوتان والإيثان والإيثين والبولي إيشين قصير السلسلة في مخلوط الحفاز قبل إضافة أحادي الألكين يعود إلى إنتاج جذور الإيثيل.



الشكل رقم (٣٤). التفاعلات الممكنة أثناء تحضير الحفاز المعقد المتافق (زيجلر-ناتا) من ثلاثي إيشيل الألミニوم ورابع كلوريد التيتانيوم.

وتعتبر خطوة اختزال فلز التيتانيوم الرباعي إلى تكافؤ أقل من أهم الخطوات الكيميائية. وهذه الأنواع النشطة هي مفتاح التفاعل لأنها تستطيع الارتباط تناسقياً مع الرابطة الثنائية في الألكين. والخطوة الأولى في عملية البلمرة تم عند تعرض الأحادي للحفاز المحضر والقديم. وهي عملية سطحية يمكنها أن تفسر التحكم في الأشكال الفراغية للبوليمر. هناك عدد من الميكانيكيات المقترحة. أقدمها ميكانيكية ناتأ ثنائية الفلز (الشكل رقم .٣٣٥).




الشكل رقم (٣.٣٥). ميكانيكية ناتأ ثنائية الفلز للحفز المعقد المتافق بلبلمرة السلسلة.

- (أ) معقد الحفاز المقترن بعد تفاعلات التبادل الابتدائية وقبل دخول الأحادي عليه؛
- (ب) الميكانيكية المقترنة لتفاعلات البلمرة في وجود الأحادي.

ومع ذلك، تم استبدال هذه الميكانيكية بميكانيكية أخرى تُعرف بميكانيكية كوزيس أحادية الفلز؛ حيث يعطي الشكل رقم (٣.٣٦) الشكل التخطيطي لها. في الشكل رقم (٣.٣٦) نجد أن أنواع التيتانيوم الثلاثي ($Ti(III)$) لها مدار فارغ ذا تناسق كروي حيث يتناقص الألكين الأول من خلال الرابطة باي (π) قبل التفاعل مع الشحنة السالبة الموجودة على طرفه وتحول الرابطة (π) إلى رابطة أحادية من النوع (σ) ترتبط بفلز التيتانيوم. ويزاح الفراغ بما يسمح باقتراب أحدى آخر حيث يتم الارتباط عن طريق الرابطة التناسقية يتبعها بالإضافة على الرابطة المزدوجة للسلسلة. وهكذا يؤدي تحرك هذا الفراغ للخلف وللأمام إلى إضافة

الزائد من الأحاديّات على ذرة الفلزّ ما يؤدي إلى ثنو سلسلة البوليمر. ووجود مجموعات الألكيل R في جزيء الأحادي إلى التمايز، بالإضافة إلى الشكل الهندسي كمتطلبات أساسية لإضافة وحدات جديدة من الأحادي إلى الفلز من نفس الطريق ما يسمح بالسيطرة على الشكل الفراغي الذي يعتبر ضروريًا وتحصل على ما يسمى بوليمر أيزوتاكتيك isotactic حيث تحتاج ذرة الفلز المركزية لتكوين رابطة من النوع (5) وكذلك رابطة من النوع (π) مع ذرة الكربون، وهذا بدوره يفسّر لماذا لا يعتبر فلز الحديد من العوامل الحفازة الجيدة حيث يرجع السبب إلى أنه يفضل تكوين رابطة من النوع (π) عن تكوين رابطة من النوع (5).



الشكل رقم (٣٦). ميكانيكية كوزيه أحادية الفلز للحجز المعدن المتاسب. يعبر الألkin الجديد من الفراغ الموجود في المعدن المكون للعامل الحفاز وبهاجم عن طريق الشحنة السالبة.


أما بخصوص الموجود في التركيب الفراغي للبوليمرات المعروفة باسم سينديوتاكتيك syndiotactic، يجب إضافة وحدات الأحادي بحيث تكون المجموعات المستبدلة موزعة تبادليا على طول السلسلة الرئيسية. هذا النوع من البوليمر غير شائع الاستخدام حيث يتطلب ذوبان العامل الحفاز لكي يسمح للأحادي بأن يسلك الاتجاه البديل. وتعتبر أنواع الفاناديل مع الليجاندات العضوية مثل الأسيتيو أسيتونات هي الأكثر شيوعا كعامل حفاز لإنتاج هذا النوع من البوليمرات.

الجدول رقم (٣,٦). تأثير المحفز المعدن التناصفي على التنظيم الفراغي للبولي بروپين.
 (لا تعطى بلمرة الجذر الحر هذه التنظيمات الفراغية للبوليمر).

الحفاز	التركيب الفراغي المنتظم (%)
R ₃ Al + TiCl ₄	35
R ₃ Al + TiCl ₄ + NaF	97
R ₃ Al + TiCl ₃	85
R ₂ AlCl + TiCl ₃	99
RNa + TiCl ₄	90
RLi + TiCl ₄	90

الجدول رقم (٣,٧). تأثير خطرة بدء التفاعل على الشكل البنائي للبولي بيوتايداين.

عامل بدء التفاعل	سيس-١،٤،١-٤،١-٢،١	سيس-١،٤،١-٤،١-٢،١	الجذر الحر
21	60	19	
65	25	10	فلز الصوديوم
13	52	35	فلز الليثيوم
12	55	33	بيوتايل الليثيوم
3	2	95	TiI ₄ /Al t-Bu ₃
1	1	98	CoCl ₂ /AlEt ₂ Cl/pyridine
1	99	0	VCl ₃ -AlEt ₃




الشكل رقم (٣,٣٧). نواتج بلمرة البيوتايداين إلى نواتج متماكبة.

٤، ٣) بلمرة التبادل المزدوج Metathesis Polymerization

تغَيِّر آخر يحدث في البلمرة المتسلسلة يخص بلمرة التبادل المزدوج والتي يتم فيها تفاعل خاص بإعادة تنظيم الروابط المرتبطة بالمدارات الأمامية للمركيبات الحلقيَّة قبل الإضافة الحلقيَّة (على سبيل المثال ، تفاعل دايلز - ألدري Diels-Alder reaction ويشمل كذلك إعادة ترتيب إلكترونات الحلقة electrocyclic rearrangement) حيث يتضمن تحول متبادل للرابطة (π) والرابطة (5) عن طريق تداخل المدارات.

ويعتبر هجرة الرابطة المزدوجة في تفاعلات التبادل المزدوج مفید في بلمرة مركبات الألكين الحلقيَّة حيث ينشأ عن فتح الحلقة تقليل الإجهاد (الشكل رقم ٣.٣٨). المنتج المتوقع من بلمرة السلسلة التقليدية للبتين الحلقي هو مركب معقد فراغياً، على العكس مع المنتج الناتج عن فتح الحلقة عن طريق تفاعل بلمرة التبادل المزدوج (ring opening metathesis polymerization (ROMP (الشكل رقم ٣.٣٩)). الحفازات المستخدمة متعددة، ولذلك فإن أي تغيير ولو طفيف في تركيب العامل الحفاز يمكن أن يؤدي إلى تغيير الكيمياء الفراغية للمنتج النهائي.




الشكل رقم (٣.٣٨). أمثلة لبعض تفاعلات التبادل المزدوج.

(أ) تفاعل تبادلي جزئي، صغير يحتوي على رابطة مزدوجة.

(ب) تكوين بولي بنتين.

(ج) بلمرة نوربورين.



الشكل رقم (٣.٣٩). بلمرة البنين الحلقي.


(أ) المنتج المتوقع من بلمرة الألكين التقليدية.

(ب) التبادل المزدوج عن طريق فتح الحلقة مع التحكم في الكيمياء الفراغية.

٤.٣) بلمرة انتقال المجموعة Group Transfer Polymerization

يعتبر هذا النوع المتتطور حديثاً أحد أنواع البوليمرات الحية وهو مكلف إلى حد ما، ويرجع ذلك إلى ضرورة تنقية المواد المستخدمة بدرجة عالية وفي ظروف خالية من الماء.

ويجب أن يحتوي الأحادي على مجموعة جانبية مثل مجموعة الكربونيل أو مجموعة النيتريل، لذلك فإن معظم الأحاديّات التي تدخل ضمن هذا النطاق هي الأكريلات، وأساساً المجموعة المتنقلة تكون سيليل كيتين أسيتال silyl ketene acetal، باستخدام حافر نيوكليفيلي سهل الذوبان ويحتوي على شحنة سالبة مثل أملاح السيانيد أو أملاح الأزيد أو أملاح الفلوريد مثل البيس(ثنائي ميثيل أمينو)سلفونيوم ثنائي فلوريد bis(dimethyl amino)sulphonium bifluoride عند درجة حرارة الغرفة. يوضح الشكل رقم (٣.٤٠) خطوتين البدء والاستمرار. أما خطوة الإناء فتتم بإضافة مركبات تحتوي على هيدروجين نشط. وترجع إمكانية استخدام مواد الطلاء للألياف الضوئي مع مواد معروفة معامل انكسارها إلى إعطاء هذه الطريقة من البلمرة ميزة خاصة.



الشكل رقم (٤٠). بلمرة انتقال الجموعة.

- (أ) خطوة بدء التفاعل.
 (ب) خطوة استمرار التفاعل (غير المتسلسلة).

(٣،٥) طرق تثبيد بوليمرات السلسلة تجاريًا

Commercial Chain Polymer Syntheses

وتتضمن إنتاج معظم أنواع اللدائن الحرارية thermoplastics المتشرة على نطاق واسع مثل البولي إيثين، البولي ستايروين، بولي كلوريد الفاينيل (PVC)، بولي خلات الفاينيل ومشتقاته، وكذلك مجموعة من البولي أسيلات ومشتقاتها، والمطاط الاصطناعي (بولي داين)، وكذلك أنواع خاصة من البوليمرات مثل بولي رباعي فلورو إيثين (PTFE). وتنقسم طرق التحضير إلى أربع طرق رئيسية وهي البلمرة الكتليلية bulk، والبلمرة على هيئة محلول، والبلمرة على هيئة مستحلب، والبلمرة على هيئة معلق. توجد بعض الطرق الهامة والاقتصادية المستخدمة في إنتاج الأحاديات وسوف نتناول بالتفصيل كلاً من الطرق الأربع السابقة والتي يمكن تلخيصها كالتالي :

(٣,٥,١) البلمرة الكتليلية Bulk Polymerization

تُعد هذه الطريقة من أبسط الطرق لتحضير البوليمرات وتتضمن خلط الأحادي في الحالة السائلة وعامل انتقال السلسلة (للتحكم في الكتلة المولية النسبية RMM للبوليمر الناتج) في وجود مادة بادئة لتفاعل بدون استخدام مذيب. وعلى الرغم من أن البوليمر الناتج يمتاز بدرجة مقاومة عالية، إلا أنه يصعب التخلص من بقايا البسيطة من الأحادي في البوليمر الناتج. وأيضاً، فإن بلمرة الجذر الحر تكون غالباً طاردة للحرارة، ولهذا فإن درجة حرارة التفاعل ترتفع تدريجياً لدرجة يصعب معها التحكم فيها، ولذلك يجب إجراء هذا النوع من البلمرة على كميات صغيرة حتى يمكن التحكم في ظروف التفاعل. ففي أثناء عملية البلمرة تكون هناك صعوبة في القاء سلاسل البوليمر معاً مما يعوق حدوث خطوة إنهاء التفاعل، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة اللزوجة بدرجة كبيرة، وهذا ما يُعرف بظاهرة التسارع الذاتي *autoacceleration* وأحياناً يُطلق عليها تأثير ترموسدروف-نوريش الهلامي *Trommsdorff-Norrish gel effect*.

وتستخدم البلمرة الكتليلية لإنتاج ألواح شفافة من البولي ستايرين، والميثيل ميثا أكريلات والبولي إيثيلين منخفض الكثافة والمحض تحت ضغوط عالية باستخدام الجذور الحرة حيث تُجرى عملية البلمرة في قوالب مصممة لعمل المنتج في شكله النهائي.

(٣,٥,٢) البلمرة على هيئة محلول Solution Polymerization

كل من الأحادي والبادي يجب أن يكونوا قابلين للذوبان بحيث يمكن التحكم في درجة حرارة التفاعل. يستخدم المذيب كماسن للحرارة أثناء التفاعل، وهناك عدة عوامل تحكم اختيار هذه الطريقة منها سمية المذيب وقابليته للاشتعال والتكلفة الميدانية، وكذلك درجة غليانه. ويؤدي وجود المذيب إلى خفض الكتلة المولية النسبية RMM للبوليمر الناتج عن طريق انتقال السلسلة. يصعب التخلص من بقايا المذيب في البوليمر الناتج.

يُحضر عدد من البوليمرات بهذه الطريقة باستخدام وسائل مائة مثل بولي فاينيل بيروليدين، بولي أكريلاميد وكذلك حمض الأكريليك، بينما بعض البوليمرات الأخرى والتي تُحضر بهذه الطريقة وتستخدم مذيبات عضوية (مثل الهيدروكربونات، الإيثرات، الإسترات والكحولات) مثل البولي ستايرين، بولي كلوريد الفاينيل، بولي بيوتايدين، بولي ميشيل مياثا أكريلات، وأخيراً بولي فلوريد الفاينيلدين. و اختيار النظام المناسب يؤدي إلى بوليمرات ذاتية في الحاليل بتراكيز كافية لتشغيلها مباشرة في تطبيقات معينة مثل اللواصق والدهانات.

(٣،٥،٣) البلمرة على هيئة معلق Suspension Polymerization

تكون السوائل غير قابلة للامتصاص من محاليل معلق بها قطرات صغيرة قطرها حوالي 10^2 سم، وباستخدام إثارة ميكانيكية كافية فإن كل قطرة تمثل مفاعل صغير لعمل بلمرة كتليلة. وعلى الرغم من أن الماء يعتبر وسطاً جيداً للتخلص من حرارة التفاعل، إلا أن بدء التفاعل لا بد أن يكون قابلاً للذوبان مباشرة في الأحادي. ومن أهم مميزات هذه الطريقة أن البوليمر الناتج يكون على شكل حبيبات صغيرة أو خرز يمكن فصله وترسيبها بسهولة ثم غسله وتجفيفه، كما أن التخلص من المذيب يتم بسهولة. ويمكن اعتبار البوليمر المحضر بهذه الطريقة نقياً إلى حد كبير، ولكن البوليمرات التي تذوب في الأحادي تكون لزجة، ولذلك يجب إضافة مواد تسمح بثبات تلك الحبيبات في شكلها المعلق مثل إضافة الجيلاتين أو البولي كحول الفاينيل أو ميشيل السليلوز.

ويمكن بهذه الطريقة تحضير البولي ستايرين والبولي كلوريد الفاينيل (PVC) وكذلك PTFE. ويعتبر PTFE من المواد التي لها معامل احتكاك منخفض، ولذلك تستخدم في التغطية، ولها أيضاً درجة ثبات حراري عالية، ومتانة أيضاً مقاومتها للكيماويات. ومع ذلك فإن هذا البوليمر لا يذوب في أي من المذيبات المعروفة.

(٤،٥،٣) البلمرة على هيئة مستحلب Emulsion Polymerization

تُعد هذه الطريقة من أكثر طرق البلمرة استخداماً على النطاق التجاري في بلمرات الجذر الحر للفاينيل وللديين. ويكون هذا النظام من الماء كوسط ناقل حرارة التفاعل، ويجب أن يكون بادئ التفاعل قابل للذوبان في الماء (مثل استخدام بيركيريات البوتاسيوم أو الأمونيوم)، بينما يكون الأحادي غير قابل للذوبان في الماء وقدر على تكوين حبيبات صغيرة جداً قطرها حوالي 10^2 سم، كما يمكن إضافة مواد خافضة للتوتر السطحي (على سبيل المثال، أنواع تشبه الصابون) مثل دوديكائيل بنزين سلفونات الصوديوم sodium dodecylbenzene sulphonate (مثلاً، $C_{12}H_{23}PhSO_3^-$) ليساعد على الاحتفاظ بالحبيبات داخل المحلول.

ويتجزء البوليمر على هيئة مستحلب latex يتراوح قطر حبيباتها بين 0.05 و $2\text{ }\mu\text{m}$. ويمكن استخدامه في تحضير دهانات البوبيات أو ترسيبها (إضافة ملح أو حمض لزيادة القوة الأيونية). ويمكن فصلها وغسلها جيداً من بقايا الصابون. وعلى الرغم من أهمية هذه التقنية إلا أن وجود بقايا من المادة الصابونية الخافضة للتوتر السطحي تؤثر على العزل الكهربائي والنقاؤة البصرية لها.

ويحضر البولي أكريلات بهذه الطريقة حيث لا توجد مشاكل تتعلق بالحرارة أو فصل جزيئات البوليمر الناتج، وكذلك المشاكل الناتجة عن زيادة درجة اللزوجة كما في الطريقة السابقة. ولا تتأثر هذه الطريقة عموماً بعامل اللزوجة حيث تمتاز البولimerات المحضرة بهذه الطريقة بارتفاع RMM لها. ويحضر بهذه الطريقة أنواع مختلفة من المطاط الصناعي، كما هو موضح في الجدول رقم (٣.٨). كما يوضح الجدول رقم (٣.٩) مقارنة بين طرق البلمرة بالجذور الحرة المختلفة المستخدمة.

الجدول رقم (٣،٨) نموذج لمكونات المطاط/اللاتكس وزمن الإنتاج.

المكونات/الكتلة	المطاط	ستايرين-بيوتاديين	بولي أكريلات لاتكس
ماء			133
بيوتاديين	70	-	-
ستايرين	30	-	-
إيشيل أكريلات	-	93	5
٢-كلورو فينيل إيثر	-	2	بار-إثنائي فاينيل بترن
صابون	-	3	
بير-كيرباتات البوتاسيوم (بادي)	0.3	1	دوديكابيل مر-كاپن العادي
بيروفوسفات الصوديوم	0.5	-	7
زمن التفاعل (ساعة)	12	8	
درجة الحرارة (مئوية)	50	60	
الناتج (%)	65	100	

الجدول رقم (٣،٩). مقارنة بين التقنيات المختلفة لبلمرة الجذور الحرة.

الطريقة	بلمرة الكتلة	ميزاتها	عيوبها
بلمرة المعلق	بسimplicity.	يمكن التخلص من حرارة التفاعل	تفاعل طارد للحرارة
بلمرة المخلول	درجات الحرارة أقل	يمكن استخدام المذيب كمحمل	تفاعل يصعب التحكم فيه
بلمرة المخلول	درجات الحرارة أقل	يمكن استخدامه مباشرة	يتطلب البوليمر إلى غسيل وتجفيف
بلمرة المخلول	درجات الحرارة أقل	يمكن حدوث تجمع (تكثيل)	يتطلب البوليمر الناتج على شكل حبيبات
بلمرة المخلول	درجات الحرارة أقل	يمكن استخدامه مباشرة	يتلوث البيئة عند التخلص من المذيب

تابع الجدول رقم (٣،٩).

الطريقة	ميزاتها	عيوبها
بلمرة المستحلب	يمكن التخلص من حرارة التفاعل	يحتوي البوليمر على بعض الشوائب
درجة نزوجة أقل	صعبية التحكم في RMM	
يمكن استخدام البوليمر مباشرة كمستحلب	يحتاج البوليمر إلى غسيل وتحفيف	


(٣،٦) تشييد الأحاديات

Syntheses of Monomers

(٣،٦،١) الأحاديات المبنية على الإيثين والإيثاين

Monomers Based on Ethyne and Ethene

الستايرين (فينيل الإيثين) (*Styrene (phenylethene)*) : يحضر بتفاعل فريدل-كرافت من الإيثين (أحد منتجات تكسير البترول) مع البنزين ، وكلاهما يعتبر رخيص الثمن ، وينتاج عن هذا التفاعل إيثيل البنزين ، وبالتالي يمكن تحفيز تفاعل نزع الهيدروجين . وفي فترة ما قبل الستينيات من القرن العشرين ومع وفرة وسهولة الحصول على البترول والغاز الطبيعي أمكن تحضير كلوريد الفايتييل *vinyl chloride* ومشتقاته من الأستيلين (الإيثاين). ويمكن الحصول على الإيثاين من تفاعل الطباشير والحجر الجيري (كريونات الكالسيوم) بالتسخين مع الكربون ليعطي أولاً كربيد الكالسيوم ومن ثم يُعامل بالماء ليعطي غاز الإيثاين. وحديثاً ، تم الحصول على الإيثاين عن طريق التكسير الحفزي لبعض منتجات الغاز الطبيعي حسب الشكل رقم (٣،٤١ب) ، على الرغم من صعوبة هذه الطريقة وتعقيدها.



الشكل رقم (٣،٤١). طريقة تحضير الإيثاين تجاريًا.

(أ) الطريقة القديمة باستخدام كربيد الكالسيوم.

(ب) الطريقة الحديثة عن طريق تكسير الغاز الطبيعي.

يتطلب إنتاج كلوريد الفاينيل (أو أحadiات الفاينيل الأخرى) إضافة حمض البيدروكلوريك (أو أي حمض مناسب) إلى الإيثانين (الشكل رقم ٣,٤٢ ب). يحتاج هذا التفاعل إلى استخدام المحفز المناسب والتحكم في درجة الحرارة لتجنب إضافة أخرى للحفاظ على الرابطة غير المشبعة (الشكل رقم ٣,٤٢ ب).

(أ)



(ب)




الشكل رقم (٣,٤٢)، تقبيل لتكوين أحادي الفاينيل من الإيثانين.

(أ) التفاعل المرغوب يتضمن إضافة واحدة.

(ب) التفاعل الزائد يتضمن إضافة ثانية.


تتضمن قائمة الأحاديات المخضرة من الإيثانين (حتى الستينات من القرن العشرين) كلا من خلات الفاينيل ((إيشيناييل إيثانوات) وكذلك كلوريد الفاينيل. ونظرا لأن غاز الإيثانين يعتبر رخيص الثمن نسبيا، لذلك أمكن تحضير تلك الأحاديات منه طبقا للشكليين رقم (٣,٤٣) ورقم (٣,٤٤) على التوالي.



الشكل رقم (٣,٤٣). تشييد خلات الفاينيل (إيشينيل إيثانوات) تجاريًا.

(أ) الطريقة القديمة من الإيثانين (١) التفاعل المرغوب؛ (٢) التفاعل الإضافي.


(ب) الطريقة الحديثة من الإيثين.



الشكل رقم (٤، ٣). تشيد الكلورو إيثين (كلوريد الفاينيل) من:
 (أ) الإيثانين؛ (ب) الإيثين (١) مسار الكلورة؛ (٢) مسار الأكسى كلورة.

توجد هناك نظرية اقتصادية في تحضير كلوريد الفاينيل وهي أن الكلور (المحضر من التحليل الكهربائي للكلوريد الصوديوم) مرتفع الثمن نسبياً. ويوضح التفاعل في الشكل رقم (٤، ٣ ب) أن (١) يتم فقد ذرة كلور وخروج HCl كناتج ثانوي، بينما التفاعل في الشكل رقم (٢، ٤ ب) (٢) يستخدم HCl كمادة أساسية، لذلك يقوم المنتجان بعمل اتزان لكي يتم إجراء التفاعلين (أ) و (ب) بشكل متوازٍ وذلك للاستفادة الاقتصادية من كل من ذرات الكلور وجزيء الكلور Cl₂ معاً.


المخطط العام لتكوين الألkenin المستبدل من الإيثين بالاستبدال المؤكسد موضح في الشكل رقم (٣، ٤ ب).



الشكل رقم (٤، ٥). تشكيل تكربن أحادي الفاينيل من الإيثين بالاستبدال المؤكسد.

ما زالت بعض الأحاديatics التي تحتوي على رابطة مزدوجة يمكن تحضيرها على نطاق اقتصادي من الإيثانين. وتتضمن تلك الأحاديatics إيثرات الفاينيل vinyl ethers و N-فاينيل بيروليدون N-vinyl pyrrolidone. بالنسبة لإيثرات الفاينيل (الشكل رقم

(٣,٤٦)، تعتمد طريقة التحضير على وجود عامل حفاز في وجود قاعدة عند تفاعل الكحول مع الرابطة الثلاثية. تعتبر أنساب طرق لبلمرة تلك الأحاديّات بواسطة البلمرة في وجود البادئات الكاتيونية مثل $\text{BF}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$. أما بالنسبة للأحادي فاينيل البيروليدينون في يمكن تحضيره أيضاً بتفاعل لاكتام بيروليدينون (أي أميد حلقي) مع الرابطة الثلاثية للإيثانين في وجود عامل حفاز في وسط قاعدي (الشكل رقم ٣,٤٦ب). ويُعتبر هذا الأحادي قابل للذوبان في الماء وتتم عملية بلمرته بطريقة محلول المائي في وجود بادئ فوق أكسيد البيدروجين ليعطي بوليمر ذائب في الماء.




الشكل رقم (٣,٤٦). تشيد بعض البوليمرات من الإيثانين:

(أ) فاينيل الإيثر؛ (ب) فاينيل بيروليدينون


٣,٦,٢) مسارات أخرى لتشيد الفاينيل Other Vinyl Synthetic Routes

أساساً، يمكن إنتاج العديد من أحadiّات الفاينيل من الإيثانين أو الإيثين، على سبيل المثال، حمض الأكريليك (حمض البروبيونيك، الشكل رقم ٣,٤٧أ,ب) أو الأكريلونيترينيل (سيانو إيثين، الشكل رقم ٣,٤٨أ,ب). ومع ذلك، فإن كلاً من الأحاديّين السابقيّين يمكن تحضيرهما الآن من أحدادي البروبين والذّي يُعتبر رخيص نسبياً (الشكل رقم ٣,٤٧ج والشكل رقم ٣,٤٨ج). ويلاحظ استخدام حفازات وظروف أخرى مطلوبة لتحضير هذه الأحاديّات.



الشكل رقم (٤٧). مسارات تشيد حمض الأكريليك:

(أ) من الإيثانين؛ (ب) من الإيثين؛ (ج) من البروبين.




الشكل رقم (٤٨). المسارات التجارية لتحضير الأكريلونيترينيل (السيانو إيثين):

(أ) من الإيثانين؛ (ب) من الإيثين؛ (ج) من البروبين (١) ... ammoxidation (٢) من أكسيد النيتروجين.


كما يمكن تشيد الميثيل ميثا أكريلات من الأسيتون (رخيص الثمن) وذلك بتفاعله أولاً مع HCN ثم مع حمض الكبريتيك، والذي يعمل بدوره على نزع ذرتي هيدروجين ليعطي الرابطة الثانية، بينما في نفس الوقت يسبب التحلل المائي لمجموعة السيانو أولاً

بتحويلها لمجموعة أميد أولاً (لا يمكن عزلها) ثم إلى حمض (الشكل رقم ٣.٤٩). ويمكن تحضير العديد من الإسترات من حمض الميثا أكريليك عن طريق عملية الأسترة.



الشكل رقم (٣.٤٩). التشييد التجاري لميثا أكريلات من الأسيتون.

ومن الطرق الحديثة المستخدمة حالياً لتجنب سمية سيانيد الهيدروجين، الأكسدة المحفزة على خطوتين لمركب الأيزوبوتين في وجود الهواء ليتحول CH_3-COOH إلى COOH . أما الداينات فتطلب استراتيجية تشيد مختلفة. وأبسط الداينات هو البيوتادين، ويتم الحصول عليه عن طريق التكسير الحراري للبترول. وهناك مسارات أخرى تعتمد على تفاعلات نزع الهيدروجين، إما من البيوتانات butanes أو من مستخلصات البترول الأخرى. ويُعد الأيزوبرين isoprene من أهم الأحاديات التي تدخل في صناعة المطاط الصناعي. ويمكن تحضيره بنزع الهيدروجين من الأيزوبتان (الشكل رقم ٣.٥٠ أ) أو من تفاعل يتضمن إعادة توزيع الرابطة وتفاعلات تكسير ذات درجات حرارة مرتفعة للألكينات، هذه التفاعلات لا تدخل ضمن التفاعلات المعملية (الشكلان رقمي ٣.٥٠ ب، ج). وهناك أمثلة إضافية توضح أهمية الحفز في التشييد الصناعي.



الشكل رقم (٣،٥). مسارات تشبيب الأيزوبرين (٤-ميشيل بيوتا داين).

(أ) تفاعل نزع الهيدروجين الحراري؛ (ب) طريقة البيرولين؛ (ج) طريقة الأيزوبيوتين.

يعتبر الكلوروبيرن chloroprene مختلفاً عن الأيزوبرين، حيث يحتوي على ذرة كلور بدلاً من مجموعة الميثيل، ويطلب تحضيره من البيوتاديين استراتيجيات مختلفة. يتحول هذا المركب أيضاً عند بلمرته إلى بولي كلوروبيرن polychloroprene، والذي يُعرف أيضاً باسم النيوپرین Neoprene، وقد كان مفيداً أثناء الحرب العالمية الثانية كمطاط صناعي له صفات جيدة مثل تحمله للعوامل الجوية و مقاومته للحرارة والزيت.

Flourinated Monomers (الاحadiات المفلورة)

لأن المركبات التي تحتوي على الفلور غالباً أكثر ثمناً نسبياً فإن بوليمراتها محدودة الانتشار والاستخدام. ويعتبر عنصر الفلور من العناصر التي تسبب التآكل بشدة وشديدة التفاعل، ويعتبر من المواد الخطيرة. وتختلف كيمياء الفلور كليةً عن كيمياء

الهالوجينات المعروفة أو التقليدية من حيث اختلاف الاستراتيجيات المطلوبة. وعموماً، الطريقة الأكثر تأثيراً من ناحية التكلفة هي أن نبدأ بمركبات الكلور المناسبة. مثلاً، يمكن تحضير بوليمر رباعي فلورو إيثين (PTFE) tetrafluoroethene على خطوتين (الشكل رقم ٣,٥١). ويسبب خواصه (درجة انصهاره العالية وكذلك عدم قدرته على الذوبان) فهناك صعوبة في طريقة تشكيله، ولبعض التطبيقات يُفضل عمل بلمرة مشتركة منه مع أحادي مثل الإيثين أو أحد المنتجات البيدروكربونية الأخرى. ونظرًا لعدم قابليته للالتصاق فإنه يدخل في صناعة أوانى الطهي وذلك باستخدام عدة طبقات منه، إحدى هذه الطبقات الملائمة للمعدن هي البوليمر المشترك بينما الطبقة السطحية منه هي (PTFE) نفسه.



الشكل رقم (٣,٥١). تشييد بوليمر رباعي فلورو إيثين.

(٣,٧) خواص بوليمرات النمو المتسلسل

Properties of Chain-Growth Polymers


البوليمرات المحضرة بطريقة بلمرة الكتلة مثل البولي إيثين، البولي بروپين، البولي ستايرين، مشتقات البولي أكلايليك والبولي داينات، تستخدم على نطاق واسع وفي كثير من التطبيقات التي من الصعب أن يتم تجميعها وحصرها داخل نطاق هذا الكتاب التمهيدي، وخاصة منذ أن بدأت عمليات التطوير والتحديث والتي نتج عنها انتشار استخدام البوليمرات المشتركة والبوليمرات المخلطة والمترابكت composites أو

البوليمرات المعدلة المعالجة. وللقراء المهتمين بالحصول على المزيد من المعلومات يمكنهم الاطلاع على الفصل السابع لوجود مواضيع متخصصة.

على الرغم من أن بعض البوليمرات تبدو بسيطة مثل البولي إيثين *polyethene* إلا أن لديها العديد من التعقيدات في تنوع أشكالها فمثلاً: البولي إيثين منخفض الكثافة (LDPE) والبولي إيثين عالي الكثافة (HDPE) *high density* والبولي إيثين ذي الوزن الجزيئي العالى (UHMWPE) *ultra high molecular weight* وكذلك البوليمرات المشتركة مثل البولي إيثين الخطى عالي الكثافة *linear high density* (LHDPE) وكذلك EPM/EDPM المطاطي (بوليمرات مشتركة مع البروبين والدابينات)، (EVA) (بوليمر مشترك مع خلات الفاينيل)، وكذلك الأيونومرات ionomers (بوليمرات مشتركة تحتوي على كميات ضئيلة من حمض الميثا أكريلات حيث الفلز ثانى التكافؤ مثل Mg^{2+} يدخل في تركيب روابط متقاطعة أيونية بين السلسل للحصول على المثانة)، بينما يعتبر EPDM سلفونات من المواد الأيونومرية ionomer المطاطية؛ لوجود مجموعات السلفونات الأيونية المتبدلة.

يعد البولي ستايرين *polystyrene* سهل الكسر نسبياً، ولكنه يعطي صفة المثانة (القوة) للبوليمرات المشتركة. على سبيل المثال، المطاط المكون من الستايرين-بيوتاديين *styrene-butadiene rubbers* (SBR) للبوليمر الناتج. بينما البوليمر الثلاثي terpolymer المكون من الأكريلونيتيل-بيوتاديين-الستايرين *acrylonitrile-butadiene-styrene* (ABS) يمتاز بدرجة تبلور أعلى وقدرة على تكوين ألياف قوية نتيجة إضافة الأكريلونيتيل. ويكون البيوتاديين والأكريلونيتيل بوليمر مشترك مطاط معروف بمطاط النيتيل (NBR) والمتميز بقدرته الفائقة على مقاومة نفاذية المواد البترولية والمذيبات المشابهة.

يستخدم البولي أكريلونيتريل (PAN) في إنتاج ألياف الكربون 'carbon fibers'، والتي بدأ إنتاجها في الستينيات من القرن العشرين، وعند تحلل هذه البوليمرات حرارياً (الشكل رقم ٣,٥٢) ينتج بوليمرات على هيئة سلم ladder polymer ولا يحتوي تركيبها بالكامل على كربون كما يدل عليه الاسم.



الشكل رقم (٣,٥٢). تكوين ألياف الكربون من تسخين البولي أكريلونيترييل.

إن معظم أنظمة البوليمرات التجارية عبارة عن مخلوط من عدة مكونات. على سبيل المثال، يتميز البولي كلوريد الفاينيل PVC النقي بدرجة صلابة نسبياً ($T_g = 85^\circ\text{C}$)، ولكنه غالباً ما يُضاف إليه ملدنات من زيت ثقيل مثل فيثالات الإستر. ويؤدي ذلك بالتالي إلى بعض المشكلات خاصة فيما يتعلق بتغليف الأطعمة وخاصة الأطعمة الدهنية (مثل الجبن) أو تعرضه للتسخين في أفران الميكروويف المنزلية حيث يؤدي ذلك إلى خروج هذه الملدنات إلى الأطعمة. وقد أمكن تحسين الخواص التشغيلية لبوليمرات PVC المشتركة بإضافة كميات صغيرة من خلات الفاينيل أو كلوريد الفاينيليدين.

ويدخل البولي أكريلات polyacrylates في صناعة اللدائن الحرارية الشفافة والتي تمتاز بدرجة مقاومة معقولة للعوامل الجوية المختلفة. ويمكن تثبيت بوليمرات الأكريليك المستخدمة في التغطية coatings بالحرارة بإضافة يوريثان أو إيبوكسي إليها لتعطي بوليمر شبكي صلب غير قابل للذوبان والذي يستخدم على نطاق واسع في صناعة السيارات.

ويعتبر كلا من بوليمر كحول البولي فاينيل *polyvinyl alcohol* والبولي فاينيل بيروليدون (*PVP*) *polyvinyl pyrrolidone* والبولي أكريلاميد سهلة الذوبان في الماء، مما يؤدي إلى زيادة لزوجة المحاليل ومن ثم تستخدم لإعطاء شكل غليظ القوام والحجم والتي تدخل في كثير من التطبيقات مثل الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل والمواد اللاصقة. والبولي فاينيل بيروليدين له خاصية تقليل الذوبان أو كرهه للماء، لذلك يستخدم في نزع الصبغات من الأقمشة، واستخدم مرة كأحد مشتقات الدم. يمكن تحويل البولي أكريlamide إلى بوليمر شبكي بإضافة نسبة صغيرة من أحدادي يحتوي على مجموعتين وظيفيتين مثل (*bis acrylamide*) ليعطي هلام (چيل) يستخدم في البيولوجي حيث يعتبر هلام استشراط (هجرة الجزيئات المعلقة في مجال كهربائي) البولي أكريلاميد (*PAGE*) *polyacrylamide gel electrophoresis* من المواد القادرة على فصل أنواع من البروتينات في الموقع *in situ* المبني على أساس اختلاف الشحنات.

وما زال المطاط المعروف بالبولي إيزوبرين (*polyisoprene*) *rubber* يستخدم على نطاق واسع حيث تطورت طرق ما بعد معاجنته وذلك بخلاف طريقة الفلكتنة حيث لا ينتج كل أنواع البولي إيزوبرين روابط متقطعة. وهكذا فإن المطاط المكثور 'chlorinated rubber' ليس بولي كلوروبروبين (٢-كلورو-١،٣-بيوتاديين) ولكنه يتبع من معاجلة المطاط بغاز الكلور في وجود منذيب رابع كلوريد الكربون الساخن. وتسمح هذه الظروف من الجذور الحرجة باستبدال ذرة هيدروجين بذرة كلور وتعطي كلورة عديدة بطريقة معقدة كيميائيا. وهناك طرق أخرى لمعالجة المطاط الطبيعي ومنها الأكسدة أو التفاعل مع حمض الكبريتิก أو حمض الهيدروكلوريك. وتستخدم أيضا طرق المعالجة الكيميائية لعدد آخر من البوليمرات وكمثال على ذلك بولي كلوريد الفاينيل المكثور.


ويعتبر تفاعل فلكنة vulcanization الأيزوبرين (انظر الفصل الخامس) المسئول عن صلابة المطاط مع احتفاظه بقدر كاف من المرونة. ومع ذلك، فإن هناك بعض المتطلبات للمطاط الجيد، على سبيل المثال، ما يستخدم في إنتاج إطارات السيارات حيث يتطلب أن يعمل الإطار بنفس الكفاءة سواء في الأجواء الباردة الصباحية أو في أجواء الصيف الحارة بعد الظهر. بالإضافة إلى ذلك تحمله للحرارة الناتجة عن الاحتكاك أثناء الحركة. ومطاط البيوتاديين بدون الفراغ الذي تشغله مجموعة الميثيل في الأيزوبرين يعتبر بوليمر متبلور، وعليه فالإطارات الحديثة تعتبر خليطا من أنواع مطاط الداين المختلفة والتي تتضمن أنظمة البوليمر المشترك (ستايرين-بيوتاديين) والتي يتم فيها التحكم في درجتي الزجاج (T_g) والانصهار (T_m)، بجانب التغيرات في الطور التي تؤثر على درجة الحرارة. وتعتبر المواد المائية مثل أسود الكربون، مكون هام في تطور صناعة إطارات السيارات والتي تعتبر قصة رائعة في كيمياء تطبيقات المواد.

وتعتبر البوليمرات المفلورة مفيدة؛ وذلك بسبب خاصية السالبية الكهربية العالية، وكذلك صغر حجم ذرة الفلور. ومن أشهر الأمثلة بوليمر رابع فلوريد الإيثين (PTFE) والذي يتمتع بصفات خاصة من الناحية الكيميائية والثبات الحراري. وكذلك فلوريد البولي فاينيليدين (PVDF) له خواص غير شائعة وهي الكهربية الإجهادية piezoelectricity وكذلك خاصية الكهرباء الحرارية pyroelectricity. وهي ظاهرة تختص التحول من الحركة الميكانيكية أو التغير الحراري إلى إشارة كهربية. وهذا السلوك ينشأ أصلاً من تبادل جموعتي CH_2 والججموعة القطبية CF_2 على امتداد سلسلة البوليمر، وهذا بدوره يتحول إلى التغير الفراغي من خلال السلسلة من خلال ذرات الكربون المهجنة sp^3 . ولكن نفس التأثير غير موجود في حالة تبادل $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ و $\text{CF}_2=\text{CF}_2$ في بوليمر مشترك، فالبوليمر لا بد وأن يستقطب ويتطبع ذلك تسخينه عند

درجة حرارة أعلى من T_g وإعادة توجيهه في وجود مجال كهربائي قبل حدوث تثبيط لدرجة التجمد. وتعتبر الفرص المتاحة بواسطة البوليمر PVDF ذات فائدة في كثير من التطبيقات (انظر الفصل السادس).

وهناك أنظمة أخرى مفلورة السلاسل مبنية على سداسي فلورو بروبين perfluoromethyl (CF₃CF=CF₂) و كذلك بيرفلورو ميثيل فينيل إيثر hexafluoropropene (CF₃CF=CF₂) والتي تدخل في تحضير البوليمرات المشتركة الأخرى لتعطي مطاطاً ذات صفات ممتازة من الناحية الكيميائية والثبات الحراري لاستخدامه في منع تسرب الغاز والوصلات المطاطية وتطبيقات أخرى فيها التكلفة العالية غير هامة. وهذه الأنواع لها أسماء تجارية مثل فيتوم™ Vitom™ وفليورال Fluorel™ وكالريلز Kalrez™ وكيفلر™ Kevlar™ وأخرى.

ومن أهم التطبيقات التقنية المرتبطة بهذه المواد هو استخدامها في عملية التبادل الأيوني للأغشية الرقيقة الموضحة في الشكل رقم (٣.٥٣) والمعروف باسم نافيون Nafion والذي تنتجه شركة ديو بونت Du Pont. وهو عبارة عن بوليمر مشترك مكون من PTFE/polyvinyl ether مع وجود مجموعة حمض السلفونيك متداولة. تم تطوير هذا البوليمر لاستخدامه في التحليل الكهربائي للطعام لكي يفصل أيون الكلور غير المرغوب فيه عند المصعد عن أيون هيدروكسيد الصوديوم والذي يفصل عند المهبط.



الشكل رقم (٣.٥٣). مركب Nafion في شكله الحمضي.

وبصفة عامة فإن معالجة موضوع النفاذية من خلال البوليمر كغشاء يعتبر خارج نطاق هذا الكتاب، ولكن بعض التطورات المعقولة قد حدثت بالفعل ليس فقط فيما يتعلق بفصل الأيونات، ولكن أيضاً في المحاليل والغازات، ولها أهمية في العديد من التطبيقات. على سبيل المثال، انخفاض معدل النفاذية لثاني أكسيد الكربون من خلال البوليمر PETF يطيل العمر الافتراضي لمشروبات الغازية والتي يدخل PET في عبوتها. بينما يعتبر انخفاض النفاذية للغازات كما في مطاط البيوتيل (مثال للبوليمر المشترك المكون من الأيزوبرين وقليل من الأيزوبرين) والذي يتيح استخدامه في صنع الإطارات الداخلية لإطارات السيارات. إن تأثير كلاً من النفاذية والفصل ليس فقط نتيجة ل التركيب الكيميائي للبوليمر، ولكن أيضاً نتيجة لحجم الفراغات وكثافتها الكتليلية bulk density وبعض العوامل الفيزيائية الأخرى والتي تنشأ عن طرق التحضير والمعالجة لاحقاً. فالبوليمرات التي تتراوح مساميتها من ١٠ أنجستروم (10\AA) إلى ١٠ ميكرومتر ($10\text{ }\mu\text{m}$) يمكن إنتاجها (المعروفة بالمرشحات الفائقة ultrafilters والمرشحات الدقيقة microfilters) والتي عند استخدامها في صورة أفلام يكون لديها القدرة على التمييز بين الحبيبات ذات الأحجام المختلفة مثل البكتيريا (للتقطيم البارد) والفيروسات والنشاء والبروتين وحتى جزيئات أصغر.

تمثل المسامية والنفاذية عاملان هامان في كثير من التطبيقات؛ فالعدسات اللاصقة الصلبة مثلاً والمصنوعة من البولي ميثيل ميثا أكريلات (PMMA) تعتبر غير منفذة نسبياً، بينما العدسات اللاصقة اللينة يدخل في تركيبها هيدروكسي إيشيل ميثا أكريلات (HEMA) *hydroxyethyl methacrylate* حيث تعمل مجموعة الهيدروكسييل على تحسّن التوافق مع الماء. إن التطورات الحديثة في مجال العدسات اللاصقة ما زال مستمراً حتى يمكن لبس هذه العدسات لفترة أطول داخل العين، فاستخدام بوليمر له

نفاذية للأكسجين مقاربة للنفاذية الطبيعية للعين، مثل إنتاج بوليمرات مهجنة في وجود مكون محب للماء مثل بولي فاينيل بيروليدون (PVP) *polyvinyl pyrrolidone* وأيضاً مكون كاره للماء مثل البولي سيلوكسان *polysiloxane*.

وتتضمن أحد التطورات الحديثة الأخرى إنتاج اختراق التركيب الشبكي للبوليمر (IPNs) *interpenetrating polymer networks* حيث تتم بلمرة أحد البوليمرات بطريقة منفصلة داخل البوليمر الأول، عادة عن طريق انتفاخ *swelling* البوليمر الأول مع البوليمر الثاني في محلول ثم البدء في عملية البلمرة. على سبيل المثال، يمكن بلمرة الأكريلات داخل شبكة البولي يوريثان. إذن، عملية IPNs يتتج عنها سلوكاً مختلفاً عن البوليمرات التقليدية مثل البوليمرات الثنائية المحتوية على نفس المكونات أو عن النوع الشبكي للبوليمر والذي يتم إنتاجه بطريقة التشابك *crosslinking* لوحداً من الأكريليك في وجود سلسلة من البولي يوريثان غير المشبع. ومرة أخرى فإن IPNs توضح مرة أخرى كيف أن خواص البوليمرات يمكن أن تختلف عن طريق التحكم في تركيبها.