

وإذا كانت مصبوغة بالأسفر الباهت (بلون المريض) فبالأسود أو الاسمرا أو الترمزي غ أو الأخضر غ أو الأحمر غ أو البازنجاني أو الأزرق غ أو الزهوفي غ أو البرتقالي أو الأصفر
 وإذا كانت مصبوغة بالزبوني فالأسود أو الاسمرا أو الأخضر غ أو الترمزي غ أو الأحمر غ
 وإذا كانت مصبوغة بالترنطي وبالأسود أو الاسمرا أو الترمزي غ أو الأخضر غ أو الترنطي أو الزبوني أو الأزرق غ أو البازنجاني غ
 وإذا كانت مصبوغة بالوردي فكالترنطي ويزداد عليه البرتقالي والرجاني
 وإذا كانت مصبوغة باصفر (بلون النش) أو بالأسفر الصرف أو بلون الدرافت تصبغ بكل لون
 وإذا كانت مصبوغة بالرمادي فالأسود أو الأحمر أو الأخضر غ أو الترمزي غ
 أو الأزرق غ

الحرير الأبيض والنطن والأقنة الصوفية تصبغ بالي لون ارتدت
 ولما كان كلّ من النطن والمصوف والحرير لا يصح بالتساوي كما يصح الآخر فإذا كانت
 الأقنة المراد صبغها ثانية مسوجة منها جيئاً أو من الثين منها لم يكن صبغها إلا بلون من الآلوان
 القامة المذكورة
 نبيه . يظهر مما نقدم أن الأسود والإسمرا يصحان في كل لون . ويراد بال أحمر الفاقع في ما
 نقدم ما كان بلون أحمر التنساوية . أما الأزرق المصفر فيصح فيه الصبغ أكثر مما يصح في غيره

صناعة الخزف

تكلمنا في الجزء الماضي عن كيفية دهان الصيني الصلب واشرنا إلى أنهم يضعون الآية عند
 التي ضمن غلاف وآلن تقول إن الصيني الصلب وغيره من أنواع الخزف المتشقة الصنعة لا يُعرض
 للهب حال التي فلا يلتحمها الريماد والدغارت ويزيلارونها هل توضع في آنية واحدة من خرف
 ئى غلنا (جمع غلاف) وهي مصنوعة من طين ناري مزوج بتراب من غلاف قديمة . وبيه قعر كل
 غلاف لوح من خرف على ثلاثة نتواف بارزة يوقف عليها الاناء حتى لا يلتصق بالغلان . وفي جميع
 الصحنين والكرووس ابرٌ هذه العجوات . ثم توضع الغلوف ضمن الاناء وموينا به محروطي الشكل
 (كتفال السكر) مبني بالقرميد الناري ومتسم إلى ثلاثة طبقات فيها غرف كبيرة لوضع الغلوف
 الأطيفة العليا منها فائم يضعون فيها الآية التي لا يتصدون شهبا شيئاً تاماً . وفيه متآخذ من طبقة
 إلى أخرى يخرج منها الدخان ويصدع من مدخله في رأس الطبقة العليا . والأناء الواحد أربعة

معاقد لضram الماء فيحيط طبها بكل الشفاف . ولكنهم يضرمون اولاً ناراً أخفية ثم يغلوتها ورويداً إلى ان تصير الحرارة شديدة جداً فيسدُون جميع المنافذ التي يخرج منها الرماد ويدمرون النار الشديدة مدة ثالثي عشرة ساعة وبعد ذلك ينفعون الآتون وبأركونة ثلاثة أيام او اربعة لكي يبرد ثم يتم حجوت منه المفاسد والآنية التي فيها هي اذ ذاك على انواع فان منها ما يكون متقد الصفة خالياً من العيب ومنها ما يكون معابياً في صسته او دهانه او لونه او منتفقاً بنعل النار فيوضع كل نوع على حدوه هذا من جهة ثانية الصفي الصلب الأائم كثيراً ما يلقوته بالوان مختلفة وينفسون عليه ثوشة سحرية ليزيد درجة وينفعونه . والمواد المستعملة كلها وهي هذه

أكيد الحديد	لللون الأحمر والأحمر والبني والأسمر
" الكروم	للأخضر
" الكربيلت	للأزرق والأسود
" الباريوم	للبرتقالي والأسود
" المنقيس	البنيجي والأحمر والأسود
" الإلاربيوم	الأسود
" البنياتوم	الأسمر
" الاتيمسون	الأسمر
" التناس	الأخضر
كرومات الحديد	ال أحمر
" الرصاص	الأسمر
" الباريوم	الأسمر
كلوريد النضة	ال أحمر
ارجوانى كاسيوس	الدرجاني والوردي

فيزيجون المادة الملونة واحدة تذوب بها كالبورق والسلكا وبروسون بيعالي الآنية . وعما ان المعادن التي تحدث الأزرق والأخضر والأسمر ولا تصر بها الحرارة فليه اختيار الاول أكيد الكلومت ممزوجاً بمحامض سليسيك او بوريك وتلالي أكيد التناس ممزوجاً ايضاً بمحامض سليسيك او بوريك ولثالث أكيد الاتيمسون ممزوجاً بأكيد الرصاص . وعند ان تدهن الآنية بالمواد المطلوبة تتوضع في وعاء من حديد وتحمي في اتون صغير ويكون في الوعاء باب في اعلاه لتصعد منه ابخرة الزيت الروحة (كريستالينينا وزيت اللدونا) التي تضاف الى المواد الملونة حال سخنها وفيه ايضاً باب من جانبه للاطلاع منه على الآنية التي فيه عندما يرقد النظر اليها يليرى هل ذاب الدهن عليها لم يتذبذب . وتصير النار مجفنة ثم تزداد الى ان تبلغ درجة الاحمرار وعندما لا تعود تظهر الالوان على الآنية يُسدّد ببابا الوعاء جهتها وتزداد الحرارة حتى يصير اون الآنية بين الاحمر والبياض ثم تختلف بالتدريج الى ان يبرد الآتون