

في التبريد وعمل الجليد

صار الصيف على الابواب وقُل من لا يلبس طريقة لتبريد حرّه فلا غرو اذا تأهل كثيرون
بهذه المقالة ولا سيما لاننا لا نقتصر فيها على ذكر القضايا مجردة بل نتتبعها باسبابها الفلسفية لكي يرى
القارئ حقيقتها ولولم يحاول اجراءها فعلاً . ولا بد لنا قبل الشروع في وصف طرق التبريد وعمل
الجليد من شرح اربع حقائق من حقائق الطبيعة تهيئنا لما يأتي

الحقيقة الاولى : الحرارة تلتف الاجسام والبرد يكثفها فاذا اُحيى الجامد الى درجة معلومة سال
او تحوّل الى بخار اذا لم يغلّ قبلُ واذا اُحيى السائل الى درجة معلومة تحوّل الى بخار اذا لم يغلّ قبلُ .
واذا برد البخار او الغاز الى درجة معلومة سال او جمداً واذا برد السائل الى درجة معلومة جمداً . مثال
ما تقدم اذا اُحيى الجليد صار ماءً وبخاراً . واذا اُحيى الماء صار بخاراً . واذا برد البخار صار ماءً او جليداً .
واذا برد الماء صار جليداً . وبما ان الجسم جامداً أكثف ^(١) منه سائلاً على الغالب وسائلاً أكثف منه
غازاً فالحرارة تلتف الاجسام والبرد يكثفها

الحقيقة الثانية : الضغط يفعل بالاجسام فعل البرد فاذا زاد الضغط على سائل قلّ تحوّلته بخاراً
واذا قلّ الضغط عنه زاد تحوّلته بخاراً . واذا زاد الضغط على غاز سهل تسيله واذا قلّ عنه الضغط
صعب تسيله

الحقيقة الثالثة : اذا تحوّلت الاجسام من الكثافة الى اللطافة اخفي فيها جانب من الحرارة واذا
تحوّلت من اللطافة الى الكثافة ظهرت منها الحرارة التي اخفيت فيها اولاً . مثال ذلك اذا سخن الماء على
النار بعض حتى يبلغ درجة الغليان اي ١٠٠ متكراراً ثم لا تبرد حرارته اذا كان الاناء مكشوقاً مما
اخذت النار . وذلك لان الحرارة الزائدة تخفي في البخار الصاعد من الماء . ثم اذا برّد هذا البخار
بامرارة في انبوب محاط بماء بارد فالماء البارد يخفي من الحرارة التي تخرج من البخار والبخار يبرد حتى
يتحوّل الى ماء . فاذا حُيب مقدار الحرارة التي حوّلت الماء بخاراً والحرارة التي خرجت من البخار عندما
عاد ماءً يوجد انها سببان اي ان البخار قد ردّ الى الماء الذي برّد به ما اخذه من حرارة النار . وكذا اذا
أذيب الملح في الماء فالملح المذاب يلبس الماء جانباً من حرارته فيبرد . وامثلة ذلك كثيرة جداً والسبب
فيها كلها ان الحرارة التي ضاعت حسب الظاهر قد احتدمت في تحويل السائل الى بخار وفي تسيل
الجامد اي في تزيق دقائقها بعضها عن بعض فاذا عادت دقائقها الى مراكزها الاولى خرجت
الحرارة منها ^(٢)

(١) الجليد اخف من الماء لانه متبلور (٢) ان هذا التعليل تريبى لان الحرارة حركة في دقائق الاجسام

الحقيقة الرابعة: حرارة الماء النوعية عظيمة جداً أي يلزم لتخفيفه الى درجة معلومة حرارة كثيرة فاذا مزج رطل منه حرارته مئة درجة برطل من الزئبق حرارته صفر لا تكون حرارة الرطلين خمسين درجة بل تكون سعة وتسعين درجة أي ان رطل الماء يخسر ثلاث درجات من حرارته فقط فتكتفي هذه لتخزين رطل الزئبق ٢٧ درجة^(١). وكذا اذا مزج رطل من الزئبق حرارته ١٠ درجة برطل من الماء حرارته صفر تكون حرارة الرطلين ثلاث درجات فقط. ولذلك ينضي برود شديد لتبريد الماء النخز وحر شديد لتخزين الماء البارد. واذا قد تمهد ذلك تقدم الى ذكر بعض الطرق المستعملة للتبريد وعمل الجليد وتنوع آلات عمل الجليد الى اعلى ما وصلت اليه


من اول طرق التبريد رش الماء على ما يراد تبريده. فان الماء المرشوش يبخر بسرعة فيسلب ما يجاوره من الاجسام جانباً من حرارته. ومنها رش العضو المراد تبريده بالايثر بالة تسمى بالانويتر فان العضو المرشوش كذلك قد يبرد الى درجة تنقله الشمور فستعمل هذه الطريقة في الاعمال الجراحية. ومنها وضع الماء في آنية خزفية كثيرة الرشح فان الماء الراشح منها يبخر بسرعة فيسلبها جانباً من حرارتها فيبرد الماء الذي فيها. ويكثر بخار الماء الراشح اذا كان الهواء ناشفاً متحركاً لان الهواء لا يحتمل الا مقداراً معيناً من بخار الماء فاذا كان رطباً او ساكناً شبع بسرعة بقليل من البخار ويظل يبخر الماء. ومنها التبريد بالمراوح فهو يجدد الهواء لخل البخار المائي عن الجسم المروحة* ومنها ابصال الجسم المراد تبريده بجسم ابرد منه لان جانباً من الحرارة يذهب من النخز الى البارد حتى يعادلا. وبما ان الماء والتخ يمتلان حرارة كثيرة يبرد بهما من الاجسام ما كان سخن منها فيسلبان كثيراً من حرارة تلك الاجسام تبريد. ومنها استخدام آلات عمل الجليد الآتي بيانها

اما عمل الجليد فانجمت اليه الافكار منذ زمان غير طويل واخترت له آلات كثيرة مختلفة المبادئ ولم تنزل الاختراعات جارية فيه حتى الساعة. ومن ابسط تلك الآلات الآلة المستعملة في هذه البلاد لمل البيرة وهي اناة اسطوانتي يوضع فيه مزيج من الثلج والطح ويغس فيه وعاء آخر فيه السائل المراد تجميده بالبرد فالطح والثلج يدوبان فيجانبان جانباً من حرارة السائل فيجمد. واحسن من الثلج والطح مزيج من عشرة اجزاء من كلوريد الكالسيوم المتبلور وسبعة من الثلج فانه يحيط درجة الحرارة الى ٥٠ تحت الصفر

ومنها آلة بسيطة قليلة النفقة شاعت منذ يسير وكثير استعمالها في البيوت وهي وعاء اسطوانتي مثل (الشكل ا) ووعاء مخروطي مثل ب منتوح من احد طرفيه. فاذا وضع الوعاء المخروطي في الوعاء الاسطوانتي وسد جابه المنتوح انسده معه الوعاء الاسطوانتي من ذلك الجانب ويمكن سد الجانب الثاني

(١) ويسبر عن ذلك بان حرارة الماء النوعية واحد وحرارة الزئبق النوعية ٠.٢٣

منه بسادة كما ترى في الشكل الأول . وهاتان السدادتان لوحان من الخشب لو اللعدن يوضع تحت كل منهما حلقة من الكاوتشوك وتغط ببولب داخل في سير حديد كما ترى في الصورة . فيوضع ماء في الوعاء المخروطي ب الى نحو ثلث علوه ويوضع هذا الوعاء في الوعاء الاسطواني ويسد عليها ثم تدار الآلة حتى يصير اسفلها في الرسم اعلاها ويوضع في الوعاء الاسطواني




من تمرات النشار ما يملأ نصف الفراغ الباقى حول الوعاء المخروطي ويلاً ما بقي ماء ويسد عليها سداً محكمًا كما نلّم وتدار الآلة نحو عشر دقائق على محورين عند ت اللذين يقامان على عمودين لم يرداً في الصورة فيجهد الماء الذي في ب . وإذا كان الجرس شديداً يبرد ولكنه لا يجهد فيجب استخدامه (في تجيد ماء آخر) عوضاً عن الماء الذي يوضع مع تمرات النشار . ثم اذا جف الماء الذي ذاب فيه تمرات النشار جفّت تمرات النشار ويمكن استعمله مرة اخرى بل مراراً متعدّدة . وبهذا يتجاز عن غيره من الاملاح التي يمكن استخدامها لهذه الغاية

وإذا أريد عمل مقدار كبير من الجليد لاجل التجارة يستعملت الآلة من الآلات الآتية وصنفا وهي آلة هريرن : اجزاؤها الرئسة انابيب معدنية فيها اثير غائصة في ماصع (اي ماء ملج) وبنصلة بالة لتفريغ الهواء تحركها آلة بخارية . فالايثر يتحوّل الى بخار بجوار الماصع المحبط ويولفرقة تحب بخاره وتقلبه الى حيث يتكاثف ويسيل ثم ترده الى الانابيب التي كان فيها . فيبرد الماصع كثيراً لان الايثر يسلب حرارته وتبلغ برودته ثلثي درجات تحت درجة الجليد ولكنه لا يجهد ويجتهد يدور حول آنية معدنية فيها ماء صرف فيبرد الماء الذي فيها ويصير جليداً . وتنته هذه الآلة قائمة بالوقود الذي يعمل لادارة منفرة الهوايمويين الماء الذي يستخدم لتسييل بخار الايثر

وقد اضاف سبدي وماكي الى هذه الآلة طليبا تسييل بخار الايثر بالضغط . فصارت الآلة التي فوقها حصة تصنع في الهمكة وعشرين قطاراً من الجليد (التنطار متناقة) ومنها آلة بويل وتفرق عما قبلها بانه يستخدم فيها غاز النشار بدلاً من الايثر وهي رخيصة الثمن وغير كثيرة التفتة حتى في الاقاليم الحارة

ومنها آلة بكه الجنوي وتتاز عما تقدم باستخدام الحامض الكبريتوس السائل الذي ليس في استعماله خطر كما في استعمال الايثر لان الايثر بذييب زيت الآلة ويشرح منها ويكون ضغطه شديداً جداً في الاقاليم الحارة فيجئى من انه يشق الآلة . وقد اشتهرت هذه الآلة كثيراً على حدائق عمدها

ومنها آلة مسبو كراي وفيها يسيل غاز النشادر بالضغط ثم يرفع الضغط عنه فيجبر سريعاً ويسلب الحرارة فجأرة وهي المرسومة صورها^(١) في الشكل الثاني



الشكل ٢

ومنها آلة هولدن ويمكن ان يستخدم فيها كل السوائل المتبخرة مثل الاثير العادي والايثير المثلث والشمبوجين والحامض الكبريتوس ومنها آلة موتاي وروبي ان في كل ما تقدم من الآلات ما عدا آلة كراي تكون النقطة كثيرة والضغط شديداً ولا يسا اذا كان الاقليم حاراً وهذا يزيد نقطة التبريد ويجعل الآلة في خطر الاشتقاقات لانه اذا كانت حرارة الماء ٧٥ ف وهي تعادل حرارة الربيع عندنا يكون ضغط غاز النشادر من ١٥٠ ليبرة الى ١٦٠ ليبرة على كل عقدة مرعبة من الآلة المحصور فيها وضغط كلوريد المثلج ٨٠ ليبرة والايثير المثلث ٧٨ ليبرة والاكسيد الكبريتوس^(٢) ٦٠ ليبرة. واذا بلغت حرارة الماء ٨٥ او ٩٠ ف وهي حرارة الصيف عندنا يزيد الضغط كثيراً لان الضغط لا يزيد على نسبة ازدياد الحرارة فقط فلا تسلم الآلة من الاشتقاقات او من ارتشاج الغاز. وقد جاء في السيفتك اميركان ان آلة مصنوعة على مبدأ آلة

(١) هذه الصورة من صور كثيرة تكلم علينا بها المخراجه هربر الاميركالي واولاده وهي من صور كتابهم النفس المعنون بالفرن الاول للجمهوريه الاميركانية الذي يتكلم على تقدم تلك البلاد منذ قرن اسمه منذ استقلالها الى سنة ١٨٧٦

(٢) الذي اكسيد السلفروس