

نوره بمقدار نور مئة الف شمعة^(١) ولكن هذا نادر والمعداد ان يكون نور المصباح قد نور ٨٠٠ شمعة وعلى الاكثر ٢٥٠٠ شمعة. ولا يخفى ان هذه المصابيح لا تناسب البيوت الصغيرة لشدة نورها الموجة لكثرة نققنها. ولكن المصباح اللهبى يمكن جعله صغيراً بحيث لا يتجاوز جرمه مدخنة التنديل العادي ولا نوره نور مئة او مئتي شمعة ولا ثمة فرنكين او ثلاثة^(٢) وقد وصفنا هذا التنديل وصفاً وافياً وصورناه في الجزء الثاني عشر من السنة الرابعة فليراجع فيه. وقد شاع استعماله كثيراً في هذه الايام وربما لا يمضي زمن طويل حتى نراه يدر شوارع بيروت

ومن منافع الكهربية ايضاً استعمالها لادارة الآلات او بالمخري لنقل القوة من مكان الى آخر بالاسلاك المعدنية او بطرية فور. ونقل القوة على هاتين الكينتين اقل نفقة من نقلها بمجال الشريط وانابيب الماء والهواء المضغط لقله ما يضيع منها وهي متقلة. ولان قد كثرت الآلات التي تدور بالكهربية المبعوثه اليها من مكان تولد فيه بالآلات الكهربية المنطوية من مثل مركبات سكك الحديد ورافعات الاثقال ومطرقات المعادن. ويظن بعض رجال العلم ان الكهربية ستغير كل احوال الصناعة وذلك بان تصير القوة تولد حيث يمكن توليدها على اسهل سبيل واقل نفقة ثم توزع على بيوت العملة وكل منهم يعمل في بيته او حانوته ما كان يعمل في المعمل او يستغنى عن الآلات البخارية في كل المعامل بقوة تاتي اليها من مركز كبير تجمع فيه وليس ذلك بعيد الامكان ولا بعيد الزمان على ما نرى

ترويق زيت البتروليوم

بلغنا انه كُتِفَ نبع من زيت البتروليوم (الكاز) بالاسكندرونه قرب شاطئ البحر في قضاء طرسوس ولكن زبته كدسرتيل وقد حاول بعض الاعيان ترويقه فلم يستطيعوا ولذلك بعثوا اليها يطلبون معرفة ترويقه. ولما كان ذلك الزيت مجبولاً في هذه البلاد وكانت الولايات المتحدة اشهر بلدان العالم في هذا الزيت وادري الناس في ترويقه لكثرة ما فيها منه وما يصدر منها الى جهات الارض اقتطفنا هذه البينة من اصدق كتبتها عساها ان نبي بالمرغوب

يروق زيت البتروليوم كبروق الزيت الذي يستخرج من الفحم الحجري. وذلك بان يوضع في كراكات متينة جداً مصنوعة من حديد الصلب سمك حديد قعرها قبطان ومع ذلك فلا يؤمن

(١) الشمعة المعتمد على نورها في قياس النور هي شمعة يضاء نعلها ٢٤ درهماً وبلدوب منها في الساعة ١٢ شمعة

(٢) هذا من التنديل نسو لانهن الآلة الكهربية التي تولد الكهربية وترسلها اليها فان هذه الآلة قد يكون ثمنها مئات من الليرات ولكنها ترسل الكهربية الى قناديل كثيرة في وقت واحد

أفضاها من حرارة النار التي تضم تحبها وتسعل المائل الكبيرة ثمانى عشرة كركة من هذه الكركات
 نع كل كركة منها ألفاً وخمس مئة جالون من الزيت. ثم تضم تحبها. النار بحيث ترتفع حرارتها تدريجياً
 الى ٢٠٠ أو ١٠٠ بمقياس فارنهایت. فيتحول الزيت الذي فيها الى بخار ويخرج من رؤوسها في
 الانابيب التي تمتد منها مارة في الماء كما يشاهد في الانابيب التي يقطر فيها العرق او ماء الزهر او غيرها.
 ومتى مر البخار في هذه الانابيب يبرد فيتحول الى زيت وينصب الى اوعية تكون موضوعة تحت افواه
 الانابيب. وعلى ما تقدم يقطر ما في الكركات في أربع وعشرين ساعة ويكون مقدار الزيت المتقطر منها
 عشرة او اثني عشر في المئة فقط مما وضع فيها من الزيت الكدر القليل ومع ذلك فالزيت المتقطر لا يزال
 ذا رائحة كريهة ولون ضارب الى الخضرة. هنا ويجب الاحتراس التام من ان يبرد الزيت كثيراً قبلما
 ينصب من الانبوبة لتلايد فما فنشق الكركة او نطاهر. ولذلك يلقت دائماً الى حرارتها لينصب
 انصافاً متواصلًا

وبعد ما يقطر الزيت على ما تقدم ينصب من الاوعية التي هو فيها في حياض اسطوانية يسع كل
 حوض منها ثلاثة آلاف جالون ويضاف اليه خمسة اوسه في المئة من الحامض الكبريتيك (زيت
 الزاج) ويحرك الكل تحريكاً شديداً حتى يمتزج زيت الكاز بزيت الزاج امتزاجاً تاماً. والافرنج بحركة
 بمركات توضع فيه وتحرك بالآلات. وبعد الامتزاج يترك المزيج بضع ساعات حتى يمكن فيجدد زيت
 الزاج باكثر الاكدار التي تكون باقية في زيت الكاز ويركد بها في قمعور الحياض. ثم تترج هذه الاكدار مع
 ما يخالطها من الزيت الذي في اسفل الحياض بحيثيات تكون في اسفل الحياض ويترك الزيت
 الرائق الذي في اعاليها. الا ان هذا الزيت لا يزال محتاجاً الى ترويق فيصب عليه الماء الذي ويحرك
 الكل جيداً حتى يفصل الزيت وتلصق اقفاراً بالماء. ثم يترك فيركد الماء في الاستل ويترج كأنزج
 زيت الزاج قبله. وبعد ذلك تصنع صفة قوية من الصودا او البوتاشا (وربما اخذت صفة الرماد
 عنها اذا كانت قوية جداً) وتصب على الزيت وتحرك أيضاً وتزج ويفصل الزيت بعدها بالماء ويترج
 الماء كما تقدم ويعاد الزيت حينئذ الى كركات اخرى ليقطر ثانية

هذه الكركات كالكركات الاولى حجماً وعداداً ويقطر الزيت فيها كما قطر اولاً فيخرج منها صافياً
 تحقياً لم يبق تدريجياً فهذا هو الزيت التجاري الشائع استعماله وهو يشتمل على كل ما يكون ثقلاً الترومي
 تحت ٨٢. ويختلف مقداراً بالنسبة الى ما يقطر منه فاحسن انواع الزيت يقطر منه في القطيرة الثانية
 ١٠ او ٢٠ في المئة ومنه ما لا يقطر منه اكثر من ٣٠ في المئة

واما ما يقطر ثانياً فيصلح لتزيت الآلات ولا يصلح للاضاءة الا اذا قسم اجزائه وقطر كل
 جزء على حدة. واما استعماله للتزيت فيكون بمرجه بما يساويه من ذاتب دهن المختبر. وقد يستعمل

اسطيف الصوف في المعامل الصوفية. واذا قطر الزيت النقي منفرداً اجراء كما قدمنا يوضع الباقي منه في حياض ويبرد اعظم تبريد فيتكاثف فيه جسم يسمى البارافين على شكل حراشف فضية لامعة وينتج مما يجتهد بزيت الزاج والماء الساخن والتلويب كالصودا او البوتاسا على العاقب. وهذا البارافين كثير الاستعمال في تزيين الآلات كبير المنفعة في وقايتها من الصلابة. واما ما يبقى بعد استخراج الزيت والبارافين فيطرح خارجاً ولكن بعض المعامل يسترد التلويبات منه قبل طرحه. واعلم ان زيت الاضاءة اذا وضع على وجه صفوة البوتاسا او الصودا في حياض قريبة القعر ومكث فيها بضعة ايام فقد راتحة تماماً. واذا تعرض للنور عدم لونه على ما يقال

منافع الجراثيم الميكروسكوبية واضرارها

بقلم جناب اسكندر انندي بارودي ب. ع.

كان القدماء ينولون بالتولد الثاني منذ زمان ارسطو ونسبوا ظهور الدببان في اللحم المنفحة اليه ولخصت هي سوى اجنة الذباب التي تضع بيوضها في تلك اللحم ولما قام فرانسكو رادي سنة ١٦٦٨ زرع باعتمانتهم ونحوه اركان الراي بالتولد الثاني المذكور. فانه غطى اللحم بشباك الشريط الدقيق وراقبها فوجد ان الذباب كانت تجيء باشتام الراتحة طالبة اياها ثم بين بالمراقبة والمشاهدة ان الدببان المذكورة ليست الا اجنة تخرج من بيض الدبان. ولم ينزل هذا الامر موضوع ابحاث العلماء الاعلام الى زمننا هذا وقد جرت من مناظراتهم وابحاثهم ومشاهداتهم بالمكروسكوب اثماراً يلد طلاب العلم الاطلاع عليها وقد بنوا على مشاهداتهم واعتمانتهم من الحقائق ما هو عظيم الشأن وكثير النفع علماً وعملاً

ومن جملة كتاباتهم في ذلك ما تلاثة حديثاً هتفتن في احدى الجمعيات العلمية. فانه قرأ جملة اوضح فيها علاقة المشاهدات الميكروسكوبية وهذه الابحاث بالعلم وبين حبيقة امر الاختبار والتفتن حسبما توصل اليه العلماء في هذا العصر ثمخذلاً بعض انواع العنونة مثلاً لايضاح كيفية وجود الذوات الحية الصغيرة ونحوها وتوالدها وقال ما ملخصه: ان اهم الكيانات التي يظهر انها تؤثر في تلك الجراثيم الصغيرة هي الحرارة لان الدرجة اللازمة لها من الحرارة تختلف باختلاف انواعها فبعضها ينمو على درجة معينة من الحرارة والبعض الآخر يموت عند تلك الدرجة فالجراثيم التي يحصل منها الخلل لا تتحمل درجة اعلى من ١١٢° ف والتي يحصل منها التيبذ لا تتحمل الا درجة اعلى قليلاً ما ذكر وجراثيم البيرا لا تتحمل اكثر من ١٢٤° ف والجراثيم التي يحصل منها اللبن لا تعيش في حرارة اعلى من ٢٣٠° ف