

# المقطف

الجزء السابع من المجلد الثاني والثلاثين

١ يوليو (تموز) سنة ١٩٠٧ - الموافق ٢١ جمادى الأولى سنة ١٣٢٥

## جراحة السفن

الجراحة فرع من الطب يراد به مواءمة الجراح وبتر الاضغاع وجير العظام وما اشبه واستعمالها للسفن تجاز يراد به على ما يسبق اليه الظن رأب ما يقع فيها من الثقوب والشقوق وقد لا يخطر ببال احد انه يقصد بها ايضاً بتر السفينة وقطع رأسها اذا أدى ذلك الى سلامة بقية جسمها . ولكن هذا هو المراد بها هنا فقد حدث بالاس ان سفينة من أكبر السفن البخارية سحقت على صخرة فثبت مقدمها عليه لا يتحرك فدعت الحبال الى قطعها اقتداءً لبقية جسمها من التلف . والسفينة من سفن الشركة المعروفة بالنجم الابيض ( هريت ستار ) التي تدير بين اوربا واميركا واسمها سيوفي وهي من أكبر السفن البخارية بحمولها ١٢٥٠٠ طن كانت في السابع عشر من شهر مارس الماضي مآخرة في عرض البحر حتى دفت من جزائر سلي وكانت السماء متلبدة بالغيوم والجواثم وعصفت جنوب شديدة لكن ربان السفينة كان واثقاً انه لا يزال بعيداً عن تلك الجزائر وهي صخور قرب وجه الماء وما هي الا الحفظة حتى رأى سفينة تلب عليها وتطلق بها

والسفينة كبيرة جداً كما تقدم طولها ٥٥٠ قدماً وعرضها ٦٣ قدماً . وكان ثقلها وثقل وسفنها حينما سحقت نحو عشرين الف طن فزحف ثلثها على الصخور نصف شديد قبلها امكن ابقائها وخزقتها الصخور فجعل الماء ينفور اليها نوارانا ولكن دُمرت التداوير حتى انحصرت في ثلثها المقدم الذي جنح وانزلت الزوارق كل ركبها الى البر فلم يفتقد منهم احد

ووصل الخبر الى مقر الشركة في لشربول فاسرع رجالها ومعهم المهندسون والنوّاصون والرفاصات لاقتادها وبدلوا الجهد في ذلك فلم يأت جهدهم مجدوى واخيراً اعتدوا مجلس شورى وقرء قرارم على انه لا ينبغي السفينة من التفرق الا قطع رأسها الذي علق بالصخور فقطعوها على هذه الصورة

بنوا عليها بناءً متيناً من خشب وراه آخر اخذ العالق بالمتخور حرقها به وانزوا وسقها  
 ولم يقو منه سوى ابي ظن لتبقى يد ثابتة ثم نشرها فخشب كله حيث اردوا قطع الزاس  
 الى ان وصلوا الى الحديد الذي تحته ووضعوا على الحديد خطوطاً من حراطيش الديناميت  
 الصغيرة ووضعوها بعضها ببعض بالاسلاك الكهربية ثم احلقوها بانكهربائية دفعة واحدة  
 فالتجرت وبترت تلك السفينة حيث اردوا بترها وبقي هذا الثلث عالقاً بالمتخور وعام الثلثان  
 البائين وفيهما الآلة البخارية فاديرت الى الوراء واعيد هذان الثلثان الى حوض الشركة في  
 سوت همتون ولا بد من ان تعالج هناك ويوضع لها رأس جديد اذا تعذرت بحجة رأسها  
 الاول فالصنية جراحية في شكلها هندسية في مبدأها وقد تجت تجارحاً تاماً وجاءت واقية  
 بالفرض المتطرب منها وترى في الشكل الاول من الاشكال المتتالية صورة هذه السفينة قبل  
 جرحها وفي الشكل الثاني صورتها بعد ما قطع رأسها وترك عالقاً في المتخور ومخر بقية جسمها  
 راجعاً الى بلاد الانكلتيز

وقد حدث شيء مثل ذلك قلماً منذ تسع سنوات فان سفينة بخارية من سفن نقل  
 المواشي اسمها ملكي اقلعت من نيوكسل ببلاد الانكلتيز في ١٥ سبتمبر سنة ١٨٩٨ فاصدة  
 نيو اورلينس باميركا وكانت من السفن المدودة وتكاد تكون جديدة ومن اكبر سفن الشحن  
 حينئذ فان محمولها ٧٣١٢ طناً ولم تسر طويلاً حتى لغت بصخور تحت الماء وعلق مقدمها بها  
 وتعذر عليها الخلاص منها وغرقها صخر كبير فدخل جوفها ودخل الماء معه ولكن سدت  
 الابواب في طريقه فتمحصر الماء في جانب منها واقبل المهندسون والموكلون بحجة السفن فرأوا  
 بعد البحث المندق انه لا يمكنهم اقتادها الا بتر ثلثها العالق بالمتخور فيبقى منها الثلثان  
 وان البتر لا يكون الا بالديناميت ولكنهم لم يظفروا بالديناميت دفعة واحدة كما فعلوا  
 في السفينة المتقدمة بل اظفروه دفعات متوالية الى ان انفصل ثلث السفينة الذي في مقدمها  
 عن الثلثين وفيهما الآلة البخارية. ولقي المهندسون في هذه العملية الجراحية اشد العناء وكاد  
 احد القوادين الذين يضعون الخرطوش يفرق ثم دخل الماء الى الثلثين وكاد يغرقهما ولكن  
 هممة المهندس ومهارته تطبعا على كل المضاعف واعيد الثلثان سالمين الى نيوكسل في الرابع  
 من شهر اكتوبر ووضع لها مقدم جديد وصح بذلك خيال الشكر الذي قال ان السفينة  
 جسم حي متحرك فان العمليات الجراحية تعمل فيها كما تعمل في الاجسام الحية  
 وترى في الشكل الثالث رسماً خيالياً لهذه السفينة يظهر فيه الجزء الذي قطع منها وهو الجزء  
 الخبط وفي الشكل الرابع صورة حقيقية لثلثها اللذين اقتادا

