

وكان متبعا في كل بلاد الفرس ولا يزال الفرس يورخون به في بلاد الهند
 هذه أشهر التواريخ المستعملة في كتب التاريخ القديمة والمستعمل منها الآن التاريخ
 المسيحي والتاريخ الهجري وتاريخ الشهداء او التاريخ القبطي والاول شمسي وهو نوعان شرقي
 تحسب فيه السنة $\frac{1}{3}$ ٣٦٥ يوم وغربي تحسب فيه السنة كذلك ولكن يطرح منها يوم اذا
 قسمت السنون على ١٠٠ ولم تقسم على ٤٠٠ وقد صار الفرق بينهما الآن ١٣ يوما.
 والثاني قري سنة ٣٥٤ يوما او ٣٥٥ يوما وتقسم السنون الهجرية الى ادوار كل دور منها
 ٣٠ سنة ١٩ كل منها ٣٥٤ يوما والبواقي كل منها ٣٥٥ يوما. والثالث شمسي سنة ١٢ شهرا
 كل منها ٣٠ يوما وبضاف اليها خمسة ايام بعد شهر مسري وستة كل سنة رابعة. ولا بد
 من اعتبار مبادئ السنين ونوعها في تحويل تاريخ الى تاريخ آخر او تطبيق تاريخ على تاريخ

نابال الصبغة

الصناعة

(٥) الاصبغ التي تثبت بواسطة بعض المواد المتنجسة

هذه تشمل ام انواع الاصبغ الثابتة التي لا تزول بالنور ولا بالمثل ولا بواسطة اخرى
 والثالب انها لا تستعمل وحدها إما لانها لا تؤثر في ما يراد صبغة بها حيثئذ او لان لونها
 لا يكون ثابتا وانما تستعمل لانها تفعل مثل الحوامض الخفيفة فتتحد بالاكاسيد المعدنية
 ويتكون من ذلك صبغة مستعدة. ولقد اختلفت المادة المستعملة فيشتمل الصبغ على عاملين مختلفين
 الواحد التأسيس والثاني الصبغ

التأسيس — يراد بذلك سبب ان يتكون على الالياف التي يراد صبغها اكسيد معدني او
 ملح قاعدي غير قابل الذوبان. ثم تلي المشوجات التي تأمت مع مذوب الصبغ فيتحد
 الاكسيد المعدني به اتحادا كيمياويا وتصنع به المشوجات. وتختلف طريقة التأسيس باختلاف
 المواد التي يراد استعمالها. واكثر المواد استعمالا للتأسيس هي املاح الكروم والشب
 والنحاس والحديد

وأكثر المثبتات استعمالاً لتأسيس الصوف بي كرومات البوتاسا . ففي الصوف ساعة الى ساعة ونصف في مذوب بي كرومات البوتاسا ويجب ان يكون الي كرومات ٢ الى ٣ في المئة من وزن الصوف فيصير لونه اصفر زيتونياً . وقد يضاف الى الي كرومات شيء يساعده من الحامض الكبريتيك او زبدة الطرطير او الحامض الطرطريك والحامض النيتريك . ويمكن استعمال فلوريد الكروم بدل الي كرومات او شب الكروم او شب الابيض نفسه ويكون مقداره بالنسبة الى الصوف ٨ في المئة مع زبدة الطرطير او سبعة في المئة اذا اريد الصيغ بالوان زاهية من الاحمر والاصفر واذا كانت الالوان ازهى من ذلك استعمالاً لتأسيس كلوريد القصدير

والحرير يؤسس مثل الصوف ولكن الاكثر ان يرأس مثل القطن . فيقع عدة ساعات في مذوب كلوريد الكروم البارد المتعادل او القاعدي او في مذوب شب الابيض او مذوب كبريتات الحديد . ثم يشطف بالماء قليلاً ويجاز في مذوب سلكات الصودا الخفيف لكي يثبت التأسيس في الالياف كليكات غير قابل القويان

اما القطن فلا يبل الاملاح المعدنية كالصوف والحرير ولتلك يحتاج تأسيبه الى طرق مختلفة حسب الاملاح المعدنية والاصباغ المختلفة ومن هذه الطرق تأسيبه بما يسمى بالزيت المتكثرت او زيت الاحمر التركي (اي دم العفريت) وبعد ما يعالج القطن بهذا الزيت يجفف ويجاز في مذوب بارد من ملح معدني مثل خلات الالومنيوم وكلوريد الكروم القاعدي فيتأسس بزجاجات المادة المعدنية ثم يجاز في ماء قوي قليل من الطباشير او سلكات الصودا لازالة ما فيه من الحموضة ويشطف ثانية فيصير مستعداً للصيغ . ويمكن تأسيس القطن بالفضة بدل الزيت وذلك بتقع في مذوب بارد من الحامض العففيك او في تقاعة مادة عصفية كورق السمحاق . وبعد ما يعصر يقع ساعة او اكثر في مذوب ملح معدني ويقل اخيراً ويرأس بكبريتات الحديد او الالومنيوم او كلوريد الكروم القاعدي او كلوريد الرصاص

اما كيفية الصيغ بعد التأسيس فتقوم بوضع المادة المؤسسه في مذوب الصيغ وتخييره رويداً رويداً الى درجة الغليان . واذا كان الصيغ من الاليزارين وجب ان يضاف اليه قليل من خلات النكس وقليل من الحامض الخليتيك ان كان المصوغ صوقاً . وفي صيغ الصوف يمكن التأسيس بعد الصيغ لاثبله ويسمى حينئذ بثبتاً لا تأسيباً ويسمى عند البعض تكديداً . ويمكن استعمال التأسيس والصيغ في وقت واحد ويسمى ذلك بالغلط الواحد

وكل الاصباغ الطبيعية يمكن تثبيتها بالتأيس ككفوة والدودة والبقم والاصباغ المستخرجة من بعض انواع العشب وقشر السديان وما اشبه واكثرها استعمالاً الآن الاصباغ الصناعية المستخرجة من قطرات الفحم الحجري وهذه اشهرها

الاحمر — الاليزارين والديامين والسبين الاحمر والامين الاحمر والمينج الاحمر
البرتقالي والاصفر — الاليزارين البرتقالي والاليزارين الاصفر والانترامين الاصفر والاصفر الثابت والديامند الاصفر والكروماتول الاصفر والكريامين
الاخضر — الكرولين والاليزارين الاخضر والنفثول الاخضر والديوكسين والازوغرين والفلايتل الاخضر
الازرق — الاليزارين الازرق والانترامين الازرق والاليزارين الازرق اللامع والاليزارين الازرق السماوي والفلايتل واللاستين الازرق والكروم الازرق
البنفسجي — الطين والاليزارين المليونيت والانثراكينوت البنفسجي والكروم البنفسجي
الاسمر — الانترامين الاسمر والكروموجين والديامند الاسمر والاليزارين الاسمر والكروم الاسمر
الاسود — الاليزارين الاسود والديامند الاسود والاليزارين الاسود المزرق والكروموتروب والانترامين الاسود

الخرسانة

(تابع ما قبله)

تتبع اجزاء الخرسانة بعضها الى بعض — الجير والسمنت غالباً بالنسبة الى الرمل والحصى فيجب ان يكون مقدارهما اقل ما يمكن استعماله مع بقاد الخرسانة على المتانة المطلوبة . والغالب ان تكون النسبة ٣ من الرمل والحصى الى ١ من الجير او السمنت اذا اريدت تكون الخرسانة متينة جداً واذا لم يكن المراد ان تكون متينة كذلك يزداد الرمل والحصى ويقل الجير او السمنت حتى تبلغ النسبة ١٢ الى ١ في ما هو قليل المتانة . والغالب ان يجرب جيل الخرسانة على نسب مختلفة من الرمل والحصى وتختن متانتها ويختار منها ما يفي بالمراد . ولا

بدء من اعتبار جرم الحصى او الحجارة المكسرة التي تستعمل في عمل الخرسانة حتى يعرف ما يلزم للماء الفراغات التي بينها من الرمل والسنت فاذا وضع متر مكعب من الحجارة المكسرة في اناء واسع وصَبَّ فوقها ماء حتى يمتلئ الفراغ الذي بينها به ثم قيس ذلك الماء فحجمه يعدل الحجم اللازم من الرمل والسنت ليملا ما بين الحجارة من الفراغ . ثم ان حجم الرمل والسنت معاً يساوي حجم الرمل وحده لان السنت يملا الفراغ الذي بين دقائق الرمل فاذا اردت ان تستعمل جزئين من الرمل وجزءاً من السنت وظهر لك بالامتحان ان الفراغ الذي بين الحجارة هو خمساً حجم الحجارة فمتران مكعبان من الرمل والسنت يكفيان خمسة امتار من الحجارة لانها يملا الفراغ الذي بينها وتصير النسبة اللازمة هكذا : - متر مكعب من السنت ومتران من الرمل وخمسة امتار من الحجارة

اما مقدار الماء اللازم لجلب الخرسانة فيجب ان يكون ١٦ في المئة على الاقل ولكن المقدار الذي تجبل به اكثر من ذلك باختلاف الحر والبرد ولا بدء من ان يزيد على المقدار اللازم كما هو الحال حتى لا يقل بالتجفيف ولكن لا يحسن ان يزيد كثيراً قليلاً يجري ويأخذ جانباً من السنت معه

ولا بدء من مزج الخرسانة جيداً حتى يكون سفيحاً في كل جزء منها مقادير متناسبة من السنت والرمل والحصى . واذا كان مقدار الخرسانة كبيراً جداً يفضل المزج بالآلة على المزج باليد . واذا كان المزج او الجبل باليد فالغالب ان يكفل كل نوع من السنت او الجير والرمل والحصى على حدة ثم يخلط الجميع معاً ويصب الماء على الخليط رويداً رويداً ويعاد الجبل

وتفرغ الخرسانة في قوالب من الخشب حينما يراد البناء بها ولا بدء من كون القوالب مثبتة حتى لا تشقق وقد يدخن باطن القالب بالصايون او بالزيت حتى يكون من الفرج قيداً قليلاً ولا يلمس بالقالب . وقد يلزم تحريك الخرسانة وهي في القالب برفس او نحو ذلك كي لا يرسب الرمل في اسفلها

هذا من حيث الخرسانة البسيطة اما الخرسانة المسلحة اي التي توضع فيها دسائن من الحديد فممن من الخرسانة البسيطة وقد شاعت الآن كثيراً وتبنى منها البيوت جدرانها وقناطرها وارضياتها وسقفها . واول من استنطقها او اهتدى اليها رجل فرنسوي اسمه يوسف مونييه فانه اراد سنة ١٨٦٨ ان يبني حوضاً للماء من السنت واراد ان يجعل جدرانه رقيقة جداً فخطر له ان يجعلها من شبكة من قضبان الحديد ويملاها بالسنت فعمل وكالت

النتيجة انها جاءت متينة جداً ومن ثم شاع استعمال هذه الخرسانة وسميت بالخرسانة المسلحة
والخرسانة غير المسلحة متينة تقاوم الضغط ولكنها لا تقاوم القصف ولا الشد الا قليلاً
ولذلك لا تصنع منها الجسور (البراطيم) ولا الصنائج ولا الكوابيل فاذا سلحت بقضبان
الحديد زال منها هذا العيب وصارت متينة جداً كالحديد

وقد تنتج أعمال الخرسانة المسلحة في اشكال اللاح الذي يستعملونه من الحديد
والفولاذ (الصلب) فيستعملون شبكاً من الحديد او سبوراً رقيقة مستوية او مجعدة او
قضباناً مبرومة او مربعة حسب نوع البناء . وانواع البناء ستة وهي الحيطان والاعمدة
والاوتاد والجسور او البراطيم والصنائج او السطوح والتناظر

اما الحيطان فالقصد من تسليحها ان تبقى متينة ولورقت كثيراً ويتم تسليحها بوضع
القضبان فيها طولاً وعرضاً اي من اسفل الى اعلى ومن جانب الى آخر . والقضبان التي توضع
من اسفل الى اعلى لا تكون في منتصف سمك الحائط بل قرب سطحه الخارجي وقرب سطحه
الداخلي ولا بد من ان يكون سمك الخرسانة التي تغطيها بوصة على الاقل لكي توثق من
الصدأ والنار

والاعمدة اذا كانت مستديرة او مربعة يوضع فيها اربعة قضبان قائمة من الصلب تشبك
معاً باسلاك من الصلب على كل عشر بوصات او ٢٥ سنتيمتراً او يلف عليها حلك من
الصلب لثماً حلزونيّاً من اسفل الى اعلى حتى لا تنفوس بالضغط الشديد

والاوتاد هي الاعمدة التي تفرز في الارض ويقام الاساس عليها حيث لا توجد صخور
وهي من اغرب ما يصنع من الخرسانة فانها تكون متينة كاعمدة الحديد حتى لقد يمكن ان
تشد بالشد من غير ان تقطع وتصنع من اربعة قضبان او ستة تشبك بعضها ببعض بمشابك
من اسلاك الصلب على ابعاد مختلفة وتوضع هذه القضبان في قالب من الخشب وتقرخ
الخرسانة عليها فتصير كعمود او جسر واحد من الصلب ويجعل لها من اسفلها رأس مخروطي
من الصلب ويوضع على اعلاها قمع من الصلب حتى لا يتكسر حينما تدق لتفرز في الارض

والجسور (او البراطيم) والكوابيل التي تصنع عنياً للايواب والشايبك او تقام عليها
الشرفات يوضع فيها قضبان من الصلب مستقيمة او مبرجة او بعضها مستقيم وبعضها معوج
وقد يبلغ طول العتب بضعة امتار وتبنى فوقه جدران ثقيلة فيجعلها كأنه جسر شقين من الحديد
والصنائج والسطوح - جسور واسعة يبلغ عرضها طولها وتصنع كما تصنع الجسور فتكون
متينة كالحديد وتتناز عليها ينهار تضعف الاموات جداً فلا يسمع من تحتها صوت من يمشي

عليها ولو وثب أو رقص . ففي البيت الذي نكته غرفة كبيرة طولها ثمانية امتار في مثلها عرضاً وارضها ومسطحها مصنوعان من الخرسانة المسلحة ونحن لا نسمع صوت الذي فوقنا ولا نسمعنا الذين تحتهنا وهي تصنع مثل العتب بمد قضبان الحديد طولاً وعرضاً بين الجدران الاربعة وافراغ الخرسانة عليها وبينها بمد ان يوضع تحته سقف من الخشب يحملها الى ان تجمد وتجبف

والقناطر تصنع كما يصنع العتب والجدران والغالب ان توضع فيها قضبان مقوسة كتقويسها لتداعلها قضبان عرضية وعمودية

مقل النحاس

يصل النحاس في المعامل الكبيرة بالآلات تدور بسرعة فائقة جداً وقد تكون المسئلة ورقاً رقيقاً مضموماً بعضه الى بعض حتى يكون منه قرص مستدير فيعقل النحاس بدورانه السريع . ولكن هذه الآلات لا توجد الا في المعامل الكبيرة فاذا اريد مقل النحاس في البيوت والمعامل الصغيرة يلجأ الى المواد التالية

(١) عجون لمقل النحاس الاصفر - يصنع من ثلاثة اجزاء من الحامض الاكساليك نذاب في اربعين جزءاً من الماء النخف ويضاف الى المذوب مئة جزء من مسحوق حجر الخفاف الناعم جداً وجزءان من زيت التربنتينا و ١٢ جزءاً من الصابون و ١٢ جزءاً من الزيت او الشمع

(٢) عجون لمقل النحاس الاحمر والاصفر - يصنع من ثلاث اواني من الترابية (ترابية طرابلس) واوقية من الصابون

(٣) ٧ اواني من الترابية واوقية من مسحوق الحامض الاكساليك مع قليل من الماء

(٤) اوقيتان من الصابون واربع اواني من الترابية

(٥) ترابية مجبولة بالزيت

(٦) ترابية ٤ اواني مسحوق من ناعم الحامض الاكساليك اوقيه . بت حلو اوقية

ونصف تربنتينا ما يكفي لجلب هذه المواد

المعاجين المذكورة آنفاً تستعمل لمقل الادوات النحاسية التي لم يوضع عليها دريش ولا لك ويحسن ان يستعمل المعجون الاول والاخير مع قليل من الماء والثاني مع قليل من

روح التربنتينا او الزيت الحلو ولا بد من الفرك بجملد ناعم

صقل الذهب

يصقل الذهب بالروح والاكحول وهي الطريقة الشائعة عند الصائفة . ويصقل ايضاً بمحلول مركب من ١٨ جزءاً من الطباشير الناعم و٥ اجزاء من الطلق وجزئين من السلكا الناعمة جداً و٥ اجزاء من الالومينا وجزئين من كربونات النازيا وجزئين من المفرة ويصقل بجزئين من الشبة البيضاء التي شويت وسحقت سحقاً ناعماً وجزء من الطباشير المرسب يخلط هذان المحوران ويصقل الذهب بهما بفرشاة

حجر الجليخ الصناعي

يصنع من الرمل المنسول جيداً وصمغ اللك او من محوق السبازج وصمغ اللك بنداب ثلاثة اجزاء من صمغ اللك على النار ويخرج بها جزء من الرمل او السبازج مزجاً جيداً وينزع المزيج في قالب مستدير حتى يكون منه قرص الجليخ ويشتمل لتجليخ المواشي والسكاكين

تأنيب البزاة

عطف المواشي

جاء في كتاب الزراعة المصرية ان عطف الثور الكبير في ايام العمل يجب ان يكون في اليوم هكذا

٩ اقات	تين
٩ ارطال	فول
٦ اقات	او تين
٦ ارطال	فول
٣ ارطال	كعب بزق القطن
وعطف الثور الواقف بلا عمل في اليوم	
٦ اقات	تين
٦ ارطال	فول