

باب الصناعات

الزجاج

الزجاج الذي تصنع منه الكروش والفناني والأباريق وما اشبه على ثلاثة انواع الاول مركب من البوتاس والرصاص والثاني من الصودا والبير (الكلس) والثالث من البوتاس والبير . وهذه الانواع الثلاثة اما ان تكون ملونة او خالية من اللون . والزجاج الصواني او البورري الكبير الاستعمال في انكلترا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة هو من النوع الاول اي من زجاج البوتاس والرصاص . والزجاج البندقى من النوع الثاني اي من زجاج الصودا والبير . والزجاج البوهمى من النوع الثالث اي زجاج البوتاس والبير . وعาก جدول يظهر منه تركيب هذه الانواع الثلاثة

سلك بوناسا أكيد الرصاص صردا كلن أكيد الحديد

زجاج البوتاس والرصاص	زجاج الصودا والبير	زجاج البوتاس والبير
٤٣٨٨	٦٣٧٥	٦٣٧٥
٠٠	٠٠	٠٠
٤٣٥٠	٦٣٥٨	٦٣٥٨

والملكا في أكيد اليلكون الثاني او الول الایض الذي والبوتاسيوم اكيد البوتاسيوم الاول وكذلك الصودا اكيد الصوديوم الاول وينتني عندها الفلي والمنطرون او ما يختلف منها

فاذاريد عمل الزجاج المتألى من الرصاص استعملت له بواتق مفتوجة قطر الواحدة منها من ١٢ بوصة الى ٤ بوصة . واذا ازيد عمل الزجاج الحاوي رصاص استعملت له بواتق مقطعة ذات بيوت كلامبا الفعل نسخ ١٢ فنطوارا الى ١٨ فنطوارا

واثنتين الزجاج البندقى في هزيرة مورانو بالبندقية صغيرة واطلة تخفي بالحرق المطب وففر المرازة من الاتون الذي يشهر فيه الزجاج الى الفرن الذي يلين فيه . وعند بعض الصناع في البندقية اثران صغير في دكاكينهم يصفعون بها الزجاج امامك ويذرونه بالران بدقة تظهر بعد ما يبرد وكثيرا ما رأينا الزجاجيين في بيروت يذربون الزجاج في موائد صغيرة ويصفعون الدجاج منه . والاثنتين في المانيا والثانية اميركا تخسي بالغاز وفي انكلترا بالغم المجري

وبصنع الآنية المختلفة من الفناني والكتل وس والإباريق رجال مدربيوت على ذلك والفنان لهم يقسمون ترقين تعلم كل فرقة منها ست ساعات متواصلة ويذود العمل نهاراً وليلًا من صباح الاثنين إلى صباح الجمعة وهي وقف العمل صباح الجمعة بفرغ الزجاج الذي في البوانس في الماء حتى يبرد ثم يجفف ويترك ويخرج بشفاف الزجاج والماء التي يصنع الزجاج منها ويرد إلى البوانس . وهي أعيد العمل حتى الاثنين حواً شدبها إلى درجة البياض حتى يصهر ما فيها وبطريق منه ما فيه من الماء ثم تُخضب الماء حتى يصهر الزجاج في البوانس لزجاج يلتصق جانب منه برأوس ماسورة تقطع فيه فإذا نفع بهذه المسورة انفع الزجاج اللاصق بطرفيه وينزع شكله حيثما يادارة المسورة وتغير بكماركات مختلفة ويكون عند الزجاج أدوات غير هذه المسورة كالملاقط والمقارض والقوالب وألات قيام السلك وما اشبه

وقد رأينا الزجاجيين في معرض باريس يصنون الآنية الزجاجية على اختلاف انواعها وأشكالها ويتقونها نقشًا بدليماً ولم في ذلك مهارة فائقة . وبتحليل عمل طالب هذه الصناعة ان يتعلم كيفية العمل بها وبنفسه ان لم يمارسه في معامل الزجاج زمناً طويلاً لا يتضمنه من المهارة في حركات اليدين

وكانت الادوات الزجاجية من انياب وكرووس وقنافي وباريق والراوح وما اشبه تصنع كلها باليد حتى الراوح المرايا فان المروح منها يكون اسطوانة كبيرة يقطع طرفها نصیر انبوباً ثم يشق جانب منه ويحيط فيصير لوحًا مستويًا اما الآن فصارت هذه المصنوعات تفرغ في قوالب تشكل بشكلها وتتفق بألات معدة لتفخها وتتفق بألات أخرى ويأتي تتميل ذلك

التمويل بالرش

استطاع مهندس من اهالي سويسرا ائمه شکوب اسلوبًا بدليماً لتمويل المادن مداره على صهر المدن بالكبريات واطلاق مجرى من الماء شديد القسط عليه من انبوب دقيق . فجعى الماء بجزي ، المعدن المدهور الى دقائق صنيرة ويحملها ويلقيها على الطح المعدني الذي يراد تمويهه به . والآلة المصمومة لذلك كثرة بجزي يعطيها سدكان من المعدن الذي يراد التمويه به ولكنفرض انه ذهب وأنه يراد تذهب لوح من النقفة فإذا انصل هذان السدكان صبراً في متصلها ولما حرر كاحتكملاً تجدد الجرة المصهر كل دفعه الماء المفخوط وهناك

أنوب دقيق يخرج منه الماء الذي ضفتة نحو ٩٠ ليرة على اليوم فيدفع الذهب المصور
رشاشاً دقيقاً ويصلق بدرج الفضة

الفحم الحجري في إنكلترا والمانيا

ظاهر بالاحصاء انه استخرج من مناجم الفحم الحجري في إنكلترا ٤٧٣ طن ٤٣٠ ٢٨٧ طن
سنة ١٩١٣ ومن مناجم المانيا ٤٨٥ طن من الفحم العادي و٨٦ مليون طن من
الجبيت اي الفحم الحجري الذي لم يتم تكسوه ويسعى الانكليز بالفحم الاصغر . اما إنكلترا
فاستهلكت من ذلك المقدار في ارضها نحو ١٩٠ مليون طن والمانيا نحو ١٥٦ مليوناً من الفحم
المادي ونحو ٩٤ مليوناً من الاصغر اي أنها استوردت منه نحو ٨ ملايين طن من الخارج .
ففقط ما استهلكه الانكليزي من الفحم في تلك السنة ٨٠ مليون طن والباقي ٣٨
من الطحن . واستخدم الانكليزي ٣٢ مليون طن لاستخراج غاز التور والفحم الكوك وحولا
٦ مليون طن الى كربون في معامل الغاز . امامي المانيا يبلغ مقدار ما حول الى كربون
٦٢ مليون طن وما استخدم لاستخراج الغاز ٩ ملايين . ولا كانت الكمية التي تحول الى كربون
في الانفران اعظم كثيراً في المانيا منها في إنكلترا كان مقدار البذول الذي يستخرج في المانيا
اعظم منه في إنكلترا بستة ما يحول من الفحم الى كربون فيها . ولا تخفي اهمية البذول او
البذرين في الصناعات المختلفة ولا سيما ان فيه بين ١٥ و٢٥ في المائة من التولين وهذا الازم
كل اللزوم لتركيب المادة الشديدة الانفجار المعروفة باسم تريNitroToluene . ولله در بعضهم
انه يمكن استخراج جالونات من البذرين التقى وثم جالون من التولين التقى من كل مئة طن
من الفحم حينما يتحول الى كربون

وعلومن ان البذرين والتولين والكيلين التي تستخرج من البذول والنفط هي المواد
التي تضع منها المواد الشديدة الانفجار التي تختتم اساساً تركيب الایلين والتوليدين
والكيليدين ومن هذه يصنع كثير من انواع الصباغ والمقاتير الطبية كالصبغ الاحمر
المعروف باسم الكونفو والشلي

وعلى ذكر التركيزات والتولين نقول ان المانيا خرقت معايير عظيمة منه قبل الحرب وان
المملكة الانكليزية حظرت قبل الحرب بستين ادخلاته الى إنكلترا بدعوى ما في شحنة
من الغلطر . والمردود عند الخبرين ان لا خطر منه الا اذا صدم بقوة عظيمة