

الفصل الخامس

احتياطات أمان عند التعامل مع المحاليل والسوائل الكيماوية

تتم كثير من التفاعلات التي يجريها الطلاب والمواد الكيماوية في حالة سائله ، سواء كانت نقية أو محليل سهلة الانسكاب ، ثم أنها تنتشر بسرعة وتغطي مساحة كبيرة عند انسكابها ولهذا ينبغي الحذر عند تناول الآنيه التي تحويها ، أو سكبها من آناء لآخر أو عند تسخينها ولذا كانت هناك أبخره تتتصاعد منها يحذر استنشاقها ، كما أن بعض المسوائل تكون هي أو أبخرتها سامه وينبغي معرفة ذلك والحذر من التعرض لهاته المصمية . وفيما يلى بعض الاحتياطات المتعلقة باستخدام المسوائل الكيماوية

أولاً : زجاجات حفظ المحاليل والسوائل الكيماوية :

١ - تحفظ المحاليل والسوائل في زجاجات خاصة ، ويجب أن تلصق ورقه عليها اسم المحلول أو المسائل على الزجاجة ، وتغطي بطبقة من البلاستيك حتى لا تتأثر الكتابه بالبلل .

٢ - اذا فقت الورقه المكتوب عليها اسم المحلول أو المسائل فلا ينبغي اللجوء الى التخمين لاستنتاج ماهيته ، وإنما تجرى التجارب الأساسية للتتأكد منه ، أو يتخصص من محتويات الزجاجة .

٣ - يجب الحذر من ارجاع فضلات السوائل والمحاليل والمواد الى زجاجات الحفظ .


٤ - يجب عدم ابدال اخطية زجاجات حفظ السوائل .

٥ - يجب عدم ترك الزجاجات فوق المناضد .

ثانية : صب السوائل أو المحاليل من زجاجات الحفظ الى أنابيب الاختبار : -
يراعى في هذه الحاله الحرص حتى لا ينسكب السائل خارج انبوبة الاختبار او على جدارها الخارجى او ملامسته للجلد ، كما يراعى عدم استبدال غطاء زجاجة لحفظ ، كما يراعى سكب الكمية المناسبه فقط من الزجاجه الى انبوبة الاختبار ويكون هذا بمراعاة ما يلى :


١ - امساك انبوبة الاختبار بمسك من اعلاها باليد اليسرى .

٢ - مسك الزجاجه براحة اليدين من منتصفها ويرفع غطاء الزجاجه بالضغط عليه وينزع بهدوء بواسطة راحة اليدين اليسرى ، اذا كان الغطاء له حafe متسعه القطر (شكل ٦) .



شكل (٦)
مسك زجاجة سائل ذات غطاء
متسع القطر

٣ - اذا كانت الزجاجة ضيقة الفوهة لاغطاء فوق القمة ، يمسك الغطاء بظهر اليد اليمنى بين المسابة والوسطى ، ثم تمسك الزجاجة براحة نفس اليد (شكل ٦ ب) .




شكل (٦ ب)
مسك زجاجة سائل ذات غطاء
ضيق القطر .

٤ - يصب السائل بالتدريج من زجاجة الحفظ بحيث يسيل على الجدار الداخلى لأنبوبة الاختبار ويسهل الا يزيد ارتفاع السائل فى أنبوبة الاختبار عن ٢ سم .

٥ - تغطى الزجاجة بغطائها فور الانتهاء من صب السائل منها .

٦ - تعاد الزجاجة الى المكان المخصص لها .



شكل (٧)
تسخين سائل في أنبوبة اختبار

ثالثاً : عند تسخين سائل أو محلول في أنبوبة اختبار :

١ - يجب ألا تكون الأنبوبة ممتلئة بالسائل أو المحلول ، ويكتفى أن

يكون ارتفاعه بها حوالي $\frac{1}{3}$ ارتفاعها .

٢ - تمسك الأنبوبة بمامسك الأنابيب .

٣ - أن تكون فوهة الأنبوبة في اتجاه بحيث إذا تناهى منها شيء فلا يضر أحدا .

٤ - لا يركز التسخين باللهب على الجزء السفلي للأنبوبة حتى لا تتكون فقاعات بخار تسبب كسر قاع الأنبوبة ، أو تسبب تناهى السائل فجأة من فوهة الأنبوبة عندما تنفجر فقاعات البخار .

٥ - يكون التسخين من أعلى السائل إلى أسفله مع تحريك الأنبوة باستمرار على اللهب .

رابعاً : عند تسخين سائل أو محلول في كأس أو دورق زجاجي : -

الخوف هنا من كسر الكأس أثناء التسخين نتيجة البال أو تركيز اللهب على جزء من الكأس أو تناثر بعض محتوياته ، ولهذا يراعى ما يلى : -

١ - تجفيف السطح الخارجى للكأس أو الدورق جيداً .

٢ - وضع الكأس أو الدورق على شبكة معدنية فوق حامل الوقود قبل اشعاله .

٣ - وضع قطع من الخزف في الكأس لتنظيم عملية التسخين .

٤ - تقليل السائل أو محلول بساقي زجاجيه .

٥ - عدم تقبيل الوجه ، للنظر مباشرة ، في الكأس .

خامساً : عند تبخير سائل أو محلول في جفنه : -

المخاطر هنا تتمثل في سرعة تسخين جانب من الجفنه مما يسبب تناثر بعض السائل وكذلك استنشاق الأبخره ، ولهذا يراعى ما يلى :

١ - لا تملأ الجفنه بالسائل ، وإنما يكون السائل لحوالي منتصفها .

٢ - لا توضع الجفنه على اللهب مباشرة ، وإنما توضع فوق حمام رمل .

٣ - يقلب السائل تقلبياً مستمراً بقصيب زجاجي لتنظيم عملية الغليان .

٤ - يجب الحذر من استنشاق الأبخرة المتصاعدة ، وفي حالة احتمال تصاعد أبخره سامه يجب أن تجرى التجربة داخل خزانة انغازات .

سادسا : عند استخدام الزئبق السائل :

يحذر من استخدام الزئبق في التجارب كلما امكن استبداله بغيره لأن أبخرة الزئبق سامه جدا ، كما أن ملامسة الزئبق للجلد قد تسبب أضرارا قد لا يظهر أثراها الا بعد سنوات ولهذا يراعى ما يلى في حالات النضوره الفصوى التي يستخدم فيها الزئبق .

١ - عدم ملامسته للجلد ، وبحذر هنا من العاده التي يبت Hwy به التلاميذ عندما يضعون قطرات من الزئبق فوق راحة اليد ويظلون يلعبون بها فترات .

٢ - اذا نثار زئبق فوق منضدة العمل أو ارضية المختبر ، فلا تيمل لما يتتصاعد فيها من أبخره سامه ، ويستخدم لجمعها ماسك في نهايته قطعة قطن مبللة بحامض نيتريك مخفف ، وتمرر بين قطرات الزئبق حتى تتجمع حولها ثم تصب في زجاجة حفظ الزئبق .

٣ - عدم ترك آذية حفظ الزئبق بدون غطاء .

سابعا : التعامل مع السوائل الطيارة سريعة الاشتعال :

هذه السوائل كما هو واضح من اسمها سريعة الاشتعال ، تتطلب احتقان بسهولة واذا كانت داخل زجاجات وتعرضت للحراره ، ارتفع ضغط بخارها ، بحيث لو فتحت الزجاجة خرج البخار مندفعا وقد يحمل معه بعض السائل ، وفي حالات كثيرة تكون هذه الأبخره والسوائل مؤذيه للجلد شديدة الأذى لو وصلت الى العين .

ولتجنب مخاطر هذه السوائل يراعى ما يلى :-


- ١ - التأكد من عدم وجود لهب مباشر داخل المختبر أو على منضدة العمل عند استعمال هذه السوائل وتشمل الايثير ، ثاني كبريتيد الكربون ، والبنزين والكحول ، ولا يشعل لهب بالمختبر قبل تهوية العمل جيدا بعد استخدامها ، والورق والخرق المبللة بها يتخلص منها في آنية مضادة للحريق .
- ٢ - فتح نوافذ المختبر لتلطيف درجة حرارة العمل أو تشغيل مروحة ، حتى تتوفر تهوية جيدة أثناء استخدام هذه السوائل .
- ٣ - عدم ترك الأواني التي تحوى هذه السوائل دون غطاء .
- ٤ - عند نقع زجاجات حفظ هذه السوائل يراعى تبريدتها بفوطة مبللة بالماء ، ثم تفتح داخل خزانة الغازات .
- ٥ - تجرى التجارب التي تستخدم فيها هذه السوائل داخل خزانة الغازات .
- ٦ - يراعى عدم استخدام اللهب المباشر لتسخينها ، ويستخدم لهذا حمام مائي ، داخل خزانة غازات .
- ٧ - لتنظيم عملية إثبات هذه السوائل توضع قطع صغيرة من الخزف أو الزجاج في ثورق التسخين .
- ٨ - اذا اشتعل أحد هذه السوائل في كاس ، يطفأ اللهب بتغطية الكاس بلوح من الاسبيستوس .
- ٩ - الحذر من انسكاب هذه السوائل على الجلد .
- ١٠ - عدم التعرض لاستنشاق أبخرة هذه السوائل .

ثامناً : التعامل مع الأحماض المركزة : -

الأحماض المركزة ذات خطر شديد ، تحرق الجلد اذا سقطت عليه وكذلك القماش ، وتأثيرها مخيف على اعضاء وأنسجة حساسه مثل العين وباطن الفم ... ويراعى في تناولها ما يلى :

(١) لتناول الحامض ماركز : -

- ١ - تستخدم القطاره لنقل الكميات الصغيره من الحمض المركز .
- ٢ - لا توضع القطاره التي استخدمت لتناول حامض ما في حامض آخر .
- ٣ - لا تملا القطاره بالقدر الذي يجعل بعض قطرات الحامض تساقط منها .
- ٤ - يكون فتح زجاجات الأحماض ، بحيث تكون العين بعمر اثناء هذا .
- ٥ - لا تستخدم الملاصه مطلقاً لنقل حجم معين من الحمض أو القلوى المركز ويستخدم المخار المرج لهذا الغرض .
- ٦ - جميع العمليات التي تتطلب تبخير الأحماض المركزة جرى داخل خزانة الغازات .



شكل (٨)

صب حامض مركز من زجاجة حفظ الى مخبر

(ب) صب حامض مركز من زجاجة الحفظ الى انبوبة الاختبار او مخبر : -

١ - تتبع الطريقة التي سبق شرحها في « ثانيا » ويراعى الا يصب الا أقل قدر يمكن أن يلوث بالعرض ، وبحيث يسهل ببطء على جدار الانبوبة من الداخل .


٢ - ينبغي تجفيف انبوبة الاختبار جيدا من الداخل والخارج قبل صب حمض مركز بها .

(ج) عند تحضير محلول مخفف من حمض : -

١ - يراعى أن الحمض المركز هو الذي يضاف الى الماء ، وليس العكس وتكون اضافة الحمض ببطء حتى لا تتولد كمية كبيرة من الحرارة بسرعه تسبب تناشر الحامض .

٢ - أن تتم الاضافة والماء موضوع في اثناء من الزجاج رقيق الجدار ، غالاناء السميك الجدار قد ينكسر بسبب اختلاف التنسجين .

٣ - أن يقلب المحلول باستمرار اثناء اضافة قطرات الحمض المركز .



شكل (٩)

تحضير محلول مخفف من حمض

(د) التعامل مع حمض النيتريك المركز : -

١ - عدم استخدام توصيات من المطاط في تجارب يستخدم فيها حمض النيتريك المركز .

٢ - يجب أن تستخدم معوجة لتحضير حمض النيتريك ، ولا تستخدم أجهزة تحتوي توصيات مطاط ، لأن بخار حمض النيتريك يسبب تأكل المطاط وقد يتسرّب بخار الحمض منها ، وهو ضار بالصحة .

(ه) التعامل مع حمض الهيدروفلوريك : -

١ - يكون نقل وحفظ الهيدروفلوريك في أوعية من البلاستيك وليس الزجاج لأنه يسبب تأكله .

٢ - ينبغي الحرص عند استعمال حمض الهيدروفلوريك تجنباً لسقوطه على الجلد .

٣ - يكون التعامل مع حمض الهيدروفلوريك داخل خزانة الغازات .

ثاسعا : التعامل مع القلويات المركزه : -

- ١ - يراعى استخدام الطريقة اللى سبق شرحها في « ثانيا » عند صب القلوى المركز من زجاجة الحفظ الى انبوبة اختبار .
- ٢ - يتبعى توخي الحرص عند اضافة الاحماض المركزية الى القلويات المركزه في عمليات التعادل .
- ٤ - عند تحضير قلوى مخفف يكون هذا في آنية من الزجاج رقيق الجدار ، وليس سميك الجدار او يتم هذا في آنية من الفخار .
- ٥ - لا تستخدم الملاصه لنقل حجم معين من القلوى المركز ، واتما يستخدم لهذا المخبر المدرج .

عاشرًا : تحضير الاسترات : -

تسخن المواد في أنابيب اختبار فوق حمام مائي ، بدلا من التسخين على اللهب مباشره ، فالحرارة الشديدة يمكن أن تسبب تنااثرا للمخلوط الذى يحوى حامض كبريتيك مركز .

حادي عشر : محلول الفوسفور في ثاني كبريتيد الكربون : -

عند استخدام المحلول لتوضيح ظاهرة الاحتراق التلقائى يتبعى أن يتم هذا بحذر شديد ، ويغطى المحلول بطبقة من الماء ، وتحفظ في زجاجه صغيره لها سداد ، وتحفظ الزجاجه بدورها في اناه معدنى به رمل .

ولاستخدام المحلول تستخرج قطاره لسحب المحلول من أسفل الماء وبعد الاستخدام تحفظ القطاره في نفس الاناء المعدنى الذى توجد به الزجاجه وترتبط بجانب الزجاجه بسلك .

وتغسل الأشياء التي لوثت بالفوسفور بمحلول كبريتات نحاس .

ثاني عشر : احتياطات أمان أخرى في التعامل مع المحاليل والسوائل الكيماوية ::

يرجى ذكرها هنا