

## الفصل الخامس

### الوقود Fuel

مقدمة :

الوقود هو أي مادة تعطى حرارة عند الاحتراق - هذه الطاقة الحرارية تجهز للآلات البخارية باحتراق مواد الوقود الصلبة والسائلة ، و الغازية و تحولها إلى طاقة ميكانيكية . و تستعمل كل الآلات أما الوقود السائلة أو الغازى . أما الوقود الصلب غير مستعمل تجاريًا للأسباب الآتية :

- ١ — استعمال الوقود الصلب يجعل من الصعب الاحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة .
- ٢ — تحتاج إلى كمية كبيرة من الهواء لكي تحصل على الاحتراق الكامل.
- ٣ — تعطى بعض أنواع الفحم كمية كبيرة من الغاز والمنتجات القطرانية عند الاحتراق وعلى ذلك يكون الاحتراق غير كامل .
- ٤ — يتكون دخان كلما أدخلت شحنة جديدة من الوقود الصلب .
- ٥ — يجب أن يختار الفحم من النوع الممتاز والمطحون لحجم معين .

ويدخل الوقود السائل في صناديق الغاز على شكل رشاش من قطرات دقيقة التي تختلط بالهواء . و يجب أن يسخن الهواء في مولدات قبل دخوله . و تخزن معظم أنواع الوقود السائل في خزانات في الضغط العادي ولكن هناك بعض أنواع الوقود السائل تخزن تحت ضغط عال و يجب أن يختار الوقود الغازي بشرط

أن يختلط مع الهواء اللازم ل الاحتراق و تكون النتيجة استعمال أقل كمية من الهواء مع انتاج حرارة عالية . أما من جهة التخزين فان تخزين الوقود الغازي مرتفع الشمن نظراً لحجمها الكبير .

ويمكن تقسيم الوقود إلى قسمين رئيسيين وقود طبيعي ووقود صناعي . والنوع الطبيعي يشمل النوع الذى يستعمل في حالته الخام أو بتحضير بسيط في حين أن الوقود الصناعي يحضر من الوقود الطبيعي بعمليات صناعية أساسياً ثم التقنية أو التكرير وكل قسم من هذين القسمين يمكن أن ينطوى تحته وقود صلب وسائل غازى فـ أمثلة الوقود الطبيعي الصاب الحشب والانثاسيت والسائل مثل البترول والغازى مثل العازل الطبيعي ومن أمثلة الوقود الصاب الصناعى مثل الكوك وسائل مثل زيت المديزل والجازولين والكيروسين والوقود الغازى مثل غاز الفحم وغاز المولد .

### الوقود الصلب : Solid Fuels

أهم أنواعه ما يلى :

أولاً : الوقود الصلب الطبيعي أو الأولي Natural or Primary fuels

أ ) سيقان أشجار القطن Stalks of the cotton tree :

ب ) كسب بذرة القطن (الكسب) Cotton seed cake or meal :

ج ) الفحم وهو الذى من أصل نباتي Coal :

ويتكون الفحم من التحليل البطيء للمواد النباتية تحت ضغط في عدم وجود

الهواء . ويمر هذا التحلل في سلسلة من المراحل معطياً أنواعاً مختلفة من الفحم . وفي التغيرات المتعاقبة التي تحدث يخرج منها الأيدروجين والاكسجين ويكون الناتج غنياً بالكريون .

هذه التغيرات المتعاقبة ينتج عنها ما يلى :

- |            |                   |      |                    |
|------------|-------------------|------|--------------------|
| Brown Coal | ٢ - الفحم البني : | Peat | ١ - البقم          |
|            |                   |      | ٣ - الفحم الحجري . |
|            |                   |      | ٤ - الانثراسيت     |

وفي نفس الوقت تزداد القيمة الحرارية عند استخدامها في الصناعة والجدول الآتي يبين متوسط النسبة المئوية للكريون والأيدروجين والاكسجين في أنواع الفحم السابقة .

النوع	لـ٪	أـ٪	يـ٪
١ - البقم	٦	٣٧	٥٧ Peat
٢ - الفحم البني	٥	٢٨	٦٧ Brown coal
٣ - الفحم الحجري	٦	١٢	٨٣ Bituminous coal
٤ - الانثراسيت	٣	٣	٩٤ Anthracite

١) البقم : هو أول مرحلة من مراحل التغيرات التي يتحول فيها النباتات إلى فحم - يكون التفحّم فيها غير كامل . ونسبة الرطوبة عالية وعادة تكون نسبة الرماد منخفضة .

٢) الفحم البني : هو ثانى مرحلة من مراحل التغيرات - ويحتوى على

نسبة عالية من الرطوبة ولكنها يحترق بسهولة نوعاً ما ولكن لا يعطي حرارة عالية وقيمة الحرارية منخفضة . وهو يحتوى على الكبريت .

٣) الفحم أحجرى : لونه أسود ولهن ويحترق بهب اصفر - وقيمة الحرارية أعلى من الفحم البني .

٤) الانتراسيت : أسود لامع - صلب جداً وهو يحترق بدون دخان ولهب أحمر ويعطي حرارة كبيرة . وهذه الصفات تجعله صالحًا لاستعمالات كثيرة ويستعمل أساساً كمصدر للحرارة الالزامية لصهر الحديد وكأسنة الحجر وصناعة الطوب .

قركيب الفحم : يحتوى الفحم على مكونين رئيسيين هامين :

#### ١ - مواد قابلة للاحتراق : Combustible matter

أ) مواد متطايرة .

ب) مواد أيدرو كربوئية مع مواد غازية ناتجة من احتراق الكربون مثل أ - كربونات .

ج) الكربون المتبقى بعد عمليات احتراق الكربون وخروج الفازات المتطايرة .

#### ٢ - مواد غيرقابلة : Non-combustible matter

أ) الرطوبة التي يحتفظ بها الفحم .

ب) الرماد وهي الجزء المتبقي بعد الاحتراق ويحتوى على المواد المعدنية مثل سلكات الألومنيوم وأكسيد الحديد والكلسيوم والمغنسيوم .

## الوقود الناتج من الفحم

- ١ - فحم الكوك  
Coal gas .      ٢ - غاز الفحم      Coke  
Water gas,      Producer gas .      ٤ - غاز الماء .  
٥ - غاز الأفران اللاحفة - وقود سائل ناتج من تقطير القطران في عملية  
تفحيم الفحم .

ثانياً : الوقود الصلب الصناعي أو الوقود الثانوي :

Prepared of secondary fuel.

أ) فحم الخشب : Wood charcoal الناتج من التقطير الاتلافي للخشب  
ولا أهمية له كوقود تجاري ويمكن تحضيره كالتالي :

بوضع الخشب في أكواب ويغطى بالطين ليمنع دخول الهواء : وتعمل  
فتحات ويخرق الخشب - وينظم مرور تيار من الهواء وتنطلق حرارة كافية  
لتتصاعد غازات المتطايرة تاركة الفحم - وكمية الفحم الناتج من هذه العملية تبلغ  
٢٠ - ٢٥٪ من وزن الخشب المستعمل . وتم هذه الطريقة الآن في بوائق أو  
معوجات بدلاً من الطريقة القديمة السابقة : وبهذا يمكن الاستفادة من نواتج  
التقطير . وأهم نواتج التقطير ما يلى :

- ١ - غازات تحتوى على  $\text{CO}_2$  ،  $\text{CO}$  ،  $\text{H}_2$  ،  $\text{CH}_4$  .  
٢ - كحول ميثيل  $\text{CH}_3\text{OH}$  ويستعمل في الصبغات  
وكمذيب للورنيشات .

٣ - أسيتون Acetone ويستعمل كذيب للورنيشات .

٤ - حامض خليك Acetic acid الذي يستعمل في تحضير الخلات التي لها أهمية صناعية .

٥ - سائل ثقيل هو القطران Tar (قطران الخشب) يستعمل في حفظ الخشب ويتخلف جسم أسود هو الفحم النباتي أو الفحم الخشب . وفم الخشب مسامي خفيف وقيمه الحرارية عالية تقارب الانثراسيت وفي البلاد التي يكثر فيها وجود فحم الخشب ينافس فحم الخشب اي وقود صاب . ولفحم الخشب القدرة على إمتصاص ١٢ - ١٥٪ من الرطوبة في الجو . ويمتص أيضاً الغازات الناتجة من تحلل المواد العضوية (للنباتات والحيوانات) ويستعمل أيضاً بكثرة كعامل مختزل .

### ب ) الوقود المضغوط : Briquette or pressed fuel

يشمل الوقود المضغوط من الفحم - البقم - والفحم البني والأنثراسيت . أما بالإضافة مادة رابطة مثل قطران الخشب او بدون مادة رابطة . ومن ضمن المواد الرابطة التي جربت هي الأسفلت والجير . وتختلف هذه المادة الرابطة باختلاف الفحم او الوقود . ولذلك فإن المادة الرابطة التي تصلح لوقود ما او فحم ما يجوز ان تكون غير صالحة لنوع آخر من الوقود . هذه العملية من العمليات الهامة التي تجعلنا نستعمل الفحم الناعم الذي يستهلك في المناجم وتجعل منه وقوداً ذا فائدة

### ج ) فحم الكوك Coke

وهو الجزء المتبقى بعد حريق الفحم حريراً إتلافياً في معزل من الهواء وفي عملية تسمى في بعض الأحيان الكربنة Carbonization . وكذلك يسمى الجزء المت不成 في أجهزة التقطير بعد تقطير البترول بفحم كوك البتروـل . وفم

الكوك يحتوى على مواد متطرفة قليلة . والكوك وقود مسامى ويعطى حرارة أعلى من الفحم عند حرقه مع هب ودخان قليلين . ويستعمل كعامل مختزل في عمليات استخلاص المعادن . وبجانب استعماله في عمليات الحريق فإنه يستعمل في صناعة الفرش في الماكينات الكهربائية وكذلك في حبيبات الكربون المستعملة في أجهزة الإرسال في التلفزيونات .

## الوقود السائل Liquid fuel

### أولاً البترول الخام : Crude Petroleum

عندما يخرج البترول من باطن الأرض وقبل عملية التكرير باى طريقة من الطرق يسمى البترول ( زيت الصخر ) بازيت الخام . والبترول عادة سائل كثيف أسود يمكن استخراجه على سطح الأرض بواسطة حفر آبار عميقه في باطن الأرض باستعمال مضخات البترول وبذلك يخرج تحت ضغط الغازات . وأكثر النظريات شيوعا في بحث أصل زيت البترول تعتمد على المواد العضوية كأساس ومنشأ لزيت البترول وذلك بأن البقايا الحيوانية تجمعت في مناطق منذ ملايين السنين وهناك تحملت بتأثير ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة والمواد المشعة في باطن الأرض وتحولت إلى بترول .

ويختلف البترول في اللون من الأصفر الباهت إلى الأسود الكثيف اللزج وهو أساسا يتكون من مخلوط من أيترو كربونات اي مركبات الأيدروجين والكربون ( مخلوط غازات ومواد صلبة ايتر و كربونية في مخلوط من سائل ايترو كربوني ) ويحتوى معظم البترول الخام على كميات صغيرة من الكبريت والتتروجين

والاكسجين . وبعض المكونات المعدنية مثل النيكل والفانديوم والحديد والنحاس وهي موجودة غالبا على شكل املاح طبيعية - وكذلك الماء في صورة محلول مشبع لاملاح كلوريد الصوديوم والمغنيسيوم وكبريتات الكالسيوم .

بعض الخواص الطبيعية للبترول :

١ — الوزن النوعي كلما كان الزيت الخام خفيف كلما زادت فيه نسبة المواد الغالية المطلوبة مثل الجازولين وزيت الغاز :

٢ — كمية الكبريت . وكلما كانت نسبته قليلة كلما كان الزيت الخام جيد وفي حالة وجود كمية كبيرة من الكبريت كلما احتاج إلى عمليات معقدة في عملية التكرير .

٣ — كمية النتروجين وهو يؤثر على العامل المساعد في عملية التكسير ويؤدي لتكوين الصمع .

٤ — كمية الكربون وكلما كانت نسبته قليلة كلما كان البترول جيد .

٥ — كمية الأملاح ووجودها ترسب في الأفران المستعملة وتقلل من الكفاءة وخصوصا كلوريد المغنيسيوم الذي يخرج منه يد كل الذي يساعد على التآكل .

ويمكن عادة تقسيم البترول بالنسبة لأسسه الذي يعين بواسطة مميزات وصفات الآيدروكربونات المتكون منها الخام . فالبترول الذي يحتوى على أكثر من ٥٪ شمع البرافين يسمى بترول برافيني والبترول الذي يحتوى على أقل من ٢٪ من شمع البرافين يسمى بترول أسفلتى والبترول الذي يحتوى على ٢ - ٥٪ شمع البرافين يسمى البترول مخلوط .

وتقسم الأيدروكربونات إلى يائى :

١ - الدهنيات Aliphatic

٢ - العطريات Aromatic

٣ - النافينيات Naphthene

١ - الدهنيات : Aliphatic وتقسم إلى :

أ - البرافينات Paraffine السلاسل المشبعة المفتوحة وهى مجموعة الميثان

Methane ويرمز لها لكن يد ٢+٢

Methane ميثان كـ ١ يـدٌ مثل ن = ١

Ethane إثان كـ ٢ يـدٌ ن = ٢

Propane بروبان كـ ٣ يـدٌ ن = ٣

Butane بوتان كـ ٤ يـدٌ ن = ٤

وهذه جميعاً غازات في درجة الحرارة العادية .

ويحتوى البترول الذى أساسه سلسلة البرافينات غالباً على أيدروكربونات من هذه الأنواع . وتحتوى هذه المجموعة على مواد سائلة مثل بنتان Pentane ورمزه كـ ٥ يـدٌ، والمكسان Hexane ورمزه كـ ٦ يـدٌ، وتحتوى أيضاً على مواد صلب مثل الشمع Waxes كـ ٧٦ يـدٌ إلى كـ ٧٣ يـدٌ .

أما البرافينات ذات السلاسل المتفرعة ولكنها أيضاً مفتوحة وتحتى عن الأولى في التركيب والخواص تسمى الآيزو مثل الآيزو بوتان ... الخ .

ب - الأُوليفينات : Olefines وهي السلالس المفتوحة غير المشبعة أو مجموعة الإيثيلين Ethylene ويرمز لها لكن يدّن

Ethylene	كېيدىز	ايتلين	$\text{H}_2$	ممثل ن = 2
Propylene	كېيدىز	بروبلين	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{H}_2$	ن = 3
Butylene	كېيدىز	بيتلين	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{H}_2$	ن = 4

ومنها أيضاً الغازات والمواد السائلة والصلبة.

٢ - الـ Aromatic : مجموعة الحلقات السداسية المغلقة غير المشبعة

دیرمذ هاکن ید ن-

Benzene	كَيْدِنْ	بنزين	٦ = ن مثل
Toluene	كَيْدِلْ	تولوين	٧ = ن
Xylene	كَيْدِلْ	زيلين	٨ = ن

٣ - النافذينات : مجموعة الحالات المشبعة ويرمز لها زيد٢٠ وهي مشابهة للأليفينات السابقة ولها نفس الرمز ولكن تختلف عنها في التركيب الجزيئي وفي أنها تكون غالباً مشبعة في حين أن الأليفينات غير مشبعة وهي مجموعة المركبات الدائيرية والحلقية في حين أن الأليفينات مركبات على شكل سلاسل . ومن أمثلتها الهكسان الحلقي .

## مقارنة بين نوعين من البترول

بترول اساسه النافثينات Naphthene base petroleum	بترول اساسه البرافينات Paraffin base petroleum
١ - يمتاز بانفصال شمع البرافين من نواتج التقطر التي درجة غليانها مرتفعة	لا ينبع شمع برافين
٢ - تحتوى نواتج التقطر على زيوت تشتغل نواتج التقطر من القار الذى يستعمل فى عمل الأسفات .	التشحيم الزيجة .
٣ - تنتج كمية كبيرة من المازولين يُنتج كمية صغيرة من المازولين .	المتطايرة .
٤ - تحتوى على كمية أكبر من الكبريت .	نسبة الكبريت منخفضة
٥ - درجة المزروحة عالية	درجة المزروحة منخفضة .
٦ - الوزن النوعى منخفض	الوزن النوعى عالى .
٧ - تعلى المنتجات الناتجة من البترول الذى اساسه النافثينات في درجة حرارة أقل من نفس المنتجات الناتجة من البترول الذى اساسه البرافينات والتى لها نفس الوزن النوعى .	
منتجات البترول : يمكن تلخيص منتجات البترول عامة حسب الاستعمال إلى ما يلى :	

- ١ - منتجات تستعمل كوقود ( الغازات الناتجة - البنزين - كيروسين - سولار - مازوت ) .
- ٢ - منتجات تستعمل ككيزيات ( الاثير البترولي - مواد تستعمل في إذابة البويات ) .
- ٣ - منتجات تستعمل للتزييت .
- ٤ - منتجات تستعمل للتشحيم ( زيوت التشحيم ) .
- ٥ - منتجات للضاءة ( الشمع البرافيني ) .
- ٦ - منتجات ثقيلة ( الاسفلت ) .

#### Fractional Distillation of Petroleum :

يمكن استعمال البترول الخام كأي جداول أن يقطر تقطيرًا جزئيًا يتبعه فصل الشوائب لو سخن البترول الخام تسخينا بطيئاً فإن المكونات التي درجة غليانها منخفضة أو المتطرفة تبدأ في الخروج ، ولو كثفت هذه المكونات فإنها تعطى منتجات متطرفة خفيفة الحازولين Gasoline أو البترول Petrol .

وكما ارتفعت درجة الحرارة فإن المكونات التي درجة غليانها عالية تنفصل ويمكن تكثيفها معطية منتجات أقل مثل السكريوسين Kerosene وبازدیاد درجة الحرارة إلى درجات معينة وتكتيف الناتج نحصل على زيوت التشحيم Lubricating وزيت الوقود Fuel oil تاركة شمع البرافين والأسفلت وتنم هذه العملية حتى تصل إلى درجة ٣٠٠ م م معطية المنتجات الآتية :

## الغازات الناتجة من البترول

### ١ - الغاز الطبيعي .

### ٢ - غاز التكرير .

وينتاج من عمليات التكرير وخصوصا عملية التكسير ويستعمل كوقود في الصناعة والمنزل وكادة خام في الصناعات الكيماوية مثل المطاط الصناعي والبلاستيك والمفرقات والصوف الصناعي واستعماله في الأغراض الصناعية والمتزيلة (الغازات البترولية المسألة أو الغازات المعباء) كاسطوانات البوتاجاز ويعتبر غازى البروبان والبيوتان Propane & Butane هما الغازات المثاليان للتعبئة في اسطوانات للاستعمال المنزلي ولكنها عديمة الرائحة . لذلك نضاف إليها كيمايات قليلة من مادة معينة (الرائحة المميزة لغاز البوتاجاز) لتجذير المستهلك .

وفي درجة الحرارة والضغط العادي في الحالة الغازية ثم تسأل تحت ضغط ثم تعبأ في اسطوانات للتوزيع .

### ٣ - أثير البترول Petroleum ether

هو المنتجات الناتجة من التقطر الجزئي للبترول (درجة الغليان تحت درجة ٧٠°م) والوزن النوعي حوالي ٥٦ر٥ . ويمكن تنقيتها بغسله بحامض الكبريتيك ثم ايدروكسيد الصوديوم ثم يقطر مرة ثانية . ويحتوى على ايدروكربونات من نوع البرافينات (حتى لـ<sup>٣</sup>) وهو قابل للاشتعال ويستعمل كذيب متقطير ويستعمل كذلك في ذوبان واستخلاص الزيوت والشحوم وصناعة الورنيش

### ـ المجازولين Gasoline or Petrol

يعتبر المجازولين أخف سائل مشتق من تكرير البترول وهو أكبر جزء من المنتجات ذات درجة الغليان المنخفضة الناتجة من تقطر البترول الخام . الوزن النوعي حتى ٧٠ر٠ (درجة الغليان من ٩٠-٧٠° ) ، والإيدروكربونات

تتواءح من — لـ — و يستعمل كوقود المواترات وللإضاءة و كذيب  
و منظف وفي صناعة البويات و عمل المطاط .

### ٣ - المجرورين Ligroin أو بنزرين البترول : (المذيبات)

(ويجب عدم الخلط بيته وبين البنزين الناتج من قار الفحم) و درجة الغليان  
مابين ٩٠ — ١٢٠ ° م والوزن النوعي حوالي ٦٧٠ . والإيدرو كربونات  
المحتوية على البرافينات .

### ٤ - الکيروسين أباز (بترول الإضاءة) : kerosene

وهو نوع من المنتجات الذي تصل درجة غليانه إلى درجة ٢٧٥ ° م وهو  
أكبر مكون من نواتج التقطر و يحتوى على الإيدرو كربونات من لـ ١٩،  
و أكبر استعمالاته كوقود — و يستعمل للإضاءة . ومصدر الکيروسين الجيد هو  
البترول الذى اساسه البرافينات وهو يحترق بدون دخان و يستعمل ك مصدر  
للحرارة والإضاءة و ك مصدر للقوى الحر كة

### ٦٥ - زيت الغاز : Gas oil (السولار) و زيت дизيل .

وتقع كل زيوت дизيل هنا تحت هذا العنوان ويمكن تعريفه بأنه إحدى  
نواتج التقطر للبترول السائلة ولزوجته تقع بين الکيروسين و زيوت التشحيم  
و يستعمل في الصناعة كوقود لما كائنات احتراق дизيل حيث لا توجد شموع  
احتراق للافران لرخص ثمنه . ويجب ان يكون خاليا من الرواسب  
التي تسبب إنسداد هواسير التوصيل والفتحات .

### وقود محركات الديزل :

١ - زيت ديزل : Diesel oil نوع من المنتجات يحرق بسهولة وزيت الديزل الجيد يحتوى على مكوناته الكبروسين وزيوت التشحيم الماكنات المتوسطة السرعة. ويستعمل في المحركات البطيئة وهو منتج بترولى لكن يجوز أن يحتوى على زيت مختلف (مازوت) :

٢ - سولار : Solar من الممكن الحصول على أجزاء كبيرة من زيت الغاز بتقطيره مرة أخرى . هذا التقطير يمكن عمله في الفراغ لمنع التحلل . هذا النوع يمكن استعماله كزيت الديزل ويسمى السولار . كما يستعمل في وقود الآلات ذات الاحتراق الداخلي وذات السرعات العالية . والفرق بين السولار والميزل في أن الوسلاط يمكن تبخيره تماماً في الضغط الجوى العادى وتقطيره ولكن في حالة الميزل لا يمكن تكريره إلا باستخدام الضغط المنخفض وهو أقل في الوزن النوعى من السولار . وهو مقتصر بترولى رائق وحال من المواد العالقة والشوائب

### ٧ - المازوت : Fuel

#### وقود الأفران

وزنه أقل من الوزن النوعى للديزل ودرجة نقاوه أقل ويعتبر المازوت خليطاً من زيت الديزل والشحومات والأسفلت وعندما يتم تقطيره تحت ضغط منخفض يعطى المنتجات السابقة ويتبقى الأسفلت .

ويستخدم المازوت في الأفران وفي المولدات لتوليد البخار حيث يتم احتراقه بواسطة لمبات من نوع خاص حيث يضغط بواسطة الهواء المضغوط في المبات وقيمة الحرارية عالية ولا يترك رماداً عند احتراقه . والمازوت هو الناتج المتبقى في برج تقطير البترول بعد تقطيره في الضغط الجوى ولا يمكن تقطيره في الضغط الجوى وذلك لأن جزيئاته تتكسر وتعطى غازات ومنتجات عديمة القيمة .

## ٨ - زيت التشحيم : Lubricating oil

يمكن استعمال المتخلافات بعد استخراج الكيروسين كوقود أو نقله إلى أوعية تسمى أجهزة تقطير الغاز وفيها يمكن فصل زيوت التشحيم الجيدة . وزيوت التشحيم يمكن تحضيرها من البترول الخام ، أما بفصل المكونات ذات درجة الغليان المنخفضة بالتسخين والبخار أو معاملة الجزء غير المقطاير من نواتج التقطير للبترول بواسطة التقطير في الفراغ بالبخار وهو عبارة عن زيوت ثقيلة القوام وتستخدم في تزييت الماكينات .

## ٩ - شمع البرافين : Paraffin wax

لابدرو كربونات من  $\text{Ca}_2$  -  $\text{C}_2$  ويمكن فصله بالتبريد ويرشح المادة الصلبة الناتجة ثم يضغط ليخرج زيت البرافين . ويكون شمع البرافين النقى الأبيض المستعمل في عمل الشموع يصهر الشمع الناتج ويرشح في فحم العظام وفي صباغة المشمع وورق الكرتون وفي صناعة الأدوية .

## الاسفلت : Asphalt

الاسفلت البترولي عبارة عن الايدرو كروبات غروية معلقة في زيت البترول اللزج ويكون مختلطًا معه كميات متنوعة من الشموع ومركبات الكبريت والتتروجين والاكسجين : وجميع الأسفالتس البترولي يصنع من تكرير متلافات البترول الاسفلتي او النفثيني او مخلوطهما . ويؤخذ الاسفلت بالتنقطير في الفراغ بالبخار ويستعمل للورنيشات السوداء وكدهان واق ضد الانجرة الكيماوية والماء . وكماءز للكهرباء وعمل الارضيات والمرات وكمادة رابطة في عمل الوقود الصناعي وفي صناعة الورق والمطاط .

## ١١ - الكوكايترولى : Coke

ينتج معظم أنواع الكوكك من عمليات التشنق او التكسير . ومثل هذا الكوكك تنتج من انواع الايدرو كربونات المنخفضة وتحتوى على ٥ - ١٠٪ مواد متطايرة هذا الكوكك رماده قليل ويستعمل كوقود جيد عندما يكون مسحوقا او مضغوطا و تستعمل كوقود في الافران بعد طرحه وهو ذو قيمة حرارية عالية ويستخدم في احتزاز خام الحديد وفي صناعة إطارات الكاوتشوك

## بنزين السيارات

تستخدم كوقود لحر كات الاشعال بالشرارة وهو سريع الإشتعال وسهل التطوير وهو ينتج بترولى سائل سريع الإشتعال ويكون اساسا من خليط من مواد ايدرو كربونية ويجب ان يكون البنزين خاليا من الماء والمواد العالقة .  
وعند استخدام البنزين يتطلب خلطه بالهواء ثم ضغط المخلوط فى اسطوانة ثم اشعاله بشارة كهربائية التي تنتج بين قطبي شمعة الإشتعال حيث يبدأ حدوث التفاعل الكيماوى حيث يعتمد هذا الأخير على درجة الحرارة للمخلوط والضغط وعلى نسبة والتركيب الكيماوى للوقود ويحتوى البنزين احيانا على مركيبات الكبريت مثل كبريتور الايدروجين وهو غير مرغوب فيه لأنه يسبب تآكل فى الانابيب وعند الاحتراق يتحول الكبريت إلى ثانى اكسيد الكبريت الذى يسبب التآكل وهو ينخفض درجة إشتعال البنزين .

## بنزين المطارات

قريب الشبه من بنزين السيارات الا انه اشتراطات لتوفير الامان للحر كات ومن المرغوب فيه ان تكون قيمته الحرارية عالية و يكون اساسا من ايزوبريفيتات

ويجب أن يكون بنزين الطائرات شديد المقاومة لللاكتسدة .

## ١٢ - البتروكيماويات .

### تكرير البترول Refining of Petroleum

تشمل عملية تكرير البترول فصل البترول الخام بواسطة التقطر إلى أجزاء (التقطير الجزئي) أو بعملية التشقق أو التكسير لفصل المنتجات الخفيفة من المنتجات الثقيلة وتشمل عملية التكرير المعاملة بالمواد الكيماوية مثل حامض الكبريتيك المركز لفصل المركبات غير المشبعة والمركبات النتروجية القاعدية ثم المعاملة بايبروكسيد الصوديوم الذي يتعادل مع الأحماض . وعندما يراد فصل المركبات الكبريتية تمر الأبخرة اثناء التقطر على أكسيد نحاس .

### عملية التشقق أو التكسير : Cracking

أن احتياجاتنا للجازولين يزيد عن الكيارات المستخرجة بطريقة التقطر الجزئي ويمكن إنتاج الجازولين بكثارات كبيرة الآن من منتجات الزيوت الثقيلة ، (أجزاء الكيروسين وزيوت التشحيم الخفيفة ) بعملية التكسير او التشقق - وعملية التكسير هي أساساً عملية تستعمل فيها الحرارة حيث تكسر جزيئات الایبروكسيد كربونات الثقيلة والكبيرة ذات درجات الغليان المرتفعة إلى جزيئات خفيفة ( مواد متطربة وایبرونات ذات درجة غليان منخفضة ) مثل الجازولين وذلك يجعل الزيوت لتنكسر تحت ضغط مرتفع (في درجة ٤٥٠ م وضغط ٣٥ رطل ) مع الاخذ الاحتياط لمنع الغليان والتقطير : وعملية التكسير التي تتم بالحرارة تسمى التكسير الحراري أو استعمال عامل مساعد . ويسمى التكسير بواسطة العامل المساعد والفرق بينهما هو ان الضغط ودرجة الحرارة

أقل في حالة التكسير بواسطة العامل المساعد عنها في عملية التكسير الحراري . وتلعب عملية التكسير دورا هاما في صناعة البترول وهى ليست فقط عملية ينتج منها كمية كبيرة من الجازولين من البترول الخام . ولكن عملية يمكن بواسطتها تحسين أنواع الجازولين الناتج .

#### التكرير او اسطة الكيماويات :

أسبابها مایلی :

- ١ — لفصل المواد الكبريتية .
- ٢ — لإزالة اللون والرائحة .
- ٣ — لحفظ المنتجات برائحتها ولو أنها مدة طويلة أثناء التخزين .

#### ثانيا : الكحولات Alcohols :

##### الكحول الميثيل : Methyl alcohol لك يدم أيد

يمكن الحصول عليه بواسطة عملية التقطر الاتلاف للخشب ولكن هذه الطريقة لا تتنافس الطريقة البركية الحديثة . وبما ان الكحول الميثيلي صعب الحصول عليه بكثيات كبيرة ولذلك فله أهمية قليلة ويفعل الكحول الميثيلي في درجة ٦٧ ° م والوزن النوعي ٧٩.٠ في درجة الصفر .

## تحويل زيت البترول إلى منتجات اقتصادية

---

يعمر زيت البترول الخام بعدة مراحل أثناء تشغيله قبل ان يصل إلى صورته النهائية على صورة منتجات ذات قيمة لصناعة واهم هذه المراحل هي :

١ — فصل الاملاح التي توجد على هيئة مستحباب من الماء المحتوى على الاملاح الذائبة فيه وغالبا هي املاح الكالسيوم والماگنيسيوم الذي يسبب في صدأ الأجهزة التي سيتم تشغيل الخام فيها .

٢ — تقطير الزيت الخام :

وهذه العملية هي الرئيسية في تكرير الزيت الخام حيث يتم فيها تقطير الخام تحت الضغط الجوى اولا وذلك لفصل المنتجات الخفيفة كالجازولين والكيروسين والسولاروالراسب المتبقى بعد التقطير الجزئي إما ان يتم تقطيره تحت ضغط مخلخل وذلك لفصل المنتجات الثقيلة منه او يستعمل كازوت في الأفران وفي بعض الحالات تستخدم المقطرات مباشرة بدون اي عمليات تكرير تتلوها ولكن في اغل الاحوال تتعرض المشتقات بعد تقطيرها لعدة عمليات وذلك لتنقيةها من الشوائب . والمنتجات المشتقة من عملية التقطير تسمى مشتقات مباشرة(قطفان)

٣ — المعالجة الكيميائية والغرض منها إزالة المواد والمركبات غير المرغوب فيها في المشتقات المباشرة .

٤ — التكسير والغرض من هذه العملية هو تحويل المشتقات ذات درجات الغليان المرتفعة إلى مشتقات ذات قيمة وذات درجة غليان منخفضة .

٥ — البلمرة Polymerization والالكة Alkylation

والغرض من عملية استخدام البلمرة احيانا هو تحويل المشتقات ذات درجة الغليان المنخفضة إلى منتجات ذات درجة غليان مرتفعة نسبيا وذات قيمة اقتصادية مثل ذلك تحويل الاوليفينات إلى ايدرو كربونات مشبعه والكلمة البارافينات والوليفينات .

- ٦ — الاصلاح وهذه الطريقة تستخدم لتغيير تركيب جزيئات الايدرو كربونات دون تأثير في نقطة غليانها ( وهي عملية تكسير اولام بناء لجزيئات مانيا ) .
- ٧ — المدرجه والغرض من المدرج هو تحويل الايدرو كربونات غير المشبعه إلى ايدرو كربونات مشبعه ويمكن الجمع بين عملية المدرج والتكسير او الاصلاح في عملية واحدة مثال التكسير المدرج والاصلاح المدرج .
- ٨ — المعالجة بالاضافات وهذه الاضافات إما ان تكون بترولية او مواد كيمائية وهي عبارة عن كيمايات صغيرة تضاف للمشتقات لغرض التحسين من خواصها .

## البتروكيماويات Petrochemicals

### أو الكيمائيات البترولية

سميت المواد الكيماوية المصنوعة من البترول ومشتقاته العديدة سواء الغازية او السائلة او الصلبة كادة او لـيه بطريقة مباشرة او غير مباشرة بالبتروكيماويات ولقد ازداد الانتاج العالمي من الكيمائيات البترولية زيادة سريعة متذبذبة الحرب العالمية الاخيرة ويرجع السبب في هذا النمو إلى زيادة حجم الطلب على المواد الكيماوية وتعذر الحصول عليها من خاماتها التقليدية مع رخص اسعارها بالنسبة لمثيلاتها التي تنتجه من مواد او لـيه غير بترولية - وتعتبر صناعة البتروكيماويات اساس الصناعات الكيماوية الحديثة ومقاييساً للتقدم العلمي الحديث ورق الام وتنتج مصانع البتروكيماويات في جميع ارجاء العالم العديد من المنتجات ومن هذه المنتجات على سبيل المثال : -

- ١ - منتجات البلاستيك بمختلف أنواعها ( قطاع البالمرات العالية ) .
- ٢ - منتجات المطاط الصناعي بمختلف أنواعه العديدة ( قطاع البالمرات العالية ) .
- ٣ - الأصباغ العضوية و موادها المساعدة ( قطاع البالمرات ) .
- ٤ - المنظفات الصناعية بمختلف انواعها و اشكالها واستعمالاتها ( قطاع المنظفات الصناعية ) .
- ٥ - الاحاض والقلويات سواء العضوية منها أو غير العضوية ( قطاع المواد الغذائية ) .
- ٦ - الالياف الصناعية بمختلف انواعها كالنانيون والبرلون والدرالون والتريلين والزجال .. الخ ( قطاع البالمرات العالية ) .
- ٧ - الكيماويات الدوائية كالاسبيرين والسلفا والمطهرات ومبيدات الحشرات والآفات ( قطاع الكيماويات الدوائية ) .
- ٨ - المفرقعات بمختلف انواعها و موادها المساعدة والمالة ( قطاع البالمرات الغالية ) .
- ٩ - البويات والورنيشات .

يتضح من هذا ان أهمية البترول لم تعد قاصرة على استخدامه كوقود خصوصا بعد استغلال الطاقة الذرية والشمسية إلى جانب الطاقة الكهربائية . ولقد تبين أخيراً أنه في المستقبل القريب سوف تستعمل بعض أنواع من الوقود ذات الصفات الخاصة وهذه سوف تصنع من الوقود الحالى باستخدام

طرق كيميائية فمثلا يمكن استعمال ايdroوكربونات لانتاج بعض المركبات غير العضويه مثل الهيدرازين Hydrazine و فوق اكسيد الايدروجين Hydrogen peroxide التي سوف يمكن استعمالها كوقود هذا بالإضافة الى أن الايدروجين الذي سيكون له أهميه خاصه عند نجاح استعماله كقوه محركه في ارسال الصواريخ الى الفضاء مع العلم بأن عصر الفضاء سيتطلب حتى أنواعا جديده من الوقود ذي التركيب الكيميائي الخاص .

## قطاعات الصناعات البترولية

### أولاً - قطاع المواد الغذائية :

يمكن القول عموما ان صناعة الاسمند التروجيني، من البترول ستساعد على توفير عنصر النتروجين الضروري لنمو النباتات وبالتالي زيادة المحاصيل الزراعيه ويمكن ان يتأتي ذلك عن طريقتين :

ا — انتاج الاسمند التروجيني التي تساعده على زيادة انتاج المحاصيل الزراعية وذلك بواسطة استعمال النوشادر ومركبات اليوريا وها يصنعن من البترول ويحتوى على نسبة كبيرة من النتروجين .

ب — استعمال المبيدات الحشرية لوقاية المحاصيل الزراعية وتصنيع هذه المركبات الحشرية من البترول .



ج — يمكن البحث في تصنيع المواد الدهنية وسائل المواد الغذائية المحتوية على البروتين والمواد السكرية والنشوية من البترول .

### الأسمدة والاحماق غير العضوية :


يتم انتاجها من الغازات عديمة القيمة Waste gases التي تنتج أثناء عمليات التقطر والتكسير والاصلاح الحراري التي تجري على البترول أثناء تصنفيه والتي لا يمكن الاستفادة منها كوقود نظراً لصعوبته اسالتها ومنها أول أكسيد الكربون والميثان والايدروجين والنتروجين وثاني أكسيد الكربون وكربونات الايدروجين .

### أ — تحضير النوشادر وحامض النتريك :

تعالج الغازات المحتوية على الميثان وأول أكسيد الكربون والايدروجين بعد التخلص من كربونات الايدروجين بالبخارى وجود عامل مساعد لتحولها إلى ايدروجين وثاني أكسيد الكربون حسب المعادلات الآتية :



حيث يتم التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون المختلط بالإيدروجين بالإضافة في الماء تحت ضغط ويتبقي غاز الايدروجين النقي اللازم للتفاعل مع النتروجين ( المستخلص بالاسالة الجزئية للهواء ) لانتاج النوشادر في وجود عامل مساعد .




وبأكسدة غاز النوشادر يتحول إلى حامض النتريك ثم يتفاعل هذا الحامض



مع سكر برات الكالسيوم ومع النوشادر لتكوين الاسددة النتروجينية ( نترات الكالسيوم ونترات النوشادر الجيري ) .

ب — تحضير الكبريت وحامض الكبريتيك .

ويتم تحضير الكبريت من غاز كبريتور اليدروجين الناتج من تحلل المركبات العضوية الكبريتية الموجودة في البرول أثناء عمليات التقطر ب بواسطة الأكسدة الجزئية للغاز .



ويتم استخلاص الغاز من باقي الغازات الخفيفة بواسطة عملية الاذابة بواسطة مذيب خاص يذيب كبريتور اليدروجين من باقي الغازات ثم يعاد استرجاعه بواسطة تسخين المذيب فيتصاعد الغاز ثم تجري عليه عملية الأكسدة الجزئية فيرسب الكبريت على جدار المفاعل بصورة نقية جدا ثم يحضر حامض الكبريتيك بطريقة القيعان أو طريقة التلامس .



تحضير الاسددة غير العضوية :

١ — السوبر فوسفات : بتفاعل حامض الكبريتيك مع فوسفات الكالسيوم .

- ٢ — سلفات الامونيوم : بتفاعل حامض الكبريتيك مع النوشادر
- ٣ — نترات الكالسيوم : بتفاعل حامض التريك مع كربونات الكالسيوم .
- ٤ — نترات الامونيوم : بتفاعل حامض التريك مع النوشادر .

### ثانياً - قطاع المنظفات الصناعية Detergents

والممنظفات الصناعية عبارة عن مواد كيميائية تحل محل الصابون في عمليات التنظيف المختلفة بكفاءة عالية وتحضر من مشتقات البترول المختلفة على عكس الصابون الذي يعتمد أساساً في تحضيره على الزيوت والشحومات النباتية والحيوانية وتنقسم الممنظفات الصناعية إلى أنواع عديدة تختلف بينها وبين بعضها اختلافاً كلياً من ناحية المواد الأولية الداخلة في تحضيرها وطريقة التحضير نفسها وخصائصها الطبيعية والكيميائية وكفاءتها من ناحية التنظيف . . . الخ .

ويستفاد من البترول ( البنزين ) في إنتاج المادة الخام الرئيسية في صناعة الممنظفات الصناعية وهي دوديسيل بنزين  $\text{C}_{12}\text{H}_{16}$  Dodicyl benzene وهذه المادة تحتاج إلى البنزول ( البنزين )  $\text{C}_6\text{H}_6$  والبروبيلين  $\text{C}_3\text{H}_6$  وهاتان المادتان تنتجان بكثرة وبكميات هائلة من مشروع اصلاح البنزين Benzine لانتاج البترول وغاز البروبيلين من عملية تقطيم المازوت ويتحول البروبيلين إلى بروبيلين  $\text{C}_3\text{H}_8$  معطياً تترامير Propylene tetramer الذي يتحاده مع البنزين  $\text{C}_6\text{H}_6$  معطياً دوديسيل بنزين  $\text{C}_9\text{H}_{16}$   $(\text{C}_3\text{H}_6)_2$  ويستخدم الدوديسيل بنزين بعد اجراء عملية الكبرته باستعمال حامض الكبريتيك المركز أو المدخن وبعد عمليات التنقية

تفصل الحامض الرائد وعملية التعادل بالصودا الكاوية لانتاج المنظفات الصناعية كالأومو والقайд والسافو ويمثل المنظف الصناعي نسبة من ٤٠٪ بالوزن وذلك لغلو ثمنه والباقي اضافات مثل مواد لازالة عسر الماء ومواد للتبييض ومواد لزيادة الرغوة ومواد معلقة وبعض المواد التي تتضاف لزيادة الوزن . . . الخ .

### **ثالثاً : قطاع البالمرات العالية High polymers**

يضم هذا القطاع خامات مواد البلاستيك والألياف الصناعية ومتعدد أنواع البويات والمطاط الصناعي والمرقّمات والأدوية والأصباغ العضوية — هذا بخلاف البلمرات الطبيعية مثل السيليلوز والمطاط الطبيعي .

## ١ - منتجات البلاستيك Plastics اللادئن

واللدا<sup>ن</sup> هي أ<sup>هم</sup> القطاعات في صناعة البترول كيماويات حيث تمثل اللدا<sup>ن</sup>  
المربو<sup>بة</sup> الثانية بعد الاسرة في هذه الصناعات .

واللائئن من كبات عضوية أساسها الكربون وتمتاز اللائئن بـ رخص ثمنها وقابليتها للتشكيل وذلك لاستعمالها كبدائل لعدد كبير من المواد التقليدية .

### مكونات المدائن (البلاستيك) :

تحتوي بعض أنواع البلاستيك على ما يلي :

- ١ - مواد تحسين اللدونة — هذه المواد خاملة من الناحية الكيماوية وغير متطايرة مثل الكافور وحمض الأوليك وسيرات الألومنيوم ووظيفتها تمنع التصاق البلاستيك مع القالب .
- ٢ - مواد ملونة أو طينات مثل أكسيد الحديد . وأكسيد الكروم والألزامرين ويجب أن يكون لونها فاصعا ولا يتغير بالوقت عند تعرضها للأشعة الشمس أو ضوء الكهرباء .
- ٣ - مواد مساعدة لتقليل وقت التصلب مثل أكسيد الكالسيوم وأكسيد الماغنيسيوم .
- ٤ - مواد للمقاومة ضد التآكل .
- ٥ - مواد لتقليل الشمن .
- ٦ - مواد للصلادة لتحولها إلى مواد غير منصهرة وفي حالة غير دائبة أثناء الضغط .
- ٧ - مواد مائمة حيث تعطى للبلاستيك بعض الخواص مثل الصلادة وخفة الوزن وتقليل معامل التوصيل الحراري والمقاومة ضد البرى . هذه المواد المائمة تكون على صورة من الصور الآتية :
  - أ - على شكل مسحوق مثل الكوارتز والميكا وكبريتات الباريوم وهذه تعطي البلاستيك المقاومة ضد الحرارة والاحماض مع قوة الاحتمال وزيادة

الصلادة مع تقليل الشمن وعدم تنفاذ أشعة اكس .

ب - مواد ليفية مثل الالياف للاسپستوس ومخلفات القطن والالياف الخشب والالياف الزجاج فالاولى تزيد المقاومة ضد الامراض أما الياف الزجاج فيعطي خواص ميكانيكية عالية .

ح - على شكل رقائق مثل الورق والمشغولات القطنية وقاش الزجاج الواح الاسپستوس رقائق الخشب ويستعمل في المبانى حيث يتحمل حلاً كبيراً .

د - مواد تعطى مسامية للبلاستيك مثل يكربونات الصوديوم وكربونات النشارد .

#### تقسيم اللدان ( البلاستيك ) :

١ - يمكن تقسيم اللدان على اساس الخواص الطبيعية والميكانيكية في درجات الحرارة العادي الى ما يأتى .

أ - بلاستيك صلب .      ب - بلاستيك نصف صلب .

ح - بلاستيك لين .      د - بلاستيك لين ومرن .

٢ - يمكن تقسيم اللدان على اساس التركيب الى بلاستيك بسيط وبلاستيك معقد . فالبلاستيك الذى يحتوى على بوليمر واحد يسمى بلاستيك بسيط مثل الزجاج العضوى يحتوى على بلاستيك محضر صناعى . اما فى مجال البناء فدائماً تتعامل مع البلاستيك المعقد الذى يحتوى على اكثراً من بوليمر وبعض المكونات الأخرى .

٣ - وبالنسبة لطريقة التصنيع الكيماوى ينقسم البلاستيك الى :

- أ - طريقة البلمرة وتشمل البولي إيثين - بولي كاوريدي الفينيل - بولي خلات الفينيل - بولي استيرين - بولي أكريليت - بولي إيزو ثيلين .
- ب - طريقة التكتيف مثل الفينول فورمالدهيد . اليوريا فورمالد هيد والميلان فورمالد هيد .
- ج - اللدائن المحضر بالتغيير الكيماوى للبلمرات الطبيعية مثل ميثيل سيلوز - سيلوز استر - إيثيل سيلوز .
- د - التقطر الاتلافي للمواد العضوية .

٤ - ويمكن تقسيم البلاستيك حسب تأثيرها بالحرارة إلى قسمين :

- أ - الترموبلاستيك ( مثلين بالحرارة و متصلد بالبرودة ) .
- ب - الترموقتنيج ( مستقر بالحرارة ) وهو يشكل بالحرارة ويتصارد مع الثبات بالبرودة ولا يلين بعد ذلك .

#### كيميا اللدائن :

البلاستيك او اللدائن اسم يطلق على مادة راتنجيه عضويه ذات وزن جزئي كبير او مخلوط معقد من عدة مواد اساسية راتنجية ذات وزن جزئي كبير يحضر عادة بطريقة البلمرة او التجمع وكلمة بولمر من اليونانية ومعنى بولي اي متعدد او كثير وميروس معناها جزئي اي مواد ذات وزن جزئي كبير ويمكن تصور ذلك ان هناك سلسلة طويلة من الوحدات المتكررة ذات وزن جزئي بسيط او صغير وتسمي الوحدة مونومر حيث تتشارك ذرات الكربون ثم ينضم إليها جزء ثان في وجود عامل مساعد ليكون جزئيا مزدوجا يسمى دايمر

وهذا يتحدد مع جزء ثالث يسمى ترامر ثم رباعي ترامر وهكذا يصبح جزئياً  
كبيراً يسمى بوليمير .

تنقسم انواع البلاستيك العديدة ان حيث تأثيرها بالحرارة الى قسمين رئيسيين:  
١ - الترموبلاستيك (مطلين بالحرارة ومتصلد بالبرودة) اى تأثيرها بالحرارة  
عكسى لأن الحرارة المستخدمة لا تكفي لاي تغيير كيميائى - وعند التسخين  
مرة أخرى يلين ويمكن تشكيلهم ومثله في ذلك شمع البرافين حيث ينصهر  
بالحرارة ويتجدد بالبرودة وكذلك مثل قطعة الشابق التي تنصهر في الشمس  
ويمكن للماء المتكون ان يتجمد مرة أخرى - هذا النوع هو الاكثر استخداماً  
وتشمل الانواع التي تتصلب تحت تأثير الضغط والحرارة ولكنها تنصهر مرة  
أخرى تحت تأثير درجات الحرارة وعلى ذلك يمكن استخدام بقائها مرات  
عديدة وتحتوى هذه المجموعة على ما يلى :

- ١ - بولي ايثيلين .
  - ٢ - بولي ستيرين .
  - ٣ - بولي كلوريد الفينيل .
  - ٤ - بولي خلات فينيل .
- ٢ - الترموموستنج (مستقر بالحرارة) وهو يشكل ويستقر بالحرارة  
ويتصلד مع الشبات بالبرودة ولا يلين بعد ذلك وهو يحتوى على الانواع التي  
تتصلب تحت تأثير الضغط والحرارة ولا يتأثر بعد ذلك بالحرارة (لانصهر)  
وانما تحرق أى أن تأثيرها بالحرارة غير عكسى وفي تشكيله يجب الابتعاد  
درجة حرارة الراننج درجة الانصهار . والانسياب وبذلك يصبح مستقر او هذا  
النوع لا يصلح بعد ذلك تشكيله لانه يتحول الى الحالة غير القابلة للنصهر ولا يمكن  
نصهره مرة ثانية حيث حدث تفاعل كيميائى يربط الجزيئات في ثلاثة أبعاد فلا  
يمكن أن تشكل أو تتشابك بعد ذلك وتفقد التركيب المميز لها وهي أشد صلادة  
وتماسكاً من النوع الاول وتشمل الآتى :
- ١ - الفينول فورمالد هيد .

٢ - يوريافورمالد هيد .

٣ - ميللين فورمالد هيد .

## الترمو بلاستيك

ويشمل الأنواع التي تحضر بطريقة البلمرة .

١ - البولي إيثيلين .

الوحدة هو الإيثيلين (  $\text{كـيـدـ} = \text{كـيـدـ}$  ) والإيثيلين غاز لا لون له وله رائحة الأثير ويحترق بلهب مضيء وعملية بلمرة الإيثيلين تعطى بولي إيثيلين وتجري هذه العملية بتكونين سلاسل متصلة طويلة ذات وزن جزئي كبير من جزيئات الإيثيلين الصغير ( ذات وزن جزئي صغير ) تحت تأثير ضغط ودرجة حرارة معينة وعامل مساعد حسب المعادلة الآتية:  $\text{نـكـيـدـ} = \text{كـيـدـ} = \text{كـيـدـ} - \text{كـيـدـ} - \text{كـيـدـ} - [\text{كـيـدـ}]_n$  وبحضر الإيثيلين من الكحول أو الفحم او البترول او الاستيلين . والبولي إيثيلين مادة صلبة بيضاء لدنها وله مقاومة كبيرة للإحماء والقلويات وغالبية المذيبات وغير تقاذف للغازات والماء وهو نوعان حسب التحضير نوع وزنه النوعي وقوته كبيرة وهو على شكل سلاسل طويلة متفرعة ويستعمل الثاني وزنه النوعي أقل من الأول وهو على شكل سلاسل طويلة متفرعة ويستعمل في : ( ) صناعة العوازل الكهربائية . ( ٢ ) مواسير المياه ( ٣ ) صناعة الكابلات الكهربائية . ( ٤ ) الجلد الصناعي . ( ٥ ) أكياس تعبئه السجاد والسكر والمواسير المصنوعة من البولي إيثيلين وبولي كلوريد الفثاليل وزنه خفيف — مقاومتها عاليه ضد التآكل والاحماض والقلويات والمياه — وسطحها الداخلي املس — تتحمل تجميد السوائل بدون اضرار — وبذلك قلت استعمال المعادن الجديدة وغير الحديدية في المبانى وخفضت عمليات القطع واللحام .

٢ - بولي أستيرين :

الوحدة هي الأستيرين مادة عطرية على شكل سائل لالون له كثافته ٩٠.٩ جم / سم<sup>٣</sup> ودرجة غليانه ١٤٥ °م وهو لا يذوب في الماء ويذوب في الكحولات والأثير وبعض المذيبات العضوية — وال والاستيرين الصناعي يحضر من ازالة الماء من بخار الأيشيل بنزين الذي يحضر بمعاملة البنزول ( ناتج من الفحم الحجري ) والإيثيلين ( ناتج من البرول ) .

وبمرة الأستيرين تنتج البولي أستيرين وهو مادة صلبة شفافة عديمة اللون ويذوب في الأيدرو كربونات العطرية ولكن لا يذوب في الكحول وهو مقاوم لنفذ الماء ويستعمل فيها يلي :

١ - بلاط البولي أستير ليحل محل البلاط القيشاني في الحمامات وكذلك بلاط واجهة ملون .

٢ - كابلات توصيل التيار الكهربائي .      ٣ - التليفزيون .

٤ - هناك نوع أسفلجي وهو مركب خفيف عازل للحرارة والرطوبة والبرودة والصوت .

٥ - يمكن عمل منه الواح .

٦ - بولي كلوريد فيشيل :

الوحدة هي كلوريد الفينيل  $\text{Cl}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}$  = كلوريد كل و هو غاز لالون له رائحة الأثير في درجة الحرارة والضغط العادي ويحضر بطريقة قتلين

٧ - إضافة كلوريد الأيدروجين إلى الاستيلين :

$\text{لـ يـ دـ} = \text{لـ يـ دـ} + \text{يـ دـ كـلـ} \leftarrow \text{لـ يـ دـ} \text{ كـلـ} = \text{لـ يـ دـ كـلـ} \cdot$

٢ - انتراع كلرید الايدروجين من ثانئى كلورو الايثلين وهذا الأخير يحضر من كلورة الايثلين :

$\text{لـ يـ دـ} = \text{لـ يـ دـ} + \text{كـلـ} \leftarrow \text{لـ يـ دـ} \text{ كـلـ} - \text{لـ يـ دـ} \text{ كـلـ} \leftarrow \text{يـ دـ كـلـ} \text{ لـ يـ دـ} = \text{لـ يـ دـ كـلـ}$   
ثم تجرى عملية بلمرة كلوريد فينيل :

$\text{نـ} (\text{لـ يـ دـ} = \text{لـ يـ دـ كـلـ}) \leftarrow \text{لـ يـ دـ} - \text{لـ يـ دـ كـلـ} - \text{لـ يـ دـ} - \text{لـ يـ دـ كـلـ}$   
أو  $(\text{لـ يـ دـ} - \text{لـ يـ دـ كـلـ}) \text{ نـ}$

بولي كلوريد الفينيل مادة بيضاء على هيئة مسحوق و مقاوم للمواد الكيماوية  
والماء والتأثيرات الميكانيكية وهو سهل في الانتاج وقليل التكاليف مع سهولة  
تلويته ويستعمل في :

١ - بلاط للارضيات والحوائط .

٢ - البانوهات الانشائية خففة وزنة ( الواح وشرائح ) .

٣ - منسوجات على شكل مشمعات .

٤ - مواسير للمجاري والمباني .

٥ - صناعة العوازل الكهربائية .

٤ - بولي خلات الفينيل :

الوحدة هي خلات الفينيل  $\text{لـ يـ دـ} = \text{لـ يـ دـ أـ} \text{ لـ أـ لـ يـ دـ} \text{ وـ خـ لـاتـ} \text{ الفـ يـ نـ يـلـ}$   
هو الاستر لحامض الخليليك وكحول الفينيل و خلات الفينيل سائل لا لون له

وله رائحة الاثير وخلافات الفينيل يقاوم الحرارة نوعاً ما ويبدأ في التفكك عند درجة ٤٠٠ م° .

ويحضر خلات الفينيل من حامض الخليل مع الاستلين :

لـ يـ دـ = لـ يـ دـ + لـ يـ دـ أـ لـ أـ يـ دـ ← لـ يـ دـ = لـ يـ دـ أـ لـ أـ لـ يـ دـ

وعملية بامرة خلات الفينيل تتم في وجود مواد نشطة :

ن [ لـ يـ دـ = لـ يـ دـ أـ لـ أـ لـ يـ دـ ] ← [ لـ يـ دـ = لـ يـ دـ أـ لـ أـ لـ يـ دـ ] ن

وبولي خلات الفينيل مادة شفافة لا لون لها وزنها النوعي ١٩١ وهو يستفح في الماء ولا يقاوم الاحماض والقلويات ويستخدم فيها بلي :

١ - صناعة زجاج السيارات كمادة لاصقة بين طبقتين الزجاج الامامي وذلك لقابلية الشديدة للالتصاق بأسطح الزجاج والمعادن المختلفة.

٢ - يستخدم في الورنيشات واللاكيهات.

٣ - يستعمل في الخرسانه الراتنجيه .

٤ - بولي اكريليت :

يسمى الزجاج العضوي وهو مقاوم للضوء وشفاف ويعمل منه الواح كبيرة ومواسير ويستعمل في اللاكيهات ومقاوم للماء في الخرسانه ويعرف الميشيل مينا كريات باسم زجاج البرسيكس أو لوسيت الذى يستعمل في الطائرات .

٥ - بول ايزوينيلين :

مقاوم لاحماض الكبريتيك والفوسفوريك الخليل والقلويات ومقاوم لتفاذ

الماء و مقاوم للنّاكِل ويستعمل كادة تبطين الأجهزة العلمية . ويستعمل كالواح في الأرضيات لعدم نفاذ الماء .

### أثره - و سُتُّوح

وتشمل الانواع التي تحضر من التكثيف المتعدد . للفينول والالدھيد واسم الالدھيد هي التي تعطى اسم الرانج فينول فورما لدھيد . فينول فيرفيال - فينول لجنين معتمدة على نوع مادة الفينول الأولى ونوع العامل المساعد والتكثيف المتعدد هو تفاعل بين جزئين مع انتقال جزء واحد وماء .

#### ١ - الفينول فورما لدھيد : (باكاليت)

الخامات الأولى هي :

١ - الفينول كـ يدأ يد و هو مادة سامة تحرق الجلد ويحتوى على ببورات بيضاء وله رائحة مميزة و درجة غليانه وانصهاره ٤١ إلى ٨١ ° م و يحضر من نقطير الفحم الحجري .

٢ - الفورما لين هو المحلول المائي لغاز الفورما لدھيد :

#### أ - كـ يد

يد

وله رائحة نفاذة تسبب تهيج أغشية العين والفورما لين الصناعي يحتوى على ٤٠٪ بالحجم فورما لدھيد و من ٧ - ١٢٪ كحول فينيل و يضاف الاخير للفورمالين ليمنع ترسيب راسب صاب مكون من البوليمر من الفورما لدھيد - و غاز الفورمالين يحترق و عملية التكثيف تحضر من ٢٦ - ٢٧ جم فورمالين لكل ١٠٠ جم فينول .

والفورمول يحضر : ( ١ ) أكستدة الكحول المثيلي وهذا الاخير يحضر من غاز ( أول اكسيد الكربون ) وغاز الابروجين أو تقطير منتجات البترول . ( ٢ ) ناتج من تقطير الخشب تقطيراً انتلافياً .

ويحضر الفينول فورما لدهيد بتفاعل الفينول الفورما لدهيد وهو مادة راتنجية لونها غامق بنى ويستخدم فيما يلى :

( ١ ) - الأدوات الكهربائية .

( ٢ ) - صناعة الاخشاب الصناعية مثل الخشب الحبيبي والخشب المصبوغ . واستعماله كبديل للاخشاب .

( ٣ ) - صناديق الراديو

#### ٢ - البوريا الفورما لدهيد :

هذه المجموعة أهميتها في أنها لا لون لها حيث أن لونها فاتح لأن البوريا نيد - ك - ن يدم يحتوى على بلورات لا لون لها تذوب في الماء .

ولدائن البوريا فورما لدهيد رخصصة بالنسبة للفينول فورما لدهيد ولكن أقل منها في المقاومة للأحماض والماء والحرارة وتستعمل كمادة مسامية عازل للحرارة وفي الورنيشات وتستعمل في البلاستيك المقوى عند ما تضاف إليها مادة مائة مثل الورق - ويستعمل في الدهانات والورنيشات لأنها لا لون لها ومقاومة للضوء .

#### ٤ آيلامين فورما لدهيد :

الميلامين هر كبأيضاً ينتج تسخين سيناميد الكالسيوم مع التوشادر تحت

ضغط وإذا اتحد الميلامين مع الفورما لدھيد يتبع ملامين فورما لدھيد .

ومن جهة خواصه فهو أفضل من البويا فورما لدھيد فهو مقاوم للحرارة وشفاف وغير مسامي وله قوة ميكانيكية وعزل الكهرباء وتستخدم في البويات للأفران والثلاجات والسخنات ويستعمل في عمل زجاج البلاستيك .

### الفوريك

تستخدم في صناعة الأثاث والمطابخ وهي جميلة المنظر وسطحها مصقول وخفيفه مع الاحتمال وهي الواح من اللدائن ذات الون جميلة تحوى طبقة من النسيج أو الورق (بلاستيك ذو طبقات) وهناك الواح من الخشب المقوى بطبقة من اللدائن يمكن استعماله بدل الخشب ويصنع بمعاملة قش الارز براتج الفينول فورما لدھيد حتى يتسبّع ويكبس وتتبع الواح من الاخشاب الحبيه أو المصقوله والمادة الحشو في الالوح يمكن أن تكون :

١ - مادة حشو ورق تمتاز بصفات كهربائيه عاليه .

٢ - مادة حشو نسيج أو خشب مطحون مثل الواح الفiber و تمتاز بمقاؤمه للصدامات .

٣ - مادة حشو اسبستوس وهي مقاوم الحرارة .

### الملاستيك السلكوني

يقسم البويلير التبناعي أو الطبيعي إلى قسمين

١ - بويلير عضوي يمتاز بالسائلة الكربونية مع الاكسجين أو الكربون والنتروجين .

كـ كـ كـ كـ أو كـ أـ كـ أـ أو كـ نـ كـ نـ

٢ - بوليمر غير عضوي لا يحتوى على الكربون مثل السلسلة من  
السلكرون والاكسجين :

سـ أـ سـ أـ سـ

والفرق بينها هو أن البوليمر العضوي غير ثابت ولا تتعدي درجة حرارته  
٣٠٠ - ٤٠٠ °م في حين أن البوليمر الذى يحتوى على السلكا يتحمل  
درجة حرارة ٤٠٦ - ٥٠٠ °م - وكذلك الذى يحتوى على السلكا أكثر  
صلادة من الثاني العضوى .

وتشتخدم للصق الطبقات في الضغط العالى والمنخفض ويضاف إليها الياف  
الزجاج وتعطى مركبات لها صفات العزل والمقاومة للحرارة وتشتخدم كدهان  
لسطح المعادن مثل الحديد والألومنيوم للمقاومة ضد التآكل وأخرى في  
صناعة الألواح مع خلطها بالأسبستوس أو الصوف الزجاجي أو الورق وتنماز  
عن الزجاج لأنها غير قابلة للكسر وتمتاز على الخشب لأنها تقاوم الحشرات  
والقطريات والتلف .

البلاستيك السلكوني مادة تحتوى على السلكون بدلاً من الكربون ولذلك  
تقاوم الحرارة وتشتخدم للصق الطبقات في الضغط العالى والمنخفض ويضاف  
إليها ألياف الزجاج وتعطى مركبات لها صفات العزل والمقاومة للحرارة  
وتشتخدم كدهان لسطح المعادن مثل الحديد والألومنيوم للمقاومة ضد التآكل  
وأخرى تستخدم في صناعة الألواح مع خلطها بالأسبستوس أو الصوف الزجاجي

أو الورق ومتاز عن الزجاج بأنها غير قابلة للكسر ومتاز على الخشب  
لأنها تقاوم الحشرات والفطريات والتلف .

**ب - منتجات المطاط الصناعي :** Synthetic Rubbers يختزل المطاط الصناعي جزءاً كبيراً في صناعة منتجات الكاوتشوك وذلك لرخص ثمنه بالنسبة للمطاط الطبيعي وتعدد أنواعه وإنفراد كل نوع منها بمزايا وخصائص متعددة تختلف عن النوع الآخر وكذلك إمكان تحضيره وتصنيعه بتكليف مناسبة في البلدان التي يوجد بها مطاط طبيعي ومن أهم أنواع المطاط الصناعي التي تستعمل على نطاق واسع صناعي .

١ — ستيرين بوتادين (Buna S) Styrene - butadine Rubber

٢ — نتريل (Buna. N) Nitrile Rubber

٣ — بوتيل Butyl Rubber

٤ — نيبرين Neoprene

**ج - الألياف الصناعية :** Synthetic Fibres والمقصود بالألياف الصناعية هي التي لا تصنع من مواد أساس طبيعية مثل (السليلوز) ولكن تصنع من مواد خلقت أو ركبت تركيباً صناعياً من وحدات كيماوية بسيطة ولذلك تسمى الألياف الصناعية أو الخلقة ومتاز الألياف الصناعية بأنها أكثر متانة وغير قابلة للكسر مشهدة وطاردة للماء عن الألياف الطبيعية وأقل قابلية لامتصاص الرطوبة والعرق والاتجاه الحديث هو خلط الألياف الصناعية مع الألياف الطبيعية لكي تجمع بين الميزات لكلا النوعين مثل خلط الترجال والذكورون مع الصوف .

أ) — صناعة ألياف البولي أكريلونيتريل من البترول ( الصوف الصناعي )  
Poly acrylonitrile ( متعدد نتريل الأكريل ) أخذت هذه الألياف تشق طريقها بقدم ثابتة في السنوات الأخيرة وذلك لأن هذه الألياف تحضر من مواد كيمائية بسيطة هي ( الأيدروجين — التتروجين — الكربون ) وكذلك إمتياز هذه الألياف بالثبات العظيم ضد المؤثرات الكيمائية والجوية ومقاومة تأثير الفطريات وتشترك ألياف البولي أكريلونيتريل مع بقية الألياف الصناعية الأخرى من فصيلة مركبات البولي فينيل في هذه الخواص ولكن تختلف عنها في ارتفاع درجة صرمتها وإرتفاع درجة تحللها بتأثير الحرارة ويستعمل في اشغال التريكو وعلى الأخص في صناعة الجوارب وذلك بالنسبة إلى قوة تحملها وملمسها الناعم وعدم قابليتها للانكماش وتصنع الجوارب من خامة مخلوطة من الصوف والأورلون ( إحدى مركبات البولي أكريلونيتريل ) وذلك لاستكمال خاصية إمتصاص الرطوبة والعرق ويصنع منها أقمشة البدل وذلك بعد خلطها بالصوف الطبيعي - كما تستخدم خيوط الأورلون في صناعة الملابس الداخلية للسيدات وفي أقمشة المظلات والستائر وأقمشة الفرش والزينة وصناعة السجاد وأقمشة الترسيج .

وكذلك تمتاز الياف البولي أكريلونيتريل بارتفاع مقاومتها لتأثير الكيميات وعلى الأخص الاحماض .

ومن هذه الألياف الصناعية غير الأورلون Orlon والدرالون Dralon وهذه الألياف بديلة للصوف الطبيعي وتفوقه في كثير من الخواص .

#### — المفرقعات Explosives —

المفرقعات عبارة عن مركبات كيميائية ذات تركيب خاص تعطى عند احتراقها كمية ضخمة من الغازات عند درجة احتراق عالية جداً في وقت زهني

متناهى الصغر (فجائي) منها كانت كمية المادة المتفجرة فلو وضعت المادة المتفجرة في حيز محدود فمع ثبوت درجة الحرارة المولدة لنوع المتفجر الموضوع حسب المعادلة  $RT = PV$  يتضح المدى الهايل المترولد عن الغاز الناتج والذي يؤدى إلى انفجار الحيز وتطايره على هيئه شظايا ذات درجة حرارة عالية تبلغ حد الانصهار مع حدوث تخلخل في المنطقة الحبيطة بالانفجار نتيجة للضغط الفجائي الجادث مما يؤدى إلى اتساع دائرة التدمر هذا في حالة القنابل او الديناميت او إلى انطلاق قذيفه في اتجاه معين من فوهه مدفع او بندقيه لضغط الغاز المترولد خلفها .

والغازات الناتجه عن احتراق المفرقعات هي عبارة عن خليط من التتروجين وبخار الماء وثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون - وتختلف كمية كل غاز حسب نوع المادة المتفجرة . وتختلف قوة انفجار المادة المتفجرة باختلاف تركيبها الكيماوى وكمية الغازات الناتجه عند احتراقها الفجائي ومقدار ما يحتوى ترکيبها من الأكسجين والنيتروجين إذ تزداد قوة التفجير بازدياد نسبتها في التركيب الكيماوى وهناك العديد من أنواع المفرقعات أغلبها من كبات نتروجينيه وأهمها التتروجليسرين - التتروسيليوز والـ . ن . ت

وحتى وقت قريب كانت أنواع المفرقعات المختلفة تصنع باستخدام من كبات ليست ذات أصل بترولى ولكن الآن صناعة المفرقعات يعتمد أساسا على المشتقات البتر كيميائيه فى تحضيرها - مثال ذلك الأحماض اللازمه هتل حامض النتريل والكبريتيك يتم إنتاجها الآن بكثيره باستخدام مواد اوليه ذات اصل بترولى وكذلك التولوين والجلديسرين .

١ - تحضير ت.ن.ت بواسطه معاملة التولوين باستخدام حامض النتريل

والكربونيك ذو التركيز العالى على ثلاثة مراحل - ويتم تحضير التولوين أثناء عملية التكسير والاصلاح الحراري التي تجرى على البزین والنافتا حيث يتم استخلاصه بالمذيبات العضوية . ويعتبر ترتیب المفرقعات ذات قوة تفجير عالية . يستعمل في تعبئة الألغام والقنابل اليدوية ودانات المدفع .

٢ - النترو جليسرين يحضر بمعاملة الجليسرين بحامض النتریک والكربونيك ويعطى قوة تفجير عالية ويستخدم في تحضیر الدينامیت .

٣ - النترو سيليلوز ويحضر بمعاملة السيليلوز النقي المشتق من القطن بواسطة حامض النتریک والكربونيك وهو شديد الانفجار ولا يحتاج لمفجر لاستعماله إذ أنه ذاتي الاشتعال ويمكّن تفجيره بواسطة أي صدمة خفيفة ويستعمل في خراطیش طلقات الرصاص والمدفع .

#### ٤ - الأصباغ العضوية Organic dyestuffs

الأصباغ عبارة عن مواد ملونة لها خاصية الثبوت مع الأقشة أو الغزل بواسطة عملية الصباغة ولكن ليست كل المواد الملونة عبارة عن أصباغ أو أن الأصباغ تتميز بوجود مجموعات ذرية في تركيبها الكيميائي تعطيها خاصية تلوين الأقشة مع الثبوت وعدم تغير الألوان وتحدد خواصها وأنواعها واستعمالاتها

وأهم هذه المجموعات هي نتروزو ١ -  $(-\text{N}=\text{O})$  Nitroso dyestuffs

٢ - نترو  $(-\text{N}=\text{N}-)$  Azoic - آزو  $(-\text{NO}_2)$  Nitro

٤ - أمینو  $(>\text{C}=\text{NH})$  Imino - الكبريتوكسي  $(>\text{C}=\text{S})$  Sulphur

وتعتمد صناعة الأصباغ اعتماداً كلياً على مشتقات البترول في تحضیر موادها الاولية اللازمة للصباغة مثل البترول والأيثنين الفورمالدهید والكربونيك وغيرها

فهلا نوع من صبغة آزو وهو الامر الكونجولي Congo-red يحضر من البنزين ويمتاز بلونه الاحمر الزاهي ويستخدم في صناعة الاقمشة القطنية والاورامين Auramins كمثل من صبغة الاهينو يحضر من الفورمالديهيد ويمتاز بلونه الاصفر الزاهي ويستخدم في صباغة الورق والجلود والحرير الصناعى .

#### رابعا - قطاع الكيماويات الدوائية

كان لهذا القطاع نصيب كبير في الصناعات البترول كيميائية فهلا .


##### أ - المطهرات .

- ١ - الديتول والليزول ويدخل في تحضيرهما مشتقات زيت البترول كمواد أولية أساسية في تحضيرها .
- ٢ - الكحول الايثيلي ويحضر من غاز الايثلين مع بخار الماء في وجود حامض الفوسفوريك كعامل مساعد .




##### ب - مواد التخدير

- ١ - الاثير ويحضر من الكحول الايثيلي ، ذلك بعملية ازالة الماء باستخدام حامض الكبريتيك وعامل مساعد .



- ٢ — الكلوروفورم ويحضر من غاز الميثان المتضاعداً أثناء عملية تكرير البترول مع غاز الكلور الجاف .



ج - المسكنات .

وأهمها الاسبيرين ومشتقاته ويترکب أساسا من حامض الاستيل سالسليك Acetyl Calicylic acid المحضر من حمض السالسليك الحضر من البترول الذي ينبع أثناة عملية التكسير والاصلاح الحراري للجازولين .

د - المضادات الحيوية .

مثل سلفا - والنيوسلفا ، والجلوكوبنيكول وهذه المركبات تدخل فيها بعض مشتقات البترول النقية أثناء تحضيرها .

ه - الفيتامينات .

مثل فيتامين ج ، د بعض أنواع فيتامين ب وتدخل المركبات المشتقة من البترول في تحضير بعض أنواع الفيتامينات .

و - المبيدات الحشرية

أ - المشتقات البسيطة مثل الفنتالين والفينيك ويتم انتاجها مباشرة أثناء عمليات التكسير والاصلاح الحراري للمشتقات البترولية أو بعملية بحرة لمستويات الغازية .

ب - المشتقات المركبة

مثل الا. د. د - التوكسافين - الجامكسان - السيفين - ديكسان ٤١٣ الديتركس - البيروسول وكلها أسماء تجارية لمركبات كيميائية ذات تأثير قابل على الحشرات وتحضر أساسا باستخدام مشتقات بترولية تجرى عليها بعض عمليات

المعالجة الكيماوية مثل المعالجة بالكلور ، البيرمر ، حامض الكبريتيك والنتريل :  
وذلك لانتاج منتجات تقضى على الحشرات الضارة بالصحة والزراعة .

### ب - الكحول الابشيل : Ethyl alcohol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

يمكن تحضيره من أي خامة تحتوى على الشا أو السكر بعملية التخمير وأهمية الكحول كوقود تناصر في احتلالات استعماله كبدائل المازولين وزيادة على استعماله في المشروبات فانه يستعمل كمذيب فى صناعة اللاكتيات والورنيشات وك نقطة بداية فى صناعة كثير من المركبات العضوية مثل الصبغات والتحضيرات الطبية درجة الغليان  $78^{\circ}\text{C}$  .

## الوقود الغازى

### أولا - الغاز الطبيعي : Natural gas

وهو الغاز الذى يوجد تحت سطح الارض وتحت ضغط عال وهو يكون جيوب فى باطن الأرض ويخرج على السطح أما فجأة او بالخفق . وبعادة يوجد مع او بجوار حقول البترول والغاز كا يقدم للمستهلك يحتوى أساسا على غاز الميثان  $\text{CH}_4$  ( ٥٠ - ٩٠ % ) والإيثان  $\text{C}_2\text{H}_6$  ( حتى ٣٠ % ) والتروجين ويحتوى أيضا على كميات صغيرة من غازات غير قابلة للاشتعال وله درجة حرارة وقيمة حرارية كبيرة تفوق جميع الوقود الغارى .

### ثانيا : غاز الفحم او غاز الاستصحاب Coal gas or Town gas

للوقود الغازى مميزات عديدة عن الوقود والصلب . وجميع هذه الغازات تحضر من الفحم وعلى ذلك فهو وقود من نوع المتن . وامام استعمال الفحم هو كوقود ولكن هناك استعمال أكثر ( اقتصاديا ) يمكن عمله من هذا الفحم وهو

تحوبله إلى نوع آخر من الوقودتين بسب صلاحية استعماله ونقله . ولصناعة غاز الفحم يستعمل الفحم الحجري . والعملية هي عبارة عن تقطير إتلاف في معزز من الهواء تم في مدرجات او افران وتسمى عادة بالكرنة .

والفرق بين غاز الفحم وغاز المدن يعزى إلى طريقة الصناعة . إما في بوادق رأسية او عمودية . واحيانا يضاف غاز الماء لتقليل القيمة الحرارية للدرجة المطلوبة المناسبة . وأهم عكونات غاز الفحم هو كيارات كبيرة من الايدروجين (حوالى ٥٠٪) وغاز الميثان (حوالى ٣٥٪) وأول اكسيد الكربون (حوالي ٤٪) والباقي نتروجين وثاني اكسيد الكربون وأكسجين وإيدرو كربونا . غير مشبعة كلاً يشيلن كـ يد وعند ما يقتصر الفحم في معزز من الهواء ينتج ما يلى :

١ — غاز الفحم .

٢ — السائل النوشادري .

٣ — القطران ويسمى قطران الفحم الذي يحتوى على مركبات عضوية مثل البنزين (كـ يد) Benzene والنافلين Napthalene والفينول Phenol والأتراسين Anthracene .

٤ — مادة صلبة متبقية تسمى فم الكوك .

وينقى غاز المدن لإزالة الكبريت إلى أقل كمية ويستعمل كوقود وللأضاءة بعد تنقيته من كبريتور الايدروجين وثاني اكسيد الكربون .

## غاز الكوك Coke oven gas

الفرق الرئيسي بينه وبين غاز الفحم في أن الأول نتاج ثانوي في عملية إستخراج الكوك والثانى رئيسي او اولى .

وطرق تحضيره تقريراً واحدة مثل صناعة غاز الاستصباح وينتقل تركيب غاز الكوك إختلافاً بسيطأً بعما لنوع الفرن الذى يحضر فيه .  
وفائدة هذين الغازين هي نظافتها وقيمتها الحرارية العالية .

## ثالثاً : غاز الأفران اللافحة Blast furnace gas :

هو إحدى نواتج الفرن اللافحة في إستخلاص الحديد من حاماته . (مع الكوك والجير) وفيها يمرر تيار من الهواء في الفرن وذلك نجد ان الغازات الناتجة تحتوى على نسبة كبيرة من النتروجين وأول أكسيد الكربون . ويعتبر هذا الغاز نتاج ثانوى في صناعة الحديد لأنّه يعتبر غير أساسى في العملية واستعماله لإقتصادى لو أمكن الحصول عليه بكثرة ولكن انظروا لأنّ أول أكسيد الكربون غاز سام ولذلك يجب ان يؤخذ فى الاعتبار فى تصميم وبناء الأفران عدم تسرب الغاز .

## رابعاً : الغاز المولد producer gas

هو غاز صناعى ناتج من الاحتراق غير الكامل لكر邦ون الفحم داخل حجرات افمهولات ذات تركيب خاص . وتحتتحول إلى منتجات غازية كربونية ويدخل الهواء اللازم لعملية الاحتراق التفاعلات مع النار على شكل تيار مشبع بالبخار والغرض الأساسى هو الحصول على أكبر كمية من اول أكسيد الكربون (كأ)

ودرجة الحرارة المطلوبة هي  $100^{\circ}\text{م}$  ويستعمل في المولدات المختلفة هذه العملية الفحم الكوك والانتراسيدت .


ويمكن اعتبار المواد الموجودة في المولد في مناطق وطبقات ثلاثة :

١ — طبقة من الرماد في أسفل المولد وهذه تهتدى عن الوقود الموجود في الطبقات العليا .

٢ — طبقة من الكوك المتواهج في المنطقة الوسطى .

٣ — الطبقة العليا شحنة جديدة من الوقود .

أولاً : يحدث التفاعل التالي عند ما يقابل أكسجين الهواء فحم الكوك .







$$ك + أ = كأ + حرارة$$



عملياً لا يدخل الهواء في المولدات بدون مصاحبة بخار الماء لانه في عدم وجود الاخير (البخار) ترتفع درجة الحرارة فوق الدرجة المطلوبة وتكون نتيجة انسداد المولد وإنجراره وعلى ذلك فإن البخار من طبيعته تخفيض الهواء وبما أنه في درجة منخفضة فإنه يقتضي الحرارة .

يزول أكسجين الهواء قبل أن يكون الهواء قد مر أكثر من ٣ - ٤ بوصة داخل الوقود الساخن .



ثانياً : عند ما يزول الأكسجين بتفاعل البخار مع الكربون الموجود في الوقود حسب التفاعلات الآتية :



ثانياً : يتفاعل ثاني أكسيد الكربون  $CO_2$  مع الكربون (ك) معييناً أول أكسيد الكربون في منطقة الحرارة العالية فوق منطقة الاحتراق.




ويكون بخار الماء الذي لم يستعمل تفاعلات في الطبقات العليا للوقود وهذه بدوره يعمل على نقص كمية أول أكسيد الكربون وزيادة نسبة الأيلوروجين.



وعلى ذلك كلما كانت درجة الحرارة عالية في الجزء العلوي للمولد كلما كان التحول إلى أول أكسيد الكربون أكثر (شكل ١٢).

ويدخل مخلوط الهواء والبخار بالتركيب الآتي حوالي ٧ جم هواء وجم واحد بخار ويستلزم تسخين الهواء اللازم لعملية الاحتراق.

ونتيجة تفاعل الهواء والبخار هو تكون خليط من غازات تحتوى على  $ك - كأ - يد، - ن،$  . يدخل النتروجين مع الهواء ويبق كا هو بدون تغير اثناء مرور الهواء في التيار وعلى ذلك فان الطاقة الحرارية منخفضة.



شكل (١١)


والعملية مستمرة إذ يدخل الوقود في المولد بنسبة ثابتة ويجب أن يكون اختبار حجم الفحم تقريراً متقارباً ( $\frac{1}{8} - 1$ ) وبذلك يكون موزع بانتظام أثناء التسخين مع تجنب الفتحات أو قنوات التي يمر منها الغازات بسرعة.

ويدخل مخلوط الهواء والبخار من أسفل المولد ويؤخذ الغاز باستمرار من أعلى ويزال الرماد باستمرار. والاعتراض الوحيد في هذه العملية هو تكون القار. ولكن يمكن حرقه في فترات.


ويستعمل هذا الغاز كوقود غازي في الأفران. ومن محسنه أنه يمكن تحضيره بسرعة مع رخص ثمنه وهو عامل مختزل جيد وهو غاز نقي إذ يحتوي على النتروجين من الهواء الذي يبقى بدون تغيير.

### خامساً) غاز الماء Water gas


هو ناتج تفاعل إسراها بخار الماء على الكربون الساخن . وأن الأسس التي تقوم عليها صناعة غاز الماء هي نفس الأسس المستعملة في صناعة الغاز المولد . والاختلاف الوحيد هو في دخول الهواء والبخار في فترات متتالية في غاز الماء . أولاً : يدخل في المولد أول هواء حتى يصل إلى درجة حرارة عالية وتكون كل المواد الوقودية وصلت إلى درجة التوهج . وتكون نتيجة التفاعل ما يلى :



ثانياً : عندما تكون درجة حرارة الفحم ساخنة تماماً يقطع مزور الهواء ويمرر بخار الماء على الفحم الساخن في المولد تحت ضغط منخفض . ويحدث تفاعل بين الكربون وبخار الماء مكوناً أول أكسيد الكربون والأيدروجين بين درجة ١٠٠٠ - ١٤٠٠ م° .



هذان الغازين يحترقان بلهب غير مضيء . وكلما استمرت العملية يحدث إنخفاض في درجة الحرارة وعلى ذلك ينجب أن يسخن البخار الداخل . ان التفاعل الذي يتم من النوع المتخصص للحرارة وتفقد الحرارة بواسطة الإشعاع . يتضمن البخار مع الكربون تحت درجة ١٠٠٠ م° مكوناً ثاني أكسيد الكربون وهذا غير منغوب فيه .




ك + ٢ يدأ + حرارة = كأ + ٢ يد تحت ١٠٠٠ م

وتصبح نسبة ثاني أكسيد الكربون أكثر من أول أكسيد الكربون .

ولذلك يكون من اللازم رفع درجة الحرارة الوقود لدرجة إن نسبة التفاعل تكون سريعة مكونة أول أكسيد الكربون أكثر من ثاني أكسيد الكربون .

وعلى ذلك يجب أن يوقف مرور البخار قبل إنخفاض درجة الحرارة وذلك برفع درجة الحرارة إلى ١٤٠٠ م بواسطة تيار من الهواء .

ويصنع هذا الغاز في مولدات وهي عبارة عن إسطوانة من الصلب مبطنة بالطوب الحراري وندخل فيه شحنة الوقود هنا مواسير لدخول الهواء والبخار وخروج الغازات الخارجية ( شكل ١٢ ) .



شكل (١٢)

والوقود المستعمل هو الكوك . ويطلق أحياناً اسم الغاز الأزرق على غاز الماء لأن إحتراقه يكون بهب ازرق ويكون أساساً من الأيدروجين وأول أكسيد الكربون . ويستعمل كما هو كوقود .

ولأجل عدم احتواه على إيدرو كربونات فليس له القدرة على الاضاءة ولو أريد استعماله للللاضاءة فان الغاز يجب ان يكون غنياً بـ إيدرو كربونات ( مثل زيت الغاز الناتج من تكسير البترول ) وتسمي العملية بالكربننة بتخسين المخلوط لدرجة ٧٥° م

وغاز الماء المكرben هو عبارة عن غاز الماء الذي اصبح غنياً بمحلياته بزيت الغاز — وتركيب الغاز المكرben الناتج غير تركيب مخلوط غاز الماء وزيت الغاز — وقوته الحرارية اعلى من المخلوط وكثيـة الإيدرو كربونات غير المشبعة اكبر .

### تركيب بعض الوقود الغازي

<u>Hyarocarbon</u>	<u>CO<sub>2</sub></u>	<u>N<sub>2</sub></u>	<u>H<sub>2</sub></u>	<u>CO</u>	<u>الغاز</u>
إيدرو كربونات	كـ ٣	كـ ٦	كـ ٤٩	كـ ١٩	غاز المولد
١	٦	٤	٤٧	٤٥	غاز الماء
١	٣	٤	٤٧	٤٥	غاز الماء المكرben
٣٠	١	٤	٣٥	٣٠	غاز الأفران اللاحقة
١	٦	٦٥	٣	٢٥	

