

الباب الحادى عشر

الماء (يد) Water

يعتبر الماء من أهم المركبات الكيميائية المعروفة . وهو يغطي ثلاثة أربع سطح الأرض ويدخل في تركيب القشرة الأرضية وكذلك الكائنات الحية إذ يكون نصف الوزن للإنسان تقريبا . ويوجد في الجو على هيئة بخار . وتكتف هذا البخار عند انخفاض درجة الحرارة سواء في صورة ضباب أو سحاب أو سقوطه على شكل للطر أو الصقium يتحول إلى صور أخرى للماء . ويتحول الماء الصاب أو السائل بفعل الحرارة مرة ثانية إلى بخار .

للياه الطبيعية :

للياه الطبيعية جميعها غير نقية . وماء المطر يكاد يكون نقيا اذ أن أهم الشوائب التي يحتويها هي الغازات المذابة . وبعد نزول المطر بعض الوقت يصبح الجو خاليا من الأربة والبكتيريا ويكون الماء المتساقط بعد ذلك خاليا من الشوائب .

ويحتوى ماء البحر على ٣٩٥٪ تقريبا من اللواد الصلبة للذابة وخاصة كلوريد الصوديوم . كما يتوقف نوع الشوائب فى للياه الموجودة على سطح الأرض على طبيعة الأرض والصخور التي مرت عليها . وهذه الشوائب قد تكون (أ) أجساما صلبة معلقة كالطمي والرمال والطين وبعض المواد الضوئية والكائنات الحية (ب) غازات ذائبة مثل ثاني أكسيد الكربون والنترجين والأكسجين وكربونات الصوديوم (د) أملاحا مذابة مثل كلوريدات وكربونات وبيكربونات الصوديوم والبوتاسيوم والكلاسيوم

والمنسيوم والالومنيوم والحديد . (د) مواد عضوية ذائبة ناجمة عن تحلل المواد النباتية والحيوانية .



تنقية المياه :-

ينقى الماء في المدن بفرض استخدامه للشرب . وتتلخص هذه العملية في عدة خطوات تبدأ بازالة الأجسام الكبيرة العالقة في الماء بواسطة مصفاه أمام ماكينات الرفع ثم ترسل إلى خزانات كبيرة حيث يضاف إليها نسبة من الكلور حتى لا يحدث لها تلوث بالبكتيريا أثناء التخزين . ثم تنقل المياه إلى أحواض الخلط حيث يضاف إليها كبريتات الالومنيوم ويقلب الماء بواسطة خلاطات دائرية . ويتفاعل كبريتات الالومنيوم مع المواد القلوية الموجودة في الماء يتكون هيدروكسيد الالومنيوم في صورة غروية تساعد على تجمع المواد العالقة وترسبها إلى القاع (حال عدم وجود كمية كافية من القلوى تضاف كمية من الجير أو أية مادة قلوية) . وعقب عملية الخلط تنقل المياه إلى أحواض الترويق ليتم ترسيب جميع المواد العالقة ويصبح الماء رائعاً وشهيّاً . يرشح الماء بعد ذلك بأمراره خلال مرشحات تكون من طبقات من الرمل والحمصى وعقب الترشيح تنقل المياه إلى خزانات كبيرة حيث تجري عملية التعقيم الأخيرة باضافة الكلور بنسبة ٣ في المليون .

وينقى الماء في المعمل بإجراء عملية تقطير للتخلص من الأملاح المذابة . ولكن الماء المقطر بالطريقة العاديّة (تبخير الماء ثم تكتشه) لم يخلص من الشوائب المتطايرة مثل الشادر وكبريتيد الهيدروجين . ولا يسهل التخلص من الغازات الجوية مثل ثاني اكسيد الكربون وغيره . كما أنّ مكونات الزجاج الأساسية تذوب ببطء في الماء ولذلك تعتبر الأواني الزجاجية غير صالحة لقطير الماء أو حفظه .

والحصول على ماء غاية في النقاوة ، خال من الفازات المخزنة سواء الحامضة أو القاعدية ، يعاد تقطير الماء في أبعة من زجاج البيركس أو السليكا مرة فوق حمض الكبريتيك ومرة أخرى فوق بمنجفات البوتاسيوم القلوية . ويعمل حمض الكبريتيك على التفاعل مع النشادر وبمنجفات البوتاسيوم القلوية مع الفازات الحامضة مثل ثانى اكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين حيث تؤكدها إلى الكبريتات . وقد يجرى التقطير في أبعة مفطاه بالفضة أو القصدير كما يجبأخذ الحيوطة نحو عدم استخدام توصيلات من المطاط .


ويمكن تنقية الماء باستخدام اصياغ التبادل الأيوني والتي أدخلت حديثاً في التخلص من الأملاح الذائبة . ولهذا الغرض يستخدم على التوالي مبادل أيوني وآخر كاتيولى . وفي النوع الأول تحمل الكاتيونات محل أيون الهيدروجين وفي الآخر تحمل الأنيونات محل أيون الهيدروكسيد أو تتعصب الأنيونات مع أيون الهيدروجين . وبذلك يمكن التخلص من الأملاح الذائبة . فإذا رأينا الصيغ الكاتيوني بالرمز RNH_2 والائيوني بالرمز $RCOOH$ فيمكن تثبيل التفاعلات الحادثة كما يلى :



الماء النموذج .


الماء العسر هو المحتوى أملاح الكالسيوم والفسفور والهديد الذائبة . وينقسم عصر الماء إلى نوعين : (أ) العسر المؤقت الناتج عن وجود بيكربونات للفسفور والكالسيوم ، وهذا يزول ب مجرد غليان الماء حيث تتحلل البيكربونات إلى الكربونات شعيبة الدوبان . (ب) العسر الدائم الناجم

هنـ وجوـد كـورـيدـات وـكـبرـيتـاتـ النـاـصـرـ للـذـكـورـةـ وـهـذـاـ لـاـ يـكـنـ
الـتـخلـصـ مـنـ إـلـاـ بـطـرـقـ مـعـقـدـةـ .ـ وـلاـ يـصلـحـ لـمـاءـ الـعـسـرـ لـالـغـسـلـ لـأـنـهـ يـتـفـاعـلـ
مـعـ الصـابـوـنـ الذـائـبـ مـكـونـاـ صـابـوـنـاـ عـدـيـمـ الـذـوبـانـ وـبـذـلـكـ يـفـقـدـ قـدـرـتـهـ
الـتـنظـيفـيـةـ وـلـكـ تـمـ حـمـلـيـةـ التـنـظـيفـ لـابـدـ مـنـ إـضـافـةـ بـكـيـةـ مـنـ الصـابـوـنـ زـيـدـ
عـماـ يـلـزـمـ لـتـرـسـبـ أـيـوـنـاتـ السـكـالـسـيـوـمـ .ـ




كـاـنـ مـاءـ الـعـسـرـ يـرـسـبـ مـعـظـمـ الـأـمـلاحـ المـذـابـةـ عـلـىـ هـيـثـةـ قـشـرـةـ دـاخـلـ
الـغـلـيـاتـ عـنـدـ التـسـخـينـ إـلـىـ درـجـةـ حرـارـةـ مـرـقـعـةـ .ـ وـتـكـوـنـ هـذـهـ القـشـرـةـ
ضـعـيـفـةـ التـوـمـيلـ لـلـحرـارـةـ مـاـ يـؤـدـيـ إـلـىـ فـقـدـانـ الـوقـودـ .ـ

وـمـنـ هـمـ يـلـزـمـ لـلـتـخلـصـ مـنـ لـلـادـةـ الـمـسـبـبةـ لـلـعـسـرـ قـبـلـ اـسـتـخـدـامـ مـاءـ لـالـغـسـلـ
أـوـ فـيـ الـغـلـيـاتـ وـذـلـكـ بـالـتـخلـصـ مـنـ أـيـوـنـاتـ الـفـلـزـيـةـ .ـ وـحالـ وـجـودـ أـيـوـنـاتـ
الـبـيـكـرـبـوـنـاتـ يـؤـدـيـ إـلـىـ غـلـيـانـ إـلـىـ سـيـرـةـ .ـ وـتـكـوـنـ هـذـهـ الـغـلـيـاتـ وـتـصـاعـدـثـانـيـاـ كـسـيدـ
الـكـرـبـونـ .ـ كـاـنـكـيـنـ إـزـالـةـ أـيـوـنـاتـ الغـيرـ مـرـغـوبـ فـيـاـ طـرـيـقـ كـيـبـيـائـيـةـ تـعـرـفـ
بـتـسـيـرـ مـاءـ "Water Softening" .ـ فـيـكـمـنـ تـحـوـيلـ الـبـيـكـرـبـوـنـاتـ إـلـىـ كـرـبـونـاتـ
بـاـضـافـةـ مـادـةـ قـاعـديـهـ مـثـلـ هـيـدـرـوـكـسـيدـ الـكـالـسـيـوـمـ بـكـيـةـ تـكـفـيـ فـقـطـ لـلـتـفـاعـلـ
مـعـ الـبـيـكـرـبـوـنـاتـ الـمـوـجـودـةـ .ـ وـيـكـنـ التـخلـصـ مـنـ الـكـرـبـونـاتـ الـتـرـسـبةـ
بـالـتـرـشـيـعـ .ـ



وـغـالـبـاـ مـاـ يـسـتـخـدـمـ مـحـلـولـ مـائـيـ مـنـ النـشـادـرـ لـازـالـةـ الـعـسـرـ المؤـقـتـ .ـ



أما العسر الدائم فيمكن التخلص منه بأشفاف صودا الفسيل حيث أن كلوريد أو كبريتات الصوديوم الناتجة لا تؤثر على الصابون . و تستخدم المسودا الكلوية لازالة العسر بتنوعه . فتفاعل الصودا الكلاوية مع البيكربونات يحولها إلى الكربونات ، و تحول الصودا الكلروبونات جزئياً إلى كربونات و سبب الكاتيونات الثنائية المسببة للعسر المستديم . كما يستخدم فوسفات ثلاثي الصوديوم والبوراكس لازالة عسر الماء بتكون أملاح عديمة الذوبان من فوسفات أو بورات الكالسيوم والمغنيسيوم . كما أن الميتافوسفات (Na_3PO_4) تعلق مع اكبات سهلة الذوبان مع السكالسيوم والمغنيسيوم وبذلك تنهى عندها من التفاعل مع الصابون .

ومن الطرق المستخدمة في إزالة العسر الدائم المبادلات الأيونية وهي مركبات معروفة باسم الزيوليت (Zeolite) أو البرموتيت (Permutite) و تتركب من سليكات الألومنيوم والصوديوم . فعند امرار الماء العسر خلال طبقات من هذه المادة يحدث تبادل بين أنيونات الصوديوم والسكالسيوم أو المغنيسيوم وتحتاج الزيوليت إلى مركب السكالسيوم أو المغنيسيوم ويصبح الماء يerra . وباستمرار العملية يصل الزيوليت إلى حالة لا يمكن من إزالة عسر الماء لأنه يكون قد فقد كل أنيونات الصوديوم الممكن تبادلها . ولا مادة الزيوليت إلى حالته النشطة الأولى يعود عليه تيار من محلول موكر للكلوريد الصوديوم حيث يتبادل الصوديوم مع السكالسيوم والمغنيسيوم ويعود الزيوليت صاحباً للاستعمال . كذلك تستخدم طريقة للمبادلات الأيونية الصناعية لإزالة العسر .

المقواس الطبيعية للماء .

للماء النقى سائل عدى اللون والطعم والرائحة . ولكن المياه الطبيعية

تكون ذات لون أخضر بزرقة اذا نظر اليها في كيatis كبيرة . ويرجع طعم ماه الشرب إلى الغازات الذائبة فيه من الهواء وكذلك الأملاح للذائبة من الأرض . ويتجدد الماء عند درجة الصفر المئوي ويغلي عند 100° تحت ضغط قدره ٧٦٠ مم زئبق . وتبلغ الكثافة العظمى للماء عند درجة ٤ م (٤٠٠ جم/سم^٣) . والماء مادة تتحذى مرجعاً قياسياً للكثافة والزوجة كما أن وحدة الحرارة وهي السعر المأخذوة على أساس الماء كمرجع . وتبلغ حرارة انصهار الماء ٨٠ سُقراً / جم عند الصفر المئوي وحرارة تجمدته ٤٥٠ سُقراً / جم عند 0° .


توكيد الماء .

٢- يختص الماء بصفات إلزامية واضحة وله ضغط بخاري منخفض ودرجة غليان مرتفعة كما أن حرارة تجمدته مرتفعة . وتتمثل هذه الصفات اتصالاً وثيقاً بتركيب الماء : فالتراث في جزي " الماء مرتبطة بروابط تسامية ذات خاصية قطبية إلى حد ما نظراً لأن الاكسجين أكثر سالبية من الهيدروجين . وبذلك فإن الاكسجين يحمل شحنته سالبة بينما يكون الهيدروجين موجباً . أما إذا كان الجزيء مستقيماً فإن قطبية الرابطتين تعادل كل منها الآخرى وبذلك يصبح الجزيء غير قطبي .

ولما كان تركيب فرة الاكسجين الاليكتروني هو $2p^4$ ، $2p^2$ ، $1s^2$ ويتوضع الاليكترونات الأربع في المستوى البراعي p على ثلاثة تحت مستويات كايل $2p_3$ ، $2p_2$ ، $2p_1$ مما يشير إلى وجود الاليكترونين غير منزدوجين في ذرات الاكسجين . وعند اتحاده بالهيدروجين يحدث ازدواج هذين الاليكترونين مع اليكترون من كل ذرة هيدروجين من المستوى البراعي $1s$. ولما كان تحت المستويين p ، s متلاقيين فينتظر تكون

زاوية قدرها 90° بين الرابطين في جزء الماء . ولكن نظراً لأن ذرتي الميدروجين ذوات الشحنة الموجبة فأنهما تتنافران مع بعضها بحيث تصبح الزاوية الفاصلة 105° .

ويجذب الميدروجين الموجب في أحد الجزيئات الأكسجين السالب في جزء آخر مكوناً رابطة هيدروجينية وعلى الرغم من ضعف هذه الرابطة فإنها تؤدي إلى تجمُّع جزيئات الماء .



وتعتمد قيمة x على درجة الحرارة وعلى وجود اللواد للذابة في الماء . فإذا ارتفعت درجة الحرارة تفككت بعض هذه الروابط الميدروجينية وتحول التجمعات الكبيرة إلى وحدات أصغر . وفي الحالة البخارية يتكون الماء من جزيئات مفردة تقريباً . فقد وجد أن الوزن الجزيئي للماء من قياس الكثافة البخارية هو 18.03 وهو أكبر قليلاً من القيمة النظرية مما يدعوه إلا الأعتقد بأنه لا زالت بعض الجزيئات متجمعة في الحالة البخارية . وما يؤيد هذه الحقيقة أن الوزن الجزيئي يزداد بزيادة الضغط . فالوزن الجزيئي تحت ضغط 4 جو = 19 تقريباً . كما أن تجمُّع الجزيئات القطبية هو السبب في القيمة الشاذة لانخفاض الضغط البخاري وارتفاع درجة الغليان وحرارة التصعيد إذا ما قورنت بالمحواض المقابله للركبات الغير متجمعة التي

نسب الماء في تركيبها مثل بركب (H_2S) و بركب (H_2Se). وتعزى القيم الشاذة في المطراد إلى الطاقة اللازمة للتغلب على روابط الهيدروجين التي تربط الوحدات في الجزيئات المتجمعة.

كما أن القيمة العالية الشاذة لثابت الغزل للماء وهي السبب في قدرة الماء على إذابة المواد الأيونية ترجع أيضاً لجمع جزيئات الماءقطبية. وتنتمي قيمة عزم الأزواج القطبي على قيم الفحصات وعلى المسافة التي تفصلها. ويعرف عزم الأزدواج القطبي بأنه حاصل ضرب الشحنة على طرف المزدوج القطبي \times المسافة التي تفصل بين مركزي الشحتين. ويكون عزم الأزدواج لجزيء الماء المتجمم والمكون من جزيئين، أكبر من ضعف القيمة الخاصة بجزيء واحد.


وقد أوضحت الدراسات البلورية أن جزيئات الماء في الثلج تكون متجمعة بحيث تحاط كل ذرة اكسجين بأربع ذرات من الهيدروجين. وترتبط الثنستان منها بزوج من الروابط الاليكترونية والآخرتان برابطة هيدروجين، وهذا الترتيب يؤدي إلى ما يُعرف بالتركيب المفتوح (أي الذي يشتمل على فراغات كبيرة) والذي يجعل الثلج ذات كثافة صغيرة نسبياً. وعندما ينحصر الثلج تتفاكك هذه الروابط ويختفي التركيب المفتوح وتقترب الجزيئات من بعضها البعض وهذا يفسر لماذا يكون الماء أصغر كثافة من الثلج.

المطراد الكيميائية :

الماء من أهم الأوساط التي تحدث فيها التفاعلات الكيميائية، كما أنه يسلك كحافز في بعض التفاعلات دون أن تعرف ميكانيكيّة الحفز. وفي كثير من التفاعلات يلزم وجود كمية قليلة من الماء (الرطوبة) لكن يحدث التفاعل (مثل صدأ الحديد في الجو الرطب).

١ - التفكك المهاوى للماء :

لما كان إتحاد الهيدروجين بالاكسيجين لتكوين الماء تفاعلاً طارداً للحرارة :




فن الواضح أن التفاعل يسير في الاتجاه الانعكاسي عند درجات الحرارة المرتفعة وفي الواقع يتفكك الماء إلى مكوناته بدرجة واسعة بالتسخين الشديد، ولكن نظراً لسرعة إتحاد الهيدروجين بالاكسيجين فإنه يصعب الكشف عن الاكسجين أو الهيدروجين عقب التبريد.

وعلى الرغم من ثبات الماء عند درجات الحرارة العادية حيث أن حرارة تكوينه عالية فإنه يدخل في كثير من التفاعلات عند درجة حرارة الغرفة

٢ - تفاعل أكسيد الفلزات :

تحد أكسيد الفلزات النشطة (مثل أكسيد الصوديوم) وأكسيد الأقلاء الأرضية (أكسيد الكالسيوم) مع الماء مكونة هيدروكسيدات تذوب في الماء، ذات تأثير قلوى ولذلك تعرف هذه المركبات بالقلويات



أما أكسيد الفلزات الثقيلة فانها لا تتفاعل بسهولة مع الماء.

٣ - التفاعل مع أكسيد الألفلزات :


تحد أكسيد بعض الألفلزات مع الماء مكونة مركبات ذات تأثير حامضي تعرف بالحامض. فيتكون حمض الكبريتيك باتحاد ثالث أكسيد

الكبريت مع الماء . كذلك حمض التوسفوريك يتأخذ خاصية اكسيد
التوسفور بالماء .




٤ - تفاعل هاليدات الالفلزات :

عند تفاعل هاليدات الالفلزات مع الماء يتكون هاليد اليهيدروجين
وحمض الالفلز الآخر . وبذلك فإن هذه المواد تتحلل بفضل الماء إلى حامضين
يضم كل منها شقا من الالفلزين المكونين للرَّبَكِ الأصلي :




٥ - تفاعل الاملاح :

عند إذابة الاملاح في الماء فإنها تسلك مسالك مختلفة جسب توسيع
الملح . فالاملاح الناتجة عن تفاعل قلوي قوى مع حمض قوى (مثل كلوريد
الصوديوم) لا يحدث لها أي تغير في المحلول . أما الاملاح المكونة من
معادلة حمض قوى بقاعدة ضعيفة (كالكلوريد الامونيوم) فإنها تتباهى عند
إذابتها ويكون محلولها تأثير حامض .



أما الاملاح التي تضم شقاً لحمض ضعيف والشق الآخر لقاعدة قوية فإن
محاليلها تكون ذات تأثير قلوي مثل محلول الصوديوم :



أما الالاح المكونة من حمض ضعيف وقلوي ضعيف فان تأثيرها في المحلول يكون ضعيف الحيونة أو القلوية حسب قوة الحمض أو القاعدة للسكونين للملح .

ماء التبل Water of Crystallisation

يرتبط الماء بكثير من الالاح في الحالة الصلبة مكونا هيدراتا مثل كبريتات النحاس الورقاء $\text{CuCO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ وهذه الهيدرات تفقد ماء تبلها بالتسخين وتبعا لطريقة ترابط جزيئات الماء بالمركب توجد أنواع مختلفة من ماء التبل وهي :

١ - ماء التركيب : ويوجد في التواجد والاحاض مثل حمض الفوسفوريك والكبريتيك والصودا الكاوية وهيدروكسيد الكالسيوم . ويدخل الماء في تركيب جزيئات هذه المركبات على هيئةمجموعات هيدروكسيل .

٢ - ماء الكاتيون : وهو يرتبط بالكاتيونات مثل $(\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6)^{++}$

و $(\text{Zn}(\text{H}_2\text{O})_6)^{++}$.

٣ - ماء الايون : وهو للرتبط بالايون مثل $(\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O})^-$

٤ - ماء الشبكية : يوجد في فراغات البلورة في أماكن معدده غير مرتبطة بالايون أو الكاتيون كما في الشب وكبريتات الالومنيوم ، التي تحتوى بالإضافة إلى ماء الكاتيون والايون على ماء الشبكية .


٦ - ماء الزيوليت : ماء عذر على سطح الجسم الصلب ولا يشتمل أماكن معدده في خلية البلورة .

التبغ والزهر :

اذا كان الضغط البخاري للهيدرات أعلى من ضغط بخار الماء في الجو ، فان الملح يفقد جزءاً من ماء تبلده حيث تعرف هذه العملية بالزهر ، مثال ذلك مسلك كربونات الصوديوم عشارية الماء، وكذلك كبريتات الصوديوم عشارية الماء . أما اذا كان الضغط البخاري للهيدرات أقل من الضغط البخاري للماء فيجر امتص الملح بخار الماء وتبغ . مثال ذلك كلوريد الكالسيوم وخامس اكسيد الفوسفور التي تستخدم كمواد نجفيف .

للهاء الثقيل :

يتكون الماء الثقيل من الديوتيريوم والاكسجين (D_2O) . ويوجد اللهاء الثقيل في الماء العادي بنسبة قدرها ١٪٠ ، وكان للماء الثقيل يحضر أول الأمر بالتخليل الكهربائي للماء العادي لأن الماء الثقيل يتفكك بعموية أكبر من الماء العادي ، وبذلك يترك الماء الثقيل بعد تصاعد الهيدروجين والاكسجين . ويحضر الماء الثقيل حالياً بطريقة التبادل الاترافي حيث ينجز فاز الهيدروجين المحتوى على ٢٪٠ من الديوتيريوم مع بخار الماء ثم يعود الخليط على طامل حافظ حيث يحمل الديوتيريوم محل الهيدروجين في بخار الماء :



ويعمل الحافظ على سرعة تبادل فرات الهيدروجين بالديوتيريوم . وعند تكثيف البخار يحصل على ماء أغنى في الماء الثقيل عن الماء العادي . فإذا حلل هذا الماء كرباتياً وأبعده نفس العملية على فاز الهيدروجين الناتج فان تركيز الماء الثقيل يزداد باستمرار .

ويشبه الماء الثقيل الماء العادي في مظهره ولكنه مختلف عنه في خواصه الطبيعية كما يتضح من الجدول الثاني :

الماء التقليل	الماء العادي								
١٠٦	٩٩٨	٩٩٨	٩٩٨	٩٩٨	٩٩٨	٩٩٨	٩٩٨	٩٩٨	٩٩٨
١٠١٤٣	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٣٨١	صفر								
٩٩٦٩ سعر	٩٧١٠ سعر	٩٧١٠ سعر	٩٧١٠ سعر	٩٧١٠ سعر	٩٧١٠ سعر	٩٧١٠ سعر	٩٧١٠ سعر	٩٧١٠ سعر	٩٧١٠ سعر
١٥١٠ سعر	١٤٣٦ سعر	١٤٣٦ سعر	١٤٣٦ سعر	١٤٣٦ سعر	١٤٣٦ سعر	١٤٣٦ سعر	١٤٣٦ سعر	١٤٣٦ سعر	١٤٣٦ سعر

ولما كان الماء التقليل أقل بعنصار ١٠٪ عن الماء العادي فإنه يمكن الكشف على جزء منه في كل مليون جزء من المحلول المائي . ولهذا السبب يستخدم الماء التقليل والديوتيريوم كمكثفيات (tracers) في دراسة التغيرات الكيميائية والتسينولوجية . وتكون قابلية التوبيخ في الماء التقليل أقل مما هي في الماء العادي وكذلك سرعة التفاعلات الكيميائية .

تحليل الماء :

عند إجراء تحليل كامل لعينة من الماء يكون من المستحسن معرفة مصدر هذا الماء ، لأن هذا يعطي فكرة عن مدى إمكان تلوث الماء ومصدر التلوث ونوعه . وينقسم التحليل الكامل للياه إلى :

- ١ - التحليل الطبيعي ويشمل اللون والرائحة والتعكير .
- ٢ - التحليل الكيميائي لمعرفة نوع وكثافة العناصر والمركبات الموجودة .
- ٣ - التحليل الميكروscopic للتعرف على الكائنات الحية الموجودة .
- ٤ - التحليل البكتريولوجي لتعيين نوع وتقدير كثافة البكتيريا بالعينة .

ويختلف التحليل الذي يجرى على عينة الماء تبعاً لمصدر العينة وكذلك تبعاً للفرض الذي تستخدم فيه، فثلاً بالنسبة لمياه الشرب يجب عدم وجود بعض العناصر المسية للأضرار الصحية أو السامة، وكذلك يلزم وجود بعض الأملاح بنسبة منخفضة، وماء الفسيل يجب ألا يكون عراً أى لا يحتوى على نسبة عالية من أملاح الكالسيوم والمنسوم.

والحصول على تأثير جيدة للتحليل يلزم أذ تكون العينة المقيدة مثلاً للمصدر. وكذلك يجبأخذ الاحتياطات الكافية لعدم تلوث الكيما المأخوذة، فمن ماء الصنبور لا يصلح أخذ عينة قبل ترك الماء يتدفق بفترة دقائق حتى يذيب ما قد يكون متراكماً من الأملاح بسبب عدم مرور الماء. وتشمل الاختبارات الطبيعية الرائحة واللون والطعم والتعرق. فالماء الجيد عديم الرائحة حتى عند التلذذ. ويمكن اعتبار الماء العادي عديم الطعم إذ أن وجود بعض العناصر يكتسب طعمها معياناً، وكذلك لا يمكن الكشف عن كثير من العناصر كالمحديد بالطعم. ولذلك يكشف عن هذه العناصر بطرق أخرى. أما اللون ودرجة التعرق والتدرّج على توصيل التيار الكهربائي (يعتمد على نوع الأملاح الموجودة وتركيزها) فيستخدم لها أجهزة خاصة.

أما التحليل الكيميائي فيضم عدة إختبارات منها الفازات الذائبة والأملاح وأهمها الكلوريدات والترات والنثادر وكذلك العسر. وفيما يلي مختصر لبعض هذه التحاليل.

١ - المواد الصلبة :

هذه تبخير كمية معينة من الماء فان الراسب المتبقى يكون عبارة عن المواد الذائبة والمعلقة عديمة التطاير. وإذا كان الماء المختبر عاكراً إلى حد ظاهر،

فانه يلزم التفرقة بين المواد الدائبة والمعلقة . ولهذا الفرض يرشح الماء بعد تعریضه لعملية الطرد للركزی (centrifuge) ثم تعین كمية المواد الدائبة والفرق بين الكبتين يعطی كمية المواد المعلقة .

وتتمد كمية الماء التي تؤخذ لهذا الاختبار على كمية المواد المعلبة المتوفع وجودها ، وهذه تتمد بالتالی على مصدر الينة ، وعادة يستخدم ١٠٠ - ٥٠٠ سم^٣ لأجراء هذا الاختبار .

٢ - تقدير النيتروجين :

يتواجد النيتروجين في الماء في عدة صور منها النترات والنشادر ، وهذا الأخير يكون إما على هيئة أملاح النشادر أو نشادر متعدد في المواد الأولالية . ويکن تكسير أملاح النشادر بقليهما مع كربونات الصوديوم فيتصاعد النشادر الذي يمكن جمعه في مستقبل ، وتقدير كمية النشادر الموجودة فيه باحدى الطرق المعروفة .

اما النشادر المتعدد في المواد الأولالية فيمكن تقديره بالغليسان مع ومنجنات البوتاسيوم - بعد طرد النشادر الموجود في أملاح الأمونيوم - حيث تتحلل المركبات العضوية الموجودة بواسطة ومنجنات البوتاسيوم . غير أن هذه الطريقة تسبب تحلل جزء من المركبات العضوية المحتوية على النيتروجين ولذلك فان مثل هذه النتائج تعتبر تقریبية . ويفسدر النشادر المتتصاعد إما لونيا بمحلول نسل أو يمر في مقدار معلوم من حمض قوى معروف التركيز ثم يساير الحمض المتبقى بعد التفاعل مع قوى قوى .

ويكشف عن وجود النيتریت بتفاعلها مع يودید ذاتي . ونظراً لأن كمية النيتریت تكون عادة قليلة فان اليود لا ينفرد الا بعد بعض دقائق ، ولذلك

يفضل استخدام يوديد الزنك على يوديد البوتاسيوم لثباته تجاه اكسجيني الماء . ويقدر النيريت بعدة طرق أهمها تكوين صبغة حمراء عند معالجة محلول بحمض السلفانيليك والقانثيل الامين . ويلزم ضبط الرقم الهيدروجيني للماء بين ٢ - ٢٥ . ويمكن بهذه الطريقة تقدير كمية ضئيله من النيروجين (على صورة نيريت) تراوح بين ١ - ٢٥ ميكرو جرام في اللتر . وتقدر الكمية الموجودة لونيا إما بالحساب أو بالقارنة مع كيارات معلومة من النيريت .

وتقدر النيرات باخزالها بالألومنيوم في وسط قلوي (هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم) إلى النشادر الذي يقطر ويمكن تقديره باستخدام محلول نسل . ويتداخل النيريت في هذا الكشف ولذلك يلزم أخذ كمية النيريت في الإعتبار عند حساب تركيز أيون النيرات . ومن مصادر الخطأ في هذا التقدير تداخل بعض النيروجين المتعدد مع المواد العضوية كما أنه يتحتم عدم إخزال كل كمية النيرات أو تجميع كمية النشادر المتولدة بأكملها .

وهناك طريقة أخرى لتقدير النيرات باستخدام مركبات عضوية تعطى الوانا مع ايونات النيرات . فبتفاعل النيرات مع الفينول ثنائي حمض السلفونيك (phenol disulphonic acid 1,2,4) ينتج مركب ٦-نيتروفينول ثنائي حمض السلفونيك (6-nitrophenol disulphonic acid) وهذا المركب يتلوّن باللون الأصفر عند معالجته بقلوي . وبعلاح اللون الناتج لتقدير كيات من النيروجين (على هيئة نيرات) تصل إلى حوالي ١٢ مليجرام في اللتر . ولا تصلح هذه الطريقة في وجود الكلوريدات أو النيريت إذا كان الأخير موجودا بكيات تزيد على ٤٠ مليجرام في اللتر .

ويقدر النيتروجين المتحدد في المواد العضوية (الأملاح الأمينية والبروتينات ومشتقاتها) عادة بطريقة كيلدال (Kjeldahl). وتتلخص هذه الطريقة في تحويل النيتروجين الأميني في المركبات العضوية إلى النشادر بعليه مع حمض الكبريتيك وكربونات النحاس كعامل حافز حيث تشكوز كربونات النشادر التي تحصل بعليه مع قلوى قوى، ويقدر النشادر للتصاعد جدياً أو لونياً كما سبق ذكره. وقبل اجراء هذه العملية يلزم استبعاد النشادر للوجود في أملاح الأمونيوم أوأخذ كميته في الاعتبار.

٣ - تعين عسر الماء :

يتجم عسر الماء عن وجود أملاح الكالسيوم والمنesium الموجودة في صورة اليكربونات والكلوريدات والكبريتات. فإذا غلى الماء تحول اليكربونات وتحسول إلى الكربونات التي ترسّب أما الكلوريدات والكبريتات فتبقي ذاتية.

ولتعين العسر بنوعيه تقدر كمية الأقلاء الأرضية كلها ثم تستبعد اليكربونات بالغليان وتقدر الكمية المتبقية وهي تناظر العسر الدُّم والتفرق بين التجربتين يعطي العسر المؤقت. وتوجد عدة طرق لتعيين العسر في الماء منها.

١ - طريقة الحساب : تجرى عملية تخليل كامل للماء وتقدر العناصر المختلفة الموجودة فيه ثم تحسب من كمية هذه العناصر المقدار المناظر لها من كربونات الكالسيوم. فنلاحظ في حالة عنصر كالمنesium يمكن حساب كمية كربونات الكالسيوم المناظر لها كالتالي

$$\frac{\text{الوزن الجزيئي لكربيونات الكالسيوم}}{\text{كمية المنesium المقدرة} \times \text{الوزن الفوري للمتشبّس}}$$

= وزن كربونات الكالسيوم المناظر للمغذسيوم .

وبجمع نواتج هذه الحسابات تنتهي الكمية المكافئة لعسر الماء . ونعتبر هذه الطريقة من أدق الطرق لتعيين عسر الماء ، إلا أنه نظراً لما تستغرقه من وقت وتجهيز فانها لا تستخدم في العمليات الروتينية اليومية .

ب — طريقة الصابون :

في هذه الطريقة تناول كمية من الماء بمحلول من الصابون معلوم القوّة (معايير بمحلول كالسيوم معلوم التركيز) . فعند إضافة الصابون إلى الماء المسر لأنحدث رغوة نظراً للاتحاد الصابوني مع العناصر المسببة لامسر وترسيبيه على شكل الأملاح عديمة الذوبان . وبعد عام ترسيب هذه العناصر فان أول قطرة زائدة من محلول الصابون تعطى رغوة ثابتة . وحتى لا يحدث تداخل من الإيجافين الأخرى التي تكون موجودة في الماء تجرى التجربة عادة في وسط قلوي ضعيف (بالنسبة للفينول فثالين) وذلك بإضافة كلوريد الامونيوم والنشادر . وبالاضافة إلى هاتين الطريقتين توجد طرق أخرى شائعة الاستعمال أيضاً وهي طريقة بلويتات الصوديوم التي تشبه في ماهيتها طريقة الصابون .

والطريقة البسيطة للطبقة بكثرة هي طريقة الكلكسون (Complexone E.D.T.A) وتستخدم هذه المعايرة بشيء من التعديل في تقدير الكالسيوم والمغذسيوم في الماء وذلك باستخدام أدلة مختلفة .

٤ — تقدير الكلوريدات :

أيون الكلوريد من أهم الأنيونات الموجودة في الماء وأكبرها مقداراً وخاصة ما ينبع عن تفاعل الكلور المستخدم في تعقيم مياه الشرب . وقد قدر الحد الأعلى للسکبية اللازم وجودها من الكلوريد في ماء الشرب بعند ٢٥٠

مليجرام في التر . ولتقدير الكالوريد تستخدم ثلاثة طرق ، اثنان منها
يستخدم محلول معروف القوّة من نترات الفضة ، والطريقة الأولى غير
مباشرة (فوطارد) والثانية معايرة مباشرة للكالوريد في وسط متعادل
(موهر) . أما في الطريقة الثالثة فيستخدم محلول من نترات الرُّبْتِيك ،
وهذه الطريقة أدق قليلاً من طريقي نترات الفضة لأنّ الطرق الثلاث تعتبر
متقاربة ويرجع التفضيل بينها إلى الحال نفسه .

٥ - تقدیر الحديد :

يوجد الحديد في الماء تحت الظروف الغزيرة على هيئة حديدو ز (Fe⁺³)
ولذلك يتآكل كسد بالهواء الجوي ويتحول إلى الحديديك . وعادة يقدر
الحديد الموجود على هيئة الحديدو ز باختزال أيون الحديديك إلى الحديدو ز
بواسطة الهيدروكسيد الغروي بسبب غيّر املاح الحديديك ، يلزم اذابتها
معاملة الحطل بواسطة حمض والتسخين . وبعد اختزال الحديديك إلى
الحديدو ز يعالج الماء بمحلول الفينانثرولين الذي يعطي لوناً أحراً برتقاليًا . وفي
هذه الطريقة تتدخل بعض العناصر مثل الكروم والنحاس والكوبالت وكذلك
أيونات الفوسفات ويستخدم أيضًا ثالث البيريديل (2,2,2 Tripyridyl)
حيث يتكون لون أحمر قرمزي . ولا يعتمد اللون الناتج على الرقم الهيدروجين
المحلول بين (١٢-١٥) . وتقدّر كمية الحديد الموجودة في المحلول بالطرق
اللوبيه .

٦ - تقدیر الرصاص :


نظراً للتأثير الرصاص السام فأن تقدّره في مياه الشرب من الفرورة
بعكان . فإذا كان تركيز الرصاص أكبر من ١٠٠ مليجرام في التر لا تستخدم

المياه لغرض الشرب . ولتقدير الرصاص يعالج الماء بمحلول ثانى الثيازون المذاب فى الكلوروفورم والذى يستخلص الرصاص كينا من محلاله معطياً مثراً كباً ذات لون أحمر يمكن استخدامه فى تقدير الرصاص .

٧ - تقدير النحاس :

يجب ألا تزيد كمية النحاس فى ماء الشرب عن ٣ مليجرام في اللتر ، وتسخدم عادة طريقة تقدير النحاس . الأولى تعتمد على تكوين مركبات ذات الواد مع بعض الكواشف المضوية وأفضلها ثانى إيثيل ثانى الشيوکربامات الذى يعطى لوناً أصفرأ بنياً . والثانية هي تكوين المتراسك الاميني الأزرق عند اضافة فائض من هيدروكسيد الامونيوم إلى الماء .


فوق أكسيد الهيدروجين (يدنار)



كان ثنا در (Thenard) أول من حضر فوق أكسيد الهيدروجين بمعالجة بروكسيد الباريوم بحمض الهيدروكلوريك . ويكون جزء صغير من هذا للرَّك في الندى وللظر بفعل الاشعة فوق البنفسجية على الاكسجين في وجود دال طوبة .

تحضيره :


١ - يحضر فوق أكسيد الهيدروجين في الصناعة بتفاعل فوق أكسيد الباريوم ، الذى يحضر بتسخين أكسيد الباريوم في الهواء ، مع حمض مخفف . وعند استخدام حمض الكبريتيك تتكون كبريتات الباريوم عديمة الذوبان والتى يمكن فصلها بالترشيح . وال محلول المحضر بهذه الطريقة يكون مخففاً وضعيف الثبات .



ويمكن استخدام حمض الكربونيك حيث تتفصل كربونات الباريوم.

وبمجب تجنب استخدام أية زيادة من حمض الكربونيك (تب ار من ثاني اكسيد الكربون) حتى لا تكون بيكربونات الباريوم سهلة الذوبان وبذلك يقل ثبات المحلول.

٢ - تتمدد الطريقة الكهربائية على التحليل الكهربائي لمحول حمض الكربونيك أو كبريتات الأمونيوم الهيدروجينية . فيمكن الحصول على فوق اكسيد الهيدروجين بالتحليل الكهربائي لمحول ٥٠٪ من حمض الكربونيك (كتافه ٤١) . ويتكون أولاً حمض فوق ثاني الكربونيك عند الصلادة وتصاعد الهيدروجين عند للهبط ، ويتفكك هذا الحمض بواسطة اللاء يتكون فوق اكسيد الهيدروجين .



ولما كان حمض الكربونيك ينبع ثانية في نهاية التفاعل فإنه يمكن تثليل العملية بالمعادلة .



٣ - يتكون فوق اكسيد الهيدروجين أيضاً عند إحتراق الهيدروجين في الأكسجين وتبريد نواتج التفاعل بسرعة فثلاً عند تعریض طب الأكسجين والهيدروجين على قطعة من الثلج فإن اللاء المتكون يحتوى على بروكسيد الهيدروجين .

٤ - يحضر فوق اكسيد الهيدروجين في المعمل باضافة فوق اكسيد

الصوديوم إلى للاء أو حمض الهيدروكلوريك المخفف الباردين . وفي الحالة الأخيرة يكون كاوريده الصوديوم من نواتج التفاعل . ويمكن التخلص من كمية كبيرة منه بواسطة البلاوره .



وإذا استخدم حمض التوسفوريك يتكون فوسفات الصوديوم الهيدروجيني . وهذا الأخير يتحدد بعشرة جزيئات من الماء عند تبلوره وبهذا يقتصر بروكسيد الهيدروجين .

يمكن أن هناك مركبات أخرى مثل فوق البورات وفوق كربونات الأفلام وحمض كارو يمكن أن تفكك أيضاً بواسطة الماء المنتجة فوق أكسيد الهيدروجين .




ويحضر فوق أكسيد الهيدروجين في تركيزات تبلغ ٣٥-٢٧٪ غير أنه يمكن تركيز محلول بالتقشير في الفراغ ، لأن فوق أكسيد الهيدروجين ينحل عندما يسخن تحت الضغط العادي . وإذا كان المركب شيئاً فانه يكون ثابتاً في تركيز قدره ٩٠-٨٥٪ . أما إذا وجدت شوائب ما ، فإن المحاليل للركزة تنفجر بشدة ، ولذلك يجب إضافة كمية صغيرة من مادة مستقرة كحمض أو مركب عضوي مثل الأستيانيليد (Acetanilide) . أما القواعد وأيونات الفلز الثقيلة كالنيحاس ، فتساعد على تفكك فوق أكسيد الهيدروجين إلى الهاء والأكسجين .

خواصه :


فوق أكسيد الهيدروجين صافٍ عديم اللون شرابي القوام ذو رائحة

مادة وطعم لاذع كنافته ١٤٦٣ جم / سم^٣ يغلي عند ٦٢.٨° م تحت ضغط قدره ٢١ مم ، ويتجدد عند ١٧٠° . وهو يمتزج مع الماء والكحول والبيشر امتزاجا تاما . وترك عحايل بروكيد الهيدروجين فرحة يصاهر على الجلد .

وهذا المركب غير ثابت وينحل إلى الماء والاكسجين مع انطلاق كمية كبيرة من الحرارة .




ويمكن تفسير عدم ثبات للمركب على أساس أنه مركب ماص للحرارة اذا كانت مكوناته الأصلية هي الماء والاكسجين ، إلا أنه حينما يتكون من الهيدروجين والاكسجين فإنه يكون مركبا طاردا للحرارة :




وفوق أكسيد الهيدروجين عامل مؤكسد قوي وخاصية في الحالات القلوية .

١ - يؤكسد فوق أكسيد الهيدروجين حمض الكبريت إلى الكبريتيك كما يتحول كبريتيد الرصاص الأسود إلى الكبريتات البيضاء .



ويستفاد من هذه الخاصية في تنظيف اللوحات الزيتية المحتسبة على مركبات الرصاص مثل كربونات الرصاص القاعدية [Pb(OH)₂ · PbCO₃] التي تتلوّن باللون الأسود بفعل كبريتيد الهيدروجين للوجود في الجو ونظرًا لتكون كبريتيد الرصاص .

بـ — يُؤكَد فوق أكسيد الهيدروجين بوديد البوتاسيوم إلى اليود للنفرد . ويستخدم هذا التفاعل في الكشف عن فوق أكسيد الهيدروجين بالإضافة محلول بوديد البوتاسيوم والنشادر إلى فوق أكسيد الهيدروجين حيث يتكون لون بنفسجي قاتم .



جـ — يدخل بروكسيد الهيدروجين في كثير من التحاليل الكيميائية كاملاً مؤكداً ، فهو يُؤكَد مثلاً الزرنيخيت إلى الزرباخات والكروميت إلى الكرومات والهيدروز إلى المهدبيك والتربيت إلى نترات .



وبالإضافة إلى المواد غير المضوية ، يستخدم فوق أكسيد الهيدروجين كاملاً مؤكداً لكثير من المواد المضوية . ومن أمثلة هذه التفاعلات .




جفن خليك اسيتاالهيد . كحول ايثنيل .



ثنائي ايثل الهيدروكسيل أمين . ثناي ايثل الامين

ويفضل فوق أكسيد الهيدروجين على كثير من المواد المؤكسدة الأخرى لأنه بالإضافة إلى إمكان التحكم في عمليات الأكسدة فإن ناتج التفاعل هو للأاء . كذلك يسلك فوق أكسيد الهيدروجين مسلك المسوائل المختزلة


بالنسبة للمواد للؤكستة القوية . فهو يختزل أكسيد الفضة وبرمنجنات البوتاسيوم في الوسط الحامضي إلى أيونات المنجنيز :



أما في الوسط القلوي أو المتعادل فان ناتج الاختزال هو ثانى أكسيد المنجنيز .



وبمقارنة التفاعلين السابقين يتضح أن ثانى أكسيد المنجنيز يمكن أن يختزل بواسطته فوق أكسيد الهيدروجين إلى التكافؤ الثنائي في الوسط الحامضي .




ويستفاد من تفاعل فوق أكسيد الهيدروجين مع برمجنات البوتاسيوم سواء في الوسط الحامضي أو القلوي في تقديره في الحاليل للأذية .

ويسلك فوق أكسيد الهيدروجين مسلك الأحماض الضعيفة ويتأين على مرحلتين حيث يتكون في المرحلة الأولى أيون بيروكسيد هيدروجيني وفي الثانية أيون البيروكسيد .



وتتضح المطواص الحامضية لفوق أكسيد الهيدروجين من تفاعلاته مع هيدروكسيد الصوديوم أو الباريوم لتكوني بيروكسيد الصوديوم أو الباريوم والماء . وإذا عولج محلول بيروكسيد الهيدروجين بكربونات الصوديوم بحيث تبقي زياً من بيروكسيد الهيدروجين فإنه بجانب تكون

بوروكسيد الصوديوم يتضاعف ثانى أكسيد الكربون وبذلك يسلط فرق أكسيد الهيدروجين على كربونات الصوديوم .



كما أنه يمكن باجراء معايرة جهدية بين فوق أكسيد الهيدروجين وهيدروكسيد الصوديوم الحصول على خطوتين في منحني المعايرة ، وهذا يحدد سلوك فوق أكسيد الهيدروجين لحمض ثانى القاعدية .

مكونات الاصفاف :

يتحدد فوق أكسيد الهيدروجين مع كثير من المركبات ليسكوند مركبات اضافية تعرف بالبيرهيدرات . فمثلاً اذاية مركب البولينا (Urea) في محلول بوروكسيد الهيدروجين تتفصل من المحلول بعد التبخير أو التركيز بلورات تركيبها $[NH_2COH_2O]$. كذلك تنتج مركبات اضافية عديدة بين بوروfoxفات الصوديوم و كربونات الصوديوم و فوق أكسيد الهيدروجين .

الكشف عن بوروكسيد الهيدروجين وتقديره :

تتمدد الطرق الكيميائية للستخدمه في تقدير بوروكسيد الهيدروجين والكشف عن وجوده على قابلته للأختزال .

١ - تخزل محاليل يوديد البوتاسيوم كمياً محلول بوروكسيد الهيدروجين في الوسط ضعيف المحوظة حيث ينفرد اليورد .



ويكون التفاعل تماماً بعد حوالي ٢٠ دقيقة ولكن يمكن اسراع التفاعل

بإضافة قطرتين من محلول موليبدات الامونيوم المخفف الذى يعمل كمحاذير وبذلك يتم انفصال اليود في الحال . ويعاير اليود الناتج بمحلول معروف التركيز من ثيوکبريتات الصوديوم .

٢ — يعاير محلول فوق اكسيد الهيدروجين بواسطة كبريتات السيريك أو بمنجنات البوتاسيوم في محاليل حامضية (٢ع بالنسبة لحمض الكبريتيك) وكذلك يمكن إجراء التفاعل مع البرمنجنات في الوسط القلوي ، وهنا تختلف ماهية التفاعل عنه في المحاليل الحامضية كما سبق ذكره .


٣ — يمكن استخدام بعض القياسات الطبيعية (الكتافة وممامل الانكسار) لتعيين تركيز محلول مجهول من فوق اكسيد الهيدروجين بمقارنته مع محلول معلوم أو رسم بياني : وتكون هذه الطرق أدق في حالة المحاليل المركزية .

٤ — يمكن الكشف عن المركب ، باللون البنفسجي القائم الذى يظهر عند إضافة محلول يوديد البوتاسيوم والنشاش إلى محلول فوق اكسيد الهيدروجين . كما أن محاليل الثنائيوم تتلوّن بلون برتقالي إلى أصفر نتيجة لتكون يوروكيسي حمض التيتانيك كما أنه يلوّن طبقة الايشير اذا رجت مع محلول منه وحمض الكروميك بلون ازرق نتيجة لتكون حمض فوق الكروميك .

توكيب البيروكسيدات :


عندما يتحلل يوروكسيد الهيدروجين فان نسبة الاكسجين المتتصاعد إلى الكثافة الأصلية من يوروكسيد الهيدروجين تكون $12:8$. ولما كان العنصر المكونان للمركب هما الاكسجين والم HIDROGIN

فإن الصيغة الأولية لهذا المركب هي (OH). ومن تجارب تعيين الكثافة البخارية وجد أن الوزن الجزيئي للمركب هو ٢٤، أي أن الرمز الجزيئي هو H_2O ، ويمكن تحويل التركيب الإلكتروني لبروكسيد الهيدروجين كالتالي:



ويبين هذا التركيب أن الرابطة بين ذرة الهيدروجين والأكسجين وابطة تساهيلية بينما تكون الرابطة بين فرقي الأكسجين في الحالة الأولى تساهيلية وفي الحالة الثانية تناسقية ولكن عدم ثبات فوق أكسيد الهيدروجين يعوض الصورة الثانية. وتكافؤ مجموعة البروكسيد تجاه ذرة الأكسجين مما يثبت أن هناك ترابط تناسق بين فرقي الأكسجين بحيث قшиб أحدي الذرتين من الذرة الأخرى للتتحدة مع فرقي الهيدروجين.

والفرق بين البروكسيد وثاني أكسيد هو أن الأخير لا يعطي بروكسيد الهيدروجين عند تعامله مع الاحماض وذلك لاختلاف في التركيب.



أكسيد الباريوم بروكسيد الباريوم ثاني أكسيد للنحاس

استخدامات فوق أكسيد الهيدروجين :

يستخدم محلول مختلف من بروكسيد الهيدروجين (٢٪) كطهر ومزيل للروائح الكريهة ولقتل الجراثيم. كما يستخدم محلول تركيزه ٣٠٪ كعامل مؤكّد في المعمل. وعملاوه في الجلسرين يستعمل كمطهر ضد أنواع كثيرة

من النمو البكتريولوجي ، كما يستخدم في الصناعة كمزيل للالواز وخاصة المواد التي تكون من أصل حيواني وكذلك في حالة الاقطان . وتأثير فوق اكسيد الهيدروجين على الياف الانسجة ضعيف ولذلك فهو لا يسبب خطورة على الانسجة الحساسة .

ويستعمل فوق اكسيد الهيدروجين كولد للاكيجين في بعض الفرقعات شديدة الانفجار واحراق وقود القاذائف النفاثة والصواريخ للوجهة . وفي هذه الحالة يتذكّر تحت ضغط معطيا مخلوطا غازيا من الاكيجين وبخار الماء فوق مسخن بالإضافة إلى سلوكه كعامل مؤكسد لاحراق الوقود .

ويستخدم أيضا كغاز مجمع في صناعة المطاط البارد . وترجع أهمية فوق اكسيد الهيدروجين الى انه ثابت نسبيا للصدمات كما أنه غير سام وله درجة غليان مرتفعة ودرجة تجمد منخفضة ، كما أن تحضيره قليل التكاليف .
